

الرقابة الإحصائية على العمليات

تأليف محمد عبدالرحمن إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم



الرقابة الإحصائية على العمليات

تأليف محمد عبدالرحمن إسماعيل

٧٧٤١٨ - ٢٠٠٢م

چ معهد الإدارة العامة، ١٤٢٧هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
إسماعيل، محمد عبدالرحمن
الرقابة الإحصائية على العسليات/ محمد عبدالرحمن إسماعيل –
الرياض، ٢٠٤٧هـ
٢٥٤ ص ٢١سم × ٢٨سم
ردمك: ٢-٢١-١٤-١٠٩

رقم الإيداع: ۱٤۲۷/۲۰۰۱ ردمك: ۲-۱٤۱-۱۲-۹۹۲

المحتويات

الصفحة	الموضوع	
11	مقدمة	
18	الفصل الأول: مفاهيم أساسية	
10	١-١ مفهوم الجودة	
10	١-١-١ تعريف الجودة	
١٧	۲-۱-۱ أبعاد الجودة (Quality Dimensions)	
١٨	١-١-٣ تطور إدارة الجودة	
77	١-١-٤ عناصر إدارة الجودة الشاملة	
44	١-١-٥ فوائد الجودة	
**	١-٢ مصطلحات الإحصاء والجودة الأساسية	
YY	١-٢-١ المجتمع والعينة	
۲۸	١-٢-٢ المعلمة وإحصاء العينة	
44	۱-۲-۳ المتغيرات والخواص	
Y 9	۱-۲-۱ العملية (Process)	
٣.	۱-۲-۰ مفهوم الاختلافات (Variations)	
٣٢	١-٢-١ حدود المواصفات	
٣٤	٧-٢-١ عدم المطابقة	
70	۸-۲-۱ السنة سيجما (Six Sigma)	
٣٦	٦-١ الرقابة الإحصائية على العمليات: تعريفها وأهدافها	
٣٨	١-٤ استخدام الحاسب الآلي في الرقابة الإحصائية على العمليات	
*4	الفصل الثاني: مبادئ الإحصاء الوصفي ومبادئ الاحتمالات	
٤١	'-١ طرق الإحصاء الوصفي	
٤١	١-١-٢ مقاييس النزعة المركزية	
٤١	٢-١-١-١ الوسط المصابي	
٤٢	٢-١-١-٢ الموسيط	

الصفحة	الموضوع	
٤٥	مقابيس النزعة المركزية باستخدام إكسل	r-1-1-Y
٤٧	يس التشتت	۲-۱-۲ مقای
£ V	أهمية قباس التشتت في مراقبة الجودة	1-7-1-7
٤٨	المدى	Y-Y-I-Y
٤٨	التباين والانحراف المعياري	T-7-1-7
٤٩	مقدرات الانحراف المعياري المستخدمة في خرائط المراقبة للمتغيرات	2-1-1-3
٥.	معامل الاختلاف	0-7-1-7
٥١	مقابيس التشنت والرقابة الإحصائية للعمليات	7-1-7-5
٥ غ	مقاييس التشنت باستخدام إكسل	V-Y-1-Y
٥٥	مبادئ الاحتمالات	Y-Y
٥٥	نظرية الاحتمالات	1-7-7
14	المتغيرات العشوائية ودوال الاحتمال	7-7-7
70	نوزيع ذي الحدين	7-7-7
٧٠	توزیع بواسون	£-Y-Y
٧٥	التوزيع الطبيعي (The Normal Distribution)	0-7-7
٨٧	تقريب توزيع ذى الحدين إلى التوزيع الطبيعي	7-7-7
٨٨	رسم الاحتمال الطبيعي (Normal Probability Plot)	Y-Y-Y
9 £	الاستدلال الإحصائي: مفاهيم أولية	<u>i</u> -1
9 £	مفهوم التقدير	1-5-4
9 £	مفهوم اختبارات الفروض	Y-T-Y
1.5	ت: المعرض البياتي	القصل الثالد
1.0	التوزيع التكراري والمدرج التكراري	1-4
1.0	المتوزيع التكراري	1-1-5
۲.۱	المدرج التكراري	7-1-5
\ • V	المضلع التكراري (Frequency Polygon)	r-1-r

الصفحة	الموضوع	الموضوع	
١٠٨	أنماط المدرجات التكرارية	2-1-5	
711	إعداد جدول توزيع تكراري باستخدام برنامج إكسل	0-1-5	
119	رسم الساق والورقة	Y-T	
177	رسم باريتو	r-r	
١٣١	رسم الصندوق	8-r	
188	خريطة التغيرات الزمنية	0-5	
ILA	الرسم المبعثر والارتباط	7-5	
1 27	فائمة التأكد	V-T	
101	خريطة التنفق	x-r	
109	رسم السبب والأكثر	9-5	
179	بع: خرائط المراقبة للمتغيرات	القصل الراب	
171	خريطة المراقبة: تعريفها، أهدافها، خطوات إعدادها	1-1	
171	مدخل	1-1-1	
1 / Y	نظرية خريطة المراقبة	3-1-4	
١٧٦	أهداف وفوائد خرائط المراقبة	r-1-£	
١٧٧	أنواع خرائط المراقبة	£-1-£	
١٧٨	خطوات إعداد خريطة المراقبة للمتغيرات	0-1-5	
١٨٢	تطبيق خريطة المراقبة	3-1-5	
1 \ £	تفسير خريطة المراقبة	V-1-£	
١٩.	-٢ خرائط المراقبة للمتغيرات ٢٠		
19.	مدخل	1-7-8	
191	$\overset{-}{x}$ and R Charts) خريطتا الوسط الحسابي والمدى	7-7-8	
Y • £	$ar{x}$ and s Charts) خريطنا الوسط الحسابي والانحراف المعياري	7-7-8	
Y11	خرائط المراقبة لأحجام مجموعات جزئية متغيرة	£-Y-£	
711	خريطتا الوسط الحسابي والانحراف المعياري: حالة أحجام جزئية متغيرة	\-£-Y-£	

الصفحة	الموضوع	
717	خريطتا الوسط الحسابي والمدى: حالة أحجام مجموعات جزئية متغيرة	Y-1-1-1
۲۲.	خرائط المراقبة المبنية على قيم معيارية وحالة معرفة معالم خاصية الجودة	0-7-5
47 £	تقييم أداء خريطة الوسط الحسابي	3-7-5
449	خربطتا الوسيط والمدى	V-T- £
440	خريطتا المشاهدات الفردية والمدى المتحرك	A-Y- 2
727	خريطة المراقبة للمتغيرات المتعددة (Multivariate Control Chart)	3-7-5
737	مدخل	3-7-1
Y	خريطة مراقبة ⁷²	3-7-P-Y
Yo.	التوزيع الطبيعي وخرائط المراقبة	7-8
VeY	مس: خرائِط المتوسطات المتحركة والجمع التراكمي	الفصل الخا
409	خريطة المتوسط المتحرك	1-0
۲٦.	حدود المراقبة: حالة المجموعات الجزئية المتغيرة	1-1-0
۲۳.	حدود المراقبة: حالة المجموعات الجزئية الثابتة (n,=n)	Y-\-0
177	حدود المراقية: حالة المشاهدات الفردية	r-1-0
770	خريطة المتوسط المتحرك المرجع أسياً (EWMA)	7-0
470	مدخل	1-7-0
٨, ٢	حدود المراقبة لخريطة المتوسط المتحرك المرجح أسيأ للمجموعات الجزئية	7-7-0
779	حدود المراقبة لخريطة المتوسط المتحرك المرجح أسيأ للمشاهدات الفردية	7-7-0
Y79	تصميم خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسيأ	₹- ٢ -٥
777	(Fast Initial Response Feature(FIR)) الاستجابة الابتدائية السريعة	0-7-0
777	العلاقة بين خريطتي المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك المرجح أسيأ	0-7-5
۲۸.	خريطة الجمع التراكمي (CUSUM)	7-0
۲۸.	مدخل	1-5-0
177	الشكل الجدولي لخريطة الجمع التراكمي (Tabular CUSUM)	7-7-0
710	متوسط طول الدورة (ARL)	7-7-0

الصفحة	الموضوع
YAY	٥-٣-٥ طريقة رأس البداية (Headstart)
YPY	٥-٣-٥ خريطة الجمع الثراكمي: حالة طرف واحد
۲.,	٥-٣-٥ الشكل البياني لخريطة الجمع التراكمي (The V-Mask chart)
711	الفصل السادس: خرانط مراقبة الخواص
717	١-٦ مدخل
317	٢-٦ خرائط عدم المطابقة
715	1-۲-7 خريطة نسبة عدم المطابقة (p-chart)
718	٦-٢-١-١ حدود المراقبة
717	٦-١-١-٦ الخطوات الأساسية لإعداد خريطة مراقبة نسبة عدم المطابقة
770	٦-١-٢-٦ خريطة مراقبة نسبة عدم المطابقة: حالة حجم المجموعة الجزئية المتغير
٣٣٢	٣-٢-١- خريطة مطورة لمراقبة نسبة عدم المطابقة
٣٣٣	٦-٢-١-٥ منحنى خاصية النشغيل وطول الدورة
777	٣-٢-٦ خريطة عدد وحدات عدم المطابقة (np-chart)
771	٣-٦ خرائط عدد غير المطابقات (العيوب)
779	c-Chart) c خريطة ا (c-Chart) حريطة
229	٦-٣-١-١ حدود المراقبة
787	r-1-r-7 دالة منحنى خاصية التشغيل لخريطة c
750	(u-Chart) u خربطة ٢-٢-٦
202	٣-٣-٦ خريطة المراقبة حسب تصنيف العيوب
701	 ٢-١ خريطة مراقبة للعمليات التي ينخفض في مخرجاتها معدل حدوث العيب
700	٥-٦ مراقبة الطرف الواحد في خرائط الخواص
809	٦-٦ ملحوظات
770	القصل السابع: تحليل مقدرة العمليات ونظم القياس
777	١-٧ تحليل مقدرة العمليات
777	١-١-٧ مدخل

الصفحة	الموضوع
٨٢٦	٧-١-٢ مؤشرات المقدرة
٨٦٦	۱-۲-۱-۷ مؤشر مقدرة العملية (Cp)
501	$(C_{ m r})$ مؤشر نسبة المقدرة مؤشر نسبة المقدرة مؤشر نسبة المقدرة مؤشر
777	٧-١-٢ مؤثمر المقدرة في حالة المواصفات ذات الطرف الواحد
TVT .	(C_{pk}) مؤثر المقدرة للعمليات غير الممركزة موثر المقدرة للعمليات غير الممركزة (
۲ ٧٦	٥-٢-١-٧ مؤشر المقدرة (C _{pm})
777	٦-٢-١-٧ مؤشر المقدرة (C _{pmk})
۲ ٧٨	٧-١-٢ فتزات الثقة لمؤشرات المقدرة
۲۸.	٧-١-٧ قياس مقدرة العمليات الني يختلف توزيع مخرجاتها عن التوزيع الطبيعي
TA0	٧-١-٧ مؤشرات أداء العملية
٣٨٦	٧-١-٤ معدلات عدم المطابقة
۲ ۸۸	٧-١-٥ مقدرة العمليات للخواص
791	٧-٧ تحليل مقدرة القياس
791	٧-٢-١ تعريف وأهداف نظام القياس
797	٧-٢-٧ مفاهيم اساسية
790	٧-٢-٧ دراسة قابلية تكرار القياس وتكرار النتائج (GR&R)
790	٧-٢-٣-١ طريقة المتوسط والمدى
٤.٤	٧-٢-٣-٢ طريقة تحليل التباين لحساب تكرار القياس وإعادة النئائج
٤١١	٧-٢-٤ تحليل مقدرة نظام القياس للبيانات الوصفية
£ Y \	الملاحق
٤٢٥	ملحق ١ حدول التوزيع الطبيعي المعياري التراكمي
£ 4 V	ملحق ٢ جدول معكوس دالة التوزيع الطبيعي المعياري التراكمي
٤٢.	χ^2 ملحق $ au$ جدول القيم الحرجة لتوزيع
٤٢١	ملحق ٤ جدول القيم الحرجة لتوزيع t
£ 7 Y	ملحق ٥ جدول القيم الحرجة لتوزيع F

الصفحة	الموضوع	
£ \(\mathcal{T}\) \(\frac{1}{2}\)	القيم الحرجة لاختبار تبعية المتغيرات للتوزيع الطبيعي	لحق ٦
250	الثوابت المستخدمة في رسم خرائط المراقبة للمتغيرات	ىلحق ٧
	قيم الثابت d ₂ المستخدمة في طريقة المتوسط والمدى لحساب	ىلحق ٨
٤٣٦	تكرار القياس وتكرار النتائج (GR&R)	
£ 47 V	قائمة بالمصطلحات	ىلمق ٩
£ £ £	قائمة بأسماء ملفات إكسل المتضمنة في القرص المدمج	ىلحق ١٠
£ £ 0		المراجع



مقدمة:

تنظر معظم المنظمات اليوم إلى مراقبة الجودة في أنشطتها نظرة عناية واهتمام، وتعدها وسيلة فاعلة ومهمة لإنتاج سلع وخدمات تلبي احتياجات العملاء المتغيرة والمتزايدة. ومراقبة الجودة هي مجموعة من الأدوات والطرق التي تستخدم لفهم ومراقبة وتحسين أداء العمليات. ومن أهم الطرق المستخدمة لمراقبة وضبط العمليات ما يعرف بالرقابة الإحصائية على العمليات ((Statistical Process Control (SPC)).

يتناول هذا الكتاب بفصوله السبعة موضوعات الرقابة الإحصائية على العمليات من خلال عرض شامل وسهل ومتسلسل. ويبدأ الكتاب بعرض بعض المفاهيم المهمة في الإحصاء والجودة التي تشكل الركيزة الأساسية لموضوعات الفصول اللاحقة. ويتناول الفصل الثاني طرق الإحصاء الوصفي الأساسية ومبادئ الاحتمالات التسي تساعد في فهم واستيعاب نظريات خرائط المراقبة. ويستعرض الفصل الثالث الرسوم البيانية الأساسية المستخدمة في مراقبة مخرجات العمليات باستثناء خرائط المراقبة التي هي موضوع الفصول من الرابع إلى الـسادس. أمـــا الفصل الرابع فقد تم تخصيصه لخرائط مراقبة المتغيرات (Variable Control Charts) الأساسية وتــشمل خرائط الوسط الحسابي والمدى، الوسط الحسابي والانحراف المعياري، الوسيط والمدى والمسشاهدات الفردية والمدى المتحرك وخريطة المراقبة للمتغيرات المتعددة. ويستعرض الفصل الخامس خرائط المتوسط المتحرك و المتوسط المتحرك المُرجح أسياً (EWMA) والجمع التراكمي (CUSUM) المستخدمة بصفة أساسية للكشف عن التغيرات الصغيرة والمستمرة في مخرجات العمليات. وفي الفصل السادس تم استعراض خرائط مراقبة الخواص (Attribute Control Charts) وهي تشمل خرائط وحدات عدم المطابقة (p-chart وp-chart) وخرائط عدم المطابقات (c-chart وu-chart). أما الفصل السابع - وهو الأخير - فيستعرض موضوعات تحليل مقدرة العمليات ونظم القياس التي تعتبر جزءا أساسياً من برنامج تحسين الجودة؛ حيث تم تخصيص الجزء الأول من الفصل لمناقشة أهم مؤشرات مقدرة العمليات وفي الجزء الثاني تم تناول طرق تقييم نظام القياس الأساســـية. ووضعنا في نهاية الكتاب عشرة ملاحق شملت جداول القيم الحرجة لبعض التوزيعات الإحصائية (التوزيع الطبيعي، و χ ، وt، وt، وج)، القيم الحرجة لاختبار تبعية المتغيرات للتوزيع الطبيعي، والتوابث المستخدمة في إعداد خرائط المراقبة وطرق تحليل نظام القباس، بالإضافة إلى قائمة بالمصطلحات الإنجليزية التي تم ترتيبها هجائياً مع مقابلتها باللغة العربية، وقائمة بملفات إكسل المتضمنة في القرص المدمج المرفق مع الكتاب. كما وضعنا في نهاية كل فصل تمارين لتمكين القارئ من اختبار مدى فهمه لمادة الفصل.

وتم عرض المفاهيم الواردة في الكتاب عرضاً سهلاً مبسطاً يساعد على التعلم الذاتي دون معاناة كبيرة. فبالإضافة إلى المعالجة النظرية المتعمقة لموضوعات الرقابة الإحصائية على العمليات تم التركيز على أمثلة وتطبيقات منتوعة مستمدة من البيئة الصناعية والخدمية.

كما تم تطوير أوراق عمل (Spreadsheets) خاصة لرسم خرائط المراقبة بحيث يمكن الاستفادة من هذه الأوراق لتصبح قوالب (Templates) في إعداد خرائط مراقبة باستخدام بيانات مختلفة عن تلك التي استخدمت في أمثلة الكتاب وذلك بإجراء تعديلات طفيفة عليها.

وختاماً أرجو من الله أن أكون قد وفقت بهذا الجهد المتواضع في إعداد مرجع سهل العاملين في مجال مراقبة الجودة، وللباحثين والطلاب. كما أرجو أن يكون هذا الكتاب إضافة حقيقية للمكتبة العربية التي تعاني نقصاً شديداً في الكتب العلمية المتخصصة.

وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت، وإليه أنيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الفصل الأول

مقاهيم أساسية



مقاهيم أساسية

ينتاول هذا الفصل مفاهيم الرقابة الإحصائية على العمليات التي تشكل الركيزة الأساسية لموضوعات الفصول اللحقة. وينألف الفصل من مفهوم الجودة، ومصطلحات الإحصاء والجودة الأساسية، وتعريف وأهداف الرقابة الإحصائية على العمليات، واستخدام الحاسب الآلي في الرقابة الإحصائية على العمليات.

١-١ مفهوم الجودة:

١-١-١ تعريف الجودة:

ظل مفهوم الجودة حتى بدايات القرن العشرين مقصوراً على المطابقة للمواصدفات (Farnum 1994 p. 5)، أي أن الجودة تعني درجة مطابقة منتج معين التصميمه أو مواصدفاته (Farnum 1994 p. 5)، غير أن هذا المفهوم قد أخذ في التطور خلال القرن العشرين الماضي، وطرأ عليه العديد من التعديلات المختلفة من قبل المفكرين وممارسي الجودة. وكثرت تعريفات الجودة ولم نتفق الآراء على تعريف واحد شامل جامع لها؛ لما للمحتوى الفكري للمفهوم من تشعب وفيما يلى نستعرض بعضاً من تعريفات الجودة:

- جليمور (Glimore 1974 p.16): الجودة هي درجة تحقيق منتج معين لرغبات مستهلك محددة.
- الجمعية الأمريكية لضبط الجودة (ASQC 1983): الجودة هي مجمل سمات وخصائص منتج أو خدمة،
 تحمل تلك الخصائص القدرة على الوفاء باحتياجات محددة.
 - جوران (Juran 1988 p. 2): الجودة هي الملاءمة للاستخدام.
 - كروسبي (Crosby 1995 p. 60; Crosby 1979 p. 15): الجودة هي المطابقة للاحتياجات.
- ماكينلي (ماكينلي ١٩٩٣ ص ٤٧): الجودة هي تحقيق احتياجات وتوقعات العملاء أو تجاوز ها، وهذا يتطلب أن تركز المنظمة بشكل مستمر على العملاء.
 - ديمنج (Deming 1986 p.5): الجودة هي "تحقيق احتياجات وتوقعات العميل حالياً ومستقبلاً".
- بيري ديرومي (إدارة الجودة الشاملة www.itu.org.eg): الجودة هي "تكامل الملامح والخصائص
 لمنتج أو خدمة ما، بصورة تمكن من تلبية احتياجات ومتطلبات محددة أو معروفة ضمناً".
- بيسترفيلد (Besterfield 2001 p.1): الجودة شيء غير ملموس تعتمد على الإدراك. وقد عرف بيسترفيلد الجودة كمياً بصياغة المعادلة التالية:

$$Q = \frac{P}{E}$$

حيث إن Q الجودة و P الأداء (Performance) و E التوقعات (Expectations). فإذا كانت قيمة Q أكبر من واحد صحيح يعني ذلك رضا العميل نحو المنتج أو الخدمة المقدمة له. وواضح أن تحديد الأداء وتحديد التوقعات يعتمدان على الإدراك؛ إذ المنظمة تحدد الأداء والتوقعات يحددها العميل.

تاجيشي (Genichi Taguchi) الجودة بمنظور مختلف عن المفهوم التقليدي. حيث ركز تاجشي على الخسارة التي (Genichi Taguchi) الجودة بمنظور مختلف عن المفهوم التقليدي. حيث ركز تاجشي على الخسارة التي يمكن أن يحدثها المنتج للمجتمع - المنتجين والمستهلكين - إذا لم يكن مطابقاً للمواصفات المحددة. هذه الخسارة أو التكاليف يمكن قياسها في شكل الطاقة والزمن الضروريين امعالجة المشكلة، أو في شكل نقدي كتكاليف تبديل القطع المعيبة أو فقدان ثقة العميل أو فقدان جزء من سوق المنتج، أو التاثيرات الجانبية الناجمة عن المنتج كتلوث البيئة والضجيخ وغيرها. وبهذا التعريف نجد أن خسائر المجتمع تزداد بزيادة انحرافات المواصفات الفعلية عن المواصفات المحددة لها؛ فتلك المواصفات تمثل الصيغة المثلي للمنتج التي تحقق أقصى منفعة ممكنة. وعليه فإن تكاليف عدم المطابقة تظهر بمجرد أي انحسراف عن المواصفات المحددة سواء كان في نطاق المسموح به أو غير المسموح به. وعبر تاجشي عن الخسارة (Loss function) التي تأخذ الصيغة التالية الستخدام دالسة تربيعية تعرف بدالسة الخسارة (Loss function):

$$L(y) = k(y-T)^2$$

حيث إن:

L(y) الخسارة الناتجة عن أي اختلاف لخاصية جودة عن المواصفات المحددة لها.

k تابت (معامل الخسارة).

y خاصية جودة منتج أو خدمة.

T القيمة المستهدفة لخاصية الجودة (Target value).

ويستشف من مفهوم تاجشي للجودة أنه يركز على تقليل الاختلافات في خواص المنتج أو الخدمة عن المواصفات المحددة لها إلى درجة الصفر.

ومن خلال استعراضنا لتعريفات بعض المفكرين لمفهوم الجودة يُلاحظ أن هناك تبايناً واضحاً حوله؛ فمنهم من ينظر إلى مفهوم الجودة على أساس العميل، ومنهم ينظر إليه على أساس التصنيع، وآخرون على أساس المنتج وهكذا. لذا قسم بعض الكُتّاب تعريفات الجودة إلى خمسة مداخل حسب الأساس الذي يستند إليه، (انظر Mitra, 1993 p.7 وهذه المداخل هي:

	تعريف الجودة	
(Custo	الملاءمة للاستخدام، مقابلة توقعات العميل.	
(Manufacturing	المطابقة للتصميم والمواصفات والاحتياجات، الخلو من العيوب.	
	r .	

أن يكون للمنتج خواص إضافية ذات قيمة مقارنة بالمنتجات المماثلة. المنتج هو أفضل توليفة بين السعر والمظهر،

غير معرُّفة وغير محددة، ولكنها شيء جميل.

الأساس

ا - العميل (Customer - Based)

(Manufacturing - Based) التصنيع - Y

Product - Based) - المنتج

٧ – القيمة (Value – Based) - ٤

o- المثالية (Transcendent)

۱ – ۱ – ۲ أبعاد الجودة (Quality Dimensions):

نوضح التعريفات المختلفة لمفهوم الجودة أن للجودة أبعاداً عديدة تمثل أوجهاً للمنستج لخ صها جارفن (Garvin 1987) في ثمانية أبعاد، هي:

- الأداء (Performance): يقيم العملاء المنتج على أساس قدرته على أداء وظائف محددة مثل السرعة، والحجم ونحوها من الوظائف المحددة.
- ۲. العولية/الموثوقية (Reliability): يعكس هذا البعد مدى قدرة المنتج على أداء الوظائف التي صمم للقيام بها لفترة معقولة من الزمن. فمثلاً يتوقع العميل عند شراء سيارة جديدة أن تعمل لفترة طويلة سنتين إلى ثلاث سنوات دون حدوث أعطال كبيرة.
- ٣. المتانة/الدوام (Durability): يعكس هذا البعد العمر الفعلي للمنتج، إذ ينظر العميل إلى جودة المنتج من زاوية أدائه لفترة طويلة بمستوى مرض.
- ٤. القابلية للخدمة (Serviceability): يعكس هذا البعد خدمات ما بعد البيع؛ أي سرعة وكفاءة تـوافر خـدمات الصيانة للمنتج. فعلى سبيل المثال يميل العميل إلى شراء السيارة التي لها وكيل يوفر قطع الغيار والـصيانة لفترة ما بعد البيع.
- النواحي الجمالية (Aethetics): يهتم هذا البعد بمظهر وشكل السلعة من حيث اللون، التغليف، ونحوها من خصائص المظهر.
- المزايا الإضافية (Added Fearures): يشير هذا البعد إلى خصائص إضافية تدعم الوظائف الأساسية للمنتج أو الخدمة.
- ٧. الجودة المدركة (Perceived Quality): يقصد به سمعة الشركة ومنتجاتها وخدماتها؛ ففي أحيان كثيرة يعتمد العميل في تقييمه للجودة على سمعة المنتج أو الخدمة. فمثلاً يفضل العملاء شركة طيران محددة؛ لأنها اشتهرت بانضباطها في المواعيد، وجودة خدماتها.. إلخ.

مفاهيم أساسية

٨. المطابقة للمعايير (Conformance to Standards): يقصد به أن المنتج قد تم تصنيعه طبقاً للمواصفات المحددة له.

ويُلاحظ أن هذه الأبعاد تناسب المنتج أكثر من الخدمة؛ ذلك لأن الخدمة تتسم بخصائص تختلف عن ويُلاحظ أن هذه الأبعاد تناسب المنتج، لخصها (Parasuraman, Zeithaml and Berry 1988) في التالي:

- نتضمن الخدمة جانبا غير ملموس.
- صعوبة تنظيم الخدمة؛ لما لمواصفاتها من تباين واختلاف.
- · تنطوى الخدمة على اتصال وتفاعل مع العميل في أثناء تقديم الخدمة.
 - عدم قابلية الخدمة للتخزين.
 - غالباً ما يتم استهلاك الخدمة في أثناء إنتاجها.

إن جودة الخدمة تتمثل في تحقيق رغبات العميل، وإن متلقي الخدمة يحكم على مستوى جودة الخدمة عن طريق مقارنة ما حصل عليه بما توقعه عن تلك الخدمة (Parasuraman, Zeitham) and Berry 1985). لذا تتميز جودة الخدمة بأبعاد مختلفة عن جودة المنتج، لخصها أيضاً (Parasuraman, Zeithaml and Berry 1988) في خمسة أبعاد هي: المظاهر المادية الملموسة في الخدمة (Tangibles)، والعولية (Responsiveness)، والأعال (Assurance)، والتعاطف (Emphathy).


١-١-٣ تطور إدارة الجودة:

شهدت نظم تحسين وإدارة الجودة تطوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية، فتطور مفهوم الجودة من نظام الفحص البسيط إلى ما يعرف اليوم بإدارة الجودة الشاملة، ومرت الجودة بأربع مراحل تطور متتالية، هي: مرحلة الفحص (Inspection)، مراقبة الجودة (Quality Control)، توكيد الجودة (Quality Assurance)، إدارة الجودة السشاملة (Total Quality Management TQM). وأشار ديل (Dale 1999, p.4) إلى أن أي مرحلة تالية من مراحل النطور قد تضمنت المرحلة السابقة لها؛ فمراقبة الجودة تتضمن الفحص، وتوكيد الجودة يتضمن مراقبة الجودة، وإدارة الجودة الشاملة تتضمن توكيد الجودة. ويظهر من الشكل (۱-۱) أن مراحل التطور استهدفت الاتجاه المستمر نحو التحسين.

القحص:

تقوم النظرة التقليدية لمراقبة الجودة على مبدأ الفحص، وهو مبدأ يهدف إلى تقبيم المنتج الذي تـم إنتاجـه فعلاً. ففي ظل هذا النظام يتم فحص واختبار خاصية أساسية واحدة أو أكثر من خواص منتج مـا لتحديد مـدى مطابقتها للمواصفات الموضوعة. ففي بيئة الصناعة مثلاً يقوم بنشاط الفحص موظفون متخصصون تتمثل مهمتهم في تقييم مدى صلاحية ومطابقة الوحدات المنتجة للمواصفات الموضوعة وتحديد غير المطابقة منها لإصلاحها أو

استبعادها. وهذا يعني أن نظام الفحص يقوم على مبدأ اكتشاف الأخطاء، ثم العمل على معالجتها. لذا يركز هـذا النظام على الإجراءات التصحيحية لحل مشاكل الجودة.



المصدر: Dale 1999 p. 5

مراقبة الجودة:

يعتبر نظام مراقبة الجودة مرحلة متقدمة على نظام الفحص، إذ يتسم هذا النظام بما يلي (Dale 1999 pp.5-6):

- استخدام مواصفات تفصيلية للمنتج والأداء.
 - استخدام نظام لإجراءات الرقابة.
- اختبار المواد الخام واختبار مرحلي للمنتجات.
- تسجیل و تحلیل بیانات أداء العملیات و کتابة تقاریر عنها.
- الاستفادة من معلومات التغذية المرتدة سواء من العاملين أو الموردين في مراقبة جودة المنتجات.

وفي مرحلة مراقبة الجودة تم تطوير بعض أنشطة الفحص من حيث الوسائل والطرق والنظم واستخدام الفحص الذاتي والاختبار المرحلي للمنتجات قبل الفحص النهائي. وعلى الرغم من أن الآلية الأساسية لمنع شحن المنتجات غير المطابقة للعملاء هي أيضاً الفحص، إلا أن هذا النظام يتسم بمراقبة أفضل للجودة وتقليل حالات عدم المطابقة مقارنة بنظام الفحص. كما أن كلا النظامين – الفحص ومراقبة الجودة – يعتمدان على فحص المنتج أو الخدمة لمنع وصول غير المطابق منها إلى العميل.

إن المنظمات التي تعتمد على نظام الفحص في إدارة ومراقبة الجدودة تتبع أسلوب الكشف وما يعرف أيضاً بنظام إخماد (Detection)، أي أسلوب كشف الأخطاء ثم العمل على علاجها. وفي نظام الكشف وما يعرف أيضاً بنظام إخماد الحريق (Fire-fighting)، تضع المنظمة جهوداً بشرية ومادية مقدرة لعملية الفحص واختبار المنتج لضمان عدم شحن المنتجات غير المطابقة للعملاء. ففي حين أن نظام الكشف يقوم على مبدأ منع وصول منتجات أو خدمات غير مطابقة للعميل، إلا أنه لا يمنع إنتاج منتجات غير مطابقة، فالخطأ قد وقع فعلاً، فالفحص يعمل على اكتشافه فقط لاستبعاده أو إصلاحه. ورغم ذلك لا يوجد ضمان بأن المنتجات التي يتم شحنها للعميل مطابقة للمواصفات بنسبة (١٠٠٠%) بسبب صعوبة كشف بعض عيوب المنتج أو الخدمة (Rayan 1989, p.9). ووصف زيادي بنسبة (١٠٠٠%) بسبب صعوبة كشف بغض المودة ولا يضمنها وفيه هدر للوقت والمال من جراء عملية الفحص أو إعادة عمل المنتجات غير المطابقة (انظر الشكل ١-٢)، كما يتسم هذا الأسلوب بعدم وجود عمل خلاق أو مبدع ومنظم ولا يوجد اهتمام من قبل الإدارة بالتخطيط والتحسين في الأداء ذلك لاتباعه أسلوب رد الفعل أو مبدع ومنظم ولا يوجد اهتمام من قبل الإدارة بالتخطيط والتحسين في الأداء ذلك لاتباعه أسلوب رد الفعل

توكيد الجودة:

يُعدُ أسلوب كشف وحل المشكلات بعد وقوعها أسلوباً غير فاعل لأنه لا يمنع أسباب حدوث المسشاكل من أصلها. إن التحسين المستمر للجودة لا يتحقق إلا بالتخطيط السليم والوقاية (Prevention) من مصدره. هذا المفهوم هو أساس المرحلة الثالثة من تطور إدارة الجودة وهي مرحلة توكيد الجودة. وتتميز هذه المرحلة، التي

الغصل الأول

أساسها الوقاية، عن سابقاتها بوجود نظام شامل لإدارة الجودة يرمي إلى زيادة التجانس في كل خاصية من خواص جودة المنتج أو الخدمة والمطابقة للمواصفات، وتستخدم في هذه المرحلة أدوات الجودة السبع – المدرج التكراري، قوائم الفحص، تحليل باريتو، رسم السبب والأثر، رسم تركيز العيب، خرائط المراقبة، الرسم المبعثر/ رسم الانتشار وطرق الرقابة الإحصائية على العمليات (SPC)، وتحليل وتيرة الفشل والنتائج (FMEA)، وتحليل تكاليف الجودة والتدريب، وتحسين تصميم الاهتمام في هذا النظام على التخطيط المتقدم للجودة، والتدريب، وتحسين تصميم المنتج والعملية والخدمات وتحسين الرقابة على العمليات ومشاركة وتحفيز العاملين.

وخلاصة القول، إن نظام توكيد الجودة الذي يقوم على أسلوب الوقاية من الأخطاء قبل وقوعها يعمل على تحسين جودة المنتج والخدمة ويزيد الإنتاجية، وذلك بالتركيز على تصميم المنتج والخدمة والعملية (شكل ١-٢). وبالتركيز على نشاطات المصدر يمنع هذا النظام إنتاج منتجات أو خدمات غير مطابقة وحتى في حالة حدوث عيوب فإنه يتم تحديدها في وقت مبكر من العملية.

إدارة الجودة الشاملة:

تمثل إدارة الجودة الشاملة (TQM) أعلى مرحلة من مراحل تطور إدارة الجودة. ففي هذه المرحلة يتم تطبيق مبادئ إدارة الجودة في كل أوجه المنظمة، ومن ذلك العملاء والموردون، وتعتبر الجودة والتحسين المستمر مسئولية كل فرد في المنظمة بل يتعداها ليشمل مشاركات الموردين والعملاء بهدف تحقيق رضا العميل وسروره.

توجد تعريفات وتفسيرات عديدة لمفهوم إدارة الجودة الشاملة إلا أنها متقاربة إلى حد كبير. فقد عرف كل من أمسدين وبتار. وأمسدين (Amsden, Butler, and Amsden, 1998 p.185) إدارة الجودة الشاملة بأنها "نظام المناصية والتنظيمية لأي شركة بهدف تحقيق رغبات واحتياجات وتوقعات عملانها". وعرفها ديل (Dale 1999, p. 9) على أنها "تعاون مشترك بين كل فرد في المنظمة والعمليات المشتركة بهدف إنتاج منتجات وخدمات تقابل احتياجات وتوقعات العميل". كما عرفها معهد الجودة الفيدرالي بأنها "أداء العمل بشكل صحيح ومن المرة الأولى مع الاعتماد على تقييم العميل في معرفة تحسين الأداء الغمل بشكل صحيح ومن المرة الأولى مع الاعتماد على تقييم العميل في معرفة تحسين الأداء (وونالد براند (ستيفن كوهين ورونالد براند (ستيفن كوهين ورونالد براند) فقد عرفا المصطلح بتجزئة مفرداته على النحو التالي:

الكلية: وتتضمن البحث عن الجودة في كل جوانب العمل، بدءاً من تحديد احتياجات العميل، وانتهاء بالتقويم لمعرفة ما إذا كان العميل راضياً لم لا.

الجودة: تعنى تلبية وتجاوز توقعات العميل.

إدارة: تعنى التطوير والمحافظة على إمكانات المنظمة لتحسين الجودة بشكل مستمر.

مفاهيم أساسية

ومن هذا الاستعراض يمكن أن نخلص إلى أن إدارة الجودة الشاملة هي إستراتيجية تنظيمية وأساليب إدارية تهدف إلى التحسين المستمر في أنشطة المنظمة كافة؛ بغرض إنتاج سلع وخدمات تلبي احتياجات وتوقعات العملاء.

مفهوم التحسين المستمر:

يعتبر التحسين المستمر (Continuous improvement) من أهم مرتكزات إدارة الجودة الـشاملة، وهـو يهدف إلى تحسين كل العوامل المتعلقة بالعمليات والأنشطة لتحويل المدخلات إلى مخرجات، وذلك على أسـاس مستمر بغرض تلبية احتياجات وتوقعات العملاء (انظر شكل ١-٣). وإن الهدف من عمليات التحسين المستمر هو الوصول إلى الإتقان الكامل عن طريق الاستمرار في تحسين العمليات الإنتاجية في المنظمة. لذا يُستخدم التحسين المستمر أحياناً مصطلحاً مرادفاً لمفهوم إدارة الجودة الشاملة (الأحمدي ٢٠٠٠م). وفيما يلـي طـرق التحسين المستمر (البكري ٢٠٠٢م ص ص ٢٣٨-٢٣٩ و Besterfield 2001, p.41):


- كفاءة استغلال الموارد المستخدمة،
- خفض الفاقد وعدد الوحدات المنتجة غير المطابقة.
 - تحقيق احتياجات وتوقعات العملاء.
 - تشجيع الابتكار.
 - زيادة رضا القائمين بالعمليات.

وتشمل عمليات التحسين المستمر الأنشطة التالية:

- اختيار عملية التحسين ووضع الأهداف الخاصة بالتحسين.
 - دراسة وتوثيق العمليات الحالية.
 - البحث عن طرق لتحسين العمليات.
 - تصميم وتحسن العمليات.
 - تطبيق النظم المحسنة.
 - تقييم العملية،
 - توتیق إجراءات التحسین.

وتستخدم في أنشطة التحسين المستمر طرق التحليل وأدوات حل المشكلات، وهي تشمل المدرج التكراري، وقوائم الفحص، وتحليل باريتو، ورسم السبب والأثر، ورسم تركيز العيب، وخرائط المراقبة، والرسم المبعث ر/رسم الانتشار.

شكل (١-٢): مقارنة نظامي الكشف والوقاية



المصدر: بتصرف من Zaidi 1990, p. 6

١-١-٤ عناصر إدارة الجودة الشاملة:

تتكون إدارة الجودة الشاملة من مجموعة مبادئ وعناصر أساسية لخصها بيسترفيلد (Besterfield 2001, p.25). في عنصرين أساسيين هما: المبادئ والممارسات، والأدوات والأساليب (انظر أيضاً الخلف ١٩٩٧ و Dale 1999). ويتكون كل عنصر من هذين العنصرين من مجموعة عناصر فرعية (انظر الشكل ٢-١). وفيما يلي عرض مختصر لعناصر إدارة الجودة الشاملة (Besterfield 2001, pp.24-102 وDale 1999, pp.10-25):

أ- المبادئ والممارسات:

القيادة: أن تلتزم القيادات الإدارية بأنشطة الجودة وأن تكون قادرة على تغيير ثقافة المنظمة نحو تحسين الجودة.

مفاهيم أساسية

• رضاء العميل: رضاء العميل هو المحور الأساسي لإدارة الجودة؛ لذا تعمل المنظمات على تقديم منتجات وخدمة تابى احتياجات وتوقعات عملائها.

- مشاركة العاملين: أن نتم مشاركة جميع العاملين في المنظمة في عملية تحسين المنتجات والخدمات من خلال فرق العمل.
- التحسين المستمر: تقوم فلسلفة إدارة الجودة الشاملة على مبدأ أن فرص التطوير والتحسين لا تنتهي مهما بلغت كفاءة وفاعلية الأداء.
- مشاركة الموردين: ضرورة بناء علاقة شراكة مع الموردين في المنظمة في عمليات تحسين المنتجات والخدمات باعتبار هم جزءاً من منظومة العمل.
- قياس الأداء: ضرورة وجود نظام قياس دقيق لتحديد الانحرافات في أداء وتنفيذ العمليات والأنسطة.
 ويعتمد قياس الأداء على جمع البيانات، بصفة دورية، عن أنشطة المنظمة كافة بصفة دورية.


ب- الأدوات والأساليب:

الأساليب والأدوات الكمية:

- الرقابة الإحصائية على العمليات (Statistical Process Control): هي مجموعة من الطرق الإحصائية وأدوات حل المشكلات تستخدم لمراقبة العمليات؛ بهدف تخفيض الاختلافات في مخرجاتها.
- معاينة القبول (Acceptance Sampliog): مجموعة طرق إحصائية تستخدم أسلوب المعاينة لتحديد قبول أو رفض دفعات المواد الخام الواردة.
- العولية (Reliability): طريقة إحصائية لتحديد احتمال أن يؤدي المنتج الوظيفة المستهدفة بمستوى مرض لفترة زمنية محددة تحت شروط بيئية محددة.
- تصميم التجارب (Experimental Design): نماذج إحصائية تستخدم بهدف الوصول لتركيبة مثلى لمدخلات المنتج أو الخدمة التي تحقق الإنتاجية المثلى وأدنى تباين في الخصائص الأساسية.
- تحليل وتيرة الفشل والأثر (FMEA): أسلوب تحليلي يجمع بين التقنية والخبرة لتحديد وتيرة فشل المنتج
 أو العملية المتوقع والتخطيط لتجنب هذا الفشل.
- نشر وظيفة الجودة (Quality Function Deployment): نظام يتم فيه تحديد الأولويات للمنتج وفرص التحسين المستمر التي تزيد من رضا العميل. لذا يتم باستخدام هذا النظام ربط احتياجات ومتطلبات العميل (أو ما يُعرف بصوت الزبون/العميل) بتصميم وتطوير المنتجات والخدمات.

الأساليب والأدوات غير الكمية:

- سلسلتا المواصفات ISO 9000 و ISO 14000: أصدرت المنظمة الدولية للتقييس (ISO) منظمة غير حكومية منذ إنشائها العديد من المواصفات في مجالات الهندسة الميكانيكية، والمواد الكيميائية، والمعادن، والصحة، والطب، والبيئة ونحو ذلك. وأصدرت المنظمة ضمن هذه المواصفات سلسلتي المواصفات ISO 9000 و ISO 1400 السلسلة الأولى ذات علاقة بأنظمة إدارة الجودة والثانية بأنظمة إدارة البيئة.
- المقارنة المرجعية (Benchmarking): هي عملية مقارنة قياس أداء المنظمة بأداء أفضل منظمة منافسة ومماثلة من حيث النشاط. وتهدف هذه العملية إلى إنشاء معيار يتم مقارنة أداء المنظمة وفقاً له وتحديد نموذج لتعلم كيفية التحسين.
- الصيانة الإنتاجية الشاملة (Total Productive Maintenance): أسلوب يتم فيه الاستفادة من جميع العاملين في المنظمة للحصول على الاستخدام الأمثل للمعدات والآلات. وتعتبر عمليات الفحص اليومي للمعدات والآلات والآلات والتزييت ونحو ذلك من الأنشطة التي تضطلع بها معظم المنظمات الصناعية التي تنتهج هذا الأسلوب.
- أدوات إدارية (Management Tools): تشمل رسم التشابه (Affinity Diagram)، رسم العلاقات المتبادلة (Prioritization Matrices)، رسم الشجرة (Tree Diagram)، ومصفوفات الأولويات (Interrelationship Diagram)، ورسم المصفوفة (Matrix Diagram)، وخريطة قرارات العملية (Process Decision Chart)، ورسم شبكة الأنشطة (Activity Network Diagram) (كوش هيو ۱٤۲۲ ص ص ۲۹۶ ۳۰۳).
- الهندسة العكسية (Concurrent Engineering): أسلوب يتم فيه استخدام فريق متعدد التخصصات للقيام بوضع تصور للمنتج وتصميمه والتخطيط لإنتاجه في وقت واحد. ويضم الفريق عادة التخصصات التالية: هندسة التصميم، التسويق، المشتريات، الجودة، الهندسة الصناعية، التمويل والعميل والموردين. ومن مزايا هذا الأسلوب سرعة تطوير المنتج، واحتياجه إلى تعديلات هندسية طفيفة، والحصول على إنتاجية عالية وذات جودة عالية، فضلاً عن قصر فترة دخول للمنتج للسوق.



١-١- فوائد الجودة:

حققت العديد من الشركات نجاحاً كبيراً من خلال تطبيقها لمبادئ ومفاهيم إدارة الجودة السفاملة في تحسين أنشطتها. وتمثلت الفوائد التي جنتها الشركات التي طبقت مبادئ ومفاهيم الجودة بشكل كامل وسليم في تحسين أدائها بصورة عامة، وزيادة إنتاجيتها وزيادة جودة منتجاتها وسلعها. ومن الشركات العالمية التي حققت نجاحات كبيرة نذكر ما يلي: شركة كتربلر (Cateripllar)، شركة فورد الأمريكية (Ford USA) شركة زويركس (Xcrox) وشركة الخطوط الجوية البريطانية (British Airways)، وشركة (IBM) وشركة بول ريفير للتأمين (Paual Rever Insurance) والبريد الملكي (Royal Mail) وغيرها. وفيما يلي أهم الفوائد المحققة من تجارب هذه الشركات (خضير كاظم حمود، ص ص ٨٥-١٨):

- خفض تكاليف الجودة.
- الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة (خفض تكاليف الإنتاج، وخفض زمن دورة الإنتاج وزيادة الإنتاجية، وخفض عيوب الإنتاج).
 - زيادة رضاء العاملين والعملاء وانخفاض شكاواهم.
 - زيادة نصيب المنظمة في السوق.
 - زيادة المبيعات والأرباح.
 - الأساس للحصول على شهادات الأيزو (ISO).

١-١ مصطلحات الإحصاء والجودة الأساسية:

١-٢-١ المجتمع والعينة:

تعني كلمة المجتمع (Population) في علم الإحصاء جميع الوحدات أو المفردات التي تربطها خواص وسمات محددة تكون الظاهرة محل الدراسة. والمجتمع بهذا التعريف يمكن أن يكون مجتمعاً بشرياً، أو حيوانياً أو جمادات. فمثلاً قد نرغب في معرفة أسباب ارتفاع نسبة إنتاج وحدات معيبة في خط من خطوط الإنتاج؛ فإذا تراسة إنتاج يوم واحد من الخط سبب المشكلة، فالمجتمع هنا يتكون من جميع الوحدات المنتجة في هذا اليوم المحدد من هذا الخط. وكذلك عندما يريد باحث دراسة خاصية معينة لماركة محددة من السيارات في مدينة ما، فمجتمع الدراسة هنا يتكون من جميع السيارات من الماركة نفسها في تلك المدينة.

أما العينة (Sample) فهي جزء من المجتمع يتم اختيار وحداتها بطريقة عشوائية أو غير عشوائية، ومن المفترض أن تُمثل المجتمع محل الدراسة تمثيلاً صادقاً. وهناك اعتبارات عديدة تستدعي دراسة جزء من

مفاهيم أساسية

المجتمع، منها: عامل الوقت، والتكلفة، وتعرض وحداث المجتمع في بعض الحالات للتلف، واستحالة دراسة جميع أفراد المجتمع في بعض الحالات.. إلخ.

ففي المثال السابق يمكن أخذ عينة عشوائية من إنتاج الخط ثم العمل على دراسنها؛ وكذلك في مثال دراسة خاصية معينة لماركة محددة من السيارات، يمكن أخذ عينة عشوائية من السيارات ودراسة الخاصية المحددة، وفي حقل الجودة تلعب العينات دوراً أساسياً في مراقبة مخرجات العمليات، إذ يعتمد عليها اعتماداً أساسياً في إعداد خرائط المراقبة (Acceptance Sampling) ومعاينة القبول (Acceptance Sampling)،

١-٢-١ المعلمة وإحصاء العينة:

تسمى الخاصية التي يتم قياسها كمياً بإجراء حصر شامل ودقيق لمفردات المجتمع بالمعلمة (Parameter). فمثلاً إذا تم حساب نسبة الوحدات المعيبة من جميع الوحدات المنتجة من خط الإنتاج في يوم محدد، تعتبر هذه النسبة معلمة من معالم إنتاج هذا الخط. أما إحصاء العينة (Sample Statistic) فهو قيمة رقمية تصف خاصية معينة يتم قياسها كمياً من عينة ممثلة لمجتمع الدراسة، أي أن إحصاء العينة مقدر لمعلمة المجتمع. ففي المثال السابق إذا تم حساب نسبة الوحدات المعيبة من عينة من إنتاج خط الإنتاج في اليوم المحدد، في هذه الحالة تسمى هذه النسبة المقدرة بإحصاء العينة.

١-٢-٣ المتغيرات والخواص:

توجد طريقتان لقياس الأشياء، إحداها عن طريق العد (counting)، كعد الوحدات المعيبة من إنتاج سلعة ما في يوم محدد، والأخرى عن طريق القياس (measurement) باستخدام أداة قياس معلومة كاستخدام الميزان لمعرفة وزن وحدة منتجة مثلاً. وفي الإحصاء تسمى القياسات التي نتتج عن عملية العد بالقياسات المتقطعة أو الوثابة (Discrete Measurements) وثلك التي يتم الحصول عليها عن طريق القياس تسمى بالقياسات المتصلة أو المستمرة (Continuous Measurements).

ومن أمثلة القياسات المتقطعة: عدد الوحدات غير المطابقة، عدد الأخطاء المطبعية في صفحة كتاب، عدد مرات أعطال ماكينة في الشهر، عدد العيوب في متر مربع من قماش، ونحوها من العيوب. أما الوزن، الطول، الحجم، درجة الحرارة، المدة المستغرقة لأداء عمل محدد فهي أمثلة قليلة من عدد لا نهائي من القياسات المستمرة. وفي حقل الجودة، استخدم الرواد الأوائل مصطلحات مختلفة لوصف القياسات المتقطعة والمستمرة. حيث استخدم مصطلح الخواص/الصفات (Attributes) للتعبير عن خاصية الجودة لوصف الوحدة المنتجة التي إما أن تكون مطابقة للمواصفات أو غير مطابقة للمواصفات الموضوعة لها. في حين يُستخدم مصطلح المتغيرات (Variables) للقياسات المتصلة كالوزن، والمتانة، والطول، والكثافة، ونحوها.


وتنقسم خرائط المراقبة المستخدمة في مراقبة العمليات حسب نوع البيانات إلى مجموعتين هما: خرائط المتغيرات (Variables Control Charts) وخرائط مراقبة الخواص (Attribute Control Charts)، حيث تستخدم خرائط الوسط الحسابي، والمدى، والانحراف المعياري، والوسيط، والجمع التراكمي للانحرافات (CUSUM)، وخريطة الوسط الحسابي المرجح أسياً (EWMA) للمتغيرات، في حين تستخدم في حالة الخواص خرائط عدم المطابقة (خريطتا p و np) وخرائط عدد غير المطابقات (خريطتا c و p).

۱-۲-۱ العملية (Process):

العملية هي سلسلة من الإجراءات يؤدي تنفيذها إلى تحقيق نتيجة محددة أو إنجاز هدف محدد (جوزيف جابلونسكي ١٩٩٦ ص ص ٢٠-١٤؛ (Evans and Lindsay (2005)، ويعرف بيسيل (٩-3 على العملية على أنها أي نظام (صناعي أو إداري أو خدمي أو خلافه) يتكون من التسلسل التالي:

وبهذا التعريف تعتبر العملية منظومة متكاملة من الموارد (الأفراد والأموال وأساليب العمل،.. إلخ) التي تتضافر لتحويل المدخلات إلى مخرجات (انظر الشكل ١-٤). وباستخدام هذا التعريف يمكن النظر إلى أي مهمة نقوم بها على أنها جزء من عملية. وفيما يلى أمثلة لبعض العمليات:





المصدر: Ziadi 1996 p. 25

۱-۲-۵ مفهوم الاختلافات (Variations):

تتسم مخرجات أي عملية متكررة بالاختلافات. فمثلاً، لا يتوقع أن ينتج مصنع دواء ذا مواصفات محددة من حيث التركيب الكيميائي والوزن والتعبئة وحدات إنتاجية متماثلة تماماً في الساعة الواحدة أو حتى في الدقيقة الواحدة. فلا بد من وجود اختلافات في الوحدات المنتجة من حيث خواص الجودة المستهدفة مهما عظمت جودة التصميم ودقة الآلات المستخدمة وتماثل ظروف العمل (المواد الخام والعمال وخلافه).

كيف يتم القضاء على هذه الاختلافات؟ هذا السؤال هو الذي أسس لمراقبة الجودة (Quality Control)، الاتشف الدكتور والتر شوهارت (Dr. Walter Shewharl)، الذي كان يعمل بمختبرات هاتف بيل الأمريكية (Bell Telephone Laboratories) باحثًا عن أسباب رداءة أجهزة الهواتف، أهمية الاختلافات في جودة المنتج النهائي، وقسم شوهارت الاختلافات في مخرجات أي عملية إلى اختلافات ترجع إلى أسباب عامة (Common Cause Variations) وتسمي أيضاً بأسباب الصدفة (Chance causes)، واختلافات ترجع إلى أسباب خاصة (Special Cause Variations) وتسمى أيضاً باختلافات أسباب محددة (Assignable causes)، وفي عام ١٩٢٤م طور شوهارت نظرية خريطة المراقبة (Control Chart)؛ بهدف فهم وفصل مصادر الاختلافات. وفيما يلي نستعرض خصائص كل من اختلافات الأسباب العامة والخاصة:

• اختلافات أساب عامة:

هي اختلافات متاصلة وملازمة لأي عملية وتعزى لأسباب كثيرة لا يمكن تحديدها أو تحديد مصادرها كما لا يمكن تجنّبها وبالتالي هي جزء من النظام ولذلك تسمى أحياناً بأسباب النظام (System Causes). ومن أمثلة الأسباب العامة للاختلافات في بيئة الصناعة: ذبذبات الآلات، عدم ملاءمة الإجراءات، ضعف التصميم، عدم ملاءمة ظروف العمل (مثل الضوء، الضوضاء، الحرارة، الرطوبة)، ضعف الصيانة، عدم وضوح اجراءات التشغيل، عدم كفاية التدريب، إلخ. (Bissel 1994, p.102, Giltow, Oppenheim, Oppenheim and Levine, 2005, p.5) التشغيل، عدم كفاية التدريب، إلخ. (http://www.aun.edu.au/nceph/surfstat/surfstat-home/5-1-2.html). وعندما تكون الأسباب العامة المصدر الوحيث للاختلافات تصمى العملية بالعملية المصمنوة (Stable process) أو تحب المراقبة الإحصائية (In state of statistical control) ويمكن التنبؤ بمسارها (Predictable) لأن قياسات أية خاصية جودة تتبع توزيعاً إحصائياً لا يتغير عبر الزمن (انظر شكل ۱-٥).

• اختلافات أسياب خاصة أو اختلافات أسياب محددة:

هي التي تحدث نتيجة لأحداث غير عادية وغير متوقعة؛ إلا أنه يمكن تحديدها وتجنبها أومعالجتها أوالتخلص منها. ومن أمثلة الأسباب الخاصة للاختلافات في بيئة الصناعة: غياب العامل أو نومه في أثناء العمل، تركيب آلات أو معدات جديدة، تغيير في طرق العمل، عطل في الحاسب الآلي، ارتفاع أو انخفاض حاد مفاجئ

في النيار الكهربائي، تغيير نوع المواد الخام، خطاً في إدخال البيانات.. إلى البيانات .. إلى البيانات .. إلى المواد الخاصة إلى أسباب الخاصة التي تؤثر في العملية لفترة قصيرة ومن شم تختفي عابرة (Persistent Special Causes)، وهي الأسباب الخاصة التي تؤثر في العملية لفترة قصيرة ومن شم تختفي وربما نظهر مرة أخرى، وأسباب مستمرة أو متواصلة (Persistent Special Causes) وهي التي يستمر تأثيرها في مخرجات العملية إلى حين كشفها.

وفي حالة وجود اختلافات أسباب خاصة تسمى العملية بالعملية غير المستقرة (Unstable process) أو خارج المراقبة الإحصائية (Out of statistical control)، (انظر شكل ١-٢).


ولقد تم تطوير خرائط المراقبة لشوهارت للفصل بين مصدري الاختلافات 1991 (p.100 فإذا كانت الاختلافات ناتجة عن أسباب عامة فقط، فإنها تعتبر مقبولة ومتوقعة. وأما إذا كانت ناتجة عن أسباب خاصة فلابد من تحديدها من أجل التخلص منها؛ لأن وجودها يؤدي إلى أن تكون مخرجات العملية غير متسقة وأن يكون المنتج النهائي أو الخدمة غير مطابقة للمواصفات. لذا اعتبر بعض الكتاب غير متسقة وأن يكون المنتج النهائي أو الخدمة غير مطابقة المواصفات. لذا اعتبر بعض الكتاب الخداء عن أسباب خاصة، في أي عملية هي أعداء الجودة. ولذلك عرف مونتجومري (Goetsch and Davis 2000 p.561) الجودة في إيجاز شديد بأنها تتاسب عكسياً مع الاختلافات (Quality is inversely proponional to variability) ؛ أي أن جودة المنتج أو الخدمة تزيد بخفض الاختلافات في خصائصه الرئيسة.

جدول (١-١): مقارنة بين اختلافات الأسباب العامة والأسباب الخاصة


اختلافات الأسباب الخاصة	اختلافات الأسباب العامة
• اختلافات غير عشوائية.	• اختلافات عشو ائية
 عندها قلیل وتأثیرها کبیر فی مخرجات العملیة. 	 عددها كبير وتأثيرها قليل في مخرجات العمليه.
 غير ملازمة للعملية ويمكن تحديدها. 	 ملازمة لأى عملية ومن الصعوبة تحديدها.
 غير منتظمة الحدوث. 	 حدوثها ثابت إلى حد كبير.
 يمكن القضاء عليها دون الحاجة إلى تغيير النظام. 	• يتطلب العمل على تخفيضها أو القضاء عليها
	تغييراً في تصميم نظام العملية.
 تُستخدم خرائط المراقبة لتحديدها. 	• تُستخدم لتكون أساساً لتحديد الأسباب الخاصة.

المصادر: Bissel 1994 pp. 101-102 و Ziadi 1995 pp. 129-139 و Ziadi 1995 pp. 129-139

شكل رقم (١-٥): عملية مستقرة: تبات كل من الوسط الحسابي وتباين مخرجات العملية (وجود أسباب عامة فقط)



شكل رقم (١-٦): عملية غير مستقرة: عدم تبات الوسط الحسابي وتباين مخرجات العملية (وجود أسباب خاصة)



١-٢-٦ حدود المواصفات:

كانت ولا تزال بعض الإدارات الهندسية في معظم الصناعات التقليدية تقوم بتحديد مواصفات المنتجات دون أن تشرك إدارات الإنتاج والعملاء، ظناً منها أن عملية التصميم عملية فنية بحتة لا يفهمها كثير من العملاء. غير أن هذا المفهوم قد تغير وبدأت إدارات بعض الشركات تدرك أهمية وضرورة إشراك العملاء والمشترين النهائيين للمنتج والسلعة في عملية التصميم. وتصمم في الوقت الحاضر معظم الشركات العالمية منتجاتها في ضوء احتياجات


الفصل الأول


ومتطلبات وتوقعات العملاء. والتصميم هو ترجمة لهذه الاحتياجات والمتطلبات إلى مواصفات (Specification) قابلة للتنفيذ؛ وذلك بتعريف خصائص المنتج المختلفة ولكل من مكوناته بصورة دقيقة. ففي المجال الصناعي مثلاً يتم تحديد المقاييس المادية المطلوبة لمكونات المنتج التي تمثل خصائص الجودة المطلوبة التي يجب أن يكون عليها المنتج النهائي، وتعرف هذه المقاييس بمواصفات جودة المنتج. فمثلاً تقوم الجهة الفنية بمصنع خراطيم بتحديد مقاييس طول الخرطوم وقطره الداخلي والسمك والمواد الخام ونحو ذلك.

وتتحدد في مرحلة التصميم أيضاً القيمة المستهدفة (Target Value) أو القيمة الاسمية (Nominal Value) لكل خاصية من خواص أداء المنتج، كتحديد قطر الخرطوم الداخلي بــ ٢ سم مثلاً وطوله بــ ١٠ سم وسُمكه بــ ٣ سم. ونظراً الستحالة إنتاج وحدات مطابقة تماما للقيم المستهدفة؛ يتم عادة تحديد فروق سماح (Tolerance) وفقا لاستخدامات المنتج. وتحدد هذه الفروق المدى المقبول لخواص المنتج لأداء المهام المطلوبة. وتسمى القيمة العليا المسموح بها لخاصية الجودة بحد المواصفات العلوي (Upper Specification Limit) أو اختصاراً بـ USL والقيمة الدنيا للسماح بحد المواصفات السفلي (Lower Specification Limit) أو اختصارًا بــ LSL. و عندما تكون لخاصية الجودة حدًا مواصفات أعلى وأدنى يقال إن للخاصية حدى سماح في طرفين Two-sided) (Tolerance). ويوضح الشكل (١-٧) حدى المواصفات والقيمة المستهدفة لمخرجات عملية لها حدود سماح في طرفين، حيث يلاحظ أن وحدتي المنتج "أ" و"ب" تطابقان المواصفات والوحدة "ج" غير مطابقة للمواصفات. ومن الأمثلة التي يتم فيها تحديد حدِّي مواصفات كتحديد فيمة مستهدفة لقطر خرطوم بـ ٢ سم وحدى سماح (± ۲,۰۰۰۲ سم)؛ أي أن حد المواصفة العلوي هو (۲,۰۰۰۲) سم وحد المواصفة السفلي هو (۱,۹۹۹۸) سم، إذ يتعين أن لا يزيد أو يقل قطر الخرطوم عن الحدين العلوي والسفلي على التوالي، وإلا فإنه لا يمكن تثبيت الخرطوم في مكانه. وفي بعض الحالات يوجد حد مواصفة واحد (سفلي أو علوي)، وفي هذه الحالة يقال إن للخاصية حد سماح في طرف واحد (One-Sided Tolerance) ، مثل أن يحدد مصنع ينتج حليب قليل الدسم أن لا تزيد نسبة الدسم على حد معين، ومثل أن يحدد مصنع الحد الأدنى لمنانة سلك بقيمة محددة. أما المنتج ذو المواصفات المحددة وفقاً لمقياس حاد، فلا يسمح فيه بفروق أو انحرافات عن تلك المواصفات، ويعتبر المنتج غير صالح في حالة وجود أي اندراف عن الخاصية.

وتسمى العملية التي تكون مخرجاتها في حدود المواصفات الموضوعة لها بالعملية القادرة (Capable Process)، أي قادرة على تحقيق ما هو مطلوب منها، وتلك التي تكون بعض مخرجاتها غير مطابقة للمواصفات بالعملية غير القادرة (Incapable Process).

في المجال الخدمي يمكن وضع مواصفات الخدمة في مجالات مثل الصحة، والبريد، والفندقة، والتأمين، والأعمال المصرفية، والتجارية، وما إلى ذلك. ويتم تحديد مواصفة الخدمة عادة بحد أقصى لفترة الخدمة؛ مثال أن تحدد إدارة مستشفى فترة انتظار المريض لمقابلة الطبيب بأقل من نصف ساعة.





١-٢-١ عدم المطابقة:


في مراحل الجودة الأولى كانت الوحدة المنتجة إما جيدة وإما رديئة. ثم تطور هذا التصنيف فأصبح يُستخدم مصطلح معيب (Defective) وغير معيب (Nondefective)، وفي الوقت الحاضر يستخدم ممارسو الجودة ومنظروها مصطلحين أكثر دقة بعكس اختلاف مستوى عيوب المنتج أو الخدمة، هما غير المطابق (Nonconformity) وعدم المطابقة (Nonconforming). فالوحدة المنتجة أو الخدمة التي لا تقابل مواصفة واحدة من المواصفات المحددة لها تسمى بغير المطابق. قمثلاً إذا كان حسب الموصفات أن ينتج مصنع خراطيم بطول (1.0±2.5) سم، فإن خرطوماً طوله (2.65) سم يعتبر غير مطابق. أما وحدة عدم المطابقة فهي الوحدة المنتجة أو الخدمة التي بها غير مطابق واحد أو أكثر، ويجب ملاحظة أن المنتج غير المطابق لا يكون بالضرورة غير صالح للاستخدام. فمثلاً إذا كان وزن عبوة كيس شاي أقل أو أكثر من مواصفة الوزن لا يسؤثر ذلك في صلاحية استخدام الشاي إذا كانت خصائص الجودة الأخرى مطابقة. غير أنه في حالات أخرى يؤثر عدم المطابقة في صلاحية الاستخدام، مثال اختلاف مادة كيميائية في تركيب دواء عن الحد المسموح به، وفي هذه الحالة يسمى عدم المطابقة عيباً؛ لأن الوحدة أصبحت غير صالحة للاستخدام؛ ذلك لأن المنتج المعيب هو المنتج أو الجزء غير القابل للاستخدام بسبب وجود عيب واحد أو أكثر فيه مثل هو الكثر خطورة؛ فالمعيب هو المنتج أو الجزء غير القابل للاستخدام بسبب وجود عيب واحد أو أكثر فيه مثل المسموح مما لا يمكن استخدام المطوب.

وقد قسم فارنم (Farnum, 1994 p. 8) العيب إلى: عيب حرج (Critical Defect) وهو العيب الدي ينتج عنم فارنم (Major Defect) وهو العيب الذي ينتج عنمه عدم موثوقيمة في ينتج عنم موثوقيمة في الاستخدام، وعيب طفيف (Minor defect) وهو الذي لا يتوقع أن يؤثر تأثيراً بدرجة كبيرة في استخدام المنتج.

كما يجب ملاحظة أن عملية تحديد عدم مطابقة منتج للمواصفات ليست بالأمر السهل. ولذا أشار ديمنج (Farnum, 1994 p. 9) إلى ضرورة وضع تعريفات إجرائية دقيقة ليتم على أساسها التفريق بين المطابقة وعدم المطابقة.

۱-۲-۱ الستة سيجما (Six Sigma):

طورت شركة موتورولا (Motorola) في أو اخر الثمانينيات المبلايية من القرن الماضي برنامجاً سُمي بالسنة سيجما يهدف إلى تحقيق أعلى درجات الجودة في منتجاتها (Basu & Wright 2003, p.34). ويرمي هذا البرنامج إلى تحقيق أعلى درجات الجودة الرئيسة للمنتج إلى أقل حد ممكن. والسنة سيجما مفهوم يمزج بين مدخلين هما: الإدارة والإحصاء. فمن مدخل الإدارة تعني السنة سيجما لمعظم المنظمات إستراتيجية للتحسين المستمر تهدف إلى تعظيم الربحية، وذلك بخفض الفاقد وخفض تكاليف الجودة وتحسين جميع العمليات التي تلبي احتياجات وتوقعات العملاء. وإحصائياً تعني السنة سيجما أن يكون معدل العيب (٢،٤) وحدة معيية من كل مليون وحدة منتجة. واستخدم مصطلح السيجما أو الانحراف المعياري (٥) لقياس التشتت حول الوسط الحسابي أو القيمة المستهدفة لمخرجات العمليات؛ أي أن يكون حذا المواصفات على بعد سنة انحراف المعيارية من القيمة المستهدفة. وطور مفهوم السنة سيجما على أساس أن يكون تباين خاصية الجودة في حدود (١٠) انحراف معياري حول القيمة المستهدفة (الشكل ١-٨). وبذلك يكون احتمال إنتاج وحدة غير معيبة حسب حدي (١٠) ووضح الجدول (١-٢) نعيب الوحدات المطابقة للمواصفات وعدد الوحدات المعيبة حسب حدي المواصفات بوحدات الانحراف المعياري.



الرفاية الإحصائية على العمليات

جدول (١-٢): نسب الوحدات المطابقة للمواصفات وعدد الوحدات المعيبة حسب حدي المواصفات

عدد الوحدات المعيبة في كل مليون	نسبة الوحدات المنتجة المطابقة	حدا
وحدة منتجة	للمواصفات	المو اصفات
697700	%30.23	±1σ
608700	%60.13	<u>+2</u> σ
66810	%93.32	±3σ
6210	%99.3790	±4 <i>σ</i>
233	%99.9767	±5σ
3.4	%99.99966	$\pm 6\sigma$

١-٣ الرقابة الإحصائية على العمليات: تعريفها وأهدافها:

الرقابة الإحصائية على العمليات (Statistical Quality Control) هي جزء من حقل الرقابة الإحصائية على الجودة (Statistical Quality Control) ويتكون من عدة طرق وأدرات إحصائية تستخدم لفهم وضبط ومراقبة وتحسين أداء العمليات (Statistical Quality Control). ويعرفها جعفر وكيتس ومراقبة وتحييل العمليات بهدف التحسين المستمر الجودة (Gaafar and Keats, 1992) بأنها أسلوب يستخدم في مراقبة وتقييم وتحليل العمليات بهدف التحسين المستمر الجودة والعولية والخدمة، وذلك بتقليل الاختلافات في العمليات. والرقابة الإحصائية على العمليات حسب تعريف جويتش وديفز (Goetsch and Davis, 2000, pp556-558) هي أداة إحصائية تستخدم لفصل الاختلافات الناتجة عسن أسباب خاصة من الاختلافات الطبيعية أو العامة للقضاء على الأسباب الخاصة؛ وذلك لتأسيس وتحقيق الاتساق والتوافق في مخرجات العمليات بهدف تحسينها. ويعرفها مونتجومري (Montgomery 2001, p.154) بأنها مجموعة من الاختلافات.

تتكون الرقابة الإحصائية على العمليات من مجموعة طرق إحصائية وبيانية تعرف بأدوات حل المشكلات تستخدم في تقويم مخرجات العمليات لتحديد إمكانية قبولها. وتشمل بالإضافة لخرائط المراقبة - الأداة الأساسية - المدرج التكراري، ورسم الساق والورقة، ورسم السبب والأثر، ورسم باريتو، وقوائم التأكد، رسم تركيز العيب، والرسم المبعثر/ رسم الانتشار، وخريطة التنفق، وخريطة التغيرات الزمنية (انظر الجدول ٢-١).

جدول (١-٣): طرق وأدوات الرقابة الإحصائية على العمليات

الأداة / المرجع	Monigomery, 2005	Besterfield, 2001	Carey, 2003
خرائط المراقبة (Control charts)	V	1	1
المعدرج التكراري (Histogram).	√	1	1
رسم الساق و للورقة (Stem-Leaf Plot)	1		
رسم السبب والأثر (Cause-and-effect Diagram).	1	1	
رسم باریتو (Pareio Diagram).	1	√	1
قوائم التأكد (Check Sheets).	1	1	
رسم تركيز العيب (Defect Concentration Diagram)	√		
الرسم المبعثر/ رسم الانتشار (Scatter Diagram).	√ <u> </u>	1	√
خريطة الندفق /الخريطة الانسيابية (Flowchart).		1	V
خريطة التغيير ات الزمنية (Run chart).			

المصادر:Besterfield 2001, p. 73 ، Carey 2003, p.xviii ، Montgomery 2005, p.148

وتتلخص أهداف الرقابة الإحصائية على العمليات فيما يلى (Dale 1999, p.367):

- تحقيق استقرار العمليات.
- تحسين وخفض الاختلافات في مخرجات العمليات.
 - تقييم أداء العملية.
- ♦ توفير معلومات لمساعدة الإدارة في صنع القرارات.

إن استخدامات طرق الرقابة الإحصائية على العمليات قد اتسعت في العقود الماضية الأخيرة في ملت مجالات القطاع الخدمي (البنوك،الصحة، التعليم، التأمين، الفندقة، صناعة الطيران النخ)، والزراعة والإنتاج الحيواني ونحو ذلك، بعد أن كانت مقصورة على ضبط العمليات الصناعية. وقسم ماكرثي وواسسري (MacCarthy and Wasusri 2002) مجالات تطبيق طرق الراقابة الإحصائية إلى أربعة مجالات أساسية هي:

- تطبیقات هندسیه و صناعیه وبیئیة.
- تطبيقات في مجال الرعاية الصحية.
 - تطبيقات في القطاع الخدمي.
 - تطبیقات احصائیة.

مفاهيم أساسية

١- ٤ استخدام الحاسب الآلي في الرقابة الإحصائية على العمليات:

يوجد في الوقت الحالي العديد من برامج الحاسب الآلي التي تستخدم في إجراء التحليل الإحصائي للرفابة الاحصائية على العمليات. ويمكن تقسيم هذه البرامج إلى تلاث فئات أساسية هي:

- ۱) برامج متخصصة في مراقبة الجودة إحصائيا (Statistical Quality Control) أو الرقابة الإحصائية على العمليات الماتيات الماتيات على العمليات (www.pqsystems.com) Pqsystems)، وSPC) مثل بسرامج: وwww.pqsystems.com) و (www.pqsystems.com).
- ٢) برامج تحليل إحصائي عامة تتضمن أدوات إحصائية خاصة بمراقبة الجودة، ومن أهمها ما يلي: برنامج Statgraphics و SPSS، وMINITAB ، و SPSS
- ٣) برامج الجداول الإلكترونية (Spreadsheets): وهي برامج ذات استخدامات عامة ومتعددة في معالجة البيانات. وتعد برامج لوتس (Lorus 123)، كواتروبرو (Quatro Pro)، وإكسل (Excel) من أفضل هذه البرامج، لما لها من إمكانات كبيرة في معالجة وعرض البيانات. وتستخدم الجداول الإلكترونية لإجراء العمليات الحسابية الرياضية والإحصائية والمالية والهندسية المختلفة من خلال مجموعات من الدوال الخاصة بكل مجال من هذه المجالات. كما تتيح هذه البرامج عمل رسومات بيانية متنوعة وعالية الجودة. وتتطلب الاستفادة من هذه البرامج في التحليل الإحصائي لمراقبة الجودة إلماماً يصيراً بها وبأساليب الرقابة الإحصائية على العمليات.

وفي هذا الكتاب تم التركيز على استخدام برنامج إكسل في معظم الأمثلة والتطبيقات؛ وذلك لما يليى: ١) وجود إصدارات عربية من البرنامج وسهولة الحصول عليه، ٢) تكامل برنامج إكسل مع بسرامج مايكروسوفت أوفيس الأخرى (Microsoft Office)؛ مما يساعد في سهولة إعداد التقارير، ٣) التحسن الكبير الدي طسراً في الإصدار الأخير للبرنامج (Microsoft Office Excel 2003) وذلك بتصويب أخطاء بعض الدوال الإحسائية في الإصدارات السابقة، مثل تصحيح خطأ احتساب الانحراف المعياري في حالة تحليل مشاهدات ذات قيم كبيرة .

؛) تميُّز البرنامج بسهولة تعلمه الذي لا يتطلب إلماماً كبيراً بالحاسب الآلي.

وقد تم تطوير أوراق عمل (Spreadsheers) خاصة لرسم خرائط المراقبة، بحيث يمكن الاستفادة من هذه الأوراق في إعداد خرائط مراقبة باستخدام بيانات مختلفة عن الواردة في الأمثلة. وبالإضافة إلى استخدام برنامج إكسل، تم استخدام برامج SAS وMinitab لحساب بعض العمليات الحسابية المعقدة مثل حساب متوسط طول الدورة (ARL) لخريطة المتوسط المتحرك المرجح أسياً، ولمقارنة النتائج التي نحصل عليها باستخدام إكسل بنتائج هذه البرامج.

^{&#}x27; انظر (Pottel 2004) للمزيد حول أخطاء بعض الدوال الإحصائية في برنامج إكسل (الإصدارات السابقة).

الفصل الثاني

مبادئ الإحصاء الوصفي ومبادئ الاحتمالات

	·	

يتطلب إعداد وتفسير خرائط المراقبة للمتغيرات والخواص الإلمام بالمفاهيم الأساسية لطرق الإحصاء الوصفي ومبادئ الاحتمالات. فإن خرائط المراقبة للمتغيرات تعتمد على مقاييس النزعة المركزية (الوسط الحسابي والوسيط) ومقاييس التثنت (المدى والانحراف المعياري والتباين). أما خرائط مراقبة الخواص فتعتمد على نظرية الاحتمالات وتحديدا على توزيعي ذي الحدين وبواسون. ويتم تفسير خرائط المراقبة باستخدام اختبارات مبنية على نظرية الاحتمالات. كما يعتمد تحليل قدرة العمليات ونظم القياس على حساب مقاييس النزعة المركزية والتشتت. لذا يهدف هذا الفصل إلى عرض مفاهيم وطرق الإحصاء والاحتمالات الأساسية بأسلوب سهل ومبسط للمساعدة في استيعاب موضوعات الفصول اللاحقة، ويتألف الفصل من جزأين هما: طرق الإحصاء الوصفى ومبادئ الاحتمالات.

١-٢ طرق الإحصاء الوصفى:

٢-١-١ مقاييس النزعة المركزية:

توجد ثلاثة مقاييس تستخدم لوصف تمركز المشاهدات (نقطة تجمع المشاهدات) تعرف بمقاييس النزعة المركزية، هي: الوسط الحسابي، والوسيط والمنوال. وفيما يلي نتناول مقياسي الوسط الحسابي والوسيط؛ نظراً لاستخدامهما في إعداد خرائط المراقبة للمتغيرات.

١-١-١-٢ الوسط الحسابي:

يعتبر الوسط الحسابي (Arithmetic Mean) من أهم مقاييس النزعة المركزية وأوسعها استخداماً. والوسط الحسابي لعدد من المشاهدات هو مجموع قيم المشاهدات مقسوماً على عددها. ورياضياً يتم حساب الوسط الحسابي للعينة حسب الصيغة التالية:

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \tag{2-1}$$

حيث تكون: x_i ترمز المشاهدة رقم x_i الوسط الحسابي، و x_i مجموع قيم مــشاهدات العينــة و x_i حجم العينة كما يتم حساب الوسط الحسابي المجتمع (x_i) باستخدام نفس معادلة الوسط الحسابي للعينــة باســتثناء استبدال x_i الحجم العينة بــ x_i المجتمع؛ إذ إن x_i (إحصاء العينة) مقدَّر متحيز لــ x_i (معلمة المجتمع).

الوسيط الحسابي الكلي (Grand Mean):

لرسم خريطة المراقبة للمتغيرات يتم عادة سحب عينات صغيرة الحجم على فترات زمنية متتالية تعرف بالمجموعات الجزئية (Subgroups)، ولرسم خريطة الوسط الحسابي يتم حساب الوسط الحسابي لأي مجموعة رشيدة وحساب الوسط الحسابي الكلي للمجموعات الجزئية، والوسط الحسابي الكلي هـو الوسط الحسابي لمتوسطات المجموعات الجزئية، ويتم حسابه لعدد g مجموعة جزئية حسب الصيغة التالية:

$$\bar{x} = \frac{1}{g} \sum_{r=1}^{g} \bar{x_r} \qquad r = 1, 2, ..., g$$
(2-2)

حيث إن: $\frac{\pi}{x}$ الوسط الحسابي الكلي و π الوسط الحسابي للمجموعة الرشيدة رقم r

بعض خواص الوسط الحسابي:

- ١. يتأثر الوسط الحسابي بالقيم المتطرفة أو الشاذة (Extreme values) خاصة إذا كان عدد المشاهدات قليلاً. فمثلاً إذا كان لدينا سبع مشاهدات قيمها: ٢، ٣، ٤، ٤، ٢، ٧، ٣٠ فإن الوسط الحسابي لهذه المشاهدات يساوي ٨. وواضح أن هذا الرقم لا يمثل تمركز المشاهدات لأنه أعلى من جميع قيم المشاهدات ما عدا المشاهدة المتطرفة (٣٠). فإذا تم حذف هذه المشاهدة المتطرفة، فإن الوسط الحسابي سيكون(4.33) وهو رقم ممثل لقيم المشاهدات التي حسبت منه. وللتخلص من هذا العيب، يُستخدم أحياناً في مثل هذه الحالات ما يُعرف بالوسط الحسابي المشذب هو الوسط الحسابي المشذب هو الوسط الحسابي العادي لمجموعة المشاهدات بعد حذف نسبة محددة (٥٠ إلى ١٠٠٠) من المشاهدات ذات القيم الدنيا و العليا. فمثلاً لحساب الوسط المشذب لـ (١٠٠) مشاهدة بعد حذف ١٠ منها، يتم أو لا ترتيب المشاهدات تصاعدياً أو تتازلياً ويتم حذف أول مشاهدتين (تمثل ٥٠ من المشاهدات) و أخر مشاهدتين، ومن ثم يتم حساب الوسط الحسابي لبقية المشاهدات (٣٦ مشاهدة). وعلى الرغم من أن الوسط الحسابي المشذب يعالج مشكلة القيم المنظرفة، إلا أنه لا يستخدم في مراقبة الجودة؛ ذلك لأن وجود مثل هذه القيم قد تكون مؤشراً لوجود سبب/أسباب خاصة تؤثر في مخرجات العملية.
 - ٢. لحساب الوسط الحسابي يتم استخدام جميع قيم المشاهدات.
 - ٣. مجموع انحر افات قيم المشاهدات عن الوسط الحسابي دائماً يساوي صفراً، أي:

$$\sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \overline{x} \right) = 0$$

۲-۱-۱-۲ الوسيط (Median):

يعتبر الوسيط من أهم مقاييس النزعة المركزية ويقيس الموضع. والوسيط هو قيمة المشاهدة التي تتوسط المشاهدات بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً. ويتم حسابه كما يلي:

- ترتیب المشاهدات تصاعدیا أو تنازلیاً.
- إذا كان عدد المشاهدات فردياً فالوسيط هو قيمة المشاهدة التي ترتيبها $\left(\frac{n+1}{2}\right)$! أما إذا كان عدد المشاهدات زوجياً فالوسيط هو الوسط الحسابي لقيمتي المشاهدتين اللتين تتوسطان المشاهدات، أي الوسط الحسابي لقيم المشاهدة رقم $\left(\frac{n}{2}\right)$ والمشاهدة رقم $\left(\frac{n}{2}\right)$.

ومن أهم مزايا الوسيط أنه لا يتأثر بوجود القيم المنطرفة؛ ذلك لأنه مقياس موضع يعتمد على ترتيب المشاهدات. ولذلك يفضل أحياناً استخدام الوسيط على الوسط الحسابي في حالة وجود قيم متطرفة، غير أنه في حقل الجودة ربما تشير القيم المتطرفة إلى وجود سبب أو أسباب خاصة تؤثر في سلوك العملية.

مثال (۱−۲):

في دراسة لأحد البنوك التجارية السعودية لتقدير فترة انتظار العميل لحين الحصول على الخدمة المطلوبة من موظف البنك خلال ساعات الذروة (من العاشرة صباحاً وإلى الساعة الثانية عشرة ظهراً)، تم أخذ عينة عشوائية قوامها عشرة عملاء في أحد الأيام من ثلاثة فروع للبنك وتسجيل فترات الانتظار بالدقائق كما موضح بالجدول (٢-١). احسب الوسط الحسابي لفترة انتظار العميل بالبنك لحين الحصول على الخدمة.

جدول (٢-١): فترات انتظار العملاء بالدقائق لحين الحصول على الخدمات المطلوبة

-		,
الفرع ج	الفرع "ب"	الفرع "أ"
16.3	16.0	18.5
16.4	19.5	17.3
16.0	15.5	16.0
16.0	20.5	17.5
16.0	21.5	16.0
16.0	15.0	13.5
17.5	17.4	17.3
17.0	18.3	14.5
17.5	18.0	14.4
17.0	19.0	15.5

المصدر: بيانات افتر اضية

الحل:

الوسط الحسابي:

- الوسط الحسابي لفترة انتظار العميل بفرع البنك "أ"، ويرمز له بــ ($\widetilde{X_1}$):

$$\overline{x_1} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_{1i} = \frac{18.5 + 17.3 + 16.0 + 17.5 + 16.0 + 13.5 + 17.3 + 14.5 + 14.4 + 15.5}{10} = \frac{160.5}{10} = 16.05$$

أي أن متوسط فترة انتظار العميل لحين الحصول على الخدمة في فرع البنك "أ" يساوي (16.05) دقيقة.

- الوسط الحسابي لفترة انتظار العميل بفرع البنك "ب"، ويرمز له بــ (\overline{x}_2):

$$\bar{x}_2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_{2i} = \frac{16.0 + 19.5 + 15.5 + 20.5 + 21.5 + 15.0 + 17.4 + 18.3 + 18.0 + 19.0}{10} = \frac{180.7}{10} = 18.07$$

أي أن متوسط فترة انتظار العميل لحين الحصول على الخدمة في فرع البنك "ب" يساوي (18.07) دقيقة.

- الوسط الحسابي لفترة انتظار العميل بفرع البنك "ج"، ويرمز له ب $(x^{\overline{X}})$:

$$\bar{x}_3 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_{3i} = \frac{16.3 + 16.4 + 16.0 + 16.0 + 16.0 + 16.0 + 17.5 + 17.0 + 17.5 + 17.0}{10} = \frac{165.7}{10} = 16.57$$

- أي أن متوسط فترة انتظار العميل لحين الحصول على الخدمة في فرع البنك "ج" يساوي (16.57) دقيقة.

الوسط الحسابي الكلي لفترة لفروع البنك الثلاثة ويرمز له بـ (\bar{x}) ويـــتم حــسابه بحــساب متوســط المتوسطات الحسابية لفترات الانتظار بالغروع الثلاثة كما يلي:

$$\overline{\overline{x}} = \frac{1}{3} \sum_{r=1}^{3} \overline{x}_r = \frac{16.57 + 18.07 + 16.05}{3} = 16.90$$

أي أن متوسط فترة انتظار العميل لحين الحصول على الخدمة في فروع البنك الثلاثة يساوي (16.9) دقيقة.

مثال (۲-۲):

من بيانات المثال (٢-١) احسب وسيط فترة انتظار العميل بالبنك لحين الحصول على الخدمة في الفروع الثلاثة.

الحل:

- وسيط فترة انتظار العميل في فرع البنك "أ":

لحساب الوسيط يتم أولاً ترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً كما يلي:

 18.5
 17.5
 17.3
 16.0
 16.0
 15.5
 14.5
 14.4
 13.5

وبما أن حجم العينة عدد زوجي فإن الوسيط هو متوسط القيمتين اللتين تتوسطان القيم وهما :(16) و(16)، أي أن الوسيط (٢٠٠٠) يماوي:

$$\bar{x_1} = \frac{16+16}{2} = 16$$

أي أن وسيط انتظار العميل في فرع البنك "أ" يساوي (١٦) دقيقة.

- وسيط فترة انتظار العميل في فرع البنك "ب":

لحساب الوسيط يتم أولاً ترتيب البيانات تصاعديا أو تتازلياً كما يلي:

21.5 20.5 19.5 19.0 18.3 18.0 17.4 16.0 15.5 15.0

وبما أن حجم العينة عدد زوجي فإن الوسيط هو متوسط القيمتين اللتين تتوسطان القيم وهما: (18.0) و(18.3)، أي أن الوسيط (1x2) يساوي:

$$\tilde{x}_2 = \frac{18.3 + 18.0}{2} = 18.15$$

أي أن وسيط انتظار العميل في فرع البنك "ب" يساوي (١٨,١٥) دَهَائق.

- وسيط فترة انتظار العميل في فرع البنك "ج":

لحساب الوسيط يتم أو لأ ترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً كما يلي:

17.5 17.5 17.0 17.0 **16.4 16.3** 16.0 16.0 16.0 16.0

وبما أن حجم العينة عدد زوجي فإن الوسيط هو متوسط القيمتين اللتين تتوسطان القيم وهما :(6.3) و(6.4)، أي أن الوسيط (x₁) يساوى:


$$\tilde{x}_3 = \frac{16.3 + 16.4}{2} = 16.35$$

أي أن وسيط انتظار العميل في فرع البنك "ج" يساوي (16.35) دقائق.

٢-١-١-٣ مقاييس النزعة المركزية باستخدام إكسل:

- ادخال البيانات الخام المراد تحليلها في ورقة عمل إكسل في أي عدد من الخلايا ويفضل أن تدخل بيانات أي متغير في عمود واحد.
 - ٢. وضع المؤشر في الخلية المراد فيها إظهار النتيجة (قيمة المقياس كالوسط الحسابي مثلاً).
- اختر دالة مقياس النزعة المركزية المطلوب، إما كتابة أو اختر الدالة من قائمة إدراج، شم الإحصاء الوصفى (انظر الشكل ٢-١).

شكل (٢-١): قائمة دوال الإحصاء




أ. فيما يلى أسماء بعض دوال مقاييس النزعة المركزية:

- Company of the Comp	
الدالة *	مقياس النزعة المركزية
=average()	الوسط الحسابي
=trimmean(; النبعة)	الوسط الحسابي الوسط الحسابي المُثذَّب
=median()	الوسيط
	

* " " نطاق خلايا البيانات.

ه. كما يمكن استخراج مقاييس النزعة المركزية والتشتت باستخدام أدوات التحليل من قائمة أدوات (Tools) باختيار الإحصاء الوصفي (Descriptive statistics)، (انظر الشكل ٢-٢). ويتيح هذا الخيار استخراج مقاييس النزعة المركزية والتثنت.

شكل (٢-٢): قائمة خيارات أدوات التحليل



ويتبِح هذا الخيار استخراج عدد كبير من مقاييس النزعة المركزية والتشتت. ويوضح الجدول (٢-٢) مخرجات مقاييس النزعة المركزية والتشت باستخدام أدوات التحليل لبيانات أوزان القوارير لخطوط الإنتاج التُكلئة.

جدول (Y-Y): مخرجات مقاییس النزعة المركزیة والتشتت باستخدام أدوات التحلیل لبیاتات فترات الانتظار (جدول Y-Y)

ج ً	فرع البنك	°ر	فرع البنك "،	×ſ	فرع البنك
16.57	Mean	18.07	Mean	16.05	Mean
0.20	Standard Error	0.68	Standard Error	0.51	Standard Error
16.35	Median	18.15	Median	16.00	Median
16.00	Mode	#N/A	Mode	17.30	Mode
0.62	Standard Deviation	2.14	Standard Deviation	1.60	Standard Deviation
0.39	Sample Variance	4.60	Sample Variance	2.57	Sample Variance
-1.46	Kurtosis	-0.94	Kurtosis	-1.02	Kurtosis
0.57	Skewness	0.05	Skewness	-0.11	Skewness
1.50	Range	6.50	Range	5.00	Range
16.00	Minimum	15.00	Minimum	13.50	Minimum
17.50	Maximum	21.50	Maximum	18.50	Maximum
165.70	Swn	180.70	Sum	160.50	Sum
10	Count	10	Count	10	Count

ويعاب على استخدام خيار الإحصاء الوصفي من قائمة أدوات التحليل ما يلي:

- استخراج عدد كبير من مقاييس النزعة المركزية والتشنت بصورة ذاتية ربما لا يجد المحلل حاجة إلى معظمها.
- تكرار أسماء مقاييس النزعة بعدد المتغيرات التي تم تحليلها، كما بلاحظ في الجدول السابق، حيث لا توجد حاجة للعمودين الثالث والخامس؛ لأنهما تكرار للعمود الأول.

٢-١-٢ مقاييس التشتت:

٢-١-٢-١ أهمية قياس التشبت في مراقبة الجودة:

تركز برامج تحسين الجودة في معظم المنظمات على تقليل الاختلافات في مخرجات العمليات بغرض إنتاج وحدات مطابقة للمواصفات. وتعتمد مراقبة وضبط أي عملية على قياس وتقدير الاختلافات في مخرجاتها. وتستخدم خرائط المراقبة بصفة أساسية لتوضيح الاختلافات التي تحدث في النزعة المركزية والتشتت لخواص الجودة بهدف الفصل بين اختلافات الأسباب العامة والأسباب الخاصة. ومن أهم المقاييس التي تستخدم لقياس

الاختلافات هي ما يعرف بمقاييس التشتت (Dispersion Measures) ، ومن أهمها المدى، والانحراف المعياري، والتباين. ويتم إعداد خرائط مراقبة المتغيرات بحساب هذه المقاييس.

وتعتبر مقاييس التشتت من المقاييس الإحصائية المهمة والمكملة لوصف البيانات، وتستخدم هذه المقساييس القياس مدى تشتت قيم البيانات عن بعضها، وترجع أهمية مقاييس التشتت إلى أنه قد تتسساوى قسيم المتوسطات لمجموعات مختلفة من البيانات إلا أن تشتتها قد يختلف كثيراً. فمثلاً نجد أن قيم الوسط الحسابي لمجموعات البيانات التالية متساوية:

- 1) ; , 0 , 5 (1
- ٠٦،٦،٣(ب
- ج) ، ، ٥ ، ، ١٠

غير أن انتشار القيم حول وسطها الحسابي يختلف كثيراً من مجموعة إلى أخرى. فالمجموعة الأولى أكثر تجانساً من الثانية والثالثة. يتناول هذا الجزء أهم مقابيس التشنئ ، وهي: المدى، والتباين والانحراف المعياري، ومعامل الاختلاف.

٢-١-٢ المدى:

يعتبر المدى (Range) من أبسط مقاييس التشتت، وهو الغرق بين أكبر وأصغر قيمة مشاهدة. وبذلك يقيس المدى المسافة بين أصغر وأكبر قيمة. فإذا كان $x_{(n)}$ هما أكبر وأصغر قيمتيي مشاهدتين في مجموعة بيانات على التوالى، فإن المدي ، ويرمز له بـ $x_{(n)}$ ، يتم حسابه كما يلى:

$$R = x_{(n)} - x_{(1)} (2-3)$$

وللمدى عيبان هما: ١) أنه يتأثر بالقيم المتطرفة أوالشاذة في البيانات، و ٢) تتحدد قيمته باستخدام مشاهدتين فقط بغض النظر عن عدد المشاهدات في العينة أو المجتمع. ولتجنب هذين العيبين يستخدم أحياناً ما يعرف بالمدى الربيعي (Interquartile Range) وهو الفرق بين الربيع الأول والربيع الثالث، ويصف المدى الربيعي التشتت لنصف المشاهدات التي تتوسط البيانات.

٢-١-٢-٣ التباين والانحراف المعياري:

يعتبر التباين (Variance) والانحراف المعياري (Standard Deviation) من أهم وأفضل مقاييس التشتت وأوسعها استخداماً في التحليل الإحصائي. والتباين هو متوسط مربع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي. أما الانحراف المعياري فهو الجذر التربيعي الموجب للتباين، أي أن التباين هو مربع الانحراف المعياري. ويقيس

الانحراف المعباري متوسط تثنت البيانات عن وسطها الحسابي بوحدة القياس الأصلية (رطل، مئر، ساعة، ...) في حين يقيس التباين متوسط التشتت عن الوسط الحسابي بمربع وحدة القياس (رطل ، متر ، ساعة ...). ولسهولة تفسير التشتت بالوحدات الأصلية؛ يُستخدم الانحراف المعياري بصفة غالبة لقياس الاختلافات في البيانات. وكلما كانت قيمة الانحراف المعياري كبيرة كان تشتت المشاهدات كبيرا وبعيدا عن وسطها الحسابي والعكس صحيح.

ويُستخدم الانحراف المعياري لوصف توزيع مشاهدات المتغيرات التي تتبع التوزيع الطبيعي، حبث يقع خو ($\mu+\sigma$) من قيم مشاهدات المتغير الطبيعي ما بين ($\mu+\sigma$) و($\mu+\sigma$)؛ و($\mu+\sigma$) من قيم المشاهدات تقع ما بين ($\mu+\sigma$) و($\mu+\sigma$)؛ و($\mu+\sigma$)؛ و($\mu+\sigma$)؛ و($\mu+\sigma$) من قيم المشاهدات تقع ما بين ($\mu+\sigma$) و($\mu+\sigma$)، حيث إن σ هو الانحراف المعياري للمجتمع و μ والوسط الحسابي للمجتمع (انظر الشكل $\mu-\sigma$).

والانحراف المعياري للعينة، ويرمز له بـ S، لعدد n من المشاهدات هـ و الجـ نر التربيعـ ي لمجمـ وع انحر افات قيم المشاهدات عن وسطها الحسابي مقسوماً على (n-1)، أي أن:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n-1}} \tag{2-4}$$

ويأخذ الانحراف المعياري قيماً موجبة ويساوي الصغر عندما تكون قيم البيانات متساوية.

٢-١-٢- مقدرات الاتحراف المعياري المستخدمة في خرائط المراقبة للمتغيرات:

على الرغم من أن النباين للعينة (s^2) مقدر غير متحيز (Unbiased Estimator) لنباين المجتمع (s^2) إلا أن الانحراف المعياري للعينة (s) يعتبر مقدراً متحيزاً (biased estimator) إلى حد ما للانحراف المعياري للعينة (s) يعتبر مقدراً متحيزاً (s) أي أن القيمة المتوقعة للانحراف المعياري للعينة العينة لا تساوي الانحراف المعياري للمجتمع (s) (s). وتأخذ القيمة المتوقعة للانحراف المعياري للعينة الصيغة التالية:

$$E(s) = c_4 \times \sigma$$
 $c_4 = \left(\frac{2}{n-1}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{\Gamma\left[\frac{(n-1)^2}{2}\right]}$: التالية C_4 ثابت و باخذ الصغية التالية

وينخفض حجم التحيز بزيادة حجم العينة بحيث يمكن تجاهله في حالة العينات الكبيرة. أما في حالة العينات الصغيرة فيتم خفض التحيز بقسمة الانحراف المعياري للعينة على الثابت C_4 . حيث يتم تقدير الانحراف المعياري C_4 حسب المعادلة التالية:

$$\hat{\sigma} = \frac{s}{c_4} \tag{2-5}$$

ويعني S الانحراف المعياري العادي، و C_4 ثابت تختلف قيمه حسب حجم العينة (n) التي تعرف بالمجموعة الجزئية (Subgroup) (انظر الملحق V). ويلاحظ أن قيمة الثابت C_4 تقترب من الواحد الصحيح كلما زاد حجم العينة. وتستخدم المعادلة (2-5) في إعداد خريطة مراقبة الانحراف المعياري الذي يتم مناقب شتها في الفصل الرابع.

كما يستخدم المدى (
$$\alpha$$
) أيضاً لتقدير الانحراف المعياري (α) باستخدام الصيغة التالية:
$$\hat{\sigma} = \frac{R}{d}$$

حيث إن R هو المدى و d_2 ثابت تزيد قيمها بزيادة حجم العينة (انظر الملحق \lor). وفي حالة تماثل توزيع البيانات (التوزيع الطبيعي) يكون هذا التقدير قريباً جداً لقيمة الانحراف المعياري (s). وتستخدم المعادلة (s) في رسم خريطة المدى (انظر الفصل الرابع).

وكذلك تستخدم العشيريات (Deciles) لتقدير الإنحراف المعياري في حالة تماثل توزيع البيانات، حسب الصغية التالية (Farnum 1994, p.65):

$$\tilde{\sigma} = 0.39(D_9 - D_1)$$
 (2-7)

حيث إن Dو العُشير التاسع و Di العُشير الأول.

٢-١-٢-٥ معامل الاختلاف:

معامل الاختلاف (Coefficient of Variation) هو مقياس للتشتت النسسبي ويُستخدم لمقارنة تشتت معامل الاختلاف (متغيرين أو أكثر في إحدى الحالتين التاليين:

- اختلاف وحدات قياس المتغيرات المراد مقارنة تشتتهما؛ كمقارنة تشتت الطول المقاس بالأمتار بالوزن المقاس بالجرام.
 - ٢. وعندما تكون وحدة قياس المتغيرات نفسها ولكن يوجد اختلاف في قيم الوسط الحسابي؛ كمقارنة تشتت أوزان معجون أسنان تم إنتاجه من ثلاثة خطوط إنتاج (أ، ب، وج) في مصنع ما.

ومعامل الاختلاف العينة، ويرمز له بـ CV، هو نسبة الانحراف المعياري إلى الوسط الحسابي، أي أن: $CV = \frac{s}{2} \times 100$

وعند مقارنة تشتث متغيرين أو أكثر، فإن أصغر قيمة معامل اختلاف من بين قيم معاملات الاختلاف بدل على أن هذا المتغير أقل تشتثاً.

٢-١-٢- مقاييس التشتت والرقابة الإحصانية للعمليات:

تُعدُّ خريطة المراقبة - وهي الأداة الأساسية في الرقابة الإحصائية للعمليات - تمتيلاً بيانياً لإحدى خصائص جودة منتج أو خدمة ما تُستخدم للتمييز بين اختلافات الأسباب الخاصة والأسباب العامة. ولإعداد خريطة الوسط الحسابي والمدى مثلاً، يتم أخذ عينات من مخرجات العملية وحساب إحصاءات الوسط الحسابي والمدى لهذه العينات. ويتم حساب حدود المراقبة باستخدام معادلات تعتمد على مقاييس النزعة المركزية والتشنت وحجم العينة. كما تعتمد المسافة بين الخط المركزي للخريطة وكل من حد المراقبة العلوي والسفلي على حجم العينة وقيمة مقياس التشنت (المدى أو الانحراف المعياري). وتستخدم مقاييس النشنت في جميع أنواع خرائط المراقبة.

مثال (۲-۳):

الجدول (٢-٢) يعرض أسعار الأسهم لثلاث شركات سعودية خلال الفترة من الأول من مارس وحتى ٢١ من مارس عامل من مارس ٢٠٠٤م. احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لأسعار الأسهم لكل شركة، ثم احسب معامل الاختلاف لأسعار الأسهم لكل شركة؟ أي من الشركات الثلاثة أسعار أسهمها أكثر استقراراً خلال هذه الفترة؟

جدول (٢-٣): أسعار الأسهم لثلاث شركات سعودية * (سعر الإقفال بالريال السعودي)

الشركة السعودية للفنادق	شركة الاتصالات	الشركة السعودية للصناعات	. (4)
والمناطق السياحية	السعودية	الدوانية والمستلزمات الطبية	النّاريخ
104.25	464.00	160.50	۱ – مارس – ۲۰۰۶م
104.00	465.00	162.50	۲- مارس -۲۰۰۶م
104.00	464.50	161.75	۲- مارس -٤٠٠٠م
103.75	465.75	161.50	٤- مارس - ٢٠٠٤م
104.50	469.00	162.50	٦- مارس - ٢٠٠٠م
105.50	476.00	162.25	۷- مارس -۲۰۰۶م
105.00	474.50	161.00	۸- مارس -۲۰۰۶م
113.25	475.00	163.75	9- مار <i>س -٤٠٠٠</i> م
115.00	474.00	164.50	١٠- مارس -٤٠٠٠م
114.25	473.00	164.25	۱۱- مارس -۲۰۰۶م

الشركة السعودية للفنادق	شركة الاتصالات	الشركة السعودية للصناعات	. 1-11
والمناطق السياحية	السعودية	الدوائية والمستلزمات الطبية	التاريخ
114.75	467.00	168.50	۱۳ مارس -۲۰۰۶م
112.00	471.00	166.00	۱۶- مارس -۲۰۰۶م
112.25	471.25	164.00	۱۵ – مارس –۲۰۰۶م
114.00	462.00	166.00	۱۲ - مارس -۲۰۰۶م
113.00	465.25	165.50	١٧- مارس - ٢٠٠٤م
113.50	474.00	170.50	۱۸- مارس -۲۰۰۶ م
112.50	472.50	168.50	۲۰- مارس -۲۰۰۲م
112.25	464.00	172.00	۲۱ – مارس –۲،۰۲م

^{*} المصدر: مركز بخيت للاستشارات المالية (http://www.bfasaudi.com)

الحل:

- الانحراف المعياري لأسعار الأسهم:

لحساب الانحراف المعياري يتم أولاً حساب الوسط الحسابي لأسعار أسهم أي شركة من الشركات الـثلاث ثم حساب مربع انحرافات قيم المشاهادات عن أوساطها الحسابية كما موضح بالجدول (٢-٤). وفيما يلـي قـيم الانحراف المعياري لأسعار الأسهم للشركات الثلاثة:

- الانحراف المعياري (s1) لأسعار أسهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية:

$$s_1 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{18} (x_{1i} - \overline{x}_1)^2}{n_1 - 1}} = \sqrt{\frac{187.375}{18 - 1}} = 3.32$$

أي أن الانحراف المعياري لأسعار أسهم الشركة يساوي (٣,٣٢) ريالات.

- الانحراف المعياري (s2) لأسعار أسهم شركة الاتصالات السعودية:

$$s_2 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{18} (x_{2i} - \overline{x}_2)^2}{n_2 - 1}} = \sqrt{\frac{364.6007}{18 - 1}} = 4.63$$

أي أن الانحراف المعياري لأسعار أسهم الشركة يساوي (٢٣,٤) ريالات.

- الانحراف المعياري (s3) لأسعار أسهم الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية:

$$s_3 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{18} (x_{3i} - \bar{x}_3)^2}{n_3 - 1}} = \sqrt{\frac{353.1563}{18 - 1}} = 4.56$$

أي أن الانحراف المعياري لأسعار أسهم الشركة يساوي (٤,٥٦) ريالات.

جدول (٢-٤): مجاميع انحرافات قيم المشاهدات عن أوساطها الحسابية

	2. O. ———, ۲.	· · · · · ·) .
الفنادق	الإنصالات	الدوائية	
$(x_{3i} \cdot \overline{x_3})^2$	$(x_{2i} - \overline{x}_2)^2$	$(x_{1i} - \overline{x_1})^2$	
31.6406	28.2965	18.0625	
34.5156	18.6576	5.0625	
34.5156	23.2270	9.0000	
37.5156	12.7409	10.5625	
28.8906	0.1020	5.0625	
19.1406	44.6298	6.2500	
23.7656	26.8382	14.0625	
11.3906	32.2687	1.0000	
26.2656	21.9076	0.0625	
19.1406	13.5465	0.2500	
23.7656	5.3798	14.0625	
4.5156	2.8243	1.5625	
5.6406	3.7270	0.5625	
17.0156	53.5743	1.5625	
9.7656	16.5604	0.5625	
13.1406	21.9076	33.0625	
6.8906	10.1159	14.0625	
5.6406	28.2965	52.5625	
353.1563	364.6007	187.3750	المجموع

معامل الاختلاف:

معامل الاختلاف هو نسبة الانحراف المعياري للوسط الحسابي. الجدول التالي يوضيح قيم معاملات الاختلاف لأسعار أسهم الشركات الثلاث.

السُّركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية	شركة الاتصالات السعودية	الشركة السعودية للصناعات الدوانية والمستلزمات الطبية	المقياس
4.56	4.63	3.32	الانحراف المعياري
109.88	469.32	164.75	الوسط الحسابي
4.15%	0.99%	2.02%	معامل الاختلاف

ويستشف من قيم معاملات الاختلاف، أن أسعار أسهم شركة الاتصالات السعودية أكثر استقراراً من أسعار أسهم شركتي الدوائية والفنادق؛ لأن معامل الاختلاف لأسعار أسهم الاتصالات أقل من معاملي الاختلاف للشركتين الأخريين. كما يتضح من النتائج أن أسعار أسهم الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية هي الأكثر تذبذباً مقارنة بأسعار أسهم الشركتين الأخريين.

٧-١-١٧ مقاييس التشبت باستخدام إكسل:

- إدخال البيانات الخام المراد تحليلها في ورقة عمل إكسل في أي عدد من الخلايا ويفضل أن تدخل بيانات أي متغير في عمود واحد كما سبق ذكره.
 - وضع المؤشر في الخلية المراد فيها اظهار النتيجة.
- كتابة اسم دالة مقياس التثنت المطلوب، إما كتابة مباشرة أو اختر دالة من قائمة إدراج، ومن ثم إحصاء. وفيما يلي أسماء بعض دوال مقاييس التثنت المهمة:

الدالة*	مقياس التثنت
=stdev()	الانحر اف المعياري
=var()	النباين

* " " نطاق خلابا البيانات

- كما يمكن استخراج مقاييس النزعة المركزية والتشتت باستخدام أدوات التحليل من قائمة أدوات (Tools) باختيار الإحصاء الوصفي (Descriptive statistics). ويتيح هذا الخيار استخراج مقاييس النزعة المركزية والتشتت كما سبق شرحه.

مثال (٢-٤):

من بينات المثال (٢-١) احسب مقدر الانحراف المعياري لفترة انتظار العملاء في فرع البنك "أ" باستخدام المعادلتين (5-2) و (6-2).

الحل:

لحساب مقدر الانحراف المعياري حسب المعادلتين (5-2) و (6-2) تم أولاً حساب الانحراف المعياري العادي والمدى لقيم البيانات. فبلغ الانحراف المعياري العادي لفترة انتظار العملاء (١,٦٠٤٣٣٤) والمدى (٥) دقائق. وباستخدام المعادلة (5-2) نحصل على مقدر الانحراف المعياري كما يلى:

$$\hat{\sigma}_1 = \frac{s_1}{c_2} = \frac{1.604334}{0.9727} = 1.624431$$

وإن قيمة التابت C₄ لعينة حجمها (١٠) تساوي (١٠,٩٧٢٧). كما نحصل على مقدر الانحراف المعياري باستخدام المعادلة (2-6) كما يلى:

$$\hat{\sigma}_1 = \frac{R}{d_2} = \frac{5}{3.078} = 1.649362$$

حيث إن قيمة التابت d₂ لعينة حجمها (١٠) تساوي (٣,٠٧٨).

٢-٢ ميادئ الاحتمالات:

تقوم نظرية خريطة المراقبة على أسس وقواعد الاحتمالات. كما يتم تفسير خرائط المراقبة باستخدام اختبارات مبنية على نظرية الاحتمالات. لذا يهدف هذا الجزء إلى عرض مبادئ الاحتمالات بشكل مبسط لأهميتها في إعداد وتفسير خرائط المراقبة.

٢-٢-١ نظرية الاحتمالات:

تُستخدم كلمة الاحتمال للتعبير عن حالة عدم التأكد من حدوث شيء معين. فمثلاً كثيراً ما نتحدث عن احتمال عدم إقلاع الطائرة في ميعادها إذا هبت عاصفة من الأتربة، واحتمال سقوط الأمطار إذا ما تلبدت السماء بالسحب، واحتمال فوز فريق ما على آخر إذا كان إعداد الفريق جيداً وكانت نتائج مبارياته الأخيرة إيجابية،... إلخ. ويتم أحيانا التعبير عن هذه الاحتمالات كمياً. فمثلاً نقرر أن احتمال إقلاع الطائرة في ميعادها حاصل بنسبة (٣٠٠)، واحتمال أن تسقط الأمطار مساء اليوم (٩٠٠)، واحتمال الحصول على وحدة معيبة من أحد خطوط الإنتاج بمصنع ما هو (٣٠)، واحتمال استلام شحنة من سلعة ما مطابقة للمواصفات تماماً (٩٠%)، وهكذا. ولكي نعرف الاحتمال (٢٠٥)، نبدأ أولاً باستعراض بعض المصطلحات المهمة المرتبطة بنظرية الاحتمالات:

التجرية العشوائية (Random Experiment):

هي أي عملية نعلم جميع نتائجها الممكنة، غير أننا لا نستطيع النتبؤ بهذه النتائج. فمثلاً إذا أُلقي حجر نرد (Die) فإننا لا نستطيع أن نتنبأ بأن يكون السطح العلوي الرقم ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦. وكذلك إذا أُلقيت قطعة نقود لا نستطيع أن نتنبأ بأن السطح العلوي لها سيكون صورة (Head) أو كتابة (Tail). وهنا يُلاحظ أن كلاً من التجربتين – إلقاء حجر النرد أو قطعة النقود – تجربة عشوائية؛ لأننا نعلم النتائج الممكنة لكل تجربة منهما.

فضاء العينة (Sample Space):

هو مجموع النواتج الممكنة لتجربة عشوائية. فمثلاً إذا رمزنا للصورة بــ (H) والكتابة بــ (T)، فإن فضاء العينة (S) لتجربة إلقاء قطعة النقود مرة واحدة هو:

$$S = \{H,T\}$$

وكذلك إذا ألقيت ثلاث قطع نقود فإن فضاء العينة لهذه التجربة هو:

S = { HHH, HHT, HTT, TTT, THT, THH, TTH, HTH}

وكذلك إذا أُلقي حجر نرد فإن فضاء العينة لهذه التجربة هو:

 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

الحدث (Event):

هو أي مجموعة جزئية (subset) من فضاء العينة. فمثلاً إذا أُلقي حجر نرد، فإن حدث ظهور رقم زوجي (Even) هو: A = {2, 4, 6}

والحدث العثوالي البسيط هو نتيجة إجراء تجربة معينة مرة واحدة فقط، فمثلاً إذا أُلقي حجر نرد فإن حدث ظهور الرقم "7" يمثل حدثاً بسيطاً، والحدث المركب يتكون من حدثين بسيطين أو أكثر، أما الحدث المستحيل هو الحدث الذي لا يقع كحدث ظهور الرقم "٧" في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة. والحدث المؤكد هو الحدث الذي يحتوي على جميع عناصر فضاء العينة.

• جبر الأحداث:

- متمم الحدث:

إذا كان A حدثًا في فضاء العينة S فإن A هو الحدث الذي يتكون من عناصر فضاء العينة S التي لا تنتمي إلى A ، ويرمز إلى عدم وقوع الحدث A ويسمى متمم الحدث A فمثلاً إذا أُلقي حجر نرد، فإن حدث عدم ظهور رقم زوجي هو:

$$A^{c} = S - A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} - \{2, 4, 6\} = \{1, 2, 3\}$$

- A اتحاد حدثين: إذا كان A و B حدثين في فضاء العينة، فإن $B \cup A$ هو الحدث الذي يتكون من عناصر B أو B أو الاثنين معاً.
- تقاطع حدثين: إذا كان A و B حدثين في فضاء العينة، فإن A∩B هو الحدث الذي يتكون من العناصر المشتركة بين A و B ويُرمز لوقوع الحدثين معاً.
- لفرق بين حدثين: A-B=A∩B هو الحدث الذي يتكون من عناصر A والتي لا تنتمي إلى B، ويرمز لوقوع A وعدم وقوع B.
- اتحاد عدة أحداث: إذا كان هناك n من الأحداث $(A_1, A_2, ..., A_n)$ فإن $A_1 U A_2 U A_3 U ... A_n$ هو الحدث $A_1 A_2 U A_3 U ... A_n$ الأول من عنصر واحد على الأول من الأحداث $A_1, A_2, ..., A_n$ ويرمز لوقوع حدث واحد على الأول من هذه الاحداث.
 - تقاطع عدة أحداث: إذا كان هناك n من الأحداث (A1, A2,...,An فإن A1, A2∩A3∩...) هو الحدث الذي يتكون من العناصر المشتركة بين الأحداث A1, A2,...,An ويرمز لوقوع جميع هذه الأحداث معاً.
- حدثان متنافیان: یسمی الحدثان A و B حدثین متنافین إذا كان وقوع أحدهما یمنع وقوع الآخر، مثال ذلك حدثا ظهور عدد زوجی وظهور عدد فردی فی تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة.

• تعريف الاحتمال:

- التعريف التقليدي (Classical Definition):

إذا تساوت فرص وقوع جميع الأحداث البسيطة، فإن احتمال وقوع حدث ما يساوي عدد الأحداث البسيطة المكونة للحدث مقسوماً على العدد الكلي لجميع الأحداث البسيطة. فإذا رمزنا إلى عدد النتائج الممكنة (مجموع الأحداث البسيطة) في تجربة عشوائية بN وعدد النتائج التي نحصل عليها نتيجة الحدث N ب فإن احتمال الحدث E هو:

$$P(E) = \frac{n}{N}$$
 (2-9)

حيث إن n عدد جميع النتائج المواتية للحدث E ، و N عدد جميع عناصر الفئة الشاملة.

مثال (۲-۵):

إذا ألقيت قطعة نقود مرة واحدة، فما احتمال ظهور الصورة؟

الحل:

فضاء العينة هو: $S = \{H, T\}$ أي أن N=2 و n=1 ، يمكن – إذن أن يكون – احتمال حدوث الصورة هو:

$$P(E) = \frac{1}{2}$$

متُال (۲-۲):

إذا أُلقى حجر نرد مرة واحدة، فما احتمال ظهور عدد زوجى؟

الحل:

 $E=\{2,4,6\}$ فضاء العينة هو $S=\{1,2,3,4,5,6,\}$ فضاء العينة هو $S=\{1,2,3,4,5,6,\}$ فضاء العينة هو P(E)=3/6=1/2 وحدث طهور عدد زوجي) هو: $S=\{1,2,3,4,5,6,\}$ أي أن $S=\{1,2,3,4,5,6,\}$

مثال (۲-۷):

في أحد الموانئ، تم فحص شحنة تتألف من (٥٠٠) لمبة نيون فوجد (٢٠) منها غير مطابقة للمواصفات، فإذا تم سحب لمبة واحدة من هذه الشحنة عشوائياً، فما احتمال أن تكون غير مطابقة للمواصفات؟

الحل:

احتمال سحب لمبة واحدة غير مطابقة هو: P(E) = 20/500 = 0.04

- الاحتمال التجريبي (Experimental Probability):

يتم أحياناً إجراء تجارب نتائجها غير محددة. فمثلاً ينتج وحدات إنتاجية بمواصفات محددة، فإذا تم إنتاج وحدة غير مطابقة للمواصفات تعتبر الوحدة معيبة ويتم إصلاحها أو التخلص منها. وباعتبار هذه العملية تجربة نتائجها مجموعات أحداث غير محددة من الوحدات المطابقة وغير المطابقة للمواصفات، فإنه لا يمكن استخدام الاحتمال التقليدي لحساب احتمال إنتاج وحدة غير مطابقة؛ لأن البسط والمقام عددان غير محددين. ففي هذه الحالة يتم استخدام الاحتمال التجريبي الذي يتم حسابه كما يلي:

إجراء التجربة عدد N مرة.

مساب عدد مرات حدوث الحدث E ويرمز له بـ حساب

ومن ثم حساب الاحتمال التجريبي (P_{cxp}) :

عدد مرات حدوث الحدث مقسوماً على عدد مرات إجراء التجربة

$$P_{\text{exp}}(E) = \frac{n}{N} \tag{2-10}$$

مثال (٢-٨):

يقوم قسم الجودة بأحد مصانع الأقلام بأخذ عينات عشوائية من إنتاج كل يوم للتأكد من مطابقتها للمواصفات. وتم في أحد الأيام أخذ عينة عشوائية حجمها (٨٠) قلماً من إنتاج المصنع في ذلك اليوم ووُجد منها (٨) أقلام غير مطابقة للمواصفات، فما احتمال انتاج قلم غير مطابق للمواصفات؟

الحل:

بما أن عملية الإنتاج عملية مستمرة، يتم في هذا المثال استخدام الاحتمال التجريبي لحساب احتمال إنتاج قلم غير مطابق للمواصفات كما يلي:

$$P_{exp}(E) = 8/80 = 0.1$$

مسلمات نظرية الاحتمالات (Probability Axioms):

إذا كان E حدثاً جزئياً من فضاء العينة (S) فإن احتمال الحدث (P(E) يتمتع بالمسلمات التالية:

- إن احتمال وقوع حدث ما يقع ما بين الصفر والواحد الصحيح، أو ما يمكن التعبير عن بالمتباينة التالية:

$$0 \le P(E) \le I$$

- P(S) = 1 احتمال فراغ العينة يساوي الواحد الصحيح ، P(S) = 1
- إذا كان A و B حدثين متنافيين (Mutually Exclusive Events)، فإن:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

ويمكن تعميم هذه المسلمة في حالة جمع أكثر من حدثين متنافيين (E₁, E₂,...,E_n) كما يلى:

$$P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = P(E_1) + P(E_2) + ... + P(E_n)$$

إذا كان فضاء العينة S يحتوي على D عنصر D عنصر ($S_1, S_2, ..., S_n$) فإن مجموع احتملات العناصر يساوي الواحد الصحيح:

$$\sum\nolimits_{i=1}^{n}P(s_{i})=1$$

نظریات أولیة مشتقة من مسلمات نظریة الاحتمال:

 $P(A^c) = I - P(A)$: نظریهٔ ۱: إذا كان A^c حدث متمم للحدث A

نظرية Y: احتمال الحدث المستحيل (ϕ) بساوي صفراً، أي أن $0 = (\rho) - \rho$.

نظرية ٣: إذا كان A و B حدثين في فضاء العينة ، فإن احتمال وقوع أحد الحدثين أو كليهما يساوى احتمال وقوع الحدث A زائداً احتمال وقوع الحدث B ناقصا احتمال وقوع هما معاً، أي:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

مثال (۲-۹):

أنتجت إحدى الشركات ١٠٠ سيارة، وبعد فحصها تبين أن ١٢ منها بها عيب في الأنوار الأمامية و١٥ منها بها عيب في الأنوار الأمامية و١٥ منها بها عيب في الأنوار الأمامية والخلفية معاً. فإذا تم سحب سيارة عشوائياً من هذه المجموعة، فما احتمال ١) أن تكون بها عيب في الأنوار الأمامية؟ ٢) أن تكون بها عيب في الأنوار الخلفية؟ ٣) أن تكون بها عيب في الأنوار الأمامية أو الخلفية؟ ٤) أن تكون خالبة من هذه العيوب؟

الحل:

إذا رمزنا لحدث العيب في الأنوار الأمامية بـ F والخلفية بـ R فإن:

$$P(F) = 12/100 = 0.12$$
، احتمال أن تكون السيارة بها عيب في الأنوار الأمامية، $P(F) = 12/100 = 0.12$

$$P(R) = 15/100 = 0.15$$
 احتمال أن تكون السيارة بها عيب في الأنوار الخلفية،

$$P(F \cup R) = P(F) + P(R) - P(F \cap R) = \frac{12}{100} + \frac{15}{100} - \frac{8}{100} = \frac{19}{100} = 0.19$$

٤) احتمال أن تكون السيارة خالية من هذه العيوب ،

$$1 - P(F \cup R) = 1 - 0.19 = 0.81$$

• الاحتمال المشروط (Conditional Probability):

إذا كان A و B حدثين في فضاء عينة، وكان احتمال وقوع B أكبر من الصفر، فإن احتمال وقوع الحدث A بشرط وقوع الحدث B هو:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$
 (2-11)

مثال (۲-۱۱):

ألقي حجرا نرد (die) في رمية واحدة، فإذا كان ظهور السطح العلوي لأحدهما على الأقل أكبر من الرقم 7 . فما احتمال ظهور الرقم 7 لأي منهما؟

الحل:

إذا رمزنا لحدث ظهور رقم أكبر من ٣ لأي من الزهرين بــ E_1 وحدث ظهور الرقم ٦ لأي منهما بــ E_2 ، فإن احتمال وقوع E_2 بشرط وقوع E_1 هو (انظر الشكل ٢-٣):

$$P(E_2|E_1) = P(E_2 \cap E_1)/P(E_1) = 11/36 \div 27/36 = 11/27 = 0.41$$

•	ري نرد	القاء حجر	لتجربة	اء العينة	٣): فضا	ل (۲-
S_	1, 1	2, 1	3, 1	4, 1	5, 1	6, 1
	1, 2	2, 2	3, 2	4, 2	5, 2	6, 2
F.	1, 3	2, 3	3, 3	4, 3	5, 3	6, 3
-1	1,4	2,4	3, 4	4,4	5, 4	6, 4
E ₂	1,5	2, 5	3, 5	4, 5	5, 5	6, 5
1	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6

مثال (۲-۱۱):

يقوم مصنع لتعبئة دقيق القمح بإنتاج عبوات متعددة (١ كيلوجرام، ٢ كيلوجرام، ٥ كيلوجرام) مـن ثلاثـة خطوط إنتاج. ومن ضمن عملية الإنتاج يتم وزن العبوات المنتجة آلياً، وتصنف العبوة المنتجة إما إلى مطابقة لكمية الدقيق حسب المواصفة أو زائدة الكمية أو ناقصة الكمية. الجدول التالي يوضح عدد الوحدات المنتجة مسن الثلاثة خطوط في أحد الأيام. فما احتمال اختيار عبوة ناقصة الوزن إذا تم سحبها من خط الإنتاج "ب"؟

	i 5.8.11			
المجموع	خط الإنتاج	خط الإنتاج	خط	كمية النقيق في
	"ج ["]	ّب"	الإنتاج "أ"	العبوة
1100	450	350	300	زائدة الوزن
21500	7000	8000	6500	في حدود المواصفة
1750	200	750	800	ناقصة الوزن
24350	7650	9100	7600	المجموع

الحل:

إذا رمزنا لحدث انتاج وحدة ناقصة الوزن بـ A3 وحدث إنتاج وحدة من خط الانتاج 'ب' ب R2 ، فإن احتمال اختيار عبوة ناقصة الوزن إذا تم سحبها من خط الإنتاج 'ب" (احتمال وقوع A3 بشرط رقوع R₂) هو:

$$P(A_3|R_2) = \frac{P(A_3 \cap R_2)}{P(R_1)} = \frac{750}{24350} \div \frac{9100}{24350} = \frac{750}{9100} = 0.082$$

أي أن احتمال اختيار عبوة ناقصة الوزن إذا تم سحبها من خط الإنتاج "ب" هو (٠,٠٨٢).

• الأحداث المستقلة:

B وقوع الحدث A لا يعتمد على وقوع أو عدم وقوع الحدث B، فيقال إن الحدثين A و حدثان مستقلان، أي إذا كان:

$$P(A \cap B) = P(A). P(B)$$
 (2-12)

مثال (۲-۲):

إذا تم إلقاء قطعتي نقود فما احتمال ظهور صورة على القطعة الأولى وكتابة على القطعة التانية؟ الحل:

إذا رمزنا لحدث ظهور الصورة للقطعة الأولى بــ E_1 وظهور الكتابة على الثانية بــ E_2 ، فإن الحدثين مستقلان وعليه:

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_1)$$
. $P(E_2) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$

٢-٢-٢ المتغيرات العشوائية ودوال الاحتمال:

- المتغير العشوائي (Random Variables):

إذا تم تقسيم فضاء العينة S على n من الأحداث المتنافية والشاملة ($E_1, E_2,..., E_n$) ، فإن المتغير x الذي يأخذ n قيمة رقمية تناظر كل منها حدثاً واحداً من هذه الأحداث يسمى متغيراً عشوائياً. فمثلاً في تجربة إلقاء قطعة نقود إذا افترضنا أن المتغير x يمثل عدد مرات ظهور الصورة، فإن المتغير x يأخذ القيمة (١) عند ظهور الصورة والقيمة (٠) عند ظهور الكتابة. لذا يسمى المتغير x متغيراً عشوائياً؛ لأنه يأخذ قيماً مختلفة حسب نتيجة تجربة عشوائية.

وينقسم المتغير العشوائي إلى متغير عشوائي متقطع/وثاب (Discrete random variable) ومتغير عشوائي مستمر (Continuous random variable). والمتغير العشوائي المتقطع هو الذي بأخذ قيماً منفصلاً بعضها عن بعض، مثال ذلك عدد الوحدات المعيبة التي تنتجها آلة كل يوم. والمتغير العشوائي المستمر هو الذي يأخذ أي قيمة تقع في نطاق تغيره سالبة كانت أم موجبة، كسرية أم صحيحة كمتغيرات الوزن، والطول، والعمر، والحجم.. ونحوها.

دالة كتافة الاحتمال لمتغير عشوائي متقطع أو وتاب:

دالة كثافة الاحتمال (Probability Density Funtion (pdf)) لمتغير عشوائي متقطع X أو وثاب، ويرمز لها بـ (Probability Density Funtion (pdf) هي دالة تعطي احتمالات لكل القيم المختلفة التي بأخذها المتغبر، وتأخد دالة كثافة الاحتمال إحدى الصبغتين التاليتين:

- * جدول توزيع احتمالي ويتكون من قيم المتغير العشوائي X واحتمالات مناظرة لكل قيمة من قيم المتغير . ويجب أن تكون قيمة أي احتمال ما بين الصغر والواحد الصحيح وأن يكون مجموع الاحتمالات مساوياً للواحد الصحيح.
 - * شكل دالة رياضية لتحديد الاحتمالات المقابلة لكل قيم X.

مثال (٢-٢) دالة كثافة احتمال في الصورة الجدولية:

فضاء العينة في تجربة إلقاء قطعتي نقود هو: (صورتان، كتابتان، صورة وكتابة، كتابة وصورة). فإذا كان المتغير X يمثل عدد الصور في هذه التجربة، فإن X يأخذ القيمة (،) في حالة عدم ظهور صورة والقيمة (۱) في حالة ظهورة صورة واحدة والقيمة (۲) في حالة ظهور صورتين. وإذا رمزنا للصورة بـ H والكتابة بـ T كما سبق، يمكن حساب الاحتمالات التالية:

$$P(X=0) = P(T).P(T) = \frac{1}{2}.\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$
 احتمال عدم ظهور صورة واحدة: $P(X=1) = P(H.T) + P(T.H) = \frac{1}{2}$ احتمال ظهور صورتين: $P(X=2) = P(H).P(H) = \frac{1}{2}.\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

وبما أن مجموع الاحتمالات يساوي واحداً صحيحاً فإن المتغير X متغير عشوائي متقطع. والجدول التالي يوضع الاحتمالي للمتغير X:

X	0	1	2
P(X=x)	1/4	1/2	1/4

مثال (٢-٢) لدالة كثافة احتمال على شكل دالة:

إذا كان X متغيراً يأخذ القيمة ٢ باحتمال ١٤/٤/١/١ لقيم ٢ (١، ١، ٢، ١٠)، فإنه يمكن كتابة هذه الاحتمالات في صيغة الدالة التالية:

$$P(X=x) = \frac{1}{4}(\frac{3}{4})^{x}$$
 for $x = 0, 1, 2, ..., \infty$ ويتضح من الدالة أن مجموع الاحتمالات لقيم X يساوي الواحد الصحيح، أي أن:

$$\sum_{x=0}^{\infty} P(X=x) = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^x = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right) + \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \dots = 1$$

وبالتالي X متغير عشوائي متقطع دالة كثافة احتماله تأخذ صيغة الدالة.

دالة كتافة الاحتمال لمتغير عشوائي مستمر:

دالة كثافة الاحتمال لمتغير عشوائي مستمر X هي دالة تعطي احتمالات لكل قيم المدى التي يأخذها المتغير، وتكون دالة كثافة الاحتمال المتغير المستمر في صيغة دالة يرمز لها بـ f(x) وعند تكاملها (Integration) في مدى محدد لقيم x تعطي احتمال أن يقع المتغير العشوائي في هذا المدى المحدد، ويجب أن يكون تكامل دالة كثافة الاحتمال في المدى الذي يأخذه قيم المتغير يساوي واحداً صحيحاً.

مثال (۲-۵۱):

للمتغير المستمر X دالة الاحتمال التالية:

$$f(x) = \frac{1}{4}(2x+3)$$
 for $0 \le X \le 1$

أثبت أن هذه الدالة دالة كثافة احتمال ثم احسب احتمال أن يأخذ المتغير X قيمة تساوى أو تزيد من الصفر وتقل أو تساوي نصف الواحد الصحيح $P(0 \le X \le X)$).

الحل:

أولاً: إتبات أن الدالة دالة كثافة احتمال.

حساب التكامل المحدود في مدى الصفر والواحد الصحيح، حيث:

$$\int_{0}^{1} f(x)dx = \int_{0}^{1} \frac{1}{4} (2x+3)dx = \frac{1}{4} \left[x^{2} + 3x \right]_{0}^{1} = 1$$

حساب الاحتمال في مدى (4/≥P(0≤X) مثلاً، يتم بتكامل الدالة في المدى (٠ و 1⁄4) كما يلى:

$$P(0 \le X \le \frac{1}{4}) = \int_{0}^{\frac{1}{4}} \frac{1}{4} (2x + 3) dx = \frac{1}{4} \left[x^{2} + 3x \right]_{0}^{\frac{1}{4}} = \frac{13}{64}$$

و لأن تكامل الدالة $f(x)=\frac{1}{2}x+3$ في مدى الصفر والواحد الصحيح مساو للواحد الصحيح، وتكامل الدالة في مدى $f(x)=\frac{1}{2}x+3$ أكبر من الصفر، أي أن $f(x)\geq 0$ ، فإن هذه الدالة هي دالة كثافة احتمال.

دُلْتِا ً: حساب (P(0≤X≤½) باتيا ً:

لحساب احتمال ($2 \le X \le Y$) يم تكامل الدالة في المدى (، و $2 \le X \le Y$) كما يلى:

$$P(0 \le X \le \frac{1}{2}) = \int_{0}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{4} (2x + 3) dx = \frac{1}{4} \left[x^{2} + 3x \right]_{0}^{\frac{1}{2}} = \frac{7}{16}$$

توجد توزيعات احتمالية متقطعة/وثابة ومستمرة عديدة، إلا أننا سنقتصر على دراستنا للتوزيعات الاحتمالية التي لها تطبيقات خاصة في الرقابة الإحصائية على العمليات، والتوزيعات التي سيتم دراستها تباعاً هي: توزيع ذي الحدين، وتوزيع بواسون، والتوزيع الطبيعي.

٢-٢-٣ توزيع ذي الحدين:

يعتبر توزيع ذى الحدين (Binomial Distribution) من أهم التوزيعات المتقطعة/الوثابة، وهى توزيعات لها أهمية خاصة في خرائط مراقبة الخواص. ويخص هذا التوزيع التجارب التي لها نتيجتان فقط، هما حدوث حدث معين أو عدم حدوثه، مثل منتج مطابق أو غير مطابق للمواصفات، ظهور الصورة أو الكتابة عند إلقاء قطعة نقود مرة واحدة، نجاح طالب في الامتحان أو إخفاقه، إقلاع الطائرة في مبعادها أو عدم إقلاعها في المبعاد، وهكذا.

ويسمى ظهور الحدث المعين في مثل هذه التجارب بالنجاح (Sucess) ويحدث باحتمال (P)، وعدم ظهور الحدث بالفشل (Failure) ويحدث باحتمال (P). وعند تكرار التجربة عدة مرات سيتم في كل مرة إما الحصول على حدث النجاح باحتمال P وإما الفشل باحتمال (P). والمتغير العشوائي P الذي يمثل عدد مرات النجاح في أحداث مستقلة يتبع توزيع ذى الحدين، وله دالة كثافة احتمال تأخذ الصيغة التالية:

$$P(X = x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^{x} (1-p)^{n-x}, \qquad 0 \le p \le 1 \qquad x = 0,1,2,...,n$$
 (2-13)


حيث إن:

n = 2 عدد مرات النجارب، x = x عدد مرات النجاح، n-x = 3


 $n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times(n-3)\times...\times1$ احتمال الفشل، و 1-p احتمال النجاح ، و 1-p

ويتحدد شكل محنى توزيع ذى الحدين بحسب قيم معلمتي التوزيع n و p (الأشكال r-2، وr-0 وr-0). فإذا كان احتمال النجاح بساوي (r-0.5) يكون شكل منحنى التوزيع متماثلاً مهما كانت قيمة r (شكل r-2). في حين بكون الشكل ملتوياً إذا كانت قيمة احتمال النجاح مختلفة عن (r-2) ، وذلك بافتراض ثبات عدد مرات التجارب (r-1). كما يقترب شكل المنحنى إلى التماثل إذا كانت قيمة r-1 كبيرة جداً وتقترب من ما لانهاية حتى لو اختلفت قيمة احتمال النجاح عن (r-1).


شكل (n=10, p=0.5): شكل توزيع ذى الحدين (1-5): شكل



شكل (n=10, p=0.05): شكل توزيع ذى الحدين (n-10, p=0.05)



 $(n=50,\,p=0.05)$ شكل توزيع ذى الحدين (۱-۲): شكل توزيع



مثال (۲-۲۱):

من سجلات بيانات البريد الممتاز تبين أن (٩٥%) من الرسائل المرسلة تصل إلى المرسل إليهم في خلال (٢٤) ساعة. فإذا تم اختيار (٣) رسائل عشوانيا من بين رسائل البريد الممتاز، احسب الاحتمالات التالية:

- احتمال أن تصل رسالتان حلال (٢٤) ساعة؟.
- احتمال عدم وصول أي رسالة خلال (٢٤) ساعة؟.

الحل:

احتمال أن تصل رسالتان خلال (٢٤) ساعة:

من المعطيات (n=3, p=0.95, x=2) يتم حساب الاحتمال كما يلى:

$$P(X=2) = {3 \choose 2} (0.95)^{2} (1-0.95)^{1} = 0.135375$$

أى أن احتمال أن تصل رسالتان من ثلاث رسائل مختارة عشوائياً هو (١٢٥٠).

كما يمكن الحصول على النتيجة نفسها باستخدام الدالة التالية في برنامج إكسل: 8INOMDIST(2;3;0.95;FALSE)

احتمال عدم وصول أي رسالة خلال (٢٤) ساعة:

من المعطيات (n=3, p=0.95, x=0) يتم حساب الاحتمال كما بلى:

$$P(X = 0) = {3 \choose 0} (0.95)^{0} (1.0.95)^{3} = 0.000125$$

أي أن احتمال عدم وصول أي رسالة من الرسائل الثلاث هو (١٠٠٠١٢٥).

مثال (۲-۷۱):

في إحصائية لأحد المستشفيات الحكومية بلغت نسبة الولادة القيصيرية (١٨%) من إجمالي الولادات فيها. فإذا وصلت المستشفى (٨) حالات ولادة، فاحسب الاحتمالات التالية:

- احتمال أن تكون حالتان منها و لادة قيصرية؟
- احتمال أن يكون على الأقل حالة واحدة قيصرية؟

الحل:

احتمال أن تكون هناك حالتان و لادة قيصرية:

بفرض أن X متغير عممُواني يمثَل عدد الولادات القيصرية وبعلم أن n=8 و P=0.18 إنن:

$$P(X = 2) = {8 \choose 2} (0.18)^2 (0.82)^6 \approx 0.28$$

أي أن احتمال أن تكون حالتان ولادة قيصرية من الحالات الثمان هو (٢٨).

- احتمال أن يكون على الأقل حالة واحدة قيصيرية:

$$P(X \ge 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - {8 \choose 0} (0.18)^0 (0.82)^8 = 1 - 0.2044 = 0.7956$$

وهذا يعني أن احتمال أن تكون حالة واحدة قيــصورية علـــى الأقـــل مـــن بـــين الحـــالات الثمـــان هـــو (٠,٨) تقريباً، وهو احتمال كبير.

مثال (۲ – ۱۸):

تنتج إحدى الشركات مسامير، ويتم شحنها للزبائن في شكل دفعات، حجم الدفعة يساوي ألف مسمار. وللتأكد من مطابقة الوحدات المنتجة للمواصفات، يقوم قسم الجودة في الشركة بأخذ عينة عشوائية قوامها (١٠) مسامير من كل دفعة جاهزة للشحن لفحصها. فإذا وُجدت ثلاثة مسامير فأكثر في العينة غير مطابقة للمواصفات ترفض الدفعة وتعاد لمخازن الشركة، فإذا عُلم أن (١٠) من المسامير المنتجة معيبة، فأوجد نسبة الدفعات التي سيتم رفضها؟

الحل:

بفرض أن المتغير العشوائي X عدد المسامير الدميبة وبعلم أن n=10 و P=0.1 إذن: $P(X=x)=\binom{10}{x}0.1^{10}$

واحتمال رفض الدفعة هو:

$$P(X \ge 3) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)]$$

$$= 1 - \left\{ {10 \choose 0} 0.1^{0} 0.9^{10} + {10 \choose 1} 0.1^{3} 0.9^{9} + {10 \choose 2} 0.1^{2} 0.9^{8} \right\} = 0.07$$

أي أن (٧%) من الدفعات سيتم رفضها.

مثال (۲-۹۱):

إذا كان (٧٧) من إنتاج أحد مصانع لُعب الأطفال معيباً، وثم سحب عشر لُعب من إنتاج المصنع فما احتمال أن تكون بينها أ) لعبتان معيبتان، ب) كلها معيبة ، ج) أقل من لعبتين معيبتين.

الحل:

بغرض أن المتغير العثوائي X عدد المسامير المعيبة وبعلم أنn=10 و P=0.07 إذن: x=10

$$P(X = x) = {10 \choose x} 0.07^{x} 0.93^{10-x}$$

أ) احتمال ان تكون هناك لُعبتان معيبتان هو:

$$P(X=2) = {10 \choose 2} 0.07^2 \ 0.93^8 = 0.123$$

ب) احتمال أن تكون كلها معيبة هو:

$$P(X=10) = {10 \choose 10} 0.07^{10} \ 0.93^{0} = 0.07^{10} \approx 0.0000$$

ج) احتمال أن يكون هناك أقل من لعبتين معيبتين هو:

$$P(X=0)+P(X=1) = \begin{pmatrix} 10\\0 \end{pmatrix} 0.07^0 0.93^{10} + \begin{pmatrix} 10\\1 \end{pmatrix} 0.07^1 0.93^9 = 0.484 + 0.364 = 0.848$$

مثال (۲-۲):

قدرت إحدى الدراسات نسبة عملاء أحد البنوك الذين يستخدمون أجهزة الصراف لتسديد فواتير الخدسات بـ (٣٠٠) من إجمالي عملاء البنك. فإذا تم اختيار (٢٠) عميلاً عسوائياً، فما احتمال أن يكون نصفهم يستخدمون أجهزة الصراف لتسديد فواتير الخدمات.

الحل:

بفرض أن X متغير عشوائي يمثل عدد الذين يستخدمون جهاز الصراف، وبما أنP=0.3 و P=0.3، إذن:

$$P(X = 10) = {20 \choose 10} 0.3^{10} 0.7^{10} = 0.0308$$

أي أن احتمال أن يكون (١٠) عملاء يستخدمون جهاز الصراف الآلي لتسديد فواتير الخدمات من (٢٠) عميلاً تم اختيارهم عشوائياً هو (١٠٨٠٠).

• متوسط وتباین توزیع ذی الحدین:

إذا كان المتغير X متغيراً عثىوائياً يتبع توزيع ذى الحدين، فإن المتوسط أو القيمة المتوقعة ويرمز لها E(X) بساوى حاصل ضرب عدد مرات التجربة (n) في احتمال النجاح p ، أي أن:

$$E(x) = np (2-14)$$

وتباين المتغير هو:

$$\sigma^2 = np(1-p) \tag{2-15}$$

مثال (۲۱-۲):

في دراسة عن انتضباط المتوظفين في العمل بأحد الأجهزة الحكومية، وجد أن ما نسبته (١٩%) من موظفي الجهاز بباشرون عملهم بعد بداية الدوام بربع ساعة. فإذا تم اختيار عينة عشوائية قوامها (١٠) موظفاً من موظفي الجهاز، فما العدد المتوقع أن يباشر عمله بعد ربع ساعة من بداية الدوام في أي يوم من الأيام؟ احسب الانحراف المعياري.

الحل:

من المعطيات 40 = n و 0.19 a ، إذن:

 $E(x) = n.p = 40 \times 0.19 = 7.6$ العدد المتوقع أن يباشر عمله بعد ربع ساعة من بداية الدوام

 $\bar{\sigma} = \sqrt{n \times p \times (1-p)} = \sqrt{40 \times 0.19 \times 0.81} = 2.48 = 0.48$

أى أنه من المتوقع أن يتأخر نحو (٨) موظفين عن بداية الدوام بانحراف معياري قدره (٢,٤٨).

۲-۲-۱ توزيع بواسون:

لاستخدام توزيع ذى الحدين يجب عد مرات النجاح وعد مران الفشل. غير أنه في حالات أخرى يمكننا عد مرات النجاح دون أن نتمكن أحياناً من عد مرات الفشل. فمثلاً يمكننا عد عدد العيوب في قطعة فماش مساحتها مرات النجاح دون أن نتمكن أحياناً من عد مرات الفشل. فمثلاً يمكننا عد عدد العيوب في مثل هذه الحالات يُستخدم توزيع بواسون (Poisson Distribution) الذي يهتم بعدد حالات النجاح في الوحدة، والتي تعرف بوحدة الفحص (Inspection unit) في حقل الجودة. وبصورة عامة يهتم التوزيع بالتجارب التي تتولد مشاهداتها في وحدات زمنية (ثانية، دقيقة، يوم، أسبوع، شهر، إلخ) أو وحدات مكانية (متر مربع، صفحة كتاب،...) أو وحدات طولية أو وحدات حجم. ولمتغير توزيع بواسون شرطان، هما: ١) ندرة الحدث: يشترط أن يكون متوسط عدد مرات وقوع الحدث في الوحدة صغيراً بالنسبة لعدد المحاولات التي يمكن أن تسفر عن وقوع الحدث، ٢) أن يكون وقوع الأحداث عشوائياً. وفيما يلى أمثلة لمتغيرات عشوائية تتبع توزيع بواسون:


- عدد شكاوى العملاء في أسبوع.
- عدد المكالمات الهاتفية التي تصل إلى مكتب في فترة زمنية ثابتة؛ ساعة مثلاً.
 - عدد الأخطاء المطبعية في صفحة كتاب.
 - عدد مرات أعطال ماكينة في يوم أسبوع.
 - عدد الرسائل المفقودة في بربد في يوم محدد في إحدى المدن.
 - عدد مرضى الحالات الإسعافية في مستشفى ما.
 - عدد حوادث السيارات في يوم ما في إحدى المدن.
 - عدد العيوب في ١٠٠٠ متر مربع من قطعة قماش.
 - عدد الحفر في كيلومتر على طريق مرصوف.


دالة كتافة احتمال توزيع بواسون:

بفرض أن λ ترمز للعدد المتوقع لحالات النجاح في الوحدة وأن X متغير عشوائي يرمز لعدد حالات النجاح الممكنة، فإن دالة احتمال توزيع بواسون هي:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x}}{x!}$$
 $x = 0, 1, 2, ...$ (2-16)

حيث e تساري ٢.٧١٨٢٨ تقريباً ، وللتوزيع معلمة واحدة فقط (لل) تحدد شكل منحنى الدالــة. ويقتـــرب شكل التوزيع للى التماثل إذا كانت قيمة المعلمة كبيرة ويكون ملتوياً كلما كانت قيمة لـ صغيرة (الشكل ٢-٧).





المتوسط والانحراف المعياري لتوزيع بواسون:

المتوسط و الانحراف المعياري لتوزيع بواسون يساوي λ والجذر التربيعي لـــ λ على التوالي، أي أن؛

$$\mathcal{E}(x) = \lambda$$
 $\sigma_{X} = \sqrt{\lambda}$

مثال (۲-۲):

بعد مراجعة كتاب يحتوي على ٢٠٠ صفحة وجد أن به ٤٠٠ خطأ مطبعي، فإذا تم اختيار صفحة واحدة عشوائياً من الكتاب، فاحسب الاحتمالات التالية:

- احتمال عدم وجود أخطاء مطبعية في الصفحة المختارة.
- احتمال أن تحتوي الصفحة المختارة على ٣ أخطاء مطبعية.
- احتمال أن تحتوي الصفحة المختارة على أكثر من خطأين مطبعيين.

الحل:

احتمال عدم وجود أخطاء مطبعية في الصفحة المختارة:

بما أن متوسط عدد الأخطاء في الصفحة يساوي ٢ $(x = \frac{400}{200} = x)$ ، فإن احتمال عدم رجود أخطاء مطبعية (x = 0)

$$P(X=0) = \frac{e^{-2}2^0}{0!} = 0.135$$

كما يمكن حساب الاحتمال باستخدام برنامج إكسل على النحو التالي: =POISSON(0;2;false) = 0.135335

احتمال أن تحتوى الصفحة المختارة على ٣ أخطاء مطبعية:

$$P(X=3) = \frac{e^{-2}2^3}{3!} = 0.180$$

احتمال أن تحتوى الصفحة المختارة أكثر من خطأين مطبعيين:

$$P(X>2) = 1 - P(X\le2) = 1 - [P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)]$$

 $P(X>2) = 1 - 0.135 - 0.271 - 0.271 = 0.323$

مثال (۲-۲۲):

في تقرير لمركز الحاسب الآلي بأحد الأجهزة الحكومية بلغ متوسط عدد مرات أعطال الجهاز الرئيسي (الخادم Server) في الشهر ثلاثة أعطال. بافتراض أن عدد الأعطال متغير عشوائي يتبع توزيع بواسون، فاحسب الاحتمالات التالية:

- احتمال عدم حدوث أعطال في الجهاز الرئيسي في الشهر.
- احتمال حدوث أربعة أعطال في الجهاز الرئيسي في الشهر.
 - احتمال حدوث أقل من ٤ أعطال في الشهر.

الحل:

بفرض أن X متغير عشوائي بمثل عدد مرات الأعطال في الجهاز الرئيسي في الشهر، يتم حساب الاحتمالات أعلاه كما يلي:

- احتمال عدم حدوث أعطال في الجهاز الرئيسي هو:

$$P(X = 0) = \frac{e^{-3}3^0}{0!} = 0.04978$$

إذن احتمال عدم حدوث أعطال في الجهاز الرئيسي في الشهر (١,٠٤٩٧)؛ وهذا يعني أنه يوجد احتمال ضعيف جداً أن لا تحدث أعطال في الجهاز الرئيسي بالمركز.

احتمال حدوث أربعة أعطال في الجهاز الرئيسي في السهر هو:

$$P(X = 4) = \frac{e^{-3}3^4}{4!} = 0.168$$

إذن احتمال احتمال حدوث أربعة أعطال في الجهاز الرئيسي في الشهر هو (١٦٨٠).

احتمال حدوث أقل من ٤ أعطال في الشهر:

$$P(X < 4) = P(X \le 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

= 0.0498+0.1494+0.2240+0.2240 = 0.6472

إذن احتمال حدوث أقل من ٤ أعطال في الشهر هو (٢٧٢.٠).

مثال (۲ - ۲):

من بيانات سابقة لآلة تنتج شريطاً معدنياً لُوحظ وجود عيب واحد في المتوسط في كل ٢٤٠ متراً. فإذا كان حدوث العيب عشوائياً، فاحسب الاحتمالات التالية: أ) احتمال وجود عيبين في شريط طوله ٣٠ متراً، ب) احتمال عدم وجود عيوب في شريط طوله ١٢٠ متراً.

الحل:

بفرض أن X متغير عشوائي يمثل عدد العيوب في الشريط، يتم حساب الاحتمالات أعلاه كما يلي:

- بما أن وحدة الطول ٣٠ متراً، فإن متوسط عدد العيوب يساوي 1 عيب في ٣٠ متراً، فإن احتمال وجود عيبين في شريط طوله ٣٠ متراً هو:

$$P(X = 2) = \frac{e^{-0.125} \cdot 0.125^{2}}{2^{t}} = 0.00689$$

إذن احتمال وجود عيبين في شريط طوله ٣٠ منراً من إنتاج الآلة يساوي (٠,٠٠٧).

- بما أن متوسط عدد العيوب في شريط طوله ١٢٠ متراً يساوي 11، فإن احتمال عدم وجود عيوب في شريط طوله ١٢٠ متراً هو:

$$P(X = 0) = \frac{e^{-0.5} 0.5^{\circ}}{0!} \approx 0.6065$$

إذن احتمال عدم وجود عيوب في شريط طوله ١٢٠ متراً من إنتاج الآلة يساوي (٦١.٠).

مثال (۲-۲):

بلغ معدل عدد المطالبات (التعويضات المالية) عن خسائر حوادث السيارات في إحدى شركات التأمين الأهلية بالرياض (٢٧٠) مطالبة في الشهر الواحد، بافتراض أن عدد المطالبات متغير عشوائي يتبع توزيع بواسون، فاحسب الاحتمالات التالية:

- احتمال أن يبلغ عدد المطالبات (۱۰) في يوم واحد.
- احتمال أن يزيد عدد المطالبات على (٧) مطالبات في اليوم.
 - احتمال عدم استلام أي مطالبات في اليوم.

الحل:

احتمال أن يبلغ عدد المطالبات (١٠) في يوم واحد:

بما أن متوسط عدد المطالبات في اليوم يساوي ٩ (9 = $\frac{270}{30} = 8$) و X يساوي (١٠)، فإن احتمال أن يبلغ عدد المطالبات (١٠) في يوم واحد هو:

$$P(X = 10) = \frac{e^{-9}9^{10}}{10^{1}} = 0.11858$$

احتمال أن يزيد عدد المطالبات عن (٧) مطالبات في اليوم:

 $P(X>7) = 1 \cdot P(X \le 7) = 1 \cdot [P(X=0) \div P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) + P(X=6) + P(X=7)]$

$$P(X>7) = 1 - \sum_{x=0}^{7} \frac{e^{-9}9^x}{x!} = 1-0.324=0.676$$


احتمال عدم استلام أي مطالبات في اليوم هو:

$$P(X = 0) = \frac{e^{-9}9^0}{0!} = 0.00012341$$

أي أن احتمال عدم استلام أي مطالبات في اليوم هو (١٠٠٠١٢).

تقريب توزيع بواسون لتوزيع ذى الحدين:

اذا كانت قيمة n كبيرة (أكبر من ٢٠) وقيمة p صغيرة (أصغر من أو يساوي ٠,٠٥) فسي توزيع ذى الحدين، فإنه يمكن استخدام توزيع بواسون ($\lambda = np$) ليكون مقرباً لحساب احتمالات توزيع ذى الحدين الحدين، فإنه يمكن استخدام توزيع بواسون ($\lambda = np$). كما أنه ينظر إلى هذا التقريب في الماضي – قبل ظهور الحاسابات الآلية والبرامج المتقدمة – على أنه يساعد في تبسيط حساب احتمالات ذى الحدين خاصة إذا كان عدد التجسارب (n) كبيراً.



مثال (۲-۲۲):

إذا عُلم أن إحدى الحالات تنتج مسامير معيبة بنسبة (١,٥%)، فما احتمال وجود مسمارين معيبين فأكثر في دفعة تتألف من (١٠٠) مسمار من إنتاج الآلة؟.

الحل:

أولاً: باستخدام توزيع بواسون:

متوسط المعبب يساوي $1.5 \cdot (2 = 10.0 \times 0.01 = 1.5)$.

المطلوب حساب احتمال وجود مسمارين معينين فأكثر في دفعة تتألف من ١٠٠ مسمار من إنتاج الآلة، أي:

$$P(X \ge 2) = 1 - [P(X=0) + P(X=1)]$$

 $P(X \ge 2) = 1 - 0.22313 - 0.334695 = 0.4422$

إذن احتمال وجود مسمارين معيبين على الأقل في دفعة تتألف من (١٠٠) مسمار من إنتاج الآلـــة هـــو (٢٢٠).

تانياً: الحل باستخدام توزيع ذي الحدين:

المطلوب حساب احتمال وجود مسمارين معيبين فأكثر في دفعة تتألف من ١٠٠ مسمار من إنتاج الآلة ، أي:

$$P(X \ge 2) = I - [P(X=0) + P(X=1)]$$

 $P(X \ge 2) = I - 0.2206 - 0.3359 = 0.4434$

إذن احتمال وجود مسمارين معيبين فأكثر في دفعة تتألف من (١٠٠) مسمار مسن إنتساج الآلسة هسو (٢٠٠). ويلاحظ تقارب قبمتي الاحتمال باستخدام أي من التوزيعين؛ مما يثنير إلى أن توزيع بواسون يمكسن استخدامه ليصبح مقرباً لتوزيع ذى الحدين في حالة توافر شروط التقريب.

۲-۲- التوزيع الطبيعي (The Normal Distribution):

يعتبر التوزيع الطبيعي من أهم التوزيعات الاحتمالية استخداماً في التحليل الإحصائي؛ لأنه يمثل كثيراً من الظواهر الطبيعية. الوزن، والطول، والقطر، والعمر، والمتانة، والدخل، الاستهلاك، ... إلخ أمثلة كثيرة لمتغيرات لا حصر لها تتبع التوزيع الطبيعي، ويسمى التوزيع الطبيعي بتوزيع جاوس نسبة إلى مكتشفه كارل جاوس (Carl لا حصر لها تتبع التوزيع الطبيعي، ويسمى التوزيع بواسطة دالة كثافة الاحتمال Friedrich Gauss) (Probability Density Function التوزيع بواسطة دالة كثافة الاحتمال (pdf) التى تأخذ الصبيغة التالية:

$$f'(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad \text{for } -\infty < \mu < +\infty \quad \sigma > 0 \quad (2-17)$$


حيث إن μ و σ^2 هما معلمتا التوزيع ويمثلان الوسط الحسابي وتباين التوزيع على النوالي و قيمة ثابتة تساوي تقريباً $(\tau, 1509)$ ، و τ المتغير العشواني المتصل

الطبيعي ويأخذ قيما ما بين سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية.

بعض خصائص التوزيع الطبيعي:

ا) لمنحنى الدالة قمة واحدة ويشبه شكل الجرس ومتماثل حول الوسط الحسابي μ ، ويمتد طرفاه نظرياً إلى ما لا نهاية (من $-\infty$ إلى $+\infty$) تدريجياً ولا يلتقيان مع الإحداثي الأفقي (الشكل $-\infty$).


شكل (٢-٩): منحنى التوزيع الطبيعي




Y) مساحة المنطقة الواقعة بين هذا المنحنى والمحور X نساوي الواحد الصحيح، أي: $\int_{-\sigma}^{\sigma} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-y}{\sigma}\right)^2} dx = 1$ (2-18)

المعلمة μ (الوسط الحسابي) تحدد الموضع في حين تحدد المعلمة σ² (التباين) شكل التوزيع (انظر الشكلين ٢-١١ و ٢-١١).


شكل (٢-١): ثلاثة منحنيات لتوزيع طبيعي لثلاث قيم مختلفة للوسط الحسابي وتباين ثابت



شكل (٢-١١): ثلاثة منحنيات لتوزيع طبيعي لتلاث قيم مختلفة للتباين ووسط حسابي ثابت



 $\mu = 0$ النحو التالي: المحصورة تحت المنحنى على المحور الأفقي على النحو التالي: $\mu = 0$ $\mu + \sigma$ و $\mu + \sigma$ و $\mu + \sigma$ و $\mu + \sigma$ و $\mu + \sigma$ المتصل تقع ما بين $\mu + 2\sigma$ و $\mu + 2\sigma$ المتصل تقع ما بين $\mu + 2\sigma$ و $\mu + 2\sigma$ المتصل تقع ما بين $\mu + 2\sigma$ و $\mu + 3\sigma$ و $\mu + 3\sigma$ المتصل تقع ما بين $\mu + 3\sigma$ و $\mu + 3\sigma$ و $\mu + 3\sigma$ المتصل تقع ما بين $\mu + 3\sigma$ و $\mu + 3\sigma$ و ووضح الشكل (2-13) توزيع نسب المشاهدات التي تتبع التوزيع الطبيعي بيانياً.



التوزيع الطبيعي المعياري (The Standard Normal Distribution):

إذا كان
$$X$$
 متغيراً عشوائياً طبيعياً بوسط حسابي يساوي μ وتباين يساوي α^2 فإن المتغير X حيث $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0.1)$

يتبع أيضاً التوزيع الطبيعي بوسط حسابي يساوى الصفر وانحراف معياري أو تباين يساوي الواحد للسحيح. ويعرف هذا المتغير بالمتغير الطبيعي المعياري. وتمثل قيمة Z المسافة بين أية قيمة محددة لله والوسط الحسابي Δ مقاساً بوحدات الانحراف المعياري Δ . وللتوزيع الطبيعي المعياري خصائص التوزيع الطبيعي نفسها باستثناء أن الوسط الحسابي يساوي صفراً والتباين يساوى واحداً صحيحاً. ويلاحظ أن الغالبية العظمى (Δ 99, Δ 99) من قيم المتغير الطبيعي المعياري تقع بين Δ 10 و Δ 11 أي أن أعلى قيمة يأخذها المتغير عن تقريباً وأقل قيمة هي Δ 1 تقريباً. ويستخدم التوزيع الطبيعي المعياري لحساب الاحتمالات للقيم المختلفة للمتغير العشوائي الذي بتبع التوزيع الطبيعي، حيث يتطلب ذلك تحويل قيم المتغير العشوائي إلى قيم معيارية (Δ 10) بـ Δ 10 (Standardized values).

$$\Phi(x) = P(Z < x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\left(-\frac{x^2}{2}\right)} dx$$
 (2-20)

ويوجد جدول يعطي احتمالات وقوع المتغير المعياري (Z) في مدى معين (ملحق ١). كما يمكن استخدام برنامج إكسل أو أي برنامج إحصائي (مثلاً Minitab أو SAS) لحساب هذه الاحتمالات.

مثال (۲ - ۲۷):

ينتج مصنع دقيق قمح في عبوات زنة العبوة ٢,٥ كيلوجرام. فإذا كانت أوزان العبوات نتبع نوزيعاً طبيعياً وسطه الحسابي (٢٥٠) جرام وانحرافه المعياري (٤٠) جراماً، وتم اختيار عبوة واحدة عشوائياً، فما احتمال أن يكون وزنها: أ) أقل من ٢٤٥٠ جراماً، ب) أكبر من ٢٦٠٠ جرام؟

الحل:

أ) احتمال أن يكون وزن العبوة أقل من ٢٤٥٠ جراماً:

- بفرض أن X يرمز لوزن العبوة، فإن:

 $x \sim N (2500, 1600)$

- حساب القيمة Z (انظر الشكل ٢-١٤):

$$Z = (X-\mu)/\sigma$$

 $Z = (2450-2500)/40=-1.25$

- وباستخدام جدول التوزيع الطبيعي في الملحق (١) يتم حساب الاحتمال كما يلي:


 $P(X \le 2450) = \Phi[-1.25] = 0.1056$

- كما يمكن استخدام الدالة التالية من برنامج إكسل لحساب الاحتمال:

=normsdist(standardize(2450;2500;40))

أي أن احتمال أن يكون وزن العبوة أقل من (٢٤٥٠) جراماً يساوى (٢٠١٠)، أو أن نسبة إنتاج العبوات التي تقل وزنها عن (٢٤٥٠) جراماً هي (٢٠١٦%).

شكل (٢-٤): رسم توضيحي لحساب الاحتمال (١٤-٢):



ب): احتمال وزن العبوة أكبر من ٢٦٠٠ جرام:

- حساب القيمة Z (انظر شكل ٢-١٥):

$$Z = (X-\mu)/\sigma$$


 $Z = (2600-2500)/40=2.5$

- وباستخدام الجدول يتم حساب الاحتمال كما يلي:

$$P(X \ge 2600) = 1 - \Phi [2.5] = 0.00621$$

أي أن احتمال أن يزيد وزن العبوة من (۲٦٠٠) جرام يساوى (٢٠٠٠)، أو أن نسبة إنتاج عبوات يزيد وزنها من (٢٦٠٠) جرام هي (٢٦٠٠).

شكل (٢-٥): رسم توضيحي لحساب الاحتمال (١٥-٢):



مثال (۲-۲):

مثال (۲۸-۲):

تنتج إحدى الآلات نوعاً من المسامير تتبع أطوالها توزيعاً طبيعياً بوسط حسابي ٣،٠ ســم وانحــراف معياري ١٠،٠ سم. أوجد نسبة المسامير التي أطوالها:

تزید علی ۲،۰۲ سم.

تقل عن ٣,٠١٠٥ سم.

ترُاوح ما بين ٢,٩٩ سم و٣،٠١ سم.

الحل:

أ) احتمال إنتاج مسامير تزيد أطوالها على ٢٠٠٢ سم:

- بفرض أن X يرمز لطول المسمار، فإن:

 $x \sim N (3.0, 0.0001)$

- حساب القيمة Z (انظر شكل ٢-١٦):

$$Z = (X-\mu)/\sigma$$


 $Z = (3.02-3.0)/0.01 = 2.0$

- وباستخدام الجدول يتم حساب الاحتمال كما يلي:

$$P(X \ge 3.02) = 1 - \Phi[2.0] = 1-0.97724 = 0.02276$$

أي أن نسبة إنتاج المسامير التي تزيد أطوالها على ٢٠٠٢ سم هي (٢٠٢%).

$P(X \ge 3.02)$ شكل (۲-۲): رسم توضيحي لحساب الاحتمال (۱۶-۲)



ب) احتمال إنتاج مسامير تقل أطوالها عن ٢٠١٠٥ سم:

- حساب القيمة Z (انظر شكل ٢-١٧):

$$Z = (X-\mu)/\sigma$$


 $Z = (3.0105-3.0)/0.01=1.05$

- وباستخدام الجدول يتم حساب الاحتمال كما يلى:

$$P(X \le 3.0105) = \Phi[1.05] = 0.85314$$

أي أن نسبة إنتاج مسامير تقل أطوالها عن ٢,٠١٠٥ سم هي ٨٥,٢%.


$P(X \leq 3.0105)$ شكل (۲-۷): رسم توضيحي لحساب الاحتمال



ج) احتمال إنتاج مسامیر تُراوح أطوالها ما بین ۲,۹۹ سم و ۲,۰۱ سم (انظر الشکل $P(2.99 \le X \le 3.01) = P(X \le 3.01) - P(X \le 2.99)$ $= \Phi[1.0] - \Phi[-1.0]$ = 0.8415 - 0.1587 = 0.6828

أي أن احتمال إنتاج مسامير تُراوح أطوالها ما بين ٢,٩٩ سم و ٢,٠١ سم هو ٢,٠١٨ أي أن نسبة إنتاج مسامير تُراوح أطوالها ما بين ٢,٩٩ سم و ٢,٠١ سم هي ٦٨,٢٦%.

 $P(2.99 \le X \le 3.01)$ شكل (۱۸-۲): رسم توضيحي لحساب الاحتمال



مثال (۲-۹۲):

ينتج مصنع مياه شرب منتجة في قوارير سعة نصف لتر بمواصفات كيميائية محددة من بينها معدل الفلورايد (Fluoride) المذاب في الماء. حيث حُدد بأن يكون الفلورايد المذاب في الماء ما بين ٢,٠ مليجرام (milligram) في اللتر الواحد و٧,٠ مليجرام في اللتر (٢٥,٠٠٥). ومن بيانات الإنتاج لفترات سابقة وُجد أن الفلواريد المذاب في الماء في القارورة يتبع توزيعاً طبيعياً بوسط حسابي ٢٣.، مليغرام للتر وانحراف معياري ٢٠٠٠ مليغرام. فما نمبة الوحدات المنتجة المطابقة لمواصفة الفلورايد؟

الحل:

- بفرض أن المتغير X برمز للفلورايد في الماء ، إذن:
- $x \sim N (0.63, 0.0004)$
- المطلوب حساب احتمال إنتاج قوارير يزيد معدل الفلورايد فيها على الحد الأعلى المواصفات (USL) واحتمال إنتاج قوارير يقل معدل الفلورايد فيها عن الحد الأدنسي (LSL)، أي حساب الاحتمال (LSL) $P(LSL \leq X \leq USL)$

أولاً: احتمال إنتاج قوارير يزيد معدل الفلورايد فيها على الحد الأعلى:

$$P(X > USL) = P[Z > (USL-\mu)/\sigma]$$

$$= P[Z > (0.7-0.63)/0.02] = P(Z > 3.5)$$

$$= 1 - P(Z < 3.5) = 1 - \Phi \{3.5\} = 1 - 0.999767$$

$$= 0.000232673$$


أي أن ما نسبته (٠٠٠٠%) من إنتاج القوارير يزيد معدل الفلورايد فيها على الحد الأعلى للمواصفات.

تانيا: احتمال إنتاج قوارير يقل معدل الفلورايد فيها الحد الأدنى:

$$P(X < USL) = P[Z < (USL-\mu)/\sigma]$$

= $P[Z=(0.6 - 0.63)/0.02] = P(Z < -1.5)$
= $\Phi[-1.5] = 0.066807$

أي أن ما نسبته (٦,٦٨%) من إنتاج القوارير يقل معدل الفلورايد فيها على الحد الأدنى للمواصفات. وبذلك يكون نسبة غير المطابقة للمواصفات (٦,٧%) من إنتاج مطابق للمواصفات. للمواصفات.



متّال (۲-۳۰):

تر غب إدارة مصنع لمصابيح كهربائية في تحديد الحد الأدنى من عمر المصباح الجديد ليكون فترة ضمان. ومن بيانات الاختبارات وجد أن عمر المصباح يتبع التوزيع الطبيعي بوسط حسابي يساوي (٧١٣) يوماً وانحراف

معياري يساوي (٢٣) يوماً. وثرغب إدارة المصنع في تحديد الحد الأدنى بحيث لا تستبدل أكثر من (٤%) من المصابيح المباعة لزبائنها خلال فترة الضمان، احسب فترة الضمان التي يجب أن تعلنها إدارة المصنع لزبائنها؟.


الحل:

يوضح الشكل (٢-٢) رسماً توضيحياً لحساب القيمة المعيارية المقابلة للاحتمال (0.04). وبفرض أن X يرمز لعمر المصباح، يتم حساب القيمة المعيارية Z حيث :

$$Z = (X-\mu)/\sigma$$

 $Z = (X-7)3)/23$

شكل (٢٠-٢): رسم توضيحي لحساب القيمة المعيارية المقابلة للاحتمال (0.04)



ومن جدول التوزيع الطبيعي المعياري أو باستخدام برنامج إكسل نجد القيمة المعيارية التي تقابل الاحتمال (٠,٠٤) هي (1.751-)، لذا فإن:


$$X = 23 \times -1.751 + 713 = 672.73$$

وبالذالي فإن إدارة المصنع يمكن أن تضمن المصباح لفترة (١٧٣) يوماً وتتوقع أن تستبدل ٤ % مـن المصابيح المباعة في فترة تقل عن (٦٧٣) يوماً.

توزيع المعاينة لمتوسط العينة لمتغير يتبع التوزيع الطبيعي:

نظرية:

إذا كان توزيع المعتمع طبيعيا بوسط حسابي يساوي μ_{X} وانحراف معياري يسماوي σ ($(X \sim N(\mu, \sigma^{2}))$) وانحراف فإن توزيع المعاينة للوسط الحسابي \overline{X} يكون طبيعيا بوسط حسابي يساوي الوسط المجتمع ($\mu_{X} = \mu$) وانحراف معياري يساوي الانحراف المعياري للمجتمع مقسوما على المجذر التربيعي لحجم العينة $\sigma_{X} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. ويوضع الشكل (٢١-٢) توزيع \overline{X} وتوزيع \overline{X} .





نظرية النهاية المركزية (Central Limit Theorem):


"إذا ثم سحب عينات عشوائية حجم كل منها (n) مشاهدة من مجتمع وسطه الحسابي محدود ويسساوي (μ) وانحرافه المعياري محدود أيضاً ويساوي (σ) ، فإن توزيع متوسطات العينات (π) يقترب من التوزيع الطبيعي بوسط حسابي يساوي الوسط للمجتمع ($\mu_X = \mu$) وانحراف معياري يساوي الانحراف المعياري للمجتمع مقسوماً على الجذر التربيعي لحجم العينة ($\frac{\sigma}{\sigma_x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$) ، وذلك بصرف النظر عن التوزيع الأصلي للمجتمع إذا كان حجم العينات كبير أ بدر جة كافية".

ويعتمد حجم العينة على شكل توزيع المجتمع، فإذا كان المجتمع متماثلاً (Symmetric) فإن حجم عينة في حدود مشاهدتين إلى أربع مشاهدات يكون كافياً ليقترب توزيع المعاينة للتوزيع الطبيعي. وأما إذا كان توزيع المجتمع ملتوياً أو غير منتظم فيتم عادة اختيار حجم عينة كبيراً ليقترب توزيع المعاينة للتوزيع الطبيعي. ويوضح الشكلان (٢-٢٢) و (٢-٢٢) أثر حجم العينة في شكل توزيع المعاينة لمجتمعين أحدهما مستطيل والآخر ملتو.


شكل (٢٢-٢): أثر حجم العينة في توزيع المعاينة لمجتمع مستطيل (Rectangular Distribution)









شكل (٢-٣): أثر حجم العينة في توزيع المعاينة لمجتمع ملتو (Skewed Distribution)







مثال (۲-۱۳):


ينتج أحد المصانع زيناً للطعام في عبوة (٢,٢٥) لتر. وتعتبر إدارة الشركة أن كمية الزيت في العبوة من خصائص الجودة الأساسية التي تحافظ عليها؛ إذ لا يرغب المصنع في بيع عبوات ناقصة الكمية لكسب ثقة زبائنها ولا يرغب في الوقت نفسه في زيادة الكمية لتجنب التكلفة الزائدة. ومن سجلات الشركة ورجد أن كمية الزيت في العبوة تتوزع حسب التوزيع الطبيعي بوسط حسابي (٢,٢٥) وانحرافي معياري (٣٠٠٠) لتر. وفي إطار نشاط الرقابة على الجودة، تم أخذ عدة عينات عشوائياً حجم كل منها (20) عبوة من أحد خطوط الإنتاج ووجد أن المتوسط الكلي لكمية الزيت في العبوة الواحدة في العينات المأخوذة يساوي (٢,٢٦٣) لتر. فهل تنتج الشركة عبوات زائدة الكمية؟ أو بمعنى آخر هل خطأ المعاينة (١عـ٢٠٥) عبوات رائدة الكمية؟ أو بمعنى آخر هل خطأ المعاينة (٢٠٢٦) ١٦-٢٠١٠، التر) غير عادى؟


الحل:

بفرض أن X يرمز لكمية الزيت في العبوة، يتم حساب القيمة المعيارية Z حيث:

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{2.263 - 2.25}{0.03 / \sqrt{20}} = 1.94$$

ومن جدول النوزيع الطبيعي المعياري (أو باستخدام برنامج إكسل) يتم حساب الاحتمال كما يلي (ثمكل ٢-٢٤): P(X≥2.263)= 1-Φ [1.94] = 1-0.973684=0.026316 أي أن الشركة تنتج ما نسبته (٢,٢%) من العبوات كمياتها أكثر من (٢,٢٥) لتر.





٢-٢-٦ تقريب توزيع ذى الحدين إلى التوزيع الطبيعى:

يقترب شكل توزيع ذي الحدين إلى منحنى التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة احتمال النجاح (p) بعيدة مسن الصفر أو بعيدة من الواحد الصحيح و/أو إذا كان حجم العينة (n) كبيراً. لذا يستخدم التوزيع الطبيعي ليكون تقريباً لتوزيع ذي الحدين إذا كانت قيمة كل من {ap} و(p) و(1-p)}، أكبر من (٥). ووضع الشرط الأول لصمان أن تكون قيمة احتمال النجاح (p) بعيدة من الصفر والشرط الثاني لضمان أن تكون قيمة (p) ليست قريبة من الواحد الصحيح.

ولاستخدام التوزيع الطبيعي يتم تبديل متغير توزيع ذي الحدين (X) بمتغير عثوائي طبيعي، Y فرضاً، بوسط حسابي (np) وانحراف معياري $(\sqrt{np(1-p)})$. ثم يتم ايجاد الاحتمالات بحساب قيمة Z المعيارية حيث

$$Z = \frac{Y - np}{\sqrt{np(1-p)}} \tag{2-20}$$

وفي الحالات التي يكون فيها حجم العينة صغيراً يتم إجراء عملية تصحيح تعرف بتصحيح الاستمرارية (Continuity correction) ذلك بتحويل متغير ذي الحدين المتقطع إلى متغير متصل/مستمر.

مثال (۲-۲):

من بيانات فترة سابقة لإنتاج مصنع للمبات النيون وجد أن نسبة المعيب (٢٥%)، فـــإذا اختيــرت عينـــة عشوائية قوامها (٣٠) لمبة، فما احتمال وجود أكثر من (٩) لمبات معيبة؟

الحل:

$$np = 30 \times 0.25 = 7.5$$

 $np(1-p) = 30 \times 0.25 \times 0.75 = 5.625$

وبما أن قيمة كل من $\{np\}$ و $\{np(1-p)\}$ أكبر من $\{np\}$ فإنه يمكن استخدام التوزيع الطبيعي ليكون تقريباً لتوزيع ذي الحدين، ثم يتم حساب احتمال وجود أكثر من $\{np\}$ لمبات معيبة من عينة حجمها $\{r\cdot\}$ كما يلي: $P(X>9) = P(X \ge 10) = 1-P(X < 10)$

$$= 1 - P \left(Z < \frac{9.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}} \right)$$

$$= 1 - P \left(Z < \frac{9.5 - 7.5}{\sqrt{30 \times 0.25 \times 0.75}} \right)$$

و الآن باستخدام توزيع الحدين يتم احتمال وجود أكثر من (٩) لمبات معيبة كما يلي: $p(X>9)=1-\left\{P(X=0)+P(X=1)+...+P(X=9)\right\}$

$$= 1 - \left\{ {25 \choose 0} 0.3^0 + 0.7^{25} + {25 \choose 1} 0.3^1 + 0.7^{24} + \dots + {25 \choose 9} 0.3^9 + 0.7^{16} \right\}$$

= 1 - 0.8106 = 0.1894

ويلاحظ من هذه النتائج أن قيمتي الاحتمال متقاربة؛ (0.19953) و(0.1894) على النوالي.

۱ - ۲ - ۲ رسم الاحتمال الطبيعي (Normal Probability Plot):

يستخدم رسم الاحتمال الطبيعي للكشف عن مدى تبعية متغير ما للتوزيع الطبيعي. ورسم الاحتمال هو شكل انتشار بين قيم المتغير والدرجات المعيارية المقابلة لها. وتتلخص طريقة رسم الاحتمال الطبيعي في الخطوات التالية:

* يتم أو لا تربيب قيم مشاهدات المتغير تصاعدياً ، أي :

$$X_{(1)}, X_{(2)}, X_{(3)}, ..., X_{(n)}$$

حيث يشير الدليل السفلي بين القوسين (i) على الترتيب و(n) عدد المشاهدات؛ أي أن (i) هي أصغر مشاهدة و (n) هي أكبرها.

* حساب الدرجات الطبيعية (Normal Scores) على النحو التالي:

حساب النسب التر اكمية * المناظرة لقيم المشاهدات بعد ترتيبها كما يلي:

$$\left(\frac{i-0.375}{n+0.25}\right)$$
 $i=1,2,3,...,0$

حيث إن i هو ترتيب المشاهدة وn عدد المشاهدات.

Inverse Cumulative distribution) اليجاد معكوس دالة التوزيع التراكمي (N_i) بإيجاد معكوس دالة التوزيع التراكمي (function of the standard normal distribution) وذلك باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري (ملحق $^{\prime}$)، أي حساب:

$$N_i = \Phi_i^1 \left(\frac{i - 0.375}{n + 0.25} \right)$$
 $i = 1, 2, ..., n$ (2-21)

كما يستخدم أيضناً التقريب التالي لحساب الدرجات المعيارية (Rayan and Joiner, 1976):

$$N_i \approx 4.91 \left[\left(\frac{i - 0.375}{n + 0.25} \right)^{0.14} - \left\{ 1 - \left(\frac{i - 0.375}{n + 0.25} \right) \right\}^{0.14} \right] \quad i = 1, 2, ..., n$$
 (2-22)

* رسم شكل انتشار قيم مشاهدات المتغير مع الدرجات الطبيعية (Ni) المقابلة لها. فإذا بدا من الشكل أن النقط تقع تقريباً على خط مستقيم دل ذلك على أن المتغير يتبع التوزيع الطبيعي. وأما إذا أظهر الشكل خلاف ذلك فإننا نشك في تبعية المتغير للتوزيع الطبيعي.

معامل الارتباط الخطى البسيط بين المتغير والدرجات الطبيعية:

يتم قياس العلاقة الخطية بين المتغير (X) والدرجات المعيارية (N) بحساب معامل الارتباط الخطي البسيط. ويتم استخدام معادلة الارتباط لبيرسون (٢٥) كما يلى:

$$r_{Q} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_{i} - \overline{x}) (N_{i} - \overline{N})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_{i} - \overline{x})^{2} \sum_{i=1}^{n} (N_{i} - \overline{N})^{2}}}$$
(2-23)

ملحوظات:

- معامل الارتباط الخطي بين أي متغير والدرجات المعيارية للمتغير هو حالة خاصة لمعامل الارتباط الخطي لبيرسون الذي سيتم دراسته في الفصل الثالث، الجزء (٣-٦) بشيء من التفصيل، باعتباره إحدى أدوات الجودة.

(Toit,Steyn & Stumpf, 1986, pp 40-45, Fillinen 1975, Looney and Gulledge, 1985)

 $[\]frac{(i\cdot 0.5)}{n}$, $\frac{(i\cdot 0.3)}{(n\cdot 0.4)}$, $\frac{(i\cdot 0.33)}{(n\cdot 0.4)}$; التراكمية التالية: التراكمية التراك

- $r_{o} \geq 0$. يأخذ معامل الارتباط الخطي بين أي متغير والدرجات المعيارية للمتغير قيماً موجبة $r_{o} \geq 0$ ؛ لأن قيم المشاهدات الكبيرة لها درجات معيارية كبيرة والعكس صحيح.
- إذا كان حجم معامل الارتباط قريباً والواحد الصحيح دل ذلك على تبعية المتغير للتوزيع الطبيعي. والختبار معنوية معامل الارتباط بين المتغير والدرجات المعيارية يوجد جدول خاص بذلك. انظر الملحق (٦).

مثال (۲-۳۳):

ينتج أحد المصانع الأهلية دواء شراب في قوارير عبوة (٢٠٠) مل. وتوضيح البيانات التالية كميات الدواء لعينة عشوائية من القوارير تم أخذها من إنتاج أحد الأيام.

		_
200.8	203.7	201
193.5	204.7	205.8
198.7	208.6	203.6
203.4	195.4	206.6
205.4	200.9	200
196.3	196.5	197.7
197.3	202.5	200.8
195.2	209	206.3
198.3	194.9	198.7
206.4	206.5	202.1

استخدم رسم الاحتمال الطبيعي للتأكد من تبعية هذه البيانات للتوزيع الطبيعي. ثم احسب الارتباط الخطي البسيط بين الدرجات المعيارية وقيم المشاهدات؟

الحل:

لرسم الاحتمال الطبيعي تم اتباع الخطوات التالية:


- ١. تم ترتيب الأوزان تصاعدياً ثم إضافة حقل للترتيب.
- ٢. تم حساب النسب التراكمية المقابلة للترتيب، فمثلاً النسبة التراكمية للمشاهدة الأولى تم حسابها كما يلي:

$$= \left(\frac{i - 0.375}{n + 0.25}\right) = \left(\frac{1 - 0.375}{30 + 0.25}\right) = 0.0207$$

٣. تم حساب الدرجات المعبارية، فمثلاً الدرجة المعبارية للمشاهدة الأولى تم حسابها كما يلى:

$$N_1 = \Phi^{-1}(0.0207) = -2.0403$$

٤. تم رسم الرسم المبعثر الانتشار لمتغير الوزن مع الدرجات المعيارية المقابلة وتم حساب معامل الارتباط الخطى البسيط بين المتغيرين.



رسم الاحتمال الطبيعى:

يظهر من الرسم المبعثر لأوزان القوارير والدرجات المعيارية (شكل ٢-٢٥) أن معظم النقاط نقع تقريباً على خط مستقيم؛ مما يشير إلى أن متغير الوزن يتبع التوزيع الطبيعي.

اختبار الارتباط:

يستخدم الارتباط لاختبار الفرضية التالية:


فرض العدم (H0): المتغير يتبع التوزيع الطبيعي.


المفرض البديل (H1): المتغير لا يتبع التوزيع الطبيعي.

ومن بيانات الجدول (٢-٤) تم حساب معامل الارتباط الخطي البسيط بين أوزان القوارير والدرجات المعيارية والذي بلغ (١,٩٨٧). وبما أن قيمة المعامل أكبر من القيمة الحرجة عند مستوى معنوية (٥%) وحجم عينة (٢٠) والبالغ (١,٩٦٤) فإننا لا نستطيع رفض فرض العدم الذي ينص على أن المتغير يتبع التوزيع الطبيعي (انظر الشكل (٢-٢٦)).

مبدئ الإحصاء الوصفى ومبادئ الاحتمالات الفص جدول (٢-٤): حساب النسب التراكمية والدرجات المعيارية لمتغير كمية الدواء

الدرجة المعيارية	النسية التراكمية	الترتيب	كمية الدواء (مل)
-2.0403	0.0207	1	193.50
-1.6098	0.0537	2	194.90
-1.3609	0.0868	3	195.20
-1.1758	0.1198	4	195.40
-1,0241	0.1529	5	196.30
-0.8929	0.1860	6	196.50
-0.7755	0.2190	7	197.30
-0.6680	0.2521	8	197.70
-0.5677	0.2851	9	198.30
-0.4728	0.3182	10	198.70
-0.3820	0.3512	11	198.70
-0.2942	0.3843	12	200.00
-0.2087	0.4174	13	200.80
-0.1246	0.4504	14	200.80
-0.0414	0.4835	15	200.90
0.0414	0.5165	16	201.00
0.1246	0.5496	17	202.10
0.2087	0.5826	18	202.50
0.2942	0.6157	19	203.40
0.3820	0.6488	20	203.60
0.4728	0.6818	21	203.70
0.5677	0.7149	22	204.70
0.6680	0.7479	23	205.40
0.7755	0.7810	24	205.80
0.8929	0.8140	25	206.30
1.0241	0.8471	26	206.40
1.1758	0.8802	27	206.50
1.3609	0.9132	28	206.60
1.6098	0.9463	29	208.60
2.0403	0.9793	30	209.00





رسم الاحتمال الطبيعي في بعض برامج الإحصاء:

بتم في بعض برامج الإحصاء، مثل SPSS وSAS، رسم الاحتمال الطبيعي (Q-Q Plot) بإجراء شكل الانتشار بين قيم المتغير الفعلية والقيم المتوقعة (الشكل ٢-٢٧). حيث يتم حساب القيم المتوقعة باستخدام الصيغة التالية:

$$\widehat{x_i} = \overline{x} + s \times N_i \tag{2.25}$$


حيث إن:

ج الوسط الحسابي للمتغير

s الانحراف المعياري للمتغير

الدرجة المعيارية للمشاهدة رقم N_i

شكل (YV-Y): رسم الاحتمال الطبيعي (Q-Q Plot) باستخدام برنامج ساس (SAS)



٣-٢ الاستدلال الإحصائي (مفاهيم أولية):

ينقسم الاستدلال الإحصائي (Statistical Inference) إلى موضوعين رئيسين هما: التقدير الإحصائي يتم تقدير الإحصائي الكلامية (Estimation) واختبار الفروض (Hypothesis testing). وفي التقدير الإحصائي يتم تقدير معالم المجهولة باستخدام عينات تسحب عشوائياً من المجتمع المراد تقدير معالمه، وأما في اختبار الفروض فإنه يستم التوصل إلى قرار بشأن قبول أو رفض فرض إحصائي حول معلمة أو معالم مجهولة، وذلك أيسضاً باستخدام بيانات من عينة مسحوبة من المجتمع. يتتاول هذا الجزء بإيجاز المفاهيم الأولية للتقدير واختبارات الفروض.

٢-٣-١ مفهوم التقدير:

ينقسم التقدير الإحصائي إلى تقدير النقطة (Point estimation) وتقدير الفترة (Interval Estimation). وفي تقدير المعالم بنقطة يتم حساب قيمة واحدة فقط لتقدير المعلمة، كأن يُستخدم منوسط فترة انتظار عملاء أحد البنوك لحين الحصول على الخدمة البنكية المطلوبة من عينة عشوائية من عملائها ليصبح تقديراً لمتوسط فترة الانتظار لجميع عملاء البنك، ومن الطبعي أن التقدير بنقطة لأي معلمة لا نتوقع فيه أن يقدر تلك المعلمة بدون خطأ، أي لا نتوقع أن يكون تقدير أي معلمة مطابقاً تماماً لقيمة المعلمة المطلوب تقديرها. فمن المثال السابق لا يتوقع أن يكون متوسط فترة الانتظار فيما لو تم حسابه من جميع عملاء البنك أفراد المجتمع، أي أن:

(Error) خطأ (
$$\overline{x}$$
) متوسط العينة (\overline{x} + خطأ (Error) المتوسط العينة (\overline{x}

لذا فرغب في تحديد مدى يتوقع أن تقع قيمة المعلمة داخله وهذا المدى يسمى التقدير بفترة (Interval estimation) ، وتقع المعلمة داخل حدود الفترة بدرجة ثقة أو احتمال يحدد ذلك. فمثلاً بدلاً من استخدام متوسط فترة الانتظار (\overline{x}) ، (π) دقيقة مثلاً ، كتقدير نقطة لـمتوسط الانتظار الحقيقي (μ) يُستخدم فنرة ثقة الالك كأن يقال بأن متوسط فترة الانتظار يقع ما بين (π) دقيقة و (π) دقيقة بدرجة ثقة π همثلاً ، وبلغة الاحتمالات يعنى أن :

$$P(10 \le \mu \le 16) = 0.95$$

٢-٣-٢ مفهوم اختبارات الفروض:

الفرض الإحصائي (Statistical hypothesis) هو ادعاء حول معلمة من معالم المجتمع المجهولة، ويستم التحقق من صحته بإجراء اختبار الفروض (Hypothesis testing). ويتطلب إجراء الاختبار صياغة واضسحة وموجزة للاختبار. وفيما يلى أمثلة لبعض الفروض:

- متوسط فترة انتظار المراجع لإحدى الدوائر الحكومية إلى حين تلقي الخدمة المطلوبة لا يقل عن (٢٠)
 دقيقة.
 - يوجد اختلاف في متوسط عمر بطارية للسيارات بمواصفات محددة منتجة من شركتين مختلفتين.
 - نسبة الوحدات المنتجة من دوا، غير المطابقة للمواصفات في مصنع للأدوية تقل من (١%).

وفي اختبارات الفروض يوجد فرضان هما: فرض العدم (Null hypothesis) ويرمز له بـ (H_0) ، وهو صيغة مبدئية عن معلمة المجتمع المجهولة، ويصاغ على أنه لا يوجد فرق بين المعلمة وقيمة محددة، لذا جاءت التسمية بفرض العدم. ويفترض الباحث في فرض العدم أن الفرق المتوقع يساوي صفراً وأن أي فروق تظهر يمكن إرجاعها إلى الصدفة فقط، وفيما يلى أمثلة لصياغة فرض العدم:

١. متوسط فترة انتظار المراجع في إحدى الدوائر الحكومية:

$$H_0: \mu - \mu_0 = 0$$
 if $H_0: \mu = \mu_0$

حيث إن: μ هو الوسط الحسابي للمجتمع لفترة الانتظار (قيمة مجهولة) و (μ_0) القيمة المفترضة لفترة الانتظار وتساوي (τ, τ) دقيقة.

٢. يوجد اختلاف في متوسط عمر بطارية للسيارات بمواصفات محددة منتجة من شركتين مختلفتين.

حيث إن μ_1 هو الوسط الحسابي للمجتمع لعمر البطارية المنتجة في الشركة الأولى و μ_2 الوسط الحسابي للمجتمع لعمر البطارية المنتجة في الشركة الثانية.

٣. نسبة الوحدات المنتجة من دواء غير المطابقة للمواصفات تقل من (١%).

$$H_0: P - P_0 = 0$$
 $M_0: P = P_0$

حيث إن P هو نسبة الوحدات المنتجة غير المطابقة في المجتمع و (P_0) النسبة المفترضة وتساوي (1%) في هذا المثال.

الفرض البديل (Alternative hypothesis) ويرمز له بـ (H_1) ، وهو افتراض حول معلمة المجتمع بختلف من القيمة المحددة في فرض العدم، أي أن الفرق بين المعلمة والقيمة المحددة لا يساوى الصفر. ويتم قبول الفرض البديل في حالة رفض فرض العدم. ويصاغ الفرض البديل بإحدى الطريقتين التاليتين:

فرض بديل غير متجه (Nondirectional): هو فرض محايد ينص علي أن المعلمة مثلاً لها قيمة تختلف عن القيمة الافتراضية بغض النظر عن كون الاختلاف زيادة أو نقصاً، مثل اختلاف طول خرطوم منتج من الطول حسب المواصفة (٣,٥ سم) مثلاً، ويصاغ رياضياً كما يلي:

H_1 : $\mu \neq 3.5$

■ فرض بديل متجه (Directional): فرض غير محايد ينص على أن المعلمة مثلاً أكبر من أو أصغر من القيمة المفترضة، مثل أن يفترض أن متوسط طول الخرطوم أكبر من (٣,٥) سم، أي:

$H_1: \mu > 3.5$

والفرص البديل لا يخصع للاختبار إحصائياً، بل إن الذي يخصع للمعالجة الإحصائية والاختبار هو فرض العدم. إحصائية الاختبار (Test Statistic): إحصائية الاختبار هي قيمة إحصائية تعد متغيراً عشوائياً له توزيع احتمالي محدد يصف العلاقة بين القيم النظرية والقيم المشاهدة. وتتم عادة مقارنة قيمة إحصائية الاختبار بالقيمة النظرية للتوزيع الاحتمالي، وعليه يتخذ القرار برفض أو قبول الفرض السصفري. وتنقسم القيم الممكنة لإحصائية الاختبار إلى قسمين: قيم تقع في منطقة السرفض (Rejection region)، أي رفض فرض العدم، وقيم تقع في منطقة عدم الرفض أو منطقة القبول (Acceptance region)، أي عدم رفض فرض العدم، وتعرف القيم التي تفصل بين منطقتي الرفض والقبول بالقيم الحرجة جزءاً من منطقة الرفض.

تصنيف الأخطاء في اختبارات الفروض (الخطأ الأول والخطأ الثاني):

عند اتخاذ القرار حول فرض العدم يوجد نوعان من الأخطاء يمكن الوقوع فيهما؛ إذا رُفض فرض العدم المسحيح يطلق عليه "خطأ من النوع الأول" (Type I error)، ويرمز لاحتمال الوقوع في هذا الخطأ بـ (α). كما أن عدم رفض فرض العدم غير الصحيح يطلق عليه "خطأ من النوع الثاني" (Type II error)، ويرمز لاحتمال الوقوع في هذا الخطأ بـ (β).

قوة الاختبار: هي قدرة الاختبار على رفض فرض العدم عندما يكون في حقيقة الأمر خاطئاً. وقوة الاختبار هي احتمال عدم الوقوع في خطأ النوع الثاني $(\beta-1)$. وهذا يعني أن مقدار قوة الاختبار يُراوح ما بين الصفر حدًا أدنى وواحد صحيح حدًا أعلى.

مستوى المعنوية (Level of Significance): هو احتمال الوقوع في خطأ النوع الأول عند اختبارنا لفرض العدم، ويساوي (۵). ويحدد عادة مستوى المعنوية بالقيمة (۵%) أو (۱%). وتعنى كلمة المعنوية "أن الفرق بين القيمة النظرية للمعلمة في المجتمع والقيمة الناتجة من العينة فرق حقيقي و لا يعزى إلى الصدفة".

خطوات إجراء اختبار الفروض:

١. صياغة فرض العدم والفرض البديل.

- ٢. تحديد مستوى المعنوية (α) بهدف تحديد القيمة النظرية الإحصائية الاختبار، وهي القيم الجدولية للتوزيع الطبيعي أو توزيع تي أو توزيع افF.
- حساب إحصائية الاختبار (Test Statistic) من بيانات العينة. وإحصائية الاختبار هي القاعدة التي تساعدنا
 على رفض أو عدم رفض فرض العدم.
- انخاذ قرار حول ببانات العينة من خلال مقارنة قيمة إحصائية الاختبار بالقيمة النظرية التي تستخرج من الخالف التوزيعات أو من الحاسب الآلي. فإذا كانت قيمة إحصائية الاختبار أكبر من القيمة النظرية، فإنسا نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل. ويشير هذا، في حالة اختبار الفرق بين متوسطين مثلاً، إلى أن الفرق بين متوسطي المجتمعين حقيقي ولا يعزى إلى الصدفة. وإذا كانت قيمة إحصائية الاختبار أقل من القيمة الجدولية فإننا لا نستطيع رفض فرض العدم وبالتالي قبوله، ويعني هذا في حالة اختبار الفرق ببدو لنا إلى متوسطين مثلاً، أنه لا يوجد فرق حقيقي بين متوسطي المجتمعين ويعزى الفرق الظاهري الذي يبدو لنا إلى الصدفة فقط.

متَّال (2-34):

ينتج مصنع للأغذية شرائح بطاطس في أكياس زنة الكيس (٢٠) جراماً. ولمراقبة الإنتاج تقوم وحدة الجودة بالمصنع باختيار عينات عشوائية من فترة إلى أخرى للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات والتي من بينها الوزن الصافي للكيس. والبيانات التالية تمثل أوزان (٢٥) كيساً من شرائح البطاطس تم اختيارها عشوائياً من إنتاج أحد الأيام. المطلوب:

- حساب فترة نقة متوسط وزن الكبس؟ عند مستوى نقة (٠٩٥).
- من واقع هذه البيانات، هل ينتج المصنع شرائح البطاطس حسب المواصفة (٢٠ جراماً)؟.

رام)	شرائح البطاطس (ج	عشوائية من أكياس	-٥): أوزان عينة	جدول (۲
16.7	21.5	20.1	18.9	18.8
19.0	22.1	21.5	20.4	17.6
23.0	18.0	18.2	21.4	20.1
21.6	21.6	20.8	17.4	18.7
18.9	19.9	19.2	20.4	20.4

الحل

أولاً: التقدير بفترة:

تحسب فترة ثقة الوسط الحسابي باستخدام المعادلة التالية:

$$P\left(\overline{x} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \le \mu \le \overline{x} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

حيث إن: \bar{x} الوسط الحسابي للعينة، وt قيمة توزيع t عند مستوى دلالة $\alpha/2$ ودرجات حريــة (n-1)، و \bar{x} مستوى المعنوية، و S الانحراف المعياري للعينة، و n حجم العينة، و \bar{x} الوسط الحسابي للعينة

ولحساب فترة الثقة تم حساب الوسط الحسابي ($\bar{x}=19.848$) والانحراف المعياري (s=1.62531=s)وتحديد قيمة توزيع t من الجدول (t=1.0025, 24=0.008)، وثم حُسبت فترة الثقة كما يلي:

$$19.848 - 2.064 \frac{1.62531}{\sqrt{25}} \le \mu \le 19.848 + 2.064 \frac{1.62531}{\sqrt{25}}$$

 $19.1771 \le \mu \le 20.5189$

وبذلك تكون فترة النُّقة تساوي: ١٩,٢ جرام - ٢٠،٥ جرام عند مستوى نقة (٩٥%).

ثانياً: هل ينتج المصنع شرائح البطاطس حسب المواصفة (٢٠ جرام)؟.

للإجابة عن هذا السؤال تم إجراء اختبار الفروض حسب الخطوات التالية:

- $H_0: \mu = 20$ $H_1 = \mu \neq 20$. البديل، وفرض العدم والفرض البديل،
 - ٢. مستوى الدلالة= (0.05): ١
 - $T = \frac{\overline{x} \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$ (T): إحصائية الاختبار (T).

$$T = \frac{19.848 - 20}{1.6253 \frac{1}{\sqrt{25}}} = -0.46759$$

- ن. تحدید قیمهٔ t من الجدول عند مستوی دلالهٔ (۰,۰۰) و در جات حریهٔ (۲٤). $t_{0.025:24} = 2.064$
- ه. بما أن قيمة T المطلقة أقل من قيمة توزيع 1، فإننا لا نستطيع رفض فرض العدم؛ مما يعني أن المصنع ينتج شرائح البطاطس حسب مواصفة الوزن (٢٠ جراماً).

تمارين الفصل الثاني:

أولاً - تمارين الإحصاء الوصفي:

ا. البيانات التالية تمثل فترات إنهاء معاملات (٣٠) مراجعاً لإحدى الدوائر الحكومية.

الفترة (ىقيقة)	م	الفترة (دقيقة)	ح
9	16	17	1
18	17	19	2
11	18	13	3
21	19	18	4
13	20	18	5
18	21	10	6
12	22	15	7
19	23	16	8
7	24	12	9
17	25	19	10
9	26	13	11
10	27	13	12
26	28	15	13
10	29	13	14
16	30	21_	15

احسب الوسط الحسابي والوسيط، هل تشير النتائج إلى أن توزيع فترات إنهاء معاملات المراجعين متماثل؟.

- ٢. من السؤال الأول احسب الوسط الحسابي المشذب ثم قارنه بالوسط الحسابي؟ هل تشير المقارنة إلى وجود
 قيم متطرفة؟
- ٣. يقوم قسم ضبط الجودة بمصنع لتعبئة السكر في أكياس زنة الكيس (٢٠٥) كيلوجرام بأخذ عينة عشوائية حجمه ثلاثة أكياس كل أربع ساعات وتسجيل انحرافات الأوزان عن القيمة المستهدفة، وتمثل البيانات التالية انحرافات الأوزان التي تم تسجيلها في أحد الأيام.

الانحر افات عن الوزن (كيلوجرام)			الوقت
0.07	-0.10	-0.18	٦ ص
0.13	0.00	0.18	۱۰ ص
.22	-0.16	0.10	۲م
0.13	0.02	0.04	7 م
0.00	0.01	-0.18	۱۰م
.24	-0.16	-0.01	۲ ص

احسب الوسط الحسابي لهذه البيانات؟ وما الوسط الحسابي الحقيقي؟ احسب الانحراف المعياري؟ هل تختلف قيمة الانحراف المعياري للبيانات المحولة عن قيمة الانحراف المعياري للبيانات الأصلية؟ ولماذا؟

- 3. من العبؤال الأول قسم البيانات إلى "٦" مجموعات ثم احسب المدى لأية مجموعة، واحسب متوسط قيم المدى. قدر الانحراف المعياري لفترات إنهاء معاملات المراجعين باستخدام الصيغة $(\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2})$ ماذا يمكن استتناجه $\hat{\sigma}$.
- و. ينتج مصنع للمرطبات آيمكريم سعة (١٨٠) جراماً من ثلاثة خطوط إنتاج. ويوضع الجدول التالي الوسط الحسابي والتباين لعينة عشوائية حجمها (٣٠) وحدة منتجة من كل خط تم أخذها في أحد الأيام.

السّاين	الوسط الحسابي (جرام)	المتغير
23.5225	180.06	خط الإنتاج "أ"
1.0816	179.83	خط الإنتاج "ب"
8.5849	180.04	خط الإنتاج "ج"

قارن بين تشنت أوزان الآيسكريم في الخطوط الثلاثة؟ ماذا يمكنك استنتاجه؟

ثانياً - تمارين مبادئ الاحتمالات:

- إذا كان (١٥) من مخرجات عملية ما غير مطابقة للمواصفات أوجد التالي:
- إدا تم اختيار وحدة واحدة عشوائيًا من مخرجات العملية، فما احتمال أن تكون الوحدة غير مطابقة للمواصفات؟
- إذا تم اختيار وحدتين عشوائيا، فما احتمال أن تكون الوحدتان غير مطابقين للمواصفات؟ وما احتمال أن تكون وحدة واحدة غير مطابقة للمواصفات؟.
- إذا تم اختيار ثلاث وحدات عشوائياً، فما احتمال أن تكون وحدة واحدة منها غير مطابقة للمواصفات؟
- ٧. لأحد المصانع خطا إنتاج، أحدهما يعمل بدون توقف خلال أيام الأسبوع باحتمال (٠,٩٠)، في حين يعمل الآخر بدون توقف باحتمال (٠,٧٠)، فما احتمال أن يعمل الخطان دون توقف خلال الأسبوع؟ وما احتمال توقف أحد الخطين على الأقل خلال الأسبوع؟
- ٨. تبين من سجلات شركة لبيع أجهزة تلفزيون من ماركة محددة أن (٤%) من التلفزيونات المباعة يــتم استبدالها أو إصلاحها خلال فترة الضمان. فإذا تم بيع (٤٠) جهاز تلفزيون من الماركة نفسها، فمــا احتمال استبدال / إصلاح (٥) أجهزة أو أكثر قبل انقضاء فترة الضمان؟.
- ٩. افترض أن (٣٣) من الثلاجات التي تنتجها أحد المصانع غير مطابقة للمواصفات، إذا تم اختيار (١٩) ثلاجة عشوائياً فما احتمال وجود ثلاجتين على الأقل غير مطابقة للمواصفات في العينة. احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعدد الثلاجات غير المطابقة في العينة.
 - ١٠ توضع سجلات مصنع للسجاد أنه يوجد في المتوسط عيب واحد في كل ١٠ أمتار مربعة يتم إنتاجه.
 احسب الآتى:
- احتمال وجود عيب واحد على الأكثر في سجاد مساحته (٢ متر×١٠ أمتار) تم أخذه من خط الإنتاج.
 - احتمال عدم وجود عيوب في سجاد مساحته (٢متر×١٠ أمتار) تم أخذه من خط الإنتاج.
- تشير إحصاءات مصنع إلى وجود عيب واحد في كل (١٠٠٠) مصباح كهربائي يتم إنتاجه. احسب احتمال وجود (٤) مصابيح معيبة في دفعة تتألف من (٢٠٠٠) مصباح تم إنتاجها حديثاً.
- ١١. يتبع عدد رواد مطعم للوجبات السريعة في الفترة الصباحية التوزيع الطبيعي بوسط حسابي يساوي (٦٠) زبوناً وانحراف معياري يساوي (٥) زبائن. فإذا تم تحديد أحد الأيام عشوائياً، فاحسب الاحتمالات التالية:
 أن يكون عدد الزبائن أكبر (٧٠) زبوناً،

- أن يكون عدد الزبائن أقل من (٥٠) زبوناً.
- أن يكون عدد الزبائن ما بين (٦٥) و(٥٥) زبوناً.
- 1۲. يقوم مصنع بتعبئة دواء شراب للأطفال في قوارير سعة (۱۰۰) مل. فإذا تبين من إحصاءات الإنتاج أن كمية الدواء تتبع التوزيع الطبيعي بوسط حسابي يساوي (۱۰۰) مل وانحراف معياري (۲,۲۰) مل احسب التالية:
 - نسبة القوارير التي تزيد كمية الدواء فيها على (١٠٠) مل.
 - نسبة القوارير التي تقل كمية الدواء فيها (١٠٠) مل.
- إذا عُلم أن حدَّي المواصفات الأعلى والأدنى لكمية الدواء هما (١٠٢) و (٩٨) مل على
 التوالى، فما نسبة القوارير المنتجة التي تُراوح كمية الدواء فيها في حدود المواصفات؟

17. يوضع الجدول فترات انتظار المرضى لمقابلة الطبيب لعدد (٢٦) مراجعاً. هل تشير هذه البيانات إلى أن فترة الانتظار تتبع التوزيع الطبيعى؟.

فترة الانتظار (دقيقة)	م	فترة الانتظار (دقيقة)	٦
4.7	14	5.3	1
4.9	15	5.1	2
5.0	16	4.7	3
4.9	17	4.8	4
5.0	18	4.6	5
4.8	19	5.2	6
4.9	20	4.9	7
4.8	21	4.6	8
5.4	22	4.9	9
4.8	23	4.7	10
5.1	24	4.6	11
5.1	25	4.4	12
4.6	26	4.3	_13

الفصل الثالث

العرض البياتي

•			

الرقابة الإحصائية على العمليات – كما سبق تعريفها – هي مجموعة طرق إحصائية وبيانية تعرف بأدوات حل المشكلات، تستخدم في تقويم مخرجات العمليات لتحديد إمكانية قبولها، وتنقسم الطرق البيانيسة إلى مجموعتين هما: ١) رسوم بيانية يعتمد إعدادها على بيانات كمية، و٢) مجموعة رسومات ينم إعدادها دون الحاجة إلى بيانات كمية. وتشمل المجموعة الأولى خرائط المراقبة، والمدرج التكراري، ورسم الساق والورقة، ورسم باريتو، ورسم الصندوق، وخريطة التغيرات الزمنية، والرسم المبعثر/ رسم الانتشار وقائمة التأكد. وتنضم المجموعة الثانية خريطة التدفق ورسم السبب والأثر. يتناول هذا الفصل جميع الطرق البيانية باستثناء خيرائط المراقبة التي هي موضوع الفصول من الرابع إلى السادس.

٣-١ التوزيع التكراري والمدرج التكراري:

٣-١-١ التوزيع التكراري:

إن التوزيع التكراري هو تلخيص لقيم مشاهدات متغير واحد في جدول توضع فيه فئات غير متداخلة لقيم المتغير تقابلها عدد مرات تكرار القيم التي تقع في كل فئة. والإعداد جدول توزيع تكراري يفضل أن يكون عدد المشاهدات كبيراً بدرجة كافية – أكبر من (٥٠) مشاهدة – حتى يظهر التوزيع الحقيقي للبيانات، وفيما بليي خطوات إعداد جدول توزيع تكراري:

۱- تحديد عدد الفئات التكرارية (Classes): عند تحديد عدد الفئات يجب مراعاة ألا يكون عددها قليلاً حتى بظهر الاختلافات والتباين في قيم المشاهدات، وألا يكون عددها كبيراً حتى يتحقق الهدف من تلخيص الببانات، ويقترح مونتجومري (Montgomery 2001 p. 45) أن يكون عدد الفئات ما بين ٤ فئات إلى ٢٠ فئة. ويقترح (٦-٣) أن يتم تحديد عدد الفئات حسب عدد المشاهدات وفق الجدول (١-٣).

المشاهدات	حسب عدد	الفئات	عدد	ا: تحدید	جدول (۳-۱)

عد الفئات المقترحة	عدد المشاهدات
٥ إلى ٧ فئات	أقل من ٥٠ مشاهدة
٦ إلى ١٠ فئات	٥٠ إلى ١٠٠ مثناهدة
٧ إلى ١٢ فئة	١٠١ إلى ١٥٠ مشاهدة
١٠ إلى ١٢ فئة	أكثر من ١٥٠ مشاهدة

المصدر: 19 Amsden et al 1998, p. 19

العرض البياتي الفصل الثالث

) التالية: (Sturges' Formula) كما يمكن تحديد عدد الفئات باستخدام صيغة ستير ج $K = 1 + 3.322 \times \log_{10}(\pi)$

حيث إن: K عدد الفئات المقترحة، و \log_{10} لوغاريتم الأساس ۱۰، وn عدد المشاهدات. ومن ثـم يـتم تقريـب حاصل نتيجة المعادلة (1-r) لأقرب عدد صحيح.

Y- تحدید طول أو عرض الفئــة (Class Width): عند إعداد جدول التوزیع التكراري یفضل أن تكون الفئــات مساویة في العرض / الطول. ویتحدد عرض الفئة (W) بقــمة مدى قیم المشاهدات على عدد الفئات، أي: $W=\frac{R}{K}$

حيث إن: R = مدى البيانات، و K = عدد الفئات

٣- تحديد حدود الفنات (Class Limits): يتم أولاً تحديد الحد الأدنى للفئة الأولى والذي يساوى قيمة أقل مشاهدة أو قيمة تقل قليلاً منها. ويتحدد بعد ذلك الحد الأعلى للفئة الأولى بإضافة عرض أو طول الفئة. أما الفئة الثانية فحدها الأدنى هو الحد الأعلى للفئة الأولى والحد الأعلى هو الحد الأدنى زائداً عرض/طول الفئة، وهكذا يستمر تحديد الفئات اللاحقة إلى أن نصل إلى الفئة الأخيرة التي تحتوي على أعلى قيمة من المشاهدات. ومركز الفئة هو متوسط قيمة الحدين الأعلى والأدنى للفئة ويعتبر ممثلاً لقيم المشاهدات في الفئة،

٤ - توزيع التكرارات على الفئات: وفي هذه الخطوة يتم تفريغ المشاهدات في الفئات الخاصة بها.

ويتم الحصول عليه في مائة، أي: $(Relative\ Frequency\ Distribution)$: بعد إعداد التوزيع التكرار يتم عادة حساب التكرار النسبي. والتكرار النسبي لأية فئة هو نسبة تكرار الفئة إلى مجموع التكرارات (عدد المشاهدات) ويتم الحصول عليه في صورة نسبة مئوية بقسمة تكرار الفئة (f_i) على مجموع التكرارات (n) وضرب حاصل القسمة في مائة، أي:

$$Rf_i = \frac{f_i}{n} \times 100 \tag{3-3}$$

مجموع التكرار النسبي للفئة رقم f_i هو تكرار الفئة \mathfrak{g}_i مجموع التكرارات. \mathfrak{g}_i

التكرار المتجمع الصاعد:

قد نرغب أحياناً في عدد المشاهدات التي تقل عن قيمة محددة. في هذه الحالة يتم حساب التكرار المتجمع الصاعد. والتكرار المتجمع الصاعد إلى فئة محددة هو مجموع تكرار هذه الفئة وتكرارات الفئات السابقة لهذه الفئة.

۲-۱-۳ المدرج التكراري (Frequency Histogram):

المدرج التكراري هو تمثيل بياني لجدول توزيع تكراري. ويتكون المدرج من مجموعة مستطيلات متلاصقة تمثل قاعدة كل منها إحدى فئات الجدول التكراري وأطوالها مساوية لتكرارات الفئات التي تمثلها ويتم

الغرض البياتي

عادة رسم حدود الفئات على المحور الأفقي (السيني) والتكرارات أو التكرارات النسبية المقابلة على المحور الرأسي (الصادي) مع مراعاة ما يلى:

- أن يكون طول المحور الرأسي قرابة ثلاثة أرباع طول المحور الأفقي.
- أن يبدأ القياس في المحور الرأسي من الصفر، وإلا اختل التناسب بين القيم، فتحصل استنتاجات خاطئة.

ويستخدم المدرج التكراري أدوات الجودة لمعرفة شكل توزيع مخرجات العملية من حيث التمركز والتشتت. والمدرج هو صورة مرئية لتوزيع قيم المشاهدات يظهر مدى مطابقة مخرجات العملية للمواصفات ومدى وجود قيم شاذة ناتجة عن أسباب خاصة: ويوضح المدرج التكراري الخصائص التالية:

- الشكل (Shape): هل الشكل قريب من التوزيع الطبيعي أم ملتو؟
- الموقع (Location): ما مدى تمركز البيانات حول الوسط الحسابي أو القيمة المستهدفة لخاصية الجودة؟
 - التثنت (Scatter or Spread): ما مدى تجانس قيم البيانات؟

ومن عيوب استخدم المدرج التكراري في الرقابة الإحصائية أنه يتم فيه ترتيب المشاهدات حسب قيمها بغض النظر عن الوقت الذي أخنت فيه. لذا لا يعكس المدرج ما إذا كانت العملية تعمل تحت المراقبة أم لا؟ لأنه لا يعكس شيئاً عن مخرجات العملية عبر الزمن.

۳-۱-۳ المضلع التكراري (Frequency Polygon):

المضلع التكراري هو تمثيل بياني آخر لجدول توزيع تكراري. ويتم الحصول عليه بتوصيل النقاط التي تكون إحداثيات كل منها مركز الفئة والتكرار أو التكرار النسبي بخطوط مستقيمة. ويبدأ المضلع التكراري عدادة بفئة تسبق الفئة الأولى، وينتهي بفئة تالية للفئة الأخيرة والتي يساوي تكرار أي منهما للصفر، ويمكن رسم المضلع التكراري مع المدرج التكراري في شكل واحد، وذلك بتوصيل النقاط المنصفة لقواعد أعمدة المدرج التكراري التي تمثل مراكز الفئات بخطوط مستقيمة. والمضلع التكراري كالمدرج التكراري تماماً حيث يعكس كل منهما شكل توزيع البيانات والذي يستشف منه مدى التمركز والتشتت في مخرجات العملية.


وفيما يلي بعض الاعتبارات المهمة التي يجب الأخذ بها عند إعداد المدرج أو المضلع التكراري:

- استخدام فنات مساوية الطول، مثل: "١٠-٢٠"، "٢٠-٣٠"، "٣٠-٤"، إلخ.
- تجنب استخدام فئات مفتوحة مثل: "أقل من ٢٠ سنة" أو "أكبر من ٦٠ سنة".
- يُنصح بعدم استخدام عدد قليل من الفئات كاستخدام فئتين فقط أو استخدام عدد كبير من الفئات، أكثر من (٢٠) فئة مثلاً.
- وضع المعلومات الأساسية في رسم المدرج أو المضلع التكراري مثل عنوان المدرج التكراري، وعنوان المحور الأفقى مع توضيح وحدة القياس وعنوان المحور الرأسي. كما يُفضل عدم وضع معلومات كثيرة


على الرسم، كوضع القيم الحقيقية والتعليقات والأسهم.. ونحوها على الرسم.

٣-١-١ أتماط المدرجات التكرارية:

تأخذ المدرجات التكرارية أنماطاً مختلفة حسب خصصائص المتغيرات. الأشكال مسن (٣-١-أ) إلى مدرج (٣-١-و) توضح بعض أنماط المدرجات التكرارية بإضافة رسم حدي المواصفات الأعلى والأدنى على أي مدرج تكراري لتحديد قدرة العمليات. حيث يتضح من الشكل (٣-١-أ) أن مخرجات العملية متجانسة ومتماثلة حول الوسط الحسابي وممركزة بين حدي المواصفات؛ مما يشير إلى أن هذه المخرجات تم إنتاجها تحب ظروف متماثلة. ويوضح الشكل (٣-١-ب) أن مخرجات العملية تتسم بالتباين الكبير وغير ممركزة بين حدي المواصفات، وربما يعزى ذلك إلى اختلاف الظروف التي تمت فيها العملية مثل اختلاف المواد الخام المستخدمة، المناشف مهارات العمال. البخ. ويتضح من الشكل (٣-١-ج) أن مخرجات العملية غير متجانسة ولها توزيع ذو منوالين. ويتم الحصول على مثل هذه الحالة إلى استخدام بيانات من خطي إنتاج أو استخدام مواد خام من مصدرين مختلفين. إلخ. ويظهر من الشكل (٣-١-د) أن توزيع المخرجات متماثل ومتجانس غير أنه غير ممركز بين حدي المواصفات. أم الشكلان (٣-١-د) و أن يوضحان أن توزيع مخرجات العمليتين بهما التواء موجب وسالب على التوالي مما يعني أن معظم مخرجات العملية إما أن تكون قريبة من حد المواصفة الأدني.



الفصل الثالث



مثال (۲-۱):

لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للجمهور، قامت إحدى الإدارات الصحية بأخذ عينة عشوائية من المراجعين لثلاثة مراكز صحية في أحد الأيام وتم تسجيل فترات انتظار المرضى لحين الحصول على الخدمة العلاجية. الجدول (٣-٢) يوضح فترات الإنتظار لعينة عشوائية قوامها (٢٥) مريضاً من كل مركز صحي، المطلوب أولاً إعداد جدول توزيع تكراري ورسم مدرج تكراري لغترات انتظار المراجعين في المراكز الثلاثية، ومن ثم إعداد مدرج تكراري لكل مركز على حدة.

جدول (٣-٢): فترات الانتظار (دقيقة) لعينة عشوانية من المراجعين في تلاثة مراكز صحية

	عود حورب س معراجين عي ده	سرات الاستار (دب
المركز الصحي "ج"	المركز الصحي "ب"	المركز الصحي "أ"
11.6	4.5	10.8
11.9	4.2	6.4
8.1	4.7	4.4
9.2	4.8	4.6
6.8	5.5	6.6
4.5	5.7	3.1
8.3	5.7	6.5
4.2	5.1	6.6
14.6	5.9	4.1
9.9	5.1	6.0
10.0	4.7	4.0
8.9	4.7	7.7
8.2	5.7	4.8
13.1	6.1	6.4
4.4	4.7	2.8
7.0	5.1	6.8
7.9	4.2	5.5
14.8	4.6	5.2
11.9	5.1	3.7
3.4	5.5	6.4
7.1	5.0	6.1
7.0	5.4	6.1
7.2	5.5	5.8
9.2	5.0	4.3
7.9	6.0	5.4

الحل:

أولاً - التوزيع والمدرج التكراري لفترات اتنظار المراجعين في المراكز الثلاثة:

إعداد جدول التوزيع التكراري:

عدد الفئات: بما أن عدد المشاهدات يساوي (٥٧) فإن عدد الفئات تم حسابه باستخدام صيغة ستيرج كما يلي: $K = 1 + 3.322 x \log_{10}(75) = 7.23 \approx 7$

عرض الفئة ويساوي المدى (الفرق بين أكبر وأصغر قيمة مشاهدة) مقسوماً على عدد الفثات، أي:

$$W = (14.8 - 2.8)/7 = 1.714 \approx 2$$

- حدود الفنات: في هذا المثال يمكن تحديد الحد الأدنى للفئة الأولى ليكون مساوياً لـ (٢,٥) دقيقة. أما الحد الأعلى للفئة الأولى فيساوي الحد الأدنى للفئة الثانية بساوي الحد الأدنى للفئة الثانية بساوي الحد الأعلى للفئة الأولى فيساوي الحد الأدنى للفئة الأولى نحصل على الحد الأعلى للفئة الأولى نحصل على الحد الأعلى للفئة الثانية (٥,٥+٢=٥,٥)، وهكذا (انظر الجدول ٣-٣).
- تحدید تکرارات الفئات: لتحدید تکرار الفئة یفضل ترتیب المشاهدات تصاعدیاً ومن ثم عد مشاهدات کل فئة.
- التكرار النسبي: فمثلاً التكرار النسبي للفئة الأولى (٢,٥ ٤,٥) يساوي تكرارها مقسوماً على مجموع التكرارات مضروباً في (١٠٠)، أي:

$$\%$$
17, $\cdot = 1 \cdot \cdot \times (\forall \circ \div 17)$

ويتضح من ذلك أن ما نسبته (٢,٠) من مراجعي المراكز الصحية تُراوح فترات انتظارهم لحين تلقي الخدمة العلاجية ما بين (٢,٥) ويقيقة و(٤,٥) دقيقة.

- التوزيع التكراري المتجمع الصاعد: التكرار المتجمع الصاعد للفئة الأولى يساوي دائماً تكرار الفئة نفسها؛ لعدم وجود فئة تسبق الفئة الأولى. أما التكرار المتجمع الصاعد عند الفئة الثانية يساوي مجموع تكرار الفئتين الأولى والثانية (٢١+٣٦ = ٤٨). وكذلك التكرار المتجمع الصاعد عند الفئة الثالثة يساوي مجموع تكرار الفئات الأولى والثانية والثالثة (٢١+٣٦+١٥ = ٦٣). وهذا يعني أن عدد المراجعين المنين تُراوح فترات انتظارهم ما بين (٢٠٥) دقيقة و (٥,٥) دقيقة يساوي (٦٣) مراجعاً؛ أي أن عدد المراجعين الذين تقل فترات انتظارهم عن (٨٥) دقيقة بساوي (٦٣) مراجعاً.

كما يتم حساب التكرار المتجمع الصاعد النسبي بطريقة التكرار المتجمع الصاعد نفسها. فمـ ثلاً التكـرار المتجمع الصاعد عنـد القئـة الثالثـة يـساوي مجمـوع التكـرارات النـسبية للفئـات الـثلاث الأولـى: (١٦٠٠/١٠/١٠) من المـراجعين تُـراوح فتـرات انتظارهم ما بين (٢٠٥٠) دقيقة و(٨٥٥) دقيقة.

جدول (٣-٣): التوزيع التكراري لفترات انتظار المراجعين بالمراكز الصحية

التكرار النسبي	النكرار المتجمع	نىبة	775	الانتظار	فترة ا
المتجمع الصباعد	الصاعد	المر اجعين	المر اجعين	قَيِفَةً)	رد)
16.0%	12	16.0%	12	4.5	2.5
64.0%	48	48.0%	36	6.5	4.5
84.0%	63	20.0%	15	8.5	6.5
90.7%	68	6.7%	5	10.5	8.5
96.0%	72	5.3%	4	12.5	10.5
97.3%	73	1.3%	1	14.5	12.5
100%	75	2.7%	2	16.5	14.5
		100%	75	بموع	الم


رسم المدرج التكراري: تم رسم محورين متعامدين، ومن ثم رسم حدود الغنات على المحور الأفقي والتكرارات على المحور الشكل ٢-٢). كما تم إعادة رسم المدرج باستخدام التكرارات النسبية، وهو مماثل تماماً للمدرج للتكرارات المطلقة من حيث الشكل. ويتضح من شكل المدرج أن توزيع فترات الانتظار قريب من التماثل. غير أنه يلاحظ أن الفئات الأخيرة لا يوجد بها تكرارات كبيرة.

رسم المضلع التكراري: لرسم المضلع التكراري تم حساب مرلكز الفئات بقسمة مجموع الحدين الأعلى والأدنى على اثنين، وتم إضافة مركز فئة قبل الفئة الأولى (١،٥) ومركز فئة تالية للفئة الأخيرة (١٠٥) كما موضح في الجدول (-3)، ومن ثم تم رسم الشكل (-3).


جدول (٣-٤): مراكز الفنات والتكرار النسبي لفترات انتظار المراجعين بالمراكز الصحية


الثكرار النسبي	مركز الفئة
0.0%	1.5
16.0%	3.5
48.0%	5.5
20.0%	7.5
6.7%	9.5
5.3%	11.5
1.3%	13.5
2.7%	15.5
0.0%	17.5


شكل (٣-٢): المدرج التكراري لفترات اتتظار المراجعين



مْعكل (٣-٣): المدرج التكراري لفترات الانتظار (التكرار النسبي)









تاتياً - التوزيع والمدرج التكراري لفترات انتظار المراجعين للمراكز الصحية التلاثة:

لمقارنة توزيع فترات انتظار المراجعين للمراكز الصحية الثلاثة، تم إعادة تحليل التوزيع التكراري والمدرج التكراري لكل مركز صحي على حدة باستخدام الفئات نفسها التي سبق استخدامها، ويظهر من الجدول (٣-٥) أن هناك اختلافاً ملحوظاً في التوزيعات التكرارية لفترات انتظار المراجعين بين المراكز الثلاثة. حيث يُلاحظ أن فترات انتظار المراجعين في المركز الصحي "ب" أقصر من فترات انتظار المراجعين في المركزين الصحيين "أ" و"ج"؛ إذ انحصرات فترات الانتظار في الفئتين (٥,٥-٥,٥) و (٥,٥-٥,٥) دقيقة. في حين يلاحظ أن فترات الانتظار طويلة في المركز الصحي "ج" مقارنة بـ "أ" و"ب". غير أن توزيع فترات الانتظار في المركز "ج" أقرب إلى التماثل من توزيعي فترات الانتظار في المركزين الصحيين "أ" و"ب" (شكل ٣-٥).

جدول (٣–٥): التوزيع التكراري لفترات انتظار المراجعين للمراكز الصحية الثلاثة

حي "ج"	المركز الص	حي 'ب'	المركز الص	مىحى "أ"	المركز ال	فنات فترات الانتظار
النسبة	عدد المراجعين	النبية	عدد المراجعين	النبية	عدد المراجعين	(دقيقة)
12.0%	3	8.0%	2	28.0%	7	4.5 - 2.5
4.0%	1	92.0%	23	48.0%	12	6.5 - 4.5
40.0%	10	0.0%	0	20.0%	5	8.5 - 6.5
20.0%	5	0.0%	0	0.0%	0	10.5 - 8.5
12.0%	3	0.0%	0	4.0%	1	12.5 - 10.5
4.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	14.5 - 12.5
8.0%	2	0.0%	0	0.0%	0	16.5 - 14.5
100%	25	100%	25	100%	25	المجموع







متَّال (٣-٣) مدرج تكراري لمتغير كمي متقطع:

يقوم قسم الجودة بمصنع ثلاجات بعملية فحص أخير لكل وحدة منتجة قبل شحنها إلى عملائها، وذلك بعد العيوب في كل ثلاجة، الجدول (٢-٢) يوضح عدد الثلاجات التي تم إنتاجها في أحد الشهور حسب عدد العيوب التي وجدت فيها. ويلاحظ في هذا المثال أن قيم المتغير (عدد العيوب) محدودة وتُراوح ما بين الصفر وتُلاتة. غير أنه توجد متغيرات متقطعة كثيرة تزيد قيمها على قيم هذا المتغير الذي تم تحليله. لذا في هذا المثال لا توجد حاجة إلى تحديد عدد الفئات أو تحديد عرض الفئات، والإعداد جدول توزيع تكراري في هذه الحالة؛ يتم حساب التكرارة المتغير الذي التكراري .

جدول (٣-٢): التوزيع التكراري لعدد العيوب في (١٩) ثلاجة

نسية الوحدات المنتجة	عدد الوحدات المنتجة	عند العيوب
85.3%	613	0
7.0%	50	. 1
5.4%	39	2
2.4%	17	3
100%	719	





٣-١-٥ إعداد جدول توزيع تكراري باستخدام برنامج إكسل:

توجد طريقتان لإعداد جدول توزيع تكراري باستخدام إكسل هما: استخدام دالة التكرار (Frequency) من قائمة دوال. الإحصاء أو باستخدام المدرج التكراري (Histogram) من قائمة أدوات تحليل البيانات (Data Analysis).

إعداد جدول التوزيع التكراري باستخدام دالة التكرار (Frequency):

فيما يلي خطوات حساب التوزيع التكراري:


- ١. إبخال البيانات الخام المراد تحليلها في ورقة عمل في أي عدد من الخلايا ويفضل أن تنخل في عمود واحد.
- إدخال القيم المراد عندها حساب التكرارات المقابلة أو ما يعرف بالــ (bin) في عمود واحد من القيمة الأصغر إلى القيمة الأكبر دون ترك خلايا خالية. وللحصول على جدول توزيع تكراري جيّد ينصح بأن يتم إدخال حدود الفئات العليا. فمثلاً إذا تم تحديد القيم (۷۰، ۹۰، ۱۱۰) يقوم إكسل بعد قيم المــشاهدات التي نقل عن أو تساوي (۷۰) ليكون التكرار المقابل للقيمة (۷۰) وعد قيم المشاهدات التي تزيد على (۷۰) وتقل عن أو تساوي (۹۰) ليكون التكرار المقابل للقيمة (۹۰) وعد قيم المشاهدات التي تزيد على (۹۰) وتقل أو تساوي (۱۱۰) ليكون التكرار المقابل لــ (۱۱۰)، وأخيراً يتم عد قيم المــشاهدات التــي تزيد على (۱۱۰) ليكون التكرار المقابل لاكثر من (۱۱۰) أو تحديداً لكلمة (more).


الغرض البياتي

٣. تحديد نطاق الخلايا التي تظهر فيها التكرارات المقابلة للقيم التي تم تحديدها في الخطوة الثانية. وبشترط أن تكون الخلايا في عمود واحد وعددها مساو لعدد القيم المراد عندها حساب التكرارات أو أزيد بخلية واحدة فقط.

اختر من قائمة إبراج (Insert) دالـة (Function) ومـن دالـة إحـصاء (Statistics) ومـن ثـم
 اختر من قائمة إبراج (Frequency)، حيث الشكل التالي (٧-٢).

شكل (٣-٧): خطوات اختيار دالة تكرار (Frequency) وادخال البياتات الخام والفنات المراد عندها حساب





- بخال نطاق قيم البيانات الخام في (Data Array) إما كتابــة مثــل (A1:A230) أو تحديــد الخلايــا باستخدام الفأرة بالنقر على السهم الأحمر المائل في مستطيل (Data-array). وكذلك يتم إدخال نطاق قيم المشاهدات المراد عندها حساب التكرار (Bins-array) بالطريقة نفسها (شكل ۲-۷).
- ٢. لإظهار المخرجات في الخلابا التي تم تحديدها في الخطوة الثالثة يتم الضغط على المفاتيح التالية
 في أن واحد: CTRL+SHIFT+ENTER

إعداد جدول التوزيع التكراري باستخدام أدوات التحليل (Data Analysis):


فيما يلي خطوات حساب التوزيع التكراري:


- ا. يتم إدخال البيانات الخام وإبخال القيم المراد عندها حساب التكرارات المقابلة كما سبق ذكره في الخطوتين الأوليين باستخدام دالة التكرار (Frequency):
- ۲. اختر من قائمة أدوات (Tools) تحليل البيانات (Data analysis) ومن ثم اختـر (Histogram) حيـث يظهر الشكل (٦-٣).

العرض البياتي الفصل الثالث

٣. إدخال نطاق قيم البيانات الخام في (Inpul Range) إما كتابة مثل (A1:A230) أو تحديد الخلايا باستخدام الفأرة بالنقر على السهم الأحمر المائل. وكذلك يتم إدخال نطاق قيم المشاهدات المراد عندها حساب التكرار (Bins Range) بالطريقة نفسها.

- تحديد ما إذا كانت الخلية الأولى هي اسم المتغير أم لا بالنقر على (Label).
- م. تحدید موقع مخرجات التوزیع التکراری، حیث توجد ثلاثه خیارات، هی: داخل الورقــة التــی تحتوی علی البیانات (Ouiput Range) أو أن تكون المخرجات فی ورقــة إضــافیة جدیــدة (Wew Workbook).
 (Wew Workbook) أو أن تكون فی مصنف جدید (Wew Workbook).






رسم المدرج التكراري في إكسل:

لرسم المدرج المدرج التكراري يتم أولاً إعداد جدول توزيع تكراري ومن ثم اتباع الخطوات التالية:


- إدخال الفئات والتكرارات المقابلة لها في عمودين مختلفين.
 - تحديد نطاق خلايا بيانات الفنات والتكرارات.
- اختر من قائمة إدراج (Insert) تخطيط (Chart) حيث يظهر الشكل رقم (٦-٢).

شكل (٣-٩): خيار الاختيار من المخططات المتاحة



- اختر "عمودي" (Bar) من قائمة نوع التخطيط واتباع الخطوات اللحقة بصورة ذاتية.
- وللحصول على مدرج تكراري يتم تحديد عرض التباعد بصفر بدلاً من (١٥٠) كما يظهر بصورة ذاتية (انظر الشكل ٢-١٠).

شكل (٣-١): خيار تنسيق مىلسلة البياتات



٣-٢ رسم الساق والورقة:

رسم الساق والورقة (Stem-and-Leaf Plor) هو أسلوب إحصائي آخر لعرض التوزيع التكراري لمجموعة من المشاهدات الكمية. ولرسم الساق والورقة الأهداف العامة نفسها التى للمدرج التكراري، والتي تتمثل في معرفة شكل توزيع البيانات من حيث التمركز والتثنت.

ولإعداد رمم الساق والورقة يتم فصل أرقام أي عدد (قيمة مشاهدة) إلى جزأين، أحدهما يسمى ورقسة (Leaf) وتتكون من رقم واحد وهو عادة الرقم الأخير في العدد، والأخر بالساق (stem) ويتكون من بقية أرقسام العدد. وتوضع الأرقام التي ترمز إلى السيقان رأسياً بعد ترتيبها من الاصغر إلى الاكبر، وتوضع الأرقسام التسي تمثل الأوراق المقابلة لكل ساق أفقياً. وفي بعض برامج الإحصاء يتم حساب التكرار لعدد المستاهدات (الأوراق) المقابلة لكل ساق ويوضع في العمود الأول ومن ثم يليه الساق في العمود الثاني والأوراق في العمود الثالث، كما في برنامج SPSS على سبيل المثال. ويتميز رسم الساق والورقة بما يلي:

سهولة إعداد الرسم مقارئة بالمدرج التكراري.

العرض البياتي

- يمكن استعادة قيم المشاهدات الأصلية من الرسم بضم أي ورقة للساق الذي تنتمي له.
 - بعكس الرسم معلومات المدرج التكراري نفسها دون فقدان القيم الفردية للمشاهدات.
 - يمكن تقدير بعض مقاييس الموضع من الرسم بسهولة وخاصة الوسيط.

مثال (٣-٣):

تنتج إحدى الشركات الوطنية الأهلية الأسمنت البورتلاندي العادي الذي يُستخدم لأغراض البناء العامة في عبوات زنة (٥٠) كيلوجراماً. ولضبط جودة الأسمنت تقوم الشركة بأخذ عينات عشوائية لفحص الخواص الفيزيائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، ويوضح الجدول (٣-٧) بيانات قوة الضغط Compressive) فيزيائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، ويوضح من أنتاج الشركة. المطلوب إعداد رسم الساق strength) والورقة. فإذا كانت الشركة تستهدف أن يكون الحد الأدنى لقوة الضغط ٥٩٠ كيلوجراماً/سم٢ فما نسبة الإنتاج غير المطابق للمواصفة؟

جدول (٣-٧): بياثات قوة ضغط الأسمنت بعد ٢٨ يوما لعينة عشوائية

			<u></u> _	_ ** (
كيلوجر ام/سم ٢	رقم العينة	کیلو جر ام/سم۲	رقم العينة	کیلو جر ام/سم ۲	رقم العينة
602.2	35	602.6	18	593.3	1
608.3	36	597.1	19	605.4	2
607.3	37	589.6	20	608.8	3
603.3	38	611.3	21	601.6	4
597.1	39	601.9	22	600.6	5
597.3	40	598.9	23	593.3	6
598.1	41	597.9	24	597.6	7
595.7	42	595.6	25	596.7	8
603.0	43	600.5	26	601.8	9
607.3	44	599.6	27	599.0	10
586.2	45	595.4	28	601.3	11
606.7	46	602.8	29	597.6	12
598.0	47	603.6	30	604.5	13
604.3	48	598.0	31	599.6	14
604.3	49	591.4	32	600.0	15
596.1	50	599.2	33	597.5	16
		608.8	34	594.7	17

لإعداد رسم الساق والورقة لبيانات قوة الضغط تم اتباع الخطوات التالية:

• تم تجزئة قيمة أية مشاهدة إلى جزاين؛ حيث تمثل الأرقام الثلاثة الأولى من أي عدد الساق والرقم الأخير (الكسر العشري) الورقة المقابلة للساق. فمثلاً تم تجزئة الرقم (٥٩٣،٣) إلى (٥٩٣) ليمثل الساق و(٣) ليمثل الورقة، والرقم (٢٠٥،٤) إلى (٢٠٥) ليمثل الساق و(٤) ليمثل الورقة، وهكذا.

- تحديد وحدة الورقة (Leaf Unit) وهي المنزلة العشرية للرقم الذي يمثل الورقة. ففي هذا المثال وحدة الورقة هي (٠,١) وهذا يعني أن الورقة (٣) تمثل (٠,٣). كما يمكن تحديد وحدة ورقة أكبر مثل (١,٠) وهذا يعني أن يتم تجاهل الكسر العشري لجميع قيم المشاهدات ومن ثم إعداد الرسم.
- الشكل رقم (١٠-١) يوضح رسم الساق والورقة باستخدام وحدة ورقة تساوي (١,٠). والشكل رقم (٦٠) يوضح رسم الساق والورقة باستخدام وحدة ورقة تساوي (١,٠)؛ ويلاحظ هذا أنه تم تجاهل الجرزء العشري من قيمة أي مشاهدة وبذلك أصبح الساق يتكون من رقمين بدلاً من ثلاثة أرقام. أما العمود الأول من يسار أي من الشكلين فهو تكرار المشاهدات (عدد الأورق)، والعمود الثاني هو الساق والأخير يحتوي على الأوراق. ويتضح من الشكلين أنه توجد عينتان فقط غير مطابقتين للمواصفة (قوة الأسمنت أقل من ٥٩٠ كيلوجراماً/سم٢) وتمثل ما نسبته ٤%.

شكل (٣-١١): رسم الساق والورقة لبياتات قوة الضغط (كيلوجرام/سم٢) باستخدام وحدة ورقة (١٠,١٠).

```
586
     587
0
     588
     589
           6
     590
     591
٥
     592
2
     593
           33
     594
     595
           467
2
     596
           17
     597
           1135669
     598
           0019
     599
           0266
3
     600
           056
     601
           3689
3
     602
            268
3
     603
           036
     604
            335
1
     605
1
     606
           7
2
     607
            33
3
     608
            388
     609
     610
     611
            3
```

شكل (٣-٢): رسم الساق والورقة لبياتات قوة الضغط (كيلوجرام/سم٢)

باستخدام وحدة ورقة (١,٠).

1 **58** 6 1 **58** 9

2 59 33

4 59 4555

9 59 667777777

8 59 88889999

7 60 0001111

6 60 222333

4 60 4445

3 60 677


3 60 888

l 61 l

٣-٣ رسم باريتو:

يرجع الفضل إلى إدخال رسم باريتو (Pareto Diagram)، ليكون إحدى أدوات مراقبة الجودة إلى رات يرجع الفضل إلى إدخال رسم باريتو (Pareto Diagram)، ليكون إحدى أدوات مراقبة الجودة جوزيف جوران (1978-1978) (Vilfredo Pareto (1848-1923)) الذي توصل في دراسة أجراها عن توزيع الثروة إلى أن نسبة كبيرة من (Vilfredo Pareto (1848-1923)) الذي توصل في دراسة أجراها عن توزيع الثروة إلى أن نسبة كبيرة من الشروة ثروات الدولة تملكها نسبة قليلة من السكان ومن ثم أطلق عبارة (٢٠/٨٠) للإشارة إلى أن ٨٠% من الشروة يمتلكها (٢٠%) من السكان (Burr, 1990; Koch, 1998). ولاحظ جوران أيضاً أن معظم مستاكل الجودة والأكثرية التافهة العدد. ويهدف تحليل باريتو إلى التفريق بين ما اصطلح عليه بالقلة الحيوية (Vital few) والأكثرية التافهة (أسباب قليلة تشكل معظم العملاء، وعدد قليل من عيوب منتج يمثل معظم مرات أعطال ماكينة، وهكذا (الشكل ٣-١٣). ويهدف رسم باريتو إلى تحديد مشاكل الجودة الأكثر تكراراً بغية الوصول إلى الأسباب الرئيسة للمشكلة محل الدراسة لوضع الحلول المناسبة لها. كما يُستخدم رسم باريتو لتحليل عناصر تكاليف الجودة وتحليل عيوب جودة المنتج أو الخدمة.

^{&#}x27; غير جرران مصطلح الأكثرية التافهة (Trivial Many) إلى الأكثرية المفيدة (Uscful Many).



ورسم باريتو هو مخطط أعمدة ورسم منحنى تكرار متجمع صاعد في شكل بياني واحد. ويستخدم رسم باريتو للبيانات الكمية (المتغيرات) والوصفية (الصفات) على حد سواء، إلا أنه يستخدم بصفة أساسية للبيانات الوصفية. وفيما يلى خطوات رسم خريطة باريتو:

المشباكل

- تحديد المشكلة المراد حلها مثل عيوب منتج ما أو شكاوى عملاء عن جودة سلعة أو خدمة ما.
 - تحدید فترة زمنیة لجمع البیانات.

20%

الأسساب

- تحديد الأسباب الرئيسة للمشكلة.
- تحدید طریقة جمع البیانات؛ هل البیانات المطلوبة تستدعي إجراء مسح أو استخدام قوائم الفحص أو جلسة مناقشة مفتوحة مع العاملین كافة في المنظمة؟
- تفريغ البيانات في جدول توزيع تكراري ومن ثم ترتيب المشاكل/العوامل تتازلياً وحساب التكرار النسبي والتكرار النسبي المتجمع الصاعد.
- رسم شكل باريتو ، ويمثل المحور الأفقي فيه الفنات/العوامل مرتباً تنازلياً حسب تكرارها والمحور الصادي الأيسر يمثل التكرار أو التكرار النسبي والمحور الصادي الأيمن منحني التكرار النسبي المتجمع الصاعد.
- ومن الشكل أو الجدول يمكن تحديد الأسباب أو العوامل التي تمثل القلة الحيوية، ومن ثم العمل على معالجتها. كما يجب ملاحظة أنه ليس دائماً باستخدام تحليل باريتو نتوصل إلى قلة حيوية.

مثال (۳-٤):

لمعرفة أسباب طول فترة إنهاء معاملات المراجعين في أحد الأجهزة الحكومية، قامت إدارة الجهاز باستقصاء عبنة من المستفيدين من خدماتها. الجدول (N-N) يستعرض أهم أسباب طول فترة إنهاء المعاملات وتكرار ذكرها من قبل عينة عشوائية قوامها (N+N) من المستفيدين. المطلوب إعداد رسم باريتو لأسباب تأخير تقديم الخدمات.

جدول (٣-٨): أسباب طول فترة إنهاء المعاملات في إحدى الدوائر الحكومية من وجهة نظر عينة من المستفيدين

التكر ار	السيب	م
65	قلة عدد الموظفين	1
95	لجوء بعض المراجعين للوساطة لإنهاء معاملاتهم	2
9	عدم المام المرلجعين بالإجراءات	3
10	التغيير المستمر للإجراءات	4
5	ضعف الرقابة على الموظفين	5
6	الإجراءات المعقدة	6
23	عدم تسلسل وترتيب الإجراءات	7
9	تسيب ولامبالاة يصدران من بعض الموظفين	8
222	المجموع	

الحل:


لإعداد رسم باريتو تم أولاً ترتيب أسباب تأخير تقديم الخدمات حسب تكرار ذكرها تنازلياً، ومن ثم تم حساب النسبة المئوية والتكرار النسبي المتجمع الصاعد كما هو موضح بالجدول ((-9)). وتم رسم شكل باريتو بوضع الأسباب في المحور السيني حسب تكرارها النتازلي، ومن ثم تم رسم التكرار والتكرار النسبي.

ويظهر من الشكل (٣-١٤) أن معظم أسباب طول فترة إنهاء معاملات المراجعين تتمثل في لجوء بعض المراجعين للوساطة لإنهاء معاملاتهم، وقلة عدد الموظفين العاملين في خدمة المراجعين، وعدم تسلسل وترتيب إجراءات العمل لتقديم الخدمة للعميل. وتمثل هذه الأسباب ما نسبته (٨٢,٤%) من إجمالي الأسباب الثمانية التي وردت في استقصاء عينة المستفيدين.

جدول (٣- ٩): حساب التكرار النسبي المتجمع الصاعد الأسباب طول فترة إنهاء المعاملات

4 . 00 . () -0 !	<u> </u>		
السبب	التكرار	النسبة المئوية	التكرار النسبي الصاعد
لجوء بعض المراجعين للوساطة لإنهاء معاملاتهم	95	42.8%	42.8%
قلة عند الموظفين	65	29.3%	72.1%
عدم تسلسل وترتيب الإجراءات	23	10.4%	82.4%
التغيير المستمر للإجراءات	10	4.5%	86.9%
عدم إلمام المراجعين بالإجراءات	9	4.1%	91.0%
تسيب ولامبالاة يصدران من بعض الموظفين	9	4.1%	95.0%
الإجراءات المعقدة	6	2.7%	97.7%
ضعف الرقابة على الموظفين	5	2.3%	100%
المجموع	222	100%	
	<u>'</u>	•	

شكل (٣-٤١): رسم باريتو لأسباب طول فترة إنهاء المعاملات في إحدى الدوائر الحكومية



مثال (۳-۵):

تقوم إحدى دور النثر بعملية التصحيح اللغوي لكل المواد التي ترد إليها قبل تحويلها إلى مراحل الطباعة الأخرى (الصف، والإخراج،.. إلخ). ولمعرفة أنواع ونكرار الأخطاء في المواد المراد طباعتها، أخذت إدارة الدار ثلاثة عشر كتابا متماثلة من حيث عدد الصفحات والموضوعات بصورة عشوائية من الكتب التي نم تصحيحها مؤخرا وأحصت الأخطاء الواردة فيها بحسب نوعها. الجحول (٣-١٠) يوضح أنزاع الأخطاء وتكرارها. المطلوب إعداد رسم باريتو لهذه البيانات.

جدول (٣-١٠): الأخطاء اللغوية والمطبعية وتكرارها

نوع الخطأ	منطيل
نحوي	1
صرفي	2
معنوي	3
إملائي/هجائي	4
علامات الترقيم	5
 غيدلبه	6
	المجموع


الحل:

لإعداد رسم باريتو يتم أولاً ترتيب تكرار الأخطاء تنازلياً ومن ثم حساب التكرار النسبي والمتجمع الصاعد كما هو موضع بالجدول (٣-١) وإعداد الرسم.

جدول (١١-٣): حساب التكرار النسبي والتكرار المتجمع الصاعد

التكرار المتجمع الصباعد	النكرار النسبي	تكرار الخطأ	نوع الخطأ
38%	38%	14820	املائی/هجائی
73%	35%	13650	طباعية
84%	l [%	4290	نحوي
92%	8%	3120	م عنو <i>ي</i>
97%	5%	1950	علامات الدرقيم
100%	3%	1170	صرفی
	100%	39000	المجموع

شكل (٣-١٥): رسم باريتو لأنواع الأخطاء اللغوية والمطبعية



يشير الشكل (٣-١٥) إلى أن الأخطاء الإملائية، والطباعية، والنحوية تمثل ما نسبته (٨٤) من إجمالي الأخطاء. في حين تمثل بقية الأخطاء الأخرى ما نسبته (١٦%). وعليه يمكن لإدارة دار النشر توجيه عملائها لتقليل تلك الأنواع الثلاثة الأخطاء.

مثال (۲-۲):

ورد إلى إدارة مُركة لصناعة نوع من دراجات الأطفال شكاوى من عملانها بعدد من العيوب في الدراجات، ولتحسين جودة الدراجات قام قسم الجودة بالمصنع بحصر هذه العيوب وتصنيفها إلى سبعة عيوب مختلفة تم ترميزها إلى أ، ب، ج، د، ها، و، ز. والجدول (٣-١٢) يوضح أنواع هذه العيوب وتكرارها وتكلفة إصلاحها. المطلوب إعداد رسم باريتو لتحديد أكثر العيوب تكراراً من حيث مرات حدوثها والتكلفة.

جدول (٣-٣): أنواع عيوب الدراجات

تكلفة الإصلاح (ريال/العيب)	نكرار العيب	نوع العيب
200	30	ĺ
150	13	ب
10	8	ج
5	31	7
15	51	&
6	4 .	5
4	6	
	143	المجموع


الحل:

أولاً - رسم باريتو حسب تكرار العيوب:

لإعداد رسم باريتو تم أو لا ترتيب أنواع العيوب حسب تكرارها وحساب التكرار النسبي والتكرار النسبي والمتجمع المتجمع الصاعد كما موضع في الجدول ((7-1))، ومن ثم تم إعداد الرسم (الشكل (7-1)). ويتضع من الجدول والشكل أن العيوب (هـ، د، أ) تمثل ما نسبته ((7,0)) من إجمالي حدوث العيوب في الدراجات. فـي حـين تمثل بقية أنواع العيوب الأربعة ((7,0))، وبالتركيز على حل هذه العيوب يمكن تقليل شـكاوى عملاء الشركة وزيادة مستوى رضائهم.

جدول (٣-٣)؛ حساب التكرار النسبي والتكرار المتجمع الصاعد لأدواع العيوب

التكرار النسبي المتجمع	التكرار النسبي	تكرار العيب	نوع العيب
35.7%	35.7%	51	&
57.3%	21.7%	31	٦
78.3%	21.0%	30	ſ
87.4%	9.1%	13	ب
93.0%	5.6%	8	ح
97.2%	4.2%	6	ز
100%	2.8%	4	و
	100%	143	المجموع




. ثانياً - رسم باريتو حسب تكلفة العبوب:

تم إعداد رسم باريتو باتباع الخطوات المعابقة بعد ترتيب أنواع العيوب حسب تكافتها (الجدول ٣-١٤ والشكل ٣-١٧). وتثير النتائج إلى أن العيبين (أ، ب) يمثلان ما نعبته (٨٨,٤%) من إجمالي تكلفة إصلاح العيوب في الدراجات. في حين تمثل بقية أنواع العيوب الخمسة (ج، د، هـ، ز، و) ما نحبته (٢٠١١%) من إجمالي التكلفة. في حين يمثل هذان العيبان (أ و ب) ما نحبته (٢٠٠١%) من حيث تكرار حدوثهما. لذا إذا ركزت إدارة المصنع على هذين العيبين يمكن أن نقال من تكلفة إصلاح العيوب بدرجة كبيرة وبالتالي تزيد من أرباحها. ولكن في المقابل بتوقع أن تنخفض شكاوى العملاء بنسبة حدوث هـذين العيبين، أي إدارة المصنع أي من الطريقين - تحليل باريتو حسب تكرار حدوث العيوب أو التكلفة - على إدارة المصنع إعادة تحليل باريتو بعد اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

جدول (٣-٢): حساب التكرار النسبي والتكرار المتجمع الصاعد لأنواع العيوب حسب التكلفة

					, , -
التكرار النسبى المتجمع	النسبة	إجمالي	تكلفة إصلاح العيب	تكرار العيب	نوع العيب
66.7%	66.7%	600	200	30	1
88.4%	21.7%	1950	150	13	ب
96.9%	8.5%	765	15	51	
98.6%	1.7%	155	5	31	7
99.5%	0.9%	80	10	8	ح
99.7%	0.3%	24	6	4	و
100%	0.3%	24	4	6	ز
	100%	8998		143	المجموع

شكل (٣-٢): رسم باريتو لأنواع العيوب حسب التكلفة (ريال)





٣-٤ رسم الصندوق:

يعتبر رسم الصندوق (Box Plot) من أهم أدوات التحليل الاستكشافي للبيانات، وهو يستخدم لوصف توزيع قيم المشاهدات لمجموعة بيانات باستخدام خمسة مقاييس موضع هي: الوسيط، والربيسع الأول، والربيسع الأالث، أكبر قيمة مشاهدة وأصغر قيمة مشاهدة. ويتكون الرسم من صندوق (مستطيل) يمثل طوله المدى الربيعي (الفرق بين قيمتي الربيع الثالث (Q3) والربيع الأول (Q1))، ويتم رسم خط أو وضع نقطة داخل الصندوق ليمثل الوسيط (M) (شكل 1 - 1 - 1). حيث تقع (0 - 0) من المشاهدات داخل هذا الصندوق، أي بين الربيع الأول والربيع الثالث، في حين تقع بقية المشاهدات خارج الصندوق (فوقه أو تحته أو الأمرين معاً). كما يتم رسم خط لتمثيل أكبر قيمة مشاهدة وخط آخر لتمثيل أصغر قيمة مشاهدة أعلى وأسفل الصندوق على التوالي ويستم توصيلهما أكبر قيمة مشاهدة و خط آخر لتمثيل أصغر قيمة مشاهدة أعلى وأسفل الصندوق على التوالي ويستم توصيلهما بخطين مستقيمين، باستثناء القيم الشاذة (Outliers) والتي تمثل في شكل دوائر صغيرة فوق أو أسفل الصندوق محسوبا وتعتبر المشاهدات (النقاط) متطرفة (Extremes) إذا كانت قيمها أكبر من ثلاثة أمثال طول الصندوق محسوبا من الربيع الأول أو الربيع الثالث، أي أن تكون المشاهدات أكبر من $\{(Q_3 - Q_1)\}$ أو أن تكون أقسل مسندوق ما يلي:

- يُمكن بالنظر إلى نقطة أو خط الوسيط معرفة النزعة المركزية للبيانات؛ فإذا كان الوسيط في موضيع يختلف عن وسط الصندوق، فإن ذلك يشير إلى أن توزيع البيانات به التواء (يمينا أو يسارا).
- يمكن التعرف من خلال طول الصندوق على مدى تشتت قيم البيانات، فإذا كان الصندوق طويلاً يعني
 أن المدى الربيعي كبير وأن هناك تبايناً كبيراً في قيم المشاهدات والعكس صحيح.
- الكشف عن القيم المتطرفة والشاذة بسهولة، إذ يتم في بعض برامج الإحصاء (SPSS مـثلا) وضع علامات في رسم الصندوق للقيم الشاذة (O) والقيم المتطرفة (*).
 - يعتبر رسم الصندوق أداة مفيدة لمقارنة توزيع متغيرين أو أكثر مقاساً بالوحدات نفسها.

أ يعرف أيضاً برسم الصندوق والشوارب (Box-and-Whiskers Plot)؛ وللمزيد حول الرسم يرجى الرجوع إلى Tukey) (1977 أو (Velleman and Hoaglin, 1981).





مثال (۲-۷):


ينتج مصنع للأدوية، به ثلاثة خطوط إنتاج، خافضاً للحرارة في قوارير عبوة (١٤٥) ملم، ولمراقبة وضبط الجودة يقوم قسم الجودة بالمصنع بأخذ عينات عشوائية من القوارير، وتسجيل كمية الدواء في كل قارورة. الجدول التالي يوضح مقاييس الوسيط، والربيع الأول والربيع الثالث وأصغر وأكبر قيمة لكميات الدواء لـ (٩٠) قارورة ثم أخذها عشوائياً من إنتاج الخطوط الثلاثة. المطلوب إعداد رسم الصندوق لهذه البيانات والتعليق عليه؟

جدول (٣-٥١): مقاييس الوسيط، والربيع الأول والثالث وأصغر وأكبر قيمة لكميات الدواء (ملم)

خط الإنتاج "ج"	خط الإنتاج "ب"	خط الإتتاج "أ"	المؤشر الإحصائي
30	30	30	عدد المشاهدات
145	138	138	أصغر قيمة مشاهدة
156	150	175	أكبر قيمة مشاهدة
150	144.5	152	الوسيط
148	142	146	الربيع الأول
153	146.5	156	الربيع الثالث

الحل:

باستخدام قيم المقاييس الإحصائية تم إعداد رسم الصندوق (الشكل ٣-١٩). ويوضح الـشكل أن كميات الدواء المنتجة من خط الإنتاج "أ" أكثر تشنتاً كما يعكس ذلك طول الصندوق (المدى الربيعي) وشواربه مقارنة بكميات الدواء المنتجة من الخطين "ب" و"ج". كما يلاحظ وجود قيمة شاذة في كميات الدواء المنتجة من خط الانتاج "أ". كما يلاحظ أن وحدات الدواء المنتجة من الخط "ب" أكثر تجانساً؛ وذلك لقصر طحول الصندوق وشواربه.



شكل (٣- ١): رسم الصندوق لبياتات كميات الدواء

إعداد رسم الصندوق باستخدام إكسل:

على الرغم من أهمية رسم الصندوق، إلا أنه غير متاح ضمن قائمة الرسوم البيانية المتعددة لمعالج التخطيطات في برنامج إكسل يجب اتباع عدة خطوات نوجزها في التالى:

يمكن إعداد الرسم لمتغير واحد أو أكثر. فمثلاً لإعداد الرسم لأربعة متغيرات (س١، س٢، س٣، س٣، س٤)، يتم أولاً حساب الربيع الأول، والربيع الثالث، والوسيط، والقيمة الدنيا والقيمة العليا، كما في الجدول (٣-٥).

جدول (٣-١٥): المقاييس الإحصانية لرسم الصندوق

س؛	٣٠٠	۲س	س۱	المقياس
				الربيع الأول
				أصغر مشاهدة
				الوسيط
				أكبر قيمة مشاهدة
				الربيع الثالث

- تحدید نطاق (خلایا) البیانات لکامل الجدول أعلاه، وفي ذلك أسماء المتغیرات والمقیاس.
- من قائمة الاراج اختر مخطط و "خطى" من قائمة أنواع التخطيط (Insert → Chart → Line).
 - اختر "السلسلة في صفوف" ومن ثم 'إنهاء" (Plot by rows, then finish).
- احذف الخطوط لملاسل البيانات؛ ويتم ذلك باختيار تنسيق سلسلة البيانات" (Format Data Series)؛
 ومن ثم اختر 'نقش" و "بلا" من خيار الخط. ويتم تكرار هذه العملية لحذف الخطوط من بقية سلاسل البيانات.
- اختر أي سلسلة بيانات، ومن خيارات "تتسيق سلسلة البيانات" ومن ^خيارات اختر "علو-انخفاض" (High-Low) و 'أشرطة علوية سفلية" (Up-Down) على التوالي.

ومن عيوب إعداد رسم الصندوق بهذه الطريقة أنه لا يظهر المشاهدات الشاذة والمتطرفة في شكل علامات مميزة كما في بعض برامج الإحصاء كبرنامج (SPSS) .

٣-٥ خريطة التغيرات الزمنية:

خريطة التغيرات الزمنية (Run Chart) هي رسم بياني خطي لقيم إحدى خصائص الجودة المراد ضبطها ومراقبة جودتها كدالة في الزمن، وتُمتخذم خريطة التغيرات الزمنية أداة استكثافية لفهم الاختلافات في مخرجات العملية. إذ تظهر الخريطة الاتجاهات (تصاعدية أو تنازلية أو شبه ثبات) والأنماط (تغيرات دورية أو موسمية) لخصائص الجودة عبر الوقت، فقد نرغب مثلاً في معرفة اتجاه عدد الوحدات المعيبة اليومية أو الشهرية، أو عدد مرات الأعطال على امتداد السنة، أو عدد شكاوى العملاء الشهرية وخلافه، كما يمكن رسم أكثر من مجموعة واحدة من البيانات على خريطة سير واحدة، وذلك بغرض مقارنة مجموعتين أو أكثر من البيانات كمقارنة عدد أو نسبة الوحدات المعيبة بين ثلاثة خطوط إنتاج ("أ" و"ب" و"ج").

ويتطلب إعداد خريطة التغيرات الزمنية أن يتم جمع البيانات بشكل منتظم (يومي، شهري، سنوي) لفترات زمنية محددة. ويتم إعداد الخريطة برسم البيانات على الشكل البياني الذي يكون محوره الأفقي ممثلاً للزمن ومحوره العمودي لقيم خاصية الجودة.

مثال (۳-۸):


الأشكال التالية ((٣-٢٠) إلى (٣-٣٢)) توضح أمثلة لخريطة التغيرات الزمنية تُظهر اتجاهات وأنماطاً مختلفة لخصائص الجودة. حيث يوضح الشكل (٣-٢٠) أن تغيراً مفاجئاً قد حدث في متوسط مخرجات العملية في الثلث الثاني من الفترة الزمنية (النقاط من ٥٠ إلى ١٠٠ تقريباً). وربما يرجع، ذلك في البيئة الصناعية مثلاً، إلى عدة أسباب نذكر منها: اختلاف نوع المواد الخام، حدوث عطل في أحد أجزاء الآلة، استخدام آلة أو معدات جديدة، أو تغيير أو معايرة أدوات القياس، دوران العمال.

ويوضح الشكل (٣-٢١) أن هناك اتجاها تصاعبياً واضحاً في خاصية الجودة. ويعزى مثل هذا الاتجاه في البيئة الصناعية مثلاً إلى تغيير تدريجي في تجانس المواد الخام، تحسن في مهارات العمال.. إلخ.


ويشير الشكل (٣-٢٢) إلى وجود ارتباط ذاتي بين قيم خاصية الجودة المنتالية. وربما يرجع ذلك إلى التعديل الذاتي للمعدات، تعدد مصادر المواد الخام.. المخ.

أما الشكل (٣-٣٢) فيظهر بوضوح أن هناك تغيراً موسمياً في خاصية الجودة مع بروز اتجاه تـصاعدي. ويعزى التغير الموسمي إلى عوامل بيئية، جدولة الصيانة الدورية التي غالباً ما تكون في الوقت نفسه مـن كـل شهر أو سنة.. الخ.

شكل (٣--٢): شكل يوضح تغيراً مفاجئاً في متوسط خاصية الجودة




شكل (٣-٢١): شكل يوضح اتجاها تصاعدياً في خاصية الجودة




الزمن

شكل (٣-٣): شكل يوضح وجود ارتباط ذاتي من المرتبة الأولى بين خاصية الجودة



شكل (٣-٣): شكل بوضح وجود تغيرات موسمية واتجاها تصاعدياً في خاصية الجودة




الزمن

٦-٦ الرسم المبعثر والارتباط:

يستخدم الرسم المبعثر / رسم الانتشار (Scatter Diagram) لمعرفة طبيعة ودرجة الارتباط بين متغيرين كميين. ويقصد بالارتباط بين متغيرين وجود علاقة بينهما بمعنى أنه إذا تغيرت قيمة أحد المتغيرين في اتجاه محدد (زيادة أو نقصاناً). والرسم المبعثر توقيع قيم كل روح من مشاهدات المتغيرين لا و (الار(x1,y1)) (الار(x1,y1)) و الأفقى و عادة ما يمثل المحور الرأسي المتغير التابع (لا) ويمثل الفواغ المحصور بين المحورين الرأسي والأفقي. وعادة ما يمثل المحور الرأسي المتغير التابع (لا) ويمثل المحور الأفقي المتغير المستقل (لا). ويقدم الرسم المبعثر صورة سريعة مرئية لطبيعة العلاقة بين المتغيرين. ومدى قوتها واتجاهها، فإننا نستطيع بمجرد النظر إلى الشكل أن نحكم بوجود أو عدم وجود علاقة بين المتغيرين. وفي حالة وقوع معظم النقط التي تمثل المشاهدات على خط مستقيم تقريباً، فإننا نقول إن هناك علاقة خطية تربط بين المتغيرين. كما يمكن بالنظر تحديد اتجاه العلاقة بين المتغيرين المتغيرين لا وترب لا والعكس صحيح. ويشير الشكل (٣-٢٤) أن قيم المتغير لا تزيد بزيادة قيم المتغير لا تقيم لا تتناقص صحيح. ويشير الشكل (٣-٢٤) أن قيم المتغيرين تسمى علاقة غير خطية. وفيما يلي بعض الأمثلة التي يستخدم فيها الرسم المبعثر لتوضيح شكل العلاقة بين متغيرين: متغيرين: متغيرين: متفيا الرسم المبعثر لتوضيح شكل العلاقة بين متغيرين: متنون تسمى علاقة غير خطية. وفيما يلي بعض الأمثلة التي يستخدم فيها الرسم المبعثر لتوضيح شكل العلاقة بين متغيرين:

- العلاقة بين سرعة النسخ وعدد الأخطاء المطبعية.
- العلاقة بين عمر الماكينة وعدد مرات أعطالها في العام.
 - العلاقة بين سرعة السيارة وكمية الوقود المستهلكة.
 - العلاقة بين تكلفة الصيانة وعمر الماكينة.
 - العلاقة بين درجة حرارة ماكينة ومدة تشغيلها.
- العلاقة بين مدة خبرة العامل ونسبة إنتاجه من الوحدات المعيبة.
 - العلاقة بين الحافز المادي وكمية الوحدات المنتجة.



ولقواس العلاقة بين متغيرين كمواً يتم حساب ما يعرف بمعامل الارتباط. ويوجد نوعان من الارتباط هما: الارتباط العزمي (Simple Linear Correlation) ويعرف أيضاً بمعامل الارتباط العزمي (Spearman's ويعرف أيضاً بمعامل الرتباط العزمي (Pearson) وارتباط الرتب لسمبيرمان (Rank Correlation).

الإرتباط الخطى البسيط: يستخدم معامل الارتباط الخطي البسيط لقياس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متعلين عشوائيين لهما توزيع مشترك طبيعي (Bivariate normal distribution)، وليس مهما أيهما المتغير التابع أو المتغير المستقل، وإذا بدا من الرسم المبعثر أن العلاقة بين المتغيرين X و Y خطية، يتم حساب معامل الارتباط الخطى البصيط (r) باستخدام الصيغة الرياضية التالية:


$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_{i} - \bar{x})(v_{i} - \bar{v})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_{i} - \bar{x})^{2} \sum_{i=1}^{n} (y_{i} - \bar{y})^{2}}} = \frac{n \sum_{i=1}^{n} x_{1} y_{i} - \left(\sum_{i=1}^{n} x_{i}\right) \left(\sum_{i=1}^{n} y_{i}\right)}{\sqrt{\left[n \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2} - \left(\sum_{i=1}^{n} x_{i}\right)^{2}\right] \left[n \sum_{i=1}^{n} y_{i}^{2} - \left(\sum_{i=1}^{n} y_{i}\right)^{2}\right]}}$$
(3-4)

الغصل الثالث العرض البياتي

حيث إن: و الوسط الحسابي للمتغير y، و تد الوسط الحسابي للمتغير x، و n عدد المشاهدات. وفيما يلى أهم خصائص معامل الارتباط الخطى البسيط.

١) تُراوح قيم معامل الارتباط ما بين سالب واحد وموجب واحد، أي: 1+≥ 1≥1-. إذا كان معامل الارتباط موجباً يعني ذلك أن العلاقة بين المتغيرين طردية، أي أن الزيادة في قيم المتغير الأول تصاحبها زيادة في قيم المتغير الأخر وكذلك النقص في قيم المتغير الأول يصاحبه أيضاً نقص في قيم المتغير الثاني. وأما إذا كان معامل الارتباط سالباً فيعني ذلك أن العلاقة عكسية بين المتغيرين، أي أن الزيادة في المتغير الأول تقابلها نقص في قيم المتغير الناني والعكس صحيح. وتعتبر العلاقة بين المتغيرين قوية كلما اقتربت قيمة المعامل من الواحد الصحيح سالباً كان أو موجباً، وتوصيف العلاقة بالضعيفة كلما اقتربت قيمة المعامل للصفر (انظر الشكل ٢٥-٢٥).

شكل (٣-٥٦): تفسير قيم معامل الارتباط الخطى



- ٢) قيمة معامل الارتباط لا تعتمد على وحدات قياس المتغيرين. فمثلاً معامل ارتباط الطول مقاساً بالبوصات مع الوزن مقاساً بالأرطال له نفس قيمة معامل ارتباط الطول مقاساً بالأمتار مع الوزن مقاساً بالكيلوجرامات.
- إن وجود علاقة ارتباط بين متغيرين لا يعني وجود علاقة سببية بينهما. فمثلاً قد توجد علاقة ارتباط بين
 عمر الآلة وتكلفة صيانتها إلا أنها علاقة غير سببية، أي أن التكلفة لا تحدد عمر الآلة.
 - 3) بما أن معامل الارتباط يتم حسابه من مشاهدات العينة فيعتبر المعامل مقدراً لمعلمة المجتمع المجهولة التي تعرف بمعامل ارتباط المجتمع ويرمز له ب ρ .

اختبار معنوية معامل الارتباط (r):

لاختبار فرض العدم القائل بأن ρ معامل ارتباط المجتمع يماوي الصفر ($H_0:\rho=0$) في مقابل الفرض البديل القائل بأنه يختلف معنوياً عن الصفر ($H_1:\rho\neq0$)، تستخدم إحصائية T حيث:

$$T = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \sim t_{n-2}$$
 (3-5)

الغرض البياتي

لها توزیع t بدرجات حریة (n-2). حیث یتم رفض فرض العدم إذا كانت قیمة T المطلقة أكبر من قیمــة توزیع t عند درجات حریة (n-2) ومستوی معنویة محدد (α) ، فیمكن أن نقول توجــد علاقــة ارتبــاط بــین المتغیرین عند مستوی معنویة محدد (α 0 مثلاً). وأما إذا كانت القیمة المطلقة α 1 أقل من قیمــة توزیــع t عنــد درجات حریة (α 1) ومستوی معنویة محدد (α 2)، فیقال إنه لا یوجد دلیل كاف لوجود علاقة ارتباط بین المتغیرین عند مستوی معنویة محدد (α 2) مثلاً).

معامل ارتباط الرتب (Rank Correlation Coefficient):

يستخدم معامل ارتباط سبيرمان الرتب (Spearman) لقياس العلاقة الخطية بين متغيرين رُتبيين أو لقياس العلاقة بين متغيرين يتبعان توزيعاً غير التوزيع الطبيعي أو في حالة صغر حجم العينة الأزواج المشاهدات الأي متغيرين كميين أو رتبيين (Alman, 1991 pp.285-288). ولحساب معامل ارتباط الرتب يتم التالي:

- * ترتيب المتغيرين تصاعدياً (من الأصغر إلى الأكبر) أو تتازلياً (من الأكبر إلى الأصغر). وإذا تكررت قيم المتغير في الترتيب يتم حساب متوسط رتب المجموعة التي تكررت قيمها ويعتبر المتوسط رتبة لكل قيمة من هذه المجموعة، كما يجب ملاحظة أنه لا يصح ترتيب أحد المتغيرين تتازلياً والآخر تصاعدياً أو العكس،
- * في حالة عدم وجود قيم متكررة (Ties) في أي من قيم المتغيرين يتم حساب معامل الرتب (rs) باستخدام الصدغة التالية:

$$r_{s} = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_{i}^{2}}{n(n^{2} - 1)}$$
 (3-6)

حيث إن: d_i هو الفرق بين رتب المتغيرين للمشاهدة رقم i، و n عدد أزواج المشاهدات أو حجم العينة.

وأما في حالة وجود قيم متكررة في مشاهدات أي من المتغيرين فيتم حساب معامل ارتباط الرتب باستخدام معادلة معامل ارتباط بيرسون (4-3) لقيم رتب المتغيرين بدلاً عن القيم الحقيقية Weinberg and Abramow) معادلة معامل ارتباط بيرسون (4-3) لقيم رتب المتغيرين بدلاً عن القيم الحقيقية 2002, p.139) في حالة استخدام الرتب مع عدم وجود قيم مشتركة في مشاهدات أي من المتغيرين.

اختبار معنوية معامل الارتباط (r_s):

لها توزيع t بدرجات حرية (n-2)

مثال (۲-۸):

الجدول (٣-١٧) يوضع بيانات عن تكلفة صيانة الآلة وعمرها أخذت من عينة لآلات متماثلة تماماً تعمل تحت ظروف واحدة في أحد المصانع لإنتاج إحدى السلع. ارسم الرسم المبعثر للمتغيرين، واحسب معامل ارتباط بيرسون وفسر النتائج التي تحصل عليها.


جدول (٣-٧): بيانات توضح تكاليف الصيانة وأعمار آلات

عمر الآلة (سنة)	تكلفة الصيانة السنوية (ألف ريال)	رقم المشاهدة
2	3.0	1
2.4	3.2	2
2.7	3.8	3
4	9.8	4
2.5	3.3	5
3.2	7	6
3.3	4.6	7
3.6	8.1	8
2.4	4.4	9
3.4	7.4	10
3	6	11
2.2	3.1	12
3.4	5	13
2.6	4	14
3	4.3	15
1.8	0.6	16
2.7	4.2	17
2.2	2.5	18
2.1	2.3	19
1.9	1	20
2	2	21

العرض البياتي أولاً - إعداد الرسم المبعش:

باستخدام برنسامج إكسل تم إعداد الرسم المبعث رلمتغير تكلفة الصيانة وعمر الآلة (الشكل ٢-٢٢). حيث يشير الشكل إلى وجود علاقة طردية بين المتغيرين، بمعنى أن تكلفة الصيانة تزيد بتقدادم الآلات المستخدمة في المصنع، ولقياس العلاقة كمياً بين تكلفة الصيانة عمر نستخدم معامل الارتباط الخطي.

شكل (٣-٢٦): رسم انتشار تكلفة الصيانة وعمر الماكينة



ثاتياً - لحساب معامل الارتباط الخطي:

لحساب معامل الارتباط الخطي (Pearson) تم حساب المجاميع الموضعة بالجدول (١٨-٢). وباستخدام المعادلة (٣-٤) يتم حساب المعامل كما يلى:

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^{21} x_i x_j - \left(\sum_{i=1}^{21} x_i\right) \left(\sum_{i=1}^{21} y_i\right)}{\sqrt{n \sum_{i=1}^{21} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{21} x_i\right)^2 \left[n \sum_{i=1}^{21} y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{21} y_i\right)^2\right]}} = \frac{21 \times 267.62 - 56.4 \times 89.6}{\sqrt{\left[21 \times 159.26 - 56.4^2\right] \left[21 \times 490.14 - 89.6^2\right]}} = 0.931$$

بلغ معامل الارتباط (0.931) مما يشير إلى وجود علاقة ارتباط قوية وطردية بين عمـــر الآلات وتكلفــة صيانتها. ولحساب مستوى المعنوية، يتم أولاً حساب قيمة T حيث

$$T = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{0.931085 \times \sqrt{21-2}}{\sqrt{1-0.931085^2}} = 11.125 \sim t_{19}$$

ئم حساب مستوى المعنوية باستخدام برنامج إكسل كما يلي: =tdist(11.125;19;2) = 0.00000000092 الغصل الثالث العرض البياتي

أي أن مستوى المعنوية أقل من (١%)، ويتبين من ذلك أن العلاقة بين عمر الآلات وتكلفة صيانتها دالـة الحصائيا عند مستوى معنوية أقل من (١%). ويستشف من هذه النتيجة أن تكلفة صيانة الآلات القديمة تفوق تكلفة صيانة الآلات الحديثة.

جدول (٣-٣): الحسابات اللازمة لحساب معامل الارتباط الخطى البسيط (Pearson)

(i cai	ي البسيد (١١٥٥				· / w
y×x	y ²	x^2	تكلفة الصيانة ر	عمر الآلة x	ح
6	9	4	3	2	1
7.68	10.24	5.76	3.2	2.4	2
10.26	14.44	7.29	3.8	2.7	3
39.2	96.04	16	9.8	4	4
8.25	10.89	6.25	3.3	2.5	5
22.4	49	10.24	7	3.2	6
15.18	21.16	10.89	4.6	3.3	7
29.16	65.61	12.96	8.1	3.6	8
10.56	19.36	5.76	4.4	2.4	9
25.16	54.76	11.56	7.4	3.4	10
18	36	9	6	3	11
6.82	9.61	4.84	3.1	2.2	12
17	25	11.56	5	3.4	13
10.4	16	6.76	4	2.6	14
12.9	18.49	9	4.3	3	15
1.08	0.36	3.24	0.6	1.8	16
11.34	17.64	7.29	4.2	2.7	17
5.5	6.25	4.84	2.5	2.2	18
4.83	5.29	4.41	2.3	2.1	19
1.9	1	3.61	1	1.9	20
4	4	4	2	2	21
267.62	490.14	159.26	89.6	56.4	الجحسوع

إعداد الرسيم المبعش باستخدام إكسل:

^{*} يتم أولاً إدخال بيانات المتغيرين المراد حساب معامل الارتباط بينهما في عمودين منفصلين (انظر الشكل ٣-٢٧).

^{*} يتم تحديد الخلاوا التي تحتوي على مشاهدات المتغيرين.

* من قائمة إدراج يتم اختيار مخطط ومن ثم اختيار رسم س وص مبغثر "Scatter Diagram" وباتباع الخطوات اللاحقة نحصل على الرسم المبعثر.

21 31 1 -- 1% - " Ariel تَكَلَّمُةُ الْمَسِالَةُ ¥ أَ صَمِّرُ الْأَلَّةُ ¥ 12 3.2 2.4 10 9.8 2.5 3,3 4.6 3,6 2.4 3.4 12 2.2 13 3.4 5 3 3.5 4.5 2.5 2.8 4 عبر الآفة 4.3 16 1.8 0.6 17

شكل رقم (٣-٢٧): إعداد رسم انتشار عمر الآلة وتكلفة الصيالة

حساب معامل الارتداط الخطى ماستخدام إكسيل:

فيما بلي خطوات حساب معامل الارتباط الخطي باستخدام إكسل:

الخيار الأول:


- * يتم أولاً إنخال بيانات المتغيرين المراد حساب معامل الارتباط بينهما في عمودين منقصلين النظر الشكل ٢-٢٨). ثم وضع المؤشر في الخلية المراد فيها إظهار قيمة معامل الارتباط.
 - * كتابة اسم دالة الارتباط وخلايا المتغيرين كما يلي:


=CORREL(B2:B22;C2:C22)

حيث إن B2:B22 هي الخلايا التي تمتد من B2 إلى B22 وتحتوي على قيم أحد المتغيرين؛ وC2:C22 هي الخلايا التي تحتري على بيانات المتغير الأخر.

كما يمكن من قائمة إدراج "Insert" اختيار دالة "ير" واختيار إحصاء "statistics" واختيار Array2 واختيار (ممتاهدات المتغير الآخر في خانة Array2؛ ثم تحديد خلايا مشاهدات أحد المتغيرين في خانة Array2 ومشاهدات المتغير الآخر في خانة Array2 إما كتابة أو باستخدام المؤشر.

شكل (٣-٣): تحديد خلايا مشاهدات المتغيرين باستخدام الدالة (Correl).






الخيار الثاتي:

يتم حساب مصفوفة معاملات الارتباط بين متغيرين أو أكثر باستخدام أبوات التحليل "Data Analysis". وتتكون مخرجات هذا الخيار من مصفوفة ارتباط لأزواج المتغيرات، وليست قيمة واحدة كما في الخيار الأول. وفيما يلي خطوات حساب معامل الارتباط:

- * كما في الخيار الأول يتم إدخال بيانات المتغيرين المراد حساب معامل الارتباط بينهما في عمودين منفصلين.
- * من قائمة أدرات "Tools" بتم اختيار "Analysis Data" ثم "Correlation"؛ فيظهر الشكل (٣-٢٩). وفي خانة "Input Rangc" بتم كتابة أو تحديد الخلايا التي تحتوي على المتغيرين أو المتغيرات. وإذا كانت الخلايا المحددة تحتوى على عناوين المتغير بتم تأكيد ذلك بالنقر على "Labels in first row". وأخيراً بتم تحديد موقع المخرجات، وهو إما أن يكون بتحديد خلية داخل الورقة التي تحتوي على "New workbook". البيانات أو يكون في ورقة جديدة "New workbook" أو في مصنف جديد "New workbook".

شبكل (٣-٣): حساب معامل الارتباط باستخدام أدوات التحليل "Data Analysis"



٣-٧ قائمة التأكد:

قائمة التأكد (Check sheet) هي أحد الأساليب الأساسية التي تستخدم لجمع وعرض البيانات؛ بهدف مراقبة وضبط مخرجات العمليات، وقائمة التأكد هي نموذج ورقي بسيط يحتوي على عدد من الحقول لتسبجيل البيانات المهمة لخواص المنتج ومدى انحرافها عن المواصفات الموضوعة لها، لذا لا يوجد نموذج موحد ومحدد يستخدم لكل العمليات؛ حيث تختلف نماذج القائمة باختلاف العمليات والأهداف التي ترمي إليها المنظمة.

ويُغُد استخدام قائمة التأكد الخطوة الأولى لمراقبة العمليات وضبطها، تليها استخدام طرق إحصائية أخرى كاستخدام المدرج التكراري، ورسم الانتشار، وتحليل الارتباط وخرائط المراقبة... البخ. ويهدف أسلوب جمع البيانات باستخدام قائمة التأكد إلى هدفين رئيسين هما (انظر 1985, p.10):

- تسهیل عملیة جمع البیانات.
- * تنظيم البيانات بصورة ذائية بحيث يسهل استخدامها.

وفيما يلى الخطوات الأساسية لاستخدام أسلوب قائمة التأكد لجمع البيانات:

- * تحديد العملية أو العمليات المراد جمع بيانات حولها بغرض مراقبتها وضبطها.
 - * تحديد خاصية / خواص الجودة المراد قياسها بشكل دقيق.
- * تصميم نموذج قائمة التأكد، وهي تحتوي، بالإضافة إلى خواص الجودة، على حقول أخرى، مثل: الناريخ، العملية، اسم جامع البيانات، مواصفات العملية ونحوها.
 - * تحدید المسئولین عن جمع البیانات و تحدید فترات جمع البیانات.
 - * تدريب جامعي البيانات تدريباً كافياً قبل البدء في عملية جمع البيانات.

ويستخدم أسلوب قائمة التأكد لمراقبة العديد من الأنشطة وتسجيل التغيرات الحاصلة فيها، مثل: جمع البيانات حول الانحرافات عن المواصفات، أنواع وعدد العيوب في منتج ما، شكاوى العملاء، أنواع وعدد حالات أعطال الأجهزة.. إلخ. وفيما يلي بعض الأمثلة على استخدامات أسلوب قائمة التأكد في جمع البيانات وتبويبها.

مثال (٣-٩): نموذج قانمة تأكد لبيانات وصفية:

هذا المثال لقائمة تأكد لتسجيل أنواع وعدد العيوب في نوع محدد من لعب الأطفال يقوم بإنتاجها أحد المصانع شكل (٣-٣). حيث تحتوي قائمة التأكد على حقول: التاريخ، اسم جامع البيانات، خط الإنتاج، ونوع الفحص، ورقم العينة بالإضافة إلى أنواع وعدد العيوب. وبعد تعبئة النماذج لفترة محددة يتم تجميع العيوب بحسب العينة ونوع العيب. وبإضافة نسب العيوب يمكن استخدام تحليل باريتو لمعرفة الأسباب الأساسية (القلة الحيوية) التي تسهم في إنتاج لعب معيبة (شكل ٣-٢١).

معرد شكل (٣--٣): شكل قائمة تأكد من عيوب الإنتاج – مثال نوع محدد من لُعب أطفال

		- لعبة أطفال	التأكد اليومية	قانمة			
التاريخ:خط الإنتاج/ الآلية:							
ر	مىص: ئهائ _ۇ	وع العسم		_	اسم جامع البيانات:		
C		ب	نوع الع		رقم العينة		
المجموع	£	۳	4	١	رقع القبيلة		
					1		
					۲		
					7		
					g		
					المجموع		
					النسية المئوية		
، أخرى	ش، ٤−عيزب	۲- خدش/خدی	زء أو أجزاء، '	ر، ۲- نقص ج	أنواع العيب: ١- كسر/كسو		
				59676.	ملاحظات:		

شكل (٣١-٣): قَائمة تأكد من عيوب الإنتاج لمصنع لُعب أطفال به ثلاثة خطوط إنتاج

بو ع	المجد	إنتاج أ	خط ۱۱	لإنتاج أ	خطا	نتاج أ	خط الإ	نوع العيب
%	عدد العيوب	%	عند العيوب	%	عدد العيوب	%	عند العيوب	
								كسر /كسور
								ئقص أجزاء
								خدش/خدوش
								عيوب أخرى
								المجموع

مئال (۲۰-۲): نموذج لقائمة تاكد لبياتات كمية:

ترغب إدارة مصنع خراطيم تُستخدم في نوع محدد من المكيفات الهوائية في مراقبة وضبط أطوال الخراطيم التي ينتجها المصنع، وطول الخرطوم المستهدف هو (8.30) دسم على أن لا يزيد الطول على (8.38) دسم ولا يقل عن (8.22) دسم، أي أن الانحراف المسموح به قدره (٢٠،٠) أو (8.00±8.30)، ولقياس الانحرافات في الأطوال تم تصميم قائمة تأكد بسيطة توضح تكرار الانحرافات بمقدار (١٠،٠) دسم، والشكل (٣٠) يوضح قائمة التأكد، وقد صممت بغرض تهجيل الانحرافات والتبويب الذاتي للبيانات، حيث تشير البيانات الافتراضية إلى أن معظم الوحدات المنتجة مطابقة للمواصفات الموضوعة، وأن ثلاث وحدات فقط غير مطابقة للمواصفات وتمثل ما نسبته (٣٠,٠).

ويوضح الشكل رقم (٣-٣٣) طريقة أخرى لتصميم قائمة تأكد لتسجيل بيانات أطوال الخراطيم بأخذ عينة عشوائية حجمها خمسة خراطيم من ابتاج كل ساعة. ويهدف مثل هذه القائمة بالإضافة على تسجيل الانحرافات في الأطوال إلى فترات حدوث هذه الانحرافات، ولربما تظهر نتائج التحليل أن هناك فروقاً في الانحرافات بحسب فترة المناوبة.

شكل (٣٠-٣): فَانْمَهُ تَأْكُد لقياس الانحرافات في أطوال خراطيم

العواصلك	الإسعر الحات						ند	فعلام						1 216
	سر)	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	التكرار
	-0.10	T	1							{				0
·	-0.09	X]
فحد المسللي	-0.0 8								П					0
	-0.07	X	X											2
	-0.06	x	1	X										3
	-0.05	X	X	X	X									4
	-0.04	x	X	x	X	X								5
	-0.03	X	X	X	X	x	X							6
	-0.02	X	X	X	X	X	х	X			3			7
	-0.03	х	Y	X	x	x	X	X	X					8
النبعة	0.0	X	X	х	x	Z	Y	x	х	x				9
	+0.01	X	X	X	x	x	X	3	x					8
	+0.02	X	x	X	x	_x	X	X						7
	+0.03	X	x	X	x	Х	X	= 176						6
	+0.04	X	X	X	X	ж								5
	+0.05	X	¥	x	x						151			4
	÷0.06	X	x	X										3
	+0.07	X	χ							L				1
الحد الطوي	+0.08	х												1
	+0.09	X	X											2
	+0.10													0
المجبوع														83

شكل (٣-٣٣): قائمة تأكد لقياس الاحرافات في أطوال خراطيم

			راعيم	مصنع خ					_	
	: خ	الناريـــــ						لإنتاج:	خطا	
.08)	ىتىدى:	لطول الم	1					ة رقم:	المنارب	
		ل ساعة)	المينات (ك	قات أخد	او			فرطوم	طول الـ	
ساعة ٨	ساعة ٧	ساعة ٦	ساعة ه	ساعة ا	(دسم)					
								8.22	 الل س	
								8.24	8.22	
								8.26	8.24	
								8.28	8.26	
10								8.30	8.28	
		1						8.32	8.30	
								8.34	8.32	
								8.36	8.34	
								8.38	8.36	
								8.38	اکبر من	
5	5	5	5	5	5	5	5	المجموع		
	۸ اداب	(08) : فيرند (08)	(ách d A ách V ách 1 ách	الطول المستهدف: (08) المينات (كل ساعة) المينات على المعالم المستهدف: (08)	الطول المستهدف: (08) الماعة المينات (كل ساعة) الماعة الم	الطول المستهدف: (08) (العينات (كل ساعة) المعالدة المعينات (كل ساعة) المعالدة المعينات (كل ساعة المعالدة المعا	الطول المستهدف: (38) (العينات (كل ساعة) المينات (كل ساعة) المينات (كل ساعة) المينات	الطول المستهدف: (80. المؤلف المستهدف: (38. المؤلف المستهدف: (38. المؤلف	المول المستهدف: المول المستهدف: اوقات اخذ العينات (كل ساعة) المول المستهدف: المول المستهدف:	

مثال (٣-١١): نموذج قائمة تأكد باستخدام رموز لأنواع العيوب:

يوضح الشكل (٣-٢٤) قائمة تأكد لتسجيل حدوث عيوب صناعة لُعب أطفال بمصنع به خطا إنتاج وأربعة عاملين خلال أسبوع عمل. حيث تشير المعلومات إلى أن حدوث العيوب أقل في يومي الثلاثاء والأربعاء مقارنة ببقية الأيام، وأن معدل حدوث العيوب في خط الإنتاج رقم (١) أقل من خط الإنتاج رقم (٢) وأن أقل العيوب تحدث عند العامل رقم (٣. كما يتضح من قائمة التأكد أن أقل العيوب حدوثاً هو عيب الكسور وأكثرها حدوثاً هو عيب نقص الأجزاء.

شكل (٣-٢): قائمة تأكد من عيوب الإنتاج لمصنع لُعب أطفال به خطا إنتاج وأربعة عاملين خلال أسبوع عمل

A	بعاء	וצלבי	ثاء	וגינ	نین	3 7 1	72	12.	بت	الب	استم	خط
المجموع	7	ص	6	ص	7	ص		ص	٨	ص	العامل	الانتاج
17	344			•	••	***	**	•	**	***		
20	**	**	***	*		**	***	4.4	4.4	4.4	ï	
16	2	3	2	55		п	980		200	2002	'	
17	••	3 3	00	Φ	60		000	٥	•	200		
10	**			•			••	•	**			,
14	4.4	*		*	A	*	**	*	A A	4.4	پ	
19	D	-		00	ppo	3	pod	500	pao	13	•	
13	ΦΦ	ΦΦ	00	Φ	ΦΦ	Φ	•			••		
16					••	***	••	•		141		
20	44	**	***	*	*	**	***	4.4	**	**	_	
19	- 1	ລ		00		5	200	ವಣಕ	201	1003	٤	
21	••	20	30	Φ	00	0 0	000	ΦΦ	•	000		J ,
16	••				**	110	**	•	**	121] '
23		**	AAA	* *	AA	* *	***	**	**	444	3	
18	2	5	٥	55		3	200	200	3	5005	,	
15	••	Q Ø		Φ	ΦΦ	90	000	\$		ø		
59	9	٥	0	4	8	9	8	4	8	9		
77	8	7	10	5	5	7	11	7	8	9	A	~
72	4	4	4	8	4	4	12	9	10	13	=	المجمع ع
66	8	8	6	4	8	5_	11_	5	2	99	Φ	تع ا
274	29	19	20	21	25	25	42	25	28	40		

ص مباحاً، م مناءً

∎ کسور ت خدرش

٣-٨ خريطة التدفق:

خريطة التدفق/الخريطة الانسيابية (Flowchart) هي أداة بيانية تستخدم لوصد ف مسار العمليات. والخريطة هي رسم تخطيطي تستخدم فيه رموز معينة تحدد العلاقة بين مراحل العملية المختلفة. وتستخدم خريطة التدفق لتوضيح إجراءات وتعليمات العمل وتوثيقها، وللمساعدة في تحديد النقاط أو المراحل التي يمكن أخذ القياس فيها، أو لتحديد نقاط المشاكل المحتملة وتحديد أنشطة المراقبة فيها، وتستخدم الخريطة أحيانا لتقليل الأخطاء الناتجة عن تداخل النشاطات وللتخطيط لعملية جديدة (انظر 491-488 490 pp. 488). وفيما يلى الخطوات الأساسية لإعداد خريطة التدفق:

- * تحديد العملية المراد رسم خريطة تدفق لها.
- * تحديد جميع مراحل العملية من البداية إلى النهاية مع ملاحظة أنه قد يكون هناك أكثر من بداية أو نهاية واحدة.
- * تحدید جمیع النشاطات ذات العلاقة بالعملیة و مواقع اتخاذ القرارات باستخدام رموز خریطة التدفق کما موضح بالشکل (۳-۲۰).
 - * صياغة القرار بحيث تكون الإجابة بنعم أو لا.
- * استخدام أسلوب استنباط الأفكار أو ما يعرف بالعصف الـذهني (Brainstorming) ، وذلك بعقد جلسات مفتوحة مع الأطراف التي لها صلة وثيقة بالعملية لجمع معلومات مراحل وأنـشطة العمليـة ورسم الخريطة.
- * تصميم خريطة التدفق بحيث يوضع النشاط أو المهمة أو القرار في المرحلة المناسبة حسب تسلسل العملية باستخدام الرموز المحددة. ويفضل استخدام أسلوب طرح الأسئلة: مثل كيف تكون البداية؟ تسم ماذا بعد ذلك؟.
- * يفضل عمل خريطتي تدفق إحداها لوصف كيف تعمل العملية حالياً والأخرى لوصف ما يجب أن تعمله العملية في حال اتباع جميع الإجراءات. حيث يمكن بسهولة مقارنة الخريطتين لتحديد المشاكل وأماكن حدوثها بغية الوصول إلى حلول لها.
- * تحليل وتفسير العملية بملاحظة الفروق بين الإجراءات المعتمدة والممارسة الفعلية؛ بغرض بتحديد مواطن الخلل في انسياب العملية وتحديد المسئوليات لأي مرحلة من مراحل العملية.


مثال (۲-۳):

توضح الأشكال من (٣٦-٣٦) إلى (٢٦-١٤) أمثلة لخرائط انسيابية لتوضيح مسار بعض العمليات.


شكل (٣٥-٣): بعض الرموز المستخدمة في خرائط التدفق

معنسى الرمز	الرمسز
بداية أو نهاية عملية	
قرار (نعم / لا)	
اتجاه مسار العملية من نشاط إلى آخر	◀
إجراء / نشاط / مهمة	
تأخير أو الانتظار إلى حين حدوث إجراء آخر	
تخزين	
ٮۜۅٮؿڽۣٯٙ	
قرار يحتمل أكثر من خيارين	

شكل (٣٦-٣٦): نموذج عام لخريطة تدفق لعملية إدارية أو فنية





سَكل رقم (٣-٣٧): خريطة تدفق لنشاط الطباعة بمعهد الإدارة العامة





المصدر: المعيوف وأخرون (٢٢؛ ١هــ) ص ٤

شكل رقم (٣٨-٣): خريطة تدفق لعملية إجراء فحص نهائي لمنتج










"توضح خريطة النفق مسار اختيار خريطة العراقبة العناسبة حسب نوع البيانات وأحجام المجموعات الجزئية. حيث بتدارل الفصل الرابع خرائط مراقبة العنفيرات الأساسية (الوسط الحسابي، المدى، الانحراف العنباري، الوسيط، والعشاهنات الغربية) والفصل الخامس خرائط العرائيسة التي تستخدم لكشف التغيرات العسفيرة في مخرجات العمليات (EWMA, CUSUM). أما في الفصل السادس فسسية درامسة خسرائط مراقبسة الخراص (u, c, p, np).

٣-٩ رسم السبب والأثر:

رسم السبب والأثر (Cause-And-Effect Diagram) – ويعرف أيضاً برسم عظام السمك Diagram) ويعرف أيضاً برسم عظام السمك Diagram) في مبتكرة (Ishikwa Diagram) لأنه بأخذ شكلاً شبيهاً بعظام السمك، أو رسم إيشيكاوا (Kaoru Ishikwa) نسبة إلى مبتكرة والد الجودة الياباني د. كاورو ايشيكاوا (Kaoru Ishikwa) – هو أداة تحليل لعرض الأسباب المحتملة لمستكلة جودة محددة. ويساعد المخطط في تسهيل معرفة المشكلات المعقدة وتحويلها إلى مشكلات صغيرة يمكن إيجاد حلول لها. ويستخدم المخطط فيما يلى:

- تحديد وترتيب الأسباب الكامنة لمشكلة ما، مثل تحديد أسباب ازدياد الحالات غير المطابقة لمنتج ما في المناوبة (الوردية) المسائية في مصنع ما، أو تحديد أسباب شكاوى بعض عملاء شركة ما عن خدماتها.
- تلخيص الأسباب إلى أسباب رئيسة هي: الناس، المعدات، الإجراءات، المواد، البيئة والسياسات. وتختلف هذه الأسباب الرئيسة من مشكلة إلى أخرى كما تختلف من بيئة الصناعة عن بيئة الخدمات. وكما يتم تجزئة كل سبب رئيس إلى أسباب فرعية ما أمكن ذلك (انظر الشكل رقم ٣-٢٤).

شكل (٣-٢): هيكل رسم السبب والأثر



العرض البياني الفصل الثالث

خطوات إعداد رسم السبب والأثر:

لإعداد رسم السبب والأثر يتم عادة استخدام أسلوب التفكير الجماعي أو ما يعرف بالعصف الذهني (Brainstorming) لاستتباط الأسباب الكامنة للمشكلة محل الدراسة. حيث يجتمع فريق من العاملين في المنظمة لتحليل وتحديد أسباب المشكلة قيد الدراسة وذلك باتباع التالي:

- عمل الرسم على ورقة كبيرة أو سبورة موضحاً فيه العوامل الرئيسة التي يحتمل أن تكون سبباً في المشكلة المدروسة (الناس، المعدات، المواد، طرق العمل، السياسات، البيئة). وليس من الضروري أن تكون العوامل أو الأسباب المدونة على المخطط لها ارتباط قوى ومباشر بالمشكلة المعروضة للبحث والدراسة.
 - كتابة المشكلة على أيمن الرسم.
- أن يقوم أفراد الفريق بتحديد الأسباب الفرعية المحتملة لكل سبب أو عامل رئيس إلى المستوى الذي يمكن معالحته.
 - أن نتم مراجعة الأسباب الفرعية لكل سبب رئيس وتحديد أهم الأسباب على الرسم.
 - الحصول على موافقة الفريق المشارك في تحليل المشكلة على كل أو معظمها الأسباب.
- وأخيراً يتم وضع معلومات ضرورية على المخطط، مثل: عنوان الموضوع، اسم المنتج أو الخدمة، أسماء المشاركين في إعداد المخطط والتاريخ.

مثال (۳-۳):

يوضح الشكل (٣-٣٤) رسم السبب والأثر لمشكلة تدني جودة منتج ما. حيث يظهر من الشكل أن أسباب تدنى جودة المنتج تنقسم إلى ستة أسباب رئيسة تتفرع أي منها إلى أسباب فرعية.


مثال (۳-۲):

وصلت إلى إدارة جهاز حكومي شكاوى مختلفة أهمها طول فترة إنهاء معاملات عملاؤها. ولمعرفة أسباب طول فترة إنهاء المعاملة عقدت إدارة الجهاز جلسة نقاش مفتوحة مع العاملين في الجهاز وتم استخدام رسم السبب والأثر. حيث تولى رئيس الجهاز إدارة جلسة النقاش بادئاً بعمل الرسم على سبورة ومن تم بدأ إثارة النقاش، والشكل (٣-٤٤) يوضح نتائج الاجتماع حول الأسباب المحتملة لطول فترة إنهاء المعاملة.


مثال (۳-۲):

عقد مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية اجتماعاً لبحث أسباب خسائر فريق النادي المتتالية في مباريات دورة لكرة القدم. وللوصول إلى أسباب تدني أداء الفريق في المباريات تم استخدام أسلوب رسم السبب والأثر بتقسيم الأسباب المحتملة إلى أربعة أسباب، رئيسة هي: اللاعبون، والإدارة، والأساليب، والنواحي المتعلقة بالصحة. والشكل (٣-٤٥) يوضح الأسباب الرئيسة والفرعية لتدني مستوى أداء اللاعبين وتكرار الخسائر.


شكل (٣-٣): رسم السبب والأثر لتدني جودة منتج



شكل (٣-٤٤): رسم السبب والأثر لمشكلة طول فترة إنهاء معاملة



شكل (٣-٥٤): رسم السبب والأثر لمشكلة توالي هزائم فريق في مباريات دورة لكرة القدم



تمارين الفصل الثالث:

١. ينتج مصنع مياه غازية قليل السعرات في قوارير بلاستكية سعة (٣٣٠) مل. وحسب المواصفات يحتوي كل (١٠٠) مل على (٢) سعر حراري. ولضبط ومراقبة الخصائص الكيميائية بقوم قسم الجودة بأخذ (٣) قوارير عشوائياً من الإنتاج في كل ساعة لتحليلها، بغرض التأكد من مطابقتها للمواصفات. والجدول التالي يوضع بيانات محتوى السعرات الحرارية لعينة عشوائية تم أخذها في أحد الأيام.

ة في كل (١٠٠) ملل	ن الحراري	محتوى السعرات	رقم العينة
2.15	2.60	2.07	1
2.14	2.30	1.80	2
2.07	1.71	2.38	3
1.91	2.03	1.56	4
2.50	1.43	2.72	5
2.14	3.17	1.71	6
1.47	2.24	1.51	7
2.19	2.63	2.95	8
2.35	2.22	2.54	9
1.19	1.62	2.23	10
1.65	1.53	1.82	11
1.09	2.61	1.05	12
1.68	1,23	2.04	13
2.11	2.72	2.05	14
2.58	1.77	1.89	15
1.94	2.57	2.30	16
2.64	2.00	2.83	17
1.75	1.52	1.44	18
2.33	2.85	2.53	19
1.65	1.83	1.82	20
2.32	1.96	1.73	21
2.34	2.52	1.65	22
2.68	2.27	1.72	23
1.44	2.01	2.18	24

المطلوب التالى:

- إعداد جدول توزيع تكراري.
- رسم المدرج التكراري والمضلع التكراري.
 - رسم الساق والورقة.

- احسب الوسط الحسابي لمحتوى السعرات الحرارية لكل فترة (ساعة)، ثم ارسم خريطة التغيرات الزمنية،

- باستخدام برنامج إكسل ارسم رسم الصندوق لمحتوى السعرات الحرارية.
- الجدول التالي جدول توزيع تكراري الأطوال نوعاً من الخراطيم تم أخذها عشوائياً من إنتاج أحد المصانع.
 وحسب المواصفة فإن الحد الأدنى لطول الخرطوم (٢,٤٠) سنتمتر والحد الأعلى (٢,٦٠) سنتمتر.

عدد الوحدات المنتجة	راطيم (سم)	أطوال الذ
3	2.40	2.35
6	2.45	2.40
13	2.50	2.45
26	2.55	2.50
12	2.60	2.55
5	2.65	2.60

احسب التكرار النسبي لجدول التوزيع التكراري الأطوال الخراطيم، ثم أوجد النسب التالية؟

نسبة الخراطيم التي تقل أطوالها من الحد الأدنى للطول؟

نسبة الخراطيم التي تزيد أطوالها من الحد الأعلى للطول؟

نسبة الخراطيم غير المطابقة للمواصفات؟.

- ٣. يقوم مصنع بتعبئة مياه الشرب في قوارير سعة القارورة (٢٥٠) ملل. الشكل التالي يوضح رسم المساق
 والورقة لكميات المياه لعينة عشوائية من القوارير تم أخذها من إنتاج المصنع في أحد الأيام.
 - 22 6
 - 23 044
 - 23 577899999999
 - 24 000111122223333334444444
 - **24** 55555666666667777778888889999999999
 - 25 00000111111111222222222222333334444444
 - 25 55666777788889999999
 - 26 00000233334
 - **26** 68
 - 27 023

ما عدد القوارير التي تمت دراستها؟ علماً بأن وحدة الورقة المستخدمة في التحليل هي واحد صحيح (Leaf Unit = 1.0).

ما كمية الماء في أصغر وأكبر قارورة؟

٤.

احسب نسبة الوحدات غير المطابقة للمواصفات علماً بأن الحدين الأننى والأعلى لمواصفة كمية الماء في القارورة هما (٢٤٢) و(٢٥٧) ملل على النوالي.

مسلمت إدارة مصنع للعب الأطفال شكاوى مختلفة من عملائها بوجود عيوب مختلفة في إحدى اللعب.
 ولمعرفة عيوب التصنيع وتكرارها؛ قام قسم الجودة بالمصنع بإعداد الجدول التالي الذي يوضح نوع العبب وتكراره.

تكلفة إصلاح العيب (ريال)	عدد الشكاوى	نوع العيب
1	312	í
3	15	ب
5	145	ح
1	551	7
2	4	&
1.5	103	ز

ارسم رسم باريتو لعدد العيوب وتكلفة العيوب؟ من النتائج التي تحصل عليها، يتم تنصح إدارة الشركة لخفض معدل العيوب والتكلفة؟

بتعرض العمال في مصنع للنسيج لإصابات عمل مختلفة. الجدول التالي يوضح عدد الإصابات التي حدثت في إحدى السنوات وإجمالي أيام الغياب للمصابين بهذه الحوادث.

		• •
عدد الغياب نتيجة الإصابة	عدد الإصابات	الإصابة
140	20	ĺ
267	178	ب
150	150	₹
240	8	7 ,
135	3	A
130	13	ز

ارسم رسم باريتو للإصابات حسب تكرار حدوثها ولعند أيام الغياب.

٧. لزيادة إنتاجية العمال في مصنع لتجميع لعب الأطفال، قررت إدارة المصنع منح حافز لسرعة العمسل في

العرض البياني الفصل الثالث

التجميع. غير أنه بعد مضي فترة من الزمن لاحظت إدارة المصنع ازدياد عدد الوحدات المعيبة. ولمعرفة العلاقة بين السرعة – مقاساً بعدد الوحدات المنتجة في الساعة – وعدد الوحدات المعيبة تم جمع البيانات التالية من إنتاج (٣٣) يوماً:


				متوسط عدد	
عدد الوحدات المعيبة	متوسط عدد الوحدات المنتجة في الساعة	اليوم	عدد الوحدات المعيبة	الوحدات المنتجة	اليوم
				في الساعة	
16	300	18	4	281	1
17	301	19	4	285	2
20	301	20	7	287	3
17	303	21	7	287	4
17	303	22	8	287	5
18	304	23	7	290	6
12	304	24	9	291	7
18	305	25	9	291	8
18	306	26	9	293	9
18	306	27	10	294	10
20	307	28	5	295	11
20	312	29	11	296	12
8	313	30	13	297	13
24	314	31	12	297	14
9	314	32	15	299	15
24	316	33	16	300	16
			12	300	17

- ارسم الرسم المبعثر بين متوسط عدد الوحدات المنتجة في الساعة وعدد الوحدات المعيبة وفسر الشكل الذي
 تحصل عليه.
- احسب معامل الارتباط الخطي بين متوسط عدد الوحدات المنتجة في الساعة وعدد الوحدات المعيبة. هـل
 العلاقة معنوية؟ فسر النتائج التي تحصل عليها.
- ٨. قام قسم الجودة بمصنع لطاولات الحاسب الآلي الشخصي بجمع وتبويب أنواع عيوب الطاولات غير المطابقة للمواصفات التي أنتجتها في مدة عام. الجدول التالي يوضح أنواع العيوب وتكرار حدوثها.

تكلفة العيب (ريال)	تكرار حدوث العيب	نوع العيب	
2	27	í	
15	43	<u> </u>	
10	17	ح	
1	98	7	
5	15	و	
8	5 5	ز	

ارسم رسم باريتو لتكرار حدوث العيب والتكلفة، حلل الننائج التي تحصل عليها.

٩. الشكل التالي هو رسم الصندوق لمخرجات عملية ما.



من رسم الصندوق:

قَدُّر قيم الوسيط، الرُبيع الأول والثالث واحسب المدى الربيعي.

هل شكل التوزيع ملتو أم متماثل؟

حدد قيم المشاهدات الشاذة.

١٠ ارسم رسم السبب والأثر لتوضيح الأسباب الكامنة للمشكلات التالية:

طول فترة انتظار المراجعين في قسم الإسعاف في أحد المستشفيات.

تأخر حضور الموظفين للعمل في إحدى المؤسسات.

شكاوى إدارة شركة من صعوبة الحصول على بيانات ومعلومات عن أنشطتها.

تكرار أعطال الحاسب الآلي في إحدى الشركات.

تكرار الأخطاء في الفواتير التي تصدرها إحدى الشركات،

الفصل الرابع

خرائط المراقبة للمتغيرات

الفصل الرابع خرائط المراقبة للمتغيرات

يتألف هذا الفصل من جزأين: يتناول الجزء الأول خريطة المراقبة بصورة عامة والذي يشتمل على تعريف خريطة المراقبة، وأهدافها، وأنواعها، وخطوات إعدادها، وتفسيرها، ويتناول الجزء الثاني خرائط مراقبة المتغيرات الأساسية والذي يتضمن خريطة الوسط الحسابي والخرائط المتصلة بها، وخريطة الوسيط والمدى، وخريطة المثاهدات الفردية والمدى المتحرك، وخريطة مراقبة T، والتوزيع الطبيعي وخرائط المراقبة.

٤-١ خريطة المراقبة: تعريقها، أهدافها، خطوات إعدادها:

١-١-١ مدخل:

كما سبق شرحه في الفصل الأول، تتسم مخرجات أية عملية متكررة بالاختلافات مهما عظمت جودة التصميم ودقة الآلات المستخدمة وتماثل ظروف العمل. ويمكن تصنيف هذه الاختلافات في المجال الصناعي إلى تُلاثة، هي: اختلافات داخل الوحدة المنتجة، واختلافات بين الوحدات المنتجة في نفس الوقست، واختلافات في الوحدات المنتجة في نفس العقات، اختلاف مهارات الوحدات المنتجة في فترات زمنية مختلفة. ولهذه الاختلافات أسباب عديدة منها: تآكل المعدات، اختلاف مهارات العمال، العوامل البيئية كالحرارة والضوء، المواد الخام، والقياس.

وتنقسم هذه الاختلافات كما أشرنا إلى ذلك إلى: اختلافات أسباب عامـة، وهي اختلافات متأصلة وملازمة لأي عملية وتعزى لأسباب كثيرة يصعب تحديدها أو تحديد مصادرها كما لا يمكن تفاديها، واختلافات أسباب خاصة وهي التي تحدث نتيجة لإحداث غير عادية وغير متوقعة؛ لذا بمكن تحديدها وضبطها، فإذا كانت الاختلافات ناتجة عن أسباب خاصة فلابد من تحديدها والتخلص منها؛ لأن وجودها يؤدي إلى أن تكون مخرجات العملية غير متسقة وبالتالي يكون المنتج النهائي غير مطابق للمواصفات، وتتطلب الرقابة على الأمباب الخاصة ثلاثة أشياء، هي:

- آلية للكثيف عن وجود الأسباب الخاصة.
- القدرة على التعقب لإيجاد السبب أو الأسباب الخاصة.
 - والقدرة على حل المشكلات.

وتعتبر خريطة المراقبة (Control Chart) الأداة الأساسية التي تستخدم للفصل بين اختلافات الأسباب الخاصة والعامة في مخرجات أي عملية. أما تحديد الأسباب الخاصة فيعتمد على نظام قاعدة البيانات في المنظمة. وأحيانا الذاكرة وحدها تكفي لتحديد السبب الخاص، كأن يتذكر المشرف على وحدة الإنتاج في إدارة مصنع ما، أنه تم الاعتماد على عمال جدد في خط الإنتاج "ب"، استخدام مواد خام من مصدر (مورد) مختلف، أو أن يتذكر أنه تم الاعتماد على عمال جدد في خط الإنتاج "ب"، أو تم إجراء صيانة في أحد خطوط الإنتاج، .. إلخ. ويفضل تدوين الملاحظات المهمة قبل سحب العينات، مثل: العينات مقل:

تاريخ إجراء صيانة للماكينة، وقوة التيار الكهربائي، درجات الحرارة والرطوبة، عمال المناوبة/الوردية، تاريخ معايرة أجهزة القياس، مصدر/مصادر المواد الخام، توقيت وعدد مرات إعادة ضبط الماكينة .. إلخ. غير أنه في حالات كثيرة يلاحظ أن التغييرات التي تحدث في العمليات لا يتم توثيقها، مما يصعب البحث لتحديد السبب الخاص، ففي مثل هذه الحالات يمكن استخدام طرق رسم السبب والأثر، أو رسم باريتو، أو عقد جلسات نقاش غير رسمية مع المشتركين حديثاً في العمليات للتوصل إلى السبب أو الأسباب الخاصة.

٤-١-٢ نظرية خريطة المراقبة:

ترجع فكرة خريطة المراقبة (Control Chart) إلى الدكتور والتر شوهارت (Dr. Walter A. Shewhari)، الذي كان يعمل بمختبرات هاتف بل الأمريكية (Bell Telephone Laboratories) باحثاً عن أسباب رداءة أجهزة الهاتف. وفي عام ١٩٢٤م طور شوهارت خريطة إحصائية لمراقبة متغيرات المنتج والتي تمثل بداية مراقبة الجودة إحصائياً. وتهدف الخريطة إلى فهم وفصل مصادر الاختلافات. ويعتبر شوهارت أول من فرق بين اختلافات الأسباب العامة واختلافات الأسباب الخاصة. وظل شوهارت يطور في نظرية خريطة المراقبة إلى أن أصدر في عام ١٩٢١م كتابه الشهير "الرقابة الاقتصادية على جودة المنتج المصنع" (Van Nostrand, New York) اصدار (Van Nostrand, New York) الحديث.

وخريطة المراقبة هي تمثيل بياني لإحدى خواص جودة منتج أو خدمة ما تُستخدم للتمييز بين اختلافات الأسباب الخاصة والأسباب العامة. وخرائط المراقبة من حيث الشكل متماثلة؛ لأن الخريطة تتكون من ثلاثسة خطوط أفقية متوازية: الخط العلوي ويعرف بحد المراقبة العلوي (Centerline) ، والخط الأوسط ويعرف بالخط الوسط/المركزي (Centerline) ويمثل القيمة المتوقعة للمتغير (خاصية الجودة) في المدى البعيد، والخط السفلي ويعرف بحد المراقبة السفلي (Lower Control Limit (LCL)) (السشكل ١-١). ويمثل المحور الأفقي في الخريطة أرقام العينات والتي تعرف بالمجموعات الجزئية (Subgroups)، والمحور الرأسي يمثل إحصائيات العينات (مثل المنوسطات الحسابية للعينات). ويتم في الخريطة توقيع قيم إحسصاءات العينة للمجموعات الجزئية ورياضياً بأخذ النموذج العام لخريطة المراقبة لخاصية جودة (س) الصيغة التالية:


ا يجب الإشارة إلى أن خرائط المراقبة تتقسم إلى خرائط مراقبة لمتغير واحد (Univariate Control Charts) وخرائط مراقبة لمتغيرات متعددة (Multivariate Control Charts).

$$UCL = \mu_{yv} + L \sigma_{rv}$$

$$CL = \mu_{gv} - L \sigma_{gv}$$

$$LCL = \mu_{gv} - L \sigma_{gv}$$
(4-1)

حيث إن UCL حد المراقبة العلوي، و LCL حد المراقبة السفلي، و μ الوسط الحسابي لخاصية الجودة، و μ الانحراف المعياري للخاصية، و μ هو المسافة بين حد المراقبة العلوي أو السفلي والخط المركزي (CL) بوحدات الانحراف المعياري، أي أن الحد العلوي يساوي (μ + μ + μ) والحد الصفلي (μ - μ - μ). ورحدات الانحراف المعياري، أي أن الحد العلوي يساوي (μ - μ + μ والحد الصفلي (احتمال وتحدد قيمة μ في معظم خرائط المراقبة بس (μ) بحيث يكون احتمال الوقوع في الخطأ من النوع الأول (احتمال أن تُظهر خريطة المراقبة إشارة لحالة عدم مراقبة عندما تكون العملية في حالة مراقبة) مساوياً لـ (0.0027). ويجب الإشارة إلى أن اختيار تلاثة انحرافات معيارية (μ - μ 30) هو اختيار اقتصادي يهدف إلى الموازنة بسين احتمالي الوقوع في خطأ النوع الأول وخطأ النوع الثاني (Besterfield 2001, p.184). وبالطبع يمكن اختيار قيم أخرى لـ μ الإعداد خريطة المراقبة كاستخدام (μ - μ 10) في المنظمات البريطانية (Bissel 1994; p.116)، كما ومكن تحديد احتمال الوقوع في الخطأ من النوع الأول والذي يحدد قيمة لم تلقائياً.



خرائط المراقبة للمتغيرات الفصل الرابع

وتفسر النقاط التي تقع فوق حد المراقبة العلوي أو تحت حد المراقبة السغلي بأنها مؤشرات لوجود أسباب خاصة. في حين يشير وقوع النقاط داخل حدي المراقبة مع عدم وجود أي أنماط واتجاهات غير عشوائية فسي النقاط إلى عدم وجود أسباب خاصة. ويقال في هذه الحالة إن العملية مستقرة (Stable) أو في حالة المراقبة الإحصائية (Out of Control) في الإحصائية (In state of Statistical control) في حالة وقوع نقطة واحدة أو أكثر خارج حدي المراقبة (الحد العلوي والسغلي) أو في حالة بروز أتماط غير عشوائية في النقاط حتى في حالة وقوعها داخل حدي المراقبة أو في كلتا الحالتين. كما يجب ملاحظة أن مصطلح خارج المراقبة الإحصائية لا يعني فقدان السيطرة على العملية ومخرجاتها، ففي حالات كثيرة تكون مخرجات العملية خارج المراقبة الإحصائية إلا أن بعض وحداتها مطابقة للمواصفات، وعلى النقيض في حالات أخرى تكون مخرجات العملية في حالة المراقبة الإحصائية ولكنها غير مطابقة للمواصفات، غير أن الوضع الأمثل هو أن تكون العملية تحت المراقبة الإحصائية ومخرجاتها مطابقة للمواصفات.

خريطة المراقبة واختبار الفروض:

يجب أن نستبر إلى أن فكرة خريطة المراقبة قريبة لمفهوم اختبار الفروض (Hypotheses Testing) في الإحصاء الاستدلالي (Statistical Inference). حيث يمكن صياغة فرضي العدم والبديل كما يلى:

فرض العسدم (H₀): العملية في حالة ضبط إحصائي أو مستقرة.


الفرض البديل (H,): العملية خارج الضبط الإحصائي أو غير مستقرة، أي توجد أسباب خاصة.

فوقوع أية نقطة داخل حدي المراقبة (العلوي والسفلي) يعني أنه لا يوجد دليل كاف لرفض فرض العدم؛ مما يعني أن العملية مستقرة. في حين يشير وقوع أية نقطة خارج حدي المراقبة إلى رفض فرض العدم، أي أن العملية خارج المراقبة. وعند اتخاذ القرار حول فرض العدم يوجد نوعان من الأخطاء يمكن الوقوع فيهما؛ إذا رضض فرض العدم الصحيح يطلق عليه الخطأ من النوع الأول (Type I error)، ويستنتج أن العملية خارج المراقبة في حين أنها تكون تحت المراقبة، ويرمز لاحتمال الوقوع في هذا الخطأ ب α (شكل β - γ). كما أن عدم رفض فرض العدم غير الصحيح يطلق عليه الخطأ من النوع الثاني (Type II error)، ويستدل منه أن العملية تحت المراقبة في حين أنها خارج المراقبة، ويرمز لاحتمال الوقوع في هذا الخطأ ب β (الجدول β - γ).

جدول (٤-١): نوعا الأخطاء

العملية خارج المراقبة	العملية تحت المراقبة	الحالة الحقيقية
خطأ من النوع الأول (احتمال ه)	قرار صحيح	العملية تحت المراقبة
قرار صحيح	خطأ من النوع الثاني (احتمال β)	العملية خارج المراقبة


وعلى الرغم من وجه الشبه بين خريطة المراقبة واختبار الفروض إلا أنه يوجد اختلاف بينهما. ففي اختبار الفروض نختبر عادة صحة الفروض من عدمها في حين تستخدم خريطة المراقبة للكشف عن أية انحراف من حالة الضبط الإحصائي. هذا فضلاً عن وجود اختبارات أخرى تستخدم للكشف عن وجود أسباب خاصة غير وقوع نقطة خارج حدي المراقبة؛ مثل وجود أنماط واتجاهات غير عشوائية في النقاط داخل حدي المراقبة.



٤-١-٣ أهداف خرائط المراقية وقوائدها:

تستخدم خرائط المراقبة بصفة أساسية لمراقبة العمليات؛ بهدف تقلبل الاختلافات في مخرجاتها. وخريطة المراقبة هي أداة تشخيصية تقيس أداء العملية وتحديد مدى استقرارها. كما نوفر الخريطة مؤشرات لتحسين أداء العملية كالإشارة إلى مدى بعد مخرجات العملية عن القيم المستهدفة لها، وبذلك تتاح للمسؤولين عن العملية اتخاذ الإجراءات التصحيحية متى ما بدا أي اتجاهات أو انحرافات في مخرجات العملية عن الأهداف الموضوعة لها. والشكل (١-٣) بلخص عملية التحسين لأبة عملية باستخدام خريطة المراقبة.

شكل (٤-٣): تحسين العملية باستخدام خريطة المراقبة



(Montgomery, Runger, and Hubele, 2001, p. 454) : المصدر:

فيما يلسي أهم أهداف وقوائد استخدام خمرائط المراقبة (انظر 164-163 Montgomery, 2001 p. 163 Ziadi, 1990, p.183 و htt://deming.eng.clemson.edu/pub/tutorials/qctools/

- تحسين الإنتاجية: إن استخدام خرائط المراقبة يسهم في خفض الحاجة إلى إعادة العمل والإصلاح وتقليل الفاقد في مخرجات العمليات.
 - النقليل من حدوث العيوب: عن طريق تطبيق خرائط المراقبة يمكن منع أو تقليل حدوث عدم المطابقات؛ لما يسهم به هذا التطبيق بدرجة كبيرة من استقرار العمليات، أي أن تكون تحت الضبط. وهذا يتسق مع فلسفة "أذ أداء صحيحاً من البداية" (Do it right the first time).
 - منع التعديلات غير الضرورية في العملية: تسهم خرائط المراقبة، الأداة الأساسية للفصل بين اختلافات الأسباب العامة والأسباب الخاصة، في منع أي تعديل غير ضروري في العملية. ويعزى ذلك إلى أنه لا توجد آلية أخرى تستخدم للتمييز بين اختلافات الأسباب العامة والخاصة. فإذا تح تعديل العملية، على أساس اختبارات دورية مثلا، دون الرجوع إلى نتائج خرائط المراقبة ربما يكون ذلك رد فعل غير ضروري لخلفية اختلافات طبيعية؛ مما قد يؤدي إلى تدهور أداء العملية. ويتسق هدف خريطة المراقبة في هذا مع فلسفة "إذا لم يتعطل لا داعي لإصلحه" ,don't fix it)
 - توفير معلومات تشخيصية: تظهر اتجاهات النقاط في خريطة المراقبة معلومات قيمة قد تسهم في المساعدة في تغيير العملية الذي من شأنه تحسين أدائها.
 - مقدرة العملية: توفر خرائط المراقبة معلومات عن مقدرة العملية ومدى وفائها بالمتطلبات، ومعلومات عن قيم معالم العملية المهمة ومدى استقرارها عبر الزمن.

٤-١-٤ أثواع خرائط المراقبة:

يمكن تقسيم خرائط المراقبة حسب نوع البيانات إلى مجموعتين هما: خرائط المراقبة للمتغيرات (Variables Control Charts). وبعتمد اختيار الاعتمامة المناسبة للاستخدام بالإضافة لنوع البيانات على حجم المجموعة الجزئية، وتكرار المعاينة وخاصية الجودة المراد مراقبتها ومرحلة تطبيق الخريطة. والجدول (٢-٤) يلخص أنواع الخرائط حسب نوع البيانات والتطبيق وحجم المجموعة الجزئية.

جدول (٢-٢): أنواع خرائط المراقبة

نوع الخريطة	المجموعة الجزئية	الخاصية المراد مراقبتها	المتغير
الوسط الحسابي، الوسيط، خريطة الجمع	n≥l		
التراكمي للانحرافات (CUSUM)، خريطة			
الوسط العنمابي المرجح أسباً (EWMA)	n≓l	منوسط العملية (Process Average)	(Variables) تا المتغير
الوسيط، القياسات الفردية، خريطة الجمع		(Flocess Average)	
التراكمي للانحرافات (CUSUM)، خريطة			
الوسط الحسابي المرجح أسياً (EWMA)			سرغيز
المدى، الانحراف المعياري	n ≥1		
المدى المتحرك	n=1	تباین العملیة (Process Variation)	
خريطة p	n ثابت أو متغير	نسبة عدم المطابقة	Ę.
np خريطة	n ٹابت	عند وحدات عدم المطابقة	เท่บบเล
د خريطة c	ر ثابت	عدد غير المطابقات	الغو اص (Auributes)
خريطة ١١	n تَّابِتَ أَو مَنَفير	عدد غير المطابقات	نغ

١-١-٥ خطوات إعداد خرائط المراقبة للمتغيرات:

يمر إعداد خريطة المراقبة بست خطوات منتالية، هي: تحديد المتغيرات المراد مراقبتها، واختيار المجموعات الجزئية الرشيدة، وتحديد أداة جمع المجموعة الجزئية، وتحديد عدد المجموعات الجزئية، وتحديد أداة جمع البيانات، ورسم الخريطة المراقبة. وفيما يلي نستعرض تفاصيل هذه الخطوات:

1، تحديد المتغيرات المراد مراقبتها:

تعد خطوة تحديد المتغيرات المراد ضبطها ومراقبتها الخطوة الأولى لإعداد خريطة مراقبة. ولكثرة المتغيرات التي تمثل خواص المنتج ولصعوبة إعداد خرائط مراقبة لكل منها، يجب مراعاة ما يلي:

- اختيار الخاصية أو الخواص التي لها تأثير كبير في جودة المنتج النهائي.
- اختيار الخصائص عالية التكلفة أو اختيار الخواص التي في حالة عدم مطابقتها للمواصفات يزداد إنساج الوحدات غير المطابقة والمعيبة.
- في حالة صعوبة تحديد الخواص المراد مراقبتها، يفضل استخدام تحليل باريتو ورسم السبب والأثر (انظر

الفصل الثالث) بغية الوصول إلى أسباب مشاكل الإنتاج الأكثر حدوثاً ومن ثم تحديد خواص المنتج الهامــة التي نتطلب مراقبة.

- يفضل اختيار خواص الجودة التي يمكن قياسها كمياً ما أمكن، مثال الطول بالبوصة أو الـوزن بـالكيلو وهكذا، وهي تعرف بالمتغير ات. وفي حالة تعذر القياس الكمي يتم قياس المتغير (الخاصية) وصفياً كحصر العيوب وعدّها.
- إعادة تقييم خواص الجودة المختارة بصفة دورية، وبذلك يتحدد أما الاستمرار في مراقبة هذه الخواص وإما إضافة خصائص أخرى، وذلك في حالة مراقبة خاصية واحدة أو أكثر من خاصية واحدة في نفسه الوقت باستخدام خرائط مراقبة المتغيرات المتعددة.

٢. اختيار المجموعات الجزئية الرشيدة:

لإعداد خريطة مراقبة يتم جمع البيانات من عينات تعرف بالمجموعات الجزئية (Subgroups) يتم أخذها على فترات زمنية محددة من مخرجات العملية المراد مراقبتها. ولتحديد المجموعات الجزئية اقترح شوهارت اختيار ما أسماه بالمجموعات الجزئية الرشيدة (Rational Subgroups). حيث يتم اختيار عناصر المجموعة الجزئية الرشيدة بحيث تكون الاختلافات بين هذه العناصر أقل ما يمكن وترجع لأسباب الصدفة أو الأسباب العامة فقط. ويعزى اختيار المجموعات الجزئية الرشيدة بهذه الكيفية إلى أنه يتم الحصول على تقدير جيد للاختلافات الطبيعية في العملية ولسهولة اكتشاف وجود أسباب خاصة بسبب الاختلافات الكبيرة بين المجموعات الجزئية الرشيدة هما:

أ- تحديد نقطة زمنية محددة لاختيار وحدات المجموعات الجزئية الرشيدة: باستخدام هذه الطريقة تحتوي أية مجموعة جزئية على وحدات تم إنتاجها في زمن واحد قدر الإمكان. فيتم مثلاً أخذ خمس وحدات إنتاجية عند نهاية كل ساعة زمن (عند الساعة السابعة، السابعة الثامنة، الخي). وتؤدي هذه الطريقة إلى تقليل الاختلافات داخل المجموعة الجزئية الرشيدة إلى أقل ما يمكن وإلى تعظيم الاختلافات ما بين المجموعات الجزئية. وتُستخدم هذه الطريقة عندما يكون الهدف الأساسي لخريطة المراقبة هو كشف التغيرات في العملية. هذا فضلاً عن أن هذه الطريقة تعطي أفضل تقدير للانحراف المعياري للعملية في حالة خرائط المراقبة للمتغيرات.

ب- تحديد فترة زمنية لاختيار وحدات المجموعات الجزئية الرشيدة: وباستخدام هذه الطريقة يتم اختيار العينات خلال فترة زمنية محددة، أي أن أية مجموعة جزئية نُعدُ عينة عشوائية لمخرجات العملية خلال الفترة، أي الفترة بين أخذ عينتين متتاليتين. مثلاً يقرر قسم الجودة أخذ خمس وحدات من إنتاج كل ساعة (بين الساعة السابعة والثامنة، والثامنة والتاسعة، وهكذا). وتؤدى هذه الطريقة إلى تقليل الاختلافات بين المجموعيات

الجزئية على حساب زيادة الاختلافات داخل هذه المجموعات. كما يجب ملاحظة أن وجود تباين كبير في قيم الوسط الحسابي خلال الفترة بين العينات قد يؤدي إلى كبر مدى قيم المشاهدات داخل العينة الذي ينتج عنه اتساع حدود المراقبة؛ مما قد يظهر أن العملية في حالة الضبط والمراقبة.

تستخدم في بعض الأحيان الطريقتان معاً لجمع بيانات المجموعات الجزئية الرشيدة؛ ويتم في هذه الحالة أحياناً إعداد خريطتين للمراقبة لبيانات كل طريقة على حدة. وبصرف النظر عن الطريقة المستخدمة، يجب أن تكون وحدات المجموعة الجزئية الرشيدة متجانسة، أي أن تكون الوحدات المختارة منتجة تحت ظروف متماثلة قدر الإمكان كاستخدام نوع واحد من المواد الخام، وأن تكون الوحدات مسحوبة من إنتاج الآلة نفسه أو خط الإنتاج ومن مناوبة أو وردية معينة، وهكذا.

٣. تحديد حجم المجموعة الجزئية:

يعتمد حجم العينة على حجم التباين في مخرجات العملية وعلى درجة الدقة المطلوبة، ففي حالمة تماثل الوحدات المنتجة نحتاج إلى عينات صغيرة لإعداد خريطة المراقبة، في حين يجب سحب عينات أكبر حجماً في حالة وجود اختلافات كبيرة في مخرجات العملية، وبصورة عامة يجب عند تحديد حجم المجموعات الجزئية الرشيدة أخذ الاعتبارات التالية:

يتم أحياناً تحديد حجم المجموعة الجزئية بناءً على حجم التغير المسراد كشفه بوحدات الانحراف المعياري ($\delta\sigma$)، والاحتمال (r) المراد عنده كشف هذا التغير. ولتحديد حجم المجموعة الجزئية لكشف تغير محدد في متوسط العملية وباحتمال محدد أيضاً تستخدم المعادلة التالية (Benneyan 2001):

$$n \ge \left(\frac{L - \Phi^{-1}(r)}{\delta}\right) \tag{4-2}$$

حيث إن: $(r)^{-1}$ معكوس دالة التوزيع الطبيعي المعياري التراكمي المقابل للاحتمال r ، و δ عدد وحدات الانحراف المعياري المساوي لحجم التغير في الاتجاه الذي نود كشفه، و L المسافة بين الخط المركزي وحد المراقبة العلوي أو السفلي بوحدات الانحراف المعياري ويساوي (r) في معظم خرائط المراقبة. فمثلاً لكشف تغير قدره (r) وحدات في المتوسط لعملية تتبع مخرجاتها التوزيع الطبيعي بوسط حسابي يساوي (r) والحراف معياري بساوي (r) وباحتمال (r) ، يتم تحديد حجم المجموعة الجزئية كما يلي:

$$n \ge \frac{L - \Phi^{-1}(r)}{\delta} = \frac{3 - \Phi^{-1}(0.5)}{(49 - 46)/2} = \frac{3 - 0.0}{0.6} = 5$$

أي لكثيف هذا التغير يجب أن يكون حجم المجموعة الجزئية أكبر من أو يساوي (٥) وحدة من مخرجات العملية وذلك باحتمال (٠,٥).

- كلما زاد حجم المجموعة الجزئية الرشيدة (n) تقل المسافة بين حدي المراقبة؛ مما يجعل خريطة المراقبة

الفصل الرابع خرائط المراقبة للمتغيرات

أكثر حساسية لكشف التغيرات الصغيرة في منوسطات العينات. غير أن زيادة حجم العينات قد تزيد من تكلفة الاختبار والقياس؛ لأنه في حالات كثيرة تؤدي عملية الاختبار إلى تلف الوحدات. لذا يجب التوازن بين التكلفة وزيادة الحساسية عند تحديد حجم المجموعة الجزئية.

- يفضل استخدام عينات صغيرة الحجم في حالة ارتفاع تكلفة أخذ العينات وفحصها الذي يتطلب أحياناً آلات دقيقة وباهظة الثمن. كما يفضل استخدام العينات الصغيرة في حالة خصائص الجودة التي يؤدي اختبارها إلى تدميرها وتلفها.
- تُستخدم في معظم التطبيقات مجموعات جزئية يُراوح حجمها ما بين مـشاهدة واحـدة و(٦) مـشاهدات (٦) مـشاهدات (٢) مـشاهدات (٢) مـشاهدات (٣) مـشاهدات (٣) مـشاهدات الماضي وقبل التوسع في استخدام الحاسب الآلـي شـاع اسـتخدام مجموعات جزئية حجم كل منها (٥) وحدات إنتاجية، وذلك بسبب سهولة الحسابات المطلوبـة لإعـداد خريطة المراقبة.
- عندما يكون حجم المجموعة الجزئية (٤) وحدات فأكبر فإن توزيع متوسطات المجموعات الجزئية يقترب من التوزيع الطبيعي حتى إذا كان توزيع المجتمع الذي سحبت منه هذه المجموعات غير طبيعي. ويقترب توزيع متوسطات المجموعات الجزئية للتوزيع الطبيعي مع كبر حجم المجموعة الجزئية حسب نظرية النهاية المركزية (Central Limit Theorem).
- في حالات كثيرة يكون حجم المجموعة الجزئية مشاهدة واحدة فقط، تحدث مثل الحالات بتكرار في بعض الصناعات الكيميائية والتحويلية؛ إذ إن جودة خصائص المنتج في مثل هذه الصناعات تتغير ببطء وأن الوحدات المنتجة تكون عادة متماثلة باستثناء أخطاء القياس والتحليل، وفي هذه الحالة تستخدم إحدى خرائط المشاهدات الفردية.
- نتم في بعض الصناعات اختبار كل الوحدات المنتجة باستخدام أجهزة قياس آلية مدعومة أحياناً ببرنامج رقابة إحصائية على العمليات لعمل خرائط المراقبة.

٤. عدد المجموعات الجزئية:

يجب أن يكون تكرار مرات أخذ المجموعات الجزئية بشكل كاف بحيث يكشف التغيرات في مخرجات العملية. ويعتمد التكرار على معدل الإنتاج وعلى تكلفة أخذ العينات والفحص والقياس. وبصورة عامة، يُنصح إما بأخذ عينات صغيرة على فترات قصيرة أو أخذ عينات كبيرة على فترات طويلة. والإعداد خريطة مراقبة يُقترح أخذ ما بين (٢٠) و (٢٠) مجموعة جزئية من مخرجات العملية (8.19) و (٢٠) مجموعة جزئية تزيد الفرصة في عدم اكتشاف الأسباب الخاصة نظراً إلى أن معظم الاختبارات المستخدمة للكشف عن وجود أسباب خاصة تتطلب رسم عدد كبير النقاط.

٥. أداة جمع البيانات:

لا توجد أداة محددة لجمع البيانات لإعداد خرائط المراقبة، لذا تقوم معظم المنظمات بتصميم نماذج واستمارات خاصة بها لجمع البيانات، وتتكون استمارة جمع البيانات عادة من عدة حقول تشمل مثلاً التاريخ، اسم الوحدة المنتجة أو رقمها، اسم المسئول عن تعبئة البيانات، خط الإنتاج أوالآلة، حدود المواصفات، العامل، الوردية/المناوبة، وحدة القياس، رقم المجموعة الجزئية، القياسات وأوقات أخذها. والشكل (٤-٤) يوضح أحد النماذج المستخدمة لجمع البيانات. وتتم في هذه الخطوة أيضاً تحديد من سيتولى جمع البيانات. وللحصول على بيانات صحيحة، ينبغي أن يكون الشخص المسئول عن جمع البيانات قد حصل على تدريب كاف على طرق استخدام أجهزة القياس.

٦. رسم خريطة المراقبة:

بعد الحصول على البيانات يتم معالجتها بحساب مقدرات معالم الخريطة ثم رسمها، والإعداد خريطة المراقبة ينصح باستخدام الجداول الإلكترونية مثل برنامج إكسل.

٤ - ١ - ٦ تطبيق خريطة المراقبة:


يتم تطبيق خريطة المراقبة في بعض المنظمات على مرحلتين: المرحلة الأولى، وفيها تؤسس الخريطة برسم حدود مراقبة كبريبية (Trial Control Limits). إذ يتم أخذ عدد مناسب من المجموعات الجزئية (نحو ٢٥ مجموعة جزئية) من مخرجات العملية المراد مراقبتها على مراحل مختلفة. ولإعداد الخريطة يتم رسم حدود المراقبة والنقاط باستخدام المعادلات الخاصة بها. فإذا اتضح من الخريطة أن جميع النقاط تقع داخل حدًي المراقبة مع عدم وجود مؤشرات أخرى لوجود أسباب خاصة تعتبر العملية مستقرة أو تحت المراقبة الإحصائية. ومن شم تعتمد حدود المراقبة لمراقبة مخرجات العملية في المستقبل. وأما إذا اتضح من الخريطة أن العملية غير مستقرة بسبب وقوع نقطة أو عدة نقاط خارج حدًي المراقبة أو بسبب وجود مؤشرات أخرى، يتم تعقب السبب الخاص أو الأسباب الخاصة للقضاء عليها وإعادة رسم الخريطة بعد استبعاد النقطة أو النقاط سبب المشكلة ورسم حدود المراقبة المراجعة. وفي المرحلة الثانية، وهي مرحلة ما بعد تأسيس حدود المراقبة، يتم استخدام حدود المراقبة واضافة الحد العلوي والسغلي والخط المركزي - لمراقبة مخرجات العملية في المستقبل، وذلك بجمع بيانات جديدة وإضافة رسم نقاط المجموعات الجزئية على الخريطة التي تم تأسيسها في المرحلة الأولى أو برسم نقاط المجموعات الجزئية على الخريطة التي تم تأسيسها في المرحلة الأولى أو برسم قاط المجموعات الجزئية على خريطة جديدة باستخدام الحدود نفسها التي تم الحصول عليها في المرحلة الأولى.

شكل (٤-٤): نموذج لجدول جمع بيانات لرسم خريطتي الوسط الحسابي والمدى

اهنام					Last.	_					4	- Line							منائ	طور المواصقات	1			
) Lab					3	(Ab / 41 m)	≨				2	美国多	1						37					
الوقت / التاريخ														_		_	L							
رتم المصوعة الحريدة	7	ı	3	7	2	9	<u></u>	32	6	19 1	11	2 13	3 14	15	2	13	31	61	70	11	n	Ω	77	52
	- 6					Ī	\top	+	+	+	+	+	+	+	\downarrow	\downarrow	\perp			1	T	1	Ť	T
ساري ن <u>ح</u> اا	- ~							+-	\dagger		+-	+	+	\perp	-	_		L			\dagger	╁	T	
	-								-		-	\vdash	\vdash	L		_	L							
	yr.								H	H	H	Н	H			Ц					H			
المجموع		_										_				_	_							
الوسط الدسابي	_	_							-	_		_		_		_								
المدي											-	_		_	ļ_						Г			
	Ц							\dagger	\dagger	\dagger	H	H	\parallel	\prod	H	\prod					$\dagger \dagger$	Ħ	$\dagger \dagger$	П
		Ц						\parallel	H	H	Н	\mathbb{H}	H	\mathbb{H}	\mathbb{H}	Ц	\coprod	Ц				П	\parallel	
Ţ			\prod				\dagger	\dagger	\dagger	+	+	+		+	4	\downarrow	1				╁	†	†	
-C-F-	Ш	Ц							$\dagger \dagger$	H		H		H	\coprod	\sqcup	Ц	Ц			Ħ		П	П
ښک					T		†	†	+	\dagger	+	+	+	+	-	\perp		\perp	Ţ	7	\dagger	†	Ť	
· 14								$\ $	H	H		H		\prod	\prod	\coprod		\prod			H		Ħ	
5 m~							+	+	\dagger	+	+	+	+	+	\downarrow	\perp	\perp			†	1	T,	†	T
प		Ц	Ц				П		H	H	H	${\mathbb H}$	H	H	\coprod			Щ				П	T	
_						T			H	H	H	+	\mid	\sqcup	$\downarrow \downarrow$	\sqcup	Ц				 -	Н	T	
~ \	Ц	\parallel						_	╫	\dag	+	-	\parallel	\perp	_	Ц_								
شمخ								\prod	╁┤	H	H	H	\prod	\coprod	\coprod	\prod	\coprod	\coprod			$ \cdot $	\parallel	Ħ	П
					I	Ť	†	†	+	\dagger	+	+	+	+	\downarrow	1			Ţ	T	1	+	t	
								H	\parallel	H		H	H	\prod	\coprod	\prod	Ц				H	H	Ħ	
	_		floor				†	†	\dagger	\dagger	+	+	+	+	\downarrow	\downarrow				Ī	t	\dagger		Ţ
								$ \cdot $		H	H	H			\square	\prod						П	H	П
					I	İ	1	\dagger	+	╁	+	+	+	+	1	\downarrow	1			T		1	\dagger	T
								H	H	H			H	\prod	\prod	\prod	Ц					П	$ \cdot $	Π
,		1				İ	†	\dagger	\dagger	\dagger	+	+	+	+	\downarrow	+	\downarrow				†	1	\dagger	Ţ
÷۷								\dagger	+	H	H	\prod	$\ $	\prod	\prod	\prod	\prod				H		$ \cdot $	\prod
),ed	_	_				_	1	†	+	\dagger	+	+	+	\downarrow	-	1	\downarrow		1	Ī		T	Ť	
, †≥		Ц				ľ	\parallel	Ħ	H	H	H	H	\parallel	\mathbb{H}	\coprod	\parallel	Ц	Ц		T		\dagger	Ħ	\prod
I ~	Ц						\dagger	\dagger	\dagger	\dagger	+	+	+	4	-	_	\coprod						\dagger	
₹51							\parallel	††	H	$\dagger \dagger$	+	H	\prod	\prod	\coprod	\coprod	\coprod	\prod			H	$\dagger \dagger$	††	\prod
					I		Ť	T	+	\dagger	+	+	+	+	1	+	_	\int		T	+	1	Ť	
		\prod					\parallel	\prod	\dag	$\dagger \dagger$	H	H	\prod	\prod	\coprod	\coprod	\prod				\parallel	$\dagger \dagger$	7	
		1				<u> </u>	1	†	\dagger	\dagger	+	+	+	+	\downarrow	+	\downarrow			T	t	\dagger	†	Τ
	ľ	Ц					Ħ	Ħ	\dagger	H	H	H	\parallel	$\ $		H	Ц				Ħ	Ħ	\Box	П
	4						1	1	\forall	1	+	+	-	\downarrow	\downarrow	-				1	1	1	1	7

٤-١-٧ يَفسر خربطة المراقبة:

تتكون خريطة المراقبة من ثلاثة خطوط أفقية منوازية: خط حد المراقبة العلوى، والخط المركزي، وخط حد المراقبة السفلي. ويتم رسم حدي المراقبة على بعد ثلاثة انحرافات معيارية من الخط المركزي في معظم أنواع الخرائط. وبافتراض أن الإحصاءات (متوسطات المجموعات الجزنية) نتبع التوزيع الطبيعي بالتقريب فإنه يتوقع وقوع قرابة (٩٩,٧٣%) من النقاط داخل حدى المراقبة ووقوع بقية النقاط أو نحو (٠,٢٧% أو قرابة ثلاثة مــن كل ألف نقطة) خارج حدي المراقبة حتى في حالة عدم وجود أسباب خاصة (شكل ٤-٥). وتشير هذه النسبة إلى أنه نادراً ما يتوقع حدوث إشارات خاطئة (False alarms) تدل على وجود أسباب خاصة. لذا يُفسر وقوع نقطة واحدة أو أكثر خارج حدى المراقبة على أنه مؤشر لوجود أسباب خاصة وعلى أن العملية خارج المراقبة في جميع أنواع خرائط المراقبة.



شكل (٤-٥): احتمال وقوع نقطة خارج حدى المراقبة (0.0027=0.9973)

كما يُفسر وجود أنماط واتجاهات غير عشوائية في النقاط حتى في حالة وقوعها داخل حدي المراقبة على أنها مؤشرات لوجود أسباب خاصة مؤثرة في سلوك العملية. وترجع الفكرة الأساسية لفحص أنماط النقاط إلى أن العملية المستقرة يجب أن تظهر فيها النقاط بشكل عنبواني بين حدى المراقبة. فعلى سبيل المثال قد يظهر من خريطة المراقبة وجود اتجاه تتازلي لعدد متتال من النقاط؛ مما قد يشير إلى أن تعديلًا قد تم في الآلـة أو تقـادم ماكينة الإنتاج.

ولتفسير أنماط واتجاهات النقاط يتم عادة تقسيم خريطة المراقبة إلى ست مناطق متساوية (Zones): ثلاث مناطق (A و B و C) للجزء من الخط المركزي وإلى حد مراقبة العلوي وثلاث مناطق متماثلة للجزء من الخط المركزي وحد المراقبة السفلي. وعرض أي منطقة من هذه المناطق يساوي واحد انحراف معياري (انظــر الشكل ٤-٦). ويوضح الجدول (٤-٣) بعض المؤشرات المستخدمة للكشف عن وجود أسباب خاصة واحتمالات الفصل الرابع خرانط المراقبة للمتغيرات عدوتها وبعض الأسباب المحتملة لحدوتها كما توضح الأشكال من (2-V-1) إلى (2-V-5) تمشيلاً بيانياً للمؤشرات الثمانية الموضحة بالجدول (٤-٢).

شكل (٢-٢): تقسيم خريطة المراقبة إلى ست مناطق والاحتمالات الطبيعية


	0.00135_	UCL
A	0.02140	+ 30
В	0.13591	+ 20
С	0.34134	20 + الخط المركزي الخط المركزي المتعادم المركزي المتعادم المركزي المتعادم
<u>c</u>	0.34134	
В	0.13591	-1c
A	0.02140	- 2 <i>c</i>
	0.00135	LCL - 30


جدول (٢-٤): بعض الاختبارات المستخدمة للكشف عن وجود أسباب خاصة


ملاحظات	أحتمال الحدوث	المؤشر	م
وجود سبب واحد خاص، مثل: تغییر المواد	0.00135	وقوع نقطة واحدة خارج أحد حدي المراقبة؛ أي	1
الخام، عطل الماكينة، خطأ العامل، انقطاع		بعد المنطقة (A):	
الكهرباء، إلخ.			
مؤشر لتغيير تم في العملية، تبديل قطع	0.0019	وقوع تسع نقاط متتالية على أحد جانبي	۲
الغيار، تغيير في طرق العمال، تدخل من		الخريطة (المنطقة (C) أو B أو A) في النصف	
الإدارة، كما يمكن أن يكون مؤشراً لتحسين		العلوي أو النصف السفلي.	
العملية إذا كاتت النقاط في أسفل خريطتي			
المدى والانحراف المعياري.			
مؤشر إلى التغير المتنامي الملام للعملية كتآكل	0.0014	تزايد أو تناقص ست نقاط متتالية بصورة	٣
المعدات أو التغير الموسمي للبينة. ويشير		مطردة.	
الاتجاه التنازلي في خريطتي المدى			
والاحراف المعياري وخرائط الصفات إلى			
التحسن في العملية.			
نادر الحدوث وربما يشير إلى خطأ في نـوع	-	تعاقب (أربع عشرة) نقطة متتالية فوق وتحت.	£
الخريطة			

ملاحظات	احتمال الحدوث	المؤشر	م
يشير إلى حدوث متكرر لسبب خاص كاثر	0.0134	وقوع نقطتين من أصل ثلاث نقاط متتالية في	۵
بداية تشفيل الماكينة أو عامل غيـر مـدرب،		المنطقة (A) أو بعدها.	
وربما يكون مؤشراً إلى التحسين في العملية			
إذا كاتت النقاط في أسفل خريطتي المدى			
والانحراف المعياري.			
الأسباب نفسها المحتملة للمؤشر رقم (٥)	0.0026	وقوع أربع نقاط من أصل خمس نقاط متتالية في المنطقة (B) أو بعدها.	٦
يشير إلى أن هناك تحسناً قد حدث في العملية	0.00325	وقوع (خمس عشرة) نقطة في المنطقة (C)	Y
أو أن هناك خطأ في التصميم أو في البيانات.		(فوق أو تحت الخط المركزي).	
هذا النمط يشير إلى أن جزءاً من العملية	0.000096	و قوع (ثماتي) نقاط متتالية على جاتبي الخط	٨
خارج المراقبة. ويعكس المؤشر أن العينات		المركزي باستثناء المنطقة (C) .	
التي تم فحصها واختبارها ربما سحبت من			
مجتمعات مختلفة مثل سحب عينات من			
خطوط إتناج مختلفة، أو عينات تـم اتناجها			
باستخدام مواد خام مختلفة، وبسبب إجراءات			
(لقياس.			


Montgomery Farnum 1994, pp. 171-175, Betteley, Mettrick, Sweeney and Wilson, 1994, pp. 224-232 : المصادر 2001, pp. 175-177









شكل (٤-٧-ج): تزايد أو تناقص ست ثقاط متتالية بصورة مطردة




شكل (٤-٧-د): تعاقب أربع عشرة نقطة متتالية فوق وتحت (Up & Down)




شكل (٢-٧-هـ): وقوع نقطتين من أصل ثلاث نقاط متتالية في المنطقة (A) أو بعدها




شكل (٤-٧-و): وقوع أربع نقاط من أصل خمس نقاط منتالية في المنطقة (B) أو بعدها




شكل (١-٧-ز): وقوع خمس عشرة نقطة في المنطقة (C) (فوق أو تحت المخط المركزي)



الفصل الرابع خراتط المراقبة للمتغيرات





ملاحظات على اختبارات الكشف عن وجود أسباب خاصة:

- تم تطوير هذه الاختبارات للكشف عن وجود أسباب خاصة في حالة رسم حدي المراقبة على بعد ثلاثة انحرافات معيارية من المركز (3σ limits) وأن يكون حجم المجموعة الجزئية ثابتاً.
- تم تطوير هذه الاختبارات على أساس أن العملية مستقرة وتتبع مخرجاتها التوزيع الطبيعي. غير أنه يمكن استخدام الاختبارات نفسها حتى في حالة عدم تبعية مخرجات العملية للتوزيع الطبيعي (Betteley et al, 1994; pp.224-231).
- تم حساب احتمالات حدوث المؤشرات (العمود الثالث في الجدول ٤-٣) باستخدام نظرية الاحتمالات
 والتوزيع الطبيعي فمثلاً تم حساب احتمال حدوث المؤشرين الأولين كما يلي:
 - احتمال وقوع نقطة خارج حد المراقبة العلوي:

$$P(Z > 3) = 1 - P(Z < 3) = 1 - \Phi(3) = 1 - 0.99865 = 0.00135$$

- احتمال وقوع نقطة خارج حد المراقبة السفي:

$$P(Z < -3) = \Phi(-3) = 0.00135$$

وقوع تسع نقاط متتالية على أحد جانبي الخط المركزي:

بما أن احتمال وقوع نقطة ما بين الخط المركزي والحد العلوي أو الحد السفلي للمراقبة يساوي (٠,٤٩٨٦٥)، فإن احتمال وقوع تسع نقاط متتالية (أحداث مستقلة) هو:

 $P(9 \text{ consecutive points}) = 0.49865^9 = 0.001906$

كما يجب ملاحظة أن احتمالات حدوث هذه المؤشرات يمكن نطبيقها في حالة تبعية البيانات للتوزيع الطبيعي فقط؛ أي أن هذه الاحتمالات لا يمكن تطبيقها لخرائط المدى، والانحراف المعياري.

خرائط المراقبة للمتغيرات

تستخدم الاختبارات (۱)، (۲)، (٥)، و(٦) للنصف العلوي والنصف السفلي من الخريطة كل على حدة. فمثلاً قد تقع نقطة واحدة فقط خارج حد المراقبة العلوي وتفسر على أنه مؤشر لوجود سبب خاص؛ وبالمئل يفسر وقوع نقطة واحدة أسفل حد المراقبة السفلي على أنه مؤشر خارج مراقبة. في حين تستخدم الاختبارات (٣)، و(٤)، (٧)، و(٨) على كامل الخريطة (النصف العلوي والنصف السغلي معاً).


- الاختبارات (٢)، و (٣)، و (٥) قد تشير إلى تحسن في العملية إذا وقعت النقاط في الجزء الأسفل من خريطة المدى أو الانحراف المعياري، أو أي من خرائط الخواص.
- يُستخدم الاختباران (٧) و (٨) لاختبار مدى تجانس مشاهدات المجموعات الجزئية. حيث يُستخدم الاختباران للتأكد من أن مشاهدات مجموعة جزئية تم أخذها من مصادر مختلفة أم لا.
 - إذا كانت العملية في حالة مراقبة إحصائية، فإن احتمال حدوث إنذار خاطئ بوجود سبب خاص هو أقل من خمسة في الألف لأي اختبار من هذه الاختبارات (Nelson, 1984).
 - عملياً يجب اختبار أي نمط غير عادي يشير إلى وجود سبب خاص يؤثر في سلوك العملية.

٤-٢ خرائط المراقبة للمتغيرات:

٤-٢-١ مدخل:

لمراقبة متوسط مخرجات العملية يتم استخدام خريطة الوسط الحسابي أو الوسيط ولمراقبة التغير أو التباين في مخرجات العملية تستخدم خريطة المدى أو الانحراف المعياري، ويجب أن نشير إلى أنه مسن السضروري مراقبة كل من متوسط العملية (Process mean) والتغير في العملية (Process Variability) في آن واحد. ويرجع ذلك إلى أنه يمكن أن يكون متوسط مخرجات العملية تحت المراقبة الإحصائية في حين يكون هناك تبيان ملحوظ في المخرجات أو العكس. فمثلاً يوضح الشكل (3-1-1) أن كلاً من متوسط وتباين مخرجات العملية تحت المراقبة حسب القيم الاسمية (μ_0, σ_0) وأن معظم مخرجات العمليات تقع في مدى حدود المواصفات. في حسين يظهر من الشكل (3-1-1) أن تغيراً قد حدث في متوسط العملية من μ_0 إلى مما نتج عنه نسبة أكبر من الوحدات غير المطابقة على الرغم من أن متوسط مخرجات العملية ما زال في القيمة الاسمية. لذا تستخدم عادة خريطتا مراقبة، إحداهما لمراقبة متوسط العملية و الأخسرى لمراقبة ما زال في القيمة الاسمية.

شكل (١-٨): ثلاث عمليات مختلفة توضح ضرورة مراقبة متوسط وتباين مخرجات العمليات



وفيما يلي نستعرض خرائط الوسط الحسابي والمدى، والوسط الحسابي والانحراف المعياري وخريطتي الوسيط والمدى، وخريطة المشاهدات الفردية والمدى المتحرك، وخريطة المراقبة للمتغيرات المتعددة.

ناد \overline{x} and R Charts) خريطتا الوسط الحسابي والمدى (\overline{x}

تعتبر خريطتا الوسط الحسابي والمدى من أهم وأولى خرائط مراقبة المتغيرات التي طورها شوهارت. وعلى الرغم من أن الخريطتين تقدمان تقييمات مختلفة إلا أنها متكاملة لمراقبة العملية. حيث تستخدم خريطة الوسط الحسابي لمراقبة التشتت في مخرجات العملية، في حين تستخدم خريطة المدى لمراقبة التشتت في مخرجات العملية.

\overline{x} - Chart) خريطة الوسط الحسابي

تستخدم خريطة الوسط الحسابي لقياس مدى تمركز مخرجات العملية. وبافتراض أن خاصية الجودة تتبع التوزيع الطبيعي بوسط حسابي يساوى μ و انحراف معياري يساوى σ وأن قيمة كل من μ و σ معلومة، فإن حدود المراقبة لخريطة الوسط الحسابى يتم حسابها حسب الصيغ التالية:

$$UCL=\mu+Lrac{\sigma}{\sqrt{n}}:(UCL)$$
 حد المراقبة العلوي (UCL) μ : (T-1)
$$LCL=\mu-Lrac{\sigma}{\sqrt{n}}:(LCL)$$
 حد المراقبة السفلي $LCL=\mu-Lrac{\sigma}{\sqrt{n}}:(LCL)$

وتحدد قيمة L في معظم خرائط المراقبة بـ (3)، بحيث يكون احتمال الوقوع في الخطأ من النوع الأول (احتمال أن تظهر خريطة المراقبة إشارة لحالة عدم مراقبة عندما تكون العملية في حالة المراقبة) مـ ساوياً لـ (0.0027)، ولأن قيمتي μ و σ غالباً ما تكونان مجهولتين فيتم تقدير هما من بيانات العينة (المجموعات الجزئية) التى يتم أخذها على فترات زمنية محددة من مخرجات العملية المراد مراقبتها. فإذا كان لدينا σ مجموعة جزئية

الفصل الرابع رشيدة حجم كل منها n مشاهدة أخذت على فترات من مخرجات العملية، فإنه يمكن حساب الوسط الحسابى لكل مجموعة كما يلي:

$$\bar{x}_{j} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_{ij}$$
 for $j = 1, 2, ..., g$

كما يمكن حساب الوسط الحسابي العام لها، وهو يمثل الخط المركزي لخريطة الوسط الحسابي كما يلي:

$$\overline{\overline{x}} = \frac{1}{g} \sum_{j=1}^{g} \overline{x}_{j}$$

حيث إن: \bar{x} هو متوسط متوسطات المجموعات الجزئية ومقدر للوسط الحسابي للمجتمع μ). ويتم تقدير الإنحراف المعياري من قيم مدى المجموعات الجزئية. والمدى (R) هو الفرق بين أكبر وأصغر قيمة مـشاهدة. وبحساب متوسط قيم مدى المجموعات الجزئية (R1, R2,..,Rg) يتم تقدير الانحراف المعياري باستخدام الصيغة التالية:

$$\hat{\sigma} = \frac{\overline{R}}{d_2}$$

حبث إن:

 $x_{(1)}$ هو المدى ويساوي الفرق بين أكبر قيمة $x_{(n)}$ وأصغر قيمة $x_{(n)}$ هو المدى ويساوي الفرق بين أ

متوسط قيم مدى المجموعات الجزئية. $\overline{R} = \frac{1}{R} \sum_{j=1}^{g} R_{j}$

(الملحق ∇). (الملحق ∇). فيمة تابنة تعتمد على حجم المجموعة الجزئية (∇)

وبإيجاد مقدري 4 و ت يمكن إعادة كتابة معادلات حدود المراقبة للخريطة كما يلي:

$$UCL = \mu + 3\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \approx \overline{x} + 3\frac{(\overline{R}/d_2)}{\sqrt{n}} = \overline{x} + A_2\overline{R} : (UCL)$$

$$= \overline{x} - A_2\overline{R} : (LCL)$$

$$= LCL = \mu - 3\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \approx \overline{x} - 3\frac{(\overline{R}/d_2)}{\sqrt{n}} = \overline{x} - A_2\overline{R} : (LCL)$$

$$= \frac{1}{2} -$$

حيث إن $(a_2\sqrt{n})=A_2=3$ فيمة ثابتة تعتمد على حجم المجموعة الجزئية (n) وتحسب من الجدول (انظر الملحق ٧).

وبعد إجراء العمليات الحسابية اللازمة يتم رسم متوسط أي مجموعة جزئية $((\bar{x}_1, \bar{x}_2, ..., \bar{x}_e))$ مع رقم المجموعة المقابلة، ثم رسم الخط المركزي وحدي المراقبة. ثم يتم قراءة وتفسير الخريطة، للتأكد من أن النقاط تتوزع عشوائياً داخل حدي المراقبة مع عدم وجود أي أنماط/ اتجاهات تشير إلى وجود أسباب خاصة تؤثر في سلوك العملية. فإذا تبين من الخريطة وقوع نقطة أو أكثر خارج حدي المراقبة أو هناك نمط أو أنماط معينة لبعض النقاط يشير ذلك إلى أن العملية غير مستقرة بسبب وجود سبب أو أسباب خاصة تؤثر فيها.

خريطة المدى:

تُستخدم خريطة المدى (Range chart) لقياس الدقة في مخرجات العملية؛ ذلك لأن الخريطة تعكس تغيرات قيم مدى المجموعات الجزئية حول وسطها الحسابي. ولحساب حدي المراقبة لخريطة المدى تستخدم المعادلات التالبة:

$$UCL=\mu_R+L\sigma_R$$
 : (UCL) : حد المراقبة العلوي: (UCL) الخط المركزي: μ_R (σ -٤) μ_R (σ -٤) حد المراقبة العنفلي: $LCL=\mu_R-L\sigma_R$: (LCL)

حيث إن:

µ القيمة المتوقعة للوسط الحسابي لقيم مدى المجموعات الجزئية.

σ_R القيمة المتوقعة للانحراف المعياري للمدى.

و لأن قيمتي μ_R و σ_R غالباً ما تكونان مجهولتين؛ يتم تقديرها من بيانات العينات (المجموعات الجزئية). إذ تقتر μ_R بحساب الوسط الحسابي لقيم مدى المجموعات الجزئية (\overline{R}). وبافتراض أن خاصية الجودة تتبع التوزيع الطبيعي يمكن إثبات أن σ_R يتم تقديره باستخدام المعادلة التالية (Farnum 1994, p. 183):

$$\hat{\sigma}_R = \frac{d_3}{d_3} \overline{R}$$

حيث إن d_2 و d_3 ثابئتان، يعتمد قيمة كل منهما على حجم المجموعة الجزئية (d_3) (انظر الملحق d_3). وبإيجاد مقدر ي d_3 و d_3 يمكن إعادة كتابة معادلات حدي المراقبة كما يلي:

$$UCL = \overline{R} + 3 \frac{d_3}{d_2} \overline{R} = \left(1 + 3 \frac{d_3}{d_2}\right) \overline{R} = D_4 \overline{R}$$
 :(UCL) حد المراقبة العلوي (T-4)
$$\overline{R} = \frac{1}{2} \left(1 - 3 \frac{d_3}{d_2}\right) \overline{R} = D_3 \overline{R}$$
 :(LCL) حد المراقبة المنفلي (LCL = $\overline{R} - 3 \frac{d_3}{d_2} \overline{R} = \left(1 - 3 \frac{d_3}{d_2}\right) \overline{R} = D_3 \overline{R}$:(LCL) حد المراقبة المنفلي

حيث إن: $\left(D_3 = 1 - 3\frac{d_3}{d_2}\right) = \left(D_3 = 1 - 3\frac{d_3}{d_2}\right) = 0$ قيم ثابتة تعتمد على حجم المجموعة الجزئية (n) وتحسب من الخط المركزي المراقبة أن هذاك علاقة بين الخط المركزي لخريطة المدى وحدي المراقبة لخريطة الوسط الحسابي، حيث تتأثر حدود المراقبة لخريطة الوسط الحسابي بصورة مباشرة بالخط المركزي لخريطة المدى \mathbb{R} . ويتضح من معادلات الخريطتين أن المسافة بين الخط المركزي وحدي المراقبة العلوي والسفلي في الخريطتين تزيد بزيادة متوسط قيم المدى \mathbb{R} .

تفسير خريطتي الوسط الحسابي والمدى:

لأن حدي المراقبة العلوي والسفلي في خريطة الوسط الحسابي بعتمدان على قيم المدى، فإنه يفحضل أولاً تفسير خريطة المدى أن العملية تحت المراقبة الإحصائية يتم تفسير خريطة الوسط العملية تحت المراقبة الإحصائية يتم تفسير خريطة المدى أن العملية المواقبة أم لا. وأما إذا أظهرت خريطة المدى أن العملية خارج المراقبة فينصح بعدم تفسير خريطة الوسط الحسابي، ويفضل تحديد الأسباب الخاصة مسن وراء حدوث مؤشر خارج المراقبة وإعادة رسم الخريطتين.

مثال (۱-٤):

تقدم المؤسسة العامة للبريد ضمن خدماتها المتعددة خدمة البريد الممتاز داخل وخارج المملكة. والبريد الممتاز هو خدمة بريد سريع لتوصيل الرسائل والطرود. وتم تحديد فترة وصول البريد الممتاز داخل المملكة بـ (٢٤) ساعة حداً أقصى، ولمراقبة فترات وصول البريد الممتاز إلى وجهته، يتم اختيار (٥) رسائل عثوائياً مـن الرسائل والطرود المرسلة وتقفي أثرها وتسجيل وقت وصولها للمرسل لهم. والجدول (٤-٤) يوضح فترات وصول البريد من وقت الإرسال إلى حين الاستلام بالساعات لمدة (٢٥) يوماً. المطلوب إعداد خريطتي الوسط الحسابي والمدى لهذه البيانات.

	ها عشوانياً	تي تم أخذ	والطرود ال	الرسائل	رات وصول	بیاتات فتر	:(٤-٤) ل	ج دو
المدى	الوسط الحسابي المجموعة الجزئية	(-	طرود (ساعة	الرسائل والد	رات وصول	فتر	المجموعة الجزئية -	الناريخ
R	$\overline{x_i}$	X5	<u>x</u> ₄	X3	x_2	<i>x</i> ₁	ــرتو	
7.4	21.66	25.4	19.1	22.5	18.0	23.3	1	۱ ینایر ۲۰۰۵
9.4	19.18	17.9	21.0	24.1	18.2	14.7	2	۲ يناير ۲۰۰۵
8	18.56	23.0	15.4	17.9	21.5	15.0	3	۳ يناير ۲۰۰۵
17.6	17.76	7.5	21.0	25.1	22.2	13.0	4	؛ يناير ٢٠٠٥
4.6	20.4	22.6	18.3	22.9	18.7	19.5	5	۵ پناپر ۲۰۰۵
6	19.58	18.9	16.6	22.6	18.6	21.2	6	٦ يناير ٢٠٠٥
11.5	19.24	17.6	11.4	22.2	22.1	22.9	7	۷ يناير ۲۰۰۵
6.6	19.46	21.9	18.6	20.9	20.6	15.3	8	۸ ینایر ۲۰۰۵
19.6	20.32	30.0	21.9	15.7	23.6	10.4	9	۹ ینایر ۲۰۰۵
6.4	17.52	14.7	16.6	17.5	21.1	17.7	10	۱۰ پنایر ۲۰۰۵
4.4	16.84	18.3	18.1	18.0	13.9	15.9	11	۱۱ يناير ۲۰۰۵
13.1	21.58	25.4	25.8	23.6	12.7	20.4	12	۱۲ پذایر ۲۰۰۵
16.3	23.22	14.5	18.5	30.8	24.1	28.2	13	۱۲ ینایر ۲۰۰۵
7.3	23.7	28.8	23.4	21.5	22.5	22.3	14	۱۱ پنایر ۲۰۰۵
8.3	18.28	17.3	21.1	21.0	12.8	19.2	15	۱۵ ینایر ۲۰۰۵
9.6	22.34	27.4	17.8	22.1	23.2	21.2	16	۱٦ يناير ٢٠٠٥
8.9	18.64	14.5	23.4	14.5	22.5	18.3	17	۱۷ يناير ۲۰۰۵
12.8	20.72	25.6	15.2	27.2	21.2	14.4	18	۱۸ پنابر ۲۰۰۵
6.2	18.84	15.6	16.5	19.7	20.6	21.8	19	۱۹ ینایر ۲۰۰۵
10.4	18.72	12.6	18.4	18.9	23.0	20.7	20	۲۰ يناير ۲۰۰۵
12.8	20.82	20.2	26.6	13.9	26.7	16.7	21	۲۱ ینایر ۲۰۰۵
5.4	20.14	16.6	21.5	19.7	20.9	22.0	22	۲۲ يناير ۲۰۰۵
20.4	19.24	20.5	18.4	23.9	26.9	6.5	23	۲۲ پنایر ۲۰۰۵
6.9	18.44	23.3	16.4	16.8	17.2	18.5	24	۲۲ يناير ۲۰۰۵
4.5	20.32	19.0	20.7	20.0	23.2	18.7	25	۲۰،۰۵ يناير ۲۰،۰۵
9.776	19.8208				. الحسابي	الوسط		

الحل:

أولاً - خريطة الوسط الحسابي:

لإعداد خريطة الوسط الحسابي تم حساب الأوساط الحسابية وقيم مدى المجموعات الجزئية، ثم الوسط الحسابي الكلي ومتوسط قيم المدى كما موضح الجدول (٤-٤). فمثلاً تم حساب الوسط الحسابي للمجموعات الثلاث الأولى كما يلى:

$$\overline{x}_1 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^{5} x_i = \frac{23.3 + 18 + 22.5 + 19.1 + 25.4}{5} = 21.66$$

$$\overline{x}_2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^{5} x_i = \frac{14.7 + 18.2 + 24.1 + 21.0 + 17.9}{5} = 19.18$$

$$\overline{x}_3 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^{5} x_i = \frac{15.0 + 21.5 + 17.9 + 15.4 + 23.0}{5} = 18.56$$

وتم حساب المدى للمجموعات الثلاث الأولى كما يلى:

$$R_1 = x_{(5)} - x_{(1)} = 25.4 - 18.0 = 7.4$$

$$R_2 = x_{(5)} - x_{(1)} = 24.1 - 14.7 = 9.4$$

$$R_3 = x_{(5)} - x_{(1)} = 23.0 - 15.0 = 8.0$$

ومن ثم تم حساب الوسط الحسابي الكلي (\bar{x}) ومتوسط قيم المدى كما يلي:

$$\overline{\overline{x}} = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} \overline{x}_i = \frac{21.66 + 19.18 + 18.56 + \dots + 20.32}{25} = 19.8208$$

$$\overline{R} = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} R_i = \frac{7.4 + 9.4 + 8.0 + \dots + 4.5}{25} = 9.776$$

ولحساب حدي المراقبة لخريطة الوسط الحسابي تم استخدام معادلات حدود المراقبة (4-4) كما يلي:

 $UCL = \overline{x} + A_2 \overline{R} = 19.8208 + 0.577 \times 9.776 = 25.4616$ حد المراقبة العلوي:

الخط المركزي: 19.8208 = ت.

 $LCL = \overline{X} - A_2 \overline{R} = 19.8208 - 0.577 \times 9.776 = 14.180$: حد المراقبة السفلي

حيث إن قيمة الثابت (A2) لمجموعة جزئية حجمها (5) تساوي (0.577). وباستخدام برنامج إكسل تم رسم خريطة الوسط الحسابي (الشكل ٩-٤).

تُاتباً - خريطة المدى:

لإعداد خريطة المدى تم حساب مدى كل من المجموعات الجزئية ومتوسط المدى كما موضـــح الجـــدول (١-٤). ومن ثم تم حساب حدود المراقبة لخريطة المدى باستخدام معادلات حدود المراقبة (١-٢) كما يلي:


 $UCL = D_A \overline{R} = 2.114 \times 9.776 = 20.6665$:(UCL) حد المراقبة العلوي


 $\overline{R} \approx 9.776$ الخط المركزي: 9.776


 $LCL = D_3 \vec{R} = 0 \times 9.776 = 0$: (LCL) حد المراقبة السفلى

حيث إن قيمتي الثابت (D_4) و (D_3) لمجموعة جزئبة حجمها (5) تساوي (2.114) وصفراً على النوالي. وباستخدام برنامج أكسل تم رسم خريطة المدى (شكل -1.0).

شكل (٤-٩): خريطة الوسط الحسابي لفترات وصول البريد الممتاز







تفسير الخريطة:

يتضح من الشكلين (٤-٩) و(٤-١٠) أن جميع النقاط تقع داخل حدي المراقبة مع عدم وجود أية أنماط تشير إلى أن العملية غير مستقرة، وهذا يعني أن عملية توصيل البريد الممتاز عملية مستقرة إحصائياً، ومن شم يمكن استخدام حدود المراقبة لمراقبة العملية في المستقبل باستخدام طريقة واحدة لجمع البيانات وحجم المجموعة الجزئية مع مراعاة مراجعة حدود المراقبة في حالة حدوث تغيير في عملية توصيل البريد الممتاز.

مثال (۲-۲):

ينتج أحد المحصائع الأهلية للأدوية دواء بخاخ لعلاج نوع محدد من حساسية الأنف (Vasal spray) سعة (I5 ml) بمواصفات كيميائية محددة. وتمثل كمية الدواء أحد الخواص المهمة التي تحرص إدارة المصنع على مراقبتها، ولمراقبة جودة الدواء تقوم وحدة الجودة بالمصنع بأخذ عينة عشوائية حجمها خمس وحدات عند كل ساعة، ثم يتم قياس الخواص المراد مراقبتها، ومن بينها كمية الدواء. ويوضح الجدول (٤- البيانات التي أخذت في يومي ٣ و ٤ من أكتوبر ٢٠٠٢م. المطلوب إعداد خريطتي الوسط الحسابي والمدى لهذه البيانات.

	ائياً	-٥): بَيَاتَاتَ كَمْيَاتَ الدُّواءَ النَّيِ نَمْ أَخْذُهَا عَشُو	جدول (٤-	•	
المدى	الوسط الحسابي للمجموعة الجزئية	المشاهدات (كمية الدواء في البخاخة، مل)	المجموعة الجزيية	الناريخ الوقت	
R	Χ,	x_1 x_2 x_3 x_4 x_5	الجريبة 		
0.031	15.0050	15.029014.998015.001015.000014.9980	1	-أكتوبر ٣٠٠، ٧:٠٠ ص	۲
0.086	14.9920	$15.0240 \underline{14.9380} 14.9990 14.9990 15.0010$	2	-اکتوبر - ۲- ۸۵:۰۰ ص	_ , r
0.016	15.0070	15.0170 15.0120 15.0010 15.0020 15.0010	3	-أكتوبر - ۳- ۰۹:۰۰ ص	۲
0.039	15.0120	15.0170 15.0390 15.0000 15.0010 15.0020	4	-أكتوبر-٣- ١٠:٠٠ ص	٣
0.023	14.9940	14.995014.977015.000014.999014.9980	5	-آکتوبر-۲- ۱۱:۰۰ ص	- · r
0.077	14.9930	14.9470	6	-أكتوبر – ۲:۰۰، ۲۲:۰۰ م	٣
0.018	15.0060	15.0070 15.0180 15.0010 15.0000 15.0020	7	-أكتوبر – ٣ - ١١:٠٠ م	۲
0.037	15.0030	14.988015.025015.000015.003015.0000	8	-أكتوبر-۲:۰۰ م	۰.۲
0.028	15.0070	15.0170	9	-أكتوبر – ۲: ۰۰:۳۰ م	- , ۲
0.032	15.0040	14.993015.025015.002015.000014.9980	10	-آکتوبر-۲- ۲:۰۰ م	7
0.012	14.9990	15.0050 14.9930 14.9990 15.0000 14.9960	Ι1	-آکتوبر – ۲۰۰۰، ۲۰۰۰ م	- · ۲
0.017	14.9960	14.9830 14.9970 14.9990 15.0000 15.0000	12	-أكتوبر-٣- ٢٠:٠٠ م	- · r
0.031	15.0080	15.012015.030014.999014.999014.9990	13	-أكتوبر - ۲،۰،۰۰۰ م	r
0.017	15.0020	14.9940 15.0110 15.0000 14.9990 15.0040	14	-أكتوبر – ۲- ۸۵۰۰ م	7
0.009	14.9970	14.995014.992014.999015.001015.0000	15	اکتوبر-۲۰۰۰، م	۰.۳
0.015	14.9940	14.9870 14.9850 15.0000 15.0000 14.9980	16	-اکتوبر-۲۰،۰۰۳ م	- · r
0.007	15.0030	15.007015.001015.000015.002015.0030	17	-آکتوبر - ۲۰:۰۰ م	- · r
0.028	15.0010	14.9860 [5.0140 15.0010 [5.0000 [5.0040	18	-أكتوبر - ٢- ١٢:٠٠ ص	٠ ٤
0.006	14.9990	14.9950 14.9980 15.0010 15.0000 14.9990	19	-آکتوبر-۲-،۰۱:۰۰ ص	٠. ٤
0.029	15.0050	15.0000 15.0270 14.9980 14.9980 15.0000	20	-اکتوبر-۲:۰۰،۳- ص	- · ٤
0.025	14.9920	14.9830 14.9760 15.0000 15.0000 15.0010	21	-أكتوبر - ۲:۰۰، ۳-، ص	٠. ٤
0.016	15.0000	15.0080 14.9920 15.0000 14.9990 14.9990	22	-اکتوبر-۲- ۲۰:۰۰ ص	٠. ٤
0.038	15.0020	15.024014.986015.001015.001015.0000	23	-أكتوبر -٣-، ١٠:٥٠ ص	٠٠ ٤
0.046	14.9860	14.9540 14.9800 15.0000 14.9980 14.9980	24	-أكتوبر - ٣- ١٦:٠٠ ص	
0.02846	15.002	الوسط الحسابي			

الحل

أولاً - خريطة الوسط الحسابي:

لإعداد خريطة الوسط الحسابي تم حساب الأوساط الحسابية وقيم المدى للمجموعات الجزئية، ثـم الوسط الحسابي الكلي ومتوسط المدى كما يوضح الجدول (3-0). فمثلاً تم حساب الوسط الحسابي للمجموعتين الأوليين كما يلى:

$$\overline{x}_1 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^{5} x_i = \frac{14.998 + 15.000 + 15.001 + 14.998 + 15.029}{5} = 15.005$$

$$\overline{x}_2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^{5} x_i = \frac{15.001 + 14.999 + 14.999 + 14.938 + 15.024}{5} = 14.992$$

وتم حساب المدى لأول مجموعتين كما يلي:

$$R_1 = x_{(5)} - x_{(1)} = 15.029 - 14.998 = 0.0310$$

$$R_2 = x_{(5)} - x_{(1)} = 15.024 - 14.938 = 0.0860$$

ثم تم حساب الوسط الحسابي الكلى (\bar{x}) ومتوسط المدى كما يلى:

$$\overline{\overline{x}} = \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{24} \overline{x}_i = \frac{15.005 + 14.992 + 15.007 + ... + 14.986}{24} = 15.0002$$

$$\overline{R} = \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{24} R_i = \frac{0.031 + 0.086 \div 0.016 + ... + 0.046}{24} = 0.02846$$

وتم حساب حدي المراقبة لخريطة الوسط الحسابي حسب معادلات حدود المراقبة (4-4) كما يلي:


 $UCL = \overline{x} + A_2 \overline{R} = 15.0002 + 0.577 \times 0.02846 = 15.0166$ خد المر اقبة العلوي:

الخط المركزي: 15.0002 = \bar{x}

 $LCL = \overline{x} - A_2 \overline{R} = 15.0002 - 0.577 \times 0.02846 = 14.9838$ حد المر اقبة العلوي:

حيث إن قيمة التّابت (A_2) لمجموعة جزئية حجمها (5) تساوي (0.577). وباستخدام برنامج إكسل تم رسم خريطة الوسط الحسابي (الشكل 3-11).





ثاتياً - خريطة المدى:


لإعداد خريطة المدى تم حساب قيم المدى للمجموعات الجزئية ومتوسط المدى كما موضح الجدول (٤-٥). ثم تم حساب حدود المراقبة لخريطة المدى باستخدام معادلات حدود المراقبة (٤-١) كما يلى:


 $UCL = D_4 \overline{R} = 2.114 \times 0.02846 = 0.0602$: (UCL) حد المراقبة العلوي

 $\bar{R} = 0.0286$ الخط المركزي: $\bar{R} = 0.0286$

 $LCL = D_3 \overline{R} = 0 \times 0.02846 = 0$: (LCL) حد المراقبة السفلى

حيث إن قيمتي الثابت (D_4) و (D_3) لمجموعة جزئية حجمها (5) تسماوي (2.114) وصفراً على التوالي. وباستخدام برنامج إكسل تم رسم خريطة المدى (شكل (11-1)).







تفسير الخريطة:

كما أشرنا آنفا فيضل أن يتم أو لا تفسير خريطة المدى. فإذا تبين من تفسير خريطة المدى أن العملية تحت المراقبة المراقبة الإحصائية يتم تفسير خريطة الوسط الحسابي للتأكد ما إذا كان متوسط مخرجات العملية تحت المراقبة أم لا. وفي هذا المثال يلاحظ من خريطة المدى أن العملية خارج المراقبة الإحصائية لوقوع نقطتين خارج حد المراقبة العلوي (النقطتين الثانية والسادسة)، أي أنه لا يوجد استقرار إحصائي في تباين كمية الدواء. ويلاحظ من ببانسات الجدول (٤-٤) أن التثنت في كميات الدواء البخاخ كبير لهاتين المجموعتين مقارنة ببقية المجموعات الأخرى. كما المراقبة، يتم استبعاد النقطتين وإعادة رسم خريطتي الوسط الحسابي والمدى وإعادة التفسير. وباعتبار أنه تم تحديد السبب الخاص من وراء وقوع النقطتين (المجموعة الجزئية الثانية والسادسة) خارج حد المراقبة العلوي – مثل السبب الخاص من وراء وقوع النقطتين (المجموعة الجزئية الثانية والسادسة) خارج حد المراقبة العلوي عادية. ويظهر من خريطة المدى أن العملية مستقرة؛ لعدم وقوع نقطة خارج حدي المراقبة مع عدم وجود أنماط غير عادية. ويظهر من خريطة المراقبة السفلي، تم إعادة رسم خريطتي الوسط الحسابي والمدى (٤-٤)، ويظهر من الخريطتي الوسط العملية خارج المراقبة السفلي، تم إعادة رسم خريطتي الوسط الحسابي والمدى (٤-٤)، ويظهر من الخريطتين أن العملية الأن العملية في أي من الخريطتين. ومن مستقرة نظراً لعدم وقوع نقطة خارج حدي المراقبة ولعدم وجود أي نمط غير عادي في أي من الخريطتين. ومن مستقرة نظراً لعدم وقوع دفطة خارج حدي المراقبة ولعدم وجود أي نمط غير عادي في أي من الخريطتين. ومن مستقرة بم يمكن استخدام حدود المراقبة نفسها للخريطتين في مراقبة مخرجات العملية في المستقبل.

شبكل (٤ - ١٣): خريطتا الوسيط الحسابي والمدى لكميات الدواء



شكل (1-1): خريطتا الوسط الحسابي والمدى لكميات الدواء (المجموعات الجزئية ٢ و٦ و ٢٤ مستبعدة)



ع and s Charts): $(\overline{x}$ and s Charts) خريطتا الوسط الحسابي والانحراف المعياري

تعتبر خريطتا الوسط الحسابي والانحراف المعياري وخريطتا الوسط الحسابي والمدى من أكثر الخرائط استخداماً. ويفضل استخدام خريطتي الوسط الحسابي والانحراف المعياري في الحالات التالية .(Montgomery 2001) (p. 239)

- إذا كان حجم المجموعة الجزئية (n) كبيراً، (١٠) فأكبر؛ ذلك لأن الانحراف المعياري أكثر دقة بوصفه
 مقياساً للتشتت من المدى في حالة كبر حجم المجموعة الجزئية.
 - إذا كان حجم المجموعة الجزئية متغيراً.

خريطة الوسط الحسابي:

باتباع الخطوات السابقة نفسها لإعداد خريطة الوسط الحسابي وباستخدام مقدر الانحراف المعياري $\hat{\sigma} = \overline{s}/C_4$) يتم حساب حدود المراقبة باستخدام الصيغ التالية:

$$UCL = \mu + 3\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \approx \overline{x} + 3\frac{\left(\overline{s}^{\,\prime}/C_4\right)}{\sqrt{n}} = \overline{x} + A_3\overline{s}$$
 :(UCL) حد المراقبة العلوي (UCL) $\overline{x} = \overline{x} + A_3\overline{s}$:(UCL) الخصط المركزي: $\overline{x} = \overline{x} - 3\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \approx \overline{x} - 3\frac{\left(\overline{s}^{\,\prime}/C_4\right)}{\sqrt{n}} = \overline{x} - A_3\overline{s}$:(LCL) حد المراقبة السفلي (LCL) $\overline{x} = \overline{x} - A_3\overline{s}$:(LCL)

حيث إن:

، (الملحق المردنية (n) فيمة ثابتة تعتمد على حجم المجموعة الجزئية (n) (الملحق $A_3 = 3/(c_4\sqrt{n})$

متوسط الانحرافات المعيارية للمجموعات الجزئية ($\overline{s} = \frac{1}{g} \sum_{j=1}^g s_j$)، والانحراف المعياري للمجموعـة r يـتم

$$s_r = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_{ir}-\overline{x_r})^2}$$
: Eulipsi limited in the second secon

خريطة الانحراف المعيارى:

لرسم خريطة الانحراف المعياري يتم حساب حدي المراقبة والخط المركزي حسب الصيغ التالية

وبما أن قيمة كل من μs و σs غالباً ما تكون مجهولة، يتم تقدير هما من بيانات العينة (المجموعـــات الجزئيـــة).

قصل الرابع كرائط المراقبة للمتغيرات

ولعدد g مجموعة جزئية رشيدة حجم كل منها n مشاهدة، يتم حساب الانحراف المعباري لكل مجموعة \overline{s} (s_1 , s_2 ,..., s_g) ومن ثم حساب الوسط الحسابي للانحرافات المعبارية. والوسط الحسابي للانحرافات المعبارية \overline{s} هو مقدر μ_S (متوسط توزيع المعاينة للانحراف المعباري). ويتم تقدير σ_S باستخدام الصيغة التالية (انظر 1994, p. 188):

$$\bar{\sigma}_{s} = \frac{\bar{s}}{c_{4}} \sqrt{1 - c_{4}^{2}}$$

حيث إن c_4 قيمة ثابتة تعتمد على حجم المجموعة الجزئية n (الملحق r) وبإيجاد مقدري كل من r0 و r2 يمكن إعادة كتابة معادلات حدي المراقبة كما يلي:

$$UCL = \overline{s} + 3\left(\frac{\overline{s}}{c_4}\sqrt{1-c_4^2}\right) = B_4\overline{s} : (UCL) \quad (UCL)$$

$$\overline{s} : (UCL)$$

$$\overline{s} : (UCL)$$

$$\overline{s} : (UCL)$$

$$LCL = \overline{s} - 3\left(\frac{\overline{s}}{c_4}\sqrt{1-c_4^2}\right) = B_3\overline{s} : (LCL)$$

$$CLCL = \overline{s} - 3\left(\frac{\overline{s}}{c_4}\sqrt{1-c_4^2}\right) = B_3\overline{s} : (LCL)$$

حيث إن: $B_4 = 1 + (3/c_4)\sqrt{1-c_4^2}$ و $B_3 = 1 - (3/c_4)\sqrt{1-c_4^2}$ من القيم الثابتة التي تعتمد على حجم المجموعة الجزئية (n) محسوبة من الجدول (الملحق \forall).

وبعد إجراء الحسابات اللازمة يتم رسم الخط المركزي وحدي المراقبة، ثم تفسير الخريطة للتأكد من أن تشتت العملية في حالة مراقبة إحصائية. ويلاحظ من جدول الثوابت (الملحق ٧) أن حد المراقبة السفلي يكون مساوياً للصغر إذا كان حجم المجموعة الجزئية أقل من ٦. كما يجب ملاحظة أنه باستخدام خريطة الانحراف المعياري يمكن الحصول على إثبارات خاطئة بوجود أسباب خاصة تؤثر في العملية؛ نظراً لعدم تماثل توزيع المعاينة للانحرافات المعيارية. لذا فإن استخدام ثلاثة انحرافات معيارية لحدي المراقبة العلوي والسفلي قد يزيد من معدل الإثبارات الخاطئة. لذا طور ريان (Rayan, 1989, p.90) ما يُعرف بحدود الاحتمالات الانحراف المعياري للمتغير يتبع توزيع مربع كاي، ومن ثم يمكن حساب حدود الاحتمالات حسب الصيغ التالية:

$$UPL = \frac{\overline{s}}{c_4} \sqrt{\frac{\chi_0^2}{n-1}} : (UPL)$$
 حد الاحتمال العلوي \widetilde{s} : (UPL) حد الاحتمال السفلي $LPL = \frac{\overline{s}}{c_4} \sqrt{\frac{\chi_{0-\alpha}^2}{n-1}} : (LPL)$ حد الاحتمال السفلي (LPL):

فإذا كانت قيمة α تساوي (0.00) والعملية مستقرة فإنه يتوقع وقوع (9.9.%) من النقاط داخل حدي الاحتمالات. ويلاحظ أن هذا الاحتمال قريب جداً لاحتمال وقوع نقطة داخل حدي المراقبة في حدود ثلائمة انحرافات معيارية لخربطة ثوهارت وهو (0.9973).

مثال (٤-٢): خريطتا الوسط الحسابي والانحراف المعياري:

من بيانات المثال (٢-٤) والجدول (٢-٤) ارسم خريطتي الوسط الحسابي والانحراف المعياري.

الحل:

أولاً - خريطة الوسط الحسابي:

لإعداد خريطة الوسط الحسابي تم حساب الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية للمجموعات الجزئية ثم الوسط الحسابي الكلي للمئوسطات والانحرافات المعيارية كما يوضع الجدول (٤-٦). وتم حساب الوسط الحسابي لكل مجموعة جزئية والوسط الحسابي الكلي كما في المثال السابق. كما تم حساب الانحراف المعياري لكل مجموعة جزئية ومتوسط الانحرافات المعيارية. فمثلاً تم حساب الانحراف المعياري للمجموعتين الأوليين كما يلى:

$$s_{1} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{l=1}^{5} (x_{1l} - \overline{x_{1}})^{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{3-1} \left[(14.998 - 15.005)^{2} + (15.0 - 15.005)^{2} + (15.001 - 15.005)^{2} + (14.998 - 15.005)^{2} + (15.029 - 15.005)^{2} \right]} = 0.013$$

$$s_{2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{5} (x_{2i} - \overline{x_{2}})^{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{3-1} \left[(15.001 - 14.992)^{2} + (14.999 - 14.992)^{2} + (14.999 - 14.992)^{2} + (14.938 - 14.992)^{2} + (15.024 - 14.992)^{2} \right]} = 0.032$$

وبم حساب الوسط الحسابي لمتوسطات الانحراف المعياري كما يلي:

$$\overline{s} = \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{24} s_i = \frac{0.013 + 0.032 + 0.007 + ... + 0.020}{14} = 0.01145$$

ولحساب حدي المراقبة لخريطة الوسط الحسابي تم استخدام معادلات حدود المراقبة (٤-٢) كما يلي:


 $UCL = \bar{x} + A_3 \bar{\kappa} = 15.0002 + 1.427 \times 0.01145 = 15.0165$ حد المراقبة العلوي:

الخط المركزي: 15.0002= تَد

 $LCL = x^{-} - A_3 \hat{x} = 15.0002 - 1.427 \times 0.01145 = 14.9839$ حد المراقبة العلوي: 14.9839 = 15.0002 - 1.427 من المراقبة العلوي:

حيث إن قيمة الثابت (A3) لمجموعة جزئية حجمها (5) تساوي (1.427). وباستخدام برنامج إكسل تم رسم خريطة الوسط الحسابي (الشكل ٤-١٥).

	مجموعات الجزئية	المعياري لل	والاتحراف	الحسابي و	-٦): الوسط	جدول (٤-	
الاتحراف	الوسط الحسابي		1 .5 :1 : 10	á (,U ;	. <i>6</i> \\	- 11	رقم المجموعة
المعياري	المجموعة الجزئية	((البحاحة، مر	، النواء في	ماهدات (كمية	المد	ريم المجموعة -
Si	\overline{X}_{I}	<i>x</i> ₅	X_4	<i>x</i> ₃	<i>X</i> ₂	x_1	الجرىية -
0.013	15.005	15.029	14.998	15.001	15.000	14.998	1
0.032	14.992	15,024	14.938	14.999	14.999	15.001	2
0.007	15.007	15.017	15.012	15.001	15.002	15.001	3
0.017	15.012	15.017	15.039	15.000	15.001	15.002	4
0.010	14.994	14.995	14.977	15.000	14.999	14.998	5
0.028	14.993	14.947	15.024	15.000	15.000	14.996	6
0.007	15.006	15.007	15.018	15.001	15.000	15.002	7
0.013	15.003	14.988	15.025	15.000	15.003	15.000	8
0.013	15.007	15.017	15.025	14.999	14.999	14.997	9
0.012	15.004	14.993	15.025	15.002	15.000	14.998	10
0.005	14.999	15.005	14.993	14.999	15.000	14.996	11
0.007	14.996	14.983	14.997	14.999	15.000	15.000	12
0.014	15.008	15.012	15.030	14.999	14.999	14.999	13
0.006	15.002	14.994	15.011	15.000	14.999	15.004	14
0.004	14.997	14.995	14.992	14.999	15.001	15.000	15
0.007	14.994	14.987	14.985	15.000	15.000	14.998	16
0.003	15.003	15.007	15.001	15.000	15.002	15.003	17
0.010	15.001	14.986	15.014	15.001	15.000	15.004	18
0.002	14.999	14.995	14.998	15.001	15.000	14.999	19
0.013	15.005	15.000	15.027	14.998	14.998	15.000	20
0.012	14.992	14.983	14.976	15.000	15.000	15.001	21
0.006	15.000	15.008	14.992	15.000	14.999	14.999	22
0.014	15.002	15.024	14.986	15.001	15.001	15.000	23
0.020	14.986	14.954	14.980	15.000	14.998	14.998	24
0.011445	15.002					ابي	الوسط الحسد



نُاتياً - خريطة الانحراف المعياري:

لإعداد خريطة الانحراف المعياري تم حساب الانحراف المعياري لكل مجموعة جزئية، ثم متوسط الانحرافات المعيارية كما موضح بالجدول (٤-٦). وتم حساب حدود المراقبة للخريطة باستخدام معادلات حدود المراقبة (٤-٨) كما يلي:


 $UCL = B_4 \bar{s} = 2.089 \times 0.01145 = 0.0239$ حد المراقبة العلوي:

الخط المركزي: = 0.01145 = 5

 $LCL = B_3 \overline{s} = 0 \times 0.01145 = 0$ حد المراقبة السفلى:

حيث إن قيمتي الثابت (B_4) و(B_3) لمجموعة جزئية حجمها (5) تساوي (2.089) وصفراً على التوالي (الملحق V)، وباستخدام برنامج إكسل تم رسم خريطة الانحراف المعياري (الشكل V1).

شكل (٤-١٦): خريطة الانحراف المعياري لكميات الدواء




تفسير الخريطة:

بما أن حدي المراقبة العلوي والسفلي في خريطة الوسط الحسابي يعتمدان على قيم الانحراف المعياري، فإنه يفضل أولاً تفسير خريطة الانحراف المعياري. فإذا تبين من خريطة الانحراف المعياري أن العملية تحت المراقبة أم المراقبة الإحصائية يتم تفسير خريطة الوسط الحسابي للتأكد ما إذا كان متوسط مخرجات العملية تحت المراقبة أم لا. وأما إذا أظهرت خريطة الانحراف المعياري أن العملية خارج المراقبة فينصح بعدم تفسير خريطة الوسط الحسابي، وفي هذا المثال يلاحظ من خريطة الانحراف المعياري أن العملية خارج المراقبة لوقوع نقطتين خارج حد المراقبة العلوي (النقطتين الثانية والسادسة)، ويلاحظ من بيانات الجدول (١٣٤٤) أن قيمة الانحراف المعياري لهاتين المجموعتين كبيرة مقارنة ببقية قيم الانحراف المعياري للمجموعات الأخرى، كما يلاحظ أن حدوث عدم المراقبة، يتم استبعاد الستورار العملية كان في المناوبة الأولى، فإذا تم تحديد السبب الخاص أو الأسباب لحالة عدم المراقبة، يتم استبعاد النقطتين وإعادة التحليل والتفسير.


وباعتبار أنه تم تحديد السبب الخاص من وراء وقوع النقطئين خارج حد المراقبة العلوي كما أوضحنا في المثال السابق تم إعادة رسم خريطتي الوسط الحسابي والانحراف المعياري بعد استبعاد المجموعتين الجزئيتين ٢ و٢ (شكل ٤-١٧). ويتضح من خريطة الانحراف المعياري أن العملية مستقرة نظراً لعدم وقوع نقطة خارج حدي المراقبة مع عدم وجود أنماط غير عادية. ويظهر من خريطة الوسط الحسابي وقوع نقطة المجموعة الجزئية

(٢٢) خارج حد المراقبة السفلي، مما يتبير إلى أن العملية غير مستقرة. وباعتبار أيضاً تم تحديد السبب الخاص من وقوع النقطة خارج حد المراقبة السفلي، تم إعادة رسم خريطتي الوسط الحسابي والانحراف المعياري بعد استبعاد المجموعات الجزئية ٢ و ٦ و ٢٤ (شكل ٤-١٨). ويظهر من الشكل أن العملية الآن مستقرة؛ نظراً لعدم وقوع نقطة خارج حدي المراقبة ولعدم وجود أي نمط غير عادي في أي من الخريطتين. ومن ثم يمكن استخدام حدود المراقبة نفسها للخريطتين في مراقبة مخرجات العملية في المستقبل.

شكل (١٧-٤): خريطتا الوسط الحسابي والالحراف المعياري لكميات الدواء (المجموعتان الجزئيتان ٢ و٢ مستبعدتان)



شكل (٤-١٨): خريطتا الوسط الحسابي والانحراف المعياري لكميات الدواء (المجموعات الجزئية ٢ و ٦ و ٢٤ مستبعدة)



٤-٢-٤ خرائط المراقبة لأحجام مجموعات جزئية متغيرة:

٤-٢-٤-١ خريطتا الوسط الحسابي والانحراف المعياري (حالة أحجام جزئية متغيرة):

نواجه في بعض النطبيقات حالة عدم ثبات أحجام المجموعات الجزئية. وفي هذه الحالة يستخدم الترجيح لحساب كل من الوسط الحسابي الكلي \overline{x} ومتوسط الانحراف المعياري \overline{x} . فإذا كان n_i يساوي عدد مشاهدات المجموعة الجزئية رقم i فإن الوسط الحسابي الكلي، الخط المركزي لخريطة الوسط الحسابي، يتم حسابه كما يلي:

$$\overline{\overline{x}} = \frac{\sum_{i=1}^{3} n_i \overline{x}_i}{\sum_{i=1}^{g} n_i} \tag{4-11}$$

ويتم تقدير الانحراف المعياري باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:

- حساب الانحراف المعياري (Pooled s):

$$\overline{S} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{g} (n_i - 1)s_i^2}{\sum_{i=1}^{g} n_i - g}}$$
(4-12)

- حساب الانحر اف المعياري المرجح بأحجام العينات (Average s):

$$\overline{S} = \frac{\sum_{i=1}^{g} n_{i} s_{i}^{2}}{\sum_{i=1}^{g} n_{i}}$$
 (4-13)

ويتم حساب حدود المراقبة باستخدام المعادلتين (2-7) و(3-9) ذاتها على التوالي مع مالحظة أن قيم التوابت B_3 و B_3 و B_3 تعتمد على حجم العينة لكل مجموعة جزئية.

خريطتا الوسط الحسابي والانحراف المعياري المعيارية:

خريطة الوسط الحسابي المعيارية:

في حالة اختلاف أحجام المجموعات الجزئية تستخدم خرائط المراقبة المعيارية (Standardized Control للحصول على حدي مراقبة مستقيمين ومتوازيين، وفي الخريطة المعيارية يكون الخط المركزي مساوياً للصفر، وحدًا المراقبة العلوي والسفلي مساويين لمسموجب ٣ وسالب ٣ على التوالي، ويتم حساب نقاط الخريطة بحساب القيم المعيارية التالية:

$$Z_i = \frac{x_i - \overline{\overline{x}}}{\overline{s} \sqrt{n_i}} \tag{4-14}$$

حيث إن 5 هو تقدير الانحراف المعياري حسب المعادلة (4-12) أو (4-13).

خريطة المدى المعيارية:

حساب القيم المعيارية للمدى R_i يتم أو لأحساب القيم r_i حيث

$$r_i = \frac{R_i}{\bar{s}} \tag{4-15}$$

ومن ثم يتم حساب نقاط الخريطة كما يلى:

$$Z_i = \frac{r_i - d_2}{d_3} \tag{4-16}$$

حيث إن d_3 و وقه قيمتان ثابنتان تعتمدان على حجم العينة (ملحق d_3

ويتم رسم النقاط Z_i في الخريطة التي خطها المركزي يساوي الصفر (CL=0) وحدها العلوي يساوي موجب ثلاثة (CL=+3).

١-٢-١-٢ خريطتا الوسط الحسابي والمدى (حالة أحجام مجموعات جزئية متغيرة):

خريطة الوسط الحسابي:

لحساب حدود المراقبة لخريطتي الوسط الحسابي والمدى يتم حساب تقدير الانحراف المعياري كما يلي:

$$\widehat{\sigma} = \frac{\sum_{i=1}^{\frac{R}{2}j_i R_i}}{\sum_{i=1}^{\frac{R}{2}j_i}}$$
(4-17)

حيث إن: $f_i = \frac{d_3^2(n_i)}{d_3^2(n_i)}$ مدى المجموعة الجزئية رقم i و i و i قيم ثابتة تعتمد على حجه العينة (ملحق v). ومن ثم يتم حساب حدود المراقبة كما يلى:

$$UCL=\overline{x}+rac{3ar{\sigma}}{\sqrt{n_i}}:(UCL)$$
 حد المراقبة العلوي (UCL): \overline{x} عد المراقبة العلوي (۱۸-٤) $LCL=\overline{x}-rac{3ar{\sigma}}{\sqrt{n_i}}:(LCL)$ حد المراقبة السفلي (LCL):

خريطة المدى:

نقاط خريطة المدى هي قيم مدى المجموعات الجزئية ، ٦، ويتم حساب حدود المراقبة كما يلي:

$$UCL = d_2(n_i)\hat{\sigma} + 3d_3(n_i)\hat{\sigma} : (UCL)$$
 حد المراقبة العلوي $d_2(n_i)\hat{\sigma} : d_2(n_i)\hat{\sigma} : (UCL)$ الخصط المركسزي $LCL = d_2(n_i)\hat{\sigma} - 3d_3(n_i)\hat{\sigma} : (LCL)$ حد المراقبة السفلي $LCL = d_2(n_i)\hat{\sigma} - 3d_3(n_i)\hat{\sigma} : (LCL)$

مثال (٤-٤): خريطتا الوسط الحسابي والانحراف المعياري (حالة أحجام مجموعات جزئية متغيرة):

تعتبر فترة انتظار العملاء في أحد البنوك من المؤشرات المهمة التي تحرص إدارة البنك على قياسها ومراقبتها، ولمراقبة فترة الانتظار العملاء لحين الحصول على الخدمة المطلوبة يقوم قسم الجودة بالبنك باختيار خمسة عملاء كل ساعة عشوائيا ، وذلك باستخدام طريقة العينة العشوانية المنتظمة (Systematic random ، وتطلب من أي عميل تم اختياره في العينة تسجيل فترة الانتظار من وقت الوصول إلى حين الرقابة الاحصائبة على العمليات

الحصول على الخدمة المطلوبة. الجدول التالي (٤-٧) يوضح فترات الانتظار بالدقائق للدوام الصباحي لمدة (٢٥) يوماً. ويلاحظ من الجدول أن بعض العملاء لا يقومون بتسجيل فترات انتظارهم في البنك، إذ تُراوح أحجام المجموعات الجزئية ما بين (٣) إلى (٥) مشاهدات، المطلوب إعداد خريطتي الوسط الحسابي والانحراف المعياري لهذه البيانات، وهل العملية مستقرة؟

الحل:

أولاً خريطة الوسط الحسابي:

لإعداد خريطة الوسط الحسابي تم حساب الأوساط الحسابية كما موضح بالجدول (٢-٧)، ثم يتم الوسط الحسابي الكلي كما يلي:

$$\overline{\overline{x}} = \frac{\sum_{i=1}^{25} n_i x_i}{\sum_{i=1}^{25} n_i} = \frac{4 \times 10.775 + 5 \times 9.52 + \dots + 5 \times 11.46}{4 \div 5 \div \dots + 5} = \frac{1437.3}{114} = 12.608$$

والوسط الحسابي للانحراف المعياري:

$$\overline{s} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{25} (n_i - 1)S_i^2}{\sum_{i=1}^{25} n_i - 25}} = \sqrt{\frac{(4-1)\times16.0092 + (5-1)\times10.777 - ... + (5-1)\times16.258}{4+5+...+5-25}} = \sqrt{\frac{1994.062}{114-25}} = 4.733$$

وبما أن أحجام المجموعات الجزئية متغيرة؛ فإن حدي المراقبة العلوي والسفلي يكونان غير مستقيمين؛ ذلك لأن قيم الثوابت تختلف باختلاف حجم العينة. فمثلاً تم حساب حدي المراقبة للمجموعة الجزئية الأولى كما يلي:

$$UCL = \overline{x} + 3\overline{s} = 12.6079 \div 1.628 \times 4.7334 = 20.3139$$
:

 $\bar{x} = 12.6079$ الخط المركزي: 12.6079

 $UCL = \overline{x} - A_3 \overline{s} = 12.6079 - 1.628 \times 4.7334 = 4.9019$ حد المراقبة السفلى:

حيث إن قيمة الثابت (A3) لمجموعة جزئية حجمها (4) تساوي (1.628). وباستخدام برنامج إكسل تمم رسم خريطة الوسط الحسابي (الشكل ٤-١٩).


جدول (٤-٧): فترات انتظار عملاء البنك لحين الحصول على الخدمة المطلوبة والوسط الحسابي والانحراف المعياري لفترات الانتظار

		J-	نسرات الإنت	ـ ســري	و، ه ـــر،		
S _i	\overline{x}_i	<i>x</i> ₅	X4	X3	<i>X</i> ₂	X_{\downarrow}	المجموعة الجزئية
16.0092	10.7750		5.3	14.0	13.5	10.3	1
10.7770	9.5200	14.4	5.9	7.8	8.5	11.0	2
25.2200	11.9000	9.5	20.3	7.3	12.3	10.1	3
130.6767	20.4500		20.3	10.5	36.5	14.5	4
11.3750	14.0000	11.4	17.1	13.5	17.8	10.2	5
0.6530	14.4400	14.4	15.3	14.3	13.2	15.0	6
50.7233	16.8667			15.7	24.5	10.4	7
18.1370	8.9200	11.0	14.7	4.2	5.4	9.3	8
23.9750	13.9000	15.5	16.1	5.9	13.2	18.8	9
21.6920	13.0200	18.0	16.2	6.5	14.2	10.2	10
27.2033	16.9333			21.9	11.5	17.4	11
14.9380	12.4600	15.6	8.3	14.6	8.2	15.6	12
16.9920	12.0800	12.5	8.9	7.8	12.9	18.3	13
26.5367	12.4500		15.6	17.7	10.1	6.4	14
16.1230	10.4400	14.2	7.5	13.6	11.9	5.0	15
29.9870	13.3800	3.8	14.7	15.4	17.7	15.3	16
39.3830	13.3400	22.9	13.9	6.7	8.8	14.4	17
26.3558	10.3250		15.4	3.4	12.6	9.9	18
14.7970	13.2200	18.3	8.5	10.4	14.2	14.7	19
19.4530	13.9400	10.3	8.2	16.4	18.3	16.5	20
6.8800	10.1000			12.5	10.5	7.3	21
7.6430	11.2400	7.9	10.2	14.4	9.9	13.8	22
9.3100	10.1500		11.2	5.9	13.1	10.4	23
12.0430	12.5400	10.4	18.1	9.6	10.9	13.7	24
16.2580	11.4600	16.4	10.0	6.2	14.5	10.2	25

جدول (٤-٨): المجموعات الجزئية الأوساط الحسابية والانحراقات المعيارية وحدود المراقبة لخريطة الوسط الحسابي

			_ _			
A ₃	LCL	$\overline{\overline{x}}$	UCL	\overline{X}_i	ni	المجموعة الجزنية
1.6280	4.9019	12.6079	20.3139	10.7750	4	l l
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	9.5200	5	2
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	11.9000	5	3
1.6280	4.9019	12.6079	20.3139	20.4500	4	4
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	14.0000	5	5
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	14.4400	5	6
1.9540	3.3588	12.6079	21.8570	16.8667	3	7
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	8.9200	5	8
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	13.9000	5	9
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	13.0200	5	10
1.9540	3.3588	12.6079	21.8570	16.9333	3	11
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	12.4600	5	12
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	12.0800	5	13
1.6280	4.9019	12.6079	20.3139	12.4500	4	14
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	10.4400	5	15
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	13.3800	5	16
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	13.3400	5	17
1.6280	4.9019	12.6079	20.3139	10.3250	4	18
1.4270	5,8533	12.6079	19.3625	13.2200	5	19
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	13.9400	5	20
1.9540	3.3588	12.6079	21.8570	10.1000	3	21
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	11.2400	5	22
1.6280	4.9019	12.6079	20.3139	10.1500	4	23
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	12.5400	5	24
1.4270	5.8533	12.6079	19.3625	11.4600	5	25

شكل (٤-١): خريطة الوسط الحسابي لفترات اتتظار العملاء في أحد البنوك



تانياً - خريطة الانحراف المعياري:

لإعداد خريطة الانحراف المعياري تم حساب الانحراف المعياري لكل مجموعة جزئية ومن ثم حساب متوسط الانحرافات المعيارية كما موضح بالجدول (١-٩). وبما أن أحجام المجموعات الجزئية متغيرة فإن حدي المراقبة العلوي والسفلي يكونان غير مستقيمين؛ ذلك لأن قيم الثوابت تختلف باختلاف حجم العينة. فمثلاً تم حساب حدى المراقبة للمجموعة الجزئية الأولى كما يلى:

 $UCL = B_{4}\overline{s} = 2.266 \times 4.7334 = 10.7259$ حد المراقبة العلوى:

الخط المركزي: 4.7314 = 3

 $LCL = B_3 \vec{s} = 0 \times 4.7334 = 0$ حد المراقبة السفلى:


حيث إن قيمتي الثابت (B_4) و (B_3) المجموعة جزئية حجمها (4) تساوي (2.266) وصفراً على التوالي (الملحق V). وباستخدام برنامج إكسل تم رسم خريطة الانحراف المعياري (انظر الشكل V-V).

جدول (٤-٩): المجموعات الجزئية الانحرافات المعيارية وحدود المراقبة

لخريطة الانحراف المعياري

	تحريطه الانجراف المنفوري										
	B ₃	B ₄	LCL	<u>s</u>	UCL	Si	ni	المجموعة الجزنية			
	0	2.2660	0	4.7334	10.7259	4.0011	4	1			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	3.2828	5	2			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	5.0220	5	3			
	0	2.2660	0	4.7334	10.7259	11.4314	4	4			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	3.3727	5	5			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	0.8081	5	6			
	0	2.5680	0	4.7334	12.1554	7.1220	3	7			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	4.2588	5	8			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	4.8964	5	9			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	4.6575	5	10			
	0	2.5680	0	4.7334	12.1554	5.2157	3	11			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	3.8650	5	12			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	4.1221	5	13			
	0	2.2660	0	4.7334	10.7259	5.1514	4	14			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	4.0153	5	15			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	5.4760	5	16			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	6.2756	5	17			
	0	2.2660	0	4.7334	10.7259	5.1338	4	18			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	3.8467	5	19			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	4.4106	5	20			
	0	2.5680	0	4.7334	12.1554	2.6230	3	21			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	2.7646	5	22			
	0	2.2660	0	4.7334	10.7259	3.0512	4	23			
	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	3.4703	5	24			
_	0	2.0890	0	4.7334	9.8881	4.0321	5	25			


الفصل الرابع خرانط المراقبة للمتغيرات




تفسير الخريطة:

يظهر من خريطة الانحراف المعياري (الشكل ٤-٢٠) وقوع نقطة المجموعة الجزئية الرابعة خارج حد المراقبة العلوي. ويلاحظ من بيانات الجدول (٤-٩) أن قيمة الانحراف المعياري لهذه المجوعة كبيرة مقارنة بيقية قيم الانحراف المعياري للمجموعات الأخرى. وبتعقب الأسباب الخاصة، تبين حدوث أعطال متكررة في الحاسب الآلي في ذلك اليوم؛ مما نتج عنه فترات انتظار مختلفة. وبما أنه تم كشف السبب الخاص من وراء وقوع النقطة (المجموعة الجزئية رقم ٤) تم إعادة رسم خريطتي الوسط الحسابي والانحراف المعياري بعد استبعاد المجموعة الجزئية الرابعة (انظر الشكلين ٤-٢١ و ٤-٢٢). ويظهر من الخريطتين أن جميع النقاط تقع داخل حدي المراقبة، وكما أشرنا في بداية الفصل إلى أنه تستخدم جميع اختبارات الكشف عن وجود أسباب خاصة في حالة ثبات أحجام العينة (المجموعات الجزئية)، باستثناء الاختبار الأول وهو وقوع نقطة أو أكثر خارج حدي المراقبة، والذي يستخدم في حالتي ثبات وتغير أحجام العينات.

سَكل (٤-٢١): خريطة الوسط الحسابي لفترات انتظار العملاء في أحد البنوك (المجموعة الجزئية الرابعة مستبعدة)



سُكل (٢-٢٠): خريطة الانحراف المعاري لفترات النظار العملاء في أحد البنوك (١٠٤): (المجموعة الجزنية الرابعة مستبعدة)



١-٢-٥ خرائط المراقبة المبنية على قيم معيارية وحالة معرفة معالم خاصية الجودة:

تستخدم في بعض الأحيان القيم المعيارية (Standard Values) لإعداد خريطة المراقبة بدلاً من استخدام بيانات العينة لتقدير معالم الخريطة. والقيم المعيارية هي معالم خصائص الجودة المراد ضبطها. وفي حالة

لقصل الرابع خرائط المراقبة للمتغيرات

استخدام القيم المعيارية يتم تطبيق معادلات مختلفة عن تلك المبنية على تقدير معالم الخريطة من بيانات العينة (المجموعات الجزئية). وفيما يلي نستعرض خرائط الوسط الحسابي والمدى والانحراف المعياري المبنية على قيم معيارية والتي تستخدم أيضاً في حالة معرفة معالم الخاصية المراد ضبطها.

خريطة الوسط الحسابي:

- نقاط الخريطة: نقاط الخريطة هي الأوساط الحسابية للمجموعات الجزئوة (x_i) أو (x_i) في حالة المساهدات الفردية.

حدود المراقبة:

$$UCL=\mu_0+3rac{\sigma_0}{\sqrt{n}}:(UCL)$$
 حد المراقبة العلوي $\mu_0:(CL)$ المخط المركزي $\mu_0:(CL)$ حد المراقبة السفلي $LCL=\mu_0-3rac{\sigma_0}{\sqrt{n}}:(LCL)$

حيث تكون μ_0 القيمة المعيارية للوسط الحسابي و σ_0 القيمة المعيارية للانحراف المعياري، و σ_0 العينة (المجموعة الجزئية).

خريطة المدى:

- نقاط الخريطة: نقاط الخريطة هي قيم مدى المجموعات الجزئية (R_i).

حدود المراقبة:

$$UCL = d_2\sigma_0 + 3d_3\sigma_0 : (UCL)$$
 حد المراقبة العلوي $d_2\sigma_0 : d_2\sigma_0 : d_2\sigma_0 :$ الخصط المركزي $CL = d_2\sigma_0 - 3d_3\sigma_0 : (LCL)$ حد المراقبة السفلي $LCL = d_2\sigma_0 - 3d_3\sigma_0 : (LCL)$ مىالبة $d_2\sigma_0 - 3d_3\sigma_0$ قيمة $d_2\sigma_0 - 3d_3\sigma_0$ مىالبة .

حيث إن σ_0 القيمة المعيارية للانحراف المعياري، و σ_0 و σ_3 قيم ثابتة تعتمد على حجم المجموعة الجزئية (انظر الملحق σ_0).

خريطة الانحراف المعيارى:

- نقاط الخريطة: نقاط الخريطة هي الانحرافات المعيارية للمجموعات الجزئية (si) حدود المراقبة:

$$UCL = B_6 \sigma_0$$
 :(UCL) حد المراقبة العلوي

الخط المركزي: 4000)

 $LCL = B_5 \sigma_0 : (LCL)$ حد المر اقبة السفلي

حيث إن σ_0 القيمة المعيارية للانحراف المعياري و σ_3 و σ_6 و σ_6 قيم ثابتة تعتمد على حجــم المجموعــة الجزئية (الملحق ν).

مثال (٤-٥):

من بيانات المثال (٢-٤) أعد رسم خريطتي الوسط الحسابي والمدى، علماً بأن القيمة المعيارية لمتوسط سعة البخاخ (15 ml)، والقيمة المعيارية للانحراف المعياري هي (0.009 ml). فهل تشير الخريطة إلى وجود أسباب خاصة؟.

الحل:

أولاً - خريطة الوسط الحسابي:

نقاط الخريطة: هي المتوسطات الحسابية للمجموعات الجزئية كما موضح بالجدول (4-5).


 $UCL = \mu_0 + 3\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} = 15 + 3 \times \frac{0.009}{\sqrt{5}} = 15.012$: (UCL) حد المراقبة العلوي – حد المراقبة

- الخيط المركزي: 15 = μ₀

 $LCL = \mu_0 - 3 \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} = 15 - 3 \times \frac{0.009}{\sqrt{5}} = 14.9879$ (LCL) حد المراقبة السفلي -

وباستخدام برنامج إكسل تم رسم خريطة مراقبة للوسط الحسابي (شكل ٢٣-٢).

شكل (٤-٢٢): خريطة الوسط الحسابي لكميات الدواء



ثاتياً - خريطة المدى:

نقاط الخريطة: نقاط الخريطة هي قيم مدى المجموعات الجزئية كما موضح بالجدول (١٥-٥).


حدود المراقبة:

 $UCL = d_2\sigma_0 + 3d_3\sigma_0 = 2.326 \times 0.009 + 3 \times 0.864 \times 0.009 = 0.04426$: (UCL) حد المراقبة العلوي – حد المراقبة العلوي

 $d_2\sigma_0 = 2.326 \times 0.009 = 0.02093$: الخط المركزي —

حد المراقبة السفلي -(LCL) : $LCL = d_2\sigma_0 - 3d_3\sigma_0 = 2.326 \times 0.009 = -0.002394 \Rightarrow LCZ = 0$ وباستخدام برنامج اكسل تم رسم خريطة مراقبة المدى (انظر الشكل 1-3).

شكل (٤-٤): خريطة المدى لكميات الدواء



ويظهر من الخريطتين اللتين استخدمنا في إعدادهما القيمة المعيارية لكل من الوسط الحسابي والانحراف المعياري، أن العملية غير مستقرة لوقوع ثلاث نقاط خارج حد المراقبة العلوي في خريطة المدى ولوقوع نقطة خارج حد المراقبة السفلي في خريطة الوسط الحسابي. ويجب أن نشير هنا إلى أن القيمة المعيارية للوسط الحسابي والانحراف المعياري قد تكون غير ملائمة للعملية المراد مراقبتها، مما ينتج عنه حدوث مؤشرات خارج مراقبة خاطئة. الأمر الذي يستدعي البحث عن أسباب لعدم استقرار العملية غير موجودة. ويرجع ذلك إلى أن القيم المعيارية التي تضعها الإدارة ربما تكون غير متعقة مع الواقع الحالي للعمليات.

٤-٢-٢ تقييم أداء خريطة الوسط الحسابي:

توجد طريقتان لتقييم أداء خريطة المراقبة هما: رسم منحنى خاصية التشغيل (Operaling characteristic (OC) (Average Run Length (ARL) وحساب متوسط طول الدورة (Average Run Length (ARL) والذي سيتم شرحه الاحقاً.

منحنى خاصية التشغيل:

يستخدم منحنى خاصية النشغيل (OC curve) لوصف قدرة خريطة المراقبة لكشف التغيرات (Shifis) في مخرجات العملية، ومنحنى خاصية النشغيل هو رسم بباني لاحتمالات عدم كشف التغير في متوسط العملية. والمنحنى بمائل منحنى القرة (Power curve) في اختبار الغروض. ولرسم المنحنى نفترض أن تغير أقد حدث في مخرجات العملية عن وسطها أو مركزها بوحدات الانحراف المعياري لمخرجات العملية؛ من (n_0) إلى مخرجات العملية، ومن ثم يتم حساب ($\mu_0 + \delta \sigma$) مثلاً، حيث إن δ عدد وحدات الانحراف ويمكن أن يأخذ قيماً سالبة أو موجبة، ومن ثم يتم حساب احتمال عدم كشف هذا التغير كما يلى:

$$\beta = P\left\{LCL \le \overline{x} \le UCL \,\middle|\, \mu; \mu_1 = \mu_o \div \delta\sigma\right\}$$

وبما أن $\frac{1}{3}$ يتبع التوزيع الطبيعي بوسط حسابي يساوي $\frac{1}{3}$ وأن حدي المراقبة هما: $\frac{1}{3}$ فإن المعادلة أعلاه يمكن إعادة كتابتها كما يلى:

$$\beta = P\left(\mu_o - 3\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \overline{x} \le \mu_o + 3\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \middle| \mu = \mu_u + \delta\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$\beta = P\left(\frac{\mu_o - 3\frac{-\sigma}{\sqrt{n}} - \left[\mu_o + \delta\sigma\right]}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \le \frac{\overline{\chi} - \mu}{\frac{-\sigma}{\sqrt{n}}} \le \frac{\mu_o + 3\frac{-\sigma}{\sqrt{n}} - \left[\mu_o + \delta\sigma\right]}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right)$$

اي آن:

$$\beta = P\left(-3 - \delta\sqrt{n} \le Z \le 3 - \delta\sqrt{n}\right)$$

$$= \Phi\left(3 - \delta\sqrt{n}\right) - \Phi\left(-3 - \delta\sqrt{n}\right)$$
(4-23)

مثال (۲-۶):

احسب احتمالات كشف خريطة الوسط الحسابي للتغيرات التالية في متوسط مخرجات العملية: (٥،٠) انحراف معياري، (١,٥) معياري، و(٢,٠) معياري، إذا كان حجم المجموعة الجزئية يساوي (٥). الحل:

باستخدام المعادلة (23-4) يمكن حساب قيم β كما يلي:

* كشف تغير يساوي (٠,٥) انحراف معياري:

$$\beta = \Phi \left[3 - 0.5\sqrt{5} \right] - \Phi \left[-3 - 0.5\sqrt{5} \right]$$
$$\beta = \Phi (1.881966) - \Phi (-4.11803) = 0.9701$$

وهذا يعني أن احتمال كشف تغير قدره نصف انحراف معياري في متوسط مخرجات العملية هو $[1-\beta=1-0.9701=0.0299]$.

* كشف تغير (١,٥) انحراف معياري:

$$\beta = \Phi \left[3 - 1.5\sqrt{5} \right] - \Phi \left[-3 - 1.5\sqrt{5} \right]$$
$$\beta = \Phi \left(-0.3541 \right) - \Phi \left(-6.3541 \right) = 0.3616$$

وهذا يعني أن احتمال كشف تغير قدره (١,٥) انحراف معياري في متوسط مخرجات العملية هو $[1-\beta=1-0.3616=0.6384]$


* كشف تغير (٢,٠) انحراف معياري:

$$\beta = \Phi \left[3 - 2\sqrt{5} \right] - \Phi \left[-3 - 2\sqrt{5} \right]$$
$$\beta = \Phi \left(-1.47214 \right) - \Phi \left(-7.47214 \right) = 0.0705$$

وهذا يعني أن احتمال عدم كشف تغير قدره انحرافين معياريين في متوسط مخرجات العملية هو $[1-\beta=1-0.0705=0.9295]$.

ويوضح الشكل (٤-٢٥) منحنيات التشغيل لأحجام مجموعات جزئية مختلفة وقيم تغير بوحدات الانحراف المعياري أيضاً مختلفة. ويستشف من هذا التحليل أن لخريطة الوسط الحسابي قدرة عالية على كشف التغيرات الكبيرة مقارنة بقدرتها على كشف التغيرات الصغيرة. كما تزيد مقدرة الكشف عن التغيرات بزيادة حجم العينة (المجموعة الجزئية).

شكل (١- ٢٥): منحنيات التشغيل لقيم مختلفة من التغير بوحدات الاتحراف المعياري ولثمانية أحجام مختلفة للمجموعات الجزئية



متوسط طول الدورة؛

لتقييم حساسية خريطة المراقبة للكشف عن وجود أسباب خاصة يتم حساب ما يعرف بمتوسط طول الدورة (ARL) هو عدد المجموعات الجزئية المطلوب أخذها واختبارها لحين حدوث أول مؤشر خارج المراقبة؛ أو عدد النقاط المطلوب رسمها في الخريطة قبل أن تقع نقطة خارج حدي المراقبة أو قبل ظهور نمط أو اتجاه في النقاط المرسومة يشير إلى حالة عدم المراقبة. ويتم حساب متوسط طول الدورة في حالتين هما؛

* حالة استقرار العملية وعدم حدوث تغير فيها: ويسمى طول الدورة في هذه الحالة بطول الدورة نحت المراقبة (in-control run length). ويقيس طول الدورة في هذه الحالة متوسط عدد المجموعات الجزئية المطلوب أخذها واختبارها لحين حدوث أول إنذار خاطئ (false alarm) بوجود نقطة تقع خارج حدي المراقبة. ويستم حساب مترسط طول الدورة في حالة المراقبة لأية خريطة مراقبة لشوهارات بإيجاد معكوس احتمال الخطأ من النوع الأول، أي:

$$ARL_{ig} = \frac{1}{\alpha}$$
 (4-24)

الفصل الرابع خرائط المراقبة للمتغيرات

فمثلاً إذا لم يحدث تغير في العملية، فإن احتمال وقوع نقطة خارج حدي المراقبة هو (α=0.0027) ومن ثم فإن متوسط طول الدوزة هو:

$$ARL_{in} = \frac{1}{0.0027} = 370.4$$

وهذا يعني أنه في حالة استقرار العملية يتوقع حدوث مؤشر خيارج مراقبة الزمنية (٣٢٠) مجموعة جزئية في المتوسط، فإذا كانت الفترة الزمنية بين أخذ وحدات المجموعات الجزئية ساعة مثلاً، فإنه يتوقع حدوث إشارة خارج المراقبة بعد كل (٣٧٠) ساعة حتى في حالة استقرار العملية.

* حالة حدوث تغير في العملية: يتم عادة حساب متوسط طول الدورة بافتراض أن تغير أقد حدث في مخرجات العملية عن مركزها بعدد من الانحرافات المعيارية (المحمول الدورة بطول الدورة بطول الدورة بطول الدورة بطول الدورة بطول الدورة بطول الدورة المجموعات الجزئية) خارج المراقبة (المجموعات الجزئية) من بداية تغير العملية وحتى حدوث إشارة خارج المراقبة. ويفضل أن يكون طول الدورة في هذه الحالمة قصيراً جداً. ويستخدم طول الدورة خارج المراقبة لمقارنة أداء خرائط مراقبة مختلفة من حيث قدرتها لكشف التغيرات، مثلاً مقارنة حساسية خريطتي الوسط الحسابي وخريطة المتوسط المرجح أسياً لكشف التغيرات الصغيرة في مخرجات العملية. ويتم حساب متوسط طول الدورة خارج المراقبة كما يلي:

$$ARL_{out} = \frac{1}{1 - \beta}$$
 (4-25)

حيث إن β هو احتمال الخطأ من النوع الثاني.

متَّال (٤-٧):

من المثال السابق (٢-٤) احسب متوسط أطوال الدورة للتغيرات التالية: ٠,٥ اندراف معياري، و٥,١ اندراف معياري، و٢ اندرافين معياريين في متوسط مخرجات العملية.

الحل:

و: متوسط طول الدورة لكشف تغير قدره (م، م) انحراف معياري هو: $ARL = \frac{1}{1-R} = \frac{1}{1-0.9701} = 33.4$

وهذا يعني أن متوسط عدد النقاط المطلوبة لكشف تغيير قدره نيصف انحراف معياري يساوي (٣٣) نقطة (مجموعة جزئية)، أي أنه يتوقع حدوث إشارة خارج مراقبة بعد (٣٣) نقطة من بدء التغير في متوسط العملية.

المفصل الرابع

غرانط المراقبة للمتغيرات - متوسط طول الدورة لكشف تغير (١,٥) انحراف معياري هو:


$$ARL = \frac{1}{1-\beta} = \frac{1}{1-0.3616} = 1.6$$

- متوسط طول الدورة لكشف تغير (٢٠٠) انحراف معياري هو:

$$ARL = \frac{1}{1-\beta} = \frac{1}{1-0.0705} = 1.1$$

ويوضح الجدول (٤-١٠) والشكل (٢٦-٤) أطوال الدورة لقيع مختلفة من أحجام التغير فـــي مخرجـــات العملية بوحدات الانحراف المعياري وأحجام المجموعات الجزئية، وبالحظ من الشكل أن قيم أطوال الدورة كبيرة عند التغيرات الصغيرة، وتكون قيم الدورة قريبة من الواهد الصحيح لكشف التغيرات التي تزيد على انحر افيين معياريين وللمجموعات الجزئية التي تزيد أحجامها على (٤) وحدات.

شكل (٤-٢٦): أطوال الدورة لقيم مختلفة من أحجام التغير في مخرجات العملية بوحدات الانحراف المعياري وأحجام المجموعات الجزئية



جدول (1-1): أطوال الدورة (ARLs) لقيم مختلفة من أحجام التغير في مخرجات العملية بوحدات الاحراف المعياري وأحجام المجموعات الجزئية

				<u>`</u>				
			عاتِ الجزئية	مجام المجمو	1			
20	15	10	5	4	3	2	1	حجم التغير
370.4	370.4	370.4	370.4	370.4	370.4	370.4	370.4	0.00
33.4	47.3	73.3	133.2	155.2	184.2	223.9	281.1	0.25
4.5	7.0	12.8	33.4	43.9	60.7	90.6	155.2	0.50
1.6	2.2	3.8	10.8	15.0	22.5	38.1	81.2	0.75
1.1	1.2	1.8	4.5	6.3	9.8	17.7	43.9	1.00
1.0	1.0	1.2	2.4	3.2	5.0	9.2	25.0	1.25
1.0	1.0	1.0	1.6	2.0	2.9	5.3	15.0	1.50
1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	2.0	3.3	9.5	1.75
1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.5	2.3	6.3	2.00
1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.7	4.4	2.25
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.4	3.2	2.50
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	2.5	2.75
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	2.0	3.00
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.7	3.25
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	3.50
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	3.75
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	4.00
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	4.25
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	4.50
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.00

المصدر: تم حساب قيم أطوال الدورة باستخدام برنامج إكسل

٤-٢-٧ خريطتا الوسيط والمدى:

تستخدم خريطة الوسيط (Median Control Chart) لضبط ومراقبة متوسط العملية، ويرجع شيوع استخدام الخريطة في الماضي إلى سهولة الحسابات اللازمة لإعدادها، والوسيط هو قيمة المشاهدة التي تتوسط المشاهدات بعد ترتيبها تصاعبياً أو تتازلياً إذا كان عدد المشاهدات فردياً ومتوسط قيمتي المشاهدات الوسطيتين إذا كان عدد المشاهدات زوجياً. ولتسهيل حساب الوسيط شاع في الماضي استخدام أعداد فردية لحجم المجموعة الجزئية (٣، ٥، ٧،٠٠). ويعاب على خريطة الوسيط أنها أقل حساسية في كشف التغيرات في مخرجات العملية في

حالة وجود قيم متطرفة، ربما تكون مؤشراً لوجود أسباب خاصة (Farnum 1994, p. 192). وفيما يلي خطوات إعداد خريطة الوسيط:

- * حساب الوسيط لكل مجموعة جزئية ($\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \tilde{x}_4, \tilde{x}_6$).
- * رسم قيم وسائط المجموعات الجزئية في شكل نقاط ومن ثم توصيلها بخطوط مستقيمة.
- * يتم أحياناً رسم القيم الفردية للمجموعات الجزئية في شكل نقاط فقط (Farnum 1994; p.192). وهنا يجب مُلاحظة أن نقاط القيم الفردية قد تقع خارج حدي المراقبة؛ لأنها أكثر تثنتاً من قيم الوسيط، إلا أنه لا تُفسر على أنها مؤشرات لوجود أسباب خاصة.
 - * ولرسم حدود المراقبة لخريطتي الوسيط والمدى يتم استخدام معادلات مختلفة:

أولاً - معادلات حدود مراقبة تعتمد قيمتي الوسط الحسابي الكلي ومتوسط المدى (Farnum 1994, p. 192):

خريطة الوسيط:

 $UCL = \overline{x} + A_6 \overline{R}$: (UCL) حد المراقبة العلوي (UCL): $\overline{x} + A_6 \overline{R}$: (UCL) الخط المركب خيري: \overline{x} . (۲٦-٤) حد المراقبة المغلي (LCL = $\overline{x} - A_6 \overline{R}$: (LCL)

حيث إن: $\frac{1}{2}$ الوسط الحسابي الكلي \overline{R} الوسط الحسابي لقيم مدى المجموعات الجزنية. خريطة المدى:

 $UCL=D_1\overline{R}:(UCL)$ حد المراقبة العلوي (UCL) حد المراقبة العلوي الخط المركزي $\overline{R}=\overline{R}:$ حد المراقبة السفلي (LCL = $D_3\overline{R}:(LCL)$

تأتياً - معادلات حدود مراقبة تعتمد قيمتي الوسيط الكلي ووسيط المدى

:((Grant and Leavenworth 1988; pp. 375-377)) (Besterfield 2001, p.210))

خريطة الوسيط:

$$UCL=Md_{Md}+A_{5}R_{Md}$$
: (UCL) حد المراقبة العلوي (UCL $Md_{Md}+A_{5}R_{Md}$: (UCL) الخط المركبين Md_{Md} (Md_{Md}): $UCL=Md_{Md}$ حد المراقبة السفلي (LCL) $UCL=Md_{Md}$

خريطة المدى:

$$UCL = D_6 R_{Md}$$
 :(UCL) حد المراقبة العلوي (UCL) الخط المرك R_{Md} :(V^{q-1}) $UCL = D_5 R_{Md}$:(LCL) حد المراقبة السفلي (LCL)

حيث إن: Md_{Md} الوسيط الكلي، R_{Md} وسيط قيم مدى المجموعات الجزئية، و A_{Md} ورود المراقبة (Besterfield, 2001, p. 211) (A_{Md} وسيط قيم مدى المجموعات الجزئية ولإعداد الخريطة يتم رسم حدود المراقبة ونقاط الخريطة، وهي تمثل قيم وسائط المجموعات الجزئية بالنسبة لخريطة الوسيط وقيم مدى المجموعات الجزئية لخريطة المدى.

مثال (٤-٨):

من ضمن أنشطة إدارة الجودة الشاملة التي ينفذها أحد المستشفيات الحكومية قياس مدى رضاء المستفيدين من خدماتها. ويتم قياس الرضا عن الخدمات الطبية باستخدام استبانة تتكون من عدة محاور وعناصر طُورًت على مقياس ليكرت (Likerr Scale) تشمل: فترة الانتظار، وتعامل الأطباء والممرضين، نظافة غرف المعاينة والتنويم، خدمة التمريض، الغذاء، ونحو ذلك. ويتكون المقياس من خمس نقاط هي: راض تمام الرضا، راض، راض إلى حد ما، غير راض، غير راض جداً، ويتم أخذ عينة عشوائية قوامها (۱۰) من مرضى الخروج يومياً لتعبئة استبانة الرضا. ويتم تحليل البيانات بإعداد خرائط المراقبة لبيانات كل ثلاثة أسابيع، الجدول التالي (٤-١١) يوضح بيانات درجات الرضا الكلي (٥٠٤١) عن خدمات التنويم الفترة من ١١٤/٥٠٠٠م وإلى ٢١/٤/٥٠٠٠م، المطلوب إعداد خريطة الوسيط والمدى لدرجات الرضا العام عن خدمات التنويم باستخدام المعادلات (٤-٢٠)، هل العملية تحت المراقبة الإحصائية؟

الحل:

أولاً - خريطة الوسيط:

لإعداد الخريطة تم حساب وسيط ومدى أية مجموعة جزئية (الجدول 4-11)، ثُمَّ تَمَّ حساب حدود المراقبة لخريطة كما يلي:

$$\bar{x} = \frac{3+2+4+\dots+3}{210} = 3.671$$
: Illuming like in its like in

$$\overline{R} = \frac{1+2+2+...+2}{21} = 1.524$$
 are likely likely and $R = \frac{1+2+2+...+2}{21}$

$$UCL = \overline{x} + A_6 \overline{R} = 3.671 + 0.365 \times 1.524 = 4.23$$
 : (UCL) حد المراقبة العلوي

 $\frac{1}{x} = 3.671$ الخط المركزى: 3.671

$$LCL = x\overline{x} - A_6 \overline{R} = 3.671 - 0.365 \times 1.524 = 3.12$$
 (LCL) حد المراقبة السفلي

حيث إن قيمة الثابت (A₆) لمجموعة جزئية حجمها (10) تساوي (0.365). وباستخدام برنامج إكسل تم رسم خريطة الوسيط كما يوضح الشكل (27-4).

تُاتياً - خريطة المدى:

لإعداد الخريطة تم حساب قيم مدى المجموعات الجزئية ووسطها الحسابي. وفيما يلي حدود المراقبة لخريطة المدى:

 $UCL = D_4 \overline{R} = 1.777 \times 1.524 = 2.71$: (UCL) حد المراقبة العلوي

 \vec{R} = 1.524 :الخط السركزي

 $LCL = D_3 \hat{R} = 0.223 \times 1.524 = 0.34$:(LCL) حد المراقبة السفلي

حيث إن قيمة الثابت (D_3) و (D_3) لمجموعة جزئية حجمها (١٠) تساوي (1.777) و (0.223) على التوالي. وباستخدام برنامج إكسل تم رسم خريطة المدى كما يوضح الشكل (-1 ٢٨-٤).


جدول (٤-١١): درجات الرضا ألعام عن خدمات التنويم في أحد المستشفيات الحكومية

المدى	الوسيط		_			الرضا	درجات					الددد
R	$ ilde{x_i}$	X ₁₀	Χg	X ₈	X ₇	x ₆	X ₅	X4	X ₃	X ₂	X ₁	اليوم -
1.0	3.5	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	1
2.0	4.0	4	4	4	4	4	4	3	3	4	2	2
2.0	4.0	3	4	4	3	4	4	3	4	5	4	3
1.0	3.0	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4
2.0	4.0	3	4	4	2	3	3	4	4	4	4	5
2.0	4.0	4	3	4	4	3	4	3	3	4	5	6
1.0	4.0	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	7
2.0	3.5	5	3	3	5	3	3	5	3	5	4	8
1.0	3.5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	9
1.0	4.0	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	10
1.0	3.5	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	11
1.0	4.0	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	12
2.0	3.5	4	4	3	4	3	3	3	4	5	3	13
1.0	4.0	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	14
2.0	4.0	3	4	4	4	3	5	4	4	3	3	15
2.0	4.0	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	16
2.0	4.0	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	17
2.0	4.0	4	4	3	5	4	4	5	4	4	4	18
1.0	3.5	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	19
1.0	4.0	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	20
2.0	3.5	3	4	4	5	3	4_	3	3	4	3	21


^{*} ٥ = راض تمام الرضا، ٤ = راض، ٣ = راض إلى حد ما، ٣ = غير راض، ١ = غير راض تماماً.

شكل (٤-٢٧): خريطة الوسيط لدرجات الرضا الكلي عن خدمات التنويم في أحد المستشفيات الحكومية

5.0 -



شكل (٤-٢٨): خريطة المدى لدرجات الرضا الكلي عن خدمات التنويم في أحد المستشفيات الحكومية



تفسير الخريطة:

يتضح من خريطة المدى (٤-٢٨) أن العملية غير مستقرة لوقوع أربع نقاط (9,10,11,12) من أصل خمس نقاط متتالية في المنطقة (B)، وكذلك لوقوع أربعة نقاط أخرى (15,16,17,18) من أصل خمس نقاط متتالية في المنطقة (B). ففي الحالة الأولى بلغت قيمة مدى درجات الرضا عن خدمات التنويم درجة واحدة، في حين بلغت قيمة المدى في الحالة الثانية درجتين، وتشير حالة عدم المراقبة الأولى إلى استقرار مستوى خدمات التنويم، في حين تشير حالة عدم المراقبة الثانية إلى عدم ثبات مستوى خدمات التنويم في الفترة من اليوم الخامس عشر إلى الثامن عشر.

وبالنظر إلى خريطة الوسيط (شكل ٤-٢٧) يلاحظ أن العملية غير مستقرة أيضاً؛ لوقوع نقطة المجموعة الجزئية الرابعة تحت حد المراقبة السفلي، فضلاً عن وقوع أربع نقاط أخرى (15,16,17,18) من أصل خمس نقاط متتالية في المنطقة (B). ويتضح من الجدول أن حدوث حالة عدم المراقبة كان في اليوم الرابع (المجموعة الجزئية ٤) والأيام من التاسع إلى الثاني عشر والأيام من الخامس عشر إلى الثامن عشر.

ولوجود أربع حالات خارج مراقبة ظهرت صعوبة في تعقب الأسباب الخاصة من ورائها. وبافتراض تحديد السبب أو الأسباب الخاصة من وراء حالة عدم المراقبة الأولى في خريطة المدى تم حذف المجموعة الجزئية التاسعة، بداية نمط وقوع أربع نقاط من أصل خمس نقاط، وتم إعادة رسم خريطتي الوسيط والمدى، وأظهرت الخريطتان أربع حالات عدم مراقبة أخرى. ومن ثم تكررت عملية الحذف لتشمل المجموعات الجزئية العاشرة والحادية عشرة والرابعة ولم تظهر الخريطة حالة المراقبة. ويرجع ذلك إلى تقارب قيم درجات الرضا التي تؤدى إلى الحصول على قيم ثابتة لقيم كل من المدى والوسيط. لذا ينصح في مثل هذه الحالات بما يلي:

- استخدام مقباس ذي مدى أكبر من النقاط الخمس، وليكن عشر نقاط مثلاً.
- تحويل البيانات إلى وصفية (Attribute) بحيث يمثل الرضا عن خدمات التنويم (الدرجات من ٣ إلى ٥) وعدم الرضا (الدرجتين ١ و٢) واستخدام خريطة نسبة عدم المطابقة التي سيتم دراستها في الفصل السادس.

٤-٢-٨ خريطنا المشاهدات الفردية والمدى المتحرك:

في حالات كثيرة يصعب أخذ مجموعات جزئية من مخرجات العملية يزيد حجم كل منها على مـشاهدة واحدة. وفيما يلي أمثلة لحالات يفضل فيها استخدام مشاهدة واحدة من مخرجات العملية لإعداد خريطة المراقبة. (Amsden, Buller and Amsden 1998, p.71-73.):

- * بطء معدلات الإنتاج؛ ففي مثل هذه الحالات تكون الفجوات الزمنية بين القياسات المتتالية كبيرة بحيث يصعب تأسيس مجموعات جزئية.
 - * في بعض العمليات يتم فحص ألي لجميع الوحدات المنتجة وبذلك لا يوجد أساس للمجموعات الجزئية.

- * في بعض العمليات تختلف القياسات المتكررة لمخرجات العملية فقط بسبب خطأ في التحليل أو المختبر، كما بحدث ذلك في العديد من العمليات الكيميائية.
 - وجود اختلافات ضئيلة جداً في مخرجات العملية المراد مراقبتها وضبطها.
 - * ارتفاع تكلفة قياس / اختبار الوحدات المنتجة أو أن عملية القياس تستغرق وقتاً طويلاً.

توجد خرائط مراقبة عديدة تم تطويرها لمراقبة المشاهدات الفردية. وفي هذا الجزء نتاول ما يعرف بخريطتي المشاهدات الفردية والمدى المتحرك (X and Moving Range-Chart).

خريطتا المشاهدات الفردية والمدى المتحرك:

خريطة المشاهدات الفردية:

لإعداد خريطة المشاهدات الفردية يتم انباع الخطوات التالية:

* تقدير الانحراف المعياري لمخرجات العملية بحساب ما يعرف بقيم المدى المتحرك (Moving ranges). والمدى المتحرك هو القيمة المطلقة للفرق بين قيمتي مشاهدتين متتاليين. فإذا كان لدينا عدد g مشاهدة من مخرجات عمليه المتحرك هو القيمة المطلقة للفرق بين قيمتي مشاهدتين متتاليين. فإذا كان لدينا عدد g مشاهدة من مخرجات عمليه عمليه مساهدات $(X_1,X_2, X_3, X_3, (X_2,X_3), (X_3,X_4),...,(X_{a,1},X_a))$ هي:

$$|x_2-x_1|, |x_3-x_2|, |x_4-x_3|, ..., |x_g-x_{g-1}|$$

ويتم حساب متوسط قيم المدى المتحرك كما يلى:

$$\overline{MR} = \frac{1}{g-1} \sum_{i=1}^{g-1} |x_{i+1} - x_i|$$

ثم يتم تقدير الانحراف المعياري لمخرجات العملية حسب المعادلة التالية:

$$\hat{\sigma} = \frac{\overline{MR}}{d_1}$$

وبما أن قيمة d₂ يساوي (1.128) لمجموعة جزئية حجمها يساوي (2)، فإن معادلة تقدير الانحراف المعيارى تصبح:

$$\hat{\sigma} = \frac{\overline{MR}}{1.128}$$

* يتم حساب حدي المراقبة لمتوسط العملية باستخدام المعادلات التالية:

لقصل الرابع خرائط المراقبة للمتغيرات

$$UCL = \overline{x} + 3\left(\frac{\overline{MR}}{1.128}\right) = \overline{x} + 2.660\overline{MR}$$
 : (UCL) حد المراقبة العلوي (۳۰-٤) \overline{x} : (UCL) الخط المرك زي: \overline{x} حد المراقبة السفلي (LCL = \overline{x} - 3 $\left(\frac{\overline{MR}}{1.128}\right)$ = \overline{x} - 2.660 \overline{MR} : (LCL)

حيث إن \bar{x} هو الوسط الحسابي لجميع المشاهدات الفردية ونقاط الخريطة هي قيم المشاهدات الفردية (x_i) ،

خريطة المدى المتحرك:

ولمراقبة التشتت في مخرجات العملية يتم عادة إعداد خريطة المدى المتحرك، حيث يتم حساب حدي المراقبة لخريطة المدى كما يلى:

$$UCL = D_4 \overline{MR} : (UCL)$$
 حد المراقبة العلوي $\overline{MR} : \overline{MR}$ الخط المرك زي: \overline{MR} حد المراقبة السفلي (LCL): صفر

خريطتا المشاهدات الفردية والمدى المتحرك (حالة معرفة معالم خاصية الجودة):

خريطة المشاهدات الفردية:

لإعداد خريطة المشاهدات الفردية في حالة القيم المعيارية أو معرفة كل من الوسط الحسابي والانحراف المعياري للمجتمع يتم استخدام المعادلات التالية:

خريطة المشاهدات الفردية (X-chart):

$$UCL=\mu_0+3\sigma_0:(UCL)$$
حد المراقبة العلوي $\mu_0:(UCL)$ الخط المرك ري: $\mu_0:UCL=\mu_0-3\sigma_0:(LCL)$ حد المراقبة السفلي $LCL=\mu_0-3\sigma_0:(LCL)$

الانحراف المعياري للمجتمع، ونقاط الخريطة هي قيم σ_0 الوسط الحسابي للمجتمع و μ_0 حيث إن: (X_i) المشاهدات الفردية

خريطة المدى المتحرك (MR-chart):

$$UCL = D_4 d_2 \sigma 0 = 3.267 \times 1.128 \sigma_0 = 3.685 \times \sigma_0$$
 : (UCL) حد المراقبة العلوي (UCL) الخط المرك حديث $CL = d_2 \sigma_0 = 1.128 \sigma_0$: (LCL) حد المراقبة السفلي (LCL = $D_3 d_2 = 0$: (LCL)

حيث إن و σ_0 الانحراف المعياري للمجتمع، σ_0 و σ_0 هي ثوابت بعتمد قيمها على حجم المجموعة المجزئية؛ وفي هذه الحالة تم افتراض أن حجم المجموعة الجزئية يساوي (٢) ونقاط الخريطة هي قيم المدى المتحرك.

مثال (٩-٤):

تنتج شركة دواء خافضاً للحرارة في شكل أقراص، يحتوي القرص الواحد على ٥٠٠ ملجم من البارسيتمول (Paracetmol 500mg)، يقوم قسم الجودة بالشركة بأخذ قرص بصورة عشوائية بعد كل ثماني ساعات لإجراء التحليل الكيمائي للتأكد من محتوى القرص لمادة البارسيتمول بالمواصفة المطلوبة. الجدول التالي يوضح محتويات عينة أخدت عشوائياً من الدواء الخافض للحرارة للفترة من ٣/١٠٣/١م إلى المناهدات الفردية والمدى المتحرك للتأكد من استقرار العملية.

الحل:

أولاً - خريطة المشاهدات الفردية :

لإعداد الخريطة تم حساب قيم المدى المتحرك ومنوسط قيم المدى وحساب الوسط الحسابي الكلي لمحتوى الأقراص المختارات من البارسيتمول (جدول ٢٠٢٤).

- قيم المدى المتحرك: تم حساب المدى المتحرك للمشاهدات الثلاث الأولى، مثلاً كما يلي:

$$MR_1 = |x_2 - x_3| = |498.902 - 498.247| = 0.655$$

 $MR_2 = |x_3 - x_2| = |499.033 - 498.902| = 0.131$

- متوسط قيم المدى:

$$\overline{MR} = \frac{1}{g-1} \sum_{i=1}^{g-1} |x_{i+1} - x_i| = \frac{0.655 + 0.131 + ... + 1.171}{24} = 2.84$$

- الوسط الحسابي الكلي:

$$\bar{x} = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} x_i = \frac{498.247 + 498.902 + ... + 499.527}{25} = 500.66$$

وتم حساب حدي المراقبة لمنوسط محتوى الأقراص من البارسيتمول كما يلي:

 $UCL = \bar{x} + 2.660 \overline{MR} = 500.66 + 2.66 \times 2.84 = 508.22$: (UCL) حد المراقبة العلوي

الخط المركزي: 500.66 = x

 $LCL = \overline{x} - 2.660 \overline{MR} = 500.66 - 2.66 \times 2.84 \times 493.10$:(LCL) حد المر افية السفلي

ومن ثم تم إعداد الخريطة باستخدام برنامج اكسل كما يوضع الشكل (٢-٢٩).

ثانياً - خريطة المدى المتحرك:

تم إعداد خريطة المدى المتحرك باستخدام معادلات حدود المراقبة كما يلى:

 $UCL = D_4 \overline{MR} = 3.267 \times 2.84 = 9.28$: (UCL) حد المراقبة العلوي

الخط المركزي: 2.84 = MR

حد المراقبة السفلى (LCL)؛ صفر

ثم تم إعداد الخريطة باستخدام برنامج إكسل كما يوضح الشكل (٢٠-٤).


خرائط المراقبة للمتغيرات العينة من البارسيتمول والحسابات اللازمة لخريطتي جدول (٢-٢): بياتات محتويات العينة من البارسيتمول والحسابات اللازمة لخريطتي المشاهدات الفردية والمدى المتحرك

التاريخ	الزمن	المجموعة الجزئية	كمية البارسيتمول ٪	المدى المتحرك MR
۲۰-أكتوبر-۲۰	۲۰:۷۰ ص	1	498.247	_
	۲ - ۳: ۰ -	2	498.902	0.655
	¿ . 11:	3	499.033	0.131
٤ ، -أكتوبر - ٣ ،	۲۲٬۰۰ ص	4	507.141	8.108
	٠٠٣٤٠٠ م	5	499.194	7.947
	× 111:00	6	498.497	0.697
ه، -أكتوبر -٣،	۲۲۰۰ ص	7	505.162	6.665
	۲۰۲۲۰۰	8	500.693	4.469
	4 - 111: -	9	504.89	4.197
٠٦-أكتوبر-٣،	۲۲:۱۱ ص	10	503.983	0.907
	۲ - ۲:۰۰	11	500.523	3.46
	2 . 111	12	500.101	0.422
۷، -اکتوبر - ۲،	۰۷:۰۰ ص	13	503.63	3.529
	۲ ، ۳:۰ ،	14	502.018	1.612
	۲۰۱۱:۰۰	15	499.765	2.253
۸ أكتوبر - ۲ ،	۰۷:۰۰ ص	16	501.048	1.283
	٠٠٣:٠٠	17	500.337	0.711
	٠٠١١:٠٠ م	18	504.902	4.565
۹أكتوبر - ۲ .	۲۲:۱۰ ص	19	499.365	5.537
	٠٠:٠٠ ع	20	499.771	0.406
	¢ . 11:	21	495.502	4.269
۱۰-أكتوبر-۲۰	۰۰:۲۰ ص	22	495.683	0.181
	، ۳:۰۰	23	497.921	2.238
	× + 1 1 : + 4	24	500.698	2.777
۱۱-أكتوبر -۲.	۰۷:۰۰ ص	25	499.527	1.171

شكل (٤ - ٢٩): خريطة المشاهدات الفردية لمحتوى الأقراص من البارسيتمول



شكل (٤- ٣٠): خريطة المدى المتحرك لمحتوى الأقراص من البارسيتمول



تفسير الخريطة:

يستشف من الشكل (٤-٣٠) - خريطة المدى المتحرك - أن تشتت أو تباين محتوى الأقراص من البارسيتمول في حالة استقرار أو ضبط إحصائي، لوقوع جميع نقاط الخريطة داخل حدي المراقبة وعدم وجود أي أنماط غير عادية في نقاط الخريطة. كما يظهر من الشكل (٤-٢٩) أن متوسط محتوى الأقراص من البارسيتمول

خرائط المراقبة للمتغيرات الفصل الرابع

في حالة استقرار أو ضبط إحصائي؛ لوقوع جميع نقاط الخريطة داخل حدي المراقبة وعدم وجود أي أنماط غير عادية في نقاط الخريطة.

متّال (۱۰-٤):

من بيانات المثال السابق (3-9) أظهرت البيانات التاريخية أن الوسط الحسابي لمحتوى قرص خافض الحرارة من البارسيتمول يساوي (500) ملجم بانحراف معياري قدره $(7, \Lambda)$ ملجم. المطلوب إعداد خريطتي المشاهدات الفردية والمدى المتحرك باستخدام قيمتي الوسط الحسابي والانحراف المعياري لمحتوى القرص من البارسيتمول.

الحل:

أولاً - خريطة المشاهدات الفردية:

لإعداد الخريطة تم حساب حدي المراقبة للخريطة كما يلى:


- $UCL = \mu_0 + 3\sigma_0 = 500 + 3 \times 2.8 = 508.4$:(UCL) حد المراقبة العلوي
 - $\mu_0 = 500$: الخط المرك
- $LCL = \mu_0 3\sigma_0 = 500 3 \times 2.8 = 491.60$:(LCL) حد المراقبة السفلي ونقاط الخريطة هي قيم المشاهدات الفردية (x_i).


ثانياً - خريطة المدى المتحرك:

- $UCL = 3.685 \times \sigma_0 = 3.685 \times 2.8 = 10.32$:(UCL) حد المرافبة العلوي
 - $CL = 1.128\sigma_0 = 1.128 \times 2.8 = 3.16$ الخط المركزي:
 - $LCL = D_3 d_2 = 0$:(LCL) حد المراقبة السفلي


ونقاط الخريطة هي قيم المدى المتحرك كما تم حسابها في المثال السابق.

ومن ثم تم إعداد الخريطتين باستخدام برنامج إكسل كما يوضح الشكلان (1 – 1) و (2 – 1). وينضح من الشكلين أن متوسط وتشتت محتوى الأقراص من البارسيتمول في حالة استقرار أو مراقبة إحصائية، لوقوع جميع النقاط في كل من الخريطتين داخل حدي المراقبة مع عدم وجود أي أنماط غير عادية في نقاط الخريطتين. كما يلاحظ أن حدي المراقبة في الخريطتين (2 – 1) و (2 – 1) أوسع من حدي المراقبة في الخريطتين (2 – 1) و (2 – 1).





شكل (٤-٢٣): خريطة المدى المتحرك لمحتوى الأقراص من البارسيتمول



٩-٢-٤ خريطة المراقبة للمتغيرات المتعددة (Multivariate Control Chart):

٤-٢-٩-١ مدخل:

في الأجزاء السابقة تم مناقشة خرائط العراقبة لمتغير واحد (Univariale Control Charts) والتي تستخدم لمراقبة وضبط خاصية جودة واحدة. وباستخدام تلك الخرائط يتم رسم خريطة مراقبة واحدة لكل خاصية من خواص المراد مراقبتها. وفي حالة وجود خاصتين مرتبطتين أو أكثر يصبح استخدام خرائط المراقبة لمتغير واحد لكل متغير على حدة غير فاعل ويؤدي إلى استنتاجات خاطئة نظراً

لتجاهل الارتباط بين خواص الجودة المراد مراقبتها (Rayan 1989; p. 215). ولمراقبة عدة متغيرات في أن واحد تستخدم طرق مراقبة الجودة للمتغيرات المتعددة (Multivariate Quality Control).

ومن أمثلة المتغيرات المتعددة: مراقبة طولي القطر الداخلي (x_1) والقطر الخارجي (x_2) لخرطوم معدني ينتج في مصنع ما، ومراقبة الخواص الكيميائية الأساسية (معدلات الكالسيوم (x_1))، الفلورايد (x_2) ، والمصوديوم (x_3) ، الأملاح الذائبة (x_4) ، إلخ) لمياه صحة ينتجها أحد المصانع، .. إلخ. ومن مزايا استخدام طرق مراقبة الجودة للمتغيرات المتعددة :

- استخدام خريطة واحدة لمراقبة عدة متغيرات في أن واحد.
- خفض معدل الإنذارات الخاطئة في حالة وجود ارتباط بين خصائص الجودة (224-223 Rayan 1989; pp.223).

۲-۲-۴ خريطة مراقبة T - ۲-۴

توجد أنواع كثيرة من خرائط المراقبة التي تستخدم لمراقبة متغيرات متعددة أ. وفي هذا الجزء سندرس خريطة هوتلنج (Hotelling T^2 control chart)؛ لما لاستخدامها من انتشار واسع، حيث تستخدم خريطة أمراقبة متجه الوسط الحسابي لمتغيرات متعددة لها توزيع طبيعي متعدد متجه متوسطات المجتمع له يساوي ($\chi \sim N_p(\mu, \Sigma)$)، وتعتبر خريطة τ^2 الخريطة المناظرة لخريطة الوسط الحسابي لشوهارت التي تستخدم لمراقبة متوسط العملية لمتغير واحد.

و لإعداد الخريطة لعدد $p \ge 2$ من خواص الجودة يتم تحديد حجم المجموعة الجزئية $p \ge 2$ وعدد المجموعات الجزئية $p \ge 2$ بالطريقة نفسها التي تم شرحها في الجزء $p \ge 2$. حيث يتم قياس عدة خواص من أي عنصر تم اختياره في العينة مثل قياس الطول والعرض والوزن للوحدة المختارة، ويمكن كتابة أية مشاهدة من بيانات المتغيرات المتعددة لعدد $p \ge 2$ متفير عشوائي، و $p \ge 2$ مجموعة جزئية حجم كل منها يساوي $p \ge 2$ مشاهدة كما يلى:

$$x_{jki} \begin{cases} j = 1, 2, ..., p \\ k = 1, 2, ..., g \\ i = 1, 2, ..., n \end{cases}$$
 (4-34)

حدود المراقبة:

لإعداد الخريطة يتم حساب الإحصائية التالية التي تمثل نقاط الخريطة:

$$T_k^2 = n(\overline{\mathbf{x}}_k - \overline{\overline{\mathbf{x}}}) \cdot \mathbf{S}^{-1}(\overline{\mathbf{x}}_k - \overline{\overline{\mathbf{x}}})$$
 (4-35)

حبث إن:

n حجم المجموعة الجزئية

اللمزيد حول أنواع خرائط المراقبة للمتغيرات المتعددة يرجى الرجوع إلى (1985) Alt.

متجه المتوسطات الحسابية للعينة للمجموعة k، و \overline{X} متجه متوسطات المتغيرات لجميع المجموعات الجزئية، حيث

$$\overline{\mathbf{x}}_{k} = \begin{pmatrix} \overline{x}_{k1} \\ \overline{x}_{k2} \\ \vdots \\ \overline{x}_{kp} \end{pmatrix} \quad k = 1, 2, ..., g \quad \mathfrak{J} \qquad \overline{\overline{\mathbf{x}}} = \begin{pmatrix} \overline{x}_{1} \\ \overline{x}_{2} \\ \vdots \\ \overline{x}_{p} \end{pmatrix}$$

العينة التي أبعادها $(p \times p)$ عيث (Sample covariance matrix) العينة التي أبعادها $(p \times p)$ عيث S^{-1}

$$S = \begin{pmatrix} \overline{s_1}^2 & \overline{s_{12}} & \dots & \overline{s_{1p}} \\ \overline{s_{21}} & \overline{s_2}^2 & \dots & \overline{s_{2p}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{s_{p1}} & \overline{s_{p2}} & \dots & \overline{s_{p}}^2 \end{pmatrix}$$
(4-36)

وتمثل العناصر القطرية في المصفوفة متوسط تباينات العينة 3,2 لكل متغير، حيث

$$\bar{s}_{j}^{2} = \frac{1}{8} \sum_{k=1}^{g} s_{jk}^{2}$$
 $j = 1, 2, ..., p$

وتمثل العناصر غير القطرية متوسط التغايرات 📆 حيث

$$\overline{s}_{jh} = \frac{1}{g} \sum_{k=1}^{g} s_{jhk} \quad j \neq h$$

وبتبع الإحصاءة T^2 توزيع F بدرجتى حرية p و (p+1) حيث

$$T^{2} \sim \frac{p(g-1)(n-1)}{gn-g-p+1} F_{p,(gn-g-p+1)}$$
(4-37)

وبتحديد مستوى المعنوية (lpha) يتم حساب حد المراقبة العلوي للإحصاءات au^2 كما يلي:

$$UCL = \frac{p(g-1)(n-1)}{gn-g-p+1} F_{\alpha,p,(gn-g-p+1)}$$
 (4-38)

وفي حالة أخذ عدد كبير من المجموعات الجزئية (أكبر من ١٠٠) يتم استخدام حد المراقبة العلوي التالي:

$$UCL = \chi_{\alpha,p}^2 \tag{4-39}$$

أما حد المراقبة العنفلي لخريطة 7 فيساوى الصفر دائماً، كما لا يوجد خط مركزي في هذه الخريطة.

تفسير الخريطة:

ويشير وقوع نقطة واحدة τ_k^2 أو أكثر خارج حد المراقبة العلوي إلى وجود قيمة شاذة (outlier) يعزى لسبب خاص أو أمباب خاصة تؤثر في خصائص الجودة. ومن أهم عيوب استخدام خريطة المتغيرات المتعددة هو صعوبة تحديد المتغير أو المتغيرات المسئولة من حدوث السبب الخاص.

خرانط المراقبة للمتغيرات الفصل الرابع

وتستخدم الخريطة على مرحلتين هما: المرحلة الأولى التي يتم فيها تأسيس خريطة المراقبة لاختبار ما إذا كانت العملية مستقرة أم لا. والهدف من الخريطة في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار في العملية وتأسيس حدود المراقبة للمرحلة الثانية، والمرحلة الثاتية هي المرحلة التي يتم فيها مراقبة مخرجات العملية في المستقبل. وتستخدم في هذه المرحلة حدود المراقبة التالية:

$$UCL = \frac{p(g+1)(n-1)}{gn-g-p+1} F_{\alpha,p,(gn-g-p+1)}$$
 = حد المراقبة العلوي: $LCL = 0$ المراقبة السفلي: $LCL = 0$: مثال (۱۱-٤)

يقوم قسم الجودة بمصنع لمياه الشرب بأخذ أربع قوارير عشوائياً من إنتاج كل يوم لفحصها في المختبر بهذف مراقبة وضبط الخصائص الكيميائية للماء، الجدول التالي يوضح قياسات الكالسيوم (Calcium) والصوديوم (Sodium) لمدة (٢٠) يوماً للعينات التي تم سحبها عشوائياً من إنتاج هذه الفترة. ارسم خريطت الوسط الحسابي لكل متغير على حدة، ثم ارسم خريطة هوتلنج ثم، هل تشير البيانات إلى العملية غير مستقرة؟.

جدول (٤-٢): بياتات محتويات الماء من الكالسيوم والصوديوم

دىجىرغة				_		
الجزئية	(_	(مليغرام/لتر	وديوم (۲:۱)	<u>م</u>	کالسیوم (x_2) (ملیغرام/لتر)	
1	32.2	42	39.2	14	10.1 11.8 11.1 6.	.9
2	19.6	43.4	11.2	12.6	7.8 12.2 4.6 5.	.9
3	18.2	30.8	8.4	22.4	7.7 10.2 3.1 8.	.4
4	12.6	39.2	21	35	6.2 10.2 7.6 10),4
5	50.4	14	19.6	21	10.6 3.6 6.7 8.	.]
6	42	29	31	25.2	11.6 12.5 12.7 8.	.7
7	16.8	25.2	19.6	22.4	6.6 9.2 7.4 8.	.)
8	43.4	15.4	42	26.6	12.3 7 11.8 9.	.7
9	19.6	14	11.2	14	8 6.6 5.7 6.	.4
10	9.8	15.4	49	42	3.6 5.5 7.3 6.	.7
11	14	11.2	26.6	12.6	6.4 6.9 8.8 4.	.8
12	15.4	28	37.8	43.4	6.9 8.7 10.9 12	2.2
13	30.8	22.4	43.4	21	9.9 8.8 11.5 7.	.7
14	29.4	26.6	23.8	28	9.9 8.1 9.7 9.	.8
15	25.2	26.6	25.2	4 9	9.4 9.7 9.8 13	1.2
16	21	22.4	28	16.8	7.7 8.8 10.1 6.	.9
17	18.2	19.6	22.4	36.4	6.9 7.1 7.7 10	0.6
18	30.8	39.2	25.2	23.8	10.1 11.2 8.5 8.	.3
19	26.6	28	22.4	19.6	8.5 10.4 8.7 8	3
20	14	15.4	18.2	22.4	4.9 5.3 5.7 6.	.4

الحل:

لإعداد خريطة T^2 تم حساب قيم الأوساط الحسابية والتباين لكل مجموعة جزئية لأي من المتغيرين وحساب التغاير ثم متوسطات هذه القيم كما موضح بالجدول (3-3). ثم باستخدام طرق الجبر الخطي تم حساب قيم T^2 لكل مجموعة جزئية. فمثلاً نم حساب T^2 للمجموعة الجزئية الأولى كما يلى:

$$T_1^2 = 4 \times \{31.9 - 25.39 - 10.0 - 8.444\} \begin{pmatrix} 106.808 & 17.7326 \\ 17.7326 & 3.733 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 31.9 - 25.39 \\ 10.0 - 8.444 \end{pmatrix}$$
$$= 4 \times \{6.46 - 1.531\} \begin{pmatrix} 0.04429 & -0.21037 \\ -0.21037 & 1.26712 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6.46 \\ 1.531 \end{pmatrix} = 2.629$$

تم تم حساب حد المراقبة العلوي عند قيمة (0,0027 = ١١) كما يلي:

$$UCL = \frac{2(20-1)(4-1)}{20\times4-20-2+1} F_{0.0027,2,(20\times4-20-2+1)} = \frac{114}{59} \times 6.5491 = 12.654$$


وباستخدام برنامج إكسل تم رسم الخريطة (شكل ٤-٣٢).

جدول (٤-٤): الأوساط الحسابية والتباينات والتغايرات وفيم T² لبياتات الكالسيوم والصوديوم


يوم واستويوم	, 404,	والارات وليس	_,, , _,,				
المجموعة الجزئية k	N _M	<u> </u>	s 2 _{1k}	s ² 2£	s_{12k}	T_k^{Σ}	
ſ	31.9	10.0	158.597	4.689	27.242	2.629	
2	21.7	7.6	222.787	11.029	48.790	0.725	
3	20.0	7.4	86.730	9.137	27.323	1.292	
4	27.0	8.6	152.063	4.187	24.827	0.145	
5	26.3	7.3	268.357	8.523	41.603	9.082	
6	31.8	11.4	52.027	3.409	5.247	19.207	
7	21.0	7.8	13.067	1.216	3.967	0.783	
8	31.9	10.2	178.197	5.820	31.920	3.932	
9	14.7	6.7	12.413	0.929	3.383	4.280	
10	29.1	5.8	374.197	2.663	29.342	54.911	
11	16.1	6.7	50.307	2.716	9.450	3.390	
12	31.2	9.7	150.757	5.509	28.618	1.626	
13	29.4	9.5	105.840	2.629	16.193	1.279	
14	27.0	9.4	5.717	0.729	0.385	2.382	
15	31.5	10.5	136.547	3.209	20.837	7.167	
16	22.1	8.4	21.397	1.929	6.288	1.614	
17	24.2	8.1	69.743	2.949	14.338	0.192	
18	29.8	9.5	48.837	1.896	9.462	1.359	
19	24.2	8.9	14.863	1.087	3.080	2.280	
20	17.5	5.6	13.720	0.409	2.357	14.648	
المتوسطات	$\frac{1}{x_1} = 25.390$	$\frac{1}{x_2} = 8.444$	$\bar{s}_i^2 = 106.808$	$\bar{s}_{2} = 3.733$	$\bar{s}_{12} = 17.733$		

شکل (۲۳-٤):

خريطة T^2 لبياتات محتويات الماء من الكالسيوم والصوديوم




شكل (٣٤-٤): خريطة (Control Ellipse) لبياتات محتويات الماء من الكالسيوم والصوديوم




شكل (٤-٥٦):

خريطة الوسط الحسابي لمتغير الصوديوم



شكل (٢-٣٦): خريطة الوسط الحسابي لمتغير الكالسيوم



تفسير الخريطة:

يظهر من الشكل وقوع ثلاث نقاط خارج حد المراقبة العلوي، وهي: نقاط المجموعة الـسادسة والعاشرة والعشرين، حيث بلغت قيم T^2 (19,7۰۷) و (19,7۰۷) على التوالي. في حين بتبين من خريطت والعشرين، حيث بلغت قيم ثان العملية مستقرة لعدم وقوع نقطة خارج حدي المراقبة ولعدم وجود أي نمط أو اتجاه يشير إلى وجود أسباب خاصة (انظر الشكلين 7-7 و7-7). لذا يفضل استخدام خريطة المراقبة للمتغيرات المتعددة في مثل هذه الحالات. وبالنظر إلى الجدول (7-3) يلاحظ أن أعلى وأقل متوسط لمعدل الصوديوم في الماء تم تسجيلهما في اليوم السادس واليوم العشرين؛ مما قد يشير إلى وجود أسباب خاصة لارتفاع وانخفاض معدل الصوديوم في هذين اليومين. كما يلاحظ أن أكبر قيمة تباين في معدل الكالسيوم ثم تسجيله في اليوم العاشر مما يتضح منه وجود سبب خاص من وراء الاختلافات الكبيرة في معدلات الكالسيوم في هذا اليوم.

يستخدم أحياناً بالإضافة إلى خريطة ⁷ 7 رسم مراقبة القطع الناقص (Control Ellipse) ، و هو يوضح منطقة المراقبة المشتركة للمتغيرات (Joint control region). والشكل (٣٤-٤) يوضح خريطة القطع الناقص للمتغيرين الكالسيوم والصوديوم، حيث يتضبح من الخريطة وقوع ثلاث نقاط خارج فترة الثقة.

٤-٣ التوزيع الطبيعي وخرائط المراقبة:

من الافتراضات الأساسية التي تقوم عليها نظرية خريطة المراقبة أن يتبع متغير خاصية الجودة التوزيع الطبيعي. غير أنه في الواقع توجد حالات كثيرة يكون توزيع المجتمع الذي سحبت من العينات بختلف عن التوزيع الطبيعي. ويؤدي عدم استيفاء هذا الفرض في بعض خرائط المراقبة إلى استنتاجات خاطئة؛ ذلك لأن قيم حدود المراقبة تتأثر بتوزيع المعاينة لخاصية الجودة المراد مراقبتها. كما أن التوزيعات الملتوية (Skewed كريد فيها وجود المشاهدات الشاذة مما ينتج عنه وقوع نقاط خارج حدي المراقبة تثير إلى حالة عدم مراقبة. وفيما يلى بعض النتائج المترتبة على عدم تبعية متغير خاصية الجودة للتوزيع الطبيعي:

- خريطة الوسط الحسابي: أوضحت معظم الدراسات أن عدم تبعية خاصية الجودة للتوزيع الطبيعي لا يوثر في أداء الخريطة إلا إذا كان توزيع المجتمع الذي سحبت منه العينات بعيداً عن التوزيع الطبيعي والطبيعي (Schilling and Nelson, 1976). وحسب نظرية النهاية المركزية (Central Limit Theorem)، إذا تم سحب عينات (مجموعات جزئية) حجمها (٤) وحدات أو أكبر فإن توزيع متوسطات العينات يقترب من التوزيع الطبيعي حتى إذا كان توزيع المجتمع الذي سحبت منه هذه المجموعات غير طبيعي. ويقترب توزيع متوسطات المجموعات الجزئية (Besterfield 2001, p.66).
- خريطتا المدى والانحراف المعياري: إن توزيع المعاينة لأي من المدى R والانحراف المعياري s غير متماثل (Non-symmetric) حتى في حالة تبعية خاصية الجودة للتوزيع الطبيعي. لذا فإن احتمال الوقوع في

الخطأ من النوع الأول α في خريطتي المدى والانحراف المعياري يختلف عن احتمال الوقوع في خطأ النوع الأول في خريطة الوسط الحسابي. كما أن خريطة المدى أكثر حساسية لعدم تبعية خاصية الجودة للتوزيع الطبيعي من خريطة الوسط الحسابي (Montgomery 2005, p.217).

خريطة المشاهدات الفردية: يتأثر أداء خريطة المشاهدات الفردية بعدم تبعية خاصية الجودة للتوزيع الطبيعي. حيث أوضحت دراسة (Borror. Monigomery. and Runger 1999) أن متوسط طول السدورة تحت المراقبة (in-control run length) يتأثر بعدم بعدم تبعية خاصية الجودة للتوزيع الطبيعي، حيث وُجِد أن متوسط طول الدورة تحت المراقبة يراوح ما بين (٤٠) و (٩٧) إذا كانت خاصية الجودة تتبع توزيع جاما متوسط طول الدورة تحت المراقبة يراوح ما بين (٢٠٠) في حالة التوزيع الطبيعي لذا من الضروري أن يتم التأكد من الستيفاء تبعية متغير خاصية الجودة للتوزيع الطبيعي في حالة المشاهدات الفردية قبل إعداد وتفسير الخريطة.

وفيما يلى بعض طرق معالجة مشكلة عدم تبعية متغير خاصية الجودة للتوزيع الطبيعي:

- زيادة أحجام العينات (المجموعات الجزئية)، خمس وحدات فأكثر اعتماداً على شكل توزيع خاصية الجودة.
- في حالة المشاهدات الفردية وإذا كان عدد المشاهدات كبير أ يمكن عمل تجميع للبيانات بعمل مجموعات جزئية، ثم إعداد خريطة الوسط الحسابي.
- استخدام إحدى تحويلات القوة لـ (Box and Cox, 1964 pp.211-252) لتحويل توزيع متغير خاصية الجودة لتوزيع طبيعي، ثم إعداد خريطة المراقبة المناسبة.
- في حالة معرفة توزيع متغير خاصية الجودة يمكن استخدام حدود الاحتمالات (Probability Limits) على أساس النموذج المناسب لتوزيع البيانات (94-90-1989; pp.90).

تمارين القصل الرابع:

ا. قام قسم ضبط الجودة بمصنع للخراطيم بأخذ (٢٤) مجموعة جزئية يتألف حجم كل منها من (١) خراطيم من إنتاج كل ساعة في أحد الأيام. والجدول التالي يوضح الأوساط الحسابية وقيم المدى لأطوال الخراطيم مقاسة بالسنتمترات. ارسم خريطتي الوسط الحسابي والمدى. هل العملية مستقرة؟ إذا أظهرت الخريطتان أن العملية غير مستقرة افترض أنه تم تحديد السبب أو الأسباب الخاصة، وأعد رسم الخريطتين باستبعاد المجموعات الجزئية سبب عدم الاستقرار.

المدى	الوسط الحسابي	رقم المجموعة الجزئية
0.759	30.154	1
0.884	30.018	2
1.622	30.293	3
1.377	30.224	4
1.776	29.838	5
1.191	30.307	6
1.001	30.165	7
1.133	29.826	8
0.779	29.995	9
0.658	29.595	10
0.645	29.999	11
1.746	30.362	12
2.516	30.225	13
1.678	29.848	14
0.849	29.692	15
1.013	29.979	16
1.061	30.138	17
1.45	30.008	18
1.399	29.616	19
1.409	30.082	20
0.825	30.066	21
0.759	29.943	22
1.441	30.279	23
1.605	29.919	24


٢. أعد حل السؤال (١) بافتراض أن حجم المجموعة الجزئية يساوي (٣) وحدات؟ قارن بين الخريطتين؟ فسر النتائج التي تحصل عليها، ماذا تلاحظ؟

٣. من مخرجات عملية ما تم أخذ (٢٠) مجموعة جزئية حجم كل منها يساوي (٨)، ووجد الوسط الحسابي

الفصل الرابع خراتط المراقبة للمتغيرات

لجميع المجموعات الجزئية $(\bar{x} = 28.5)$ ومتوسط قيم المدى $(\bar{R} = 1.6)$. احسب حدي المراقبة لخريطتي الوسط الحسابي و المدى.

٤٠ الشكل التالي يوضع خريطتي الوسط الحسابي والمدى لمخرجات عملية ما. هل العملية مستقرة (استخدم جميع اختبارات الكشف عن وجود أسباب خاصة).



- ٥. باستخدام برنامج إكسل، احسب لحتمالات كشف خريطة الوسط الحسابي للتغيرات التالية في متوسط مخرجات عملية: (٠,٥) انحراف معياري، (١,٠) انحراف معياري، و(١,٥) معياري و(٢,٠)، إذا كان حجم العينة (المجموعة الجزئية) يساوي (٧). واحسب متوسط أطوال الدورات (ARLs) لكشف هذه التغيرات.
- 7. القيم المعيارية للوسط الحسابي والانحراف المعياري لمخرجات إحدى العمليات هي: $(\sigma=8)_e$ ($\sigma=8)_e$ احسب حدي المراقبة الأعلى والأدنى لخريطة الوسط الحسابي إذا كان حجم المجموعة الجزئية ($\sigma=8$) وحداث. احسب طول الدورة تحت المراقبة (in-control run length)؟. احسب طول الدورة لكشف التغير في متوسط العملية من ($\sigma=8$) إلى ($\sigma=8$).
- ٧. تم إعداد خريطة وسط حسابي لمخرجات عملية ما على أساس مجموعة جزئية حجمها (٤) وحدات، ووجد أن حدي المراقبة الأعلى والأدنى هما: ٦,٢ و٢,٤ على التوالى. فما الانحراف المعياري لمخرجات هذه العملية؟.
- ٨. من مخرجات عملية صناعية تم أخذ (٣٥) مجموعة جزئية يتالف حجم كل من خمس (٥) وحدات، وتم قياس
 خاصية الجودة المراد ضبطها وحساب المجاميع التالية:

$$\sum_{i=1}^{25} \overline{x}_i = 624.0428, \quad \sum_{i=1}^{25} R_i = 56.1993$$

- احسب حدى المراقبة لخريطتي الوسط الحسابي والمدى.
- احسب نسبة مخرجات العملية غير المطابقة إذا كانت القيمة المستهدفة هي (٢٥,٠) وحدي مواصفات أعلى وأدنى (٢٥,٩) و (٢٤,١) على التوالي وبافتراض استقرار العملية.
- ٩. ينتج مصنع للسكر عبوات زنة العبوة (٢,٥) كولوجرام. قام قسم ضبط الجودة بالمصنع بأخذ (٢٦) مجموعة جزئية حجم كل منها يساوي (١٠) أكياس، والجدول يوضح أوزان الأكياس التي تم أخذها، هل العملية مستقرة؟ استخدم خريطتي الوسط الحسابي والانحراف المعباري.

_							<u> </u>	•		
				ن (کجم)	الأوزار					المجموعة الجزئية
2.44	2.16	2.67	2.48	2.79	2.31	2.55	2.53	2.63	2.70	1
2.42	2.44	2.50	2.23	2.41	2.44	2.28	2.18	2.57	2.46	2
2.17	2.56	2.44	2.75	2.47	2.24	2.40	2.78	2.54	2.49	3
2.38	2.61	2.62	2.71	2.18	2.02	2.41	2.72	2.50	2.62	4
2.57	2.46	2.61	2.60	2.01	2.26	2.27	2.26	2.41	2.14	5
2.71	2.14	2.70	3.07	2.70	2.96	2.99	2.79	2.19	2.69	6
2.52	2.32	2.12	2.13	2.55	1.90	2,25	2.53	2.44	2.55	7
2.80	2.53	2.66	2.78	2.55	2.17	2.37	3.12	2.50	2.64	8
2.74	2.64	2.43	2.43	2.51	2.43	1.78	2.26	2.50	2.65	9
3.05	2.63	2.30	2.21	2.89	2.46	2.29	2.74	2.30	2.56	10
2.63	2.10	2.26	2.42	2.36	2.23	2.39	2.26	2.11	2.50	11
2.56	2.41	2.20	2.54	2.62	1.98	2.29	2.47	2.19	2.66	12
2.37	2.06	2.53	2.91	2.81	2.62	2.41	2.87	2.51	2.17	13
2.50	2.01	2.35	2.54	2.71	2.55	2.53	2.66	2.66	2.45	14
2.83	2.66	2.46	2.26	2.11	2.42	2.56	3.06	2.20	3.02	15
2.81	2.97	2.22	2.80	2.41	2.57	2.47	2.69	2.91	2.63	16
2.67	2.70	2.51	2.30	2.65	2.71	2.16	2.59	2.79	2.46	17
2.46	2.46	2.78	2.70	2.63	2.22	2.44	2.45	2.92	2.53	18
2.67	2.74	2.19	2.73	2.28	2.57	2.47	2.31	2.64	1.99	19
2.35	2.53	2.62	2.27	2.86	2.42	2.63	2.85	2.17	2.50	20
2.72	2.62	2.86	2.44	2.49	2.64	2.67	2.63	3.08	2.82	21
2.81	2.39	2.12	2.77	2.79	2.40	2.41	2.90	2.57	2.30	22
2.65	2.26	2.94	2.48	2.35	2.62	2.70	2.54	2.46	2.43	23
2.46	2.51	2.64	2.64	2.59	2.41	2.67	2.62	2.61	2.09	24
2.66	2.34	2.56	2.08	2.50	2.50	2.37	2.88	2.53	2.85	25
2.55	2.14	2.28	2.82	2.97	2.76	2.35	2.67	2.34	2.01	26

١٠.من بيانات السؤال التاسع ارسم حدي الاحتمالات (Probability limits) التي طورها ريان (Rayan, 1989, p.90) لضبط الانحراف المعياري لأوزان أكياس السكر باستخدام برنامج إكسل، هل تشتت أوزان السكر مستقر؟

١١. باستخدام فكرة حدي الاحتمالات لخريطة الانحراف المعياري استق معادلات حدي الاحتمالات لخريطة التباين. هل يوجد اختلاف بين خريطة التباين والانحراف المعياري؟ ولماذا؟

القصل الخامس

خرائط المتوسطات المتحركة والجمع التراكمي

يُعاب على خرائط المراقبة لشوهارت التي ناقشناها في الفصل الرابع أن أية نقطة في الخريطة ليست لها علاقة ببيانات النقاط السابقة لها، أي عديمة الذاكرة (Memoryless). هذه الصفة تجعل خريطة شهوارت أقه حساسية في كثيف التغيرات الصغيرة المستمرة في مستوى العملية؛ مثل كثيف تغير في متوسط العملية في حدود واحد ونصف انحراف معياري أو أقل. وعلى الرغم من أنه يمكن تطبيق اختبارات الأنماط والاتجاهات غير العشوائية التي تستخدم لتفسير الخريطة بالنظر إلى جميع النقاط؛ إلا أن استخدام هذه الاختبارات تسهم في زيادة عدد الإنذارات الخاطئة (Woodall & Montgomery, 1999).

يتناول هذا الفصل خرائط المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك المُرجح أسيا والجمع التراكمي للانحرافات، وذلك مما يُستخدم استخداماً أساسياً للكشف عن التغيرات الصغيرة المستمرة في مخرجات العمليات. لذا تعتبر هذه الخرائط البديلة لخريطة المراقبة لشوهارت لمراقبة العمليات في المرحلة الثانية (إلى Phase)، وهي مرحلة ما بعد تأسيس الاستقرار في مخرجات العملية والتي تتصف بالتغيرات الصغيرة. وتعد هذه المرحلة مرحلة مراقبة مستمرة، تهدف إلى الكشف عن التغيرات في مخرجات العملية وتحديد الأسباب الخاصة من ورائها ومعالجة المشكلات.

٥-١ خريطة المتوسط المتحرك:

تستخدم خريطة المتوسط المتحرك (Moving Average Chart) لمراقبة متوسط مخرجات العملية في كشف التغيرات الصغيرة حالتي المشاهدات الفردية والمجموعات الجزئية. وتتميز الخريطة بأنها أكثر حساسية في كشف التغيرات الصغيرة مقارنة بخريطتي المشاهدات الفردية والوسط الحسابي. غير أنها أقل حساسية من خريطة المتوسط المرجح أسياً (EWMA) والجمع التراكمي (CUSUM). ونقاط الخريطة هي الوسط الحسابي لفترات زمنية محددة المدى (span)؛ وفي كل مرة بحتسب فيها المتوسط المتحرك تترك الفترة الأقدم وتضاف قيمة الفترة اللاحقة؛ ولذلك جاءت التسمية بالمتحرك. ويعتمد تحديد طول الفترة (w) المراد عندها حساب المتوسط المتحرك على مستوى التغيير المراد عندها حساب المتوسط الفترة كبيراً، أي أن العلاقية عكسية. كشفه، وبصورة عامة لكشف التغيرات الصغيرة يفضل أن يكون طول الفترة كبيراً، أي أن العلاقية عكسية. ويقترح بيسيل (134) (Bissell. 1994; p. 134) أن يكون طول س ما بين ٣ و ٥. فمثلاً في حالة المجموعات الجزئية بيساوي إذا كان طول المدى المراد عندة حساب المتوسط المتحرك (١٣) يساوى (٣) وعدد المجموعات الجزئية بيساوي إلى يتم حساب المتوسطات المتحركة كما يلى:

$$M_{1} = \overline{x_{1}}, \ M_{2} = \frac{\left(\overline{x_{1}} + \overline{x_{2}}\right)}{2}, \ M_{3} = \frac{\left(\overline{x_{1}} + \overline{x_{2}} + \overline{x_{3}}\right)}{3}, \\ M_{4} = \frac{\left(\overline{x_{2}} + \overline{x_{3}} + \overline{x_{4}}\right)}{3}, \\ \dots, \\ M_{g} = \frac{\left(\overline{x_{g-2}} + \overline{x_{g-1}} + \overline{x_{g}}\right)}{3}$$

$$: \underbrace{\left(\overline{x_{1}} + \overline{x_{2}} + \overline{x_{3}}\right)}_{2}, \\ \dots, \\ M_{g} = \frac{\left(\overline{x_{g-2}} + \overline{x_{g-1}} + \overline{x_{g}}\right)}{3}$$

$$M_{i} = \frac{1}{w} \left(\overline{x}_{i \to w + 1} + \overline{x}_{i \to w + 2} + \dots + \overline{x}_{i - 1} + \overline{x}_{i} \right) \text{ for } i \ge w$$
 (5-1)

الفصل الخامس وإذا كانت $\frac{x}{x}$ متغيرات عشوائية مستقلة ولها تباين مشترك مساوي $\left(\frac{\sigma^2}{\pi}\right)$ فإن تباين المتوسط المتحرك يأخذ الصبغة التالبة:

$$V(M_i) = \frac{1}{3V^2} \sum_{j=i-w_i+1}^{i} V(\bar{x}_j) = \frac{1}{W^2} \sum_{j=i-w_i+1}^{j} \frac{\sigma^2}{n} \cong \frac{\sigma^2}{n^{w_i}}$$
 (5-2)

٥-١-١ حدود المراقبة (حالة المجموعات الجزئية المتغيرة):

- نقاط الخريطة (Mi)

$$M_{i} = \begin{cases} \frac{\overline{x}_{1} + \dots + \overline{x}_{i}}{i} & \text{for } i \leq w \\ \frac{\overline{x}_{i} + \dots + \overline{x}_{i-\kappa+1}}{w} & \text{for } i > w \end{cases}$$
 (5-3)

- الخط المركزي (\bar{x}) :

$$\overline{\overline{x}} = \frac{n_1 \overline{x}_1 + n_2 \overline{x}_2 + \dots + n_g \overline{x}_g}{n_1 + n_2 + \dots + n_g}$$
(5-4)

.g حيث إن \bar{x} الوسط الحسابي للمجموعة الجزنية رقم

- حد المراقبة السفلي (LCL):

$$LCL_{i} = \begin{cases} \frac{\overline{z}}{x} - L\left(\hat{\sigma}/i\right) \sqrt{\frac{1}{n_{i}} + \dots + \frac{1}{n_{1}}} & \text{for } i \leq w \\ \overline{z} - L\left(\hat{\sigma}/w\right) \sqrt{\frac{1}{n_{i}} + \dots + \frac{1}{n_{i-w+1}}} & \text{for } i > w \end{cases}$$
 (5-5)

- حد المر اقبة العلوى (UCL):

$$UCL_{i} = \begin{cases} \frac{\overline{x}}{x} + L\left(\frac{\hat{\sigma}}{i}\right)\sqrt{\frac{1}{n_{i}} + \dots + \frac{1}{n_{1}}} & \text{for } i \leq w \\ \frac{\overline{x}}{x} + L\left(\frac{\hat{\sigma}}{i}\right)\sqrt{\frac{1}{n_{i}} + \dots + \frac{1}{n_{1-w+1}}} & \text{for } i > w \end{cases}$$
 (5-6)

$(n_i=n)$ حدود المراقبة (حالة المجموعات الجزئية الثابتة $(n_i=n)$):

- نقاط الخريطة (M_i)

$$M_{i} = \frac{\overline{x_{1}} + \dots + \overline{x_{i}}}{i} \qquad \text{for } i \leq w$$

$$= \frac{\overline{x_{i}} + \dots + \overline{x_{i-w+1}}}{w} \qquad \text{for } i > w$$
(5-7)

- الخط المركزي (\bar{x}) :

$$\overline{\overline{x}} = \frac{\overline{x_1} + \overline{x_2} + \dots + \overline{x_g}}{g} \tag{5-8}$$

$$LCL_{i} = \overline{x} - L\left(\frac{\hat{\sigma}}{i}\right)\sqrt{\frac{i}{n}} \qquad for \ i \le w$$

$$= \overline{x} - L\left(\frac{\hat{\sigma}}{w}\right)\sqrt{\frac{w}{n}} \qquad for \ i > w$$
(5-9)

- حد المراقبة العلوي (UCL):

$$UCL_{i} = \overline{x} + L\left(\widehat{\sigma}/i\right)\sqrt{\frac{i}{n}} \qquad for \ i \le w$$

$$= \overline{x} + L\left(\overline{\sigma}/v\right)\sqrt{\frac{w}{n}} \qquad for \ i > w \qquad (5-10)$$

٥-١-٣ حدود المراقبة (حالة المشاهدات الفردية):

- نقاط الخريطة (M_i):

$$M_{i} = (x_{1} + ... + x_{i})/i$$
 for $i \le w$
= $(x_{i} + ... + x_{i-w+1})/w$ for $i > w$ (5-11)

- الخط المركزي: (\overline{x}) :

$$\bar{x} = \frac{1}{g} \sum_{i=1}^{g} x_i \tag{5-12}$$

- حد المراقبة السفلى (LCL):

$$LCL_{i} = \overline{x} - \frac{L\hat{\sigma}}{\sqrt{i}} \qquad for \ i \le w$$

$$= \overline{x} - \frac{L\hat{\sigma}}{\sqrt{w}} \qquad for \ i > w \qquad (5-13)$$

- حد المراقبة العلوي (UCL):

$$UCL_{i} = \overline{x} + \frac{L\hat{\sigma}}{\sqrt{i}} \qquad for \ i \le w$$

$$= \overline{x} + \frac{L\hat{\sigma}}{\sqrt{w}} \qquad for \ i > w \qquad (5-14)$$

حيث إن: w طول الفترة المراد عندها حساب المتوسط المتحرك، وg عدد المجموعات الجزئية/المشاهدات الفردية، $\hat{\sigma} = \bar{S}/_{d_2}$ عن $\hat{\sigma} = \bar{S}/_{d_2}$ عند المعادلتين التاليتين: $\hat{\sigma} = \bar{S}/_{d_2}$ عند المعادلتين التاليتين التاليتين المعادلة المع

مثال (٥-١):

يقوم قسم مراقبة الجودة بمصنع للبراغي (مسامير) بأخذ عينة عشوائية حجمها (٥) براغي من إنتاج كل ساعة لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات. ويعتبر طول البرغي من أهم المواصفات التي بحرص المصنع على مراقبتها وضبطها. الجدول التالي يوضح أطوال البراغي التي نم اختيارها عشوائياً في أحد الأيام. المطلوب إعداد خريطة المتوسط المتحرك لهذه البيانات باستخدام طول فترة (w=3). هل العملية مستقرة (تحت الضبط الإحصائي)؟.

جدول (٥-١): بيانات أطوال البراغي (سم)

	11	ر ع. ع.	(<i>)</i> — .	
X 5	$X_{\mathcal{J}}$	Х3	<i>x</i> ₂	X 1	المجموعة الجزئية
6.998	6.976	7.000	7.001	7.001	1
7.001	6.989	6.998	7.000	7.000	2
7.000	6.997	6.998	7.000	6.999	3
7.000	6.993	7.002	7.001	7.001	4
7.001	7.015	7.000	7.000	7.001	5
7.000	6.978	6.999	6.999	6.999	6
6.999	7.013	7.001	6.999	6.999	7
7.001	7.010	7.002	6.998	7.000	8
7.000	6.992	7.000	7.000	7.001	9
6.999	6.985	7.000	7.001	7.001	10
7.000	6.977	6.999	7.000	6.999	1)
6.998	6.990	7.001	6.999	6.998	12
6.999	7.015	7.000	6.999	7.000	13
7.000	7.030	7.002	7.001	7.001	14
7.001	6.982	6.999	7.000	7.000	15
6.999	7.001	7.000	7.001	6.999	16
7.000	7.008	7.000	7.000	7.000	17
7.000	6.997	7.001	6.999	6.999	18
7.001	6.982	7.002	7.000	7.001	19
7.000	7.009	6.999	7.002	7.001	20
7.000	7.003	7.005	7.000	7.000	21
7.000	6.989	7.001	7.002	6.999	22
7.001	7.003	7.002	6.999	7.000	23
7.002	7.033	6.999	6.998	7.001	24

الحل:

أولاً - تم حساب الوسط الحسابي للمجموعات الجزئية، ثم تم حساب الوسط الحسابي الكلي كما موضح بالجدول (٢-٥).

ثانياً - تم حساب نقاط الخريطة (المتوسطات المتحركة)، فمثلاً تم حساب المتوسطات الأربعة الأولى كما يلي:

$$M_1 = \frac{\bar{x_1}}{1} = 6.995$$

$$M_2 = \frac{(\bar{x_1} + \bar{x_2})}{2} = \frac{(6.995 + 6.998)}{2} = 6.996$$

$$M_3 = \frac{(\bar{x_1} + \bar{x_2} + \bar{x_3})}{3} = \frac{(6.995 + 6.998 + 6.999)}{3} = 6.997$$

$$M_4 = \frac{(\bar{x_4} + \bar{x_3} + \bar{x_2})}{3} = \frac{(6.999 + 6.999 + 6.999 + 6.998)}{3} = 6.999$$

ثالثاً - تم حساب الانحراف المعياري باستخدام المقدر $\hat{\sigma} = \overline{\mathbb{R}}_{d_2}$ حيث تم حساب المدى للمجموعات ومن شم حساب الوسط الحسابي لهذه المديات كما موضح بالجدول (٢-٥).

$$\hat{\sigma} = \overline{R}/d_2 = \frac{0.0140417}{2.326} = 0.0060368$$

رابعاً - حساب حدود المراقبة:

- نقاط حد المراقبة السفلى (LCL):

$$LCL_{1} = \overline{x} - 3(\overline{\phi}_{1}^{\prime})\sqrt{\frac{1}{n}} = 6.9998 - 3 \times \frac{0.00603683}{1}\sqrt{\frac{1}{5}} = 6.9917$$

$$LCL_{2} = \overline{x} - 3(\overline{\phi}_{2}^{\prime})\sqrt{\frac{2}{n}} = 6.9998 - 3 \times \frac{0.00603683}{2}\sqrt{\frac{2}{5}} = 6.9941$$

$$LCL_{3} = \overline{x} - 3(\overline{\phi}_{3}^{\prime})\sqrt{\frac{3}{n}} = 6.9998 - 3 \times \frac{0.00603683}{3}\sqrt{\frac{3}{5}} = 6.9951$$

$$LCL_{4} \dots LCL_{24} = \overline{x} - 3(\overline{\phi}_{3}^{\prime})\sqrt{\frac{3}{n}} = 6.9998 - 3 \times \frac{0.00603683}{3}\sqrt{\frac{3}{5}} = 6.9951$$

- نقاط حد المراقبة العلوي (UCL):

$$UCL_{1} = \overline{x} + 3\left(\frac{\dot{\sigma}}{1}\right)\sqrt{\frac{1}{n}} = 6.9998 + 3 \times \frac{0.00603683}{1}\sqrt{\frac{1}{5}} = 7.0079$$

$$UCL_{2} = \overline{x} + 3\left(\frac{\ddot{\sigma}}{2}\right)\sqrt{\frac{2}{n}} = 6.9998 + 3 \times \frac{0.00603683}{2}\sqrt{\frac{2}{5}} = 7.0055$$


$$UCL_{3} = \overline{x} + 3\left(\frac{\ddot{\sigma}}{3}\right)\sqrt{\frac{3}{n}} = 6.9998 + 3 \times \frac{0.00603683}{3}\sqrt{\frac{3}{5}} = 7.0045$$

$$UCL_{4} \dots LCL_{24} = \overline{x} + 3\left(\frac{\ddot{\sigma}}{3}\right)\sqrt{\frac{3}{n}} = 6.9998 + 3 \times \frac{0.00603683}{3}\sqrt{\frac{3}{5}} = 7.0045$$

خامساً - وباستخدام برنامج إكسل تم رسم خريطة المتوسط المتحرك (شكل ١-٥). ويستـشف مـن الـشكل أن العملية في حالة ضبط إحصائي لعدم وقوع نقطة خارج حدي العراقبة.

	المتحرك	يطة المتوسط	ن اللازمة لإعداد خر	 - ۲): الحسابات	جدول (٥	
C 11 . 11	· C	1 11 . 11	41 - 2 h - 3 H	المتوسط	الوسط	رقم المجموعة
الحد المعقلي	الخط المركزي	الكد العلوي	المدى المتحرك	المتحرك	الحسابي	رح سيوت الجزئية _
LCL	$\overline{\overline{x}}$	UCL	MR	M_{i}	$\overline{x_j}$	
6.9917	6.9998	7.0079	0.025	6.995	6.995	1
6.9941	6.9998	7.0055	0.012	6.996	6.998	2
6.9951	6.9998	7.0045	0.003	6.997	6.999	3
6.9951	6.9998	7.0045	0.009	6.999	6.999	4
6.9951	6.9998	7.0045	0.015	7.001	7.003	5
6.9951	6.9998	7.0045	0.022	6.999	6.995	6
6.9951	6.9998	7.0045	0.014	7.000	7.002	7
6.9951	6.9998	7.0045	0.012	7.000	7.002	8
6.9951	6.9998	7.0045	0.009	7.001	6.999	9
6.9951	6.9998	7.0045	0.016	6.999	6.997	10
6.9951	6.9998	7.0045	0.023	6.997	6.995	11
6.9951	6.9998	7.0045	0.011	6.996	6.997	12
6.9951	6.9998	7.0045	0.016	6.998	7.003	13
6.9951	6.9998	7.0045	0.030	7.002	7.007	14
6.9951	6.9998	7.0045	0.019	7.002	6.996	15
6.9951	6.9998	7.0045	0.002	7.001	7.000	16
6.9951	6.9998	7.0045	0.008	6.999	7.002	17
6.9951	6.9998	7.0045	0.004	7.000	6.999	18
6.9951	6.9998	7.0045	0.020	6.999	6.997	19
6.9951	6.9998	7.0045	0.010	7.000	7.002	20
6.9951	6.9998	7.0045	0.005	7.000	7.002	21
6.9951	6.9998	7.0045	0.013	7.001	6.998	22
6.9951	6.9998	7.0045	0.004	7.000	7.001	23
6.9951	6.9998	7.0045	0.035	7.002	7.007	24
			0.0140417		6.9998	المتوسط





٥-٢ خريطة المتوسط المتحرك المُرجح أسياً:

٥-٢-١ مدخل:

يرجع الغضل إلى تطوير خريطة المتوسط المتحدك المدرجح أسياً Average EW/MA). وتستخدم (Roberts 1959) إلى العالم روبتس، كان ذلك في أواخر خمسينيات القرن الماضي (Roberts 1959). وتستخدم خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسياً بديلاً لخريطة الوسط الحسابي وخريطة المشاهدات الفرديسة في حالسة الرغبة في كشف التغيرات الصغيرة في متوسط مخرجات العملية؛ ذلك لأن الخريطة تتميز بأنها أكثر حساسية للتغيرات الصغيرة مقارنة بخريطتي الوسط الحسابي والمشاهدات الفردية؛ إذ إن أية نقطة في الخريطة تتصمن معلومات عن المشاهدة الحالية وجميع المشاهدات السابقة لها.

المتوسط المتحرك المرجح أسياً:

يُعاب على خريطة المتوسط المتحرك أنها تعطي ترجيحاً متساوياً لجميع النقاط $\binom{1}{2}$. غير أنه في خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسياً تعطى نقاط الفترات القريبة زمنياً ترجيحاً أكبر من النقاط البعيدة. فإذا كان لدينا g مجموعة جزئية رشيدة حجم كل منها (n) مشاهدة أخنت على فترات من مخرجات العملية، فإن المتوسط المتحرك المرجح أسياً $\binom{2}{1}$ للمجموعة الجزئية رقم $\binom{3}{1}$ تأخذ الصيغة التالية:

$$Z_{i} = \lambda \overline{x}_{i} + (1 - \lambda)Z_{i-1} \quad \text{for } i > 0$$
 (5-15)

حيث إن:

لا هو ثابت الترجيح (TVeighting constant) ويتراوح قيمته ما بين الصفر والولحد الصحيح $(1 > \lambda > 0)$. $\bar{\chi}$ الوسط الحسابي للمجموعة الجزئية رقم i.

وتستخدم لنقطة البداية (20) المتوسط الكلي (3) أو القيمة المستهدفة (T).


والآن يمكن إعادة كتابة المعادلة (5-15) كما يلي:

$$\begin{split} Z_{i} &= \lambda \overline{x}_{i} + (1 - \lambda) Z_{i-1} = Z_{i-1} + \lambda (\overline{x}_{i} - Z_{i-1}) \\ &= \lambda \overline{x}_{i} + (1 - \lambda) [\lambda \overline{x}_{i-1} + (1 - \lambda) Z_{i-2}] \\ &= \lambda \overline{x}_{i} + (1 - \lambda) \lambda \overline{x}_{i-1} + (1 - \lambda)^{2} Z_{i-2} \\ &= \lambda \overline{x}_{i} + (1 - \lambda) \lambda \overline{x}_{i-1} + (1 - \lambda)^{2} [\lambda \overline{x}_{i-2} + (1 - \lambda) Z_{i-3}] \\ &= \lambda \overline{x}_{i} + (1 - \lambda) \lambda \overline{x}_{i-1} + (1 - \lambda)^{2} \lambda \overline{x}_{i-2} + (1 - \lambda)^{3} Z_{i-3} \\ &= \lambda \overline{x}_{i} + (1 - \lambda) \lambda \overline{x}_{i-1} + (1 - \lambda)^{2} \lambda \overline{x}_{i-2} + (1 - \lambda)^{3} Z_{i-3} \\ &= \lambda \overline{x}_{i} + (1 - \lambda) \lambda \overline{x}_{i-1} + (1 - \lambda)^{2} \lambda \overline{x}_{i-2} + (1 - \lambda)^{3} Z_{i-3} \end{split}$$

$$Z_{i} = \lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1 - \lambda)^{j} \overline{x}_{i-j} + (1 - \lambda)^{j} Z_{0}$$
 (5-16)

ويتضح من المعادلة (16-5) أن أية نقطة في الخريطة هي الوسط المرجح لمتوسط المجموعات الجزئية التي تسبقها. ويلاحظ أن الأوزان (أرنه-1) من تتناقص أسياً نظراً إلى تغير قيمة الأس إ، لذلك جاءت التسمية بالمتوسط المتحرك المرجح أسياً. كما بلاحظ أن ثابت الترجيح (لا) هو الذي يحدد تأثير النقاط السابقة في النقطة الحالية. ويستشف من المعادلتين (15-5) و (16-5) أنه إذا اقتربت قيمة ثابت الترجيح إلى الواحد الصحيح يعسي ذلك أن ترجيحاً أكبر أعطي لمتوسط المجموعة الجزئية الحالية، وتقترب الخريطة إلى خريطة الوسط الحسابي. ومن ناحية ثانية إذا كانت قيمة ثابت الترجيح أقرب إلى الصغر فإن ذلك يعني ترجيحاً أقل أعطى لمتوسط المجموعة المربع عنه المجموعة المتوسط المجموعة الجزئية الحالية (الشكل ٥-٢).

شكل (٥-٢): يوضح تناقص الترجيح مع رقم المجموعة الجزئية



تباين المتوسط المتحرك المرجح أسياً:

(Z_i) فإن تباین قدره ($\frac{\sigma^2}{n}$) فإن تباین قدره ($\frac{\sigma^2}{n}$) فإن تباین المجموعات الجزئیة ($\frac{\sigma^2}{n}$) متغیرات عشوائیة مستقلة بتباین قدره ($\frac{\sigma^2}{n}$) فإن تباین يمكن حسابه كما يلي:

$$\mathcal{V}\left(Z_{i}\right) = \mathcal{V}\left[\lambda \overline{x}_{i} + (1-\lambda)Z_{i-1}\right] = \lambda^{2} \mathcal{V}\left(\overline{x}_{i}\right) + (1-\lambda)^{2} \mathcal{V}\left(Z_{i-1}\right)$$

ولتقارب قيم المشاهدات المتتالية، يمكن افتراض أن تباين $V(Z_i)$ مساو تقريباً لتباين $V(Z_{i-1})$ ، ومن شم يمكن إعادة كثابة المعادلة أعلاه كما يلى:

$$V(Z_1)[1-(1-\lambda)^2] = \lambda^2 \sigma^2 / n$$

ومن ثم قان تباین (Z_i) هو:

$$V(Z_i) = \frac{\lambda}{2 - \lambda} \left(\frac{\sigma^2}{n} \right)$$
 (5-17)

ولقيم أ الصغيرة يتم اشتقاق تباين (Z،) كما يلي:

: Z_ا تباین

$$V(Z_i) = \lambda^2 V(\overline{x}_i) + (1-\lambda)^2 V(Z_0) = \lambda^2 \left(\frac{\sigma^2}{n}\right)$$

: Z₂ تباین

$$V(Z_2) = \lambda^2 \left(\frac{\sigma^2}{n}\right) + (1 - \lambda)^2 \lambda^2 \left(\frac{\sigma^2}{n}\right) = \left(\frac{\sigma^2}{n}\right) \lambda^2 \left[1 + (1 - \lambda)^2\right]$$

وبالطريقة نفسها يتم اشتقاق تباين 23 و 24 كما يلى:

$$V(Z_3) = \left(\frac{\sigma^2}{n}\right) \lambda^2 \left[1 + (1 - \lambda)^2 + (1 - \lambda)^4\right]$$

$$V(Z_4) = \left(\frac{\sigma^2}{n}\right) \lambda^2 \left[1 + (1 - \lambda)^2 + (1 - \lambda)^4 + (1 - \lambda)^6\right]$$

وبصورة عامة يأخذ تباين Zi الصيغة التالية:

$$V(Z_{i}) = \left(\frac{\sigma^{2}}{n}\right) \lambda^{2} \left[1 + (1 - \lambda)^{2} + (1 - \lambda)^{4} + (1 - \lambda)^{6} + \dots + (1 - \lambda)^{2(i-1)}\right]$$

$$= \left(\frac{\sigma^{2}}{n}\right) \lambda^{2} \left[\frac{1 - (1 - \lambda)^{2i}}{1 - (1 - \lambda)^{2}}\right]$$

$$V(Z_{i}) = \left(\frac{\sigma^{2}}{n}\right) \left(\frac{\lambda}{2 - \lambda}\right) \left(1 - (1 - \lambda)^{2i}\right)$$
(5-18)

٥-٢-٢ حدود المراقبة لخريطة المتوسط المتحرك المرجح أسياً للمجموعات الجزئية: لحساب حدى المراقبة للخريطة تستخدم المعادلات التالية:

حد المراقبة العلوي (UCL):

$$UCL_{i} = Z_{0} + L \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right) \left(1 - (1-\lambda)^{2i}\right)}$$
(5-19)

الخط المركزي = 20

حد المراقبة السفلى (LCL):

$$LCL_{i} = Z_{0} - L\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)\left(1-(1-\lambda)^{2i}\right)}$$
(5-20)

حيث إن:

الوسط الكلي (\bar{x}) أو القيمة المستهدفة.

L = 3 عرض حدي المراقبة وعادة ما تكون قيمته (7).

 \overline{R}_d ويتم تقديره إما باستخدام الصيغة \overline{S}_{c_4} أو الصيغة \overline{R}_d .

n = حجم المجموعة الجزئية.

λ = ثابت الترجيح.

i = رقم المجموعة الجزئية.

ويلاحظ من المعادلتين (19-5) و (5-20) أن الحد $[1-(1-\lambda)^{2i}]$ يؤول أو يقترب إلى الواحد الصحيح بزيادة قيمة i، أي في حالة زيادة الفترة المأخوذة منها البيانات. ومن ثم يمكن استخدام تباين Z_i حسب الصيغة (5-17) في حساب حدي المراقبة. حيث يتم حساب حدي المراقبة في هذه الحالة كما يلي:

الحد المر اقبة العلوى (UCL):

$$UCL = Z_0 + L \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\left(\frac{\lambda}{2 - \lambda}\right)}$$
 (5-21)

الحد المراقبة السفلي (LCL):

$$LCL = Z_0 - L \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\left(\frac{\lambda}{2 - \lambda}\right)}$$
 (5-22)

٥-٢-٣ خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسياً للمشاهدات الفردية:

يجب أن نشير إلى أن المعادلات الواردة أعلاها تخص خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسبياً لحالة المجموعات الجزئية التي يزيد حجمها على مشاهدة. أما في حالة المشاهدات الفردية فإنه يتم استخدام المعادلات نفسها باستبدال (\bar{x}_i) بـ (\bar{x}_i) وتباين Z_i للمجموعات الجزئية بتباين المشاهدات الفردية. ويمكن إعادة كتابة معادلات المتوسط المتحرك المرجح أسياً وحدي المراقبة كما يلي:

المتوسط المتحرك المرجح أسياً (Z_i) للمشاهدة رقم (i) هو:

$$Z_i = \lambda x_i + (1 - \lambda) Z_{i-1}$$
 for $i > 0$ (5-23)

حد المراقبة العلوي (UCL):

$$UCL_{i} = Z_{0} + L\sigma\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)\left(1-(1-\lambda)^{2i}\right)}$$
 (5-24)

 $Z_0 = Z_0$ الخط المركزي

حد المراقبة السفلي (LCL):


$$LCL_{i} = Z_{0} - L\sigma\sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right)\left(1-(1-\lambda)^{2i}\right)}$$

$$(5-25)$$

٥-٢-٤ تصميم خريطة المتوسط المرجح أسياً:

تعتمد حساسية خريطة المتوسط المرجح أسيا للكشف عن التغيرات في مخرجات العملية على قيمتي (L)، وثابت النرجيح (λ) . فأما عن قيمة (L) فيفضل أن تكون مساوية لـ (T) خاصة مع قيم ثابت النرجيح الكبـرى.

وأما عن تحديد قيمة ثابت الترجيح فإن أفضل النتائج تتحقق عندما تكون قيمة الثابت ما بين (0.1) و (0.3) حسب فارنم (Montgomery 2001, p.431), حسب مونتجومري (6.43, p.198) وما بين (0.05) و (0.25). حسب مونتجومري (4.41, p.431) (Montgomery 2001, p.431) عامة يقترح مونتجومري أن يتم استخدام قيم صغيرة لثابت الترجيح لكشف التغيرات الصغيرة. وأعد كل مسن لوكاس وساكمي (1990) (1990) جداول للمساعدة في اختيار قيمة ثابت الترجيح المناسبة. ويوضح كل من الجدول (٥-٣) والشكل (٥-٣) أثر قيمة ثابت الترجيح في متوسط طول الدورة (ARL)، ويوضح كل من الجدول والشكل أن خريطة المتوسط المرجح أسباً أسرع في كشف التغيرات الصغيرة في متوسط العملية قدره (٥٠٠) انحسراف معياري نحتاج باستخدام خريطة المتوسط المرجح أسباً لفحص واختبار (٨٤) مجموعة جزئية في حالة تحديد قيم معياري نحتاج باستخدام خريطة المتوسط المرجح أسباً لفحص واختبار (٨٤) مجموعة جزئية لكشف هذا التغير نفسه من بداية حدوثه. ويتحسن أداء خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسباً في كشف التغيرات الصغيرة عند اختيار قيم صغيرة لثابت الترجيح. غير أنه يجب ملاحظة أن أداء خريطة الوسط الحسابي لشوهارت بتحسن بزيادة حجم المجموعة الجزئية ويقتسرب مسن أداء خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسباً في كشف التغيرات الصغيرة في متوسط العملية.



خرائط المتوسطات المتحركة والجمع التراكمي جدول (٥-٣): متوسط أطوال الدورة لخريطة المتوسط المتحرك المرجح أسياً: حالة (L=3) وقيم مختلفة لثابت الترجيح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ							
		λ	قيم			حجم	
1.00	0.75	0.50	0.25	0.10	0.05	التغير	
370.40	374.50	397.46	502.90	842.15	1383.62	0.00	
281.15	245.76	208.54	J71.09	144.74	133.61	0.25	
155.22	110.95	75.35	48.45	37.41	37.33	0.50	
81.22	50.92	31.46	20.16	17.90	19.95	0.75	
43.89	25.64	15.74	11.15	11.38	13.52	1.00	
24.96	14.26	9.21	7.39	8.32	10.24	1.25	
14.97	8.72	6.11	5.47	6.57	8.26	1.50	
9.47	5.80	4.45	4.34	5.45	6.94	1.75	
6.30	4.15	3.47	3.62	4.67	6.00	2.00	
4.41	3.16	2.84	3.11	4.10	5.30	2.25	
3.24	2.52	2.41	2.75	3.67	4.76	2.50	
2.49	2.09	2.10	2.47	3.32	4.32	2.75	
2.00	1.79	1.87	2.26	3.05	3.97	3.00	
1.67	1.57	1.69	2.09	2.82	3.67	3.25	
1.45	1.41	1.53	1.95	2.62	3.42	3.50	
1.29	1.29	1.41	1.84	2.45	3.22	3.75	
1.19	1.20	1.31	1.73	2.30	3.04	4.00	

المصدر: تم حسابها باستخدام دالة EWMARL في برنامج

٥-٧- الاستجابة الابتدائية السريعة (Fast Initial Response Feature (FIR))

لزيادة حساسية خريطة المتوسط المرجح أسياً في الفترة الأولى (النقاط الأولى) للكشف عن مدى وجود انحراف في مخرجات العملية عن القيمة المستهدفة تستخدم طريقة الاستجابة الابتدائية السريعة. ولتضييق حدي المراقبة عند البداية طور ستينر (Steiner, 1999) معادلتي حدي المراقبة (5-19) و (5-20) بإضافة حد يتنقص أسياً. وفيما يلي المعادلة المطورة لخريطة المتوسط المرجح أسياً (Montgomery 2001, p. 434) :

$$\pm L \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \left\{ \left(1 - \left(1 - f \right)^{1 + a(i - 1)} \right) \sqrt{\frac{\lambda}{2 - \lambda} \left[1 - \left(1 - \lambda \right)^{2i} \right]} \right\}$$
 (5-26)

حيث إن a وf ثابتان بتم تحديد قيمتهما بحيث يقل أثر الاستجابة السريعة بعد (٢٠) مـــشاهدة. ويقتــرح مونتجومرى (Montgomery 2001, p.434) أن يتم تحديد قيمة a وفق المعادلة التالية:

$$a = \frac{\left(\frac{-2}{\log(1-f)} - 1\right)}{19} \tag{5-27}$$

ويتم عادة تحديد قيمة f بــ f وبذلك تصبح قيمة a تساوي f ومن ثم تأخذ معادلتا حدي المراقبة التالبة:

$$Z_0 \pm L \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \left\{ \left(1 - 0.5^{0.7 + 0.3i} \right) \sqrt{\frac{\lambda}{2 - \lambda} \left[1 - \left(1 - \lambda \right)^{2i} \right]} \right\}$$
 (5-28)

٥-٢-٦ العلاقة بين خريطتي المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك المرجح أسياً:

إن حدود المراقبة لخريطتي المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك المرجح أسياً تكون متطابقة إذا كان معامل الترجيح في الأخيرة مساوياً ل $(\lambda = \frac{2}{R'+1})$ وفي حالة قيم i الكبيرة. وفيما يلي إثبات تطابق حدود المراقبة في هذه الحالة.

أولاً: الخط المركزي للخريطتين:

يمكن إثبات أن الخط المركزي لكل من خريطة المتوسط المتحرك المرجح أُسياً وخريطة المتوسط المتحرك واحد ومساو للقيمة الاسمية (متوسط المجتمع للـ) بإيجاد القيمة المتوقعة كما يلي:

$$E(Z_{i}) = E\left[\lambda \overline{x}_{i} + (1 - \lambda)Z_{i-1}\right]$$
$$= E\left[\lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1 - \lambda)^{j} \overline{x}_{i-j}\right]$$

وذلك نظراً إلى أن القيمة الابتدائية (Z_0) ايست لها أثراً لقيمة i الكبيرة، وبافتراض أن القيمة المتوقعة (Z_i) كما يلي: $(\mathcal{E}(\overline{v}_{i-j}) = \mu)$

$$E(Z_i) = \lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1 - \lambda)^j E(\overline{x}_{i-1})$$
$$= \lambda \sum_{j=0}^{i-1} (1 - \lambda)^j \mu = \mu$$

$$\int_{j=0}^{j-1} (1-\lambda)^{j} = 1$$

تُالياً - حدا المراقبة العلوى والسفلى:

في حالة قيمة / الكبيرة يأخذ حدًا المراقبة لخريطة المتوسط المرجح أسياً الصيغة التالية:

$$\overline{x} \pm 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\lambda}{(2-\lambda)}}$$

وبما أن $\frac{2}{1+\frac{2}{2}} = \lambda$ فإن $\frac{2}{1+2} = \frac{1}{10}$ ومن ثم فإن حدي المراقبة لخريطتي المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك المرجح أسياً متطابقان ويأخذان الصيغة التالية:

$$\overline{\overline{x}} \pm 3 \frac{\sigma}{\sqrt{nW}}$$
 (5-29)

مثال (٥-٢):


ينتج أحد المصانع نوعاً من الخراطيم يستخدم في صناعة السيارات بمواصفات محددة من حبّ الطول والمواد الخام والقطران الداخلي والخارجي، ولضبط ومراقبة المواصفات يقوم قسم الجودة بإعداد خرائط مراقبة بصفة روتينية لخصائص الخرطوم المختلفة. يوضح الجدول (٥-٤) بيانات أطوال الخراطيم لـ (١٩) مجموعة جزئية حجم كل منها يساوي (٥) وحدات ثم أخذها من إنتاج كل (٨) ساعات لمدة سبعة أيام. هل العملية تحب الضبط الإحصائي؟ ارسم خريطة الوسط الحسابي والمدى أولاً ثم ارسم خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسياً باستخدام طريقة الاستخدام المرجح أسياً باستخدام طريقة الاستجابة السريعة.


جدول (٥-٤): بيانات أطوال الخراطيم (سم)						
χ_{5}	X_4	$X_{\mathfrak{F}}$	x_2	x	المجموعة الجزئية	
4.900	5.150	5.200	5.200	5.000	1	
5.068	4.962	4.660	4.899	4.737	2	
5.225	5,259	4.933	4.472	5.055	3	
4.741	4.728	5.113	4.696	4.891	4	
4.691	4.644	4.889	4.782	4.820	5	
5.061	5.574	4.736	4.884	4.886	6	
5.354	4.799	5.236	4.460	4.974	7	
5.000	4.853	4.884	4.786	5.000	8	
4.839	5.144	4.482	4.948	4.497	9	
4.700	4.900	4.900	5.700	5.050	10	
5.057	5,112	5.064	5.180	5.284	11	
5.284	5.014	5.271	4.738	5.188	12	
5.223	4.935	5.333	5.234	4.801	13	
5.189	4.886	5.133	5.154	5.416	14	
4.900	5.000	5.000	5.000	5.100	15	
4.449	5.353	5.017	5.357	5.360	16	
5.100	5.100	5.050	5.100	5.150	17	
5.268	5.295	5.455	5.000	5.111	18	
5.100	5.100	4.950	4.950	5.000	19	

الحل:

أولاً - خريطتا الوسط الحسابي والمدى:

يوضح الشكل (٥-٤) خريطة الوسط الحسابي والمدى لبيانات أطوال الخراطيم (جدول ٥-٤). حيث يظهر من الشكل عدم وجود نقطة خارج حدي المراقبة، كما لا يوجد أي نمط أو اتجاه في النقاط باستخدام جميع الاختبارات يشير إلى حالة عدم الاستقرار الإحصائي. لذا يُستتج أن العملية مستقرة أو تحت الضبط الإحصائي باستخدام خريطتي الوسط الحسابي والمدى.





تُاتياً - طريقة المتوسط المتحرك المرجح أسياً:

- نقاط الخريطة:

لحساب نقاط الخريطة يتم حساب متوسطات المجموعات الجزئية، كما هو موضح بالجدول (٥-٥). ثم يتم حساب نقاط الخريطة كما يلي:

$$Z_0 = \overline{\overline{x}} = 5.01182$$

 $Z_1 = \lambda \overline{x}_1 + (1 - \lambda)Z_0 = 0.2 \times 5.0900 + 0.8 \times 5.01182 = 5.02746$

$$Z_2 = \lambda \overline{x}_2 + (1 - \lambda)Z_1 = 0.2 \times 4.8652 + 0.8 \times 5.02746 = 4.99501$$

الخط المركزى:

الخط المركزي يساوي الوسط الحسابي الكلي، أي:

$$Z_0 = \overline{\overline{x}} = 5.01182$$

- حدا المر اقبة:

لحساب حدي المراقبة يتم أولاً تقدير الانحراف المعياري، ويتم تقدير الانحــراف المعيــاري باســتخدام إحــدى المعادلتين التاليتين: $\hat{\sigma} = \overline{R}/d_2$ أو $\hat{\sigma} = \overline{R}/d_3$ وباستخدام الطريقة الأخيرة نجد أن:

$$\hat{\sigma} = \frac{\mathcal{E}}{c_4} = \frac{0.20156}{0.94} = 0.214422$$

الآن وبتطبيق معادلتي حدي المراقبة مباشرة نحصل مثلاً على الفَرَة الأولمي كما يلي:

حد المراقبة العلوى:

$$UCL_{1} = \widehat{x} + 3\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \sqrt{\left(\frac{\lambda}{2-\lambda}\right) \left(1 - (1-\lambda)^{2i}\right)}$$

$$= 5.01182 + 3 \times \frac{0.214422}{\sqrt{5}} \sqrt{\left(\frac{0.2}{2-0.2}\right) \left(1 - (1-0.2)^{2\times 1}\right)}$$

$$= 5.06936$$

حد المراقبة السفلى:

$$LCL_{1} = \frac{1}{\sqrt{2}} - 3 \frac{\delta}{\sqrt{n}} \sqrt{\left(\frac{\lambda}{2 - \lambda}\right) \left(1 - (1 - \lambda)^{2i}\right)}$$


$$= 5.01182 - 3 \times \frac{0.214422}{\sqrt{5}} \sqrt{\left(\frac{0.2}{2 - 0.2}\right) \left(1 - (1 - 0.2)^{2x_{1}}\right)}$$

$$= 4.95429$$

- رسم الفريطة:

يوضع الشكل (٥-٥) خريطة المتوسط المتحرك المرجع أسياً لبيانات الجدول (٥-٤). ويظهر من الشكل أن العملية خارج المراقبة الإحصائية، إذ إن النقطة (٩) تقع أسفل حد المراقبة السفلي.

شكل (٥-٥): خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسياً لبياتات أطوال الخراطيم



أسياً	لة الوسط المرجح	حدود المراقبة لخريط	الحسابات اللازمة ل	جدول (٥-٥):	
الحد السفلي	الحد العلوي	الانحراف المعياري	المتوسط المتحرك	الوسط الحسابي	المجموعة
LCL-EWMA	UCL-EWMA	Si	Z_i	\overline{x}_{i}	الجزئية
4.95429	5.06936	0.13416	5.02746	5.0900	1
4.93814	5.08550	0.16597	4.99501	4.8652	2
4.92945	5.09419	0.31756	4.99376	4.9888	3
4.92434	5.09930	0.17322	4.96177	4.8338	4
4.92122	5.10242	0.09850	4.92246	4.7652	5
4.91928	5.10436	0.32610	4.94361	5.0282	6
4.91806	5.10558	0.35617	4.94780	4.9646	7
4.91729	5.10635	0.09401	4.93916	4.9046	8
4.91680	5.10685	0.28856	4.90773	4.7820	9
4.91648	5.10716	0.38406	4.93618	5.0500	10
4.91628	5.10736	0.09458	4.97683	5.1394	11
4.91616	5.10749	0.22873	5.00126	5.0990	12
4.91607	5.10757	0.22576	5.02205	5.1052	13
4.91602	5.10762	0.18849	5.04876	5.1556] 4
4.91599	5.10765	0.07071	5.03901	5.0000	15
4.91597	5.10768	0.39626	5.05265	5.1072	16
4.91595	5.10769	0.03536	5.06212	5.1000	17
4.91594	5.10770	0.17555	5.09485	5.2258	18
4.91594	5.10770	0.07583	5.07988	5.0200	19

ثَالنًا - طريقة المتوسط المتحرك المرجح أسياً باستخدام طريقة الاستجابة السريعة:

باستخدام هذه الطريقة تم اتباع الخطوات العادية نفسها فيما يخص الخط المركزي ونقاط الخريطة. أما حدّا المراقبة العلوي والسفلي فيتم حسابهما باستخدام المعادلة ($- \wedge \uparrow \uparrow$)، فمثلاً تم حساب النقطة الأولى (i=i) كما يلي: حد المراقبة العلوى:

$$UCL_{i} = \bar{x} + 3\frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}} \left\{ \left(1 - 0.5^{0.7 \div 0.3^{j}}\right) \sqrt{\frac{\lambda}{2 - \lambda}} \left[1 - \left(1 - \lambda\right)^{2i}\right] \right\}$$

$$UCL_{1} = 5.01182 + 3 \times \frac{0.214422}{\sqrt{5}} \left\{ \left(1 - 0.5^{0.7 + 0.3 \times 1}\right) \sqrt{\frac{0.2}{2 - 0.2}} \left[1 - \left(1 - 0.2\right)^{2 \times 1}\right] \right\}$$

$$= 5.04059$$

حد المراقبة السفلي:


$$LCL_{i} = \overline{x} - 3\frac{\overline{\sigma}}{\sqrt{n}} \left\{ \left(1 - 0.5^{0.7 + 0.3i}\right) \sqrt{\frac{\lambda}{2 - \lambda} \left[1 - \left(1 - \lambda\right)^{2i}\right]} \right\}$$

$$LCL_{1} = 5.01182 - 3 \times \frac{0.214422}{\sqrt{5}} \left\{ \left(1 - 0.5^{0.7 + 0.3 \times 1}\right) \sqrt{\frac{0.2}{2 - 0.2} \left[1 - \left(1 - 0.2\right)^{2 \times 1}\right]} \right\}$$

$$= 4.98305$$

والشكل (٥-٦) يوضح خريطة المتوسط المرجح أسياً باستخدام طريقة الاستجابة السريعة. حيث بلاحظ أن المسافة بين حدي المراقبة أضيق من المسافة بينهما في الشكل (٥-٥). لذا يظهر من الشكل وقوع النقطة (٥) خارج حدي المراقبة.

شكل (٥-١): خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسباً (الاستجابة السريعة) لبياتات أطوال الخراطيم



خرائط المتوسطات المتحركة والجمع التراكمي جدول (٥-٢): الحسابات اللازمة لحدود المراقبة لخريطة الوسط المرجح أسياً (طريقة الاستجابة السريعة)

-		_				
الحد السفلي	الغط المركزي	الحد العلوي	الانحراف المعياري	المتوسط المتحرك	لوسط الحسابي	المجموعة ا
LCL	. . -	UCL	Si	Z_{i}	$\overline{\tau}_i$	الجزئية
4.98305	5.01182	5.04059	0.13416	5.02746	5.0900	ì
4.96806	5.01182	5.05558	0.16597	4.99501	4.8652	2
4.95662	5.01182	5.06702	0.31756	4.99376	4.9888	3
4.94778	5.01182	5.07586	0.17322	4.96177	4.8338	4
4.94094	5.01182	5.08270	0.09850	4.92246	4.7652	5
4.93564	5.01182	5.08800	0.32610	4.94361	5.0282	6
4.93152	5.01182	5.09212	0.35617	4.94780	4.9646	7
4.92831	5.01182	5.09533	0.09401	4.93916	4.9046	8
4.92580	5.01182	5.09784	0.28856	4.90773	4.7820	9
4.92382	5.01182	5.09982	0.38406	4.93618	5.0500	10
4.92225	5.01182	5.10139	0.09458	4.97683	5.1394	11
4.92101	5.01182	5.10263	0.22873	5.00126	5.0990	12
4.92002	5.01182	5.10362	0.22576	5.02205	5.1052	13
4.91923	5.01182	5.10441	0.18849	5.04876	5.1556]4
4.91859	5.01182	5.10505	0.07071	5.03901	5.0000	15
4.91808	5.01182	5.10556	0.39626	5.05265	5.1072	16
4.91767	5.01182	5.10597	0.03536	5.06212	5.1000	17
4.91734	5.01182	5.10630	0.17555	5.09485	5.2258	18
4.91707	5.01182	5.10657	0.07583	5.07988	5.0200	19

٥-٣ خريطة الجمع التراكمي (CUSUM):

٥-٣-١ مدخل:

ترجع فكرة خريطة الجمع التراكمي (Page, 1954)، وأسهم في تطوير الخريطة بشكلها الحالي كل من خصائص الجودة إلى العالم بيتش (Page, 1954)، وأسهم في تطوير الخريطة بشكلها الحالي كل من (Page, 1954) و (Barnard, 1959). حيث تستخدم (Barnard, 1959). حيث تستخدم الخريطة لمراقبة وضبط مدى انحراف قيم المشاهدات عن القيمة المستهدفة، وتتميز الخريطة بأنها تكشف التغيرات الصغيرة في متوسط العملية والتي تقل عن انحرافيين معياريين أسرع من خريطة شوهارت للوسط الحسابي أو خريطة المشاهدات الفردية (Farnum 1994, p.201; Mitra, 1998 p.291). ويرجع ذلك إلى أن أية نقطة في خريطة الجمع التراكمي تتضمن معلومات عن المشاهدة الحالية وجميع المشاهدات السابقة لها، وتتميز الخريطة بأنها أكثر فاعلية في حالة المشاهدات الفردية (n=1) مما يجعلها أكثر ملاءمة لمراقبة مخرجات الصناعات الكيميائية والعمليات التي تتسم ببطء التغير في مخرجاتها،

و لإعداد خريطة الجمع التراكمي يتم أو لأحساب انحر افات قيم المتوسطات الجزئية من القيمة المستهدفة، أي أن: $(\overline{x}_1 - \mu_0), (\overline{x}_2 - \mu_0), (\overline{x}_3 - \mu_0), ..., (\overline{x}_n - \mu_0), ..., (\overline{x}_n - \mu_0)$

حيث إن:

(i) الوسط الحسابي لقيم مشاهدات المجموعة الجزئية رقم $\bar{\chi}$

القيمة المستهدفة لخاصية الجودة μ_0

g عدد المجموعات الجزئية.

ومن تم يتم حساب المجاميع الجزئية (Partial Sums) كما يلى:

$$C_{1} = \overline{x}_{1} - \mu_{0}$$

$$C_{2} = (\overline{x}_{1} - \mu_{0}) + (\overline{x}_{2} - \mu_{0})$$

$$C_{3} = (\overline{x}_{1} - \mu_{0}) + (\overline{x}_{2} - \mu_{0}) + (\overline{x}_{3} - \mu_{0})$$
....
$$C_{g} = (\overline{x}_{1} - \mu_{0}) + (\overline{x}_{2} - \mu_{0}) + (\overline{x}_{3} - \mu_{0}) + ... + (\overline{x}_{g} - \mu_{0})$$

أو اختصاراً:

$$C_i = \sum_{j=1}^{i} (\bar{x}_j - \mu_0)$$
 $i = 1, 2, ..., g$ (5-30)

ويتم رسم المجاميع الجزنية (محور رأسي) مع أرقام المجموعات الجزئية (محور أفقي). وتعتبر العملية في حالة مراقبة إحصائية إذا كانت نقاط الخريطة مبعثرة عشوائياً (Random walk) بمتوسط يساوي الصفر تقريباً؛

أي أن قيم C, القريبة من الصفر تثير إلى حالة استقرار العملية حول القيمة المستهدفة. ولخريطة الجمع التراكمي ثلاثة فروض هي(Hawkins and Olwell, 1998 pp.11-12):

أن تكون العشاهدات مستقلة إحصائياً؛ أي عدم وجود ارتباط ذاتى بين القيم المتتالية.

- أن تتبع الخاصية المراد مراقبتها التوزيع الطبيعي.
- المتوسط الحقيقي (القيمة المستهدفة) معلوم. وفي حالة عدم معرفة الوسط الحسابي للمجتمع يتم تقديره من سانات العينة.

وتوجد طريقتان لإعداد خريطة الجمع النراكمي للانحرافات هما: الشكل الجدولي والرسم البياني الذي بعرف بـ (V Mask). وفيما يلي نتناول كل طريقة على حدة.

٥-٣-٢ الشكل الجدولي لخريطة الجمع التراكمي (Tabular CUSUM):

لتحديد حجم التغير في مستوى العملية المراد كشفه بواسطة خريطة الجمع التراكمي يتم تحديد ما يعرف بالقيمة المرجعية (Reference Value) والتي يرمز لها بـ K. ويتم اختيار القيمة المرجعية بحيث تكون قيمتها مساوية لنصف المدى ما بين القيمة المستهدفة (μ_1) ومتوسط العملية بعد التغير (μ_1) المراد كشفه (Montgomery 2001; p.410). ويتم عادة حساب التغير بوحدات الانحراف المعياري، أي أن:

$$\mu_1 = \mu_0 + \delta \sigma \tag{5-31}$$

حيث إن σ الانحراف المعباري و (δ) عدد وحدات الانحراف المعباري. ومن ثم يمكن حساب القيمة المرجعية كما يلى:

$$K = \frac{\delta}{2}\sigma = \frac{|\mu_1 - \mu_0|}{2} \tag{5-32}$$

فمثلاً لكثنف تغير في متوسط العملية في حدود واحد انحراف معياري ($\delta=1$) تكون قيمة K مساوية لنصف انحراف معياري ($K=1/2\sigma$). كما يمكن أن تأخذ K قيماً أخرى (k) تختلف عن نصف حجم التغير المراد كشفه بوحدات الانحراف المعياري ، أي أن:

$$K = k \sigma \tag{5-33}$$

وتتكون الخريطة من سلسلتي نقاط هي: سلسلة نقاط الطسرف العلسوي (Upper one-sided CUSUM) وتستخدم لسضبط ومراقبة الانحرافات الموجبة، وسلسلة نقاط الطرف السفلي (CU_i) وتستخدم لسالبة عن القيمة المستهدفة. (Lower one-sided CUSUM) ويرمز لها (CL_i) وتستخدم لمراقبة الانحرافات السالبة عن القيمة المستهدفة. وفيما يلى المعادلات التي تستخدم في حساب نقاط الخريطة:

أولاً - حالة المجموعات الجزئية (1<n):

* نقاط الطرف العلوي:

$$CU_0 = 0$$

 $CU_i = \max[0, CU_{i-1} + \overline{x}_i - (\mu_0 + k \frac{\sigma}{\sqrt{J_0}})] \quad i = 1, 2, 3, ..., g$ (5-34)

* نقاط الطرف السفلى:

$$CL_0 = 0$$

 $CL_i = \max[0, CL_{i-1} - \vec{x_i} + (\mu_0 - k \frac{\sigma}{\sqrt{h}})] \quad i = 1, 2, 3, ..., g$ (5-35)

* فترة القرار (H):

$$H = h \frac{\sigma}{\sqrt{\mu}} \tag{5-36}$$

حيث إن:

القيمة الأكبر من بين الصفر وقيمة الحد $(CU_{i-1}+\bar{x_i}-(\mu_0+k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}))$ لنقاط الطرف العلوي، والقيمة الأكبر من بين الصفر وقيمة الحد $(CL_{i-1}-\bar{x_i}+(\mu_0-K\frac{\sigma}{\sqrt{n}}))$ لنقاط الطرف السفلي؛ أي إذا كانت قيمة أي مسن الحدين سالبة تكون قيمة النقطة i مساوية للصفر، ذلك لأن نقاط الخريطة تأخذ قيماً غير سالبة.

- $\hat{\sigma} = \frac{3}{6}$ الانحراف المعياري ويمكن تقديره باستخدام المعادلة ويمكن أو يمكن تقديره باستخدام المعادلة $\hat{\sigma} = \frac{3}{6}$
 - n حجم المجموعة الجزئية.
 - لوسط الحسابي لقيم مشاهدات المجموعة الجزئية رقم X_i
 - القيمة المستهدفة لخاصية الجودة. μ_0
 - g عدد المجموعات الجزئية.

وللكشف عن وجود أسباب خاصة يتم حساب ما يعرف بفترة القرار (Decision interval) ويرمز له بـ وللكشف عن وجود أسباب خاصة يتم حساب ما يعرف بفترة القرار (CL_i) أو (CL_i) أكبر من فترة H التي تُستخدم لتكون أساسًا للحكم على مدى استقرار العملية. فإذا كانت قيمة (CL_i) أو (LL_i) أكبر من فترة القرار LL_i كان ذلك دلالة على وجود سبب خاص أو أسباب خاصة تؤثر في مخرجات العملية. وتعتمد حساسية الخريطة للكشف عن التغيرات على قيمتي LL_i في LL_i (LL_i) ويقترح مونتجومري (LL_i) أو ($\mathrm{LL}_$

تُاتِياً - حالة المشاهدات الفردية (n=1):

يتم حساب نقاط الخريطة للمشاهدات الفردية كما يلي:

* نقاط الطرف العلوي:

$$CU_0 = 0$$

$$CU_i = \max \left[0; CU_{i-1} + x_i - (\mu_0 + k \sigma) \right] \quad i = 1.2, ..., g$$
(5-37)

* نقاط الطرف السفلي:

$$CL_0 = 0$$
 $CL_i = \max[0; CL_{i-1} - x_i + (\mu_0 - k\sigma)]$ $i = 1, 2, ..., g$

$$(5-38)$$
 $H = h\sigma$

$$(5-39)$$

خريطة الجمع التراكمي للقيم المعيارية:

يفضل بعض الممارسين استخدام القيم المعبارية بدلاً من القيم الحقيقية لإعداد خريطة الجمع التراكمي. وفيما يلى خطوات إعداد خريطة القيم المعبارية:

ا - حساب القيم المعيارية (Z_i) :

$$Z_i = \frac{\overline{x_i} - \mu_0}{\sigma_{\overline{x}}}$$
 :(n>1) حالة المجموعات الجزئية

$$Z_i = \frac{\kappa_i - \mu_0}{\sigma}$$
 :(n=1) الفرديــة (n=1) مشاهدات الفرديــة

٢- حساب نقاط الطرف العلوي والسفلى للخريطة:

* نقاط الطرف العلوي:

$$CU_0 = 0$$

$$CU_i = \max \left[0; CU_{i-1} \div (Z_i - k) \right] \quad i = 1, 2, \dots, g$$

$$(5-40)$$

* نقاط الطرف السفلى:

$$CL_0 = 0$$
 $CL_i = \max[0; CL_{i-1} + (-Z_i - k)]$ $i = 1, 2, ..., g$

$$(5-41)$$
 $H = h$

$$(5-42)$$

رسم الخريطة:

ولتفسير الخريطة يتم عادة رسم نقاط الخريطة – أى نقاط الطرف العلوي ونقاط الطرف السغلي – وفترة القرار في شكل واحد، إذ يتم أولاً تحويل قيم نقاط الطرف السفلي إلى قيمــة ســالبة بتغيير الإشــارة (-CL,) لمقارنتها بسالب قيمة فترة القرار (-H). وبهذه الطريقة تم تقسيم الخريطة إلى جزأين هما: الجزء العلوي لنقــاط الطرف العلوي ((CL_i)) لمراقبـة الانحرافات والجزء السفلي لنقاط الطرف الـسفلي (CL_i)) لمراقبـة الانحرافــات السالبة. وبالطبع يمكن تفسير قيم نقاط الطرف العلوي والسفلي بمقارنتها بقيمة فترة القرار دون الحاجة إلى إعداد رسم بياني.

تصميم خريطة الجمع التراكمي:

تعتمد حساسية خريطة الجمع التراكمي للكشف عن التغير في متوسط العملية على قيمتي (K)، القيمـة


المرجعية و (H)، فترة القرار . وأوضحت عدة دراسات أن قيمة h مساوية لــ 4 أو 5 وقيمة k مساوية لــ 2/1 (Hontgomery 2001; p.415) و فريطة تعطي أفضل متوسط طول دورة (ARL) لكشف تغير في حدود واحد انحراف معياري (V-0) و فريطة والجدول رقم (V-0) يوضح متوسط أطوال الدورة لخريطة الجمع التراكمي لقيم (h=4; h=5; k=0.5) و خريطة المشاهدات الفردية . ويستشف من الجدول أن خريطة الجمع التراكمي أسرع في كشف التغيرات المصغيرة في متوسط العملية مقارنة بخريطة شوهارت المشاهدات الغردية . فمثلاً لكشف تغير في متوسط العملية قدره (0.25) انحراف معياري نحتاج إلى فحص باستخدام خريطة الجمع التراكمي إلى فحص واختبار قرابة (140) مجموعة جزئية لكشف هذا التغير نفسه من بداية حدوثه . كما يلاحظ من الجدول أن طول واختبار نحو (281) مجموعة جزئية لكشف هذا التغير نفسه من بداية حدوثه . كما يلاحظ من الجدول أن طول الدورة في حالة المراقبة (ARLin) ، حالة عدم التغير ($\sigma = 0$) ، لخريطة الجمع التراكمي ألى معدل الإندارات الخاطئة لخريطة الجمع التراكمي أقل من خريطة شوهارت . في حين يزيد معدل الإندارات الخاطئة لخريطة الجمع التراكمي في (h=4 k=0.5) مقارنة بخريطة شوهارت . في حين يزيد معدل الإندارات الخاطئة لخريطة الجمع التراكمي في (h=4 k=0.5) مقارنة بخريطة شوهارت .

جدول رقم (٥-٧): مقارنة بين متوسط أطوال الدورة لخريطة الجمع التراكمي وخريطة شوهارت للمشاهدات الفردية

خريطة المشاهدات الفردية	خريطة الجمع النراكمي		حجم الثغير في المتوسط
n=1	h <u>=5</u> ; k=0.5	h=4; k=0.5	(مضاعفات الانحراف المعياري)
370.4	465.4	167.7	0
281.1	139.5	74.2	0.25
155.2	38.0	26.6	0.5
81.2	17.1	13.3	0.75
43.9	10.4	8.4	1
15.0	5.8	4.8	1.5
6.3	4.0	3.3	2
3.2	3.1	2.6	2.5
2.0	2.6	2.2	3
1.2	2.0	1.7	4

^{*} المصدر: تم حسابها باستخدام دالة CUSUMARL في برنامج SAS ، * تم حسابها باستخدام برنامج Excel .

الفصل الخامس حراب المسلام المورة لخريطة الجمع التراكمي وخريطة شوهارت للمشاهدات المشاهدات الفردية



ه-٣-٣ متوسيط طول الدورة (ARL):

توجد عدة طرق رياضية لحساب متوسط طول الدورة (Average Run Length (ARL) لخريطة الجمع التراكمي، وتتقسم إلى طرق دقيقة كطريقة (Hawkins, 1992) وطرق تقريبية منها طريقة سيجماند (Siegmund, 1985). ويرجع شيوع استخدام طريقة سيجماند التقريبيـة (Seigmund's approximation) إلى بساطتها (Montgomery 2001; p.416)، ولخريطة الجمع التراكمي في طرف واحد (One-Sided) (CUSUM) يأخذ تقريب سيجماند لحساب طول الدورة الصيغة التالية:

- متوسط طول الدورة لخريطة الجمع التراكمي في الطرف العلوي *ARL:

$$ARL^{+} = \begin{cases} \frac{e^{-2\Delta b} + 2\Delta b - 1}{2\Delta^{2}} & \text{for } \Delta \neq 0\\ b^{2} & \text{for } \Delta = 0 \end{cases}$$
 (5-43)

 $b = h + 1.166 \quad \Delta = \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma} - k \quad \omega$

- متوسط طول الدورة لخريطة الجمع التراكمي في الطرف السفلي ARL:

$$ARL^{-} = \begin{cases} \frac{e^{-2\nabla b} + 2\nabla b - 1}{2\nabla^{2}} & \text{for } \nabla \neq 0\\ b^{2} & \text{for } \nabla = 0 \end{cases}$$
 (5-44)

b = h + 1.166 و $\nabla = \frac{\mu_0 - \mu_1}{\sigma} - k$ حيث إن

ولحساب متوسط طول الدورة لخريطة الجمع التراكمي في طرفين (Two sided CUSUM) تستخدم المعادلة:

$$\frac{1}{ARL} = \frac{1}{ARL^{+}} + \frac{1}{ARL^{-}} \Rightarrow ARL = \frac{ARL^{+} \times ARL^{-}}{ARL^{+} + ARL^{-}}$$
 (5-45)

مثال (۵-۳):

احسب متوسط طول الدورة (ARL) لخريطة جمع تراكمي لمخرجات عملية حسب المعطيات التالية:

- $\mu_0 = 2$ القيمة المستهدفة لمخرجات العملية -
- $\mu_{\rm I} = 3.5$ متوسط العملية بعد التغير المراد كشفه \sim
 - $\sigma = 2$ الانحر اف المعياري لمخرجات العملية -
 - قبِمة 4=0.5 k=0.

الحل:

بتم أو لا حساب القيم التالية:

$$\Delta = \frac{3.5-2}{2} - 0.5 = 0.25$$
, $\nabla = \frac{2-3.5}{2} - 0.5 = -1.25$, b=4+1.166=5.166

متوسط طول الدورة لخريطة الجمع التراكمي في الطرف العلوي:

$$ARL^{+} = \frac{e^{-2\times0.25\times5.166} + 2\times0.25\times5.166 - 1}{2\times0.25\times0.25} = 13.27$$

متوسط طول الدورة لخريطة الجمع التراكمي في الطرف السفلي:

$$ARL^{-} = \frac{e^{-2\times-1.25\times5.166} + 2\times-1.25\times5.166 - 1}{2\times-1.25\times-1.25} = 130031.4$$

ويلاحظ أن متوسط الدورة في الطرف السفلي طويل جداً؛ لأن التغير الذي حدث في متوسط مخرجات العملية كان في الطرف العلوي.

متوسط طول الدورة لخريطة الجمع التراكمي في اتجاهين:

$$ARL = \frac{13.27 \times 130031.4}{13.27 + 130031.4} = 13.26$$

ويلاحظ أن طول الدورة مساو لطول الدورة الذي تم حسابه لكشف تغير حجمه (٠,٧٥) انحراف معياري عند قيم (h=4; k=0.5) كما في الجدول (٧-٥)؛ ذلك لأن حجم التغير المراد كشفه في هذا المثال يساوي $(\frac{3.5-2}{2}=0.75)$.

٥-٣-٤ طريقة رأس البداية (Headstart):

لزيادة حساسية خريطة الجمع التراكمي في الفترة الأولى (النقاط الأولى) يستخدم ما يعرف برأس البداية (Headstart) أو الاستجابة الابتدائية السريعة (Fast Initial Response (FIR). وتهدف هذه الطريقة إلى خفض عدد المجموعات الجزئية المطلوبة لكثف التغيرات في الفترة الأولى. وباستخدام طريقة رأس البداية يتم تغيير قيمتي النقطتين الأوليين (CL₀ و CU₀) بقيم غير صفرية؛ وتحديداً تكون القيمة مساوية لنصف فترة القرار (H)، أي أن:

$$f = \frac{H}{2} = \frac{h\sigma}{2\sqrt{n}} \tag{5-46}$$

متّال (٥-٤):

من مثال أطوال الخراطيم (مثال ٥-٢) ارسم خريطة الجمع التراكمي، علماً بأن القيمة المستهدفة هي (٥) سم، هل العملية مستقرة? مسافتان إذا كانت العملية غير مستقرة قدر متوسط مخرجات العملية (طول الخرطوم) بعد التغير؟

الحل:

لحساب نقاط الطرفين العلوي والسفلي يتم إتباع الخطوات التالية:

أولاً - تقدير الاحراف المعياري:

$$\hat{\sigma} = \frac{\overline{R}}{d_2} = \frac{0.495578947}{2.326} = 0.213061$$

حيث إن قيمة الثابت d_2 لمجموعة جزئية حجمها (5) يساوي (2.326).

تُاتياً - نقاط الطرف العلوى:

و فيما يلى كيفية حساب النقاط الثلاث الأولى للطرف العلوى مثلاً:

نقطة البداية:

$$C\Omega^{0}=0$$

النقطة الأولى:

$$CU_1 = \max[0, CU_0 \div \overline{X}_1 - (\mu_0 + k \frac{\dot{\sigma}}{\sqrt{n}})]$$

= $\max[0, 0+5.09 - (5+0.5 \frac{0.213061}{\sqrt{5}})]$
= $\max(0,0.04236) = 0.04236$

النقطة الثانية:

CU₂ = max[0, CU₁+
$$\vec{X}_2$$
-($\mu_0 \div k \frac{\dot{a}}{\sqrt{n}}$)]
= max[0, 0.04236+4.8652-(5+0.5× $\frac{0.213061}{\sqrt{5}}$)]
= max(0,-0.140084) = 0

وفيما يلي كيفية حساب النقاط الثلاث الأولى للطرف السفلي مثلاً: نقطة الدابة:

 $C\Gamma^0=0$

النقطة الأولى:

CL, = max[0, CL₀-
$$\overline{X}_1$$
+(μ_0 -k $\frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{\pi}}$)]
= max[0,0-5.09+(5-0.5× $\frac{0.213061}{\sqrt{5}}$)]
= max(0,-0.13764) = 0

النقطة الثانبة:

$$CL_{2} = \max[0, CL_{1} - \overline{X}_{2} + (\mu_{0} - k \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{\tilde{\rho}}})]$$

$$= \max[0, 0.4.8652 + (5.0.5 \times \frac{0.213061}{\sqrt{\tilde{s}}})]$$

$$= \max(0, 0.0872) = 0.0872$$


* فَتَرِهَ القَرارِ (H):

$$H = h \frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}} = 4 \times \frac{0.21306}{\sqrt{5}} = 0.3811$$

ويوضح الجدول ($^{-}$) قيم نقاط الطرفين العلوي والسفلي لجميع نقاط المجموعات الجزئية. حيث يظهر من الجدول والشكل ($^{-}$) أن نقطتي الطرف العلوي ($^{+}$) و($^{+}$) تزيد قيمة كل منهما من فقرة القرار (0.3811) وكذلك نقطتا الطرف السفلي ($^{+}$) و($^{+}$). مما يشير إلى أن العملية غير مستقرة، أي أن تغيراً كدحت في متوسط العملية (متوسط أطوال الخراطيم) وراءه سبب أو أسباب خاصة. كما يجب الإشارة إلى أنه حتى في حالة اختيار ($^{+}$) نجد أن النقطتين ($^{+}$) و($^{+}$) تزيد قيمتهما على فترة القرار ($^{+}$) نجد أن النقطتين ($^{+}$) و($^{+}$) تزيد قيمتهما على فترة القرار ($^{+}$) في الطرف السفلي.

وفي الشكل الجدولي لخريطة الجمع التراكمي يستخدم عادة عداد (Counter) لمعرفة بداية احتمال حدوث التغير في متوسط العملية، حيث يوضح العداد (N^+) – العمود الخامس في الجدول (-0^+) عدد الفترات المتتالية منذ أن زادت قيم نقاط الطرف العلوي من الصفر، حيث يتضح أن التغير (الزيادة من القيمة المستهدفة) ربما حدث من النقطة الزمنية العاشرة وهي المناوبة الأولى في اليوم الرابع، وكذلك يوضح العداد (N^-) أن التغير في الطرف السغلي (الانخفاض من القيمة المستهدفة) ربما حدث منذ النقطة الثانية أو تحديداً من المناوبة الثانية لليوم الأول.

شكل (٥-٨): خريطة الجمع التراكمي لأطوال الخراطيم



جدول (٥-٨): الحميابات اللازمة لنقاط الطرفين العلوي والميفلي- الشكل الجدولي لخريطة الجمع التراكمي

	طرف السفلي	نفاط ال		نقاط الطرف العلوي		مدی	النقطة
Ŋ.	CL,	$(\mu_0 - k \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) - \bar{x_i}$	N ⁺	CU;	$\overline{\widehat{x_i}} - (\mu_0 + k \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$	البيانات	البقطه
	0.0000			0.0000		•	0
0	0.0000	-0.1376	ĺ	0.0424	0.0424	0.3000]
1	0.0872	0.0872	0	0.0000	-0.1824	0.4080	2
2	0.0507	-0.0364	0	0.0000	-0.0588	0.7870	2 3
2	0.1693	0.1186	0	0.0000	-0.2138	0.4170	4
4	0.3564	0.1872	0	0.0000	-0.2824	0.2450	4 5
5	0.2806	-0.0758	0	0.0000	-0.0194	0.8380	6
6	0.2683	-0.0122	0	0.0000	-0.0830	0.8940	6 7
7	0.3161	0.0478	0	0.0000	-0.1430	0.2140	8 9
8	0.4865	0.1704	0	0.0000	-0.2656	0.6620	9
9	0.3888	-0.0976	1	0.0024	0.0024	1.0000	10
10	0.2018	-0.1870	2	0.0941	0.0918	0.2270	11
11	0.0551	-0.1466	3	0.1455	0.0514	0.5460	12
0	0.0000	-0.1528	4	0.2030	0.0576	0.5320	13
0	0.0000	-0.2032	5	0.3110	0.1080	0.5300	14
0	0.0000	-0.0476	6	0.2633	-0.0476	0.2000	15
0	0.0000	-0.1548	7	0.3229	0.0596	0.9110	16
0	0.0000	-0.1476	8 9	0.3753	0.0524	0.1000	17
0	0.0000	-0.2734	9	0.5534	0.1782	0.4550	18
0	0.0000	-0.0676	10	0.5258	-0.0276	0.1500	19

تقدير متوسط العملية بعد التغير:

يتم أحياناً حساب متوسط مخرجات العملية بعد التغير الذي حدث حتى يتسنى معرفة الأسباب الخاصمة وتعديل العملية. ولتقدير متوسط العملية بعد التغير تستخدم المعادلة التالية (Montgomery 2001, p.416):

$$\hat{\mu} = \begin{cases} \mu_0 + K + \frac{CU_i}{N^{+}}, & CU_i > H \\ \mu_0 - K - \frac{CL_i}{N^{-}}, & CL_i > H \end{cases}$$
 (5-47)

وباستخدام هذه المعادلة يمكن تقدير التغير في متوسط العملية - الزيادة من القيمة المستهدفة - كما يلي:

$$\hat{\mu}^+ = \mu_0 + K + \frac{CU_i}{N^+} = 5.0 + 0.047641798 + \frac{0.553}{9} = 5.11$$

وبالمثل يمكن تقدير التغير في متوسط العملية – الانخفاض من القيمة المستهدفة – كما يلى:

$$\hat{\mu}^- = \mu_0 - K - \frac{CL_i}{N^-} = 5.0 - 0.047641798 - \frac{0.486}{8} = 4.89$$

ويتضح من هذه النتائج أن العمليــة شــهدت تغيــرين أحــدهما أعلـــى مـــن القيمـــة المـــستهدفة بلـــغ (٥,١١) سم والآخر أقل من القيمة المستهدفة وبلغ (٤,٨٩) سم.

مثال (٥-٥):

من المثال أطوال الخراطيم (مثال ٥-٢) والمثال (٥-٤) أعد رسم خريطة الجمــع التراكمــي باسـتخدام الاستجابة الابتدائية السريعة (FIR) علماً بأن القيمة المستهدفة هي(٥) سم؟


الحل:

لاستخدام طريقة الاستجابة الابتدائية السريعة تم أو لا حساب قيمتي النقطتين الأوليين كما يلي: $CU_0 = CL_0 = f = \frac{h\hat{\sigma}}{2\sqrt{n}} = \frac{4 \times 0.21306059}{2 \times \sqrt{5}} = 0.19056719$

وتم حساب بقية نقاط سلسلتي الطرفين العلوي والسفلي وفترة القرار بالطريقة السابقة نفسها. والجدول (٥- ٩) يوضح قيم نقاط سلسلتي الطرف السفلي والعلوي.

ويظهر من الجدول (٥-٩) أن قيم نقاط (٥) و(٩) و(١٠) تزيد قيمتهما عن فترة القرار (0.3811) ، وكذلك نقطتا الطرف السفلي (١٨) و(١٩)؛ مما يشير إلى أن العملية غير مستقرة، أي أن تغيراً قد حدث في متوسط العملية (متوسط أطوال الخراطيم) في هذه الفترات الزمنية، ونظراً لزيادة حساسية الخريطة باستخدام طريقة الاستجابة السريعة زادت قيمة النقطة الخامسة لتصل (٠,٤٠٩) والتي أصبحت أكبر من فترة القرار.

شكل (٥-٩): خريطة الجمع التراكمي (باستخدام طريقة الاستجابة السريعة)



جدول (٥-٩): الحسابات اللازمة لنقاط الطرفين العلوي والسفلي- الشكل الجدولي لخريطة الجمع التراكمي باستخدام طريقة الاستجابة السريعة

И.	CL_i	N^{+}	CU_i	النقطة
	0.19057		0.1905672	0
l	0.053	1	0.233	1
2	0.140	2	0.050	2
3	0.104	0	0.000	3
4	0.222	0	0.000	4
5	0.409	0	0.000	5
6	0.334	0	0.000	6
7	0.321	0	0.000	7
8	0.369	0	0.000	8
9	0.539	0	0.000	9
10	0.442	1	0.002	10
11	0.255	2	0.094	11
12	0.108	3	0.145	12
0	0.000	4	0.203	13
0	0.000	5	0.3.11	14
0	0.000	6	0.263	15
0	0.000	7	0.323	16
0	0.000	8	0.375	17
0	0.000	9	0.553	18
0	0.000	10	0.526	19

مثال مشاهدات فردية (٥-٦):

الجدول التالي يوضح بيانات درجات الحرارة المئوية لعملية كيميائية تم تسجيلها في أحد الأيام عند كل ساعة. القيمة المستهدفة لدرجة الحرارة المئوية (٥٠٠) درجة مئوية (Celsius) بانحراف معياري (٢٠) درجة مئوية.

جدول (۱۰-۵): بيانات درجات الحرارة المنوية تعميية حيميانية						
درجة الحرارة (C°)	ألماعة	درجة الحرارة (°C)	أدلسا			
468	13	510	l			
473	14	524	2			
464	15	516	3			
477	16	505	4			
490	17	525	5			
451	18	504	6			
470	19	521	7			
487	20	520	8			
504	21	513	9			
513	22	519	10			
515	23	520	11			
515	24	520	12			

جدول (٥-٠١): بياتات درجات الحرارة المنوية لعملية كيميانية

ارسم خريطة جمع نراكمي لكشف تغير قدره واحد انحراف معياري (١٥) في متوسط العملية؟ هل العملية المستقرة؟

الحل:

من المعطيات يمكن حساب قيمتي K و H كما يلي:

بما أن القيمة المستهدفة تساوي (٥٠٠) والانحراف المعياري (٢٠) فإن متوسط العملية بعد التغير المطلوب كتَّفه هي:

$$\mu_1 = \mu_0 + 1.0\sigma = 500 + 1.0 \times 20 = 520$$

ومن ثم فإن قيمة القيمة المرجعبة K وفترة القرار H يتم حسابهما كما يلي:

$$K = \frac{|\mu_1 - \mu_0|}{2} = \frac{20}{2} = 10$$

$$H = h\sigma = 5 \times 20 = 100$$

وتم تحديد قيمة h بـ (5) نظراً إلى أن هذه القيمة تقع في مدى قيم فترة الموصى بها والتي تعطي أفضل طول دورة كما سبق شرحه في جزء تصميم الخريطة، وفي هذا المثال يمكن الحصول على طول دورة (ARL=10.4).

ويتم حساب نقاط الخريطة للفترات الثلاث الأولى مثلاً كما يلي:

، نقاط الطرف العلوي:

 $CU_0 = 0$:النقطة الأولى

 $CU_1 = \max \left[0; CU_0 + X_1 - (\mu_0 + k \sigma) \right] = \max(0; 0 + 510 - (500 + 10) = 0$ النفطة الثانية:

 $CU_2 = \max \left[0; CU_1 + X_2 - (\mu_0 + k\sigma) \right] = \max(0; 0 + 524 \cdot (500 \div 10) = 14$ النفطة الثالثة:

نقاط الطرف السفلي:

 $CU_0 = 0$ النقطة الأولى:

 $CL_1 = \max \left[0; CL_0 - X_1 + \left(\mu_0 - k \, \sigma \right) \right] = \max(0; 0.510 + (500-10) = 0$ النقطة الثانية:

 $CL_2 = \max \left[0; CL_1 - X_2 + (\mu_0 - k\sigma) \right] = \max(0; 0.524 + (500 - 10) = 0)$ النقطة الثالثة:


والجدول (٥-١١) يوضح الحسابات اللازمة لنقاط خريطة الجمع التراكمي لمثال درجات الحرارة.

ويتضح من الجدول (٥-١١) والشكل (٥-١٠) أن النقاط من (١٨) إلى (٢٢) تزيد قيمها على قيمة فترة القرار (H=100)، مما يشير إلى أن العملية خارج المراقبة الإحصائية. ويمكن تقدير التغير في متوسط العملية - الانخفاض من القيمة المستهدفة - وكما يلى:

$$\hat{\mu} = \mu_0 - K - \frac{CL_i}{N} = 500 - 10 - \frac{117}{6} = 470.5$$

ويتضح من هذه النتائج أن متوسط درجات الحرارة قد انخفضت إلى (٤٧٠,٥) درجة مئوية عند الفترة (١٨)، أي منذ الساعة السادسة مساءً.

شكل (٥-١): خريطة الجمع التراكمي لمثال درجات الحرارة



	جدول (۱۱-۵): الحسابات اللازمة لنقاط خريطة الجمع التراكمي $N^ CL_i$ $-x_i + (\mu_0 - k\sigma)$ N^+ CU_i $x_i - (\mu_0 + k\sigma)$ الساعة درجة الحرارة $X_i - (\mu_0 + k\sigma)$							
N ⁻	CLi	$-x_1 + (\mu_0 - k\sigma)$	N⁺	CUi	$x_i - (\mu_0 + k\sigma)$	درجة الحرارة	الساعة	
	0			0			0	
0	0	-20	0	0	0	510	1	
0	0	-34	1	14	14	524	2	
0	0	-26	2	20	6	516	3	
0	0	-15	3	15	-5	505	4	
0	0	-35	4	30	15	525	5	
0	0	-14	5	24	-6	504	6	
0	0	-31	6	35	11	521	7	
0	0	-30	7	45	10	520	8	
0	0	-23	8	48	3	513	9	
0	0	-29	9	57	9	519	10	
0	0	-30	10	67	10	520	11	
0	0	-30	11	77	10	520	12	
1	22	22	12	35	-42	468	13	
2	39	17	0	0	-37	473	14	
3	65	26	0	0	-46	464	15	
4	78	13	0	0	-33	477	16	
5	78	0	0	0	-20	490	17	
6	117	39	0	0	-59	451	18	
7	137	20	0	0	-40	470	19	
8	140	3	0	0	-23	487	20	
9	126	-14	0	0	-6	504	21	
10	103	-23	1	3	3	513	22	
11	78	-25	2	8	5	515	23	
12	53	-25	3	13	5	515	24	

مثال (٥-٧):

من مثال درجات الحرارة (٥-٦)، ارسم خريطة الجمع التراكمي المعياري؟ هل العملية مستقرة؟ المحل:

لإعداد الخريطة يتم أو لا تحويل قيم المشاهدات إلى قيم معيارية باستخدام المعادلة التالية: $Z_i = \frac{X_i - \mu_0}{\sigma} = \frac{X_i - 500}{20}$

فمثلاً القيم المعيارية للمشاهدات الثلاث هي:

$$Z_1 = \frac{510-500}{20} = 0.5$$
, $Z_2 = \frac{524-500}{20} = 1.2$, $Z_3 = \frac{516-500}{20} = 0.8$

- نقاط الطرف العلوي والسفلي للخريطة :

يتم حساب نقاط الخريطة للفترات الثلاث الأولى مثلاً كما يلي:

نقاط الطرف العلوي:

النقطة الأولى: CUo=0

 $CU_1 = \max[0; CU_0 \div (Z_1 - K)] = \max[0; 0 + (1.2 - 0.5)] = 0.70$ النقطة الثانية:

 $CU_2 = \max[0:CU_1 + (Z_2 - K)] = \max[0:0.7 + (0.80 - 0.5)] = 0.0$ النقطة التالثة:

نقاط الطرف السفلي:

 $CU_0 = 0$: النقطة الأولى

 $CL_1 = \max[0; CL_0 + (-Z_1 - K)] = \max[0; 0 + (-0.5 - 0.5)] = -1.0$ النقطة الثانية:


 $CL_2 = \max[0; CL_1 + (-Z_2 - K)] = \max[0; 0 + (-1.20 - 0.5)] = -1.7$ النقطة الثالثة:

، فترة القرار): H = h = 5

والجدول (٥-١٢) يوضح الحسابات اللازمة لنقاط خريطة الجمع التراكمي المعياري لمثال درجات الحرارة.

ويتضح من الجدول والشكل (١٥-١) أن النقاط من (١٨) إلى (٢٢) تزيد قيمها على قيمــة فـَــرة القرار (H=5)، مما يشير إلى أن العملية خارج المراقبة الإحصائية وهي النتيجة نفسها التي توصلنا إليها في حالة القيم الحقيقية.

شكل (٥-١١): خريطة الجمع التراكمي المعياري لمثال درجات الحرارة



	اكمي المعياري	طة الجمع التر	رمة لنقاط خري	الحسابات الل	جدول (۵–۱۲):	
N ⁻	CL,	N_{+}	CUi	Z_{i}	درجة الحرارة	الناعة
	0		0			0
0	0	0	0	0.5	510	1
0	0	1	0.7	1.2	524	2
0	٥	2	1	8.0	516	3
٥	٥	3	0.75	0.25	505	4
0	0	4	1.5	1.25	525	5
0	0	5	1.2	0.2	504	6
0	0	6	1.75	1.05	521	7
0	0	7	2.25	1	520	8
0	0	8	2.4	0.65	513	9
0	0	9	2.85	0.95	519	10
0	0	10	3.35	1	520	11
0	0	11	3.85	1	520	12
1	1.1	12	1.75	-1.6	468	13
2	1.95	0	0	-1.35	473	14
3	3,25	0	0	-1.8	464	15
4	3.9	0	0	-1.15	477	16
5	3.9	0	0	-0.5	490	17
6	5.85	0	0	-2.45	451	18
7	6.85	0	0	-1.5	470	19
8	7	0	0	-0.65	487	20
9	6.3	0	0	0.2	504	21
10	5.15	1	0.15	0.65	513	22
11	3.9	2	0.4	0.75	515	23
12	2.65	3	0.65	0.75	515	24

٥-٣-٥ طريقة خريطة الجمع التراكمي (حالة طرف واحد):


توجد في بعض الحالات حد مواصفة واحد (أدنى أو أعلى) لخاصية الجودة المراد مراقبتها. وفي هذه الحالة تعرف الخاصية بأنها لها حد سماح ذو طرف واحد (One-Sided Tolerance). وفيما يلي أمثلة لمواصفات ذات طرف واحد:

- أن تحدد إدارة مستشفى فترة انتظار المراجع لحين تلقي الخدمة العلاجية بألا تزيد على مدة محددة (٢٠ دقيقة مثلاً).
 - أن يحدد مصنع للمعادن الحد السفلي لمتانة سلك بقيمة محددة.
 - أن يحدد أحد مصانع إنتاج الحليب القليل الدسم ألا تتجاوز نسبة الدميم حداً معيناً.

ومن المثال الأول يتضح أنه لا توجد مشكلة إذا كانت فترة الانتظار أقل من الفترة المحددة، لذا يفضل مراقبة فترات الانتظار التي تتجاوز الفترة المحددة، وفي المثال الثاني يفضل مراقبة قيم المتانة التي تقل من القيمة المحددة نظراً إلى أن قيم المتانة التي تقل من القيمة المحددة هي التي إدارة المصنع لتحقيقها، وفي مثل هذه الحالات يفضل استخدام خريطة الجمع التراكمي ذي الطرف الواحد (One-sided CUSUM procedure).

تتكون خريطة الجمع التراكمي ذي الطرف الواحد من سلسلة نقاط الطسرف العلوي (CU_i) وتستخدم لمراقبة الانحرافات السالبة عن القيمة لمراقبة الانحرافات الموجبة أو سلسلة نقاط الطرف السفلي (CL_i) وتستخدم لمراقبة الانحرافات السالبة عن القيمة المستهدفة، والحد العلوي (السفلي) هو فترة القرار (H) (شكل ١٢٠٥). والإعداد الخريطة يستم المستخدام نقس معادلات خريطة الجمع التراكمي الاتجاهين في حالات المجموعات الجزئية، والمشاهدات الفردية وخريطة الجمع التراكمي للقيم المعيارية، ويشير وقوع نقطة أو أكثر بعد خط فترة القرار إلى تغير في متوسط مخرجات وراءه سبب أو أسباب خاصة تؤثر في العملية.





متال (٥-٨):

أعلنت إدارة أحد المستشفيات الأهلية ضمن برنامج التحمين المستمر لجودة خدماتها ألا تزيد فترة انتظار المريض - من التسجيل إلى حين الحصول على الخدمة العلاجية - على (٢٠) دقيقة، ولمراقبة فترة الانتظار يقوم قسم الجودة بالمستشفى بأخذ عينة عشوانية قوامها (٥) مرضى في فترة الدوام المسائي التي تمتد من الخامسة مساء وإلى التاسعة مساء. والجدول التالي يوضح بيانات انتظار المراجعين لمدة (٢٠) يوماً. المطلوب إعداد خريطة الجمع التراكمي ذي الطرف الواحد؟ هل العملية تحت المراقبة الإحصائية؟

جدول (٥-٦١): بيانات فترات اتنظار (دقيقة) المراجعين لأحد المستشافيات

				-			
$\bar{x_i}$	R_{i}	Xs	$X_{\mathcal{A}}$	<i>x</i> ₃	х,	x_{I}	المجموعة الجزنية
20.82	5.30	21.3	24.0	19.6	20.5	18.7	1
20.02	5.80	16.8	19.6	21.6	22.6	19.5	2
21.08	9.70	22.6	20.4	16.0	20.7	25.7	3
20.16	7.30	17.5	15.5	22.2	22.8	22.8	4
20.62	6.30	20.7	17.6	20.3	20.6	23.9	5
21.02	10.30	27.0	23.0	19.8	16.7	18.6	6
21.28	7.90	21.2	19,3	26.8	20.2	18.9	7
19.40	6.80	17.2	17.2	23.6	16.8	22.2	8
21.28	4.80	19.2	20.3	20.3	22.6	24.0	9
19.98	7.70	22.6	18.9	23.5	19.1	15.8	10
18.76	6.10	20.1	20.2	18.6	14.4	20.5	11
20.88	13.70	29.3	15.6	21.4	21.0	17.1	12
20.66	6.70	22.2	20.1	20.3	J 7.0	23.7	13
20.58	7.40	23.8	16.7	24.1	19.4	18.9	14
21.56	11.80	15.7	19.9	20.2	27.5	24.5	15
22.16	5.90	21.2	23.6	24.8	18.9	22.3	16
19.66	5.00	20.0	23.2	18.2	18.7	18.2	17
22.30	10.40	26.8	16.4	23.1	24.0	21.2	18
18.74	13.40	16.0	18.7	18.8	13.4	26.8	19
21.28	4.60	22.4	18.4	23.0	21.9	20.7	20
· = =20.61	$\bar{R} = 7.845$						

الحل:

فيما يلى خطوات حساب نقاط الطرف العلوى:

الفصل الخامس أولاً - تقدير الانحراف المعياري:

$$\tilde{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2(5)} = \frac{7.845}{2.326} = 3.37274$$

ناتياً - نقاط الطرف العلوى:

وفيما يلي كيفية حساب النقاط التلاث الأولى للاتجاه العلوي مثلاً:

نقطة البداية:

$$CU_0=0$$

النقطة الأولم.:

CU₁ = max[0, CU₀+
$$\overline{x}_1$$
-(μ_0 +k $\frac{\dot{\sigma}}{\sqrt{n}}$)]
= max[0, 0+20.82-(20+0.5 $\frac{3.37274}{\sqrt{s}}$)]
= max(0,0.065832) = 0.065832


النقطة الثانية:


CU₂ = max[0, CU₃+
$$\overline{x}_2$$
-(μ_0 +k $\frac{\bar{a}}{\sqrt{n}}$)]
= max[0, 0.065832+20.02-(20+0.5× $\frac{3.37274}{\sqrt{5}}$)]
= max(0,-0.734168) = 0

* فترة القرار (H):

$$H = h \frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}} = 4 \times \frac{3.37274}{\sqrt{5}} = 6.033$$

ويوضح الجدول (٥-١٤) قيم نقاط الطرف العلوي. ويظهر من الشكل (٥-١٢) أن جميع نقــاط الطــرف العلوي نقل قيمها من قيمة فترة القرار (6.033)، مما يشير إلى أن العملية مستقرة.





جدول (٥-٤١): الحسابات اللازمة لنقاط الطرف العلوي لخريطة الجمع التراكمي ذات الطرف الواحد

ب ني سند ت	J-, C	ــــ ،ــــــــ ،ــــــــــــــــــــــ	>	····(· · ·) 55 ··
Н	N+	CU_i	$\bar{x}_i - (\mu_0 \div k \frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}})$	المجموعة الجزئية
6.0333		0		0
6.0333	1	0.0658	0.0658	1
6.0333	0	0.0000	-0.7342	2
6.0333	1	0.3258	0.3258	3
6.0333	0	0.0000	-0.5942	4
6.0333	0	0.0000	-0.1342	5
6.0333	1	0.2658	0.2658	6
6.0333	2	0.7917	0.5258	7
6.0333	0	0.0000	-1.3542	8
6.0333	1	0.5258	0.5258	9
6.0333	0	0.0000	-0.7742	10
6.0333	0	0.0000	-1.9942	11
6.0333	1	0.1258	0.1258	12
6.0333	2	0.0317	-0.0942	13
6.0333	0	0.0000	-0.1742	14
6.0333	1	0.8058	0.8058	15
6.0333	2	2.2117	1.4058	16
6.0333	3	1.1175	-1.0942	17
6.0333	4	2.6633	1.5458	18
6.0333	5	0.6492	-2.0142	19
6.0333	6	1.1750	0.5258	20

٥-٣-٥ الشكل البيائي لخريطة الجمع التراكمي (The V Mask Chart):

يرجع الفضل في تطوير الشكل البياني لخريطة الجمع التراكمي لبارنارد (Barnard, 1959) ، وقد عرفت بدرجع الفضل في تطوير الشكل البياني الطريقة البديلة للشكل البياني الطريقة البديلة للشكل الجدولي لخريطة الجمع التراكمي. وفيما يلي خطوات إعداد الخريطة:

نقاط الخريطة (C_i):

$$C_0 = 0$$
 $C_i = C_{i-1} + (\bar{x}_i - \mu_0)$ for $i = 1, 2, ..., g$ (5-48) $\dot{x}_i = 0$ خيث: كما يمكن استخدام القيم المعيارية بدلاً من القيم الحقيقية لحساب نقاط الخريطة، حيث $\dot{x}_i = 0$

$$C_i = C_{i-1} + (\frac{\bar{x}_i - \mu_0}{\sigma_-})$$
 for $i = 1, 2, ..., g$ (5-49)

- رسم الشكل V:

في الشكل البياني لخريطة الجمع التراكمي يتم رسم حدي المراقبة لأي نقطة (مجموعة جزئية) في شكل الحرف V. فمثلاً للمجموعة الجزئية رقم i، يتم رسم خط مواز للمحور الأفقي من النقطة C_i طول يساوي V باستخدام نفس وحدات المحور الأفقي، وعند نهاية الخط (النقطة V) يتم رسم ذراعي الحرف V بحيث تكون المسافة بين أي من الذراعين والنقطة C_i مساوية لـ V. وكما يوضح الشكل V أن الخط من V إلى نصفين متطابقين، كل منهما مساول V والتي تعرف بزاوية خط القرار (Angle of decision line). وفيما يلى معادلتا الطول V ونصف زاوية V (V)

$$d = \frac{2}{\delta^2} \ln \left(\frac{1 - \beta}{\alpha} \right) \tag{5-50}$$

وحيث إن:

$$\delta = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma}$$
 حجم التغير في متوسط العملية بوحدات الانحر اف المعياري δ

β احتمال الخطأ من النوع الثاني

α احتمال الخطأ من النوع الأول

وفي حالة اختيار قيمة صغيرة لاحتمال الخطأ من الثاني، يمكن تقريب المعادلة (50-5) بالنالي:

$$d \approx -\frac{2}{\delta^2} \ln(\alpha) \tag{5-51}$$

ويتم حساب زاوية خط القرار كما يلي:


$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{|\mu_1 - \mu_0|}{2W} \right) \tag{5-52}$$

حيث إن: w عامل ترجيح يتم اختياره بحيث يكون الشكل سهل التفسير. ووجد أنه يتم الحصول على نتائج جيدة عندما تكون قيم العامل ما بين انحراف معياري واحد وانحرافين معياريين ($\delta \leq w \leq 2\tilde{\sigma}$). ويلاحظ من المعادلة (5-52) أنه كلما كان حجم التغير المراد كشفه كبيراً زادت زاوية الحرف V ، فتقل قدرة الخريطة على كشف التغير.

قاعدة القرار:

بعد رسم الشكل V للمجموعة الجزنية رقم أ، يُنظر إلى النقاط السابقة لها، فإذا وقعت جمعيها بسين ذراعسي الحرف V كان ذلك دلالة على أن العملية مستقرة. ويشير وقوع نقطة أو أكثر خارج الذراعين إلى أن العمليسة خسارج المراقبة. وتشير النقاط التي تقع تحت الذراع الأسفل إلى أن هناك تغيراً موجباً $(\mu_1 > \mu_0)$ ، في حين يفسر وقوع نقطة أو أكثر فوق الذراع العلوي على أن هناك تغيراً سالباً قد حدث في متوسط مخرجات العملية $(\mu_1 < \mu_0)$.

شكل رقم (٥-٤١): الشكل البياتي لخريطة الجمع التراكمي (V-mask)



ويعاب على خريطة الشكل البياني للجمع التراكمي التالي (انظر Montgomery 2001, pp.424-425):

- الشكل البياني خريطة ذات طرفين (Two-sided)، ولذلك لا تستخدم كثيراً في حالة مراقبة خصائص الجودة ذات الطرف الواحد.
 - لا يمكن استخدام طريقة رأس البداية لزيادة حساسية الخريطة في الفترة الأولى.
 - نحتاج لإعداد عدد كبير من الخرائط لرسم الشكل البياني عند كل نقطة (مجموعة جزئية).

مثال (5-9):

من مثال أطوال الخراطيم (مثال $^{\sim}$) ارسم خريطة V-Mask من مثال أطوال الخراطيم (مثال معياري $(\sigma=0.20)$ ؛

الحل:

أولاً - نقاط الخريطة:

فيما يلى كيفية حساب النقاط الثلاث الأولي:

نقطة البداية:

 $C^0 = 0$

النقطة الأولى:

$$C_1 = C_0 + \frac{(\bar{x}_1 - \mu_0)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = 0 + \frac{(5.09 - 5)}{\frac{0.20}{\sqrt{5}}} = 1.00623$$

النقطة الثانية:

$$C_2 = C_1 + \frac{(\bar{x}_2 - \mu_0)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = 1.00623 + \frac{(4.8652 - 5)}{\frac{9.20}{\sqrt{5}}} = -0.50088$$

ويوضح الجدول (5-15) قيم نقاط الخريطة في حالتي القيم الحقيقية والمعيارية.

تُاتياً - حساب قيم d :

بتحدید احتمال الخطأ من النوع الأول بـ (α =0.05) واحتمال الخطأ من النوع الثاني (β =0.0005) لكشف تغیر قدره (α , ۱۵) سم في متوسط طول الخرطوم يتم حساب α و α :

$$\delta = \frac{5.15 - 5}{{}^{0} \cancel{\text{T}} \cancel{\text{T}}} = 1.677051$$

$$d = -\frac{2}{(1.677051)^{2}} \times \ln\left(\frac{1 - 0.00005}{0.05}\right) = 2.130263$$

أي: إن طول الخط ما بين النقطة C_i ورأس الزاوية V يساوي نحو (2.13) وحدة بوحدات قياس المحور الأفقى. ويتم حساب زاوية خط القرار θ كما يلى:


$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{0.15}{2 \times 2 \times 0.20}\right) = 22.75^{\circ}$$

ثالثاً - رسم الخريطة:


لإعداد خريطة V-Mask يتم أو لا رسم نقاط الخريطة، ثم عند أية نقطة يتم رسم ذراعي الحرف V بحيث نكون زاوية الحرف مساوية لضعف θ ورسم خط طوله θ ينصف الزاوية V من النقطة إلى رأس الزاوية. فقي هذا المثال نحتاج إلى إعداد (١٩) خريطة بعدد نقاط الخريطة (المجموعات الجزئية). الأشكال من (١٥-٥) إلى هذا المثال نحتاج إلى إعداد (١٩) خريطة بعدد نقاط المجموعات الجزئية (٨) و (٩) و (١٨) و (١٩) لكشف تغير في متوسط العملية قدره (١٠٥٠) انحراف معياري وباستخدام قيمتي احتمال خطاً النوع الأول والثاني بـــ (٥-٥٥٥) العملية قدره (١٥-٥) انحراف معياري وباستخدام قيمتي احتمال خطاً النوع الأول والثاني بــ (١٥-٥٥٥) و (١٥-٥) الخريطة النقطة (٩) وجود نقاط تقع فوق النقاط تقع داخل ذراعي الحرف V. ويظهر الشكل (١٥-١٥) للخريطة عند النقطة (٩) وجود نقاط تقع فوق النواع العملين (١٥-١٥) العلوي مما يشير إلى وجود تغير سلبي قد حدث، انخفاض في متوسط العملية. كما يتضح من السشكلين (١٥-١٥) و (١٨-٥) وقوع نقاط تحت الذراع السفلي مما يوضح أن تغير أ موجباً قد حدث مما يشير ارتفاع متوسط العمليسة عن القيمة المستهدفة. في حين لم تظهر من الأشكال عند المجموعات الجزئية الأخرى وجود أي نقاط تشير إلى حدوث تغير.

جدول (٥-٥): الحسابات اللازمة لنقاط خريطة V-Mask							
C_i	للقيم المعيارية C_i	R_i المدى	\overline{X}_i	المجموعة			
0	0			0			
0.09000	1.00623	0.300	5.0900	1			
-0.04480	-0.50088	0.408	4.8652	2			
-0.05600	-0.62610	0.787	4.9888	3			
-0.22220	-2.48427	0.417	4.8338	4			
-0.45700	-5.10942	0.245	4.7652	5			
-0.42880	-4.79413	0.838	5.0282	6			
-0.46420	-5.18991	0.894	4.9646	7			
-0.55960	-6.25652	0.214	4.9046	8			
-0.77760	-8.69383	0.662	4.7820	9			
-0.72760	-8.13482	1.000	5.0500	10			
-0.58820	-6.57628	0.227	5.1394	11			
-0.48920	-5.46942	0.546	5.0990	12			
-0.38400	-4.29325	0.532	5.1052	13			
-0.22840	-2.55359	0.530	5.1556	14			
-0.22840	-2.55359	0.200	5.0000	15			
-0.12120	-1.35506	0.911	5.1072	16			
-0.02120	-0.23702	0.100	5.1000	17			
0.20460	2.28750	0.455	5.2258	18			
0.22460	2.51110	0.150	5.0200	19			


شكل (٥-٥): خريطة V-Mask عند النقطة (٨) لبيانات أطوال الخراطيم




شكل (٥-١٦): خريطة V-Mask عند النقطة (9) لبيانات أطوال الخراطيم



شكل (٥-١٧): خريطة V-Mask عند النقطة (18) لبياتات أطوال الخراطيم



شكل (١٨-٥): خريطة V-Mask عند النقطة (19) لبياتات أطوال الخراطيم



تمارين القصل الخامس:

- ۱- لمراقبة عملية تم جمع بيانات من مخرجاتها على أساس (٢٥) مجموعة جزئية حجم كل منها (٤) وحدات. وبلغ الوسط الحسابي الكلي للبيانات (٦,٦) ومتوسط الانحرافات المعيارية للمجموعات الجزئية (٠,٠٥). احسب حدود خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسباً على أساس ترجيح ($\lambda=0.1$).
- ۲- بحتوي مضاد حيوي يصنع في شكل دهان (مرهم) على (۲۰) مليجراماً من فيوسودات الصوديوم Sodium) (fusidate) لكل جرام واحد. ولضبط ومراقبة محتوى المرهم من فيوسودات الصوديم تم أخذ مرهم واحد بشكل عشوائي من إنتاج كل ساعة ولمدة أربعة أيام. الجدول التالي يوضح نتائج المختبر لعدد (۲۲) مرهماً.

فيوسدات الصوديوم	رقم العينة	فيوسدات الصوديوم	رقم العينة
20.9	12	20.3	1
19.7	13	20.7	2
20.2	14	19.4	3
19.6	15	19	4
18.7	16	20.2	5
17.9	17	20.8	6
18.2	18	21.7	7
19.1	19	21.6	8
19.2	20	20.9	9
18.8	21	22.4	10
19.6	22	20.7	11

يقوم المعمل بصناعة المرهم على أساس أن القيمة المستهدفة (٢٠) مليجراماً من فيوسدات الصوديوم لكل جرام بانحراف معياري يساوي (٠,٧) مليجرام.

- (L=2.7) ارسم خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسياً باستخدام معامل ترجيح $(\lambda=0.3)$ و
- احسب مقدار الانحراف المعياري من البيانات ومن ثم أعد رسم خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسياً.
 - أعد رسم خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسياً باستخدام طريقة الاستجابة السريعة (FIR) ثم قارن بين نتائج الخرائط الثلاث.
 - احسب متوسط طول الدورة (ARL) لخريطة جمع تراكمي (CUSUM) لكشف التغير في متوسط العملية حسب المعطيات التالية:
 - $(\mu_0 = 2)$ القيمة المستهدفة –

- $(\mu_1 = 3.5)$ متوسط العملية بعد التغير المراد كتَّفه
 - الانحراف المعياري $(\sigma=2)$.
- القيمة المرجعية (K=0.5) وفترة القرار (H=5).
- احسب متوسط طول الدورة (ARL) لخريطة شوهارت للمشاهدات الفردية من معطيات السؤال (٣).
 أيهما تفضل لكشف هذا التغير خريطة الجمع التراكمي أم خريطة المشاهدات الفردية.
- و- ينتج أحد المصانع نوعاً من المصابيح الكهربائية، قام قسم ضبط الجودة بالمصنع باختيار عينة عشوائية
 مكونة من ثلاثة مصابيح من إنتاج كل يوم ولمدة لمدة (٢٥) يوماً وسُجلت البيانات بالجدول التالي:

(2	ر المصباح (ساعا	مد	اليوم
χ_{j}	χ_2	x_1	(),
1558	1517	1481	
1521	1518	1519	2
1469	1488	1493	2 3
1528	1500	1482	4
1535	1522	1451	5
1480	1504	1491	6
1497	1503	1511	7
1518	1533	1508	8
1498	1471	1505	9
1536	1498	1541	10
1470	1498	1488	11
1565	1434	1495	12
1493	1495	1494	13
1497	1467	1461	14
1510	1521	1535	15
1473	1491	1527	16
1501	1512	1457	17
1531	1518	1515	18
1509	1482	1462	19
1532	1 531	1554	20
1520	1479	1458	21
1504	1527	1482	22
1555	1526	1521	23
1512	1480	1502	24
1491	1521	1553	25

ويستهدف المصنع أن يكون متوسط عمر المصباح (١٥٠٠) ساعة بانحراف معياري (٢٠) ساعة.

المطلوب:

- ارسم خريطة الجمع النراكمي باستخدام أحد مقدرات الانحراف المعياري و (h=4) و (c.5).
 - أعد رسم الخريطة باستخدام القيمة المستهدفة للانحراف المعياري، ثم قارن بين الخريطتين.
 - ارسم خريطة الجمع التراكمي المعياري باستخدام طريقة الاستجابة الابتدائية السريعة.

القصل السادس

خرائط مراقبة الخواص

الفصل السادس خرانط مراقبة الخواص

٦-١ مدخل:

تستخدم خرائط مراقبة المتغيرات لمراقبة خواص الجودة التي يمكن قياسها كمياً، مثل: الوزن، الطول، درجة التحمل، ونحو ذلك. غير أنه في حالات كثيرة تكون خواص جودة المنتج أو الخدمة المراد مراقبتها وضبطها نوعية أو وصفية، ومن ثم لا يمكن قياسها كمياً. فإما أن تكون الوحدة المنتجة مطابقة لمواصفات معينة أو غير مطابقة و مثال اختبار مصباح كهربائي (يضيء أو لا يضيء)، اختبار قرص مرن (يعمل أو لا يعمل)، وفي مجال الخدمات (رضا أو عدم رضا عن الخدمة المقدمة)، وهكذا. وفي بعض العمليات تُقحص الوحدة المنتجة شم حصر عدد العيوب أو عدم المطابقات كعدد الأخطاء في صفحة كتاب أو عدد العيوب في ١٠٠ متر مربع من القماش. وفي حقل الجودة يستخدم مصطلح الخاصية/الصفة (Attribute)، كما سبق شرحه في الفصل الأول، للتعبير عن الخواص النوعية لمواصفات الموضوعة لها. النوعية لوصف الوحدة المنتجة التي إما أن تكون مطابقة للمواصفات أو غير مطابقة للمواصفات الموضوعة لها. ومن مزايا البيانات الوصفية سهولة الحصول عليها؛ لأن تصنيف الوحدات المنتجة في معظم الأحيان أسهل من قياسها، فضلاً عن توافر مصادرها مثل: تقارير الفحص والاختبار، وسجل الإنتاج اليومي، وبيانات مرتجعات المنتج، وعدد الشحنات وغيرها. وبعاب على خرائط الخواص ما يلى:

- * يحتاج إعداد خريطة الخواص إلى أحجام مجموعات جزئية كبيرة.
- خرائط الخواص أقل حساسية في كشف الأسباب الخاصة مقارنة بخرائط مراقبة المتغيرات.
 - * يحتاج تصنيف الوحدات المنتجة إلى مطابق وغير مطابق إلى وضع معايير دقيقة.

وفيما يلي الحالات التي تستخدم فيها خرائط مراقبة الخواص:

- إذا كانت خاصية الجودة غير قابلة للقياس مثل وجود أجزاء ناقصة، وجود خدوش على سطح ما، استخدام لون غير صحيح، أخطاء مطبعية في صفحة كثاب، أو في قياس رضا الزبائن عن خدمة ما (راضٍ أو غير راضٍ).
- إذا كانت خاصية الجودة قابلة للقياس ولكن تكلفة قياسها عالية؛ لاحتياج ذلك إلى أدوات وأجهزة قياس باهظة الثمن أو لأن قياسها يحتاج إلى وقت طويل من الزمن. ففي مثل هذه الحالة يُكتفى بوصف الوحدة المنتجة بأنها إما مطابقة أو غير مطابقة.
- في حالة وجود عدد كبير جداً من خواص الجودة الكمية لمنتج ما تحتاج معظمها إلى مراقبة. ونظراً لصعوبة إعداد ونفسير عشرات أو مئات الخرائط لمراقبة هذه الخواص؛ يفضل استخدام عدد قليل من خرائط الخواص؛ لأنه بالإمكان تمثيل مجموعة من خواص الجودة بمتغير وصفي واحد. فمثلاً بدلاً من إعداد خريطتي مراقبة لأطوال وأقطار مسامير بمواصفات محددة الطول والقطر، يمكن إعداد خريطة واحدة لنسبة عدم المطابقات بعد تحديد ما إذا كان طول أو قطر أية وحدة منتجة أو كلاهما مطابقين أو غير مطابقين للمواصفات المحددة.

خراتط مراقبة الخواص الفصل السادس

وبصورة عامة يفضل استخدام خرائط المتغيرات لخواص الجودة التي يمكن قياسها كمياً ما أمكن ذلك؛ لأنها أكثر حساسية للثغيرات من خرائط الخواص؛ ذلك لأن البيانات الوصفية تحتوي على معلومات قليلة مقارنة بالمتغيرات. غير أن لخرائط الخواص تطبيقات مهمة خاصة في مجال صناعة الخدمات؛ إذ إن معظم خواص المجودة في هذا المجال وصفية.

يتناول هذا الفصل أربع خرائط أساسية لمراقبة الخواص (Attribute Control Charts). وتنقسم هذه الخرائط إلى مجموعتين هما: خرائط وحدات عدم المطابقة، وتنقسم إلى خريطة نسبة عدم المطابقة (p-chan) وخريطة عدد وحدات عدم المطابقة (np-chan). وخرائط عدم المطابقات وتنقسم إلى خريطة عدد غير المطابقات (العيروب) (u-chart) وخريطة عدد غير المطابقات (العيوب) في الوحدة (u-chart).

٣-٦ خرائط عدم المطابقة:

1-۲-1 خريطة نسبة عدم المطابقة (p-chart):

٦-٢-١-١ حدود المراقبة:

تستخدم خريطة نسبة عدم المطابقة (p-chart) لمراقبة نسبة عدد الوحدات غير المطابقة للمواصفات في خاصية جودة واحدة أو في مجموعة من خواص الجودة أو جميع خواص المنتج. ونسبة عدم المطابقة هي نسسبة عدد الوحدات غير المطابقة للمواصفات المحددة لمجموع الوحدات المفحوصة. فإذا كانت العملية الإنتاجية مستقرة فإن احتمال إنتاج وحدة غير مطابقة للمواصفات يساوي (p). وإذا تم أخذ عينة عشوائية حجمها (n) وحدة إنتاجية ووجد عدد غير المطابق منها للمواصفات يساوي (D)، فإن D يتبع توزيع ذي الحدين (Binomial distribution) بمعلمتي (p) أي أن:

$$P(D=x) = \binom{n}{x} p^{x} (1-p)^{n-x}$$
 for $x = 0, 1, ..., n$ (6-1)

والوسط الحسابي للتوزيع يساوي (np) وتباينه (np) (انظر الفصل الثاني). ونسبة عدم المطابقة في العينة (\bar{p}) هي نسبة عند الوحدات غير المطابقة (D) في المجموعة الجزئية لمجموع عند الوحدات المفحوصة (\bar{p}) في المجموعة الجزئية. ويمكن التعبير عن هذه النسبة كنسبة مثوية أو كسر كما يلي:

$$\hat{p} = \frac{D}{n}$$

و $\widehat{
ho}$ متغير عشوائى بتبع توزيع ذي الحدين بوسط حسابى وانحراف معياري يأخذان الصيغتين التاليتين:

$$\mu = p$$

9

لفصل السادس خرائط مراقبة الخواص

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

فَادُا كَانَ حَجِمُ الْعَوْنَةُ (n) كَبِيرِ أَ بِسْرِجَةً كَافِيةً وقيمةً p قريبة من (0.5) فإن توزيع (\hat{p}) يمكن تقريب بالتوزيع الطبيعي المعياري، أي:

$$\frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim \mathcal{N} (\mu = 0, \sigma = 1)$$

حدود المراقبة: حالة معرفة نسبة عدم المطابقة:

باستخدام تقريب التوزيع الطبيعي لتوزيع ذي الحدين فإن حدود المراقبة لخريطة نسبة عدم المطابقة في حالة معرفة النسبة الحقيقية $(p=p_0)$ يتم حسابها حسب الصيغ التالية:

$$UCL = p_0 \div L \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$$
 : حد المراقبة العلوي: $\frac{p_0}{n}$ (۲-۲)

 $LCL = p_0 - L \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$: حد المراقبة المعلي: $\frac{p_0}{n}$

ونقاط الخريطة هي نسب عدم المطابقة في المجموعات الجزئية، أي:

$$\hat{p}_{i} = \begin{cases} \frac{D_{i}}{n} & n & \text{if } i = 1, 2, ..., g \\ \frac{D_{i}}{n} & n & \text{otherwise} \end{cases}$$

حيث إن (D_i) عند الوحدات غير المطابقة في المجموعة الجزئية رقم (i) و n_i حجم المجموعة الجزئية.

حدود المراقبة (حالة عدم معرفة نسبة عدم المطابقة):

إذا كانت القيمة الحقيقية لنسبة عدم المطابقة غير معلومة يتم تقدير ها بحساب متوسط نسب عدم المطابقة المحمو عات الجزئية يتم حسابه كما بلي:

$$\overline{p} = \begin{cases} \frac{\sum_{i=1}^{g} D_i}{gn} = \frac{\sum_{i=1}^{g} \widehat{p}_i}{g} \\ \overline{p} = \frac{\sum_{i=1}^{g} D_i}{\sum_{j=1}^{g} n_j} \end{cases}$$

حيث إن $n = \sum_{i=1}^{g} n_i$ وإن متوسط نسب عدم المطابقة للمجموعات الجزئية (\overline{p}) مَقَدُر للنسبة الحقيقية (p). ومن ثم فإن حدي المراقبة والخط المركزي يتم حسابهما في حالة عدم معرفة النسبة الحقيقية لعدم المطابقة حسب

الصيغ التالية:

$$UCL=\overline{p}+L\sqrt{\frac{\overline{p}(1-\overline{p})}{n}}$$
 : "عد المراقبة العلوي \overline{p} : "الخط المركـــزي \overline{p} : الخط المركـــزي \overline{p} : حد المراقبة السفلي \overline{p} : "عد المراقبة السفلي "

* إذا كان حد المراقبة العلوي أكبر من الواحد الصحيح يجب أن يعدل ليكون مساوياً للواحد الصحيح.

** إذا كان حد المراقبة السفلي سالباً يجب أن يعدل ليكون مساوياً للصفر، أي أن حد المراقبة السفلي يساوي صفراً إذا كانت قيمة (\overline{p}) أقل من $(\overline{p}(-\overline{p}))$.

و لإعداد الخريطة يتم رسم حدود المراقبة باستخدام الصيغة (٦-٣) ورسم قيم نسب عدم المطابقة للمجموعات الجزئية (\hat{P}_i) لتحديد ما إذا كانت العملية مستقرة أم لا، ويُفسر وقوع جميع نقاط الخريطة داخل حدي المراقبة أو عدم وجود أية أنماط غير عادية أو كلا الأمرين على أن العملية مستقرة أو تحت الضبط الإحصائي.

٣-٢-١-٢ الخطوات الأساسية لإعداد خريطة مراقبة نسبة عدم المطابقة:

١. اختيار خاصبة أو خواص الجودة المراد مراقبتها:

تعد خطوة تحديد خاصية أو خواص الجودة المراد ضبطها ومراقبتها الخطوة الأولى لإعداد خريطة المراقبة. وبصورة عامة يُنصح بإعطاء الأولوية لمراقبة الخواص التي يؤدي عدم مطابقتها للمواصفات إلى زيادة التكافة النهائية للمنتج. وفيما يلي بعض الاعتبارات المهمة التي يجب مراعاتها عند اختيار خاصية جودة المنتج:

- اختيار الخواص التي لها تأثير مباشر على المنتج النهائي التي تصنفه إما لمنتج جيد أو منتج رديء.
 - تكلفة الوحدة غير المطابقة للمواصفات، التي لا يمكن إعادة إصلاحها.
 - تكلفة إعادة عمل أو تصنيع أي جزء من المنتج.

٢. المجموعات الجزئية:

- حجم المجموعة الجزئية:

يعتمد حجم العينة بشكل أساسي على نسبة عدم المطابقة (p). فإذا كانت نسبة عدم المطابقة صنغيرة جداً يُنصبح بأخذ عينة كبيرة بدرجة كافية بحيث تظهر فيها عدد من الوحدات غير المطابقة؛ على الأقل وحدة واحدة. إذ يتوقع وقوع نقطة/نقاط خارج حدي المراقبة في حالة صغر كل من حجم العينة ونسبة عدم المطابقة مما قد يستنتج

الفصل السادس خرائط مراقبة الخواص

عنه وجود سبب خاص. لذا يقترح كل من (Besterfield 2001; p283) و(Amsden, Butler, & Amsden 1998, p.92) أن يتم تحديد حجم العينة (٥٠) فأكبر. في حين يقترح ريان (Ryan 1989, pp. 181-182) أن يتم تحديد حجم العينة بكون حد المراقبة السفلي موجباً؛ أي

$$LCL = \left\{ p - 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right\} > 0$$

وبإعادة ترتيب هذه المعادلة نجد حجم العينة يأخذ الصيغة التالية:

$$n > \frac{9(1-p)}{p} \tag{6-4}$$

ويتطلب استخدام هذه المعادلة معرفة قيمة النسبة الحقيقة لعدم المطابقة. فمن الواضح إذا كانت نسبة عدم المطابقة (p) صغيراً يكون حجم المجموعة الجزئية (n) كبيراً. فمثلاً إذا كانت نسبة عدم المطابقة (٠٠٠١) فإن حجم العينة يساوي:

$$n > \frac{9 \times (1 - 0.01)}{0.01} = 891$$

فإذا نم أخذ عينة حجمها أكبر من (٨٩١) سيكون حد المراقبة السفلي موجباً.

توجد طريقة أخرى تستخدم لتحديد حجم المجموعة الجزئية في حالة صغر نسبة عدم المطابقة (p)، تعتمد على حقيقة أن (D_i) متغير عشوائي بتبع توزيع ذي الحدين يمكن تقريبه بتوزيع بواسون بمعلمة تساوي (D_i) ، إذا كانت قيمة p صغيرة و p كبيرة. وللتأكد من وجود وحدات غير مطابقة في المجموعة الجزئية بستم تحديد احتمال (p) كبير (p), أو (p), بحيث يتم الحصول على عنصر واحد على الأقل غير مطابق. ومن ثم وبتطبيق تقريب بواسون نحصل على التالى:

$$\gamma = P(D \ge 1) = 1 - P(D = 0) \approx 1 - e^{-\lambda} = 1 - e^{-np}$$

وبإعادة ترتيب المعادلة نحصل على:

$$n = -\frac{\ln(1 - \gamma)}{p} \tag{6-5}$$

حيث إن In يرمز للوغاريتم الطبيعي. فمثلاً إذا كانت نسبة عدم المطابقة (١٠,٠١) ونرغب في احتمال (١٠,٠٩) أن تحتوي المجموعة الجزئية عنصراً واحداً على الأقل غير مطابق للمواصفات فإن حجم المجموعة الجزئية يساوى:

$$n = -\frac{\ln(1-\gamma)}{p} = \frac{\ln(0.01)}{0.01} = 460.517$$

أي أن حجم المجموعة الجزئية يساوي (٤٦١) وحدة.

كما توجد طريقة أخرى لتحديد حجم المجموعة الجزئية تعتمد على حجم التغير المراد كشفه. وبافتراض

أننا نرغب في كشف تغير في نسبة عدم المطابقة من مستوى مقبول أو تحت الضبط (p_1) إلى مستوى غير مقبول (p_2) ، أي أن:

$$p_2 = p_1 + k \sigma$$

حيث إن (ka) هو حجم التغير بوحدات الانحراف المعياري، وتأخذ حدي المراقبة الصيغة التالية:

$$p_1 \pm 3\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n}}$$

$$P(\hat{p} > UCL | p = p_2) = 0.5 \quad \text{if } p_2 > p_1$$

$$P(\hat{p} < LCL | p = p_2) = 0.5 \quad \text{if } p_2 < p_1$$

ومن ئم فإ*ن:*

$$P_1 \div 3\sqrt{\frac{P_1(1-P_1)}{n}} - P_2 = 0$$

و

$$P_1 - 3\sqrt{\frac{P_1(1-P_1)}{n}} - P_2 = 0$$

ومن هذه العلاقة نحصل على معادلة حجم المجموعة الجزئية (n) كما يلى:

$$n = \frac{9p_1(1-p_1)}{(p_2-p_1)^2} \tag{6-6}$$

فمثلاً حجم المجموعة الجزئية المطلوب أخذه لكشف تغير في نسبة عدم المطابقة من (٠,٠٠٥) إلى نسبة غير مقبولة (٠,٠٢) باحتمال (٠,٥) يتم حسابه كما يلي:

$$n = \frac{9p_1(1-p_1)}{(p_2-p_1)^2} = \frac{9 \times 0.005(1-0.005)}{(0.02-0.005)^2} = 199$$

أي: إننا نحتاج إلى مجموعة جزئية حجمها (١٩٩) وحدة لكتَّف هذا التغير.

- عدد المجموعات الجزئية:

في شكل قاعدة عامة ينصبح بأخذ ما بين (٢٠) و (٢٠) مجموعة جزئية من مخرجات العملية المراد مراقبتها (٢٥) مجموعة جزئية من مخرجات العملية المراد مراقبتها (٢٥) (٢٠) الجزئية في هذا المجموعات الجزئية في هذا المدى (20-25) إلى أن استخدام اختبارات الكشف عن وجود أسباب خاصة تتطلب رسم عدد مناسب من النقاط، ففي حالة استخدام أقل من (٢٠) مجموعة جزئية تزيد فرصة حدوث خطأ النوع الثاني (٢٠)، أي عدم اكتشاف وجود سبب خاص حال حدوثه، كما أن استخدام عدد كبير من المجموعات الجزئية يزيد من احتمال

الفصل السادس خرائط مراقبة الخواص

حدوث خطأ النوع الأول (Type 1 error)، أي زيادة عدد الإنذارات الخاطئة بوجود سبب خاص في حين أن العملية مستقرة.

٣) جمع البيانات:

لا توجد أداة جمع بيانات محددة تستخدم لجمع البيانات. لذا تقوم معظم المنظمات بتصميم نماذج واستمارات خاصة بها لجمع البيانات. وتتكون استمارة جمع البيانات من عدة حقول تشمل مثلاً التاريخ، اسم أو رقم الوحدة المنتجة، اسم المسئول من تعبئة البيانات، خط الإنتاج أو الآلة، حدود المواصفات، العامل، الوردية، وحدة القياس، رقم المجموعة الجزئية، أنواع العيوب وعددها وجزءاً خاصاً من النموذج لرسم الخربطة. كما يتحدد في هذه الخطوة طريقة إجراء فحص الخواص المراد مراقبتها والتي تتضمن الخطوات التالية:

- تحديد أجهزة القياس المستخدمة للفحص وتدريب العاملين عليها.
 - تحديد نقاط الفحص في مراحل العمليات الإنتاجية المختلفة.
- تحديد فترات أخذ العينات (وحدات المجموعات الجزئية) من مخرجات العملية.
- تحديد طريقة أخذ وحدات المجموعات الجزئية من مخرجات العملية لفحصها. وتستخدم في هذه الخطوة عادة إحدى طرق المعاينة الإحصائية الاحتمالية لاختيار وحدات المجموعة الجزئية. وتعتبر طريقتا المعاينة العشوائية البسيطة (Simple Random Sampling) والمعاينة العشوائية المنتظمة (Systematic Random Sampling) من أكثر طرق المعاينة العشوائية استخداماً نظراً لسهولة تطبيقهما.

فغي المعاينة العشوائية البسيطة يتم اختيار وحدات المجموعات الجزئية باستخدام جدول الأرقام العسوائية المنتظمة (Random numbers) أو استخدام أحد برامج الحاسب الآلي مثل برنامج إكسل. أما في المعاينة العشوائية المنتظمة فيتم تقسيم المجتمع (جميع الوحدات المنتجة) إلى طبقات حجم كل منها يساوي نسبة المعاينة وهي نسبة حجم المجتمع لحجم العينة والتي ويرمز لها ب M وتمثل الفترة الثابتة بين الوحدة المختارة والوحدة التي تليها. فمثلاً إذا علم أن حجم الوحدات التي تنتجها إحدى العمليات يساوي تقريباً (...) وحدة وتم تحديد حجم العينة براه أن حجم الوحدات التي تنتجها إحدى العمليات العمليات الوحدة الأولى عشوائياً من بين ...0، وبافتراض أن الوحدة الأولى المختارة هي رقم ...1، فإن العينة تتكون من ...1، ...1، ...1، المتسلسلة.

٤) رسم خريطة المراقبة:

بعد الحصول على البيانات يتم معالجتها بحساب مقدرات معالم الخريطة ومن ثم رسمها. و لإعداد خريطة المراقبة ينصح باستخدام أحد برامج الحاسب الآلي المتخصصة في ضبط الجودة أو باستخدام الجداول الإلكترونية مثل برنامج إكسل.

ه) تطبيق خريطة المراقبة:

يتم تطبيق خريطة المراقبة على مرحلتين: المرحلة الأولى، ويتم فيها تأسيس الخريطة برسم حدود مراقبة تحريبية (Trial Control Limits). حيث يتم أخذ عدد مناسب من المجموعات الجزئية (نحو ٢٥ مجموعة جزئية) من مخرجات العملية المراد ضبطها على مراحل مختلفة. ولإعداد الخريطة يتم رسم حدود المراقبة والنقاط باستخدام المعادلات الخاصة بها. فإذا اتضح من الخريطة أن جميع النقاط تقع داخل حدي المراقبة مع عدم وجود مؤشرات أخرى لوجود أسباب خاصة تعتبر العملية مستقرة أو تحت المراقبة الإحصائية. ومن ثم تُعتمد حدود المراقبة أو لمراقبة مؤرجات العملية في المستقبل، وأما إذا اتضح من الخريطة أن العملية غير مستقرة بسبب وقوع نقطة أو عدة نقاط خارج حدي المراقبة أو بسبب وجود مؤشرات أخرى، يتم تعقب السبب الخاص أو الأسباب الخاصة للقضاء عليها وإعادة رسم الخريطة بعد استبعاد النقطة أو النقاط سبب المشكلة ورسم حدود المراقبة المراجعة. وفي الممرحلة المتراقبة مغرجات العملية في المستقبل وذلك بجمع بيانات جديدة وإضافة رسم نقاط المركزي) لمراقبة مخرجات العملية في المستقبل وذلك بجمع بيانات جديدة وإضافة رسم نقاط المجموعات الجزئية على خريطة جديدة باستخدام الحدود نفسها التي تم تأسيسها في المرحلة الأولى أو برسم نقاط المجموعات الجزئية على خريطة جديدة باستخدام الحدود نفسها التي تم تأسيسها في المرحلة الأولى أو برسم نقاط المجموعات الحدود نفسها التي تم تأسيسها في المرحلة الأولى أو برسم نقاط المجموعات الحرئية على خريطة جديدة باستخدام الحدود نفسها التي تم تأسيسها في المرحلة الأولى.

٦) تفسير الخريطة:

إذا كانت العملية مستقرة و (D) يتوزع تقريباً حسب التوزيع الطبيعي فإنه يتوقع وقوع قرابة (D)9 9, ٧٣) من النقاط داخل حدى المراقبة حتى في حالة عدم وجود أسباب خاصة، أي أن :

$$P(D/n < LCL) = P(D/n > UCL) \approx 0.00135$$

وتشير هذه النسبة إلى أنه نادراً ما يتوقع حدوث إشارات خاطئة ندل على وجود أسباب خاصة. لذا يُف سر وقوع نقطة واحدة أو أكثر خارج حدي المراقبة على أنه مؤشر لوجود أسباب خاصة. ولكن يجب ملاحظة أن وقوع نقطة / نقاط تحت حد المراقبة السفلي لا يعني بالضرورة أن هناك تحسناً في جودة العملية. وقد يكون سبب وقوع هذه النقاط أخطاء في عملية الفحص ناتجة عن قلة خبرة الفاحصين أو لأعطال في أجهزة الفحص المستخدمة. كما يفسر وجود أنماط واتجاهات النقاط التالية على أنها مؤشرات لوجود أسباب خاصة مؤثرة في سلوك العملية ((Groebner et al 2001, p. 564; Larry W. Jacobs (http://www.cob.niu.edu/grad/control.html):

- * وقوع تسع نقاط متتالية فوق أو تحت الخط المركزي (انظر الشكل ٤-٧- ب).
 - * تزايد أو تناقص ست نقاط متثالية بصورة مطردة (انظر الشكل ٤-٧- ج).
 - * تعاقب (١٤) نقطة متتالية فوق وتحت (انظر الشكل ٤-٧-د).

الفصل السادس خرانط مراقبة الخواص

وأما فيما يتعلق بالاختبارات الأخرى المستخدمة للكشف عن وجود أسباب خاصة كما ورد في الفصل الرابع (جدول ٣-٢) فإن تطبيقها قد يزيد من معدل الإنذارات الخاطئة في حالة استخدامها في خرائط الخواص. مثال (١-١):

يقوم قسم مراقبة الجودة في مصنع للمصابيح الكهربائية باختيار عينة عشوائية حجمها (١٠٠) مصباح من إنتاج كل يوم لأي نوع من الأنواع التي تنتجها لفحصها قبل شحنها لعملائه. الجدول (١-١) يوضح عدد الوحدات المعيبة للفئرة من يوم ٥ من أبريل وإلى ٢٩ من أبريل ٢٠٠٣م. المطلوب إعداد خريطة نسبة عدم المطابقة -p) دلمتا العلمية تحت الضبط الإحصائي؟

الحل:

ثم يتم أولاً حساب متوسط نسب عدم المطابقة للمجموعات الجزئية كما يلي:

$$\overline{P} = \frac{\sum_{j=1}^{8} D_j}{g^{jj}} = \frac{62}{25 \times 100} = 0.0248$$

تُم يتم حساب حدود المراقبة كما يلي:

 $UCL = \overline{P} + 3\sqrt{\frac{\overline{P}(1-\overline{P})}{n}} = 0.0248 + 3 \times \sqrt{\frac{0.0248 \times (1-0.0248)}{100}} = 0.071455$ حد المراقبة العلوي: $\overline{P} = 0.0248$

 $LCL = \overline{P} - 3\sqrt{\frac{\overline{P}(1-\overline{P})}{n}} = 0.0248 - 3 \times \sqrt{\frac{0.0248 \times [1-0.0248)}{100}} = -0.02185 < 0 \Rightarrow LCL = 0$ خد المراقبة النبغلي:


ولكون قيمة حد المراقبة السفلي سالبة يتم إلهمالها وتعتبر قيمتها صفراً. ومن ثم يتم رسم خريطة المراقبــة كما هو مبين في الشكل (٦-١).

ويظهر من الشكل أن العملية خارج المراقبة الإحصائية ذلك لوقوع النقطة (٢١) خارج حد المراقبة العلوي. فإذا تبين بعد التقصي أن السبب أو الأسباب الخاصة الكامنة وراء حالة عدم المراقبة في ٢٥ من أبريك ٢٠٠٣م كاستخدام مواد خام من مصادر مختلفة أز غياب أحد العمال أو انقطاع الكهرباء، إلخ يتم استبعاد بيانات النقطة (٢١) وإعادة حساب حدود المراقبة من بيانات الد (٢١) مجموعة جزئية المتبقية. ويوضح الشكل (٢-٢) خريطة نسبة عدم المطابقة بعد استبعاد المجموعة الجزئية رقم (٢١)، حيث بلاحظ وقوع جميع نقاط المجموعات الجزئية داخل حدي المراقبة العلوي والسفلي، ومن ثم يتم اعتماد حدود المراقبة التي تم حسابها بعد استبعاد المجموعة الجزئية نامراقبة التي تم حسابها بعد استبعاد المجموعة الجزئية ذاخل حدي المراقبة المشكلة كحدود قباسية لمراقبة إنتاج المصابيح الكهربائية في المستقبل باستخدام الطريقة نفسها لجمع البيانات من حيث حجم العينة وفترات أخذ العينة.


جدول (١-٦): عدد المصابيح الكهربائية المعيبة من عينة حجمها (n=100) وحدة

p نسبة المعبب	عدد الوحدات المعيبة np	التاريخ	رقم العينة
0.0200	2	۲۰۰۳/٤/٥	1
0.0100	1	٢٠٠٣/٤/٦	2
0.0300	3	٧/٤/٧ م	3
0.0200	2	۸/٤/۸	4
0.0100	1	۹/٤/۲،۰۲م	5
0.0000	0	۲۰۰۲/٤/۱۰	6
0.0200	2	۱۱/٤/۲۰۰۲م	7
0.0100	1	۲۰۰۳/٤/۱۲	8
0.0200	2	۲۰۰۳/٤/۱۳	9
0.0400	4	٤١/٤/١٤م	10
0.0500	5	٥١/٤/١٥	11
0.0200	2	۲۰۰۳/٤/۱٦	12
0.0000	0	۲۰۰۴/٤/۱۷	13
0.0100	1	۲۰۰۳/٤/۱۸	14
0.0400	4	۱۹/۱۹/۲۸۶	15
0.0500	5	۲۰۰۳/٤/۲۰	16
0.0200	2	۲۰۰۲/٤/۲۱	17
0.0300	3	۲۲/٤/۲۲	18
0.0100	1	۲۰۰۳/٤/۲۳	19
0.0200	2	٤٢/٤/٣٤	20
0.0800	8	٥٢/٤/٢٥	21
0.0000	0	٢٢/٤/٢٦	22
0.0300	3	277/2/74	23
0.0500	5	277/8/71	24
0.0300	3	۲۰۰۳/٤/۲۹	25
0.0248	62		موع





شكل (٢-٦): خريطة نسبة عدم المطابقة للمصابيح الكهربائية (المجموعة الجزئية ٢١ مستبعدة)



خرائط مراقبة الخواص المادس

مثال (٦-٢):

يتم في أحد مراكز التدريب توزيع استبانة تقويم عند نهاية تنفيذ أية دورة تدريبية. وتتكون الاستبانة من عدة عناصر طورت على مقياس ليكرت (Likert Scale) تشمل تقويم موضوعات الدورة، أداء المدرب، حقيبة الدورة، الوقت المخصص لها. ويتكون المقياس من خمس نقاط هي: ضعيف، أقل من المتوسط، متوسط، فدوق المتوسط، ممتاز. حيث يُمثل الاختيار ضعيف أو أقل من المتوسط بالنسبة للمركز عدم مطابقة (Nonconforming)، أي أن مستوى الدورة العام ضعيف. ولضبط ومراقبة أداء التدريب يتم أخذ (٥) دورات تدريبية عشوائيا في أي أن مستوى الدورة العام ضعيف. ولضبط ومراقبة أداء التدريب يتم أخذ (٥) دورات تدريبية عشوائيا في الأسبوع ومن ثم يتم اختيار (١٠) متدربين عشوائيا من أي دورة تم اختيارها. الجدول (٢-٢) يوضح نتائج تقييم الممتدربين لموضوعات الدورات التي نفذها المركز خلال (٢٠) أسبوعاً. المطلوب إعداد خريطة نصبة عدم المطابقة (p-chart)، هل العملية التدريبية تحت المراقبة؟

الحل:

يتم أولاً حساب متوسط نسب عدم المطابقة للمجموعات الجزئية كما يلي:

$$\vec{P} = \frac{\sum_{i=1}^{p} D_i}{g^{mi}} = \frac{62}{20 \times 50} = 0.062$$

ثم بتم حساب حدود المراقبة كما يلى:

 $UCL = \overline{p} + 3\sqrt{\frac{\overline{p}(1-\overline{p})}{\pi}} = 0.062 + 3 \times \sqrt{\frac{0.062 \times (1-0.062)}{50}} = 0.164314$: = 0.164314

 $\bar{p} = 0.062$: p = 0.062


 $LCL = \overline{p} - 3\sqrt{\frac{\overline{p}(1-\overline{p})}{n}} = 0.062 - 3 \times \sqrt{\frac{0.062 \cdot (1-0.062)}{50}} = -0.04031 \cdot 0 \Rightarrow LCL = 0$ خد المر اقبة السفلي:

ويتضع من التُمكل (٣-٦) أن عملية الأداء التدريبي من حيث موضوعات الدورات المنفذة تحت المراقبة الإحصائية؛ ذلك لوقوع جميع نقاط الخريطة داخل حدي المراقبة العلوي والسفلي ولمعدم وجود أي نمط أو اتجاء غير عشوائي لنقاط الخريطة تشير إلى حالة عدم مراقبة.

جدول (٢-٢): نتائج تقييم المتدربين لموضوعات الدورات التي نفذها أحد المراكز

عدد الإجابات	ţ.,	عدد الإجابات	[.,
(ضعيف وأقل من المتوسط)	الأسبوع	(ضعيف وأقل من المتوسط)	الأسيوع
1	11	4	1
3	12	2	2
6	13	6	3
3	14	3	4
4	15	2	5
4	16	0	6
1	17	5	7
0	18	3	8
1	19	4	9
3	20	7	10

شكل (٦-٦): خريطة نسبة عدم المطابقة لأداء التدريب لموضوعات الدورات التي نفذها أحد المراكز



٣-١-٢-١ خريطة مراقبة نسبة عدم المطابقة: حالة حجم المجموعة الجزئية المتغير:

في بعض الأحيان يتم جمع بيانات خريطة نسبة عدم المطابقة من مجموعات جزئية متغيرة الحجم، يحدث هذا بتكرار في حالة الفحص الذاتي لجميع مخرجات العملية. توجد ثلاثة طرق لإعداد خريطة نسبة عدم المطابقة في حالة حجم المجموعات الجزئية المتغير هي:

١ - رسم حدى مراقبة غير مستقيمين:

لإعداد الخريطة يتم حساب حدي المراقبة لأية نقطة بحسب حجم المجموعة الجزئية. وفي هذه الحالة يستم الحصول على خطين غير مستقيمين. إذ يتم استخدام المعادلات التالية لحساب حدى المراقبة:

$$UCL = \overline{p} + 3\sqrt{\frac{\overline{p}(1-\overline{p})}{n_i}}$$
 $j=1,2,...,g$: عد المراقبة العلوي: \overline{p} \overline{p} $i=1,2,...,g$ الخط المسركزي: \overline{p} $i=1,2,...,g$ عد المراقبة العنفلي: $i=1,2,...,g$

حيث إن متوسط نسبة عدم المطابقة تم حسابه كما يلي:

$$\overline{p} = \frac{\sum_{i=1}^{r} D_i}{\sum_{i=1}^{r} n_i}$$

ولعدم توازي حدي المراقبة يستخدم عادة اختبار وقوع نقطة أو أكثر خارج حدي المراقبة فقط ليكون مؤشراً لوجود سبب أو أسباب خاصة.

٢- حساب متوسط حجم المجموعات الجزئية:

للحصول على حدي مر اقبة متوازين يستخدم متوسط أحجام المجموعات الجزئية (\overline{n}) ، حيث:

$$\widetilde{n} = \frac{\sum_{i=1}^{K} n_i}{g}$$

ومن ثم يتم استبدال n في الصيغة (7-7) بـ (\overline{n}) وتكملة حساب حدود المراقبة ورسمها. وفي هذه الحالة يتم الحصول على حدود تقريبية للمراقبة.

٣- خريطة نسبة عدم المطابقة المعيارية:

تستخدم خريطة المراقبة المعيارية (Standardized Control Chart) للحصول على حدي مراقبة مستقيمين ومتوازيين. وفي الخريطة المعيارية يكون الخط المركزي مساوياً للصفر وحدًّا المراقبة العلوي والسفلي مساويين لد موجب ٣ وسالب ٣ على التوالي. ويتم حساب نقاط الخريطة بحساب القيم المعيارية التالية:

$$Z_{i} = \frac{\widehat{p}_{i} - \overline{p}}{\sqrt{\frac{\overline{p}(1-\overline{p})}{n_{i}}}}$$
 (6-8)

متال (٦-٦):

تنتج إحدى شركات الإلكترونيات أقراصاً مرنة حجم ٣،٥ بوصة (3.5 inch floppy diskette). ولضبط جودة الأقراص يقوم قسم الجودة بإعداد خريطة نسبة عدم المطابقة قبل شحن المنتج لزبائنها. الجدول (٣-٦) يوضح أعداد الأقراص المرنة التي تم اختيارها عشوائياً وأعداد الوحدات غير الصالحة منها. حيث تم أخذ العينات على فترات زمنية أمدها ثماني ساعات ولمدة تسعة أيام. المطلوب إعداد خريطة نسبة عدم المطابقة، وهل العملية تحت المراقبة الإحصائية؟.

الحل:

يلاحظ من الجدول أن أحجام المجموعات الجزئية متغيرة. توجد ثلاثة طرق لإعداد خريطة نسبة عدم المطابقة في حالة اختلاف أحجام المجموعات الجزئية هي:

أولاً - رسم حدي مراقبة غير مستقيمين:

لإعداد الذريطة يتم أولاً حساب متوسط نسبة عدم المطابقة ثم حدي المراقبة كما يلي:

$$\overline{p} = \frac{\sum_{i=1}^{p} D_i}{\sum_{i=1}^{q} n_i} = \frac{81}{2000} = 0.0405$$

حد المراقبة العلوي:

نظراً لمعدم استقامة حدي المراقبة سيتم حساب جميع نقاط حدي المراقبة العلوي والسفلي. فمستثلاً تُحسب النقطتان الأوليان لحد المراقبة العلوي كما يلي:

$$UCL_{1} = 0.0405 + 3 \times \sqrt{\frac{0.0405(1 - 0.0405)}{50}} = 0.1241$$

$$UCL_{2} = 0.0405 + 3 \times \sqrt{\frac{0.0405(1 - 0.0405)}{75}} = 0.1088$$

وكذلك تُحسب النقطمان الأوليان لحد المراقبة السفلي كما يلي:

حد المراقبة السفلي:

$$LCL_{1} = 0.0405 - 3 \times \sqrt{\frac{0.0405(1 - 0.0405)}{50}} = -0.043135 < 0 \Rightarrow LCL_{1} = 0$$

$$LCL_{2} = 0.0405 - 3 \times \sqrt{\frac{0.0405(1 - 0.0405)}{75}} = -0.027787 < 0 \Rightarrow LCL_{2} = 0$$

والجدول (٦-٦) يوضع قيم حدي المراقبة لخريطة نسبة عدم المطابقة، والشكل (٦-٤) يوضع خريطة نسبة المطابقة. وكما يلاحظ أن خطي حدي المراقبة غير مستقيمين؛ لاختلاف أحجام المجموعات الجزئية. ويتضح


من الشكل أن العملية تحت المراقبة الإحصائية؛ لوقوع جميع نقاط الخريطة داخل حدي المو اصفات.

جدول (٦-٦): عدد الأقراص المرنة التي اختيارها عشوانياً وعدد الوحدات المعيية وحدًا المراقبة

_				_	
) ()	1.(0)	- n : .	عدد الوحدات	حجم العينة	5 (· 11 5 _ 11
LCL	UCL	$ar{p}_i$ نسبة المعيب	(D_{i}) المعيبة	(n_i)	المجموعة الجزئية
0.0	0.1241	0.0400	2	50	1
0.0	0.1088	0.0133	1	75	2
0.0	0.1241	0.1200	6	50	3
0.0	0.0996	0.0300	3	100	4
0.0	0.1241	0.0200	1	50	5
0.0	0.1241	0.0800	4	50	6
0.0	0.1241	0.0400	2	50	7
0.0	0.1241	0.0800	4	50	8
0.0	0.1088	0.0133	1	75	9
0.0	0.1088	0.0267	2	75	10
0.0	0.1088	0.0133	1	75	11
0.0	0.1241	0.0400	2	50	12
0.0	0.1088	0.0267	2	75	13
0.0	0.0996	0.0700	7	100	14
0.0	0.0996	0.0100	1	100	15
0.0	0.0996	0.0500	5	100	16
0.0	0.1088	0.0800	6	75	17
0.0	0.1588	0.0400	1	25	18
0.0	0.1241	0.0400	2	50	19
0.0	0.1241	0.1000	5	50	20
0.0	0.1088	0.0267	2	75	21
0.0	0.0996	0.0100	1	100	22
0.0	0.0996	0.0200	2	100	23
0.0	0.0996	0.0500	5	100	24
0.0	0.0996	0.0500	5	100	25
0.0	0.0996	0.0400	4	100	26
0.0	0.0996	0.0400	4	100	27
		0.0405	81	2000	المجموع

لفصل السادس خرائط مراقبة الخواص

شكل (٦-٤): خريطة نسبة عدم المطابقة (حالة أحجام مجموعات جزئية متغيرة)



تاتياً - حساب متوسط حجم المجموعات الجزئية:

للحصول على حدى مراقبة متوازيين يستخدم متوسط أحجام المجموعات الجزئية (أم)، حيث:

$$\widetilde{n} = \frac{\sum_{i=1}^{g} n_i}{g} = \frac{2000}{27} = 74.0741$$


ومن ثم يتم حساب متوسط نسبة عدم المطابقة وحدي المراقبة كما يلي:


$$\overline{p} = \frac{\sum_{i=1}^{r} D_i}{\sum_{i=1}^{r} n_i} = \frac{s1}{2000} = 0.0405$$

 $UCL = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}} = 0.0405 \div 3 \times \sqrt{\frac{0.0405(1-0.0405)}{74.074}} = 0.109247$

$$UCL = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}} = 0.0405 - 3 \times \sqrt{\frac{0.0405(1-0.0405)}{74.074}} = -0.02825 < 0 \Rightarrow LCL = 0$$

والجدول (٦-٤) بوضع قيم حدي المراقبة لخريطة نسبة عدم المطابقة. والشكل (٦-٥) يوضح خريطة نسبة المطابقة. وكما بلاحظ أن خطي حدي المراقبة مستقيمان لاستخدام متوسط أحجام المجموعات الجزئية. ويتضع من الشكل أن العملية خارج المراقبة الإحصائية؛ لوقوع النقطة (٣) خارج حد المراقبة العلوي، في حين يُلاحظ أن العملية تحت المراقبة الإحصائية في حالة استخدام خطي غير مستقيمين كما يظهر في السُكل (٦-٤).





ثالثاً - خريطة نسبة عدم المطابقة المعيارية:

في الخريطة المعيارية يكون الخط المركزي مساوياً للصفر وحدًا المراقبة العلوي والسفلي مساويين لــــ موجب ٣ وسالب ٣ على التوالي. ويتم حساب نقاط الخريطة بحساب القيم المعيارية، وفيما يلي القيمة المعيارية للنقطئين الأوليين:

$$Z_{1} = \frac{\hat{\rho}_{1} - \overline{\rho}}{\sqrt{\frac{\overline{\rho}(1 - \overline{\rho})}{r_{1}}}} = \frac{0.04 - 0.0405}{\sqrt{\frac{0.0405(1 - 0.0405)}{50}}} = -0.0180 ; Z_{2} = \frac{\hat{\rho}_{2} - \overline{\rho}}{\sqrt{\frac{\overline{\rho}(1 - \overline{\rho})}{r_{2}}}} = \frac{0.0133 - 0.0405}{\sqrt{\frac{0.0405(1 - 0.0405)}{73}}} = -1.2009$$

والجدول (٢-١) بوضح قيم نقاط الخريطة (القيم المعيارية) وحدي المراقبة لخريطة نسبة عسدم المطابقة. والشكل (٢-١) يوضح خريطة نسبة المطابقة، ويتضح من الشكل أن العملية تحت المراقبة الإحصائية. ويلاحظ من الطرق الثلاثة المستخدمة أن نتائجها مختلفة، حيث تشير خريطة متوسط أحجام المجموعات الجزئية أن العملية غير مستقرة، في حين تشير خريطتا أحجام المجموعات الجزئية المتغيرة والقيم المعيارية أن العملية تحت المراقبة الإحصائية. وتتميز الطريقة الأولى - رسم حدي مراقبة غير مستقيمين - بأنها الأكثر دقة من بين هذه الطرق في حساب حدود المراقبة، ويعلب عليها أنه لا يمكن استخدام اختبارات الأنماط والاتجاهات للكشف عن وجود أسباب خاصة نظر أ إلى أن حدي المراقبة غير مستقيمين. لذا نستخدم في هذه الحالة اختبار وقوع نقطة أو أكثر خارج حدي المراقبة. وفي الطريقة الثانية - حساب متوسط حجم المجموعات الجزئية - يتم الحصول على حدي مراقبة مستقيمين مما يمكن من تطبيق جميع اختبارات الكشف عن وجود أسباب خاصة، غير أنه يعاب على هذه الطريقة المعلومات بحساب متوسط حجم المجموعة الجزئية خاصة إذا كانت هناك اختلافات كبيرة بين أحجام المجموعات الجزئية مما قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة. وأما الطريقة الثائلة - خريطة نسبة عدم المطابقة المحموعات الجزئية مما قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة. وأما الطريقة الثائلة - خريطة نسبة عدم المطابقة


الفصل السادس

المعيارية - فتتميز بعدم الحاجة إلى حساب قيم حدي المراقبة لكل مجموعة جزئية فضلاً عن أنه يمكن تطبيق الختبارات الأنماط والاتجاهات للكشف عن وجود أسباب خاصة نظراً إلى أن حدي المراقبة مستقيمان. لذا يفضل استخدام خريطة نسبة عدم المطابقة المعيارية لمعالجة مشكلة أحجام المجموعات الجزئية المتغيرة.

جدول (٦-٤): عدد الأقراص المرنة التي اختيارها عشوائياً وعدد الوحدات المعيبة والانحراف المعيارى وقيمة Z_i

	_	<u>-</u>			
Z_{i}	الانحراف المعياري	نسبة المعيب p	عدد الوحدات المعيبة	حجم العينة (n _i)	رقم العينة
-0.0180	0.0277	0.0400	2	50	1
-1.2009	0.0226	0.0133	1	75	2
2.8695	0.0277	0.1200	6	50	3
-0.5360	0.0196	0.0300	3	100	4
-0.7399	0.0277	0.0200	1	50	5
1.4257	0.0277	0.0800	4	50	6
-0.0180	0.0277	0.0400	2	50	7
1.4257	0.0277	0.0800	4	50	8
-1.2009	0.0226	0.0133	1	75	9
-0.6115	0.0226	0.0267	2	75	10
-1.2009	0.0226	0.0133	J	75	11
-0.0180	0.0277	0.0400	2	50	12
-0.6115	0.0226	0.0267	2	75	13
1.5058	0.0196	0.0700	7	100	14
-1.5569	0.0196	0.0100	1	100	15
0.4849	0.0196	0.0500	5	100	16
1.7461	0.0226	0.0800	6	75	17
-0.0128	0.0392	0.0400	1	25	18
-0.0180	0.0277	0.0400	2	50	19
2.1476	0.0277	0.1000	5	50	20
-0.6115	0.0226	0.0267	2	75	21
-1.5569	0.0196	0.0100	1	100	22
-1.0464	0.0196	0.0200	2	100	23
0.4849	0.0196	0.0500	5	100	24
0.4849	0.0196	0.0500	5	100	25
-0.0255	0.0196	0.0400	4	100	26
-0.0255	0.0196	0.0400	4	100	27
		0.0405	81	2000	المجموع

شكل (٦-٦): خريطة نسبة عدم المطابقة المعيارية لبياتات الجدول (٦-٦)



٦-٢-١-٤ خريطة مطورة لمراقبة نسبة عدم المطابقة:

في بعض العمليات تكون نسب عدم المطابقة في مخرجات العملية صغيرة جداً. ففي مثل هذه الحالات يأخذ حد المراقبة السفلي في خريطة p قيماً سالبة وأن وجود وحدة واحدة فقط غير مطابق للمواصفات يجعل نقطة المجموعة الجزئية التي تحتوي هذه الوحدة تقع خارج حد المراقبة العلوي، مما يشير إلى وجود سبب خاص. فمثلاً إذا كانت نسبة عدم المطابقة في مخرجات عملية ما تساوي (٠,٠٠٠) وتم أخذ مجموعة جزئية حجمها (٢٠٠٠)، فإن حدى المراقبة هما:

- حد المراقبة السفلي: 0.003373683-
- حد المراقبة العلوي: 0.003973683

ففي مثل هذه الحالة إذا كانت لـ دينا وحدة واحدة غير مطابقة فإن نقطة المجموعة الجزئية (0.005=0.005) نقع خارج حد المراقبة العلوي (0.00397). فمثل هذه العملية تكون دائماً خارج المراقبة. لذا يفضل عدم استخدام خريطة و في مثل هذه الحالات؛ ذلك لما يلي:

- * لا يوجد حد مراقبة سفلي.
- * المجموعات الجزئية التي لا توجد بها وحدات غير مطابقة هي فقط التي تبقى تحت المراقبة.

ويلاحظ في حالة صغر نسبة عدم المطابقة أن احتمال وقوع نقطة خارج حد المراقبة العلوي أو السنطي يختلف من (0.00135)؛ مما قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة حول مخرجات العملية. وتوصل (0.00135) وختلف من (189-184 باستخدام قيم مختلفة لنسبة عدم المطابقة وأحجام مختلفة للمجموعات الجزئية إلى أن احتمال وقوع نقطة خارج أحد حدي المراقبة لا يساوي (١٣٥٠،٠١٠)؛ ذلك لالتواء توزيع ذي الحدين في حالة صغر نسبة عدم

الفصل السادس خرائط مراقية الخواص

المطابقة. لذا اقترح (Ryan, 1989, p.189) تعديلاً على حدود المراقبة في خريطة p لـشوهارت؛ لتـصبح كالتالى:

$$UCL = p + 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} + \frac{1.15}{n}$$
 حد المراقبة العلوي: \overline{p} : الخط المركزي الخط المركزي $ECL = p - 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} + \frac{1.25}{n}$ حد المراقبة السفلي:

ويلاحظ أن حدي المراقبة المعتلين أكبر من حدي المراقبة لخريطة نسبة عدم المطابقة. كما توجد طرق أخرى لمعالجة صغر نسطة عدم المطابقة وذلك باجراءات بعض التحويلات (انظر Rayan 1989, p182-188 و Acosta-Mejia 1999).

٦-٢-٦ منحنى خاصية التشغيل وطول الدورة:

منحنى خاصية التشغيل لخريطة المراقبة هو رسم لاحتمال قبول فرضية أن العملية في حالة مراقبة في الحصائية وهي خاطئة (الخطأ من النوع الثاني) مع نسبة عدم المطابقة، ويقيس المنحنى قدرة خريطة المراقبة في كشف التغير من \bar{p} إلى قيمة أخرى \bar{p} مثلاً.

واحتمال الخطأ من النوع الثاني (β) هو احتمال وقوع نقطة داخل حدي المراقبة عندما يكون المتوسط يساوي p. ورياضياً يمكن كتابة احتمال β كما يلي:

$$\beta = P\left(\hat{p} < UCL_p \mid p\right) - P\left(\hat{p} \leq LCL_p \mid p\right)$$

$$: (6-10)$$

$$\beta = P\left(D < nUCL_p \mid p\right) - P\left(D \leq nLCL_p \mid p\right)$$

وبما أن D متغير عشوائي يتبع توزيع ذي الحدين $\{D_n \sim Bi(n;p)\}$ فإنه يمكن حساب β باستخدام التوزيع التراكمي لتوزيع ذي الحدين.

متال (٦-٤):

ارسم منحنى خاصية التشغيل لخريطة نسبة عدم المطابقة لها حد مراقبة علوي (UCL=0.2868) وحد مراقبة سفلي (LCL=0.05507) وحجم عينة (n=95).

الحل:

لرسم منحنى خاصية التشغيل يتم حساب احتمال
$$\beta$$
 كما يلي:

$$\beta = P(D < 95 \times 0.2868 | p) - P(D \le 95 \times 0.05507 | p)$$
$$= P(D < 27.246 | p) - P(D \le 5.23165 | p)$$


وبما أن D عدد صحيح (integer) فإن:


$$\beta = P(D < 27|p) - P(D \le 5|p)$$

ومن ثم باستخدام توزيع ذي الحدين تم حساب قيم β لقيم مختلفة من p (حجم التغبر)، انظر الجدول (٦-٥) والشكل (٦-٧).

جدول (١-٥): حساب منحنى خاصية التشغيل لخريطة نسبة عدم المطابقة (UCL=0.2868; LCL=0.05507; n=95)

	(002 0.2000, 20	2 0.00007, 11 00	
р	P(D < 27 p)	$P(D \leq 5 p)$	β
0.010	1.0000	0.9996	0.0004
0.020	1.0000	0.9877	0.0123
0.050	1.0000	0.6609	0.3391
0.075	1.0000	0.2748	0.7252
0.100	1.0000	0.07 7 5	0.9225
0.125	1.0000	0.0164	0.9836
0.150	0.9998	0.0027	0.9970
0.175	0.9972	0.0004	0.9968
0.200	0.9822	0.0000	0.9822
0.225	0.9307	0.0000	0.9307
0.250	0.8140	0.0000	0.8140
0.275	0.6298	0.0000	0.6298
0.300	0.4171	0.0000	0.4171
0.325	0.2317	0.0000	0.2317
0.350	0.1068	0.0000	0.1068
0.375	0.0406	0.0000	0.0406
0.400	0.0127	0.0000	0.0127
0.425	0.0032	0.0000	0.0032
0.450	0.0007	0.0000	0.0007
0.475	0.0001	0.0000	0.0001
0.500	0.0000	0.0000	0.0000





متوسط طول الدورة:

لحساب منوسط الدورة إذا كانت العملية تحت المراقبة نستخدم المعادلة التالية:

$$ARL_{u} = \frac{1}{\alpha} \tag{6-11}$$

قمثلاً إذا لم يحدث تغير في العملية، فإن احتمال وقوع نقطة خارج حدي المراقبة هو (α=0.0027) ومن ثم فإن متوسط طول الدورة هو:

$$ARL_{m} = \frac{1}{0.0027} = 370.4$$

وهذا يعني أنه في حالة استقرار العملية يتوقع حدوث مؤشر خارج المراقبة بعد فحص واختبار (٢٧٠) مجموعة جزئية في المتوسط.

أما في حالة حدوث تغير في العملية فيتم حساب متوسط طول الدورة كما يلي:

$$ARL_{out} = \frac{1}{1 - \beta}$$
 (6-12)

eta هو احتمال الخطأ من النوع الثاني.

مثال (٦-٥):

من المثال السابق (٦-٤) احسب طول الدورة إذا حدث تغير في نسبة عدم المطابقة قدره (0.125).


الحل:

من الجدول (٦-١) نجد أن احتمال β المساوي لتغير قدره (١,١٢٥) هو (١,٩٨٣٨). ومن ثم فإن متوسط طول الدورة هو:

$$ARL_{out} = \frac{1}{1 - \beta} = \frac{1}{1 - 0.9836} = 61.1$$

وهذا يعني أن هذا التغير في حالة حدوثه يتوقع كشفه بعد فحص واختبار (٦١) مجموعة جزئية من بدء هذا التغير، والشكل (٦٠٨) يوضح متوسط أطوال الدورة لقيم مختلفة من التغير، حيث يلاحظ أن لخريطة نسبة عدم المطابقة قدرة عالية لكشف التغيرات الصغيرة والكبيرة في حين نقل قدرتها في الكشف للقيم ما بين (١٠،١٠) و (٠،٢٠)

شكل ($\Lambda-1$): متوسط طول الدورة لخريطة نسبة عدم المطابقة لقيم مختلفة من التغيرات (UCL=0.2868; LCL=0.05507; n=95)



۲-۲-۲ خريطة عدد وحدات عدم المطابقة (np-chart):

تستخدم خريطة عدد الوحدات غير المطابقة لمراقبة عدد وحدات عدم المطابقة في مخرجات العملية، وخريطة عدد وحدات عدم المطابقة تماثل خريطة نسبة عدم المطابقة من حيث الهدف، غير أنه يستخدم في حالة ثبات حجم المجموعة الجزئية، ويرجع انتشار خريطة عدد الوحدات غير المطابقة إلى سهولة إعدادها وفهمها خاصة من قبل غير الفنيين. وخطوات إعدادها هي الخطوات نفسها لإعداد خريطة نسبة عدم المطابقة، وفيما يلي صيغ الخط المركزي وحدًا المراقبة للخريطة في حالتي معرفة وعدم معرفة عدد الوحدات غير المطابقة.

حدود المراقبة (حالة معرفة عدد الوحدات غير المطابقة):

فيما يلي معادلات حدود المراقبة إذا كان عدد الوحدات غير المطابقة معلوماً أو تم تحديد قيمة معيارية له.

$$UCL = np_0 + 3\sqrt{np_0(1-p_0)}$$
 حد المر اقبة العلوي: np_0 : الخط المر كزي np_0 : الخط المر كزي $LCL = np_0 - 3\sqrt{np_0(1-p_0)}$ حد المر اقبة السفلي:

حدود المراقبة (حالة عدم معرفة عدد الوحدات غير المطابقة):

* الخط المركزي: ويساوي متوسط عدد العيوب ويتم حسابه حسب الصيغة التالية:

$$n\overline{p} = \frac{\sum_{i=1}^{g} D_i}{g} \quad ; i = 1, 2, ..., g$$

حيث إن: n حجم المجموعة الجزئية ويشترط أن يكون ثابتاً، g عدد المجموعات الجزئية و \overline{p} متوسط نسبة عدم المطابقة، و D_i عدد وحداث عدم المطابقة في المجموعة الجزئية رقم D_i .

* حدا المراقبة:

$$UCL=n\overline{p}+3\sqrt{n\overline{p}(1-\overline{p})}$$
حد المراقبة العلوي: $LCL=n\overline{p}-3\sqrt{n\overline{p}(1-\overline{p})}$ الخط احد المراقبة السفلي: $LCL=n\overline{p}-3\sqrt{n\overline{p}(1-\overline{p})}$

مثال (٦-٦):

من بيانات المثال (١-٦) ارسم خريطة عند وحدات عدم المطابقة (np chart)؟

الحل:

لإعداد الخريطة يتم أولا حساب متوسط عدد وحدات عدم المطابقة كما يلي:

$$n\bar{p} = \frac{\sum_{j=1}^{5} D_j}{g} \frac{62}{25} = 2.48$$


تم يحسب حدًا المراقبة كما يلي:

 $UCL = n\overline{p} + 3\sqrt{n\overline{p}(1-\overline{p})} = 2.48 + 3 \times \sqrt{2.48(1-0.0248)} = 7.14545$ = 7.14545 = $-2.48 + 3 \times \sqrt{2.48(1-0.0248)} = 7.14545$

 $UCL = n\overline{p} - 3\sqrt{n\overline{p}(1-\overline{p})} = 2.48 - 3 \times \sqrt{2.48(1-0.0248)} = -2.18545 < 0 \Rightarrow LCL = 0$ حد المر اقبة السفلي:

خرائط مراقبة الخواص الفصل السادس

وبما أن قيمة حد المراقبة السفلي سالبة يتم إهمالها وتعتبر قيمتها مساوية للصغر. ومن ثم يتم خريطة عدد وحدات عدم المطابقة. وبستشف من الشكل (٦-٩) أن العملية خارج المراقبة الإحصائية نظراً لوقوع النقطة (٢١) خارج حد المراقبة العلوي وهي النتيجة نفسها التي ثم التوصل إليها باستخدام خريطة نسبة عدم المطابقة.



شكل (١-٩)؛ خريطة عدد وحدات عدم المطابقة (np-chart) لمثال المصابيح الكهربانية

٢-٣ خرائط عدد غير المطابقات (العيوب):

تستخدم خرائط عدد غير المطابقات لمراقبة عدد غير المطابقات في الوحدة المنتجة، وتنقسم إلى خريطتين هما: خريطة C وخريطة C وخريطة U، حيث تستخدم الأولى في حالة ثبات عدد وحدات الفحص في العينة و عدم ثبات أحجام وحدات الجزئية، في حين تستخدم الثانية في حالتي ثبات عدد وحدات الفحص في العينة و عدم ثبات أحجام وحدات الفحص، ووحدة الفحص (Inspection Unit) هي الوحدة الثابتة التي يتم أخذها من مخرجات العملية بانتظام لفحصها وعد عدد العيوب فيها. فمثلاً لمراقبة صناعة نسيج نوع من القماش يتم اختيار وحدة فحص حجمها مثلاً مائة متر مربع، ثم يتم أخذ عينة كل فترة وعد عدد العيوب في وحدة الفحص (مائة متر مربع من القماش في هذا المثال). وتعتبر عملية اختيار وحدة الفحص من أهم الخطوات في العمليات المستمرة، مثل إنتاج بكرات ورق، كبلات كهرباء، أو قماش، خرطوم مياه، لفة سلك كهربائي، أو معادن وخلافه. وفيما يتعلق بخطوات إعداد خريطة تعبه المطابقة.

خرائط مراقبة الخواص

۱-۳-٦ خريطة c-chart):

٣-٣-١-١ حدود المراقبة:

حالة معرفة عدد غير المطابقات في الوحدة:

نفترض أن X_i يمثل عدداً غير المطابقات في الوحدة المفحوصة رقم i وأن متوسط عدد غير المطابقات في الوحدة هو c، فإن X_i يتبع توزيع بواسون (Poisson distribution)، أي أن:

$$p(X_1 = x) = \frac{e^{-c}c^x}{x!}$$
 $x=0,1,2,...$; c>0 (6-15)

والآن بافتراض صحة تقريب التوزيع الطبيعي لتوزيع بواسون فإن حدود المراقبة لخريطة c في حالة معرفة عدد غير المطابقات $(c=c_0)$ تأخذ الصيغ التالية:

$$UCL = c_0 + 3\sqrt{c_0}$$
 : يحد المراقبة العلوي : $c_0 + 3\sqrt{c_0}$ الخط المـــركزي : $c_0 + 3\sqrt{c_0}$: $c_0 + 3\sqrt{c_0}$ حد المراقبة السفلي*: $c_0 + 3\sqrt{c_0}$: $c_0 + 3\sqrt{c_0}$ خاذا كان حد المراقبة السفلي سالباً يجب أن يعدل ليكون مساوياً للصفر

ونقاط الخريطة هي عدد غير المطابقات في المجموعات الجزئية.

حالة عدم معرفة عدد غير المطابقات في الوحدة:

إذا كانت قيمة c غير معلومة يتم تقديرها بحساب الوسط الحسابي (\bar{c}) لعدد غير المطابقات في وحدات الفحص من بيانات العينة، حيث:

$$\overline{c} = \frac{1}{g} \sum_{i=1}^{g} c_i$$

حيث إن c; هو عدد غير المطابقات في العينة رقم i. ومن ثم تأخذ حدود المراقبة الصيغ التالية:

$$UCL=\overline{c}+3\sqrt{\overline{c}}$$
 حد المراقبة العلوي: \overline{c} $+3\sqrt{\overline{c}}$ الخط المــــركزي: \overline{c} $+3\sqrt{\overline{c}}$ $+3\sqrt$

* إذا كان حد المراقبة السفلي سالباً يجب أن يعنل ليكون مساوياً للصفر، ويمكن تجنب ذلك باختيار وحدة فحص بحيث يكون - أكبر من ٩.

خرائط مراقبة الخواص الفصل السادس

و لإعداد الخريطة يتم رسم حدود المراقبة باستخدام الصيغة (٦-١٧) ورسم عدد غير المطابقات في العينـــة (ci) لتحديد ما إذا كانت العملية مستقرة أم لا. ويُفسر وقوع جميع نقاط الخريطة داخل حدي المراقبـــة أو عـــدم وجود أي انماط غير عادية أو كلا الأمرين على أن العملية مستقرة أو تحت المراقبة الإحصائية.

متال (٦-٧):

ينتج مصنع للسجاد سجاداً من الصوف بأحجام مختلفة. ويقوم قسم الجودة بالمصنع بإعداد خريطة عدد العيوب لكل خط إنتاج على حدة. حيث يتم اختيار سجاد واحد من إنتاج كل مناوبة لفحصه من العيوب. والجدول (7-7) يوضع عدد العيوب التي وجدت في كل سجاد مساحته $(3 \times 0 \times 1)$ متراً مربعاً) ذلك من خال سحب سجاد واحد من إنتاج كل مناوبة وعلى أمد (A) أيام، المطلوب إعداد خريطة C.

الحل:

لإعداد خريطة c يتم أو لأحساب متوسط عدد غير المطابقات (عدد العيوب) في وحدات الفحص كما يلي:


$$\overline{c} = \frac{1}{g} \sum_{i=1}^{g} c_i = \frac{36}{24} = 1.5$$


ثم يتم حساب حدى المراقبة كما يلى:

$$UCL = \overline{c} + 3\sqrt{\overline{c}} = 1.5 + 3 \times \sqrt{1.5} = 5.174235$$
 حد المراقبة العلوي:

$$LCL = \overline{c} - 3\sqrt{\overline{c}} = 1.5 - 3 \times \sqrt{1.5} = -2.17423 < 0 \Rightarrow LCL = 0$$
 حد المراقبة السفلي:

وبما أن قيمة حد المراقبة السفلي سالبة (2.17423-) فتعتبر قيمتها صفراً عند رسم الخريطة. أما نقاط الخريطة فهي أعداد العيوب في المجموعات الجزئية. ويتضح من الشكل (٦-١٠) أن جميع نقاط الخريطة داخـــل حـــدي المراقبة السفلي والعلوي مع عدم وجود أي أنماط غير طبيعية تشير إلى عدم استقرار العملية.





جدول (٦-٦): عدد العيوب في عدد (٢٤) سجادة مساحة كل منها (٢٠ م م)

عدد العيوب في	اليوم/ رقم		عدد العيوب في	اليوم/ رقم	
		رقم العينة	<u> </u>	اليوم / رحم	رقم العينة
السجاد	المناوبة	رقم الغيب	السجاد	المناوبة	رقم شعيد
0	1/5	13	2	1/1	1
1	2/5	14	1	2/1	2
2	3/5	15	1	3/1	3
3	1/6	16	2	1/2	4
2	2/6	17	、 1	2/2	5
3	3/6	18	0	3/2	6
1	1/7	19	2	1/3	7
1	2/7	20	1	2/3	8
5	3/7	21	2	3/3	9
0	1/8	22	0	1/4	10
1	2/8	23	1	2/4	11
2	3/8	24	2	3/4	12

مثال (٦-٨):

لمراقبة الأداء الطبي يقوم قسم الجودة بأحد المستشفيات الأهلية بتسجيل الأخطاء الطبية حسب أنواعها

36

(وصف العلاج، نتائج التحاليل المخبرية، أخطاء التشخيص، التخدير، العمليات الجراحية، .. إلخ). الجدول التالي يوضح عدد الأخطاء الطبية المسجلة خلال عام في أحد المستشفيات الأهلية. هل العملية (عدد الأخطاء الطبية) تحت المراقبة الإحصائية؟

الطبية	الأخطاء	عدد	:(V-T	جدول (
--------	---------	-----	-------	--------

<u> </u>	·) 55—
عدد الأخطاء	الشهر
8	محرم
5	صفر
2	ربيع الأول
4	ربيع الآخر
5	جمادي الأولى
15	جمادي الآخرة
9	رجب
8	شعيان
7	رمضيان
6	شوال
5	ذى القعدة
0	ذو الحجة
74	المجموع

الحل:

لكون عدد الأخطاء الطبية متغيراً، يتبع توزيع بواسون (Đisson Distribution)؛ يتم استخدام خريطة c لمراقبة العملية. والإعداد خريطة c تم أولاً حساب متوسط عدد الأخطاء الطبية في الشهر كما يلي:


$$\overline{c} = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{1} c_i = \frac{74}{12} = 6.1667$$


ومن نُم نَم حساب حدي المراقبة كما يلى:

حد المراقبة العلوي: $UCL = \overline{c} + 3\sqrt{\overline{c}} = 6.1667 + 3 \times \sqrt{6.1667} = 13.6165$ حد المراقبة السفلي: $LCL = \overline{c} - 3\sqrt{\overline{c}} = 6.1667 - 3 \times \sqrt{6.1667} = -1.283$ خد المراقبة السفلي سالبة (-1.283) فتعتبر قيمتها صفراً عند رسم الخريطة. أما نقاط

الفصل السادس خرائط مراقبة الخواص

الخريطة فهي أعداد الأخطاء الطبية في الشهر، ويُلاحظ من الشكل (١١-١١) وقوع نقطة خارج حد المراقبة العلوي (شهر جمادى الآخرة)؛ مما يشير إلى وجود سبب خاص وراء ارتفاع عدد الأخطاء الطبية في هذا الشهر. كما يتضح من الشكل وجود إشارة أخرى خارج المراقبة وهي اتجاه تناقصي لست نقاط متتالية (النقاط من رجب إلى ذي القعدة)؛ مما يشير إلى التحسن في الأداء الطبي، ربما نتج من معالجة السبب أو الأسباب الخاصة للإشارة الأولى (وقوع نقطة خارج حد المراقبة العلوى).





c دالة منحنى خاصية التشغيل لخريطة :c

يتم حساب منحنى عملية التشغيل لخريطة c باستخدام توزيع بواسون (Poisson Distribution). والمنحنى هو رسم لاحتمال قبول فرضية أن العملية في حالة ضبط إحصائي وهي خاطئة (الخطأ من النوع الثاني β) مع عدد العيوب. واحتمال الخطأ من النوع الثاني β) هو احتمال وقوع نقطة داخل حدي المراقبة عندما يكون متوسط عدد العيوب يساوي c. ورياضياً يمكن كتابة احتمال β كما يلي:

$$\beta = P\left(x < UCL_c \mid c\right) - P\left(x \le LCL_c \mid c\right) \tag{6-18}$$

حيث إن x متغير عشوائي يتبع توزيع بواسون $\{x\sim Po(c)\}$. ومن ثم فإنه يمكن حساب β بامستخدام التوزيع التراكمي لتوزيع بواسون.

ارسم منحنى عملية التشغيل لخريطة c لها حد مراقبة علوي (UCL=25.25) ، وحد مراقبة سفلى . (LCL=4.22)

الحل:

لرسم منحنى خاصية التشغيل لخريطة c يتم حساب احتمال β كما يلى:

$$\beta = P(X < 25.25|c) - P(X \le 4.22|c)$$

وبما أن عدد العيوب عدد صحيح فإن:


$$\beta = P(X < 25|c) - P(X \le 4|c)$$

ومن ثم باستخدام توزيع بواسون تم حساب قيم eta لقيم مختلفة من عدد العيوب وحجم التغير (انظر الجدول ٦-٨ و الشكل ٦-١٢).

جدول (٨-٦): حساب منحنى خاصية التشغيل لخريطة c (UCL=25.25; LCL=4.22)

	(002 23.23	, 202 1.22)	
C_i	$P\left(x \le 25 \middle c\right)$	$P\left(x \leq 4 c\right)$	β
0	1.0000	1.0000	0.0000
5	1.0000	0.4405	0.5595
10	1.0000	0.0293	0.9707
15	0.9938	0.0009	0.9930
20	0.8878	0.0000	0.8878
25	0.5529	0.0000	0.5529
30	0.2084	0.0000	0.2084
35	0.0486	0.0000	0.0486
40	0.0076	0.000	0.0076
45	0.0008	0.0000	0.0008
50	0.0001	0.000	0.0001

c شكل (١٢-٦): منحنى خاصية التشغيل لخريطة (UCL=25.25; LCL=4.22)



۲-۳-۹ خريطة u-chart):

قد نواجه أحياناً صعوبات في تثبيت أحجام الوحدات المفحوصة. فمثلاً يمكن تحديد (٢ متر مربع) باعتبارها وحدة فحص في صناعة دباغة جلود بقر لعد عدد العيوب فيها. ولكن في الواقع العملى ربما نواجه بمشكلة أخد العينات باستخدام وحدة الفحص بتك المساحة المحددة نظراً لعدم انتظام قطع الجلود. ففي مثل هذه الحالات يمكن أن يكون عدد وحدات الفحص في المجموعة عدداً غير صحيح وبتغير من مجموعة جزئية لأخرى (انظر السشكل ١٦-٦).

شكل (٦-٦): تمثيل بياني يوضع عدد وحدات الفحص وعدد العيوب فيها

رقم العجموعة		عدد وحدات	215	متوسط عدد
الجزئية	وحدة فحص	الفحص	العيوب	العيوب في
	واحدة = ٢ م٢	n _t	c_i	وحدة اللحص
1	x x x	1	3	3.0
2	х	0.5	l	2.0
3	x x x x x	2.0	5	2.5
4	x x	1.5	2	1.3
5	x x x x	2.5	4	1.6

خرائط مراقبة الخواص

تستخدم خريطة ١١ لمراقبة وضبط عدد غير المطابقات (العيوب) في وحدة الفحص إذا كان عدد وحدات الفحص متغيراً من مجموعة جزئية إلى أخرى. كما تستخدم الخريطة أيضا في حالة ثبات وحدات الفحص، فاذا كانت المجموعة الجزئية رقم i تحتوي على عدد ni من وحدات الفحص وإذا كان مجموع عدد غير المطابقات في المجموعة الجزئية يساوي (ci) فإن متوسط عدد غير المطابقات في الوحدة (ui) يتم حسابه كما يلي:

$$u_i = \frac{c_i}{n_i}$$

ولرسم خريطة u لعدد (g) مجموعة جزئية يتم حساب قيمة الخط المركزي (Centerline) كما يلي:

$$\overline{u} = \frac{\sum_{i=1}^{g} c_i}{\sum_{j=1}^{g} n_i}$$

وبما أن عدد غير المطابقات (ci=niui) يتبع توزيع بواسون، وبافتراض صحة تقريب التوزيع الطبيعي لتوزيع بواسون فإن مدى تلاثة انحرافات معيارية لمجموع عدد غير المطابقات في المجموعة الجزئية يساوي تقربيا:

$$\overline{u}n_i \pm 3\sqrt{\overline{u}n_i}$$
 (6-19)

وبقسمة طرفي المعادلة (18-6) على (n¡) فإن مدى ثلاثة انحرافات معيارية يأخذ الصيغة التالية:

$$\bar{u} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}} \tag{6-20}$$

ويلاحظ من هذه الصيغ أنه يتم الحصول على خطين غير مستقيمين لحدي المراقبة العلوي والسفلى في حالة عدم ثبات حجم المجموعة الجزئية. والحصول على حدي مراقبة مستقيمين في حالة عدم تبات أحجام المجموعات الجزئية يتم استخدام إحدى الطريقتين التاليين:

١. استخدام متوسط حجم المجموعات الجزئية:

المحصول على حدى مراقبة متوازيين يستخدم متوسط أحجام المجموعات الجزئية (n)، حيث:

$$\overline{n} = \frac{\sum_{i=1}^{z} n_{i}}{g}$$

ومن ثم يتم استبدال n_i في الصيغة (7-1) بـ (\overline{n}) وتكملة حساب حدود المراقبة ورسمها، وفي هذه الحالة يتم الحصول على حدود تقريبية للمراقبة.

خريطة ۱ المعيارية:

تستخدم خريطة المراقبة المعيارية (Standardized Control Chart) للحصول على حدي مراقبة مستقيمين ومتوازيين. وفي الخريطة المعيارية يكون الخط المركزي مساوياً للصفر وحدًا المراقبة العلوي والسفلي مساويين لـ موجب ٣ وسالب ٣ على التوالى، ويتم حساب نقاط الخريطة بحساب القيم المعيارية التالية:

$$Z_i = \frac{u_i - \overline{u}}{\sqrt{\frac{\overline{u}}{n_i}}}$$

ويرجع السبب في استخدام حدي مراقبة مستقيمين إلى أنه يمكن في هذه الحالة تطبيق اختبارات الاتجاهات والأنماط للكشف عن وجود أسباب خاصة.

مثال (۲-۱۰):

يقوم قسم الجودة بمطبعة للكتب والمجلات باختيار عشر صفحات من أي مطبوعة بصورة عشوائية لعد الأخطاء المطبعية فيها، الجدول (٣-٦) يوضح عدد الصفحات وعدد الأخطاء لعدد (٢٥) كتاباً ومجلة لفترة (٢٥) يومأ. المطلوب إعداد خريطة u.

الحل:

لإعداد خريطة u يتم أولاً حساب متوسط عدد غير المطابقات (عدد العيوب) في وحدات الفحص كما يلي:

$$\overline{u} = \frac{\sum_{i=1}^{E} c_i}{ng} = \frac{168}{250} = 0.672$$

ومن ثم يتم حساب حدي المراقبة كما يلي:

$$UCL = \overline{u} + 3\sqrt{\frac{\overline{u}}{n}} = 0.672 + 3 \times \sqrt{\frac{0.672}{10}} = 1.4497$$
 حد المراقبة العلوي: $= 1.4497 + 3\sqrt{\frac{\overline{u}}{n}} = 0.672 - 3 \times \sqrt{\frac{0.672}{10}} = -0.1057 < 0 \Rightarrow LCL = 0$ حد المراقبة السفلي: $= -0.672 - 3 \times \sqrt{\frac{0.672}{10}} = -0.1057 < 0 \Rightarrow LCL = 0$


وبما أن قيمة حد المراقبة السفلي سالبة (0.1057-) فتعتبر قيمتها صفراً عند رسم الخريطة. أما نقاط الخريطة فهي أعداد العيوب في الوحدة، ويتضح من الشكل أن جميع نقاط الخريطة تقع داخل حدي المراقبة السفلي والعلوي، غير أنه يلاحظ وجود اتجاه تصاعدي لست نقاط منتالية (من النقطة ١٤ إلى ٢٠) مما بشير إلى حالة عدم مراقبة إحصائية، وربما يرجع السبب الخاص وراء هذا المؤشر إلى غياب بعض المراجعين أو الاعتماد


خرانط مراقبة الخواص الفصل السادس

على مراجعين جدد، أو ربما لاختلاف مجالات حقول المعرفة في الكتب والمجلات التي تمت طباعتها وتصحيحها في هذه الفترة. كما يجب أن نشير إلى أنه في حالة ثبات حجم المجموعة الجزئية تكون خريطة c مماثلة لخريطة c من من حيث السّكل والتفسير باستثناء أن نقاط الخريطة وحدود المراقبة في خريطة c تكون للوحدة المفحوصة، أي هي متوسطات عدد العيوب في الوحدة (انظر الشكلين c 1 وc 1 وعندما يكون حجم المجموعة الجزئيسة وحدة واحدة فإن خريطة c تكون مماثلة تماماً لخريطة c 1.


جدول (٦- ٩): أعداد الصفحات المختارة والأخطاء المطبعية

$u_i = \frac{x}{n_i}$ عدد الأخطاء في الصفحة	عدد الأخطاء المطبعية x _i	عدد الصفحات n	 اليوم
1.200	12	10	1
1.000	10	10	2
0.500	5	10	3
0.600	6	10	4
0.900	9	10	5
0.700	7	10	6
0.600	6	10	7
0.000	0	10	8
0.100	1	10	9
0.200	2	10	10
0.300	3	10	11
0.900	9	10	12
1.000	10	10	13
0.200	2	10	14
0.300	3	10	15
0.400	4	10	16
0.500	5	10	17
0.600	6	10	18
1.200	12	10	19
1.300	13	10	20
0.500	5	10	21
0.800	8	10	22
0.900	9	10	23
1.000	10	10	24
1.100	11	10	25
0.672	168	250	المجموع





شكل (١٥-٦): خريطة c لأعداد الأخطاء المطبعية في الكتب والمجلات المختارة



مثال (٦-٦):

تقوم إدارة مصنع لدباغة جلود الأبقار بفحص عينات عشوائية من الجلود المدبوغة للتأكد من سلامتها قبل شحنها لعملائه، ولضبط ومراقبة جودة الجلد تم تحديد وحدة الفحص بـ (١٠٠) سم مربعاً نظراً لتباين أحجام الجلود، حيث يتم أخذ جلد واحد من إنتاج كل أربع ساعات وفحصه من عيوب التصنيع (الثقوب، الملمس، الخدوش، اللون، البخ)، الجدول (٢-٠٠) يوضح البيانات التي جُمعت في أحد الأسابيع، المطلوب إعداد وتفسير خريطة 1.

الحل:

لإعداد خريطة لا نحسب أولاً عدد وحدات الفحص (n_i) ومن ثم عدد العيوب في الوحدة، فعدد وحدات الفحص يساوي مساحة الجلد مقسوماً على ١٠٠ سم مربعاً (وحدة الفحص) كما موضح في العمود الرابع من الجدول، وعدد العيوب في الوحدة (نقاط الخريطة) يساوي عدد العيوب مقسوماً على عدد وحدات الفحص كما نوضح في العمود الخامس، ولحساب حدي المراقبة يتم أولاً حساب متوسط عدد العيوب في الوحدة (الخط المركزي) كما يلى:

$$\overline{\mathbf{u}} = \frac{\sum_{i=1}^{g} c_i}{\sum_{i=1}^{g} n_i} = \frac{153}{2820.57} = 0.05424$$

أما حدًا المراقبة فيتم حسابهما على سبيل المثال للنقطتين الأوليين كما يلى:

حد المراقبة العلوى:

$$UCL_1 = t\overline{t} + 3\sqrt{\frac{\overline{\nu}}{\kappa_1}} = 0.05424 + 3 \times \sqrt{\frac{0.05424}{10115}} = 0.124$$

 $UCL_2 = \overline{u} + 3\sqrt{\frac{\overline{\kappa}}{\kappa_2}} = 0.05424 + 3 \times \sqrt{\frac{0.05424}{112.32}} = 0.120$

حد المراقبة السفلي:

$$LCL_1 = \overline{u} - 3\sqrt{\frac{\overline{n}}{n_1}} = 0.05424 - 3 \times \sqrt{\frac{0.05424}{10115}} = -0.015 < 0 \Rightarrow LCL_1 = 0$$


 $LCL_2 = \overline{u} - 3\sqrt{\frac{\overline{n}}{n_2}} = 0.05424 - 3 \times \sqrt{\frac{0.05424}{112.32}} = -0.012 < 0 \Rightarrow LCL_2 = 0$

وبما أن قيمتي النقطتين الأوليين لحد المراقبة السفلي سالبة فتعتبر قيمة كل منهما صفراً عند رســـم الخريطـــة. وبالطريقة نفسها تم حساب بقية نقاط حدي المراقبة كما موضح بالجدول (٦-١١).

ويتضح من الشكل أن جميع نقاط الخريطة تقع بين حدي المراقبة؛ مما يشير إلى أن العملية تحت المراقبة الإحصائية.

	مراقبة	حدود الد	يوب فيها و	رة وأعداد العب	الجلود المختار	:(١٠-	جدول (۱	
Z_{i}	T CT	ū	UCL	عدد العيوب	عدد وحدات	77E	مساحة الجلد	رقَم
				في الوحدة	n _i ، الفحص	العيوب	(سىم ٔ)	الجلد
-1.06	0.000	0.05	0.124	0.03	101.15	3	10115	L
-1.66	0.000	0.05	0.120	0.02	112.32	2	11232	2
-1.43	0.000	0.05	0.117	0.02	123.76	3	12376	3
-1.06	0.000	0.05	0.117	0.03	124.23	4	12423	4
-0.83	0.000	0.05	0.120	0.04	111.32	4	11132	5
-0.22	0.000	0.05	0.124	0.05	101.64	5	10164	6
2.78	0.000	0.05	0.124	0.12	101.15	12	10115	7
-1.83	0.000	0.05	0.117	0.02	124.20	2	12420	8
-1.64	0.000	0.05	0.120	0.02	111.36	2	11136	9
-1.90	0.000	0.05	0.124	0.01	100.32	1	10032	10
0.47	0.000	0.05	0.127	0.07	91.26	6	9126	11
2.97	0.000	0.05	0.125	0.12	96.25	12	9625	12
1.23	0.000	0.05	0.121	0.08	110.36	9	11036	13
2.56	0.000	0.05	0.131	0.12	83.82	10	8382	14
1.68	0.000	0.05	0.117	0.09	122.85	11	12285	15
-0.02	0.000	0.05	0.120	0.05	111.35	6	11135	16
-1.03	0.000	0.05	0.112	0.03	145.77	5	14577	17
-2.48	0.000	0.05	0.120	0.00	113.68	0	11368	18
-0.51	0.000	0.05	0.114	0.04	136.08	6	13608	19
0.72	0.000	0.05	0.125	0.07	98.40	7	9840	20
0.49	0.000	0.05	0.117	0.06	124.08	8	12408	21
0.98	0.000	0.05	0.118	0.08	119.79	9	11979	22
2.18	0.000	0.05	0.118	0.10	119.21	12	11921	23
-0.93	0.000	0.05	0.119	0.03	117.18	4	11718	24
1.39	0.000	0.05	0.118	0.08	119.04	10	11904	25
				0.05	2820.57	153		
					·			

شكل (١٦-٦): خريطة u لعيوب دباغة جلود البقر



ثانياً - خريطة u المعبارية:


للحصول على حدي مراقبة مستقيمين نستخدم ما يعرف بخريطة لا المعيارية، وذلك بتحويل عدد العيوب في الوحدة إلى قيمة معيارية لكل نقطة ومن ثم رسم الخريطة بكون فيها الخط المركزي مساوياً للصغر وحداً المراقبة العلوي والسفلي مساويين لـ +٣ و-٣ على التوالي. وعلى سبيل المثال تم حساب القيمتين المعياريتين للنقطتين الأوليين كما بلي:

$$Z_{1} = \frac{u_{1} - \overline{u}}{\sqrt{\frac{n}{n_{1}}}} = \frac{0.03 - 0.05424}{\sqrt{\frac{0.05424}{10015}}} = -1.06$$

$$Z_{2} = \frac{u_{2} - \overline{u}}{\sqrt{\frac{n}{n_{2}}}} = \frac{0.02 - 0.05424}{\sqrt{\frac{0.05424}{112.32}}} = -1.66$$

وبالطريقة نفسها تم حساب بقية القيم المعيارية كما موضح بالجدول (٦-١٠). ويتضع من السَّكل (٦-١٠) أن جميع نقاط الخريطة تقع بين حدي المراقبة مما يشير إلى العملية تحت المراقبة الإحصائية.

شكل (١٧-٦): خريطة u المعيارية لعيوب دباغة جلود البقر



٦-٣-٦ خريطة المراقبة حسب تصنيف العيوب:

في خريطتي c و u تم التعامل مع عدم المطابقة أو العيب على أن مستواه ثابت في جميع الوحدات المفحوصة، غير أنه في الواقع العملي تختلف مستويات عيوب المنتج بحسب اختلاف الاستخدام؛ لذا يتم علاة تصنيف العيب حسب استخدام المنتج إلى أربعة مستويات هي:

عيوب المستوى الأول (Class A Defects)؛ وهو عيب خطير جداً وينتج عنه استخدام غير آمن للمنتج. عيوب المستوى الثاني (Class B Defects)؛ وهو عيب خطير إلا أنه أقل خطورة من المستوى الأول. عيوب المستوى الثالث (Class C Defects)؛ وهو عيب متوسط الخطورة ويترتب عليه قصر عمر المنتج أو زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وخلافه.

عيوب المستوى الرابع (Class D Defects): وهو عيب طفيف لا بسبب مشكلات في الاستخدام. فمثلاً تقوم إدارة شركة لصناعة السجاد بتقسيم عيوب النصنيع إلى التالي:

عيوب المستوى الأول: وجود نقوب كبيرة في أماكن مختلفة من السجاد.

عيوب المستوى الثاني: وجود تَقب أو ثقوب قليلة.

عيوب المستوى الثالث: رجود تشوه في الألوان.

عيوب المستوى للرابع: وجود بقع في جزء من السجاد.

ويجب الإثبارة إلى أن عملية تصنيف العيوب عملية تحتاج إلى جهد كبير من قبل القائمين عليها. وتتطلب هذه العملية وضع تعريفات إجرائية دقيقة ليتم على أساسها النفريق بين مستويات العيوب. كما نتطلب عملية التصنيف تدريباً عالياً للقائمين على تحديد مستويات في الواقع العملية.

للحصول على درجة مرجحة للجودة يتم تحديد أوزان ترجيحية لهذه المستويات الأربعة. وفيما يلى الأوزان الأكثر استخداماً في الواقع العملى:

الر ابع D	الثالث ٢	الثاني B	الأول A	مستوى العيب
١	١.	٥٠	١.,	الوزن

ومن ثم فإنه يمكن أن يكون متغير مستوى العيب الكلي (d¡) كما يلي:

 $d_i = 100c_{iA} + 50c_{iB} + 10c_{iC} + c_{iD}$

فإذا كان حجم المجموعة الجزئية يساوي (n) وحدة فحص فإن عند العيوب في الوحدة (u_i) هو: $D = \sum_{i=1}^{n} d_{i}$ عند إلى عدد العيوب المرجحة في جميع وحدات الفحص، وبما أن u هو تركيب خطى لمتغيرات مستقلة تتبع توزيع بواسون، فإنه يمكن استخدام حدود المراقبة التالية:

$$UCL = 100\overline{u}_{A} + 50\overline{u}_{B} + 10\overline{u}_{C} + \overline{u}_{D} + 3\sqrt{\frac{(100)^{2}\overline{u}_{A} + (50)^{2}\overline{u}_{B} + (10)^{2}\overline{u}_{C} + \overline{u}_{D}}{n}}$$

$$CL = 100\overline{u}_{A} + 50\overline{u}_{B} + 10\overline{u}_{C} + \overline{u}_{D}$$

$$LCL = 100\overline{u}_{A} + 50\overline{u}_{B} + 10\overline{u}_{C} + \overline{u}_{D} - 3\sqrt{\frac{(100)^{2}\overline{u}_{A} + (50)^{2}\overline{u}_{B} + (10)^{2}\overline{u}_{C} + \overline{u}_{D}}{n}}$$

$$(6-22)$$

٦-٤ خريطة مراقبة للعمليات التي ينخفض في مخرجاتها معدل حدوث العيب:

يستخدم في مثل هذه العملوات خريطة للفترات بين حدوث العيوب المنتالية. وبما أن حدوث العيب يتبع توزيع بواسون فإن الفترات بين حدوث العيوب تتبع التوزيع الأسي الأسي الفترات بين حدوث العيوب تتبع التوزيع الأسي الأسي غير متماثل اقترح نيلسون (Nelson 1994) تحويل المتغير العشوائي الأسي إلى متغير عشوائي يتبع توزيع وايبول (Weibull random variable) والذي يمكن تقريبه بالتوزيع الطبيعي. فإذا كان y يمثل المتغير العشوائي الأسي فإن التحويلة الملائمة له هي:

$$x = y^{\frac{1}{3.6}} = y^{0.2777} \tag{6-23}$$

ومن ثم يتم إعداد خريطة المشاهدات الفردية للمتغير X الذي يتبع التوزيع الطبيعي.

الفصل السادس ____ خرائط مراقبة الخواص

٦-٥ مراقبة الطرف الواحد في خرائط الخواص:

تستهدف المنظمات الإنتاجية والخدمية الحصول على أقل نسب عدم مطابقة للمواصفات في منتجاتها وخدماتها. فالمنظمات الصحية مثلاً تستهدف أن يكون عدد الأخطاء الطبية أقل ما يمكن، والمصانع تستهدف أن تكون نسبة الوحدات المنتجة غير المطابقة أقل ما يمكن. وفي خرائط الخواص يتم مراقبة وضبط نسب أو عدد الوحدات غير المطابقة للمواصفات وعدد غير المطابقات. وفي هذه الخرائط لا يعتبر وقوع النقاط في الجزء السفلي من الخريطة مشكلة؛ لكونها تمثل نسب عدم مراقبة دنيا أو عدد غير مطابقات قليلاً. كما يستمير وقوع النقطة/نقاط خارج حد المراقبة السفلي إلى أن تحسنا قد طرأ على العملية إذا كانت الأسباب الخاصة من وراء وقوع هذه النقاط لا تثمل أخطاء القياس أو الإدخال في الحاسب الآلي. غير أن تطبيق اختبارات الكشف عن وجود أسباب خاصة يعتمد على جميع النقاط بصرف النظر عن وقوعها في الجزء العلوي أو السفلي. فمثلاً من الاختبار الثالث – تزايد أو تناقص ست نقاط متثالية بصورة مطردة – يمكن أن تبدأ السلسلة من النصف العلوي. لذا تستخدم في الخريطة (المسافة ما بين حد المراقبة السفلي والخط المركزي) إلى أن إلى تصل النصف العلوي. لذا تستخدم في حالة مراقبة الاتجاء العلوي خريطة الجمع التراكمي بديلاً لخرائط عدم المطابقة (p, np) وخرائط عدم المطابقات

القيم المعيارية لخريطة p كما يلي:

$$Z_{i} = \frac{\hat{p}_{i} - \overline{p}}{\sqrt{\frac{\overline{p}(1-\overline{p})}{n_{i}}}}$$
 (6-24)

و القيم المعيارية لخريطة c يلي:

$$Z_i = \frac{c_i - \overline{c}}{\sqrt{\overline{c}}} \tag{6-25}$$

ومن ثم حساب نقاط الخريطة للاتجاه العلوي وتحديد فترة القرار حسب المعدادلات (5-40)، و(5-41). ولتفسير الخريطة تتم مقارنة أي نقطة من نقاط الاتجاه العلوي بفترة القرار (H+)، فإذا كانت قيمة النقطة تزيد من قيمة فترة القرار كان ذلك مؤشراً لوجود سبب أو أسباب خاصة.

مثال (٦-٦):

من بيانات المثال (٦-٨) ارسم خريطة الجمع التراكمي لعدد الأخطاء الطبية المسجلة خلال عام في أحد المستشفيات الأهلية. هل العملية (عدد الأخطاء الطبية) تحت المراقبة الإحصائية؟.

الحل:

لإعداد الخريطة تم تحويل قيم المشاهدات إلى قيم معيارية باستخدام المعادلة التالية:

$$Z_i = \frac{c_i - \overline{c}}{\sqrt{\overline{c}}} = \frac{c_i - 6.16667}{\sqrt{6.16667}}$$

فمثلاً القيمة المعيارية للمشاهدة الأولى هي:

$$Z_1 = \frac{8 - 6.16667}{\sqrt{6.16667}} = 0.7383$$

- نقاط الاتجاه العلوي للخريطة: تم حساب نقاط الخريطة للفترات الثلاث الأولى مثلاً كما يلي:

 $CU_0 = 0$: النقطة الأولى

 $CU_1 = \max[0; CU_0 + (Z_1 - k)] = \max[0; 0 + (0.7383 - 0.5)] = 0.2383$ النقطة الثانية:


 $CU_2 = \max[0; CU_1 + (Z_2 - K)] = \max[0; 0.2383 \div (-0.4698 - 0.5)] = 0$ النقطة الثالثة:


H = h = 3.5: فترة القرار:

والجدول (1-1) بوضح الحسابات اللازمة لنقاط خريطة الجمع التراكمي المعياري لمثال الأخطاء الطبية. ويتضح من الجدول والشكل (1-1) أن النقاط 1، و1، و1 تزيد قيمها على قيمة فترة القرار (1-1)؛ مما يشير إلى أن العملية خارج المراقبة الإحصائية، حيث بدأ التغير من الشهر السادس. كما يلاحظ أنه في حالة تحديد فترة القرار بـ (1-1) يظهر الشكل أن جميع النقاط تقع تحت خط فترة القرار .

جدول (١-١): الحسابات اللازمة لنقاط خريطة الجمع التراكمي المعياري

+N	CU_{i}	$Z_i - k$	Z_{i}	عدد الأخطاء	الشهر
	0			-	0
1	0.2383	0.2383	0.7383	8	1
0	0	-0.9698	-0.4698	5	2
0	0	-2.1779	-1.6779	2	3
0	0	-1.3725	-0.8725	4	4
0	0	-0.9698	-0.4698	5	5
1	3.0571	3.0571	3.5571	15	6
2	3.6981	0.6410	1.1410	9	7
3	3.9364	0.2383	0.7383	8	8
4	3.7719	-0.1644	0.3356	7	9
5	3.2048	-0.5671	-0.0671	6	10
6	2.235	-0.9698	-0.4698	5	11
0	0	-2.9833	-2.4833	0	12
				$\bar{c} = 6.16667$	





مثال (۲-۱۳):

من بيانات المثال (٣-٦)، الأقراص المرنة، ارمام خريطة الجمع التراكمي لنسبة عدم المطابقة التي تتتجها الشركة؟ هل العملية تحت المراقبة الإحصائية؟

الحل:

أولاً: حساب القيم المعيارية: لإعداد الخريطة تم أولاً تحويل قيم المشاهدات إلى قيم معيارية (الجدول ٦-٤). ثانياً: حساب نقاط الاتجاه العلوي؛ تم حساب نقاط الخريطة للفترات الثلاث الأولى مثلاً كما يلى:

 $CU_0 = 0$: النقطة الأولى

 $CU_1 = \max[0; CU_0 + (Z_1 - k)] = \max[0; 0 + (-0.018 - 0.5)] = 0$ النقطة الثانية:

 $CU_2 = \max[0; CU_1 + (Z_2 - K)] = \max[0; 0 + (-1.201 - 0.5)] = 0$ النقطة الثالثة:


لَّالِثًا: فَتَرَهُ الْفَرِارِ: 4 = h = H

رابعاً: رسم الشكل (٦-١٩).

والجدول (٢-٦) يوضح الحسابات اللازمة لنقاط خريطة الجمع التراكمي المعياري لمثال الأفراص المرنة. ويتضح من الجدول والشكل (١٩-٦) أن جميع نقاط الطرف العلوي تقع تحت خط فترة القرار (H=4)، مما يشبر إلى أن العملية تحت المراقبة الإحصائية.

جدول (٦-٢): الحسابات اللازمة لنقاط خريطة الجمع التراكمي المعياري									
CU_i	$Z_i - \lambda$	Z_{i}	p	D_i	n_i	العينة			
0						0			
0	-0.518	-0.018	0.0400	2	50	1			
0	-1.701	-1.201	0.0133	1	75	2			
2.37	2.369	2.869	0.1200	6	50	3			
1.33	-1.036	-0.536	0.0300	3	100	4			
0.09	-1.240	-0.740	0.0200	1	50	5			
1.02	0.926	1.426	0.0800	4	50	6			
0.5	-0.518	-0.018	0.0400	2	50	7			
1,43	0.926	1.426	0.0800	4	50	8			
0	-1.701	-1.201	0.0133	1	75	9			
0	-1.112	-0.612	0.0267	2	75	10			
0	-1.701	-1.201	0.0133	1	75	11			
0	-0.518	-0.018	0.0400	2	50	12			
0	-1.112	-0.612	0.0267	2	75	13			
1.01	1.006	1.506	0.0700	7	100	14			
0	-2.057	-1.557	0.0100	1	100	15			
0	-0.015	0.485	0.0500	5	100	16			
1.25	1.246	1.746	0.0800	6	75	17			
0.73	-0.513	-0.013	0.0400	1	25	18			
0.22	-0.518	-0.018	0.0400	2	50	19			
1.86	1.648	2.148	0.1000	5	50	20			
0.75	-1.112	-0.612	0.0267	2	75	21			
0	-2,057	-1.557	0.0100	1	100	22			
0	-1.546	-1.046	0.0200	2	100	23			
0	-0.015	0.485	0.0500	5	100	24			
0	-0.015	0.485	0.0500	5	100	25			
0	-0.526	-0.026	0.0400	4	100	26			
0	-0.526	-0.026	0.0400	4	100	27			
			$\bar{p} = 0.0405$	$\sum_{i=1}^{27} D_i = 81$	$\sum_{i=1}^{27} n_i = 2000$				

شكل (٦-٦): خريطة الجمع التراكمي لبياتات الأقراص المرنة



٦-٦ ملحوظات:

- لاستخدام خريطتي نسبة الوحدات غير المطابقة وعدد الوحدات غير المطابقة يجب تعريف النسبة (proportion) تعريفاً دقيقاً. فالنسبة (proportion) تحسب للخواص فقط ويكون البسط دائماً جزءاً من المقام. فنسبة الوحدات غير المطابقة على عدد الوحدات المنتجة (المطابقة وغير المطابقة أما في النسبة (ratio) قد يكون البسط مختلفاً من المقام وليس جزءاً منه، وربما تكون وحدات قياسهما مختلفة فضلاً عن أن البسط والمقام يمكن أن يكونا متغيرين كميين (Variables) وليست خواص (Attribute). فمثلاً يمكن حساب نسبة (ratio) الوحدات غير المطابقة لإجمالي عدد الوحدات الموزعة للعملاء. وبما أن عدد الوحدات الموزعة لا يساوي عدد الوحدات المنتجة فإن البسط ليس جزءاً من المقام. كما يمكن حساب نسبة (ratio) تكلفة إنتاج الوحدات غير المطابقة لإجمالي تكلفة الإنتاج، وعلى الرغم من أن البسط جزء من المقام في هذا المثال إلا التكلفة متغير كمي وليست خاصية ناتجة عن عد. فالنسبة (proportion) هي التي لها توزيع ذو حدين وتستوفي شروط استخدام خريطتي و وم.
- على الرغم من أن وقوع نقطة خارج حد المراقبة السفلي بوضح أن العملية في حالة عدم مراقبة، إلا أن مثل هذه الحالات قد تشير إلى أن تحسناً قد طرأ على العملية. وحتى في حالة تحديد السبب أو الأسباب الخاصة يجب أن لا تحذف هذه النقطة أو النقاط إذا كانت هذه الأسباب الخاصة لا تشمل أخطاء القياس أو

خرانط مراقبة الخواص

الإدخال في الحاسب الآلي. ويقترح (Mitra 1998) أن يتم تعديل العملية للحالة التي أدت إلى وقوع هذه النقاط أسفل حد المراقبة السفلي.

- في حالات كثيرة تكون قيمة حد المراقبة السغلي سالبة لخرائط نسب عدم المطابقة وعدد غير المطابقات، وبما أن نقاط الخريطة تأخذ قيماً موجبة يتم عادة تعديل حد المراقبة السغلي ليكون صفراً. ولذلك عملياً في معظم خرائط مراقبة الخواص تتكون الخريطة من الخط المركزي وحد المراقبة العلوي. لذا يتم تطبيع الاختبار الأول وقوع نقطة خارج حدي المراقبة في الاتجاه العلوي فقط. غير أن تطبيق الاختبارات الأخرى (أنماط واتجاهات النقاط) يعتمد على جميع النقاط بصرف النظر عن وقوعها في الجزء الأعلى أو الأسفل. فمثلاً من الاختبار الثالث تزايد أو تناقص ست نقاط متتالية بصورة مطردة يمكن أن تبدأ السلسلة من النصف الأسفل من الخريطة (المسافة ما بين حد المراقبة السغلي والخط المركزي) إلى أن تصل النصف العلوي.
- يجب تفسير خرائط المراقبة المبنية على قيم معيارية أو قيم معالم معروفة بحذر شديد؛ ذلك لأن تفسير هذه الخرائط قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة حول العملية. فمثلاً قد تظهر الخريطة حالة عدم مراقبة دون وجود سبب خاص لها.
- في حالات كثيرة تكون العملية مستقرة وتحت المراقبة، وعلى الرغم من ذلك تكون نسبة عدم المطابقة
 كبيرة جداً. تتطلب مثل هذه الحالات تعديلاً أساسياً في تصميم المنتج أو في المواصفات لخفض نسبة عدم المطابقة.

تمارين الفصل السادس:

1. يقوم قسم ضبط الجودة في مصنع للأقراص المرنة (Floppy diskette) باختبار عينة عشوائية حجمها (١٥) قرصاً مرناً من إنتاج كل ساعة لفحصها، للتأكد من أنها صالحة للاستخدام. الجدول التالي يوضح عند الوحدات المعيبة في أحد الأيام.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم العينة
3	2	0	2	2	9	8	7	6	5	3	2	عدد الوحدات المعيبة
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	رقم العينة
6	10	3	2	0	1	4	5	4	6	5	4	عدد الوحدات المعيبة

- المطلوب إعداد خريطة نسبة عدم المطابقة (p-chart). هل العلمية تحت الضبط؟ في حالة وجود نقطة خارج حدي المراقبة، أعد رسم الخريطة باستبعاد النقطة على افتراض معرفة السبب الخاص.

٢. من بيانات سابقة لمخرجات عمليه، وجد أن نسبة المعيب (٢%). احسب حجم المجموعة الجزئية الذي يمكن استخدامه لإعداد خريطة نسبة عدم المطابقة بحيث يكون حد المراقبة السفلي موجباً.

٣. اشتق معادلة لحجم المجموعة الجزئية لخريطة عدد الوحدات غير المطابقة (np chart) بحيث يكون حد المراقبة السفلي موجباً ($LCL = n\overline{p} - 3\sqrt{n\overline{p}(1-\overline{p})} > 0$).

لماذا تعتبر خريطة عدد الوحدات غير المطابقة (np chart) غير مناسبة في حالة اختلاف أحجام المجموعات الجزئية؟

٥. احسب حجم المجموعة الجزئية الذي استُخدم لرسم خريطة مراقبة نسبة عدم المطابقة (p-chart) خطها المركزي (٢٠,٠) وحد المراقبة العلوي (٢٠,٠).

7. لخريطة مراقبة نسبة عدم المطابقة (p-chart) حدًا مراقبة أعلى (\cdot , \cdot) وأدنى (\cdot , \cdot) وحجم المجموعة الجزئية (80). احسب طول الدورة (ARL) لكشف التغير في نسبة عدم المطابقة إلى (p=0.18).

٧. البيانات التالية تمثل أعداد العيوب في كل (١٠٠٠) متر من سلك هاتف تم أخذه عشوائياً من لِنتاج كل يوم.

حلل هذه البيانات باستخدام خريطة c؛ هل تشير نتائج التحليل إلى أن العملية تحت المراقبة الإحصائية؟

عدد العيوب	رقم العينة	عدد العيوب	رقم العينة
6	12	1	1
9	13	1	2
11	14	3	3
15	15	7	4
8	16	8	5
3	17	10	6
6	18	5	7
7	19	13	8
4	20	0	9
9	21	19	10
20	22	24	11

٨. يقوم قسم الجودة بمصنع للملابس الجاهزة بفحص أخير لإنتاجه من الملابس قبل شحنها لعملائه. حيث يتم شحن الملابس في شكل طرود؛ يحتوي الطرد الواحد على (١٢) قميصا رجاليا. ويتم اختيار طرد واحد عشوائيا قبل الشحن كل ساعة لفحص عدد عيوب التصنيع في القميص. الجدول التالي يوضح عدد العيوب في الطرد الواحد في أحد الأيام.

عدد العيوب	المجموعة الجزئية	عدد العيوب	المجموعة الجزئية
5	13	12	1
3	14	20	2
10	15	3	3
8	16	18	4
18	17	4	5
8	18	5	6
2	19	15	7
5	20	8	8
12	21	18	9
10	22	9	10
3	23	5	11
5	24	8	12

⁻ ما التوزيع الاحتمالي لعدد العيوب في الطرد؟ حسب مقدر معلمة هذا التوزيع.

- ما نوع/أنواع خريطة المراقبة المناسبة؟ ولماذا؟ احسب حدي المراقبة والخط المركزي لخرائط المراقبة المناسبة، ثم ارسم الخريطة / الخرائط مستخدماً برنامج إكسل. هل العملية تحت المراقبة؟.

٩. ينتج أحد مصانع النسيج نوعاً من أقمشة الصوف. ويقوم قسم الجودة بالمصنع بأخذ لفة (Roll) من إنتاج كل ساعة لفحصه من عيوب التصنيع. ونظراً الاختلاف أحجام اللفات التي ينتجها المصنع حدد قسم الجودة وحدة الفحص بـ ٥٠ مترا مربعاً. والجدول التالي يوضح عدد العيوب لعدد (٢٠) لفة تم فحصها لفترة (٢٠) يوماً.

		(/ :::32:: -	ـری اـــي عرـــــي ــــــ	. 5		
حد المراقبة	حد المراقبة	عدد العيوب في	عدد وحدات	77c	مساحة	رقَم
العلوي UCL_	السفلي LCL	وحدة الفحص ١١	الفحص في اللفة n _i	العيوب x _i	اللفة (م٢)	اللفة
				17	468	1
				3	442	2
				13	437	3
				12	490	4
				16	472	5
				9	474	6
				11	465	7
				12	394	8
				11	447	9
				4	423	10
				4	451	11
				13	456	12
				16	484	13
				8	447	14
				9	435	15
				15	449	16
				17	458	17
				13	485	18
				10	422	19
				15	385	20

ارسم خريطة عدد العيوب في الوحدة (u chart) بتكملة الجدول أعلاه، هل العملية تحت المراقبة الإحصائية؟

١٠. تقوم إحدى شركات صناعة ورق القصدير (foil) بإعداد خريطة مراقبة لضبط جودة المنتج النهائي. حيث تقوم الشركة باختيار ما بين (٧) إلى (١٣) لفة ورق اختياراً عشوائياً من إنتاج كل يوم لعد عيوب التصنيع. الجدول التاي يوضح عدد لفات ورق القصدير التي تم فحصها في فترة عشربن يوماً.

إجمالي عدد العيوب	عدد لفات ورق القصدير	اليوم
6	9	1
6	8	2
5	7	3
13	11	4
6	12	5
4	8	6
6	9	7
6	8	8
6	8	9
6	7	10
8	9	11
8	10	12
9	12	13
12	13	14
9	10	15
14	12	16
6	9	17
2	8	18
3	7	19
4	9	20

⁻ ارسم خريطة عدد غير المطابقات (عدد العيوب) في الوحدة (u chart)، هل العملية تحت الضبط؟

⁻ ارسم خريطة u المعبارية، ثم قارن بين الخريطتين.

القصل السابع

تحليل مقدرة العمليات ونظم القياس

تعتبر عملية تحديد قدرة العمليات وتقييم نظام القياس جزءاً أساسياً ومهماً من عملية التحسين المستمر للجودة. يتناول هذا الفصل في الجزء الأول أهم مؤشرات المقدرة (Capability Indices) التي تستخدم للتأكد من مدى وفاء العمليات المستقرة بالمتطلبات. ويتناول الجزء الثاني تحليل نظام القياس. (Measurement System Analysis)، ويشتمل على بعض الطرق الإحصائية المستخدمة لتقييم نظم القياس.

٧-١ تحليل مقدرة العمليات:

٧-١-١ مدخل:


تستخدم خرائط المراقبة بصفة أساسية لمراقبة العمليات بهدف تخفيض الاختلافات في مخرجاتها. وخريطة المراقبة هي أداة تشخيصية تستخدم للكشف عن وجود أسباب خاصة بهدف القضاء عليها. وبعد تحديد الأسباب الخاصة والتخلص منها تصبح العملية مستقرة أو في حالة مراقبة إحصائية. والعملية المستقرة هي العملية التي تتصف مخرجاتها بالتجانس عبر الزمن، وتكون الاختلافات في مخرجاتها عشوائية وترجع إلى أسباب عامة فقط، وبالتالي يمكن التنبؤ بها أو بمسارها، ولكن السؤال: هل تفي العملية المستقرة بالمتطلبات المطلوب تحقيقها؟ في حالات كثيرة تكون العملية مستقرة ولكن لا تفي بالمتطلبات، لذا يتم بعد تحقيق الاستقرار تحليل لمقدرة العملية للتأكد من وفائها بالمتطلبات، ويعتبر تحليل مقدرة العملية جزءاً أساسياً من برنامج تحسين الجودة الذي يهدف إلى التألى: (Montgomery 2001, p.351):


- * التنبؤ بمدى مقدرة العملية لإنتاج وحدات حسب المواصفات أو احتياجات العملاء.
- * مساعدة مطوري ومصممي المنتج في تعديل أو إعادة تصميم العملية عند الضرورة.
 - * تحديد متطلبات الأداء للآليات الجديدة.
 - * خفض الاختلافات في مخرجات العملية.

وتقاس مقدرة العملية بمقارنة أدائها الفعلي بالمتطلبات أو المواصفات. وتسمى العملية قادرة إذا كانت مستقرة وتوزيع مخرجاتها يتبع التوزيع الطبيعي، ورياضياً يكون تشتت مخرجات العملية في تشتت/انتشار ستة النحر افات معيارية (Six-sigma spread)، وفي هذه الحالة يقع معظم مخرجات العملية ما بين حد السماح الطبيعي العلوي (Upper Natural Tolerance Limit) وحد السماح الطبيعي السمفلي (Upper Natural Tolerance Limit)) ، أي ما بين:

$$LNTL = \mu - 3\sigma$$
 $UNTL = \mu + 3\sigma$

وتقع (٩٩,٧٣) من مخرجات العملية التي لها توزيع طبيعي في حدود السماح الطبيعي (الشكل ٧-١).





٧-١-٧ مؤشرات المقدرة:

تقاس مقدرة العملية بحساب عدة مؤشرات تعرف بمؤشرات المقدرة (Capability Indices)، وتعتبر هذه المؤشرات من المقاييس المهمة التي تستخدم بصورة روتينية في برامج مراقبة الجودة في معظم المنظمات. ويرجع شيوع استخدام هذه المؤشرات إلى سهولة حسابها وتفسيرها، كما أنها تستخدم لمقارنة أداء عمليات مختلفة نظراً إلى أن هذه المؤشرات تتميز بعدم وجود وحدة قياس لها.

۱-۲-۱-۷ مؤشر مقدرة العملية (Cp):

إذا كانت العملية مستقرة وتوزيع مخرجاتها يتبع التوزيع الطبيعي، فإن تشتت المخرجات بكون في مدى ستة انحرافات معيارية (60). ويسمى هذا المدى بتشتت العملية الفعلي (Process Spread Acrual)؛ ويعرف أيضاً بصوت العملية (Voice of the process)، أما المسافة بين حدي المواصفات العلوي والسنفلي فيعرف بالانتشار المسموح به (Allowable Process Spread) أو الممكن قبوله في خاصية الجودة؛ ويعرف بصوت العميل المسموح به للانتشار الفعلي، ورياضياً يستم (Voice of the customer). ومؤشر المقدرة (Cp) هو نسبة الانتشار المسموح به للانتشار الفعلي، ورياضياً يستم

حسابه حب الصيغة التالية:

$$C_p = \frac{\text{USL} - \text{LSL}}{6\sigma} \tag{7-1}$$

حيث إن: USL حد المواصفات العلوي، و LSL حد المواصفات السفلي، و σ الانحراف المعياري الحقيقي لمخرجات العملية.


وفي الواقع العملي غالباً ما تكون قيمة الانحراف المعياري لمخرجات العملية مجهولة، لذا يتم تقديره من بيانات العينة، ويأخذ مؤشر مقدرة العملية (\bar{c}_p) الصيغة التالية:

$$\bar{C}_{\rho} = \frac{\text{USL} - \text{LSL}}{6\bar{\sigma}} \tag{7-2}$$

حيث إن $\widehat{\sigma}$ مقدر الانحراف المعياري لمخرجات العملية، ويتم حسابه باستخدام إحدى المعادلات التالية: $\widehat{\sigma}=\overline{\mathbb{R}}/d_2$ أو \sqrt{s} في حالة المشاهدات الفردية.

ويتم تفسير مقدرة العملية الممركزة التي تتبع مخرجاتها التوزيع الطبيعي حسب ثلاث قيم لمؤشر المقدرة C_D كما يلى:

- الحالة الأولى (شكل ٧-٢-أ): قيمة المؤشر مساوية للواحد الصحيح (Cp=1): وفي هذه الحالـة تكـون مقدرة العملية حدية بالنسبة إلى الوفاء بالمواصفات.
- الحالة الثانية (شكل -7- ب): قيمة المؤشر أكبر من الواحد الصحيح $(C_p>1)$: وفي هذه الحالة تكون العملية قادرة على الوفاء بالمواصفات الموضوعة لها، وتعتبر العملية جيدة إذا كانت قيمة المؤشر تساوي (Gordon and Bill, 1996 p. 224) أو أكبر، القيمة التي تستهدفها معظم الشركات ((1,77)) أو أكبر، القيمة التي تستهدفها معظم الشركات ((1,77)) أو ويعنى هذا أن وقوع سماحات المواصفات في حدود ثمانية انحرافات معيارية (80-1.33).
- الحالة الثالثة (شكل ٢-٢-ج): قيمة المؤشر أقل من الواحد الصحيح (Cp<1): وفي هذه الحالـة تكـون العملية غير قادرة على الوفاء بالمتطلبات، أي أن بعضاً مـن مخرجاتها غيـر مطابقـة للمواصـفات الموضوعة لها.



مثال (٧-١):

ينتج مصنع للمعادن مسامير (البراغي) بطول ($^{\prime}$) سم وحدي مواصفات علوي وسفلي ($^{\prime}$) سم و ($^{\prime}$ 7, سم و ($^{\prime}$ 7, سم على التوالي، ويقوم قسم مراقبة الجودة بالمصنع بأخذ عينة عشوائية حجمها ($^{\circ}$ 4) مسامير من إنتاج كل ساعة لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتبين من خريطتي الوسط الحسابي والمدى أن العملية مستقرة أو تحت المراقبة (الشكل $^{\prime}$ 7)، حيث بلغ الوسط الحسابي الكلي ($^{\circ}$ 6.09961) ومتوسط قسيم مسدى أطهوال البراغسي ($^{\circ}$ 8.13081) المطلوب: حساب مؤشر المقدرة الكامنة، هل العملية قادرة؟

الحل:

خريطتا الوسط المسابى والمدى:

للتأكد من استقرار العملية تم رسم خريطتي الوسط الحسابي والمدى. حيث لا يظهر من الشكل وجود نقاط خارج حدي المراقبة أو أي اتجاهات تشير إلى أن العملية خارج المراقبة .

مؤشر المقدرة الكامنة:

تعتمد قيم مؤشرات المقدرة على صبيغتي مقدر الانحراف المعياري ($\bar{\sigma} = \bar{\delta}_{d_1}$ أَ $\bar{\sigma} = \bar{\delta}_{d_2}$). فباستخدام مقدر الانحراف المعياري $\bar{\sigma} = \bar{\delta}_{d_1}$ نحصل على:


$$\hat{\sigma} = \frac{0.01308333}{2.326} = 0.00562482$$

ومن ثم فإن قيمة المؤشر هي:

$$\hat{C}_p = \frac{\text{USL-LSL}}{6\hat{G}} = \frac{7.02 - 6.98}{6 \times 0.00562482} = 1.185$$

وبما أن قيمة المؤشر أكبر من واحد صحيح نستنتج أن للمصنع مقدرة كامنة على إنساج المسمامير حسب المواصفات.

شكل (٧-٧): خريطتا الومنط الحسابي والمدى لأطوال المسامير



(C_r) مؤشر نسبة المقدرة (-1-1-1)

مؤثر نسبة المقدرة (C_0) هو نسبة التشتت الفعلي لمخرجات العملية للمدى المسموح به، ورياضياً يستم حسابه بايجاد معكوس مؤشر المقدرة (C_0)، أي أن:

$$C_r = \left(\frac{1}{C_p}\right) \times 100 = \left(\frac{6\sigma}{\text{USL} - \text{LSL}}\right) \times 100 \tag{7-3}$$

ويقيس هذا المؤشر نسبة استخدام العملية لمدى المواصفات المسموح به، وتستير المعادلة ويقيس هذا المؤشر نسبة استخدام العملية لمدى المواصفات المسموح به، ومن تم نجدول (1-V) أن العمليات غير القادرة (1-V) يكون تشت مخرجاتها أكبر من التشتت المسموح به، ومن تم نجد أن نسبة استخدامها لمدى المواصفات المسموح به أكبر من (1-V). في حين تقل هذه النسبة عن (1-V) في العمليات القادرة التي تزيد قيم مؤشر المقدرة (1-V) فيها على واحد صحيح (1-V).

جدول $(V-V)$: بعض قيم مؤسِّر المقدرة $(C_{ m p})$ وعدد الوحدات غير المطابقة
والنسب المستخدمة من المواصفات

النسبة المستخدمة	عدد الوحدات غير	مدى المواصفات	قيمة C _o
من المو اصفات	المطابقة من كل مليون وحدة	(USL-LSL)	∪ _p -∞ <u>∞</u>
200%	133614.5	3 انحرافات معيارية	0.50
100%	2699.9	6 انحرافات معيارية	1.00
75%	66.1	8 انحر افات معبارية	1.33
66.7%	6.8	9 انحرافات معيارية	1.50
60%	0.6	10 انحر افات معيارية	1.67
50%	0.00198	12 انحراف معياري	2.00

مثال (۲-۷):

من المثال (٧-١)، مثال أطوال المسامير، احسب مؤشر نسبة المقدرة.

الحل:

$$\bar{C}_r = \left(\frac{1}{\bar{C}_p}\right) \times 100 \approx \frac{1}{1.18522} = 84.4\%$$

أي أن المصنع يستخدم ما نسبته (٨٤,٤%) من مدى المواصفات في صناعة المسامير، وهذا أيضاً مؤشر على أن للعملية مقدرة كامنة لإنتاج المسامير في مدى أفضل من مدى المواصفات، أي أن معظم أطوال المسامير المنتجة تقع في مدى أضيق من المدى المسموح به.

٣-٢-١-٧ مؤشر المقدرة في حالة المواصفات ذات الطرف الواحد (One-Sided Specification):

يعاب على مؤشر المقدرة (C_p) أنه يُستخدم فقط لقياس مقدرة العمليات التي لها حدًا مواصفات علوي/أعلى وسفلي/أدنى. غير أنه في حالات كثيرة تكون المواصفات الموضوعة لمنتج أو خدمة ما ذات اتجاه واحد، أي يتم عادة في هذه الحالات تحديد إما قيمة علوية أو قيمة سفلية لمخرجات العملية. وفي هذه الحالة يتم حساب مؤشر المقدرة حسب الصيغتين التاليتين؛

- حالة حد مواصفة علوي:

$$C_{p\mu} = \frac{USL - \mu}{3\sigma} \tag{7-4}$$

- حالة حد مواصفة سفلى:

$$C_{pl} = \frac{\mu - LSL}{3\sigma} \tag{7-5}$$

حيث إن:

الوسط الحسابي للمجتمع ويتم تقديره من بيانات العينة (\bar{x})

 $\sigma = \frac{\bar{s}}{c_1}$ الانحراف المعياري للمجتمع ويتم تقديره من بيانات العينة $\bar{\sigma} = \frac{\bar{s}}{d_1}$ أو $\bar{\sigma} = \frac{\bar{s}}{c_1}$.

USL حد المواصفات العلوي.

LSL حد المواصفات السفلي.

(C_{nk}) غير الممركزة المقدرة للعمليات غير الممركزة ((C_{nk})

من عيوب مؤثر مقدرة العملية (C_p) أنه لا يأخذ في الحسبان موقع الوسط الحسابي لمخرجات العملية بالنسبة لحدي المواصفات، إذ يقيس المؤشر التشتت المسموح به (مدى المواصفات) منسوباً للتشتت الفعلي ($i-\epsilon-v$) و($i-\epsilon-v$) أن أياً من المثال الانحراف المعياري لمخرجات العملية). فمثلاً بتضح من الشكلين ($i-\epsilon-v$) و($i-\epsilon-v$) أن أياً من العمليتين قادرتان ولكل منهما مؤشر مقدرة مساو لـ $i-\epsilon$ ($i-\epsilon-v$). غير أن العملية الأولى، كما يظهر من الشكل، ممركزة بين حدي المواصفات، في حين يلاحظ أن العملية الثانية غير ممركزة؛ لأن الوسط الحسابي لمخرجاتها أقرب لحد المواصفات العلوي. ولتحديد تأثير تمركز العملية على مقدرة العملية يُستخدم مؤشر ($i-\epsilon-v$) والذي يأخذ الصيغة التالية:

$$C_{pk} = \min \left[C_{p\nu} = \frac{USL - \mu}{3\sigma}, C_{pl} = \frac{\mu - LSL}{3\sigma} \right]$$

$$= \frac{\min \left\{ USL - \mu, \mu - LSL \right\}}{3\sigma}$$

$$= \frac{d - |\mu - m|}{3\sigma}$$
(7-6)

 $m=\frac{(USL+LSL)}{2}$ و $d=\frac{(USL-LSL)}{2}$

ويلاحظ من هذه المعادلة أنه في حالة وجود مواصفات في اتجاهين (حد علوي وحد سفلي)، فإنه يستم حساب قيمتي رحد من الصيغتين ($^{\circ}$ - $^{\circ}$) ور $^{\circ}$ - $^{\circ}$) وتؤخذ أقل القيمتين التصبح قيمة لمؤشر ويستشف من المعادلة، أن مؤشر $^{\circ}$ - $^{$


$$k = \frac{\left| (USL + LSL)/2 - \mu \right|}{(USL - LSL)/2} \tag{7-7}$$


ويقيس عامل k مدى بعد مركز العملية (μ) من القيمة المستهدفة (نصف المسافة بين حدي المواصفات).

ويتضح من المعادلة (V-V) أن قيمة K مراوح ما بين الصفر والواحد الصحيح ($K \leq 1$) وإن العلاقة ما بين مؤشرى C_{0K} مؤشرى ورك تأخذ الصيغة التالية:

$$C_{pk} = (1-k)C_p$$
 (7-8)

شكل (٧-٤): مقارنة بين عمليتين لهما مؤشر مقدرة متساو ومركزان مختلفان





ملاحظات على مؤشرات المقدرة (C_p) و (C_p) :

- * قيمة مؤشر المقدرة C_{pk} تكون دائماً أقل من أو تساوي قيمة مؤشر المقدرة $C_{pk} \leq C_{pk}$ ، أي: (7-9)
 - * تتساوى قيمتا Cp و Cp عندما تكون العملية ممركزة.
 - * تكون قيمة C_{pk} أقل من C_{p} في حالة عدم تمركز العملية (Off-center process).
- * يأخذ مؤشر Cpk القيمة صفراً عندما يكون الوسط الحسابي لمخرجات العملية مساوياً لأحد حدي المواصفات العلوى أو السفلى.
- $c_{pk} = c_{pk}$ اذا كانت قيمة مؤشر $c_{pk} = c_{pk}$ أقل من سالب واحد $c_{pk} = c_{pk}$ فإن ذلك يعنى أن جميع مخرجات العملية تقع خارج حدود المواصفات.
 - * مؤشّر المقدرة C_p يساوي الوسط الحسابي لمؤشري المقدرة C_p و C_p ، أي أن: $C_p = \frac{1}{2}(C_{pu} + C_{pl})$ (7-10)

- المقدرة الكامنة للعملية (Potential capability) المقدرة الكامنة للعملية (Actual capability) المقدرة الفعليسة (Actual capability).
- * قبل تفسير مؤشري المقدرة يجب التأكد من استيفاء فرض التوزيع الطبيعي لمخرجات العملية وأن حجم العينة كبير بدرجة كافية.
- المقدرة موتورولا (Motorola) هي برنامج الستة سيجما أن يكون الحد الأدنى لمؤشر المقدرة المقدرة الكامنة ($C_{pk}=1.5$)، ($C_{pk}=1.5$)، (Breyfogle, 2003, p.267).
 - * الجدول (٧-٢) يوضح القيم السفلي الموصى بها لقيم مؤشرات المقدرة حسب صفة العملية:

جدول (٧-٧): القيم الدنيا الموصى بها لقيم مؤسّرات المقدرة

مواصفات ذات طرف واحد	مواصفات دات طرفین	
(One-Sided Specifications)	(Two-Sided Specifications)	صفة العملية
1.25	1.33	(Existing Processes) العمليات القائمة
1.45	1.50	العمليات الجديدة (New Processes)
1.45	1.50	العمليات القائمة المتعلقة بالسلامة، المتانة، أو المعالم الحرجة
1.60	1.67	العمليات الجديدة المتعلقة بالسلامة، المتان، أو المعالم الحرجة

المصدر: (Monigomery 2005, p.337))

مثال (۲-۷):

من بيانات المتال (V-1)، مثال أطوال المسامير، احسب مؤسّر المقدرة الفعلية (C_{pk}) . الحل:

لحساب مؤشر المقدرة (Cpk) للعينة يتم استخدام الصيغة التالية:

$$\hat{C}_{pk} = \min \left[\hat{C}_{p\nu} = \frac{USL - \overline{X}}{3\hat{\sigma}}, \hat{C}_{pl} = \frac{\overline{X} - LSL}{3\hat{\sigma}} \right]$$

ولحماب قيمة المؤشر يتم أولاً حساب (دُون) حيث؛

$$\hat{C}_{PM} = \frac{USL - \overline{\hat{X}}}{3\bar{\sigma}} = \frac{7.02 - 6.99961}{3 \times 0.00562482} = 1.208$$

وحساب $(\tilde{c}_{p!})$ کما یلي:

$$\hat{C}_{pl} = \frac{\overline{\bar{X}} - LSL}{3\bar{\sigma}} = \frac{6.99961 - 6.98}{3 \times 0.00562482} = 1.162$$

ومن ثم فإن قيمة المؤشر (\hat{c}_{pk}) هي أصغر القيمتين (\hat{c}_{pu}) ، أي :

$$\hat{C}_{pk} = \min \left[\hat{C}_{\rho u} = 1.208, \hat{C}_{pl} = 1.162 \right] = 1.162$$

وبما أن قيمة المؤشر أكبر من واحد صحيح نستنتج أن للمصنع مقدرة فعلية على إنتاج مسامير حسب المواصفات.

٧-١-٧- مؤشر المقدرة (Cpin):

يُستخدم مؤشر المقدرة C_{pk} لقياس مقدرة العمليات غير الممركزة التي يختلف الوسط الحسابي لمخرجاتها عن القيمة المستهدفة. و على الرغم من ذلك يعتبر هذا المؤشر لوحده مقياساً ناقصاً لمركز العملية. فمثلاً يتضح من الشكل ($^{\circ}$ - $^{\circ}$) أن لكل من العمليتين (أ) و ($^{\circ}$) مؤشر مقدرة مساوياً للواحد الصحيح ($^{\circ}$ - $^{\circ}$) ، إلا أن مركزيهما مختلفان. ولوصف مركز العملية يجب أن نقارن مؤشر $^{\circ}$ بمؤشر $^{\circ}$ 0 ويظهر من السشكل أن مؤشري $^{\circ}$ 0 ويظهر من العملية العملية العملية العملية العملية متمركزة. في حين بتضم من الشكل أن قيمة $^{\circ}$ 0 أكبر من $^{\circ}$ 0 ($^{\circ}$ 0 حروه) للعملية العملية العملية غير متمركزة. ويلاحظ أن قيم المؤشر $^{\circ}$ 0 تتزايد بتناقص قيم الانحراف المعياري لأي قيمة ثابتة للوسط الحسابي لمخرجات العملية في مدى حدي المواصفات العلوي والسفلي. لذا يعتبر هذا المؤشر مقياساً غير ملائح لقياس التمركيز. ولقياس مركز العملية يستخدم مؤشر مقدرة أفضل، ويأخذ الصيغة التالية:

$$C_{pm} = \frac{\text{USL-LSL}}{6\sqrt{\sigma^2 + (\mu - \tau)^2}} = \frac{\text{USL-LSL}}{6\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \tau)^2}{N}}}$$
(7-11)

حيث إن:

- μ الوسط الحسابي للمجتمع ويتم تقديره من بيانات العينة $(\overline{\overline{z}})$.
- $\sigma = \frac{\overline{S}}{\delta}$ الانحراف المعباري للمجتمع ويتم تقديره من بيانات العبنة $(\sigma = \frac{\overline{S}}{\delta})$.
 - ر (الكيمة المستهدفة، وهي نصف المسافة بين حدي المواصفات $\left(\frac{1}{2}(\text{USL+LSL})\right)$
 - N عدد المشاهدات.

ويلاحظ أن قيمتي كل من C_{pm} ويساوى مع قيمة مؤشر C_{pm} عندما يكون الوسط الحسابي للعماية مساو للقيمة المستهدفة ($\mu=T$). وأشار بارلر ويسولوسكي (Parlar and Wesolowsky, 1999) إلى العلاقة التاليسة بين مؤشرات C_{pm} و C_{pm} و C_{pm} في حالة القيمة المستهدفة T مساوية لنصف المسافة بسين حدي المواصفات $\left(\tau = \frac{1}{2}(USL + LSL)\right)$:


^{&#}x27; للمزيد حول هذا المؤشر انظر:

Boyles (1991); Chan, Cheng and Spring (1988); Kotz and Johnson (2002); Kotz and Johnson (1993)

$$C_{pk} = C_{p} - \frac{1}{3} \sqrt{\left(\frac{C_{p}}{C_{pm}}\right)^{2} - 1}$$
 (7-12)

وبإعادة ترتيب المعادلة نحصل على:

$$C_{pm} = \frac{C_{p}}{\sqrt{1 + 9(C_{p} - C_{pk})^{2}}} \implies C_{p} = C_{pm} \sqrt{1 + 9(C_{p} - C_{pk})^{2}}$$
 (7-13)



المصدر: (Monigomery 2005, p.341)

٧-١-٢- مؤسِّس المقدرة (Cnmk):

طور كل من (Pearn, Kotz, and Johnson, 1992) مؤشراً آخر قريباً من مؤشر C_{pm} يعرف بالجيل التّالث (Weihs and Jesseberger, 2000):

$$C_{pmk} = \frac{\min\{USL - \mu, \mu - LSL\}}{3\sqrt{\sigma^2 + (\mu - T)^2}}$$

$$= \frac{d - |\mu - m|}{3\sqrt{\sigma^2 + (\mu - T)^2}}$$
(7-14)

 $(\mu=T)$ و $d=\frac{(USL+LSL)}{2}$ و $d=\frac{(USL+LSL)}{2}$ و $d=\frac{(USL+LSL)}{2}$ من $d=\frac{(USL+LSL)}{2}$ و $d=\frac{(USL$

[&]quot; للمزيد حول علا المؤخر الظر:

[.]Boyles (1991); Chan, Cheng and Spring (1988); Kotz and Johnson (2002); Kotz and Johnson (1993)

عن القيمة المستهدفة ($C_{pmk} < C_{pk}$ for $\mu \ne T$) . كما يلاحظ في حالة تساوي قيم الوسط الحسابي المخرجات العملية والقيمة المستهدفة ونصف المسافة بين حدي المواصفات $m=T=\mu$) تتساوى قيم مؤثمرات المقدرة، أي أن: $C_p=C_{pk}=C_{pm}=C_{pmk}$

والمعادلة التالية تصف العلاقة بين مؤشرات المقدرة الأربعة (Kotz and Johnson; 2002):

$$C_{pmk} = \frac{C_{pm}C_{pk}}{C_{o}} \tag{7-15}$$

مثال (٧-٤):

من بيانات المثال (\tilde{C}_{pmk})، مثال أطوال المسامير، احسب قيمتي المؤثرين (\tilde{C}_{pmk}) و (\tilde{C}_{pmk}). -المؤشر (\tilde{C}_{om}):

بالتعويض المباشر في المعادلة (١١-٧) تحصل على:

$$\widehat{C}_{pm} = \frac{\text{USL-LSL}}{6\sqrt{\hat{\sigma}^2 + (\overline{X} - 1)^2}} = \frac{7.02 - 6.98}{6 \times \sqrt{0.00562482^2 + (6.99961 - 7.0)^2}} = 1.182$$

-المؤشر (\bar{C}_{pmk}) :

$$\hat{C}_{pmt} = \frac{d \cdot \left| \overline{\bar{X}} \cdot m \right|}{3\sqrt{\hat{\sigma}^2 + (\overline{\bar{X}} - T)^2}} = \frac{0.02 - [6.99961 - 7.0]}{3 \times \sqrt{0.00562482^2 + (6.99961 - 7.0)^2}} = 1.159$$

وتشير قيمتا المؤشرين (أكبر من واحد صحيح) إلى أن للمصنع مقدرة فعلية لإنتاج مسامير حسب المواصفات.

٧-١-٢ فترات الثقة لمؤشرات المقدرة:

بنة سم المتقدر الإحصائي إلى نوعين هما: تقدير النقطة (Point Estimation) وتقدير الفترة (Interval Estimation). والتقدير بنقطة هو تقدير لمعلمة المجتمع المجهولة بقيمة واحدة فقط، فمثلاً يتم تقدير كل من مؤشرات المقدرة (Cp, Cpk, Cpm, Cpmk) بقيمة واحدة باستخدام المعادلات التي تم استعراضها فيما سبق، وبذلك تكون هذه المقدرات مقدرات نقطة (Point estimators). وبالطبع يختلف تقدير النقطة للمعلمة من عينة لأخرى. لذا بدلاً من الاعتماد على قيمة واحدة نستطبع حساب احتمال لمدى معين يُعرف بفترة النقة (Confidence Interval) يحتوى على قيمة المعلمة.

فترة الثقة لمؤشر المقدرة Cp:

إذا كان توزيع خاصية الجودة يتبع التوزيع الطبيعي، فإن فترة ثقة (a-a) لمؤشر C_p يتم حسابها حسب الصيغة التالية (Montgomery 2005, p.344):

$$\bar{C}_{p} \sqrt{\frac{\chi_{1-\alpha/2,n-1}^{2}}{n-1}} \le C_{p} \le \hat{C}_{p} \sqrt{\frac{\chi_{\alpha/2,n-1}^{2}}{n-1}}$$
 (7-16)

حيث إن: $\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}$ و $\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}$ هي قيم توزيع χ^2 بدرجات حرية (n-1). وتستخرج قيم توزيع عرب بدرجات حرية (sas) أو إكسل (Excel) مثلاً. ويمثل عبر من جدول الملحق "٢" أو من الحاسب الآلي باستخدام برنامج ساس (sas) أو إكسل (Excel) مثلاً. ويمثل طرف المتباينة الأيمن في المعادلة (16-7) الحد العلوي لفترة النّقة وطرف المتباينة الأيسر الحد السفلي لفترة النّقة.

مثال (∨-٥):

أوجد فترة تقة (۰,۹۰) لمؤشر مقدرة كامنة ($C_p=1.95$) ثم حسابه من عينة حجمها ($^{(7)}$) وحدة من مخرجات عملية مستقرة.

الحل:

بالتعويض في المعادلة التالية:

$$\widehat{C}_p\sqrt{\frac{\chi_{1-\alpha/2,n-1}^2}{n-1}} \leq C_p \leq \widehat{C}_p\sqrt{\frac{\chi_{\alpha/2,n-1}^2}{n-1}}$$

نحصل على التالي:

$$1.95\sqrt{\frac{\chi_{0.975,34}^{2}}{34}} \le C_{p} \le 1.95\sqrt{\frac{\chi_{0.025,34}^{2}}{34}}$$
$$1.95\sqrt{\frac{19.80624}{34}} \le C_{p} \le 1.95\sqrt{\frac{51.96602}{34}}$$
$$1.49 \le C_{p} \le 2.41$$

وبذلك تكون فترة الثقة للقيمة الحقيقية للمؤشر عند مستوى ثقة (٩٥%) محصورة ما بسين ١,٤٩ و ٢,٤١، أي أننا واثقون بنسبة (٩٥%) بأن قيمة المؤشر الحقيقية تقع في المدى ما بين ١,٤٩ و ٢,٤١.

مثال (٧-٦):

تتعامل إحدى الشركات مع عدة موردين لتوفير احتياجاتها من المدخلات، ولضمان جودة المدخلات حددت الشركة أن يكون الحد السفلي لمؤشر المقدرة الكامنة $لأي خاصية من خواص الجودة المهمة (<math>C_p=1.5$)، فإذا تم أخذ عينة عشوائية حجمها (1.0) وحدة وتم حساب مؤشر المقدرة الكامنة لإحدى خواص الجودة فوجد أنه مساو لم ($C_p=1.65$). افترض أن العملية مستقرة وأن الخاصية التي قياسها تتبع التوزيع الطبيعي، فهل تسفير هذه البيانات إلى أن مؤشر مقدرة الخاصية يزيد على (1.0) عند مستوى نقة (1.0) حدد مستوى النقة التي يكون عندها حد الثقة السفلى يزيد على (1.0).

الحل:

أولاً - الإجابة عن السؤال الأول: نحسب حد الثقة السفلي كما يلي:

$$1.65\sqrt{\frac{\chi_{0.95,(100-1)}^2}{100-1}} = 1.65\sqrt{\frac{77.05}{99}} = 1.456$$

وبما أن حد النّقة السفلي لمؤسّر المقدرة (١,٤٥٦) أقل من الحد المطلوب (١,٥)، فإن المورد لا يفي بجودة المدخل المطلوبة.

تأتياً - لتحديد مستوى الثقة التي يكون عندها حد الثقة السفلي يزيد على (١,٥) يتم التالى:

$$1.65\sqrt{\frac{\chi^{2}_{1-\alpha,100-1}}{100-1}} = 1.5 \Rightarrow \chi^{2}_{1-\alpha,99} = 81.82 \Rightarrow \alpha = 0.105$$

وهذا يعني أنه يمكن تأسيس مستوى نقة عند ٨٩،٥% (٠,٨٩٥) للحصول على قيمة المؤشر المحدد (١,٥).

فترة الثقة لمؤشر المقدرة Cpk:

إذا كان توزيع خاصية الجودة يتبع التوزيع الطبيعي، فإن فترة ثقة $(1-\alpha)$ لمؤشر C_{pk} يتم حسابها حسب الصيغة التالية (Bissel, 1990; Kushler and Hurley, 1994):

$$\hat{C}_{pk} - Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{9n} + \frac{\hat{C}_{pk}^2}{2n - 2}} \le C_{pk} \le \hat{C}_{pk} + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{9n} + \frac{\hat{C}_{pk}^2}{2n - 2}}$$
 (7-17)

حيث إن: $Z_{\omega 2}$ قيمة التوزيع الطبيعي المعياري، و n عدد المشاهدات.

مثال (٧-٧):

أوجد فترة تُقة (۰,۹۵) لمؤشر مقدرة فعلية ($C_{pk}=1.66$) تم حسابه من عينة حجمها (40) وحدة من مخرجات عملية ما.

الحل:

بالتعويض في المعادلة (17-7) نحصل على:

$$1.66 - 1.96\sqrt{\frac{1}{9 \times 40} + \frac{1.66^2}{2 \times 40 - 2}} \le C_{pk} \le 1.66 + 1.96\sqrt{\frac{1}{9 \times 40} + \frac{1.66^2}{2 \times 40 - 2}}$$

$$1.28 \le C_{pk} \le 2.04$$

وبذلك تكون فترة النقة للقيمة الحقيقية للمؤشر عند مستوى ثقة (٩٥%) تساوي : ١,٢٨ و ٢,٠٤، أي أننا واثقون بنسبة (٩٥%) بأن قيمة المؤشر الحقيقية تقع في المدى ما بين ١,٢٨ و ٢,٠٤.

٧-١-٢ قياس مقدرة العمليات التي يختلف توزيع مخرجاتها عن التوزيع الطبيعي:

يعتمد حساب وتفسير مؤشرات المقدرة $(C_p,\ C_{pk},\ C_{pm})$ على فرضية أن خاصية الجودة أو مخرجات

العملية تتبع التوزيع الطبيعي. غير أنه في حالات كثيرة يكون لمخرجات العملية توزيع مختلف عن التوزيع الطبيعي. ولحساب مؤشرات مقدرة لخاصية جودة لها توزيع مختلف عن التوزيع الطبيعي يستم اتباع إحدى الطريقتين التاليتين:

١. تحويل البياتات: يتم تحويل متغير خاصية الجودة إلى متغير يتبع التوزيع الطبيعي، شم يستم حساب مؤشرات المقدرة كما سبق شرحه. وتستخدم تحويلات القوة التي طورها كل من بوكس وكوكس وكوكس (Box and Cox (1964) pp. 211-252) بشكل واسع للتغلب على مشكلة عدم تبعية بعض المتغيرات للتوزيع الطبيعي. حيث تأخذ هذه التحويلات الصيغة التالية:

$$X' = \begin{cases} \frac{X^{\lambda} - 1}{\lambda} & \lambda \neq 0 \\ \ell Y & \lambda = 0 \end{cases}$$
 (7-18)

حيث إن:

المتغير X بعد إجراء التحويلة له. X'

 $\lambda =$ معلمة تأخذ قيماً سالبة أو موجبة.

e=2.718) e اللوغاريتم الطبيعى للأساس ℓ

وفيما يلي يوضح الجدول (٣-٧) بعض التحويلات المستخدمة للحصول على طبيعية خاصية الجودة التي يظهر شكل الانتشار أن توزيعها ملتو.

جدول (٣-٧): بعض التحويلات المستخدمة للحصول على طبيعية المتغيرات

التحويلة	قيمة λ
X^2	2.0
\sqrt{X}	0.5
$log_e X$	0.0
$\frac{1}{\sqrt{X}}$	-0.5
1/X	-1.0

٧. استخدام مؤشرات مقدرة للتوزيعات غير الطبيعية " (Nonnormal distributions).

 $:C_{p(q)}$ مؤشر المقدرة

في حالة عدم تبعية مخرجات العملية للتوزيع الطبيعي يستخدم مؤشر مقدرة مناظر لمؤشر المقدرة الكامنة يأخذ الصيغة التالية (Montgomery 2005; p.34l):

$$C_{p(q)} = \frac{USL - LSL}{P_{(0.99865)} - P_{(0.00135)}}$$
(7-19)

حيث إن:

و (كاصية الجودة) على P(0.99865) و (P(0.00135) و P(0.00135) و المتغير (خاصية الجودة) على التوالى.

ومن الصيغ اللامعلمية المناظرة لمؤشر المقدرة (C_{pk}) التي تستخدم في مثل هذه الحالات الصيغة التالية (www.itl.nist.gov/div898/handbook):

$$C_{npk} = \min \left[\frac{USL - median}{P_{(0.995)} - median}, \frac{median - LSL}{median - P_{(0.005)}} \right]$$
(7-20)

حيث إن:

Median هو وسيط المتغير (خاصية الجودة).

P_(0.095) و المئين (percentile) مي المئين (خاصية الجودة) على التوالي.

مثال (٧-٨):


حددت إدارة أحد المطاعم أن تُراوح فترة خدمة الزبون من دقيقة واحدة إلى (١٥) دقيقة. البيانات التاليــة هي فترات خدمة (٥٠) زبوناً تم أخذهم عشوائياً على مدى خمسة أيام، هل العملية (فترة خدمة الزبون) مــستقرة؟ إذا كانت العملية مستقرة فهل العملية قادرة؟


[ً] للمزيد حول مؤشرات القدرة للمتغيرات التي لها توزيع يختلف عن التوزيع الطبيعي انظر:

	طاعم (دقيقة)	ون في أحد الم	رات حدمة الزب	دول (٧-٤): فدّ	÷
الخامس	الر ابع	الثالث	الثاني	الأول	الوقت/ اليوم:
1	1	8	1	3	۸:۰۰ ص
3	1	8	5	5	۹;۰۰ ص
5	8	17	1	1	۱۰:۰۰ ص
13	1	3	2	1	۲:۰۰ ج
2	1	2	2	11	۰ : ۲ج
6	9	1	10	2	٤:٠٠ ع
4	4	16	3	6	۰۰:۷م
3	4	5	6	3	٠٠:٨م
7	17	3	1	10	۹:۰۰
9	3	1	2	11	۰،:۰۰

الحل:

للتأكد من استقرار العملية تم رسم خريطة المراقبة للمشاهدات الفردية. وبما أن جميع النقاط تقع داخل حدي المراقبة العلوي والسفلي وعدم وجود اتجاهات أو أتماط للنقاط غير عادية نستنتج أن العملية مستقرة.






لاستخدام مؤشر المقدرة المناسب تم أولاً اختبار ما إذا كانت مخرجات العملية تتبع التوزيع الطبيعي أم لا؟. حيث صيغت الفرضية التالية:

فرض العدم (H_0) : المتغير (فترة خدمة الزبون) يتبع التوزيع الطبيعي.

الفرض البديل (H1): المتغير لا يتبع التوزيع الطبيعي.

ومن بيانات الجدول رقم (٧-٤) تم حساب معامل الارتباط الخطي البسيط بين فترات خدمة الزبون والدرجات المعيارية والذي بلغ (٠,٩٥٢). وبما أن قيمة المعامل أقل من القيمة الحرجة عند مستوى معنوية (٥%) وحجم عينة (٥٠) والبالغ (٢,٩٧٦) فإنه يوجد دليل كاف لرفض فرض العدم، ونستنتج أن المتغير لا يتبع التوزيع الطبيعي. كما يوضح رسم الاحتمال الطبيعي أن المتغير له توزيع يختلف عن التوزيع الطبيعسي (انظر الشكل ٧-٧).



مؤسّر المقدرة اللامعلمي:

بما أن فترات خدمة الزبون تتبع توزيعاً غير طبيعي، يمكن استخدام أحد مؤشرات المقدرة اللامعلمية كما يلى.

$$C_{\rho(q)} = \frac{USL - LSL}{P_{(0.99865)} - P_{(0.00135)}} = \frac{15 - 1}{17 - 1} = 0.875$$

مؤشر المقدرة Cnpk

$$C_{npl} = \min \left[\frac{USL - median}{P_{(0.995)} - median}, \frac{median - LSL}{median - P_{(0.005)}} \right] = \min \left[\frac{15 - 3}{17 - 1} = 0.857, \frac{3 - 1}{3 - 1} = 1 \right] = 0.857$$

ويلاحظ أولا تقارب قيمتي المؤشر باستخدام أي من المعادلتين. وبما أن قيمة المؤشر في الحالتين أقل من واحد صحيح نستنتج أن العملية غير قادرة، أي أن فترات خدمة الزبون أطول من المدى المحدد بواسطة إدارة المطعم وذلك على الرغم من استقرار العملية.

٣-١-٧ مؤشرات أداء العملية (Process Performance Indices):

أصدرت مجموعة العمل في صناعة السيارات الأمريكية (Automotive Industry Action Group) أو المعروفة اختصاراً ب (AIAG) والتي تتكون من ممثلين من كبرى شركات السيارات الأمريكية المعروفة اختصاراً ب (Arerican Society for والجمعية الأمريكية للجودة (Ford, General Motors, and Daimler/Chrysler) والجمعية الأمريكية للجودة (Fundamentals of Statistical Process والجمعية الأمريكية للعمليات الرقابة الإحصائية العمليات المستقرة ومؤثري الأداء ($(C_{\rm pk}, C_{\rm pk}, C_{\rm pk}, C_{\rm pk})$) لقياس مقدرة العمليات المستقرة ومؤثري الأداء ويختلف مؤثرا الأداء عن مؤثري المقدرة في طريقة تقدير الانحراف المعياري. ففي مؤثري المقدرة بتم تقدير الانحراف المعياري (حالة $(C_{\rm pk}, C_{\rm pk}, C_{\rm pk}, C_{\rm pk})$) المقدرة ومؤثري المقدرة والمقدرة التالي:

$$\tilde{\sigma} = \overline{R}/d_2$$

في حين يتم حساب مقدر الإنحراف المعياري العادي لمؤشري الأداء باستخدام المقدر التالي:

$$\hat{\sigma} = S = \sqrt{\frac{1}{ng - 1} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{g} \left(x_{ij} - \overline{x^{i}} \right)^{2}}$$
 (7-21)

ويلاحظ أن مقدر الانحراف في مؤشري المقدرة يعكس الاختلافات في مخرجات العملية الناتجة عن أسباب عامة فقط. في حين يعكس الانحراف المعياري في مؤشري الأداء الاختلافات الناتجة عن الأسباب العامسة والخاصة معاً. فإذا تم القضاء على اختلافات الأسباب الخاصة، فإن قيمتي كل من مؤشري المقدرة والأداء تكونان متقار بتين جداً.

وعلى الرغم من تثابه مؤشري الأداء والمقدرة من حيث المعلومات التي تقدمها، إلا أنه يتم استخدامهما لهدفين مختلفين (Kapadia, 2000). حيث يُستخدم مؤشرا الأداء للإجابة عن التساؤل التالي: "هل الوحدات المنتجة على حالياً تحقق المواصفات؟" في حين يستخدم مؤشرا المقدرة للإجابة عن التساؤل التالي: "هل تحقق العملية على المدى البعيد المواصفات؟". ويستخدم مؤشرا المقدرة في حالة العمليات المستقرة فقط.

ويوصي كل من كوتز ولوفيلاس (Kotz and Lovelace 1998) ومونتجومري (Montgomery 2005, p.349) بعدم استخدام مؤشري الأداء (Pp, Ppk)؛ ذلك لأن حسابهما يعد خطوة متخلفة لقياس مقدرة العملية من وجهة نظرهما. ووصل الحد إلى رفض كوتز ولوفيلاس استخدام هذين المؤشرين حتى إنها أسميا هذا الاستخدام بالإرهاب الإحصائي (Statistical terrorism) (انظر p.349 و2005, p.349). في حين يرى كل من أدلير وزاكس وزاكس ضرورة استخدام مؤشري الأداء؛ لتلازم بعض الأسباب الخاصة للعمليات الصناعية.

مثال (٧-٩):

من المثال (۷-۱)، مثال أطوال المسامير، لحسب مؤشري الأداء (Pp, Ppk) علماً بأن حدي المواصفات العلوي والسفلي هما (۲،۹۸) و(۲،۹۸) سم على التوالي.

الحل:

لحساب مؤسّري الأداء يتم أو لأحساب مقدر الانحراف المعباري كما يلي:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{ng - 1} \sum_{j=1}^{n} \sum_{r=1}^{g} \left(X_{ij} - \overline{X} \right)^2} = \sqrt{\frac{0.0047306}{119}} = 0.006305$$

ومن ثم فإن قيمتي مؤشري الأداء يتم حسابهما كما يلي:

$$\tilde{P}_p = \frac{\text{USL} - \text{LSL}}{6\tilde{\sigma}} = \frac{7.02 - 6.98}{6 \times 0.006305} = 1.057$$

و

$$\begin{split} \hat{P}_{\rho k} &= \min \left[\hat{P}_{\rho \nu} \approx \frac{USL - \overline{\hat{X}}}{3\hat{\sigma}}. \hat{P}_{\rho I} = \frac{\overline{\hat{X}} - LSL}{3\hat{\sigma}} \right] \\ &= \min \left[\hat{P}_{\rho \nu} = \frac{7.02 - 6.99961}{3 \times 0.00605} = 1.078, \hat{P}_{\rho I} = \frac{6.99961 - 6.98}{3 \times 0.00605} = 1.037 \right] \\ &= 1.037 \end{split}$$

ويلاحظ أن قيمتي مؤسّري الأداء أقل من مؤسّري المقدرة المناظرة؛ لكبر حجم الانحراف المعياري العادي مقارنة بمقدر الانحراف المعياري الذي يستخدم في حساب مؤسّري المقدرة.

٧-١-٤ معدلات عدم المطابقة:

من الطرق المستخدمة لقياس مقدرة العملية حساب معدلات عدم المطابقة في مخرجات العملية. ومعدلات عدم المطابقة هي نسبة مخرجات العملية التي لا تطابق المواصفات؛ أي نسبة مخرجات العملية التي تقع خارج حدي المواصفات العلوي والسفلي. فإذا كانت العملية مستقرة وتتوزع مخرجاتها حسب التوزيع الطبيعي فإن نسبة عدم المطابقة يمكن تقديرها باستخدام التوزيع الطبيعي حسب الصيغ التالية؛

* نسبة المخرجات التي تزيد على الحد العلوي للمواصفات:

$$P(X > USL) = P\left(Z > \frac{USL - \bar{x}}{\hat{\sigma}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{USL - \bar{x}}{\hat{\sigma}}\right)$$
 (7-22)

* نسبة المخرجات التي تقل عن الحد السفلي للمواصفات:


$$P(X < LSL) = P\left(Z < \frac{LSL - \bar{x}}{\bar{\sigma}}\right) = \Phi\left(\frac{LSL - \bar{x}}{\bar{\sigma}}\right)$$
 (7-23)

* نسبة المخرجات التي لا تحقق المواصفات (أقل عن الحد السفلي للمواصفات أو أكبر من الحد العلوي):

$$P\left[X \notin \left(LSL, USL\right)\right] = 1 - \left\{\Phi\left(\frac{USL - \overline{x}}{\widehat{\sigma}}\right) - \Phi\left(\frac{LSL - \overline{x}}{\widehat{\sigma}}\right)\right\} \tag{7-24}$$

ويتم عادة تحويل الاحتمالات التي نحصل عليها من المعادلتين (٧-٢٢) و (٢٣-٧) إلى نسب مثوية. كما تتضمن مخرجات تحليل المقدرة في بعض حزم البرامج الجاهزة (SAS وMinitab) نسب مخرجات العملية غير المطابقة لحدي المواصفة العلوي والسفلي كل على حدة.

شكل (٧-٨): نسب عدم المطابقة باستخدام التوزيع الطبيعي



مثال (۲۰-۷):

من المثال (٧-١)،مثال أطوال المسامير، احسب نسب عدم المطابقة المتوقعـة والنــمـب الحقيقيــة لعــدم المطابقة؟ علماً بأن الحد العلوي للمواصفات هو (٧،٠٢) سم والحد السفلي للمواصفات هو (٦,٩٨) سم.

الحل:

أولاً - حساب احتمال إتتاج مسامير أطول من حد المواصفة العلوي:

$$P(X>7.02)=P\left(Z>\frac{7.02-6.99961}{0.00562482}\right)=1-\Phi(3.6253)=1-0.99985565=0.000144$$

أي أن احتمال إنتاج مسامير أطول من حد المواصفة العلوي (٧٠٠٢ سم) هو (٠,٠٠١٤٤) أو ما نسسبته (٣٠٠٠٤)، أو إنتاج نحو (١٤٤) مسماراً أطول من (٧,٠٢) سم من كل مليون وحدة منتجة.

تأتياً - حساب احتمال إنتاج مسامير أقصر من حد المواصفة السفلي:

$$P(X<6.98)=P\left(Z<\frac{6.98-6.99961}{0.00562482}\right)=\Phi(-3.486)=0.000245$$


أي إن احتمال إنتاج مسامير أقصر من حد المواصفة السفلي (٦,٩٨ سم) هو (٠,٠٠٠٢٤٥) أو ما نسبته (٣,٠٠٠%)، أو إنتاج نحو (٢٤٥) مسماراً أقصر من (٦,٩٨) سم من كل مليون وحدة منتجة.

تَالتُنا - حساب احتمال إنتاج مسامير غير مطابقة للمواصفات:

$$P[X \notin (7.02,6.98)] = 1 - \{0.99985565 - 0.000245\} = 0.000389$$

أي أن احتمال إنتاج مسامير أطول من حد المواصفة العلوي أو أقصر من حد المواصفة السفلي هو (٠,٠٠٠٣٨٠) أو ما نسبته (٠,٠٠٠٣)، أو إنتاج (389) مسمار غير مطابق للمواصفات من كل مليون وحدة منتجة .





٧-١-٥ مقدرة العمليات للخواص:

تقاس مقدرة العمليات التي لمخرجاتها خواص جودة وصفية باستخدام مؤشرات تختلف عن مؤشرات المفدرة العملية المستقرة أو تحت المفدرة للمتغيرات التي تم استعراضها في الأجزاء السابقة من هذا الفصل. ومقدرة العملية المستقرة أو تحت المراقبة الإحصائية هي الخط المركزي (centerline) لخريطة الخواص 1994 (p.299, Bissell 1994) لخريطة نسبة عدم المطابقة هي متوسط نسبة الوحدات غير المطابقة (\bar{p})، وبالنسبة لخريطة \bar{c} تساوي الوسط الحسابي لعدد غير المطابقات في وحدات الفحص من بيانسات العينة (\bar{c}). ويُوضع المراقبة في خريطة الصفة مدى الاختلافات في مقدرة العملية.

توجد طرق أخرى لحساب مقدرة العمليات لخواص مخرجاتها، ومن أحدثها وأهمها طريقة نظام مينيتاب (bttp://mathstat.carleton.ca/~help/minitab/QCPRCAPA.pdf). وفيما يلي نستعرض مؤشرات المقدرة للتوزيع الثنائي (Binomial) وتوزيع بواسون (Poisson).

مقدرة العملية - توزيع ذي الحديث (Process Capability - Binomial):

- متوسط نسبة الوحدات غير المطابقة:

$$\overline{p} = \frac{\sum_{i=1}^{K} D_i}{\sum_{i=1}^{K} n_i} \tag{7-25}$$

ويتم حساب نسبة عدم المطابقة بضرب الكسر أعلاه في (١٠٠)، وتشير النسبة القريبة من الصفر إلى مقدرة العملية على الوفاء بالنسبة المستهدفة لدى المنظمة.

- فترة النقة لنسبة عدم المطابقة (\overline{p}) عند مستوى معنوية α :

حد النَّقة السفلي (Lower bound):

$$Lb = \frac{V_1 \times F_{\alpha/2, V_1 Y_2}}{V_2 + V_1 \times F_{\alpha/2, V_1 Y_2}}$$
(7-26)

حد النقة العلوي (Upper bound):

$$Ub = \frac{v_3 \times F_{1-\alpha/2, \nu_3 \nu_4}}{v_4 + v_3 \times F_{1-\alpha/2, \nu_3 \nu_4}}$$
 (7-27)

حيث إن:

$$V_4 = 2 \times \left(\sum_{i=1}^g n_i - \sum_{i=1}^g D_i \right) \leq V_3 = 2 \times \left(\sum_{i=1}^g D_i + 1 \right) \leq V_2 = 2 \times \left(\sum_{i=1}^g n_i - \sum_{i=1}^g D_{i+1} \right) \leq V_1 = 2 \times \sum_{i=1}^g D_i$$

. و $V_{2,v_{1},v_{2}}$ هو توزیع F بدرجتی حریهٔ v_{1} و و مستوی معنویه

- مؤشر المقدرة C2:

$$C_z = -1 \times \Phi^{-1}(\overline{p}) \tag{7-28}$$

حيث إن ٥٠٠ هو معكوس الدالة التراكمية للتوزيع الطبيعي المعياري، ويتم استخراجه من جدول التوزيع الطبيعي المعياري في الملحق (٢) أو باستخدام برنامج إكسل، وتشير قيمة المؤشر الكبيرة إلى أن العملية قادرة على الوفاء بالمتطلبات.

- فترة الثقة لمؤشر المقدرة Cz:

$$(\Upsilon^{q}-V)$$
 $L_{z}=-1 \times \Phi^{-1}(Ub)$ خد النَّفَةِ السَّفلي:

$$(r \cdot - V)$$
 $Uz = -1 \times \Phi^{-1}(Lb)$:حد النقة العلوي

مثال (۷-۱۱):

من مثال تقويم الدورات التدريبية في أحد مراكز التدريب – مثال (٦-٢) في الفصل السادس -احسب مؤشرات مقدرة العملية.

الحل:

يوضع الشكل (٦-٦) أن العملية التدريبية مستقرة أو تحت المراقبة الإحصائية. وفيما يلي مؤشرات مقدرة العملية:

- متوسط نسبة الوحدات غير المطابقة:

$$\overline{p} = \frac{\sum_{i=1}^{7} D_i}{g^n} = \frac{62}{20 \times 50} = 0.062$$

أي إن (٦,٢%) من الدورات التدريبية غير مطابقة للجودة التي يستهدفها المركز، أو إن من بين كل ألـف دورة يعقدها المركز توجد (٦٢) دورة غير مطابقة.

- فترة التَّقَة لنسبة عدم المطابقة (\overline{p}) عند مستوى معنوية (5%):

$$Lb = \frac{V_1 \times F_{0.025 \, I'_1 I'_2}}{V_2 + F_1 \times F_{0.025 \, V_1 I'_2}} = \frac{124 \times 0.7613}{1878 + 124 \times 0.7612} = 0.0479$$

$$Ub = \frac{V_3 \times F_{6,975} Y_3 V_4}{V_4 + V_3 \times F_{6,975} Y_3 Y_4} = \frac{126 \times 1.2733}{1876 + 126 \times 1.2733} = 0.0788$$

حيث إن:

 $F_{0.025;124;1\$78} = 0.7613$, $F_{0.975;126,1876} = 1.2733$, $V_1 = 124$, $V_2 = 1878$, $V_3 = 126$, $V_4 = 1876$

- مؤثر المقدرة Cz:

$$C_z = -1 \times \Phi^{-1}(\overline{p}) = -1 \times -1.5382 = 1.5382$$

- فنرة النَّقة لمؤسِّر المقدرة Cz عند مستوى معنوية (5%):

$$Lz = -1 \times \Phi^{-1}(Ub) = - \times 1 \times -1.4133 = 1.4133$$
 حد النقة النمفلي:

$$U_z = -1 \times \Phi^{-1}(Lb) = -1 \times -1.6659 = 1.6659$$
 حد النَّقَة العلوي:

إحصاءات المقدرة لتوزيع بواسون (Process Capability - Poisson):

متوسط عدد العيوب في العينة:

$$\overline{c} = \frac{1}{g} \sum_{i=1}^{g} c_i \tag{7-31}$$

حيث تكون c; عدد هو عدد العيوب في العينة رقم i .

- فترة النَّقة لمتوسط عدد العيوب في العينة عند مستوى معنوية (a):

$$(\Upsilon\Upsilon-\Upsilon-\Upsilon)$$
 $Lb = \frac{1}{2\times g} \times \chi^2_{g/(2)}$:(Lower bound) حد النَّقَةُ السفلي

$$(TT-V)$$
 $Ub = \frac{1}{2\times g} \times \chi^2_{1-\lambda_{n-1}}$:(Upper bound): حد النَّقَة العلوي

 α عنوية $\gamma_1^2 = 2x$ ومسثوى معنوية $\gamma_1^2 = 2x$ هو توزيع مربع كاي بدرجة حرية $\gamma_1^2 = 2x$ ومسثوى معنوية $\gamma_1^2 = 2x$

- متوسط عدد العيوب في الوحدة معنوية α:

$$\overline{\mathbf{u}} = \frac{\sum_{i=1}^{g} c_i}{\sum_{i=1}^{g} n_i} \tag{7-34}$$

- فترة النَّقة لمتوسط عدد العيوب في الوحدة عند مستوى:

$$(r \circ - \lor)$$
 $Lb = \frac{1}{2 \times \sum_{i=1}^{g} n_i} \times \chi^2_{\frac{q}{2} \cdot \forall_i}$:(Lower bound): حد الثقة السفلي

$$Ub = \frac{1}{2 \times \sum_{i=1}^{g} n_i} \times \chi^2_{1.9/2..V_2}$$
 :(Upper bound) حد النّقة العلوي

مثال (۲-۷):

من مثال مصنع البيجاد - مثال (٧٠٦) في الفصل السادس - احمب مؤشرات مقدرة العملية.

الحل:

يوضح الشكل (٦-١٠) أن العملية التدريبية مستقرة أو تحت المراقبة الإحصائية. وفيما يلي مؤسّرات مقدرة العملية:

- متوسط عدد العيوب في العينة:

$$\vec{c} = \frac{1}{g} \sum_{i=1}^{g} c_i = \frac{36}{24} = 1.5$$

- فترة الثَّقة لمتوسط عدد العيوب في العينة عند مستوى معنوية (5%):

$$Lb = \frac{1}{2 \times 24} \times \chi^2_{0.025,72} = \frac{1}{2 \times 24} \times 50.4279 = 1.0506$$
 حد النَّعَةُ السفلي:

$$Ub = \frac{1}{2 \times 24} \times \chi^2_{0.975,74} = \frac{1}{2 \times 24} \times 99.6783 = 2.0766$$
 حد الثقة العلوي:

و لأن وحدة الفحص مساوية لـ (واحد سجاد ثابت) فإن متوسط عدد العيوب في العينة يساوي متوسط عدد العيوب في الوحدة، وكذلك نتساوى قيم حدى الثقة العلوى والسفلى.

٧-٧ تحليل مقدرة القياس:

٧-٢-١ تعريف وأهداف نظام القياس:

تتطلب عملية مراقبة الجودة نظام قياس (Measurement System) كفئاً وفعالاً. ونظام القياس هو عمليسة متكاملة للحصول على قياسات الأجزاء (المخرجات) وتحليلها للتأكد من مدى دقة نتائجها. ويتضمن نظام القياس أدوات القياس، والقائمين على عملية القياس، والطرق، والإجراءات، ويعتبر تحديد قدرة نظام القياس جزءاً مهماً وأساسياً من عملية التحسين المستمر للجودة. إذ يترتب على نظام قياس غير كفء ما يلى:

- رفض وحدات مطابقة للمواصفات أو قبول وحدات غير مطابقة للمواصفات أو كلا الأمرين.
 - تقدير خاطئ لمقدرة العمليات.
 - تكبد تكاليف غير ضرورية في محاولة لتحديد مشاكل العملية التي منشأها أخطاء القياس.

ويهدف تحليل نظام القياس إلى التالى (Burdick, Borror, and Montgomery, 2003):

- ١. تحديد حجم الاختلافات في مخرجات العملية التي تعزى للمقياس (gauge).
 - ٢. فصل مصادر الاختلافات في النظام.
 - ٣. تحديد قدرة المقياس لضمان دقة النتائج.

ومن خلال تحليل نظام القياس يتم الإجابة عن الأسئلة التالية:

- هل نظام القياس كفء وفادر (Adequate and capable)؟
 - هل نظام القياس مستقر (Stable)؟
 - هل توجد حاجة إلى تغيير أو معايرة أجهزة القياس؟
- هل توجد حاجة إلى تدريب القائمين على عملية القياس حول طرق و إجراءات القياس؟

٧-٢-٢ مفاهيم أساسية:


مصادر الإختلافات:

تنقسم الاختلافات في مخرجات أي عملية إلى اختلافات تعزى إلى الاختلافات في مخرجات العملية (الوحدات المنتجة) واختلافات تعزى إلى أخطاء في القياس (Measurement errors) أو ما يمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية:

$$\sigma_{Total}^2 = \sigma_{product}^2 + \sigma_{guage}^2 \tag{7-37}$$


حيث تكون: σ_{Total}^2 هو التباين الكلي المُشاهد، و $\sigma_{product}^2$ هو الجزء من النباين الذي يعزى للاختلافات في الوحدات المنتجة، و $\sigma_{product}^2$ هو الجزء من التباين الذي يعزى إلى أخطاء القياس.

وتنشأ اختلافات نظام القياس من مصدرين هما: أداة القياس والقائمين بالقياس. وتنقسم الاختلافات التي مصدرها القائمون بالقياس إلى الاختلافات بينهم أنفسهم نتيجة اختلاف مهاراتهم وخبراتهم، واختلافات تعزى إلى التأثير المشترك بين أداة القياس والقائمين بالقياس في عملية القياس (شكل ٧-١٠).




مصطلحات أساسية:

- المقياس (Gauge): أية أداة تستخدم للحصول على قياسات مثل مقياس درجة الحسرارة (thermometer)، مايكر وميتر (Micrometer)، ميزان، متر، إلخ.
 - الجزء (Part): هو الوحدة التي يتم قياسها مثل طول قطر خرطوم، متانة سلك كهربائي...، إلخ.
- القائم بالقیاس (Appraiser/Operator): هو الشخص الذي یقوم بالقیاس، ومن المفترض أن یكون قد تـم
 تدریبه تدریباً كافیاً على عملیة القیاس.
 - التجربة (Trial): هي مجموعات قيامات لجزء أو أجزاء من مخرجات عملية.
 - التحيز (Bias): هو الاختلاف بين متوسط الأجزاء المقاسة والقيمة المرجعية أو المستهدفة (شكل ٧-١١).




• قابلية التكرار (Repeatability) هي الاختلافات التي تُعزى الأداة القياس، أو الاختلافات المُشاهدة عندما يقوم أحد القائمين بالقياس بقياس الجزء أو الوحدة المنتجة نفسها عدة مرات باستخدام أداة القياس تحت ظروف متمائلة (شكل ٧-١٢).

شكل (٧-٧): توزيع القياسات لنفس الجزء من قبل قانس واحد (تكرار القياس)



• قابلية إعادة النتائج (Reproducibility) هي الاختلافات الناتجة من قيام عدد من القائمين بالقياس بقياس الخاصية نفسها للجزء نفسه باستخدام أداة القياس نفسها تحت ظروف متماثلة (شكل ٧-١٣).

شكل (٧-١): توزيع القياسات للجزء نفسه من قبل قائمين بالقياس (إعادة النتائج)



٧-٢-٣ دراسة قابلية تكرار القياس وإعادة النتائج (GR&R):

تكرار القياس وإعادة النتائج (Gage Repeatability and Reproducibility (GR&R)) هو أسلوب إحصائي يهدف إلى تحديد مدى ملاءمة نظام القياس للعملية. وتوجد طريقتان لإجراء دراسة تكرار القياس وإعادة النتائج هما: طريقة المتوسط والمدى (Average and Range Method) وطريقة تحليل التباين (Analysis of Variance)، وعلى السرغم من شيوع استخدام طريقة المتوسط والمدى، إلا أن طريقة تحليل التباين هي الأفضل والأكثر دقة نظراً إلى إمكانية حساب التباين الناتج عن التأثير المشترك بين القائمين بالقياس والأجزاء على القياس. وفيما يلى خطوات الطريقتين.

٧-٢-٣-١ طريقة المتوسط والمدى:

- جمع البيانات وإجراء القياس:

لإجراء دراسة قابلية تكرار القياس وتكرار النتائج يتم اختيار أجزاء/وحدات عشوائياً من مخرجات العملية ومن ثم يتم قياس أي جزء مرتين أو ثلاث مرات من قبل اثنين أو ثلاثة من القائمين بالقياس (جدول -0). ويجب الإشارة هنا إلى أنه لا توجد طريقة إحصائية لتحديد عدد الأجزاء، والقائمين بالقياس وعدد مرات تكسرار قياس الجزء. غير أن التجربة المبنية على الخبرة (Rule of Ibumb) أوضحت أن القيم التالية تعطى نتائج جيدة:

- أن يكون عدد الأجزاء (١٠) وحدات.
- أن يكون عدد القائمين بالقياس (Appraisers) (٢) أو (٣) قائمين بالقياس.
- أن يكون عدد مرات تكرار القياس للجزء (عدد القراءات) مرتين أو ثلاث مرات. وبصورة عامة يُفضل إجراء عدد قليل من القراءات/التجارب لعدد كبير من الأجزاء (Montgomery & Runger, 1993).
 - وفيما يلي الخطوات التي يُنصح باتباعها لإجراء القياس:
 - معايرة أداة القياس للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة.
- تحدید المسئول عن إدارة القیاس للقیام بعملیة توثیق إجراءات القیاس، وتسرقیم الأجسزاء وتسسجیل القراءات.

- اختبار القائمين بالقياس من ذوي الخبرة والممارسين لعملية القياس.
- اختيار عينة عشوائية من الأجزاء بحيث تكون صادقة وممثلة للوحدات المنتجة. فمثلاً يُمكن أخذ وحدات من إنتاج أيام مختلفة ولمناوبات مختلفة أيضاً.
- أن يتم قياس الأجزاء بصورة عشوائية، فمثلاً أن يتم قياس الأجزاء من قبل القائم بالقياس الأول في المرة الأولى بالترتيب التالي: (١،٢،٢،٦) وفي المرة الأولى بالترتيب التالي: (١،٢،٢،٦) وفي المرة الأرقام العشوانية (Random Numbers) التالي: (١،١،١،١،١) ويفضل استخدام الأرقام العشوانية (عمر مراد الأجزاء، كما يُفضل أن يكون القائم بالقياس غير ملم برقم الجزء الذي يقوم بقياسه لتجنب أي تحيز محتمل.

جدول (٧-٥): نموذج جمع البيانات لدراسة تكرار القياس وإعادة النتائج (حالة عشرة أجزاء، وثلاثة قائمين بالقياس، وثلاث قراءات)

قم ا	القائم بالقياس ١ القائم بالقياس ٢		القانم بالقياس ٢		۲	القاتم بالقياس ٣			
زم ال	الفراءة ١	القراءدٌ٢	القراءة٣	القراءة ١	القراءة٢	القراءة٣	القراءة١	القراءة٢	القراءة٣
<u> </u>									
<u> </u>									-
<u> </u>									-
\perp									
		-							
						(1)		1	
_ \									

- حمياب تكرار القياس وإعادة التتاتج:

تتلخص طريقة حساب نكرار القياس وإعادة النتائج في ثلاث خطوات هي: أولاً حساب الانحراف المعياري لمصادر الاختلافات، وثانياً حساب نسبة مساهمة أية مصدر من التباين الكلي، وثالثاً: تفسير نتائج التحليل.

أولاً - حساب مقدرات الانحراف المعياري:

- تكرار القباس (Repeatability):

$$S_{EV} = \frac{\bar{R}}{d_{\gamma}} \tag{7-38}$$

حيث إن:

रें متوسط قيم مدى قراءات القانمين بالقياس لجميع الأجزاء.

ل ثابت يُحسب قيمته من جدول الملحق (٨) حسب قيمتي Z (عدد الأجزاء ×عدد القائمين بالقياس) وW (عدد مرات تكرار القياس (عدد القراءات)).

- قابلية إعادة النتائج (Reproducibility):

$$S_{AV} = \sqrt{\left(\frac{\overline{X}_{range}}{d_2}\right)^2 - \frac{S_{EV}^2}{n \times b}}$$
 (7-39)

ويرم منوسط قيم المدى ويتم حسابه كما يلي:

- حساب متوسط جميع القياسات لكل قائم بالقياس على حده وتحديد أصغر متوسط وأكبر متوسط.
- حساب قيم مدى القراءات للأجزاء للقائم بالقياس ذي المتوسط الأصغر والقائم بالقياس ذي المتوسط الأكبر كل
 على حدة.
 - حساب متوسط قيم المدى للقائمين بالقياس.

رم ثابت يُحسب قيمته من جدول الملحق (\wedge) حسب قيمتي Z ويساوي واحداً وW ويساوي عدد القائمين بالقياس.

b عدد الأجزاء

n عدد مرات تكرار القياس (عدد القراءات).

- تكرار القباس وإعادة النتائج (R&R):

$$R \& R = \sqrt{S_{EV}^2 + S_{AV}^2} \tag{7-40}$$

-الأجزاء:

$$S_{P} = \frac{R_{P}}{d_{2}} \tag{7-41}$$

مدى الأجزاء ويتم حسابه كما يلي: R_p

- حساب متوسط جميع القياسات لكل جزء على حدة.
 - حساب المدى من متوسطات الأجزاء.

الأجزاء. d_2 عدد الأجزاء. W ويساوي واحد و W ويساوي عدد الأجزاء.

-الانحراف المعياري الكلي:

$$S_T = \sqrt{R \& R^2 + V_P^2} \tag{7-42}$$

تُاتياً - نسب مساهمة مصادر الاختلافات:

لتحديد مصادر الاختلافات يستم حسماب نسبة تباين أي مصدر للتباين الكلي، والجدول (٦-٧) يوضح مصادر الاختلافات ونسب مساهمتها محسوباً من التباين والانحراف المعياري على التوالي.

المتوسط والمدى	- طريقة	مساهمتها	فتلافات ونسب): مصادر الا	جدول (٧-٢)
----------------	---------	----------	--------------	--------------	------------

صدر الاختلافات	التباين	نسبة المساهمة المئوية	الانحر اف المعياري	نسبة المساهمة "
قابلية تكرار القياس وإعادة النتانج (Gage R&R)	S ² _{R&R}	$\frac{S_{RAR}^2}{S_f^2} \times 100$	SR&R	$\frac{S_{FAK}}{S_7} \times 100$
قابلیة التکرار (Repeatability)	S ² EV	$\frac{S_{\ell^1}^2}{S_{\ell}^2} \times 100$	S _{EV}	$\frac{S_{SV}}{S_{t}} \times 100$
قابلية إعادة النتائج (Reproducibility)	S ² _{AV}	$\frac{S_{41}^2}{S_1^2} \times 100$	S _{AV}	$\frac{S_{ir}}{S_t} \times 100$
من جزء لأخر (Part-to-Part)	S ² _P	$\frac{S_p^2}{S_f^2} \times 100$	Sp	$\frac{S_P}{S_T} \times 100$
الكلي (Total)	S ² _T	$\frac{S_r^2}{S_r^2} \times 100$	Sī	$\frac{S_r}{S_r} \times 100$

^{*} مجموع النسب لا بساوي ١٠٠%

تَالِثُا - تفسير النتائج:

- نسبة تكرار القياس وإعادة النتائج:

تستخدم نسب مساهمة مصادر الاختلافات لتقييم نظام القياس. والوضع الأمثل هو أن تكون نسبة مساهمة الاختلافات بين الأجزاء كبيراً وأن تكون نسبة مساهمة تكرار القياس وإعادة النتائج ضئيلة. وعندما تكون نسبة مساهمة الاختلافات بين الأجراء كبيرة يكون نظام القياس قادراً على التمييز بسين الأجراء. والجدول (٧-٧) يوضح مستوى كفاءة نظام القياس بحسب نسب تكرار القياس وإعادة النتائج.

جدول (٧-٧): تفسير تمب تكرار القياس وإعادة النتائج

1711 (1)	% تكرار القياس وإعادة النتائج	% تكرار القياس وإعادة النتائج
مستوى نظام القياس	(% الانحراف المعياري)	(% التباين)
نظام القياس كفء	١٠% فأقل	١% فأقل
نظام القياس مقبول	، ۱ % إلى . ۲ %	۱% إلى ٩%
نظام القياس غير مقبول	۳۰% فاکبر	٩% فأكبر

المصادر: AJAG 2002; p.77) المصادر

- عدد الفئات المميزة (Number of Distinct Categories (NDC):

يعتبر عدد الفئات المميزة من المؤشرات المهمة التي تستخدم في تقييم نظام القياس، وعدد الفئات المميزة هو عدد مجموعات الأجزاء المقاسة التي يستطيع نظام القياس تمبيزها. فمثلاً إذا تم قياس (١٠) وحدات من

مخرجات عملية ما وكان عدد الفئات المميزة مماوياً لـ (٢)، فهذا يعني أن المقياس لا يستطيع كشف الاختلافات الدقيقة بين الأجزاء؛ فإذا كان المقياس مُحكماً و دقيقاً فإنه بالإمكان تمييز أكثر من مجموعتين. ويتم حسباب عدد الفئات المميزة حسب الصيغة التالية (Minitab 2003, p.1-14):

$$NDC = \frac{S_p}{S_{RLR}} \times \sqrt{2} \tag{7-43}$$

حيث يتم تقريب حاصل المعادلة إلى عدد صحيح بتجاهل الكسر. ويشير عدد الفنات المميزة الذي يقل عن (٢) إلى أن نظام القياس لا يميز بين الأجزاء المقاسة. وأما عدد الفئات المميزة الذي يساوي (٢) فيوضح أن نظام القياس يستطيع تقسيم الأجزاء إلى مجموعتين فقط. وبصورة عامة يعتبر نظام القياس ملائماً إذا كان عدد الفئات المميزة مساوياً لــ (٥) أو أكبر منه (١-11 2003, p. 1-14).

- مؤشر نسبة مقدرة المقباس (Gauge Capability Ratio (GCR):

إن نسبة مقدرة المقياس هي أحد المؤسرات الأساسية التي تستخدم لتقييم نظام القياس. ومعدل قدرة المقياس هو نسبة المدى الطبيعي للانحراف المعياري لنظام القياس إلى مدى مواصفات خاصية الجودة المقاسة. ويأخذ المعدل الصيفة التالية (Vardeman and Vanvalkenburg, 1999):

$$GCR = \frac{6 \times S_{R \& R}}{USL - LSL} \tag{7-44}$$

حيث أن :

6 هو عدد الانحرافات المعيارية ويمثل مدى السماح الطبيعي لخاصية الجودة التي تتبع التوزيع الطبيعي. SR&R الانحراف المعياري للقياس (لتكرار القياس وإعادة النتائج).

وحسب مونتجومري ورنجر (Montgomery & Runger, 1993) فإن قيم نسبة قدرة المقياس التي تساوي أو نقل عن (٠،١) تشير إلى أن نظام القياس ملائماً.

مثال (۲-۲):

يقوم قسم مراقبة الجودة بمصنع للخراطيم بتقييم نظام القياس بصفة دورية. حيث يتم اختيار عشرة أجراء بصورة عشوائية واختيار إحدى الخواص لقياسها بواسطة ثلاثة قائمين بالقياس. الجدول (٧-٨) يوضح بيانات أقطار عشرة خراطيم مختارة عشوائياً تم قياسها من قبل ثلاثة قائمين بالقياس (أحمد، وأبوبكر، وعمر) قام كل واحد منهم بقياس أية خرطوم مرتين بترتيب عشوائي في كل مرة. استخدم طربقة المتوسط والمدى لحساب تكرار القياس وتكرار النتائج، هل تشير النتائج إلى أن نظام القياس سليم؟

بالمليمتر	الخراطيم	أقطار): بياتات	′λ-٧	جدول (
-----------	----------	-------	-----------	------	--------

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
ىن	عمر		ابويكر		عمد ا			
القراءة	القراءة ١	القراءة٢	القراءة ١	القراءة ٢	القراءة ا			
9.55	9.85	9.55	9.55	9.60	9.65	1		
10.00	10.05	9.95	10.05	10.00	10.00	2		
9.80	9.80	9.75	9.80	9.80	9.85	3		
9.80	9.80	9.75	9.80	9.95	9.85	4		
9.50	9.45	9.40	9.40	9.45	9.55	5		
10.05	10.00	10.05	10.00	10.00	10.00	6		
9.95	9.95	9.90	9.95	9.95	9.95	7		
9.80	9.80	9.70	9.75	9.80	9.85	8		
10.05	10.05	9.95	10.00	10.00	10,00	9		
9.80	9.85	9.50	9.55	9.70	9.60	10		

الحل:

لحساب تكرار القياس وإعادة النتائج تم اتباع الخطوات التالية:

أولاً - حساب مقدرات الانحراف المعياري:

- فابلية التكرار (Repeatability):

لحساب الانحراف المعياري يتم أو لا حساب قيم المدى لقياسات كل قائم بالقياس في القراءة الأولى والثانية لجميع الخراطيم (جدول ٧-٩).

جدول (٧-٩): قيم مدى القياسات بين القراعتين الأولى والثانية للقائمين بالقياس (ملم)

()			' ' _ /
عمر	أبوبكر	احمد	رقم الخرطوم
0.30	0.00	0.05	1
0.05	0.10	0.00	2
0.00	0.05	0.05	3
0.00	0.05	0.10	4
0.05	0.00	0.10	5
0.05	0.05	0.00	6
0.00	0.05	0.00	7
0.00	0.05	0.05	8
0.00	0.05	0.00	9
0.05	0.05	0.10	10

وتم حساب متوسط قيم مدى قراءات القائمين بالقياس لجميع الأجزاء كما يلي:

$$\overline{\overline{R}} = \frac{\sum_{i=1}^{20} R_i}{20} = \frac{140}{20} = 0.046667$$

ومن ثم فإن الانحراف المعياري لتكرار القياس هو:

$$S_{EV} = \frac{\overline{\overline{R}}}{d_2} = \frac{0.046667}{1.128} = 0.0413712$$

- إعادة النتائج (Reproducibility):

لحساب الانحراف المعياري لتكرار النتائج يتم أولاً حساب متوسط القياسات لقراءات كل قائم بالقياس على حدة ومن ثم تحديد أصغر متوسط وأكبر متوسط:

 $\bar{x}_{appr.3} = \frac{9.65 + 10.05 + ... + 9.70}{20} = 9.8275$ الوسط الحسابي لقر اءات القائم بالقياس الثاني: 9.7675 = 9.7675 قر اءات القائم بالقياس الثاني: 9.7675 = 9.7675 قر اءات القائم بالقياس الثاني: 9.7675 = 9.7675 من 10.05 م

 $\bar{x}_{copr} = \frac{9.85 + 10.05 + ... + 9.80}{20} = 9.845$ الوسط المحسابي لقراءات القائم بالقياس القالث:

ويتضح من قيم المتوسطات أن أصغر متوسط قراءات هو للقائم بالقياس الثاني وأكبر متوسط قراءات هو للقائم بالقياس الثانث. ومن ثم تم حساب قيم المدى لقياسات الأجزاء في القراءة الأولى للقائم بالقياس الثاني والتالث وتم تكرار حساب قيم المدى لقياسات الأجزاء في القراءة الثانية للقائم بالقياس الثاني والثالث (جدول ٧-١٠). فمستلاً تسم حساب مدى قياسات الخرطوم الأول في القراءة الأولى من قبل القائم بالقياس الثاني والثالث كما يلي:

جدول (٧-١): قيم قياسات الأجزاء في الفراءة الأولى والقراءة الثانية للقائمين بالقياس الثاني والثالث

لمدى للقراءة الثانية (القائم بالقياس الثاني والثالث)	راءة الأولمي (القائم بالقياس الثاني والثالث)ا	رقم الخرطومالمدى للق
0.00	0.30	1
0.05	0.00	2
0.05	0.00	3
0.05	0.00	4
0.10	0.05	5
0.00	0.00	6
0.05	0.00	7
0.10	0.05	8
0.10	0.05	9
0.30	0.30	10

ومن ثم تم حساب متوسط قيم المدى الموضعة بالجدول لجميع الأجزاء:

$$\vec{x}_{range} = \frac{\sum_{i=1}^{16} R_i}{20} = \frac{1.55}{20} = 0.0775$$

وباستخدام المعادلة (٧-٣٩) تم حساب الانحراف المعياري لتكرار النتائج كما يلي:

$$S_{AV} = \sqrt{\frac{\overline{X}_{\text{range}}}{d_2}}^2 - \frac{S_{\hat{c}V}^2}{n \times b} = \sqrt{\left(\frac{0.0775}{1.91}\right)^2 - \frac{0.0413712^2}{2 \times 10}} = 0.03951$$

- تكرار القياس وإعادة النتائج (R&R):

$$R \& R = \sqrt{S_{\xi V}^2 + S_{3 V}^2} = \sqrt{0.041371^2 + 0.03951^2} = 0.057205$$

- الأجزاء:

لحساب مقدر الانحراف المعياري للأجزاء (الخراطيم) تم أولاً حساب متوسط جميع القياسات من قبل القائمين بالقياس الثلاثة في القراءتين لكل جزء على حدة ومن حساب المدى من متوسطات الأجزاء (جدول ١١-٧).

جدول (٧-١): متوسط القياسات للأجراء لجميع القراءات

متوسط القياسات للأجزاء	الأجزاء	
9.63	1	
10.01	2	
9.80	3	
9.83	4	
9.46	5	
10.02	6	
9.94	7	
9.78	8	
10.01	9	
9.67	10	_

ومن ثم فإن المدى يساوي:

 $R_p = 10.01667 - 9.45833 = 0.55834$

رالانحراف المعياري:

$$S_P = \frac{R_P}{d_T} = \frac{0.55834}{3.18} = 0.17558$$

-الانحراف المعباري الكلي:

$$S_7 = \sqrt{R \& R^2 + V_P^2} = \sqrt{0.057205^2 + 0.17558^2} = 0.18466$$

تأتيا - نسب مساهمة مصادر الاختلافات:

يتم عادة بعد حماب مقدرات الانحراف المعياري لمصادر الاختلافات حساب التباين لكل مصدر ومن شم حساب نسبة مساهمة كل مصدر من التباين الكلي (جدول ٢-١٢).

, , , , , , ,		~ •	9	
مصدر الاختلافات	النباين	نسبة المساهمة	الانحراف المعياري	نسبة المساهمة
قابلية تكر ار القياس وإعادة النتائج (Gage R&R)	0.003272	9.6%	0.057205	31.0%
قابلیة التکرار (Repeatability)	0.001712	5.0%	0.041371	22.4%
فابلية إعادة النتائج (Reproducibility)	0.001561	4.6%	0.039507	21.4%
من جزء لأخر (Pan-10-Pan)	0.030827	90.4%	0.175577	95.1%
الكلي (Total)	0.034100	100.0%	0.184661	100.0%

جدول (٧-٧): مصادر الاختلافات ونسب مساهمتها - طريقة المتوسط والمدى

بلغ التباين الكلي لمصادر الاختلافات (١٠,٠٣٠)، ويعزى (١,٠٠٥) من هذا التباين إلى الاختلافات بين الأجزاء (أقطار الخراطيم)، وما نسبته (٩,٦%) من التباين يعزى إلى أخطاء القياس (٣٩,٦%)، منها الأجزاء (أقطار الخراطيم)، وما نسبته (٩,٦%) من التباين يعزى القائمين بالقياس، وتعتبر نسبة التباين (٩,٦%) التسي تعزى لاخطاء القياس كبيرة – أكبر من (٩%) العتبة التي حددتها مجموعة العمل لصناعة السيارات AIAG كنسبة مقبولة – مما يوضح أن نظام القياس في هذا المصنع غير مقبول (٣٠١) (١٩٥٩). وبلغ الانحراف المعياري الكلي (١٦٥،١٥)، وبلغت نسبة الانحراف المعياري لتكرار القياس وإعادة النتائج (١٦%) ، أكبر من النسبة التي حددتها مجموعة العمل لصناعة السيارات AIAG، مما يشير إلى أن مستوى نظام القياس غير مقبول، وفي هذا الحالة يُنصح بإجراء تدريب العاملين وتوحيد إجراءات وطرق القياس ومعايرة أداة القياس؛ بهدف خفض الاختلافات في القياسات التي مصدر ها أداة القياس والقائمين بالقياس.

- عدد الفنات المميزة (Number of Distinct Categories (NDC)

$$NDC = \frac{S_{\nu}}{S_{RKR}} \times \sqrt{2} = \frac{0.175577}{0.057205} \times 1.41 \approx 4$$

رحيث إن عدد الفئات المميزة يساوي (٤) فيعتبر نظام القياس غير ملائم.

٧-٢-٣-٢ طريقة تحليل التباين لحساب تكرار القياس وإعادة النتائج:

تُعد طريقة تحليل التباين لحساب تكرار القياس وإعادة النتائج كما ذكر آنفا أفضل من طريقة المتوسط والمدى نظراً لإمكانية حساب التباين النائج من التأثير المشترك للقائمين بالقياس والجزء المُقاس. ولحساب مكونات التباين (Variance components) يتم استخدام نموذج تحليل التباين في اتجاهين (Two-way ANOVA). وتحليل التباين في اتجاهين هو نموذج إحصائي يهدف إلى تحليل أثر عاملين هما (القائم بالقياس Appraiser والجزء Para) والتأثير المشترك بينهما على القياسات. ويأخذ النموذج الإحصائي لتحليل التباين في اتجاهين الصيغة التالية:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk} \begin{cases} i=1, 2,...,a \\ j=1, 2,...,b \\ k=1, 2,...,n \end{cases}$$
 (7-45)

حيث إن:

/ القراءة رقم k للجزء رقم i من قبل القائم بالقياس رقم i.

µ ثابت ويساوي المتوسط الكلي.

، N (0, σ_{port}^{2}) يمتل أثر الجزء رقم أ ويتبع التوزيع الطبيعي α_{i}

N (0, σ_{appr}^{2}) لمنال أثر القائم بالقياس رقم أ ويتبع التوزيع الطبيعي (β_{i}

 $_{i}$ يمثل أثر التأثير المشترك للجزء $_{i}$ والقائم بالقياس $_{i}$ ويتبع التوزيع الطبيعي ($_{i}$ $_{i}$ $_{i}$

 $\epsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)$ الخطأ المرتبط بكل قراءة من القراءات ويتبع التوزيع الطبيعي $\epsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)$

عدد القائمين بالقياس، و b عدد الأجزاء، و n عدد مرات قياس الجزء الواحد من كل قائم بالقياس، و N إجمالي القراءات $a \times b \times a \times b \times b$.

ومن المعادلة (45-7) يكمن صياغة مكونات النباين المراد تقديرها كما يلي:

$$\sigma_{\gamma}^{2} = \sigma_{p\omega_{1}}^{2} + \sigma_{appr.}^{2} + \sigma_{p\omega_{1} \times appr.}^{2} + \sigma^{2}$$
 (7-46)

حساب جدول تحليل التباين:

لإجراء تحليل التباين في اتجاهين يتم جمع البيانات في جدول مزدوج به عدد من الصفوف (الأجراء) وعدد من الأعمدة (القائمين بالقياس). ولفصل التأثير المشترك (الأجزاء والقائمين بالقياس) من التأثير العشوائي الراجع إلى عوامل الصدفة يجب أن تحتوي أي خلية من مشاهدتين أو أكثر؛ أي أنه يجب أن يتم قياس أي جرزء مرتين على الأقل من قبل أي قائم بالقياس (جدول ٢-١٢). ولحساب مكونات التباين يتم استخدام نموذج الأشر العشوائي لتحليل التباين (Random-effect Model) نظراً إلى أنه يتم عادة اختيار عينة عشوائية من الأجزاء وكذلك اختيار عدد من القائمين بالقياس لإجراء عملية القياس.

جدول (٧-٧): جدول بياتات تحليل التباين في اتجاهين

		-, . y	- O, - O,	71	ω - (/ω	
مجموع الصفوف	a		j]		2)	القائدون الأجزاء
	Y _{a11} Y _{a12} Y _{a1k}		Y_{i11} Y_{i12} Y_{j1k}		Y ₂₁₁ Y ₂₁₂ Y _{21k}	Y ₁₁₁ Y ₁₁₂ Y _{11k}	1
Y.1.	Y _{al.}		Y _{il.}		Y _{21.}	Y _{II} .	مجموع الخلايا
	Y _{a21} Y _{a22} Y _{a2k}		Y _{i21} Y _{i22} Y _{i2k}		Y ₂₂₁ Y ₂₂₂ Y _{22k}	Y ₁₂₁ Y ₁₂₂ Y _{12k}	2
Y.2.	Y _{a2} ,		Y _{12.}		Y ₂₂ ,	Y _{12.}	مجموع الخلايا
					****	****	
	Y _{aj1} Y _{aj2} Y _{ajk}		$egin{array}{c} Y_{ij1} \ Y_{ij2} \ \dots \ Y_{iik} \end{array}$		Y _{2j1} Y _{2j2} Y _{2ik}	Y_{1j1} Y_{1j2} Y_{1jk}	J
Y.j.	Y _{aj.}		Y _{ij.}		Y _{2j.}	Y _{1j.}	مجموع الخلايا
****		,		1111			
	Yabi Yabi Yabi		Y _{ib1} Y _{ib2} Y _{ibk}		Y _{2b1} Y _{2b2} Y _{2bk}	Y _{1b1} Y _{1b2} Y _{1bk}	ь
Y.b.	Yab.		Y,b.		Y 26.	Y _{Ib.}	مجموع الخلايا
Y	Y _a		Y _i		Y ₂	Y ₁	مجموع الأعمدة

ولتحليل التباين أربعة فروض هي:

- أن تكون المشاهدات (الأجزاء) مستقلة إحصائياً.
- أن يكون توزيع المتغير التابع Yijk طبيعياً في المجتمعات التي سحبت منها العينات.
- التجانس في التباين: ويعني ذلك أن يكون الانحراف المعياري للمتغير التابع مساوياً للمجموعات.
 - أن يكون المتغير التابع كميا (نسبياً (Ratio) أو فئوياً (Interval)).

قدرة العمليات ونظم الفياس الفصل العمايع ولحساب مقدرات التباين حسب مصادره يتم أو لا حساب مربع الانحرافات لمكونات التباين كما يلي:
$$TSS = SSA + SSB + SSB + SSE \qquad (7-47)$$

مجموع مربع الامحرافات الكلي مجموع مربع شعرالحات الأعمدة (القائمين بالقياس)+ مجموع مربع المحرافسات السصفوف (الأجسزاء)+ مجموع مربع الحرافات التفاعل (القاتمين بالقياس والأجزاء)+ مجموع مربع الحرافات الخطأ.

ومن ثم يتم حساب مقدرات التباين لكل مصدر بقسمة مجموع مربع انحرافات المصحدر علي درجات الحرية المقابلة. ويتم وضع نتائج تحليل التباين في جدول يعرف بجدول تحليل التباين (جدول∨-١٤).

جدول (٧- ١٤): جدول تحليل التباين في اتجاهين

مصدر الاختلاف Source of Variation	درجات الحرية Degrees of Freedom	مجبوع العربعات Sum of Squares	متوسط المربعات Mean Square	الحصاء F Statistic
القانمون بالقياس Appraiser	a-1	SSA	$MSA = \frac{SSA}{a-1}$	$F = \frac{MSA}{MSAB}$
الأجزاء Parts	b-1	SSB	$MSB = \frac{SSB}{b-1}$	$F = \frac{MSB}{MSAB}$
التفاعل Interaction (Appraiser, Parts)	(a-1)(b-1)	SSAB	$MSAB = \frac{SSAB}{(a-1)(b-1)}$	$F = \frac{MSAB}{MSE}$
(المقياس) الخطأ (Gage (Error)	ab(n-1)	SSE	$MSE = \frac{SSE}{ab(n-1)}$	
Total المجموع	N-1	TSS		

حبث ان:

$$SSA = \sum_{i=1}^{d} \frac{(Y_{1...})^{2}}{b_{11}} - \frac{Y_{...}^{2}}{N^{i}} : (\text{Ibalianti planes (libelianti planes)} : \frac{1}{N^{i}} - \frac{Y_{...}^{2}}{N^{i}} : (\text{Ibalianti planes (libelianti planes)} : \frac{SSB}{N^{i}} = \sum_{j=1}^{h} \frac{(Y_{.j.})^{2}}{n} - \frac{Y_{...}^{2}}{N^{i}} : (\text{Ibalianti planes (libelianti planes)} : \frac{Y_{...}^{2}}{N^{i}} : \frac{Y_{...}^{2}}{N^{i}} - \frac{Y_{...}^{2}}{N^{i}} - \frac{Y_{...}^{2}}{N^{i}} : (\text{Ibalianti planes (libelianti planes)} : \frac{1}{N^{i}} = \sum_{j=1}^{h} \sum_{l=1}^{n} \sum_{l=1}^$$

. ٢ مجموع قيم مشاهدات العمود i.

.j مجموع قيم مشاهدات الصف j.

Yij. مجموع قيم مشاهدات العمود (والصف i (الخلية ij).

ويوضح الجدول أن لكل مصدر درجات حرية (Degrees of Freedom) يتم حسابها حسب المعسادلات الموضحة في العمود الثاني. ويتم حساب متوسط المربعات لكل مصدر بقسمة سجموع مربع انحرافات المسصدر على درجات الحرية المقابلة. والإجراء اختبار المعنوية يتم حساب قيم توزيع F وفق المعادلات الموضحة فسي العمود الأخير في الجدول (٧-١٤). ومن ثم يتم تحديد مستوى المعنوية لكل من العساملين (الأجزاء والقائمين بالقياس) والتفاعل بينهما باستخدام توزيع F. فاذا أوضع التحليل أن للتفاعل تأثيراً ذا دلالة إحسائية (٥٠٥= ١٠٠٠) يتم حساب النباين والانحراف المعياري لمصادر الاختلافات، ثم حساب نسبة مساهمة أي مصدر من التباين أو الاتحراف المعواري الكلي. وأما إذا أظهر التحليل أنه لا يوجد تأثير للتفاعل (المباين (الأجزاء والقائمين بالقياس) ذو دلالة إحصائية (٥٠٥-١٠٥) سيتم بناء نموذج مخفض (Reduced Model) بإسقاط التفاعل كمصدر للتباين، يأخذ النموذج الإحصائي التالي:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ijk}$$

$$\begin{cases} i=1, 2,...,a \\ j=1, 2,...,b \\ k=1, 2,...,n \end{cases}$$
 (7-48)

ويوضح الجدول (٧-١٥) جدول تحليل التباين في اتجاهين حالة عدم وجود تفاعل بين العاملين (القـــائمين بالقياس والأجزاء).

جدول (٧-٥١): جدول تحليل التباين في اتجاهين (حالة عدم تأثير التفاعل)

مصدر الاختلاف Source of Variation	درجات الحرية Degrees of Freedom	مجموع المريمات Sum of Squares	متوسط المربعات Mean Square	F Statistic
الفائمون بالقيلى Appraiser	a-l	SSA	$\frac{1-a}{1-a} = h2h$	$F = \frac{MSA}{MSE}$
الأجزاء Pans	b-1	SSB	$MSB = \frac{SSB}{b-1}$	$F = \frac{MSB}{MSE}$
الخطأ (المقياس) (Gage (Error	(a-1)(b-1)	SSE	$\mathbf{VSE} = \frac{\mathbf{SSE}}{(\alpha - 1)(\delta - 1)}$	
Total المجموع	ab-l	TSS		40

ر١) يجب الإشارة إلى أنه في برنامج Minitab يتم إسقاط التفاعل وبناء نموذج مخفض (Reduced Model) إذا كان مستوى معنويسة التفاعل (قيمة الاحتمال) أكبر من (٢٠,٢٥).

r- قابلية إعادة النتائج (Reproducibility)

٤- القائمون بالقياس (Appraisers)

1- من جزء لأخر (Part-to-Part)

o- التفاعل (Appr.*Part)

 $\frac{S_x}{S_x} \times 100$

 $\frac{S_{AP}}{S_T} \times 100$

 $\frac{S_p}{S_r} \times 100$

 $\frac{S_T}{S_{-}} \times 100$

 S_{AV}

 S_A

SAP

Sp

 S_T

وباستخدام تقديرات التباين حسب مصادر ها من الجدول (٧-٤) يتم تحديد مساهمة مصادر الاختلافات ونسب مساهمتها محسوباً من التباين والانحراف المعياري على التوالي كما هو موضح في الجدول (٧-١٦).

	<u> </u>		55	1 ~ .
نسبة	الانحراف	نسبة	التباين	مصدر الاختلافات
المساهمة	المعياري	المساهمة	اللبايل	مصدر ارجادهات
$\frac{S_{RER}}{S_T} \times 100$	S _{R&R}	$\frac{S_{RAR}^2}{S_T^2} \times 100$	$S_{R}^2 = S_{EV}^2 + S_{AV}^2$	۱- تكرار القياس وإعادة النتائج (Gage R&R)
$\frac{S_{EV}}{S_T} \times 100$	S _{EV}	$\frac{S_{EV}^2}{S_T^2} \times 100$	S _{EV} =MSE	r - قابلية التكرار (Repeatability)

 $\frac{S_f^2}{S_f^2} \times 100$ $\frac{S_f^2}{S_f^2} \times 100$

جدول (٧-١٦): مصادر الاختلافات ونسب مساهمتها

 $S_{AV}^{2} = S_{A}^{2} + S_{AP}^{2}$

 $S_A^2 = \frac{MSA - MSAB}{b \times n}$

 $S_{AP}^2 = \frac{MSAB - MSE}{n}$

 $S_P^2 = \frac{MSB - MSAB}{a \times n}$

 $S_T^2 = S_{R,R}^2 + S_P^2$

مثال (۷-۱):

√- الكلي (Total)

من بيانات المثال (١٣-٧) أعد تحليل تكرار القياس وإعادة النتائج (Gauge R&R) باستخدام طريقة تحليل التباين، وقارن بين نتائج الطريقتين.

الحل:

أولاً - حساب جدول تحليل التباين:

لحساب جدول تحليل التباين في اتجاهين تم أو لا حساب مجاميع مربعات الانحرافات كما يلي:

مجموع مربع انحرافات الأعمدة (القائمون بالقياس):

$$SSA = \sum_{l=0}^{9} \frac{(Y_{1..})^2}{bn} - \frac{Y_{...}^2}{N} = \frac{196.55^2 + 193.35^2 + 196.90^2}{2 \times 10} - \frac{588.80^2}{2 \times 10 \times 3} = 0.0660833$$

مجموع مربع انحرافات الصفوف (الخراطيم):

$$SSB = \sum_{j=1}^{b} \frac{(Y_{.j.})^2}{\omega n} - \frac{Y_{.j.}^2}{N} = \frac{57.75^2 + 60.05^2 + 55.00^2 + 56.05^2 + 56.75^2 + 60.10^2 + 59.65^2 + 58.76^2 + 60.05^2 + 58.00^2}{3 \times 2} - \frac{588.80^2}{2 \times 10 \times 3}$$
$$= 5780.00 - 5778.0907 = 1.9085$$

الفصل السابع مجموع مربع الانحرافات للتأثير المشترك بين القائمين بالقياس والأجزاء:

$$SSAB = \sum_{i=1}^{d} \sum_{j=1}^{b} \frac{(Y_{y_i})^2}{n} - \frac{Y_{ii}^2}{N} - SSA - SSB = 5780.16 - 5778.0907 - 0.0660835 - 1.9085 = 0.09725$$

مجموع مربع الانحر افات الكلى:

$$TSS = \sum_{i=1}^{a} \sum_{k=1}^{h} \sum_{k=1}^{n} Y_{ijk}^{\frac{3}{2k}} - \frac{Y_{ijk}^{2}}{\lambda^{i}} = 5780.25 - 5778.0907 = 2.154333$$

مجموع مربع انحرافات الخطأ:

SSE = TSS - SSA - SSB - SSAB = 2.154333 - 0.0660833 - 1.9085 - 0.09725 = 0.0825

جدول تحليل التباين:

وباستخدام المعادلات الواردة بالجدول (٧-١) تم حساب تحليل التباين في اتجاهين (جدول ٧-١٠).

جدول (٧-٧): جدول تحليل التباين في اتجاهين لمثال أقطار الخراطيم

TO A CONTRACTOR OF THE PARTY OF		•	artistica del maneral del constitución de la consti		
مصدر الإختلاف Source of Variation	در جات الحرية Degrees of Freedom	بحموع المربعات Sum of Squares	منوسط المربعات Mean Square	احصاء F F Statistic	P-value الاحتمال علمية
الفائمون بالقياس Apprajser	2	0.066083	0.033042	6.1157	0.0094044
الأجزاء Parts	9	1.908500	0.212056	39.2494	0.0000000
الثقاعل Interaction (Appraiser, Parts)	18	0.097250	0.005403	1.9646	0.0494276
الخطأ (المقباس) (Gage (Error)	30	0.082500	0.002750		
Total المحسوع	59	2.154333			

وباستخدام المعادلات الواردة في الجدول (١٦-٧) تم حساب التباين والانحراف المعياري لمصادر الاحتلافات في القياسات (جدول ٧-٨). فمثلاً تع حساب تباين مصادر الاختلافات كما يلي:

- قابلية التكرار (Repeatability)

SEV=MSE=Gage Erros=0.00275

- القائمون بالقياس (Appraisers)

$$S_A^{\frac{5}{2}} = \frac{MSA - MSAB}{b \times n} = \frac{0.033042 - 0.005403}{10 \times 2} = 0.001382$$

- النفاعل (Appr.*Part) -

$$S_{AP}^2 = \frac{MSAB - MSE}{v} = \frac{0.005403 - 0.00275}{2} = 0.001326$$

- قابلية إعادة النتائج (Reproducibility)

$$S_{AV}^2 = S_{AP}^2 + S_{AP}^2 = 0.001382 + 0.001326 = 0.002708$$

$$S_{R\&R}^2 = S_{EV}^2 + S_{AV}^2 = 0.00275 \div 0.002708 = 0.005458$$

$$S_{P}^{2} = \frac{MSB - MSMB}{\sigma \times n} = \frac{0.212056 - 0.005403}{3 \times 2} = 0.03442$$

- التباين الكلى (Total)

 $S_T^2 = S_{R\&R}^2 + S_P^2 = 0.005458 + 0.034442 = 0.0399$

ومن ثم تم حساب الانحراف المعياري لكل مصدر وحسابات نسب مساهمات مصادر الاختلافات (جدول ٧-١٨٠).

جدول (٧-١): مصادر الاختلافات ونسب مساهمتها - طريقة تحليل التباين

نسبة المساهمة	الانحراف المعياري	نسبة المساهمة	التباين	مصدر الاختلافات
37.0%	0.073881	13.7%	0.005458	ا – تكرار القياس وإعادة النتائج (G R&R)
26.3%	0.052440	6.9%	0.002750	۲- تكرار القياس (Repeatability)
26.1%	0.052042	6.8%	0.002708	Reproducibility) - إعادة النذائج
18.6%	0.037175	3.5%	0.001382	2 – القائمون بالقياس (Appraisers)
18.2%	0.036420	3.3%	0.001326	(Appr.*Pan) كولفنا -ه
92.9%	0.185586	86.3%	0.034442	۳- من جزء لأخر (Part-to-Pan)
100.0%	0.199751_	100.0%	0.039900	۷- الکلي (Tolal)

- عدد الفنات المميزة (Number of Distinct Categories (NDC)

$$NDC = \frac{S_p}{S_{disp}} \times \sqrt{2} = \frac{0.185586}{0.073861} \times 1.41 \approx 4$$

بلغ التباين الكلي باستخدام طريقة تحليل التباين (٢٩٩، ١٠). ويعزى (٢٦٠٨%) من هذا التباين إلى الختلافات بين الأجزاء (أقطار الخراطيم)، و(١٣٠٧%) من التباين يعزى إلى أخطاء القياس (Gauge R&R)؛ منها الاختلافات بين الأجزاء (أقطار الخراطيم)، و(١٣٠٧%) من التباين (١٣٠٧%) التي تعزى لأخطاء القياس كبيرة – (٢٩٩٠) لأداة القياس و(٨، ١٣) للقائمين بالقياس. وتعتبر نسبة التباين(١٣٠٧%) التي تعزى لأخطاء القياس كبيرة أكبر من (٩٩٪) العتبة التي حددتها مجموعة العمل لصناعة السيارات AIAG مما بشير إلى أن نظام القياس في هذا المصنع غير مقبول (٨١٥٥ عمادي). وبلغ الانحراف المعياري الكلي (١٩٩٧، ١٠) ملم. وبلغت نصبة

الانحراف المعياري لتكرار القياس وتكرار النتائج (٣٧%) ، أكبر من النسبة التي حددتها مجموعة العمل لصناعة السيارات AIAG أيضاً كنسبة مقبولة وهي (أقل من ٣٠%)؛ مما يشير إلى أن مستوى نظام القياس غير مقبول. كما يجب ملاحظة أن قيم التباين والانحراف المعياري لمصادر الاختلافات أكبر في حالة تقديرها باستخدام طريقة تحليل التباين مقارنة بطريقة المتوسط والمدى، وعلى الرغم من شيوع استخدام طريقة المتوسط والمدى إلا أن طريقة تحليل التباين هي الأفضل والأكثر دقة نظراً إلى إمكانية حساب التباين الناتج عن التأثير المستشرك بسين القياس والأجزاء على القياس.

٧-٢-٤ تحليل مقدرة نظام القياس للبيانات الوصفية:

في أحيان كثيرة تكون خواص جودة المنتج المراد مراقبتها وصفية، فإما أن تكون الوحدة المنتجة مطابقة لمواصفات معينة أو غير مطابقة لها، ففي هذه الحالات تستخدم طرق إحصائية مختلفة لتقييم نظم القياس، ومن الطرق الأساسية التي تستخدم استخداماً واسعاً هي طريقة الجدولة المتقاطعة (Cross tabulation). وتستخص هذه الطريقة في إعداد جداول توزيع تكراري مزدوجة لقياسات القائمين بالقياس والقيم المرجعية (Reference Value) ومن ثم يتم حساب مؤشرات/مقاييس كمية تفسر مدى ملاءمة نظام القياس، وتتلخص عملية إجراء القياس في الأتى:

- اختيار ما بين (٢٥) و (٥٠) جزءا لإجراء عملية القياس عليها.
- تحديد القيمة المرجعية لأي جزء، إما مطابق للمواصفات أو غير مطابق للمواصفات من قبل المشرف على عملية إجراء القياس. ويُنصح بأن تحتوي العينة المختارة على وحدات مطابقة وأخرى غير مطابقة. والمطلوب من كل قائم بالقياس قياس أي جزء وتحديد ما إذا كانت مطابقة للمواصفات أم لا.
 - أن يتم قياس الأجزاء بصورة عشوائية.
- أن يتم استخدام نفس أداة/أدوات القياس من قبل القائمين بالقياس وأن تتم عملية القياس تحت نفس الظروف.
 - أن يكون عدد القائمين بالقياس (Appraisers) ما بين اثنين وتلاثة قائمين بالقياس.
 - أن يكون عدد مرات تكرار القياس للجزء (عدد القراءات) ما بين (٢) و(٣) مرات.

مؤشرات تقييم نظام القياس:

- معامل کابا (Cohen's Kappa)

يستخدم معامل كابا لاختبار مدى توافق قياسات القائمين بالقياس مع بعضها أو مع القيم المرجعية. وتُراوح قيمة المعامل ما بين سالب واحد وموجب واحد صحيح، حيث تشير القيم القريبة من الواحد الصحيح إلى التوافق

بين قياسات القائمين بالقياس في حين تشير القيمة السالبة إلى عدم التوافق. وتشير قيم معامل كابا التي تزيد علمى . (٠,٧٠) إلى مستوى مقبول من التوافق (Cramer 1997, p.334. Bower 2004).

ولحساب معامل كابا يتم أولاً إعداد جدول التوزيع المزدوج (انظر الجدول ٧-١٩) ومن ثم حساب قيمة المعامل.

جدول (۷- ۱۹): جدول توزيع تكراري مزدوج: حالة توزيع تكراري لنتانج قياسات قائمين بالقياس

القائس ب

	غير مطابق	مطابق	المجموع
غير مطابق			14.12
مطابق			or e la ala
المجموع	عي عنرابلة الجارية	لهسلاع لياعظ	1 ha

القائس

ويأخذ معامل كابا الصبيغة التالية:

$$Kappa = \frac{\sum_{i=1}^{2} O_{i_{i}} - \sum_{i=1}^{2} e_{i_{i}}}{N - \sum_{i=1}^{2} e_{i_{i}}} \qquad (=1,2)$$

حيث إن؛

« مجموع التكر ارات المشاهدة للخلايا المتطابقة النتائج.

بروات المتوقع التكرارات المتوقعة للخلايا المتطابقة النتائج. والتكرار المتوقع للخلية i هو مجموع تكرارات الصف أمضروباً في مجموع تكرارات العمود i مقسوماً على المجموع الكلي للتكرارات (N).

- نسبة تطابق نداتج قياسات الأجزاء في جميع المحاولات لكل فائم بالقياس:

نعرف هذه النسبة بالفاعلية (Effectiveness)، وتفسر مدى تطابق نتائج قياسات كل قائم بالقيساس في جميع المحاولات، وتوضح النسبة القريبة من (١٠٠%) أن هناك توافقاً شبه تام بين قياسات القائم بالقيساس في جميع المحاولات، في حين توضح النسب التي تقترب من الصفر أن هناك عدم توافق في القياسات.

- نسبة تطابق نتانج القياسات مع القيمة المرجعية لكل قائم بالقياس:

تفسر هذه النسبة مدى تطابق نتائج قياسات كل قائم بالقياس للقيم المرجعية المحددة. إذ توضح النسبة القريبة من (١٠٠%) أن هناك توافقاً شبه تام بين قياسات القائم بالقياس والقيم المرجعية، في حين توضح النسب التي تقترب من الصفر أن هناك عدم توافق في القياسات مع القيم المرجعية.

- معدل الإخفاق Miss rate:

معدل الإخفاق هو نسبة الوحدات غير المطابقة المصنفة مطابقة من قبل القائم بالقياس. ويعتبر نظام القياس معدل الإخفاق أقل من (٢%) أو مساوله (AIAG,2002 p.132).

- معدل الإنذار الخاطئ False Alarm rate:

معدل الإنذار الخاطئ هو نسبة الوحدات المطابقة المصنفة غير مطابقة من قبل القائم بالقياس. ويعتبر نظام القواس غير مقبول إذا زاد معدل الإنذار الخاطئ من (١٠%).

جدول (٧-٠١): مستوى نظام القياس حسب مؤشرات التقييم

		1	
معدل الإنذار الخاطئ	معدل	الفاعلية *	تقييم نظام القياس
≤5%	≤2%	≥90%	مستوى مقبول
≤10%	≤5%	≥80%	مستوى قبول إلى حد ما، توجد حاجة إلى التحسون
>10%	>5%	< 80%	مستوى غير مقبول، نوجد حاجة إلى التحسين

^{*} نسبة تطابق نتائج قياسات الأجزاء في جميع المحارلات لكل قائم بالقياس

المصدر: AIAG, 2003 p. 132

مثال (٧-٥١):

تقوم وحدة مراقبة الجودة في أحد مصانع الأحذية بعملية فحص أخير للتأكد من خلو المنتج من العيوب. إذ يتم أخذ عينة عشوائية كل فترة الفحصها من عيوب ظاهرية معينة (اللون، والخدوش، الرباط) لتحديد ما إذا كان الحذاء به عيوب أم لا. ومن ثم يتم عادة إعداد خريطة نسبة عدم المطابقة لمراقبة العملية. ولتقييم نظام القياس تم اختيار (٢٥) حذاء عشوائيا من إنتاج أحد الأسابيع، منها (١٧) حذاء خالية من العيوب تماماً و(٨) أحذية بها عبوب مختلفة. ولإجراء عملية القياس تم اختيار ثلاثة قائمين بالقياس، وقام كل واحد منهم بفحص الأحذية تالات مرات بترتيب عشوائي في كل مرة. والجدول التآلي يوضح نتائج فحص الأحذية من قبل القائمين بالقياس الثلاثة. فمثلاً يتضح من الجدول أن تقييم القائم بالقياس الثاني للحذاء الأول في القراءة الأولي أن بالحذاء عيوب (٥) في حين أنه في القراءتين التاليتين ذكر أن الحذاء نفسه ليس به عيب (١). هل تشير هذه البيانات إلى أن نظام القياس مليم؟ استخدم طريقة الجدولة المتقاطعة لتحليل البيانات.

جدول (۷-۲۱): بياتات قياسات فحص أحذية (1 = مطابق (خال من العيوب)، 0= غير مطابق (توجد عيوب))

القيمة	اثالث	بالقياس اا	القائم	ثاني	بالقياس ال	القائم	كأول	بالقياس اا	القائم	رقم
المرجعية	القراءة ٣	القراءة ٢	القراءة ١	القراءة ٣	القراءة ٢	القراءة ١	القراءة ٣	القراءة ٢	القراءة ١	الجزء
1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	2
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	3
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	6
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	7
0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	8
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
1	1	1	1	0	0	0	1	1	_ 1	11
1_	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	1	1	_ 1	1	1	1	0	0	0	13
1	1	1	0	1	1	1	1	_1	1	14
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
1	1	1	1	1	1	_1	1	1	1	19
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
0	1	1	11	1	1	1	0	0	0	21
1	1	_ 1	1	1	1	1	1	1	1	22
1	1	1	1	1	1	11	1	1	1	23
1	1	1	1	1	_ 1	1	1	1	1	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25

لحار:

أولاً - حساب معامل كابا:

لحساب معامل كابا تم إعداد جداول التوزيع التكراري المزدوج بين نتائج فحص القائمين بالقياس مع بعضهم وبين نثائج فحص القائمين بالقياس والقيم المرجعية. فمثلاً لحساب معامل كابا لقياس التوافق بين نتائج القائم بالقياس الأول والثاني تم أولاً إعداد جدول التوزيع التكراري المزدوج بين نتائج فحص القائم بالقياس الأول والثاني (جدول ٧-٢٢) ومن ثم تم حساب المعامل كما يلي:

- مجموع التكرارات المشاهدة المُشاهدة للخلابا المتطابقة النتائج: ٥+٥٣=٥٨.

- مجموع التكرارات المتوقعة للخلايا المتطابقة النتائج: ٢,١٠،٥=٨.٨٥

$$Kappa = \frac{\sum_{j=1}^{3} O_{u} - \sum_{j=1}^{3} e_{j+j}}{\lambda^{j} - \sum_{j=1}^{3} e_{j+j}} = \frac{58-52.8}{75-52.8} = 0.234$$

ويوضع الجدول (٧-٢٣) قيم معامل كابا لنتائج فحص القائمين بالقياس مع بعضهم وبين نتائج فحص القائمين بالقياس و القيم المرجعية. حيث يلاحظ أن جميع قيم المعامل أقل بكثير من (١،٧٠) مما يشير السي عدم التوافق بين نتائج القائمين بالقياس بعضهم مع بعض وبين القيم المرجعية.

جدول (٧-٢): جدول توزيع تكراري مزدوج لنتائج القائمين بالقياس الأول والثاتي القائم بالقياس ٢

المجموع	مطابق	غير مطابق	
15	10	5	غير مطابق
60	53	7	مطابق
75	63	12	المجموع

جدول (۲۳-۷): معاملات کابا (Cohen's Kappa)

القائم بالقياس الثالث	القائم بالقياس الثاني	القائم بالقياس الأول	
0.242	0.234	-	القَائم بالقياس الأول
0.427	_	0.234	القائم بالقياس التاني
_	0.427	0.242	القائم بالقياس الثالث
0.256	0.153	0.354	القيمة المرجعية

تأنياً: نسبة تطابق نتائج قياسات الأجزاء في جميع المحاولات لكل قائم بالقياس ونسب تطابق نتائج القياسات مع القيمة المرجعية لكل قائم بالقياس:

يوضح الجدول (٧-٢٤) نسب تطابق نتائج قياسات الأجزاء في جميع القراءات لكل قائم بالقياس ونسسب تطابق نتائج القياسات مع القيمة المرجعية لكل قائم بالقياس. ويتضح من الجدول أن نتائج فحص (٢٠) حذاء كانت متطابقة بالنسبة المقائم بالقياس الأول بنسبة (٨٠%)، وأن (١٦) حذاء فقط كانت نتائج فحصها صحيحة أي مطابقة للقيم المرجعية، ويستشف من الجدول أن القائم بالقياس الثالث هو أفضل القائمين بالقياس من حيث نسسبة تطابق نتائج فحصه مع القيم المرجعية (٦٨%).

جدول (٧- ٢٤): نتائج تطابق نتائج فحص الأحذية في المحاولات الثلاث ونتائج الفحص مع القيم المرجعية

			حزاء في	لج قياسات الأ	تطابق نئا	
تطابق نتائج القياسات مع القيمة المرجعية			٥	حارلات الثلان	11	
القائم	القائم	القائم	القائم	المقائم	القانم	
بالقياس٣	بالقياس ٢	بالقياس ١	بالقياس٣	بالقياس ٢	بالقياس ١	
25	25	25	25	25	25	مجموع الأجزاء المفحوصة
17	14	16	23	19	20	مجموع الأجزاء متطابقة النتائج
68%	56%	64%	92%	76%	80%	النسبة المئوية

ثَالتًا - معدلا الإخفاق والإنذار الخاطئ:

لحساب معدلي الإخفاق والإنذار تم إعداد جداول التوزيع النكراري المزدوج بين نتائج فحص أي قائم بالقياس مع القيم المرجعية. فمثلاً لحساب معدلي الإخفاق والإنذار للقائم بالقياس الأول تم إعداد جدول التوزيع النكراري المزدوج بين نتائج فحص القائم بالقياس الأول مع القيم المرجعية (جدول ٧-٢٥) ومن ثم تم حساب المعدلين كما يلي:

- نسبة الوحدات غير المطابقة المقاسة مطابقة: ١٤ ÷ ٢٤ = ٣٢,٨٥%
 - نسبة الوحدات المطابقة المقاسة غير مطابقة: ٥٠١٥ = ٩,٨%

ويوضح الجدول (٧-٢٦) معدلات الإخفاق والإنذار الخاطئ للقائمين بالقياس الثلاثة. ويتضح من النتائج أن معدلات الإخفاق كبيرة جداً مما يشير إلى عدم ملاءمة نظام القياس. ويظهر من الجدول أن معدل الإنذار الخاطئ في مستوى مقبول بالنسبة للقائم بالقياس الأول (٩,٨) وللقائم بالقياس الثالث (٣,٩%) في حدين بلسغ

المعدل (١١٨%) بالنسبة للقائم بالقياس التأني وهي أقل من العتبة التي حددتها مجموعة العمل لصناعة السيارات (AEAG).

جدول (٧-٥): جدول توزيع تكراري مزدوج لنتائج القائم بالقياس الأول مع القيم المرجعية القيمة المرجعية

۸۸	المجموع	غير مطابق		
	15	10	غير مطابق	_
ı	60	14	مطابق	م بالقراس
	75	24	المجموع	القائد

جدول (٧-١٦): معدلا الإخفاق والإندار الخاطئ للثلاثة القاتمين بالقياس

المؤشر	_	القائم بالقياس ١	القائم بالقياس ٢	القائم بالقياس ٣
e) معدل الإخفاق	(Miss rate)	58.33%	75.0%	75.0%
معدل الإنذار الخا	الخاطئ (False Aların rate)	9.8%	11.76%	3.92%

تمارين الفصل السابع:

- ۱. تم أخذ عينات عشوائية على فترات من مخرجات عملية مستقرة ووجد أن الوسط الحسابي ومقدر (C_p) الانحراف المعياري للمخرجات هما (17,1) و(17,1) على التوالي. احسب مؤشري القدرة الكامنة (C_p) والفعلية للعملية (C_p) إذا كان الحد الأدنى والحد الأعلى للمواصفات هما (10) و (10) على التوالي؛ هل العملية قادرة؟ فسر النتائج التي تحصل عليها.
- 7. أخذت (٢٤) مجموعة جزئية من مخرجات عملية مستقرة حجم كل منها (٦) وحدة، فوجد أن الوسط الحسابي الكلي (٢٤= \bar{x}) ومتوسط الانحرافات المعيارية للمجموعات الجزئية (3.6= \bar{z}). وتبين من خلال خريطتي الوسط الحسابي والانحراف المعياري أن العملية مستقرة، فإذا كان حدًا المواصفات الأدنى والأعلى هما (C_p) فاحسب مؤشري القدرة (C_p) والقدرة الفعلية (C_p)؛ همل العملية قادرة؟
 - ٣. من بيانات السؤال الأول احسب فترتى النَّقة لمؤشري القدرة الكامنة والفعلية للعملية.
 - ٤. من السؤال الأول، إذا علم أن القيمة المستهدفة لمخرجات العملية هي (١٦)، فاحسب مؤشر القدرة (Cnm).
- ٥. لعملية مستقرة مؤشرا قدرة ($C_p=1.2$) و($C_p=1.0$). فإذا كانت القيمة المستهدفة لمخرجات العملية (٥) وحدًا المواصفة الأعلى والأدنى هما: (٥,٠٣) و(٤,٩٧)، فأوجد الوسط الحسابي الكلي (\overline{X}) الذي استُخدم لحساب هذين المؤشرين.
- آ، احسب حد النقة الأدنى عند مستوى معنوية (۱۰%) لمؤشر القدرة ($C_{pk}=1.33$) تم حسابه من عينة حجمها (۱۰۰) وحدة من مخرجات عملية مستقرة.
- ۷. تم إعداد خريطتي الوسط الحسابي و المدى لمخرجات عملية ما من بيانات (۲۰) مجموعة جزئية حجم كل منها يساوي (٥) وحدات؛ ووجد أن الخطين المركزيين للخريطتين مساو لــ (١٤٨) و (٧,٥) على التوالي. و اتضح من الخريطتين أن العملية مستقرة؛ فإذا كان حدًا مواصفات العملية الأدنى و الأعلى هما (١٤٠) و (١٤٠)، فاحسب مؤشرات القدرة C_{pk} C_{pl} C_{pl} C_{pl} C_{pl} C_{pl} C_{pl} C_{pl}

٨. مصنع لتعبئة مياه غازية به ثلاثة خطوط إنتاج. يقوم قسم الجودة بالمصنع بإعداد خريطة مراقبة عند كل شهر. حيث يتم أخذ عينة عشوائية قوامها (٥) قوارير من كل خط عند كل ساعة خلال اليوم المحدد للتأكد من مطابقتها لمواصفة كمية المياه المحددة بـ (٢٥٠) ملم في القارورة الواحدة بفترة سماح (١٠) ملم أكثر أو أقل من الكمية المستهدفة (10±250). وفيما يلي الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية التي تسم حسابها من بيانات أحد الأيام.

	خط الإنتاج A	خط الإنتاج B	خط الإنتاج C
الوسط الحسابي الكلي	$\overline{\hat{X}}_A = 248$	$\overline{\overline{X}}_{B} = 253$	$\overline{\overline{X}}_C = 249$
متوسط الانحرافات المعيارية	$\overline{S}_{\mathcal{A}} = 1.9$	$\overline{S}_{B} = 1.5$	$\overline{S}_A = 2$

 C_{pk} و C_p افترض أن مخرجات العملية من الخطوط الثلاثة مستقرة، احسب وفسر مؤشرات القدرة التالية: C_{pk} و C_{pk} . أي خطوط الإنتاج أفضل ولماذا؟

٩. تم أخذ (٢٥) مجموعة جزئية حجم كل منها خمس وحدات (n=5) من مخرجات عملية صناعية عند كل ساعة. حيث تم قياس خاصية الجودة المراد مراقبتها وضبطها، وفيما يلي مجاميع الأوساط الحسابية ومجاميع قيم المدى للمجموعات الجزئية:

$$\sum_{i=1}^{25} \overline{X}_i = 662.5 , \sum_{i=1}^{25} R_i = 9$$

أفترض أن خاصية الجودة تتبع التوزيع الطبيعي، احسب التالى:

- حدود المراقبة لخريطتي الوسط الحسابي والمدى.
- نسبة عدم المطابقة بافتراض أن العملية تحت الضبط الإحصائي وحدود المواصفات (0.5 ± 26.4).
 - مؤشري القدرة C_p و C_{pk} .
 - نسبة عدم المطابقة إذا تغير متوسط العملية إلى (26.40)، وأعد حساب مؤشر القدرة Cok.
- ١ . يقوم قسم الجودة بمصنع لتعبئة المواد الغذائية بتقييم نظام القياس للتأكد من سلامته الجدول التالي يوضح بيانات قياس أوزان (١٠) أكياس سكر زنة (٢,٥) كيلوجراماً تم وزنها من قبل قائمين بالقياس، قام كل واحد منهم بوزن أي كيس من الأكياس العشرة ثلاث مرات بطريقة عشوائية في كل مرة.

4 .				. 4
1. ~ ()				*1 * 4
احجما	سعر	احتاس	حصير و	(1) } 45
11 . /			عشرة	~~

پ	نائم بالقياس الثانم	الة	القائم بالقياس الأول				
القراءة ٣	القراءة ٢	القراءة ١	القراءة ٣	القراءة ٢	القراءة ١	رقم الكيس	
2.55	2.52	2.49	2.49	2.53	2.62	1	
2.53	2.52	2.47	2.49	2.63	2.48	2	
2.51	2.61	2.52	2.54	2.51	2.46	3	
2.46	2.40	2.50	2.58	2.49	2.51	4	
2.40	2.44	2.58	2.51	2.50	2.41	5	
2.49	2.47	2.49	2.50	2.46	2.45	6	
2.57	2.43	2.58	2.56	2.54	2.56	7	
2.50	2.39	2.52	2.48	2.50	2.45	8	
2.52	2.43	2.56	2.49	2.53	2.45	9	
2.56	2.49	2.60	2.48	2.45	2.50	10	

- استخدم طريقتي المتوسط والمدى وتحليل التباين لحساب تكرار القياس وإعادة النتائج (GR&R) هـل نظام القباس كفؤ؟.
 - احسب مؤشر نسبة قدرة المقياس (Gauge Capability Ratio (GCR) وفسر النتيجة.
- ١٠. حول بيانات السوال (١٠) إلى بيانات وصفية بتحويل وزن أي كيس إما لمطابق لمواصفة السوزن (٢,٥ كجم) أو غير مطابق. أعد تحليل البيانات باستخدام طريقة التبويب المزدوج. هل تشير هذه البيانات إلى أن نظام القياس سليم؟ هل النتائج متوافقة مع نتائج السؤال (١٠)؟ ولماذا؟.


الملاحق

الملاحق

- ملحق ١ جدول التوزيع الطبيعي المعياري التراكمي.
- ملحق ٢ جدول معكوس دالة التوزيع الطبيعي المعياري التراكمي.
 - ملحق γ جدول القيم الحرجة لتوزيع χ^2
 - ملحق ؟ القيم الحرجة لتوزيع t.
 - ملحق ٥ القيم الحرجة لتوزيع F.
- ملحق ٦ القيم الحرجة لاختبار تبعية المتغيرات للتوزيع الطبيعي.
- ملحق ٧ الثوابت المستخدمة في رسم خرائط المراقبة للمتغيرات.
- ملحق ٨ قيم الثابت d₂ المستخدمة في طريقة المتوسط والمدى لحساب تكرار القياس وتكرار النتائج (GR&R).
 - ملحق ٩ قائمة بالمصطلحات.
 - ملحقَ ١٠ قائمة بملفات إكسل المتضمنة في القرص المدمج،




ملحق (١): جدول التوزيع الطبيعي المعياري التراكمي * (Cumulative Standard Normal Distribution)



Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	80.0	. 0.09
-3.7	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
-3.6	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
-3.5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
-3,3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3,0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

^{*} تم حساب هذه القيم باستخدام برنامج اكسل (Excel 2003).

تابع ملحق (١): جدول التوزيع الطبيعي المعياري التراكمي*



						Z				
Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	- 0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999

^{*} تم حساب هذه القيم باستخدام برنامج إكسل (Excel 2003).

ملحق (٢): جدول معكوس دالة التوزيع الطبيعي المعياري التراكمي (Inverse Cumulative distribution function of the standard normal distribution)

P.	0.000	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009
0.00		-3.0902	-2.8782	-2.7478	-2.6521	-2.5758	-2.5121	-2.4573	-2.4089	-2.3656
0.01	-2.3263	-2.2904	-2.2571	-2.2262	-2.1973	-2.1701	-2.1444	-2.1201	-2.0969	-2.0748
0.02	-2.0537	-2.0335	-2.0141	-1.9954	-1.9774	-1.9600	-1.9431	-1.9268	-1.9110	-1.8957
0.03	-1.8808	-1.8663	-1.8522	-1.8384	-1.8250	-1.8119	-1.7991	-1.7866	-1.7744	-1.7624
0.04	-1.7507	-1.7392	-1.7279	-1.7169	-1.7060	-1.6954	-1.6849	-1.6747	-1.6646	-1.6546
0.05	-1.6449	-1.6352	-1.6258	-1.6164	-1.6072	-1.5982	-1.5893	-1.5805	-1.5718	-1.5632
0.06	-1.5548	-1.5464	-1.5382	-1.5301	-1.5220	-1.5141	-1.5063	-1.4985	-1.4909	-1.4833
0.07	-1.4758	-1.4684	-1.4611	-1.4538	-1.4466	-1.4395	-1.4325	-1.4255	-1.4187	-1.4118
0.08	-1.4051	-1.3984	-1.3917	-1.3852	-1.3787	-1.3722	-1.3658	-1.3595	-1.3532	-1.3469
0.09	-1.3408	-1.3346	-1.3285	-1.3225	-1.3165	-1.3106	-1.3047	-1.2988	-1.2930	-1.2873
0.10	-1.2816	-1.2759	-1.2702	-1.2646	-1.2591	-1.2536	-1.2481	-1.2426	-1.2372	-1.2319
0.11	-1.2265	-1.2212	-1.2160	-1.2107	-1.2055	-1.2004	-1.1952	-1.1901	-1.1850	-1.1800
0.12	-1.1750	-1.1700	-1.1650	-1.1601	-1.1552	-1.1503	-1.1455	-1.1407	-1.1359	-1.1311
0.13	-1.1264	-1.1217	-1.1170	-1.1123	-1.1077	-1.1031	-1.0985	-1.0939	-1.0893	-1.0848
0.14	-1.0803	-1.0758	-1.0714	-1.0669	-1.0625	-1.0581	-1.0537	-1.0494	-1.0451	-1.0407
0.15	-1.0364	-1.0322	-1.0279	-1.0237	-1.0194	-1.0152	-1.0110	-1.0069	-1.0027	-0.9986
0.16	-0.9945	-0.9904	-0.9863	-0.9822	-0.9782	-0.9741	-0.9701	-0.9661	-0.9621	-0.9581
0.17	-0.9542	-0.9502	-0.9463	-0.9424	-0.9385	-0.9346	-0.9307	-0.9269	-0.9230	-0.9192
0.18	-0.9154	-0.9116	-0.9078	-0.9040	-0.9002	-0.8965	-0.8927	-0.8890	-0.8853	-0.8816
0.19	-0.8779	-0.8742	-0.8706	-0.8669	-0.8632	-0.8596	-0.8560	-0.8524	-0.8488	-0.8452
0.20	-0.8416	-0.8381	-0.8345	-0.8310	-0.8274	-0.8239	-0.8204	-0.8169	-0.8134	-0.8099
0.21	-0.8064	-0.8030	-0.7995	-0.7961	-0.7926	-0.7892	-0.7858	-0.7824	-0.7790	-0.7756
0.22	-0.7722	-0.7688	-0.7655	-0.7621	-0.7588	-0.7554	-0.7521	-0.7488	-0.7454	-0.7421
0.23	-0.7388	-0.7356	-0.7323	-0.7290	-0.7257	-0.7225	-0.7192	-0.7160	-0.7128	-0.7095
0.24	-0.7063	-0.7031	-0.6999	-0.6967	-0.6935	-0.6903	-0.6871	-0.6840	-0.6808	-0.6776
0.25	-0.6745	-0.6713	-0.6682	-0.6651	-0.6620	-0.6588	-0.6557	-0.6526	-0.6495	-0.6464
0.26	-0.6433	-0.6403	-0.6372	-0.6341	-0.6311	-0.6280	-0.6250	-0.6219	-0.6189	-0.6158
0.27	-0.6128	-0.6098	-0.6068	-0.6038	-0.6008	-0.5978	-0.5948	-0.5918	-0.5888	-0.5858
0.28	-0.5828	-0.5799	-0.5769	-0.5740	-0.5710	-0.5681	-0.5651	-0.5622	-0.5592	-0.5563
0.29	-0.5534	-0.5505	-0.5476	-0.5446	-0.5417	-0.5388	-0.5359	-0.5330	-0.5302	-0.5273
0.30	-0.5244	-0.5215	-0.5187	-0.5158	-0.5129	-0.5101	-0.5072	-0.5044	-0.5015	-0.4987
0.31	-0.4958	-0.4930	-0.4902	-0.4874	-0.4845	-0.4817	-0.4789	-0.4761	-0.4733	-0.4705
0.32	-0.4677	-0.4649	-0.4621	-0.4593	-0.4565	-0.4538	-0.4510	-0.4482	-0.4454	-0.4427
0.33	-0.4399	-0.4372	-0.4344	-0.4316	-0.4289	-0.4261	-0.4234	-0.4207	-0.4179	-0.4152
0.34	-0.4125	-0.4097	-0.4070	-0.4043	-0.4016	-0.3989	-0.3961	-0.3934	-0.3907	-0.3880
0.35	-0.3853	-0.3826	-0.3799	-0.3772	-0.3745	-0.3719	-0.3692	-0.3665	-0.3638	-0.3611
0.36	-0.3585	-0.3558	-0.3531	-0.3505	-0.3478	-0.3451	-0.3425	-0.3398	-0.3372	-0.3345
0.37	-0.3319	-0.3292	-0.3266	-0.3239	-0.3213	-0.3186	-0.3160	-0.3134	-0.3107	-0.3081
0.38	-0.3055	-0.3029	-0.3002	-0.2976	-0.2950	-0.2924	-0.2898	-0.2871	-0.2845	-0.2819
0.39	-0.2793	-0.2767	-0.2741	-0.2715	-0.2689	-0.2663	-0.2637	-0.2611	-0.2585	-0.2559
0.40	-0.2533	-0.2508	-0.2482	-0.2456	-0.2430	-0.2404	-0.2378	-0.2353	-0.2327	-0.2301


تابع ملحق (٢): جدول معكوس دالة التوزيع الطبيعي المعياري التراكمي (Inverse Cumulative distribution function of the standard normal distribution)

-	0.000	0.004	0.000	0.000	0.004	0.005	0.006	0.007		
	0.000	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009
0.41	-0.2275	-0.2250	-0.2224	-0.2198	-0.2173	-0.2147	-0.2121	-0.2096	-0.2070	-0.2045
0.42	-0,2019	-0.1993	-0.1968	-0.1942	-0.1917	-0.1891	-0.1866	-0.1840	-0.1815	-0.1789
0.43	-0.1764	-0.1738	-0.1713	-0.1687	-0.1662	-0.1637	-0.1611	-0.1586	-0.1560	-0.1535
0.44	-0.1510	-0.1484	-0.1459	-0.1434	-0.1408	-0.1383	-0.1358	-0.1332	-0.1307	-0.1282
0.45	-0.1257	-0.1231	-0.1206	-0.1181	-0.1156	-0.1130	-0.1105	-0.1080	-0.1055	-0.1030
0.46	-0.1004	-0.0979	-0.0954	-0.0929	-0.0904	-0.0878	-0.0853	-0.0828	-0.0803	-0.0778
0.47	-0.0753	-0.0728	-0.0702	-0.0677	-0.0652	-0.0627	-0.0602	-0.0577	-0.0552	-0.0527
0.48	-0.0502	-0.0476	-0.0451	-0.0426	-0.0401	-0.0376	-0.0351	-0.0326	-0.0301	-0.0276
0.49	-0.0251	-0.0226	-0.0201	-0.0175	-0.0150	-0.0125	-0.0100	-0.0075	-0.0050	-0.0025
0.50	0.0000	0.0025	0.0050	0.0075	0.0100	0.0125	0.0150	0.0175	0.0201	0.0226
0.51	0.0251	0.0276	0.0301	0.0326	0.0351	0.0376	0.0401	0.0426	0.0451	0.0476
0.52	0.0502	0.0527	0.0552	0.0577	0.0602	0.0627	0.0652	0.0677	0.0702	0.0728
0.53	0.0753	0.0778	0.0803	0.0828	0.0853	0.0878	0.0904	0.0929	0.0954	0.0979
0.54	0.1004	0.1030	0.1055	0.1080	0.1105	0.1130	0.1156	0.1181	0.1206	0.1231
0.55	0.1257	0.1282	0.1307	0.1332	0.1358	0.1383	0.1408	0.1434	0.1459	0.1484
0.56	0.1510	0.1535	0.1560	0.1586	0.1611	0.1637	0.1662	0.1687	0.1713	0.1738
0.57	0.1764	0.1789	0.1815	0.1840	0.1866	0.1891	0.1917	0.1942	0.1968	0.1993
0.58	0.2019	0.2045	0.2070	0.2096	0.2121	0.2147	0.2173	0.2198	0.2224	0.2250
0.59	0.2275	0.2301	0.2327	0.2353	0.2378	0.2404	0.2430	0.2456	0.2482	0.2508
0.60	0.2533	0.2559	0.2585	0.2611	0.2637	0.2663	0.2689	0.2715	0.2741	0.2767
0.61	0.2793	0.2819	0.2845	0.2871	0.2898	0.2924	0.2950	0.2976	0.3002	0.3029
0.62	0.3055	0.3081	0.3107	0.3134	0.3160	0.3186	0.3213	0.3239	0.3266	0.3292
0.63	0.3319	0.3345	0.3372	0.3398	0,3425	0.3451	0.3478	0.3505	0.3531	0.3558
0.64	0.3585	0.3611	0.3638	0.3665	0.3692	0.3719	0.3745	0.3772	0.3799	0.3826
0.65	0.3853	0.3880	0.3907	0.3934	0.3961	0.3989	0.4016	0.4043	0.4070	0.4097
0.66	0.4125	0.4152	0.4179	0.4207	0.4234	0.4261	0.4289	0.4316	0.4344	0.4372
0.67	0.4399	0.4427	0.4454	0.4482	0.4510	0.4538	0.4565	0.4593	0.4621	0.4649
0.68	0.4677	0.4705	0.4733	0.4761	0.4789	0.4817	0.4845	0.4874	0.4902	0.4930
0.69	0.4958	0.4987	0.5015	0.5044	0.5072	0.5101	0.5129	0.5158	0.5187	0.5215
0.70	0.5244	0.5273	0.5302	0.5330	0.5359	0.5388	0.5417	0.5446	0.5476	0.5505
0.71	0.5534	0.5563	0.5592	0.5622	0.5651	0.5681	0.5710	0.5740	0.5769	0.5799
0.72	0.5828	0.5858	0.5888	0.5918	0.5948	0.5978	0.6008	0.6038	0.6068	0.6098
0.73	0.6128	0.6158	0.6189	0.6219	0.6250	0.6280	0.6311	0.6341	0.6372	0.6403
0.74	0.6433	0.6464	0.6495	0.6526	0.6557	0.6588	0.6620	0.6651	0.6682	0.6713
0.75	0.6745	0.6776	0.6808	0.6840	0.6871	0.6903	0.6935	0.6967	0.6999	0.7031
0.76	0.7063	0.7095	0.7128	0.7160	0.7192	0.7225	0.7257	0.7290	0.7323	0.7356
						0.7554	0.7588			
0.77	0.7388	0.7421	0.7454	0.7488	0.7521			0.7621	0.7655	0.7688
0.78	0.7722	0.7756	0.7790	0.7824	0.7858	0.7892	0.7926	0.7961	0.7995	0.8030
0.79	0.8064	0.8099	0.8134	0.8169	0.8204	0.8239	0.8274	0.8310	0.8345	0.8381
0.80	0.8416	0.8452	0.8488	0.8524	0.8560	0.8596	0.8632	0.8669	0.8706	0.8742

تابع ملحق (٢): جدول معكوس دالة التوزيع الطبيعي المعباري التراكمي (Inverse Cumulative distribution function of the standard normal distribution)

p _	0.000	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	
0.81	0.8779	0.8816	0.8853	0.8890	0.8927	0.8965	0.9002	0.9040	0.9078	0.9116
0.82	0.9154	0.9192	0.9230	0.9269	0.9307	0.9346	0.9385	0.9424	0.9463	0.9502
0.83	0.9542	0.9581	0.9621	0.9661	0.9701	0.9741	0.9782	0.9822	0.9863	0.9904
0.84	0.9945	0.9986	1.0027	1.0069	1.0110	1.0152	1.0194	1.0237	1.0279	1.0322
0.85	1.0364	1.0407	1.0451	1.0494	1.0537	1.0581	1.0625	1.0669	1.0714	1.0758
0.86	1.0803	1.0848	1.0893	1.0939	1.0985	1.1031	1.1077	1.1123	1.1170	1.1217
0.87	1.1264	1.1311	1.1359	1.1407	1.1455	1.1503	1.1552	1,1601	1.1650	1.1700
0.88	1.1750	1.1800	1.1850	1.1901	1.1952	1.2004	1.2055	1.2107	1.2160	1,2212
0.89	1.2265	1.2319	1.2372	1.2426	1.2481	1.2536	1.2591	1.2646	1.2702	1.2759
0.90	1.2816	1.2873	1.2930	1.2988	1.3047	1.3106	1.3165	1.3225	1.3285	1.3346
0.91	1.3408	1.3469	1.3532	1.3595	1.3658	1.3722	1.3787	1.3852	1.3917	1.3984
0.92	1.4051	1.4118	1.4187	1.4255	1.4325	1.4395	1.4466	1.4538	1.4611	1.4684
0.93	1.4758	1.4833	1.4909	1.4985	1.5063	1.5141	1.5220	1.5301	1.5382	1.5464
0.94	1.5548	1.5632	1.5718	1.5805	1.5893	1.5982	1.6072	1.6164	1.6258	1.6352
0.95	1.6449	1.6546	1.6646	1.6747	1.6849	1.6954	1.7060	1.7169	1.7279	1.7392
0.96	1.7507	1.7624	1.7744	1.7866	1.7991	1.8119	1.8250	1.8384	1.8522	1.8663
0.97	1.8808	1.8957	1.9110	1.9268	1.9431	1.9600	1.9774	1.9954	2.0141	2.0335
0.98	2.0537	2.0748	2.0969	2.1201	2.1444	2.1701	2.1973	2.2262	2.2571	2.2904
0.99	2.3263	2.3656	2.4089	2.4573	2.5121	2.5758	2.6521	2.7478	2,8782	3.0902

ملحق (٣): جدول القيم الحرجة لتوزيع ٢٠



				ACTURED CONTRACT CONTRACT	~ U		X			
درجات الحرية	0.005	0.010	0.025	0.050	0.100	0.900	0.950	0.975	0.990	0.995
1	7.879	6.635	5.024	3,841	2.706	0.016	0.004	0.001	0.000	0.000
2	10.597	9.210	7.378	5.991	4.605	0.211	0.103	0.051	0.020	0.010
3	12.838	11.345	9.348	7.815	6.251	0.584	0.352	0.216	0.115	0.072
4	14.860	13.277	11.143	9.498	7.779	1.064	0.711	0.484	0.297	0.207
5	16.750	15.086	12.832	11.070	9.236	1.610	1.145	0.831	0.554	0.412
6	18.548	16.812	14.449	12.592	10.645	2.204	1.635	1.237	0.872	0.676
7	20.278	18.475	16.013	14.067	12.017	2.833	2.167	1.690	1.239	0.989
8	21.955	20.090	17.535	15.507	13.362	3.490	2.733	2.180	1.647	1.344
9	23.589	21.666	19.023	16.919	14.684	4.168	3.325	2.700	2.088	1.735
10	25.188	23.209	20.483	18.307	15.987	4.865	3.940	3.247	2.558	2.156
11	26.757	24.725	21.920	19.675	17.275	5.578	4.575	3.816	3.053	2.603
12	28.300	26.217	23.337	21.026	18.549	6.304	5.226	4.404	3.571	3.074
13	29.819	27.688	24.736	22.362	19.812	7.041	5.892	5.009	4.107	3.565
14	31.319	29.141	26.119	23.685	21.064	7.790	6.571	5.629	4.660	4.075
15	32.801	30.578	27.488	24.996	22.307	8.547	7.261	ნ.262	5.229	4.601
16	34,267	32.000	28.845	26.296	23.542	9.312	7.962	6.908	5.812	5,142
17	35,718	33.409	30.191	27.587	24.769	10.085	8.672	7.564	6.408	5.697
18	37.156	34.805	31.526	28.869	25.989	10.865	9.390	8.231	7.015	6.265
19	38.582	36.191	32.852	30.144	27.204	11.651	10.117	8.907	7.633	6.844
20	39.997	37.566	34.170	31.410	28.412	12.443	10.851	9.591	8.260	7.434
21	41.401	38.932	35.479	32.671	29.615	13.240	11.591	10.283	8.897	8.034
22	42.796	40.289	36.781	33.924	30.813	14.041	12.338	10.982	9.542	8.643
23	44.181	41.638	38.076	35.172	32.007	14.848	13.091	11.689	10.195	9.260
24	45.558	42.980	39.364	36.415	33.196	15.659	13.848	12.401	10.856	9.886
25	46.928	44.314	40.646	37.652	34.382	16.473	14.611	13.120	11.524	10.520
26	48.290	45.642	41.923	38.885	35.563	17.292	15.379	13.844	12.198	11.160
27	49.645	46.963	43.195	40.113	36.741	18,114	16,151	14.573	12.878	11.808
28	50.994	48.278	44.461	41.337	37.916	18.939	16.928	15.308	13.565	12.461
29	52.335	49.588	45.722	42.557	39.087	19.768	17.708	16.047	14.256	13.121
30	53.672	50.892	46,979	43.773	40.256	20.599	18.493	16.791	14.953	13.787
40	66.766	63.691	59.342	55.758	51.805	29.051	26.509	24.433	22.164	20.707
50	79.490	76.154	71.420	67.505	63.167	37.689	34.764	32.357	29.707	27.991
60	91.952	88.379	83.298	79.082	74.397	46.459	43.188	40.482	37.485	35.534
70	104.215	100.425	95.023	90.531	85.527	55.329	51.739	48.758	45.442	43.275
80	116.321	112.329	106.629	101.879	96.578	64.27B	60.391	57.153	53.540	51.172
90	128.299	124.116	118.136	113.145	107,565	73.291	69.126	65.647	61.754	59.196
100	140.170	135.807	129.561	124.342	118.498	82.358	77.929	74.222	70.065	67.328

تم حساب هذه القيم باستخدام برنامج إكسل (Excel2003).

ملحق (٤): جدول القيم الحرجة لتوزيع ،



α		0.100	0.050	0.025	0.010	0.005
	1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.656
	2	1.886	2.920	4.303	6.963	9.925
	3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
	4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
	5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
3	6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
	8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
	9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
	10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
	11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
	12	1.356	1,782	2.179	2.681	3.055
	13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
	14	1.345	1.761	2.145	2.624	1.977
	15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
	16	1.337	1.746	2.120	2.583	2,921
j Į	17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
3	18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
	19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
	20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
	21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
	22	1.32)	1.717	2.074	2.508	2.819
	23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
	24	1318	1.711	2.064	2.492	2.797
	25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
	26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
	27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.77)
	28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
	29	1311	1.699	2.045	2.462	2.756
	30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
	40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
	50	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678
	60	1.296	1.67(2.000	2.390	2.660
	70	1.294	1.667	1.994	2.381	2.648
3	سالانهان	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

تم حساب هذه القيم باستخدام برنامج إكسل (Excel 2003).

ملحق (٥): القيم الحرجة لتوزيع F (مستوى معنوية ١%)

									, L	مال		ر. ب ات									13
		1	2	3	4	5	6	7	8	ء انب	حري 10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		-		-		_								-		-					
	1	161 45	199,50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	245.95	248.01	250.10	251.14	ಶು <i>11</i>	252.20	252,50	252.72	252.90	253.94
	2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	18.35	19.77	19.38	19.40	19.43	19.45	19.48	19.47	19.48	19.48	18.48	19.48	19.48	19.49
	3	10.13	0.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.70	8.66	8.62	8.59	8.58	8.57	8.57	8.56	9.56	8.55
	4	7.71	6.94	6.59	6.39	8.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.86	5.80	5.75	5.72	5.70	5,89	5.68	5.67	5.67	5.66
	5	6.61	5.79	5,41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4,77	4.74	4.62	4,56	4.50	4.46	4,44	4.43	4.42	4.41	4,41	4.41
	6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	3.94	3.67	3.81	3.77	3.75	3.74	3.73	3.72	3.72	3.71
	7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.47	3.79	3.73	3.68	3.64	3.51	3.44	3.38	3.34	3.32	3.30	3.29	3,29	3.28	3.27
درجات الحرية للمقام	8	5.32	4,46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3,44	3,39	3.35	1.22	2.15	3.08	3.04	3.02	3.01	2.99	2.99	2.58	2.97
	9	5.12	4.26	3.86	3,63	3,48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.01	294	2.86	2.83	2.80	2.79	2.78	2.77	2.76	2.76
7	10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.85	2.77	2.70	2.66	2.64	2.62	2,61	2.60	2.59	2.59
1,3,	15	4.54	3.88	3.29	3.06	2.90	2.79	2,71	2.64	2.59	2.54	2.10	2.33	2.25	2.20	2,18	2.16	215	2.14	2.13	2,12
مقام	20	4.35	1.49	3.40	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.20	2.12	2.04	1.99	1.97	1.93	1.93	1.92	1.01	1.91
	30	4.57	3.32	2.92	2.59	2.53	2,42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.01	1,93	1,84	1,79	1.78	1,74	1.72	1.71	1.70	1.70
	40	4.08	1.21	2.84	261	2,45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	1.92	1.84	5.74	1.69	1.66	1.64	1.62	1.61	1.60	1.59
	50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.00	1,87	1.78	1.69	1.63	1.60	1,58	1.56	1.54	1.53	1.52
	60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1,99	1.84	1.75	1.65	1.59	1.58	1.53	1.52	1.50	1,49	1.48
	70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2,14	2.07	2.02	1.97	1.81	1.72	1.62	1.57	1.53	1.50	1.49	1.47	1.46	1,45
	80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1,79	1.70	1.60	1.84	1.53	1.48	1.46	1.45	1.44	1,43
	90	3.95	3.10	2,71	2.47	2.32	2.20	2 11	2.04	1.99	1.94	1.78	1.69	1.59	1.53	1.49	1.46	1.44	1.43	1.42	1.41
	100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1,50	1.77	1.66	1.57	1.52	1 48	1.45	1.43	1,41	1,40	1.39

تم حساب هذه القيم باستخدام برنامج إكسل (Excel 2003).

تابع ملحق (٥): القيم الحرجة لتوزيع F (مستوى مطوية ٥%)

)					سوي				حب			-ت		,		<u> </u>				
					1				ط	البس	حرية	بات.	درد								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	1	4052.18	4999.50	5403.35	562A,58	5763.65	5858.89	5928.36	5981.07	6022.A7	6055.85	6157.28	6298.73	6289.65	6288.78	6302.52	6313.03	6320.55	6326.20	6330.59	6324.11
	2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99,37	99,39	99.40	99,43	99.45	99,47	99,47	99,48	99,448	99.40	99,49	99.49	98.49
	3	34.12	30.82	29.46	26.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	27.23	26.87	26.69	26.50	26.41	26.35	26.32	26.29	26.27	26.25	26.24
	4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15,21	14.98	14.80	14.66	14.55	14.20	14.02	13.84	13.75	13.69	13.65	13.63	13.01	13.59	13.58
	5	16.26	13.27	12.05	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05	9.72	9.55	9.38	9.29	9.24	9_20	9.18	9.16	9.14	9.13
	8	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8,10	7.98	7.87	7.56	7.40	7.23	7,14	7.09	7.06	7.03	7.01	7.00	6.99
	7	12.25	9,55	8.45	7.65	7.45	7.19	5.99	6.84	6.72	6.62	6.31	6.16	5.99	5.91	5.86	5.62	5.80	5.78	5.77	5.75
	8	11.26	8.65	7.59	7,01	6,63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.52	5.36	5.20	5 12	5.67	5.03	5.01	4.99	4.97	4.96
درجان	9	18.56	8.62	6.99	5.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	4.96	4.81	4.65	4.57	4.52	4.48	4.46	4.44	4.43	4,41
্ ন	10	10.04	7 56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.56	4.41	4.25	4.17	4.12	4.08	4.06	4.04	4.03	4.01
الحرية للمقام	15	8.88	6.36	5.42	4.89	4.56	4,32	4,14	4.00	3.89	3.80	3.52	3.37	3,21	3.13	3.08	3.05	3.02	3.00	2.59	2.98
لمقام	20	8.10	5.85	4,94	4.43	4,10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.09	2.94	2.78	2.69	2.84	2.61	1.58	2.56	2.55	2.54
	30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3,17	3.07	2.98	2.70	2.55	2.39	2.30	2.25	2.21	2.18	2.16	2.14	2.13
	40	7.31	5.18	4,31	3.63	3,51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.52	2.37	2.20	211	2.06	2.02	1,99	1,97	1.95	1,94
	50	7.17	5.06	4.20	3.72	3.41	3.19	3.02	2.89	2.78	2.70	2.42	2.27	2.10	2.01	1.95	1.91	1.58	1.86	1.84	1.62
	60	7.68	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.35	2.20	2.03	1.94	1.88	1.84	1,81	1.78	1.76	1.75
	70	7.01	4.92	4.07	3,60	3.29	3.07	2.91	2.78	2.67	2.59	2.31	2.15	1.98	1.89	1.83	1.78	1.75	1 73	1,71	1.70
	50	6.96	4.88	4.04	3.56	3.26	3.04	2.87	2.74	2.54	2.55	2.27	2.12	1.94	1.85	1.79	1.75	1.71	1.69	1.67	1.65
	90	6.93	4.85	4.81	3.53	3.23	3.61	2.84	2.72	2.61	2.52	2.24	2.09	1.92	1.82	1.26	1.72	1.68	1.66	1.64	1.52
	100	5.90	4.82	3.98	3.51	3.21	2.99	2.82	2.69	2.59	2.50	2.22	2.07	1.89	1.80	1.74	1.69	1.66	1.63	1.61	1.50

ملحق (٦): القيم الحرجة الاختبار تبعية المتغيرات التوزيع الطبيعي

(Critical Values for the Normal Scores Correlation Test for Normality)

حجم العينة	(Signific	مستوى المعنوية (cance Level	مستوى المعنوية (ce Level				
(Sample Size)	0.01	0.05	0.10				
10	0.879	0.917	0.935				
15	0.91	0.938	0.951				
20	0.928	0.951	0.96				
25	0.94	0.958	0.967				
30	0.949	0.964	0.971				
40	0.958	0.972	0.977				
50	0.966	0.976	0.981				
60	0.971	0.98	0.983				
70	0.975	0.982	0.985				
80	0.978	0.984	0.987				
90	0.98	0.986	0.988				
100	0.982	0.987	0.989				
200	0.99	0.993	0.994				
300	0.993	0.995	0.996				
400	0.995	0.996	0.997				
500	0.996	0.997	0.998				
1000	0.998	0.998	0.999				

Weiss, 2002 p. A24 : المصدر

ملحق (٧): التوابت المستخدمة في رسم خرائط المراقبة للمتغيرات

		1											
حجم ثعینهٔ (n)	D,	D4	Вз	B₄	Bs	B ₆	A2	As	A ₆	Α,	ď2	C1	d,
2	0	3.267	0	3.267	0	2.606	1.880	2.659	1.880	1.880	1,128	0.7979	0.853
3	0	2.574	٥	2.568	0	2.276	1.023	1.954	1.187	1.607	1.693	0.8862	0.888
4	0	2.282	٥	2.266	0	2.088	0.729	1.628	0.796	0.796	2.059	0.9213	0.880
5	0	2.114	0	2.089	0	1.964	0.577	1.427	0.691	0.660	2.326	0.9400	0.864
6	Ó	2.004	0.030	1.970	0.029	1.874	0.493	1.287	0.549	0.580	2.534	0.9515	0.848
7	0.076	1.924	0.118	1.882	0.113	1.806	0.419	1.182	0.509	0.521	2.704	0.9594	0.833
8	0.136	1.864	0.185	1.815	0.179	1.751	0.373	1.099	0.434	0.477	2.847	0.9650	0.820
9	0.184	1.816	0.239	1.761	0.232	1.707	0.337	1.032	0.412	0.444	2.970	0.9693	0.808
10	0.223	1.777	0.284	1.716	0.276	1.669	0.308	0.975	0.365	0.419	3.078	0.9727	0.797
11	0.256	1.744	0.321	1.679	0.313	1.637	0.285	0.927	0.350	0.399	3.173	0.9754	0.787
12	0.284	1.717	0.354	1.646	0.346	1.610	0.266	0.886	0.317	0.382	3.258	0.9776	0.778
13	0_308	1.693	0.382	1.618	0.374	1.585	0.249	0.850	0.306	0.368	3.336	0.9794	0.770
14	0.329	1.672	0.406	1.594	0.399	1.563	0.235	0.817	0.282	0.356	3.407	0.9810	0.763
15	0_348	1.653	0.428	1.572	0.421	1.544	0.223	0.789	0.274	0.346	3.472	0.9823	0.756
16	0.364	1.637	0.448	1.552	0.440	1.526	0.212	0.763	0.257	0.337	3. 532	0.9835	0.750
17	0.379	1.622	0.466	1.534	0.458	1.511	0.203	0.739	0.250	0.329	3.588	0.9845	0.744
18	0.392	1.608	0.482	1.518	0.475	1.496	0.194	0.718	0.237	0.322	3.640	0.9854	0.739
19	0.404	1.597	0.497	1.503	0.490	1.483	0.187	0.698	0.231	0.315	3,689	0.9862	0.734
20	0.414	1.585	0.510	1.490	0.504	1.470	0.180	0.680	0.218	0.308	3.735	0.9869	0.729
21	0.425	1.575	0.523	1.477	0.516	1.459	0.173	0.663	0.215	0.303	3.778	0.9876	0.724
22	0.434	1.566	0.534	1.456	0.528	1.448	0.167	0.647	0.204	0.298	3.819	0.9882	0.720
23	0.443	1.557	0.545	1.455	0.539	1.438	0.162	0.633	0.202	0.292	3.858	0.9887	0.716
24	0.452	1.548	0.555	1.445	0.549	1.429	0.157	0.619	0.192	0.288	3.895	0.9892	0.712
25	0.459	1.541	0.565	1.435	0.559	1.420	0.153	0.606	0.391	0.284	3.931	0.9896	0.708

ملحق ($^{(\Lambda)}$): قيم الثابت d_2 المستخدمة في طريقة المتوسط والمدى لحساب تكرار القياس وتكرار النتائج ($^{(\Lambda)}$ 8)

NOUICA	F-1 - 25 - 1	17808-1777-750	a. manusco.		10-100		GRA			USSELLY AND I			addition of the control	
z	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.41	1.91	2.24	2.48	2.67	2.83	2.96	3.08	3.18	3.27	3.35	3.42	3.49	3.55
2	1.28	1.81	2.15	2.40	2.60	2.77	2.91	3.02	3.13	3.22	3.30	3.38	3.45	3.51
3	1.23	1.77	2.12	2.38	2.58	2.75	2.89	3.01	3.11	3.21	3.29	3.37	3.43	3.50
4	1.21	1.75	2.11	2.37	2.57	2.74	2.88	3.00	3.10	3.20	3.28	3.36	3.43	3.49
5	1.19	1.74	2.10	2.36	2.56	2.78	2.87	2.99	3.10	3.19	3.28	3.36	3.42	3.49
6	1.18	1.73	2.09	2.35	2.56	2.73	2.87	2.99	3.10	3.19	3.27	3.35	3.42	3.49
7	1.17	1.73	2.09	2.35	2.55	2.72	2.87	2.99	3.10	3.19	3.27	3.35	3.42	3.48
8	1.17	1.72	2.08	2.35	2.55	2.72	2.87	2.98	3.09	3.19	3.27	3.35	3.42	3.48
9	1.16	1.72	2.08	2.34	2.55	2.72	2.86	2.98	3.09	3.19	3.27	3.35	3.42	3.48
10	1.16	1.72	2.08	2.34	2.55	2.72	2.86	2.98	3.09	3.18	3.27	3.34	3.42	3.48
11	1.15	1.71	2.08	2.34	2.55	2.72	2.86	2.98	3.09	3.18	3.27	3.34	3.41	3.48
12	1.15	1.71	2.07	2.34	2.55	2.72	2.85	2.98	3.09	3.18	3.27	3.34	3.41	3.48
13	1.15	1.71	2.07	2.34	2.55	2.71	2.85	2.98	3.09	3.18	3.27	3.34	3.41	3.48
14	1.15	1.71	2.07	2.34	2.54	2.71	2.85	2.98	3.09	3.18	3.27	3.34	3.41	3.48
15	1.15	1.71	2.07	2.34	2.54	2.71	2.85	2.98	3.08	3.18	3.26	3.34	3.41	3.48
>15	1.128	1.693	2.059	2.326	2.534	2.704	2.847	2.97	3.078	3.173	3.258	3.336	3.407	3,472

ملحق (٩): قائمة بالمصطلحات

Α

Actual Capability	مقدرة فعلية
American Society for Quality (ASQ)	الجمعية الأمريكية للجودة
Appraiser	القائم بالقياس
Assignable Causes (also called special causes)	أسباب محددة (أسباب خاصة)
Attribute Chart	خريطة خاصية صفة
Attribute Control Charts	خرائط مراقبة الخواص/الصفات
Attribute data	بیانات خواص/صفات
Automotive Industry Action Group (AIAG	مجموعة العمل لصناعة السيارات
Average chart (Xbar chart)	خريطة الوسط الحسابي
Average run length (ARL)	متوسط طول الدورة
E	3
Bias	تحيز
Bimodal	تُنائي المنوال
Binomial distribution	- توزيع ذى الحدين
Brainstorming	عصف ذهني
C-chart	خريطة عدد غير المطابقات
Capability Index	مؤشر مقدرة
Cause-and-effect Diagram	مخطط السبب والأئر
Center Line	الخط المركزي/الوسط في خريطة المراقبة
Central Limit Theorem	نظرية النهاية المركزية
Chance Causes (also called common causes)	أسباب الصدفة (تسمى أسباب عامة)
Check Sheets	قوائم تأكد
Class Limits	حدود الفئة
Class Width	عرض الفئة
Common Causes (also called chance causes)	أسباب عامة
Confidence Interval	فترة نْقَة (تقدير بفترة)
Continuous Probability Distribution	توزيع احتمالي مستمر

Continuous Quality Improvement	
Control Chart for Attributes	تحسين الجودة المستمر
Control Chart for Fraction Nonconforming (P	خرائط مراقبة الخواص
1 A	عريته سبه سع استعابه
Control Chart for Nonconforming Units	خريطة وحدات عدم المطابقة
Control Chart for Nonconformities	خريطة عدد غير المطابقات
Control Chart for Variables	خرائط مراقبة المتغيرات
Control Limits	حدود المراقبة
Correlation	ارتباط
Cross Tabulation	جدولة منقاطعة
Cumulative Frequency	تكرار منجمع صاعد (تراكمي)
Cumulative Sum Chart (CUSUM)	خريطة الجمع التراكمي
Customer Satisfaction	رضا العميل/الزبون
	D
Decision Interval	فترة قرار
Defect	عيب
Degrees of Freedom	درجات حرية
Descriptive Statistics	إحصناء وصفى
Discrete Probability Distribution	۔ توزیع احتمالی متقطع/وثاب
Discrete Variable	منغير متقطع/و ثاب
	E
Effectiveness	الفاعلية
Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)	خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسيأ
	F
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)	تحليل ونيرة الإخفاق والأثر
False Alarm Rate (FAA)	معدل الإنذار الخاطئ
Fast Initial Response Feature (FIR)	طريقة الاستجابة الابتدائية السريعة
Fish-bone diagram (also known as Cause and	رسم عظام السمكة
Flow Chart	خريطة تدفق
Frequency Distribution	ر. نوزيع تكرا <i>ري</i>
	φυυ- (,υ)-

Frequency Histogram		مدر ج تکر ار <i>ي</i>
Frequency Polygon		مضلع تکراري
	G	4 33 C
Gage Capability Ratio (GCR)		مؤشر نسبة مقدر ة القيا <i>س</i>
Gage Repeatability and Reproducibility Stud	у	دراسة قابلية تكرار القياس وإعادة النتائج
Gauge		أداة قياس
	Н	
Headstart		طريقة رأس البداية
Histogram		مدر ج نکر ار ي
Hypothesis Testing		اختبار فرض
	1	
In-Control Process		عملية تحت المراقبة
Individual Control Chart		خريطة مراقبة مشاهدات فردية
Inputs		مدخلات
Inspection Unit		وحدة فحص
Interaction Effect		تفاعل أو تأثير مشترك لمتغيرين أو أكمثر
Ishikawa Diagram (Fish-bone)		مخطط اپشکاو ۱ (رسم عظام السمکة)
	K	
Kappa Coefficient		معامل كابا
	L	
Lower Control Limit (LCL)		حد المراقبة السفلي
Lower Natural Tolerance Limit (UNTL)		حد السماح الطبيعي السفلي
Lower Specification Limit (LSL)		حد المو اصفات السفلي
	M	
Measurement Errors		أخطاء القياس
Measurement System		نظام القياس
Measures of Central Tendency		مقاييس النزعة المركزية
Measures of Dispersion Measures		مقاييس التشتت
Median		الوسيط

Minitab	مينتاب (برنامج تحليل إحصائي)
Miss Rate	معدل الإخفاق
Mode	المنو ال
Moving Average	متوسط متحرك
Moving Average Chart	خريطة المتوسط المتحرك
Moving range chart	خريطة المدى المتحرك
Multivariate Control Chart	خريطة مراقبة لمتغيرات متعددة
	N
Nonconforming	عدم مطابقة
Nonconformity	غير مطابق
Nonnormal Distribution	نوزيع غير طبيعي
Normal Curve	منحنى طبيعي
Normal Distribution	توزيع طبيعي
Normal Probability Plot	رسم الاحتمال الطبيعي
Number of Distinct Categories (NDC)	عدد الفئات المميزة
	0
Off-center process	عملية غير ممركزة
One-Sided Specification	مواصفة اتجاه واحد
Operating characteristic curve (OC curve)	منحنى خواص التشغيل
Out-of-control Process	عملية خارج المراقبة
Outputs	مخرجات
	P
P-chart P-chart	خريطة نسبة عدم المطابقة
Parameter	معلمة
Pareto Diagram	رسم باريتو
Point Estimation	تقدير النقطة
Poisson Distribution	توزيع بواسون
Population	مجتمع إحصائي
Potential Capability	مقدرة كامنة
Prevention	و قاية

Probability	احتمال
Probability Density Function (pdf)	دالهٔ کثافهٔ احتمال
Process Capability Analysis	تحليل / قدرة العمليات
Process Control	مر اقبة العملية
Process Performance Indices	مؤشرات أداء العملية
Q	سوسر ۱۰۰۰ سعب
Quality	جو دة
Quality Assurance	برد. توكيد الجودة
Quality Control	مر أقبة الجودة
Quality Management	ادارة الجودة
R	-99 .
Random-Effect Model	نموذج الأثر العشوائي
Random Numbers	أرقام عشوانية
Range	- ، م <i>د</i> ی
Range chart	خريطة المدي
Rank	۔ ریّبهٔ
Rational Subgroup	۔ مجموعة جزئية رشيدة
Reduced Model	۔ نموذج مخفض
Reference Value	ت ے قیمهٔ مرجعیهٔ
Relative Frequency Distribution	توزيع التكرار النسبي
Repeatability	قابلية التكرار
Reproducibility	قابلية إعادة النتائج
Run chart	خريطة التغيرات الزمنية
s	
Sample size	حجم عينة
Sampling	معاينة
SAS (Statistical Analysis System)	برنامج نظام التحليل الإحصائي
Scatter Diagram	الرسم المبعثر/ رسم الانتشار
Special Causes (also called assignable causes)	أسباب خاصة
Specification Limits	حدود المواصفات

Specifications		مو اصفات
Stable Process		مو اصفات عملية مستقرة
Standard Deviation		عمیه مستفره انحراف معیاری
Standard Deviation Chart		المعراف معياري خريطة الانحراف المعياري
Standardized Control Chart		حريطة الانحراف المعياري خريطة مراقبة معيارية
State of Control		حريطة مراقبة معيارية حالة مراقبة
Statistical process control (SPC)		حاله مراقبه الرقابة الإحصائية على العمليات
Statistical quality control (SQC)		الرقابة الإخصائية على العمليات مراقبة الجودة إحصائياً
Subgroup Size		مراقبه الجرده إحصاف
Subgroup Size	Т	حجم المجموعة الجراب
Time Series	,	سلسلة زمنية
Tolerance		سماح
Total Quality Management (TQM)		سبت إدار ة الجودة الشاملة
Trial		ږدره نیبوده اساسه تجربه
Trial Control Limits		مجرب- حدو د مر اقبة تجريبية
Trimmed Mean		معدود مرابب مجروبيه وسط حسابي مشذب
Trivial Many		وسطة خصابي مستب كثر ة تافهة
Two-sided Specification		مواصفة ذات اتجاهين مواصفة ذات اتجاهين
Two-Way ANOVA		مواصف دات المباين في اتجاهين تحليل التباين في اتجاهين
Туре I еггог		الخطأ من النوع الأول
Type II error		الخطأ من النوع الثاني
-,,	U	ـــــ بن سرح بـــي
Univariate Control Chart		خريطة مراقبة لمتغير واحد
Upper Control Limit (UCL)		حد المراقبة العلوي
Upper Natural Tolerance Limit (UNTL)		حد السماح الطبيعي العلوي
Upper Specification Limit (LSL)		حد المواصفات العلوي
(===)	V	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Variable	_	متغير
Variance		نباین
Variance Components		مبين مكونات التباين
<u> </u>		<u> </u>

Variation	اختلافات
Vital few	قلة حيوية
	W
Weighted Average	منوسط مرجح
Weighting Constant	ثابت ترجيح

ملحق (١٠): قائمة بملفات إكسل المتضمنة في القرص المدمج				
ملاحظات	اسم الملف	القصل		
شکل (۲–۵)	المدرج التكراري	الثالث		
شکل (۲–۱۸)	مخطط باريتو			
مثال (۲-۲)	الرسم الصندوقي			
مثال (۸-۳)	شكل الانتشار والارتباط			
مثال (۱-٤)	خريطة الوسط الحسابي والمدى	الرابع		
مثال (۲-٤)	خريطة الوسط الحسابي والانحراف المعياري			
مثال (۳-٤)	خريطة الوسط الحسابي والمدى - قيم معيارية			
مثال (۲-٤)	خريطة الوسيط والمدى			
مثال (۲-٤)	خريطة المشاهدات الفردية والمدى المتحرك			
مثال (۱-۵)	خريطة المتوسط المتحرك	الخامس		
مثال (۲-۵)	خريطة EWMA			
مثال (۲-۵)	خريطة EWMA طريقة الاستجابة السريعة			
مثال (٥-٤)	خريطة CUSUM1			
مثال (٥-٥)	خريطة CUSUM طريقة الاستجابة السريعة			
مثال (۵-۲)	خريطة CUSUM2			
مثال (٧-٥)	خربطة CUSUM3			
مثال (۳-۶)	خريطة p	السادس		
مثال (٦-٤)	خريطة p مجموعات جزئية متغيرة			
مثال (٦-٥)	np خربطة			
مثال (۲-۷)	دريطة c			
مثال (۲-۸)	دريطة u			
مثال (۲-۹)	خريطة u مجموعات جزئية متغيرة			
مثال (۱۱–۷)	طريقة المتوسط والمدى	السابع		
مثال (۱۲-۷)	طربقة تحليل التباين			
مثال (۱۳-۷)	طريقة الجدولة المتقاطعة للبيانات الوصفية			

المراجع

أولاً - المراجع العربية:

- ١. جوزيف جابلونسكي (تعريب عبد الفتاح السيد النعماني، ١٩٩٦م) تطبيق إدارة الجودة السشاملة: نظرة عامة. مركز الخبرات المهنية للإدارة (بميك)، القاهرة.
- ٢. حسين محمد شرارة (١٩٩٧م)، تحسين الجودة مع خفض التكلفة باستخدام خرائط المراقبة: دراسة تجريبية تطبيقية في صناعة الأدوية. المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس.
 ص ص ص ٣٤١-٣٤٦.
- ٣. د. حنان عبدالرحيم الأحمدي (٢١١هـ) التحسين المستمر للجودة: المفهوم وكيفية التطبيق في المنظمات الصحية دورية الإدارة العامة المجلد (٤٠) العدد الثالث.
 - ٤. د. خالد بن سعد بن سعيد (١٩٩٧م) إدارة الجودة الشاملة. الرياض (بدون اسم ناشر).
- ٥. د. خالد بن سعد بن سعيد (١٩٩٩م) استقدام أسلوب خرائط مراقبة الجودة في المنشئآت الصحية. مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الاقتصاد والإدارة؛ م١٦١ ع٢، ص ص ١٦١-١٢١.
 - ٦. أ. د. خالد بن سعد بن سعيد (٢٠٠٤م) سنة سيجما. الرياض (بدون اسم ناشر).
- ٧. أ.د. خضر كاظم حمود (٢٠٠٠م) إدارة الجودة الشاملة. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،
 الأردن.
- ٨. روبرج. بوند (٢٠٠٢م) أساسيات ضبط الجودة الاحصائي. ترجمة حسن محمد السيد ومحمد شفيق ياسين،
 المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق، الجمهورية العربية السورية.
- ٩. رودرك ماكينلي (ترجمة د.صلاح معاذ المعيوف ١٩٩٧م) تحقيق الجودة: الدليل العلمي لتطبيق الجودة.
 آفاق الإبداع للنشر والإعلام، الرياض.
- - ١١. د. سونيا محمد البكري (٢٠٠٢م) إدارة الجودة الكلية. الدار الجامعية، القاهرة.
- ۱۲. د. صلاح المعيوف، وياسر العمار، وعلي العلي، وعجلان الشهري (۱٤۲۲هـ) تطبيق الجودة على نشاط الطباعة بمعهد الإدارة العامة. تقرير غير منشور.

- 17. د. عبد الله موسى الخلف (١٩٩٧م). ثالوث التميز: تحسين الجودة وتخفيض التكلفة وزيادة الإنتاجية. الإدارة العامة (معهد الإدارة العامة، الرياض)، المجلد السابع والثلاثون، العدد الأول، ص ص ١٢١-١٦٠.
- 16. عبدالستار مصطفى الصياح ومحمود علي الروسان (٢٠٠١م) إدارة النوعية الشاملة، مجلة التعاون الصناعى العدد (٨٤).
- 10. كوش، هيو (١٤٢٢هـ) إدارة الجودة الشاملة: تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية وضمان استمرار الانتزام بها، ترجمة د. طلال بن عايد الأحمدي، مركز البحوث، معهد الإدارة العامة.
- ١٦. محمد توفيق ماضي (٢٠٠٢م). تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الخدمية في مجالي الصحة والتطيم: نموذج مفاهيمي مقترح. منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة.
- ١٧. د. منيف عبد المجيد حجازي (١٩٨٥م) الضبط الإحصائي للجودة: لوحات المضبط. المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس (الأمانة العامة).

تَاتياً - المراجع الأجنبية:

- 1. Acosta-Mejia, Cesar A. (1999) Improved p charts to monitor process quality. *IIE Transactions 31* pp.509-5016.
- 2. Albin, Susan L.; Kang, Lan; Shea, Gerald; (1997) An X and EWMA Chart for Individual Observations. *Journal of Quality Technology*, Vol. 29, No. 1, pp. 41-48.
- 3. Alt, F. B. (1985). Multivariate Quality Control. In Encyclopedia of Statistical Sciences, Vol. 6. N. L. Johnson and S. Kotz (editors) Wiley, New York.
- 4. Altman, D. G. (1991) Practical Statistics for Medical Research. Chapman & Hall, London.
- 5. Amin, Sandra G. (2001) Control Charts 101: A Guide to Health Care Applications. Journal of Quality Management In Health Care, Vol. 9 No. 3, pp. 1-27.
- 6. Amsden, Robert T. and Butler, Howard E., and Amsden, Davida M. (1998). SPC Simplified: Practical Steps to Quality. *Productivity, Inc. Portland, Oregon 97213-0390, USA*.
- 7. ASQC. 1983 Glossary and Tables for Statistical Quality Control. American Society for Quality Control, Milwaukee, W1 5303.
- 8. ASQ. Quality Glossary. http://www.asq.org/info/glossary/p.html (generated 23/12/2003)
- 9. Automotive Industry Action Group (AIAG) (2002). Measurement Systems Analysis Reference Manual. Chrysler, Ford, General Motors Supplier Quality Requirements Task Force.
- 10. Automotive Industry Action Group (AIAG). AIAG History Highlights (<u>www.aiag.org</u> generated on February 17, 2003)
- 11. Banks, Jerry (1989). Principles of Quality Control. John Wiley and Sons Inc., New York.
- 12. Barrentine, L. B. (1991). Concepts for R&R Studies. ASQ Quality Press, Milwaukee, WI.
- 13. Basu, R. and Wright, J. N. (2003) Quality Beyond Six Sigma. Elsevier Science
- Bennayn, J. C. (1998) Statistical Quality Control Methods in Infection Control and Hospital Epidemiology, Part II: Chart Use, Statistical Properties, and Research Issues. Infection Control and Hospital Epidemiology, Vol. 19 No. 4
- 15. Berenson, Mark L.; Levine, David M.; and Krehbiel, Timothy K. (2002) Basic Business Statistics: Concepts and Applications 8th edition. Prentice-Hall, Inc.,
- 16. Berk, Joseph and Berk, Susan (2000). Quality Management for the Technology Sector. Newnes, Imprint Butterworth-Heinemann.
- 17. Besterfield, Dale H. (2001). Quality Control. 6th Edition. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 0748.
- 18. Management. 2nd Edition, Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 0748.
- 19. Bissell, Derek (1994) Statistical Methods for SPC and TQM. Chapman & Hall, London.
- 20. Bissel, A. F. (1990). How reliable is your capability index. Journal of the Royal Statistical Society C (Applied Statistics), 39, pp331-340.
- 21. Betteley, Gordon; Mettrick, Neville, Sweeney, Edward, and Wilson, David (1994). Using Statistics in Industry: Quality Improvement through Total Process Control. *Prentice Hall International, UK.*
- 22. Box, G. E. P.; and D. R. Cox (1964) Analysis of Transformation. *Journal of Royal Statistical Society, Series B pp.211-243.*
- 23. Bowerman, Bruce and O'Connell (1997). Applied Statistics: Improving Business Processes. *IRWIN, Chicago*.
- 24. Bower, Keith M. and Touchton, Michelle E. Evaluating the Usefulness of Data By Gage Repeatability and Reproducibility.

 http://www.minitab.com/company/VirtualPressRoom/Articles/UsingGageRR.pdf Generated

from the Website on 09/05/2004.

- 25. Bower, Keith M. Measurement System Analysis with Attribute Data. http://www.minitab.com/company/VirtualPressRoom/Articles/Attribute%20Gage%20R&R%20KT%2035.pdf. Generated from the Website on 09/05/2004.
- 26. Boyles, R. A. (1991). The Taguchi Capability Index. Journal of Quality Technology Vol. 27.
- 27. Burdic, R. K., Borror, C. M., and Montgomery, D. C. (2003). A Review of Methods for Measurement Systems Capability Analysis. Journal of Quality Technology 35, pp.342-354.
- 28. Burr, John T. (1990). The Tools of Quality. Part VI: Pareto Charts. Quality Progress, Vol. 23, No. 11, pp 59-61.
- 29. Burril, C. W. & Ledolter, J. (1999). Achieving Quality Through Continual Improvement. John Wiley & Sons Inc.
- 30. Carey, Raymond G. (2003). Improving Health care with Control Charts: Basic and Advanced SPC Methods and Case Studies. ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin.
- 31. Caulcutt, Roland (1996). Statistical Process Control (SPC). Assembly Automation, Vol. 16, No. 4, pp.10-14
- 32. Clements, John A (1989). Process Capability Calculations for Non-Normal Distributions. Quality Progress, Vol. 22, No. 9 pp. 95-100
- 33. Chan, L. K.; Cheng, S. W.; and Spring, F. A. (1988). A New Measure of Process Capability Cpm. Journal of Quality Technology 20, pp. 162-175.
- 34. Chen, K. S. (1998). Incapability Index with Asymmetric Tolerances. Statistica Sinica 8 pp. 253-262.
- 35. Corrigan, Patrick H. (1997) Understanding Variation. (<u>www.coorigan-group.com/NVDec97.htm</u> generated on 9/10/2001)
- 36. Corrigan, Patrick H. (1998) Understanding Variation Part II. (<u>www.coorigangroup.com/NVDec97.htm</u> generated on 9/10/2001).
- 37. Cramer, Duncan (1997). Basic Statistics for Social Research: Step-by-step Calculations and Computer Techniques Using Minitab. Rouliedge, London.
- 38. Crosby, Philip B. (1995). Quality without Tears: The Art of Hassle-Free Management. McGraw-Hill, Inc.
- 39. Dale, Barrie G. (1999). Managing Quality. 3rd Edition. Blackwell Publishers, Oxford UK.
- 40. Daniel, Wayne W. (1999). Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. 7th edition. John Wiley and Sons Inc., New York.
- 41. Daniels, S. E.; Johnson, K. and Johnson, C. (2002). Quality Glossary. Quality Progress. Vol. 35 No. 7 pp. 43-61.
- 42. Deming, W. E. (1986) Out of Crisis. Cambridge, MA: MIT.
- 43. Dielman, Terry E. (1991), Applied Regression Analysis for Business and Economics, Boston: PWS Kent Publishing Company.
- 44. Engineered Software, Inc. (1999). Repeatability and Reproducibility. Generated from http://www.engineeredsoftware.com/msa_rr.asp on 06/06/2004.
- 45. Evans, I. G. (1997). A note on P-values. Teaching Statistics, Vol. 19, pp. 22-23
- 46. Evans, James R. and Lindsay William M. (2005); The Management and Control of Quality, 6th Edition. South-Western College Publishing
- 47. Farnum, Nicholas R. (1994) Modern Statistical Quality Control and Improvement. Duxbury Press, Belmont, California.
- 48. Federal Quality Institute, (1990). Federal Total Management Handbook. Washington D. C.: United States Office of Personnel Management.
- 49. Filliben, J. J. (1975). The Probability Plot Correlation Coefficient Test for Normality.

- Technometrics. Vol. 17 No. 1, pp.111-117.
- 50. Fleiss; J.L. (1981). Statistical Methods for Rates and Proportions, 2nd edition, John Wiley & Sons.
- 51. Garrity, Susan M. (1993). Basic Quality Improvement. Premice-Hall
- 52. Garvin, D. A. (1988) Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge. *The Free Press: A Division of Macmillan, Inc. New York.*
- 53. Garvin, D. A. (1987) Competing on the Eight Dimensions of Quality. *Harvard Business Review*, Nov. Dec. pp.101-109.
- 54. Glimore, H. L. (1974). Product Conformance Cost. Quality Progress.
- 55. Gordon, H. and Bill, S. T. (1996) Statistical Process Control. *Management Accounting Vol. 74 No.* 1 pp.34-44.
- 56. Gupta, P. (2002) Go with the flow. Primed Circuit Fabrication; San Francisco, Vol. 25 No. 1 pp.48-49.
- 57. Gupta, P. Gupta, P. (2001) The ABCs of SPC, part 1. Printed Circuit Fabrication; San Francisco, Vol. 24 No. pp 72-730.
- 58. Gupta, P. Gupta, P. (2001) The ABCs of SPC, part II. Printed Circuit Fabrication; San Francisco, Vol. 24 No. ⁷ pp.64-65.
- 59. Heiser, Daniel R.; and Schikora, Paul (2001). Flowcharting with Excel. *Quality Management Journal Vol. 8*No. 3 pp. 26-35.
- 60. Hawkins, D. M. (1992). "Evaluation of Average Run Lengths of Cumulative Sum Charts for an Arbitrary Data Distribution." Communications in Statistics-- Simulation. 21(4) 1001-1020
- 61. Hawkins, D. M. and Olwell, D. H. (1998). Cumulative Sum Charts and Charting for Quality Improvement. Springer-Verlag New York, Inc.
- 62. Hare, Hoerl, Hromi and Snee (1995). "The Role of Statistical Thinking in Management," Quality Progress, Feb. 1995, pp. 53-60
- 63. Holmes, P. (2001) Correlation: From Picture to Formula. Teaching Statistics, Vol 23, pp. 67-71.
- 64. Hradesky, John L. (1988). Productivity and Quality Improvement: A Practical Guide to Implementing Statistical Process Control. *McGraw-Hill, Inc.*
- 65. Jacobs, L. W. (1998). Control Charts. (http://www.cob.niu.edu/grad/control.html).
- 66. Jessenberger, J. and Weihs, C. (2000). A Note on the Behavior of C_{pmk} With Asymmetric Specification Limits. *Journal of Quality Technology Vol. 32 No. 4, pp. 440-443*.
- 67. Joiner, Brian L. and Gaudard, Marie A. (1990). Variation, Management and W. Edwards Deming. *Quality Progress pp.29-37*.
- 68. Juran, J. M. and Gryna, Frank M. (1988). Juran's Quality Control Handbook. 4th Edition. McGraw Hill Book Company. New York
- 69. Juran, J. M. and Gryna, Frank M. (1993). Quality Planning and Analysis. 3rd Edition. International Editions; McGraw Hill Book Company, Singapore.
- 70. Kapadia, M. (2000). Measuring Your Process Capability. Quality and Productivity e-Journal (www.symphoneytech.com).
- 71. Khare, Ravindra (2003). Measurement System Analysis: A Management Perspective. Quality and Productivity e-Journal (www.symphoneytech.com).
- 72. Koch, R. (1998). The 80/20 Principle: The Secret of Achieving More with Less. *Nicholas Brealey Publishing, London.*
- 73. Kume, Hitoshi (1985). Statistical Methods for Quality Improvement. The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS), Tokyo.
- 74. Kushler, R. H. and Hurley, P. (1992). Confidence Bounds for Capability Indices' *Journal of Quality Technology 24, pp. 216-231*.

- 75. Kotz, S,; and Lovelace, C. R. (1998). Process Capability Indices in Theory and Practice. Arnold, London
- 76. Kotz, Samuel and Johnson, Normal L. (2002). Process Capability Indices: A Review, 1992-200. Journal of Quality Technology, Vol. 34, No. 1, pp.2-19.
- 77. Laney, David B. (1997) Improved Control Charts for Attributes. (http://dragonair.y365.com/6sigma/improve.htm).
- 78. Lehmann, E. L. and D'Abrera, H. J. M. <u>Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks, rev.</u> <u>ed.</u> Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- 79. Lind, D. A.; Marchal, W. G.; and Mason, R. D. (2001). Statistical Techniques in Business and Economics. 11th edition. McGraw-Hill, Irwin, New York, NY 110020
- 80. Lindsay, Scott (1997). Improving process Flowcharting. International Conference on Software Quality, Montgomery, AL, Vol. 7 No. 0 pp123-133.
- 81. Looney, S. W. and T. R. Gulledge, Jr (1985). Use of the Correlation Coefficient with Normal Probability Plots. *The American Statistician. Vol. 39 No. 1, pp.75-79.*
- 82. Lucas, J. M. and Saccucci, M. S. (1990) Exponentially Weighted Average Control schemes: Properties and Enhancements. *Technometrics Vol. 32 pp.1-29*.
- 83. Lucas, J. M. (1982), "Combined Shewhart -CUSUM Quality Control Schemes," *Journal of Quality Technology*, 14, 51 -59
- 84. Lucas, J.M and Crosier, R. B. (1982). Fast Initial Response for CUSUM Quality-Control Schemes: Give Your CUSUM a Head Start, *Technometrics*. 24, pp.199-205.
- 85. MacCarthy, M.L. and Wasusri, T. (2002) A Review of Non-Standard Applications of Statistical Process Control (SPC) Charts. The International Journal of Quality & Reliability Management pp.295-320
- 86. Minitab Inc. (2003) Assessing Measurement System Variation. www.minitab.com/training/ TrainingSampleMeasurementSystems.pdf. Generated on 9/6/2004.
- 87. McClave, J. T.; Benson, P. G.; and Sincich, T. (1998) Statistics for Business and Economics. 7th edition. Prentice Hall International Inc.
- 88. Mitra, Amitava, (1993). Fundamentals of Quality Control and Improvement. Macmillan Publishing Co., USA.
- 89. Mitra, Amitava, (1998) Fundmentals of Quality Control and Improvement 2nd edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
- 90. Montgomery, Douglas C. (2001). Introduction to Statistical Quality Control. 4rd Edition. John Wiley & Sons Inc.
- 91. Montgomery, Douglas C. (2005). Introduction to Statistical Quality Control. 5th Edition. John Wiley & Sons Inc.
- 92. Montgomery, Douglas C. (1991). Design and Analysis of Experiments. 3rd Edition. John Wiley & Sons Inc.
- 93. Montgomery, D. C.; Runger, G. C. and Hubele, N. F. (2001). Engineering Statistics. 2nd Edition. John Wiley & Sons Inc.
- 94. Montgomery, D. C. and Runger, G. C. (1999). Applied Statistics & Probability for Engineers. 2nd edition. *Jon Wiley & Sons Inc.*
- 95. Montgomery, D. C. and Runger, G. C. (1993). Gauge Capability and Designed Experiments. Part I: Basic Methods. Quality Engineering Vol. 6, pp.115-135.
- Montgomery, D. C.; Gardiner, J. S.; and Pizzano; B. A. "Statistical Process Control Methods for Detecting Small Process Shifts in Frontiers" in Lenz, H. J.; Wetherill, G. B. and Wilrich, P. T. (editors) (1987) Statistical Process Control Vol.3; Physica-Verla, Heidelberg. West Germany,

- pp.163-178.
- 97. Muñoz and Nielsen (1991). "SPC: What Data Should I Collect? What Charts Should I Use?" Quality Progress, Vol. 24, No. 1, 50-52
- 98. Neville Hunt (1996) Boxplots in Excel. The Spread User Vol. 3 No. 2.
- 99. Nelson, L. S. (1984). The Shewhart Control Chart-Test for Special Causes. *Journal of Quality Technology, Vol. 16(no. 4): pp. 237-239.*
- 100. Owen, J. V. (1997). Conflict Over P_{pk} and C_{pk}. Manufacturing Engineering, Dearborn Vol. 118 No. 5 pp.20-22
- 101. Parasuraman, A., Zeithaml, Valerie A., and Berry, Leonard L. (1988). SERVQUAL: A multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing, Vol.* 64, No. 4, pp. 12-40.
- 102. Parasuraman, A., Zeithaml, Valerie A., and Berry, Leonard L. (1985). A Conceptional Model of Service Quality and its Implications for Future Research. *Journal of Marketing Vol.* 49 No. 3 pp.41-50.
- 103. Parlar, M. and Wesolowsky, G. O. (1999). Specification limits, Capability Indices and Centering in Assembly Manufacture. *Journal of Quality Technology Vol. 31*, pp317-325.
- 104. Pearn, W. L.; Kotz, S.; and Johnson, N. L. (1992). Distributional and Inferential Properties of Process Capability Indices. *Journal of Quality Technology Vol. 4, pp. 216-231*.
- 105. Pottel, Hans (2004). Statistical Flaws in Excel. http://www.mis.coventry.ac.uk/~nhunt/pottel.pdf (Generated on 3/8/2004).
- 106. Rungasamy, Selvan; Antony, Fiju; and Ghosh Sid (2002). Critical Success Factors for SPC Implementation in UK Smal and Medium Enterprises: Some Key Findings from a Survey. TQM Magazine Vol. 14 No. 4 pp.217-224
- 107. Ryan, T. A. and Joiner, B. L. (1976). Normal Probability Plots and Tests for Normality. Statistics Department, The Pennsylvania State University. (generated from the web site (http://www.minitab.com/resources/whitepapers/normprob.htm) (Generated 17/3/2003)
- 108. Ryan, T. A. (1990) Note on a Test for Normality. (generated from the web site (http://www.minitab.com/resources/whitepapers/normprob.htm) (Generated 17/3/2003)
- 109. Roberts, S. W. (1959). Control Chart Tests Based on Geometric Moving Averages. *Technometrics* Vol. 1 pp.239-250.
- 110. SAS Institute Inc., (1999) SAS/QC² User's Guide, Version 8. SAS Institute Inc. Cary, NC. USA.
- 111. Scherkenbach, W. W. (1991). The Deming Route to Quality and Productivity. *Rockville, MD: Mercurv*.
- 112. Schilling, E. G., and P. R. (1976). The Effect of Nonnormality on the Control Limits of \overline{x} charts. Journal of Quality Technology. Vol. 8(4) pp. 183-188
- 113. Shannon, D. Box-and-Whisker Plots with The SAS System, Amadeus Software Limited, http://www.amadeus.co.uk/events_resources/conferences/_generated_on_09/05/2004.
- 114. Shewhart, W. A. (1931) Economic Control of Quality of Manufactured Product. D. Van Nostrand Company New York.
- 115. Shina, S. G. (2002) Six Sigma for Electronics Design and Manufacturing. McGraw-Hill, New York.
- 116. Stanard, C.L. (2001) Extending Minitab and Six Sigma Capability Analysis Beyond The Normal Distribution. (http://www.crd.ge.com) generated on March 10, 2005.
- 117. Sullivan, L.P. (1986) Quality Function Deployment. Quality Progress, June, pp 39-50.
- 118. Surfstat.australia: an online text in introductory Statistics (http://www.anu.edu.au/nceph/surfstat/surfstat-home/5-1-2.html)

- 119. du Toit, S. H. C., Steyn, A. G. W., and Stumpf, R. H. (1986). Graphical Exploratory Data Analysis. Springer-Verlag New York Inc.
- 120. Tukey, J. W. (1977). Exploratory Data Analysis. Addison-Wesley.
- 121. Udler, M. D.; and Zaks, A. L. (1997). Use P_{pk} C_{pk} to reduce customer conflicts. *Manufacturing Engineering*, Vol. 118 No. 3 pp.20-21.
- 122. Vardeman, S. B. and VanValkenburg, E. S. (1999). Two-Way Random-Effects and Guage R&R Studies. Technometrics Vol. 41 No.3 pp.202-211.
- 123. Velleman, P. V., and D. C. Hoaglin (1981). ABC of EDA. Boston: Duxbury Press.
- 124. de Vries, Albert (2001) Statistical Process Controls Applied to Dairy Herd Reproduction. Unpublished Phd Thesis, The University of Minnesota.
- 125. Wang, F. K.; Hubele, N. F.; Lawrence, F. P.; Miskulin, J. D.; and Shahriari, H. (2000). Comparison of Three Multivariate Process Capability Indices. *Journal of Quality Technology, Vol.* 32, No. 3, pp.263-275.
- 126. Walsh, Paul (2000). Targets and How to assess performance against them. *Benchmarking; Vol. 7 No. 3 pp.183-199*
- 127. Weldon, K. L. (2000). A simplified Introduction to Correlation and Regression. *Journal of Statistics Education, Vol. 8 no. 3.*
- 128. Weinberg, S. Lawnerand and Abramowitz, S. Knapp (2002) Data Analysis for the Behavioral Sciences Using SPSS. Cambridge University Press, UK.
- 129. Weiss, N. A, (2002). Introductory Statistics. 6th edition. Addison-Wesley, Bodton.
- 130. Wheeler, Donald J. (1997). The Four Possibilities for Any Process. Quality Digest (Electronic version generated on 12 october 2000 from http://www.qualitydigest.com./dec97/html/spctool.html).
- 131. Wieringa, J. E. (1999) Statistical Process Control for Serially Correlated Data. Capelle a/d IJssel: Labyrint Publication; Groningen
- 132. Wheeler, Donald J. and Chambers, David S. (1992). Understanding Statistical Process Control. 2nd edition. SPC press, Knowille. Tennessee.
- 133. Windsor, Samuel E. (2003) Attribute Gage R&R. Six Sigma Forum Magazine Vol. 2 No.4
- 134. Woodall, W. H., (2000). Controversies and Contradictions in Statistical Process Control (with discussion). *Journal of Quality Technology, Vol. 32, No. 4, pp.341-350.*
- 135. Woodall, W. H. and Montgomery, D. C. (1999). Research Issues and Ideas in Statistical Process Control. *Journal of Quality Technology. Vol. 31, No. 4; pp. 376-386.*
- 136. Zaidi, A. (1995) SPC: Concepts, Methodologies, and Tools. Prentice-Hall, New Delhi.
- 137. Zimmerman, Steven M. and Marjorie L. Icenogle (2003) Statistical Quality Control Using Excel. Second Edition. ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin.

المؤلف في سطور

- محمد عبدالرحمن إسماعيل محمد
- مواليد السودان في ٢٣/٨/١٩٦٠م

• المؤهل العلمي:

- حصل على درجة الماجستير في الإحصاء من جامعة شفيلد (Sheffield Univeristy) ببريطانيا في عام ١٩٩٢م.

• العمل الحالى:

- عضو هيئة تدريب بمعهد الإدارة العامة.

• الأنشطة العلمية:

- كتاب تحليل الانحدار الخطي، ٢٠٠١م، إصدار مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة.
 - نشر عدة أوراق علمية في دوريات عالمية مختلفة.
- إعداد در اسات وبحوث وأوراق عمل، والمشاركة بها في مؤتمر ات ولقاءات علمية مختلفة.
- تدريس مواد في علم الإحصاء بكلية الاقتصاد والنتمية الريفية وكلية التمريض بجامعة الجزيرة، وكلية الهندسة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمعهد الإدارة العامة ولا يجوز اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة كتابية من المعهد إلا في حالات الاقتباس القصير بغرض النقد والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.

تم التصميم والإخراج الفني والطباعة في الإدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة – ٢٧٠ هـ يتناول موضوعات الرقابة الإحصائية على العمليات من خلال عرض يتميز بالشمول والسهولة والتسلسل. ويبدأ الكتاب بعرض بعض المفاهيم المهمة في الإحصاء والجودة التي تشكل الركيزة الأساسية لموضوعات الفصول اللاحقة. ويتناول الفصل الثاني طرق الإحصاء الوصفي الأساسية ومبادئ الاحتمالات التي تساعد في فهم واستيعاب نظريات خرائط المراقبة. ويستعرض الفصل الثالث الرسوم البيانية الأساسية المستخدمة في مراقبة مخرجات العمليات باستثناء خرائط المراقبة التي هي موضوع الفصول من الرابع إلى السادس. أما الفصل الرابع فقد خُصص لخرائط مراقبة المتغيرات (Variable Control Charts) الأساسية. وتشمل: خرائط الوسط الحسابي والمدى. الموسط الحسابي والانحراف المعياري. الوسيط والمدى. المشاهدات الفردية والمدى المتحرك. خريطة المراقبة للمتغيرات المتعددة. ويستعرض الفصل الخامس خرائط المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك المراقبة المراقبة المحرك والمستمرة في مخرجات العمليات. وفي الفصل السادس تم المطابقة (Attribute Control Charts). وهي تشمل خرائط وحدات عدم المطابقة (Attribute Control Charts) وخرائط عدم المطابقات (Attribute Control Charts). أما الفصل السابع والأخير فيستعرض موضوعات خليل مقدرة العمليات ونظم القياس التي تعتبر جزءاً أساسياً من برنامج فيسين الحودة.

ووضعنا في نهاية الكتاب عشرة ملاحق شملت جداول القيم الحرجة لبعض التوزيعات الإحصائية والثوابت المستخدمة في إعداد خرائط المراقبة وطرق خليل نظام القياس. بالإضافة إلى قائمة بالمصطلحات الإنجليزية التي تم ترتيبها هجائياً مع مقابلتها باللغة العربية.

وعُرضت المفاهيم الواردة في الكتاب عرضاً سهلًا يساعد على التعلم الذاتي دون معاناة كبيرة. فبالإضافة إلى المعالجة النظرية المتعمقة لموضوعات الرقابة الإحصائية على العمليات تم التركيز على أمثلة وتطبيقات متنوعة مستمدة من البيئة الصناعية والخدمية. كما تم تطوير أوراق عمل في برنامج إكسل (Excel) خاصة لرسم خرائط المراقبة بحيث يمكن الاستفادة من هذه الأوراق لتصبح قوالب (Templates) لإعداد خرائط مراقبة باستخدم بيانات مختلفة عن تلك التي استُخدمت في أمثلة الكتاب، وذلك بإجراء تعديلات طفيفة عليها.